


LAMPIRAN

Lampiran 1


Unit Sampel 1 : STA 32+000 – 32+100 Jl. Raya Dumaja-Jl. Raya Tanah Merah

Tabel L.1.1 Perhitungan Data Sampel 1 STA 32+000 – 32+100

| Formulir Survei Kondisi Perkerasan Jalan | | | | | | | | | | | |
|---|----------|---|----------------------|------|------|------|----------------|--------|----------------------|--------------|--|
| Lokasi : JL.Raya Dumajah - Jl. Raya Tanah Merah | | | STA: 32+000 - 32+100 | | | | No. Sample : 1 | | | | |
| Tipe Kerusakan | | | | | | | | Sketsa | | | |
| 1. Retak kulit buaya (m ²) | 10 | Sungkur (m ²) | | | | | | | | | |
| 2. Kegemukan (m ²) | 11 | Tambalan (m ²) | | | | | | | | | |
| 3. Retak blok (m ²) | 12 | Agregat licin (m) | | | | | | | | | |
| 4. Keriting (m ²) | 13 | Retak refleksi sambungan (m ²) | | | | | | | | | |
| 5. Ambblas (m ²) | 14 | Jalur/bahu jalan turun (m) | | | | | | | | | |
| 6. Retak pinggir (m) | 15 | Retak memanjang & melintang (m) | | | | | | | | | |
| 7. Lubang (m ²) | 16 | Retak slip (m ²) | | | | | | | | | |
| 8. alur (m ²) | 17 | Pengembangan (m ²) | | | | | | | | | |
| 9. Benjol dan turun (m ²) | 18 | Pelapukan & butiran lepas (m ²) | | | | | | | | | |
| Tipe Kerusakan | Quantity | | | | | | | Total | Density (%) | Deduct Value | |
| 1M | 2,34 | | | | | | | 2,34 | 0,67 | 18 | |
| 15M | 3,24 | 2,15 | 4,50 | 3,80 | 3,15 | 3,30 | 2,80 | 22,94 | 6,55 | 28 | |
| Total deduct value (TDV) | | 46 | | | | | | | PCI = 100 – 34 = 66 | | |
| Correct Deduct Value (CDV) | | 34 | | | | | | | Rating : <i>Good</i> | | |



Gambar L.1.1 Deduct Value Retak Kulit Buaya



Gambar L.1.3 Grafik Hubungan antara TDV dan CDV

$CDV_{Max} : 34$

$PCIs = 100 - CDV_{Max}$


$= 100 - 34$


$= 66$

Lampiran 2


Unit Sampel 2 : STA 32+100 – 32+200 Jl. Raya Dumaja-Jl. Raya Tanah Merah

Tabel L.2.1 Perhitungan Data Sampel 2 : STA 32+100 – 32+200

| Formulir Survei Kondisi Perkerasan Jalan | | | | | | | | | |
|---|----------|---|-----|--|----------------------|--|----------------------|-------------|--------------|
| Lokasi : JL.Raya Dumajah - Jl. Raya Tanah Merah | | | | | STA: 32+100 - 32+200 | | No. Sample : 2 | | |
| Tipe Kerusakan | | | | | | | Sketsa | | |
| 1. Retak kulit buaya (m ²) | 10 | Sungkur (m ²) | |  | | | | | |
| 2. Kegemukan (m ²) | 11 | Tambalan (m ²) | | | | | | | |
| 3. Retak blok (m ²) | 12 | Agregat licin (m) | | | | | | | |
| 4. Keriting (m ²) | 13 | Retak refleksi sambungan (m ²) | | | | | | | |
| 5. Amblas (m ²) | 14 | Jalur/bahu jalan turun (m) | | | | | | | |
| 6. Retak pinggir (m) | 15 | Retak memanjang & melintang (m) | | | | | | | |
| 7. Lubang (m ²) | 16 | Retak slip (m ²) | | | | | | | |
| 8. alur (m ²) | 17 | Pengembangan (m ²) | | | | | | | |
| 9. Benjol dan turun (m ²) | 18 | Pelapukan & butiran lepas (m ²) | | | | | | | |
| Tipe Kerusakan | Quantity | | | | | | Total | Density (%) | Deduct Value |
| 7M | 0,12 | | | | | | 0,12 | 0,03 | 18 |
| 15M | 2,4 | 4,3 | 4,3 | 4,8 | 4,65 | | 16,15 | 4,61 | 22 |
| | | | | | | | | | |
| Total deduct value (TDV) | | | | 40 | | | PCI = 100 – 30 = 70 | | |
| Correct Deduct Value (CDV) | | | | 30 | | | Rating : <i>Poor</i> | | |



Gambar L.2.1 Grafik *Deduct Value* Lubang



Gambar L.2.2 Retak Memanjang dan Retak Melintang

Dalam persamaan 3.3 ini digunakan nilai HDV_i tertinggi yaitu 22


$$Mi = 1 + (9/98) \times (100 - 22)$$

$$= 8,16 > 2, \text{ dimana } 2 \text{ adalah nilai pengurang}$$

Nilai yang lebih besar dari 2 adalah (22,18) karena semua lebih dari 2 maka, semua nilai tersebut datanya diperhitungkan.

Tabel L.2.2 Perhitungan CDV

| No. | Deduct Value | | | Total DV | q | CDV |
|-----|--------------|----|--|----------|---|-----|
| 1 | 22 | 18 | | 40 | 2 | 30 |
| 2 | 22 | 2 | | 24 | 1 | 24 |
| | | | | | | |



Gambar L.2.3 Grafik Hubungan antara TDV dan CDV

$CDV_{Max} : 30$

$PCIs = 100 - CDV_{Max}$

$= 100 - 30$


$= 70$

Lampiran 3


Unit Sampel 3 : STA 32+200 – 32+300 Jl. Raya Dumaja-Jl. Raya Tanah Merah

Tabel L.3.1 Perhitungan Data Sampel 3 : STA 32+200 – 32+300

| Formulir Survei Kondisi Perkerasan Jalan | | | | | | | | | |
|---|----------|---|------|------|----------------------|--|----------------------|-------------|--------------|
| Lokasi : JL.Raya Dumajah - JL. Raya Tanah Merah | | | | | STA: 32+200 - 32+300 | | No. Sample : 3 | | |
| Tipe Kerusakan | | | | | | | Sketsa | | |
| 1. Retak kulit buaya (m ²) | 10 | Sungkur (m ²) | | | | | | | |
| 2. Kegemukan (m ²) | 11 | Tambalan (m ²) | | | | | | | |
| 3. Retak blok (m ²) | 12 | Agregat licin (m) | | | | | | | |
| 4. Keriting (m ²) | 13 | Retak refleksi sambungan (m ²) | | | | | | | |
| 5. Amblas (m ²) | 14 | Jalur/bahu jalan turun (m) | | | | | | | |
| 6. Retak pinggir (m) | 15 | Retak memanjang & melintang (m) | | | | | | | |
| 7. Lubang (m ²) | 16 | Retak slip (m ²) | | | | | | | |
| 8. alur (m ²) | 17 | Pengembangan (m ²) | | | | | | | |
| 9. Benjol dan turun (m ²) | 18 | Pelapukan & butiran lepas (m ²) | | | | | | | |
| Tipe Kerusakan | Quantity | | | | | | Total | Density (%) | Deduct Value |
| 1M | 5,73 | | | | | | 5,73 | 1,64 | 25 |
| 15L | 2,20 | 1,15 | 2,12 | 2,65 | 1,78 | | 9,90 | 2,83 | 9 |
| 15M | 3,7 | 2,92 | 3,15 | 1,85 | 3,25 | | 14,87 | 4,25 | 20 |
| Total deduct value (TDV) | | | | 54 | | | PCI = 100 – 35 = 65 | | |
| Correct Deduct Value (CDV) | | | | 35 | | | Rating : <i>Good</i> | | |



Gambar L.3.1 Deduct Value Retak Kulit Buaya



Gambar L.3.2 Retak Memanjang dan Retak Melintang

Dalam persamaan 3.3 ini digunakan nilai $HDVi$ tertinggi yaitu 25


$$Mi = 1 + (9/98) \times (100 - 25)$$

$$= 7,89 > 2, \text{ dimana } 2 \text{ adalah nilai pengurang}$$

Nilai yang lebih besar dari 2 adalah (25,20,9) karena semua lebih dari 2 maka, semua nilai tersebut datanya diperhitungkan.

Tabel L.3.2 Perhitungan CDV

| No. | Deduct Value | | | | | Total DV | q | CDV |
|-----|--------------|----|---|--|--|----------|---|-----|
| 1 | 25 | 20 | 9 | | | 54 | 3 | 34 |
| 2 | 25 | 20 | 2 | | | 47 | 2 | 35 |
| 3 | 25 | 2 | 2 | | | 29 | 1 | 29 |



Gambar L.3.3 Grafik Hubungan antara TDV dan CDV

$CDV_{Max} : 35$

$PCIs = 100 - CDV_{Max}$

$= 100 - 35$


$= 65$

Lampiran 4


Unit Sampel 4 : STA 32+300 – 32+400 Jl. Raya Dumaja-Jl. Raya Tanah Merah

Tabel L.4.1 Perhitungan Data Sampel 4 : STA 32+300 – 32+400


| Formulir Survei Kondisi Perkerasan Jalan | | | | | | | | | | |
|---|----------|---|------|--|----------------------|--|---------------------|----------------|--------------|--|
| Lokasi : JL.Raya Dumajah - JL. Raya Tanah Merah | | | | | STA: 32+300 - 32+400 | | | No. Sample : 4 | | |
| Tipe Kerusakan | | | | | | | Sketsa | | | |
| 1. Retak kulit buaya (m ²) | 10 | Sungkur (m ²) | | | | | | | | |
| 2. Kegemukan (m ²) | 11 | Tambalan (m ²) | | | | | | | | |
| 3. Retak blok (m ²) | 12 | Agregat licin (m) | | | | | | | | |
| 4. Keriting (m ²) | 13 | Retak refleksi sambungan (m ²) | | | | | | | | |
| 5. Ambblas (m ²) | 14 | Jalur/bahu jalan turun (m) | | | | | | | | |
| 6. Retak pinggir (m) | 15 | Retak memanjang & melintang (m) | | | | | | | | |
| 7. Lubang (m ²) | 16 | Retak slip (m ²) | | | | | | | | |
| 8. alur (m ²) | 17 | Pengembangan (m ²) | | | | | | | | |
| 9. Benjol dan turun (m ²) | 18 | Pelapukan & butiran lepas (m ²) | | | | | | | | |
| Tipe Kerusakan | Quantity | | | | | | Total | Density (%) | Deduct Value | |
| 1L | 1,4 | 2,18 | 1,9 | | | | 5,48 | 1,57 | 18 | |
| 1M | 2,88 | 2,69 | 3,43 | | | | 9,00 | 2,57 | 30 | |
| 7M | 0,14 | 0,10 | | | | | 0,24 | 0,07 | 28 | |
| 15M | 1,3 | 2,7 | 2,3 | | | | 6,30 | 1,80 | 15 | |
| 18M | 2,03 | | | | | | 2,03 | 0,58 | 8 | |
| Total deduct value (TDV) | | | 99 | | | | PCI = 100 – 53 = 47 | | | |
| Correct Deduct Value (CDV) | | | 53 | | | | Rating : Fair | | | |




Gambar L.4.1 Deduct Value Retak Kulit Buaya



Gambar L.4.2 Grafik *Deduct Value* Lubang



Gambar L.4.3 Retak Memanjang dan Retak Melintang



Gambar L.4.4 Grafik *Deduct Value* Pelepasan Butiran

Dalam persamaan 3.3 ini digunakan nilai $HDVi$ tertinggi yaitu 30


$$Mi = 1 + (9/98) \times (100 - 30)$$

= 7,43 > 2, dimana 2 adalah nilai pengurang

Nilai yang lebih besar dari 2 adalah (30,28,18,15,8) karena semua lebih dari 2 maka, semua nilai tersebut datanya diperhitungkan.

Tabel L.4.2 Perhitungan CDV

| No. | Deduct Value | | | | | | Total DV | q | CDV |
|-----|--------------|----|----|----|---|--|----------|---|-----|
| 1 | 30 | 28 | 18 | 15 | 8 | | 99 | 5 | 51 |
| 2 | 30 | 28 | 18 | 15 | 2 | | 93 | 4 | 53 |
| 3 | 30 | 28 | 18 | 2 | 2 | | 80 | 3 | 50 |
| 4 | 30 | 28 | 2 | 2 | 2 | | 64 | 2 | 46 |
| 5 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 38 | 1 | 38 |



Gambar L.4.5 Grafik Hubungan antara TDV dan CDV

$CDV Max : 53$

$PCIs = 100 - CDV Max$

$= 100 - 53$


$= 47$

Lampiran 5


Unit Sampel 5 : STA 32+400 – 32+500 Jl. Raya Dumaja-Jl. Raya Tanah Merah

Tabel L.5.1 Perhitungan Data Sampel 5 : STA 32+400 – 32+500

| Formulir Survei Kondisi Perkerasan Jalan | | | | | | | | | |
|---|----------|---|------|------|----------------------|--|----------------------|-------------|--------------|
| Lokasi : JL.Raya Dumajah - JL. Raya Tanah Merah | | | | | STA: 32+400 - 32+500 | | No. Sample : 5 | | |
| Tipe Kerusakan | | | | | | | Sketsa | | |
| 1. Retak kulit buaya (m ²) | 10 | Sungkur (m ²) | | | | | | | |
| 2. Kegemukan (m ²) | 11 | Tambalan (m ²) | | | | | | | |
| 3. Retak blok (m ²) | 12 | Agregat licin (m) | | | | | | | |
| 4. Keriting (m ²) | 13 | Retak refleksi sambungan (m ²) | | | | | | | |
| 5. Amblas (m ²) | 14 | Jalur/bahu jalan turun (m) | | | | | | | |
| 6. Retak pinggir (m) | 15 | Retak memanjang & melintang (m) | | | | | | | |
| 7. Lubang (m ²) | 16 | Retak slip (m ²) | | | | | | | |
| 8. alur (m ²) | 17 | Pengembangan (m ²) | | | | | | | |
| 9. Benjol dan turun (m ²) | 18 | Pelapukan & butiran lepas (m ²) | | | | | | | |
| Tipe Kerusakan | Quantity | | | | | | Total | Density (%) | Deduct Value |
| 1M | 2,32 | 5,67 | | | | | 7,99 | 2,28 | 25 |
| 15M | 3,96 | 2,32 | 4,57 | 3,62 | | | 14,47 | 4,13 | 20 |
| Total deduct value (TDV) | | | 45 | | | | PCI = 100 – 34 = 66 | | |
| Correct Deduct Value (CDV) | | | 34 | | | | Rating : <i>Good</i> | | |



Gambar L.5.1 Deduct Value Retak Kulit Buaya



Gambar L.5.3 Grafik Hubungan antara TDV dan CDV

$CDV_{Max} : 34$

$PCIs = 100 - CDV_{Max}$

$= 100 - 34$


$= 66$

Lampiran 6


Unit Sampel 6 : STA 32+500 – 32+600 Jl. Raya Dumaja-Jl. Raya Tanah Merah

Tabel L.6.1 Perhitungan Data Sampel 6 : STA 32+500 – 32+600


| Formulir Survei Kondisi Perkerasan Jalan | | | | | | | | | | |
|---|----------|---|----|--|--|----------------------|--|---------------------|-------------|--------------|
| Lokasi : JL.Raya Dumajah - JL. Raya Tanah Merah | | | | | | STA: 32+500 - 32+600 | | No. Sample : 6 | | |
| Tipe Kerusakan | | | | | | | | Sketsa | | |
| 1. Retak kulit buaya (m ²) | 10 | Sungkur (m ²) | | | | | | | | |
| 2. Kegemukan (m ²) | 11 | Tambalan (m ²) | | | | | | | | |
| 3. Retak blok (m ²) | 12 | Agregat licin (m) | | | | | | | | |
| 4. Keriting (m ²) | 13 | Retak refleksi sambungan (m ²) | | | | | | | | |
| 5. Ambblas (m ²) | 14 | Jalur/bahu jalan turun (m) | | | | | | | | |
| 6. Retak pinggir (m) | 15 | Retak memanjang & melintang (m) | | | | | | | | |
| 7. Lubang (m ²) | 16 | Retak slip (m ²) | | | | | | | | |
| 8. alur (m ²) | 17 | Pengembangan (m ²) | | | | | | | | |
| 9. Benjol dan turun (m ²) | 18 | Pelapukan & butiran lepas (m ²) | | | | | | | | |
| Tipe Kerusakan | Quantity | | | | | | | Total | Density (%) | Deduct Value |
| 1L | 4,73 | 1,21 | | | | | | 5,94 | 1,70 | 16 |
| 1M | 14,88 | 10,00 | | | | | | 24,88 | 7,11 | 43 |
| 11M | 0,78 | 11,56 | | | | | | 12,34 | 3,53 | 19 |
| 15M | 2,27 | 5,7 | | | | | | 7,97 | 2,28 | 15 |
| Total deduct value (TDV) | | | 93 | | | | | PCI = 100 – 53 = 47 | | |
| Correct Deduct Value (CDV) | | | 53 | | | | | Rating : Fair | | |



Gambar L.6.1 Deduct Value Retak Kulit Buaya



Gambar L.6.2 Grafik *Deduct Value* Tambalan



Gambar L.6.3 Retak Memanjang dan Retak Melintang

Dalam persamaan 3.3 ini digunakan nilai $HDVi$ tertinggi yaitu 43


$$Mi = 1 + (9/98) \times (100 - 43)$$

= 6,23 > 2, dimana 2 adalah nilai pengurang

Nilai yang lebih besar dari 2 adalah (43,19,16,15) karena semua lebih dari 2 maka, semua nilai tersebut datanya diperhitungkan.

Tabel L.6.2 Perhitungan CDV

| No. | Deduct Value | | | | | Total DV | q | CDV |
|-----|--------------|----|----|----|--|----------|---|-----|
| 1 | 43 | 19 | 16 | 15 | | 93 | 4 | 53 |
| 2 | 43 | 19 | 16 | 2 | | 80 | 3 | 50 |
| 3 | 43 | 19 | 2 | 2 | | 66 | 2 | 49 |
| 4 | 43 | 2 | 2 | 2 | | 49 | 1 | 49 |

**Gambar L.6.4** Grafik Hubungan antara TDV dan CDV

$CDV_{Max} : 53$

$PCIs = 100 - CDV_{Max}$

$= 100 - 53$


$= 47$

Lampiran 7


Unit Sampel 7 : STA 32+600 – 32+700 Jl. Raya Dumaja-Jl. Raya Tanah Merah

Tabel L.7.1 Perhitungan Data Sampel 7 : STA 32+600 – 32+700


| Formulir Survei Kondisi Perkerasan Jalan | | | | | | | | | |
|---|----------|---|----------------------|------|--|----------------|---------------------|-------------|--------------|
| Lokasi : JL.Raya Dumajah - JL. Raya Tanah Merah | | | STA: 32+600 - 32+700 | | | No. Sample : 7 | | | |
| Tipe Kerusakan | | | | | | Sketsa | | | |
| 1. Retak kulit buaya (m ²) | 10 | Sungkur (m ²) | | | | | | | |
| 2. Kegemukan (m ²) | 11 | Tambalan (m ²) | | | | | | | |
| 3. Retak blok (m ²) | 12 | Agregat licin (m) | | | | | | | |
| 4. Keriting (m ²) | 13 | Retak refleksi sambungan (m ²) | | | | | | | |
| 5. Amblas (m ²) | 14 | Jalur/bahu jalan turun (m) | | | | | | | |
| 6. Retak pinggir (m) | 15 | Retak memanjang & melintang (m) | | | | | | | |
| 7. Lubang (m ²) | 16 | Retak slip (m ²) | | | | | | | |
| 8. alur (m ²) | 17 | Pengembangan (m ²) | | | | | | | |
| 9. Benjol dan turun (m ²) | 18 | Pelapukan & butiran lepas (m ²) | | | | | | | |
| Tipe Kerusakan | Quantity | | | | | | Total | Density (%) | Deduct Value |
| 1M | 3,5 | 1,92 | 10,1 | | | | 15,52 | 4,43 | 38 |
| 11M | 12,8 | | | | | | 12,80 | 3,66 | 19 |
| 15M | 2,2 | 1,5 | 2,74 | 3,28 | | | 9,72 | 2,78 | 17 |
| Total deduct value (TDV) | | | | 74 | | | PCI = 100 – 47 = 53 | | |
| Correct Deduct Value (CDV) | | | | 47 | | | Rating : Fair | | |



Gambar L.7.1 Deduct Value Retak Kulit Buaya



Gambar L.7.2 Grafik *Deduct Value* Tambalan



Gambar L.7.3 Retak Memanjang dan Retak Melintang

Dalam persamaan 3.3 ini digunakan nilai HDV_i tertinggi yaitu 38


$$M_i = 1 + (9/98) \times (100 - 38)$$

= 6,69 > 2, dimana 2 adalah nilai pengurang

Nilai yang lebih besar dari 2 adalah (38,19,17,8) karena semua lebih dari 2 maka, semua nilai tersebut datanya diperhitungkan.

Tabel L.7.2 Perhitungan CDV

| No. | Deduct Value | | | | | Total DV | q | CDV |
|-----|--------------|----|----|--|--|----------|---|-----|
| 1 | 38 | 19 | 17 | | | 74 | 4 | 47 |
| 2 | 38 | 19 | 2 | | | 59 | 2 | 43 |
| 3 | 38 | 2 | 2 | | | 42 | 1 | 42 |

**Gambar L.7.4** Grafik Hubungan antara TDV dan CDV

$CDV_{Max} : 47$

$PCIs = 100 - CDV_{Max}$


$= 100 - 47$


$= 54$

Lampiran 8


Unit Sampel 8 : STA 32+700 – 32+800 Jl. Raya Dumaja-Jl. Raya Tanah Merah

Tabel L.8.1 Perhitungan Data Sampel 8 : STA 32+700 – 32+800


| Formulir Survei Kondisi Perkerasan Jalan | | | | | | | | | | |
|---|----------|---|-------|-------|----------------------|--|--|----------------|--------------|--|
| Lokasi : JL.Raya Dumajah - JL. Raya Tanah Merah | | | | | STA: 32+700 - 32+800 | | | No. Sample : 8 | | |
| Tipe Kerusakan | | | | | | | Sketsa | | | |
| 1. Retak kulit buaya (m ²) | 10 | Sungkur (m ²) | | | | |  | | | |
| 2. Kegemukan (m ²) | 11 | Tambalan (m ²) | | | | | | | | |
| 3. Retak blok (m ²) | 12 | Agregat licin (m) | | | | | | | | |
| 4. Keriting (m ²) | 13 | Retak refleksi sambungan (m ²) | | | | | | | | |
| 5. Ambblas (m ²) | 14 | Jalur/bahu jalan turun (m) | | | | | | | | |
| 6. Retak pinggir (m) | 15 | Retak memanjang & melintang (m) | | | | | | | | |
| 7. Lubang (m ²) | 16 | Retak slip (m ²) | | | | | | | | |
| 8. alur (m ²) | 17 | Pengembangan (m ²) | | | | | | | | |
| 9. Benjol dan turun (m ²) | 18 | Pelapukan & butiran lepas (m ²) | | | | | | | | |
| Tipe Kerusakan | Quantity | | | | | | Total | Density (%) | Deduct Value | |
| 1M | 7,2 | 9,43 | 9,43 | 4,19 | 6,24 | | 36,49 | 10,43 | 50 | |
| 3M | 14,48 | 9,71 | | | | | 24,19 | 6,91 | 16 | |
| 7L | 0,15 | 0,09 | 0,09 | | | | 0,33 | 0,09 | 20 | |
| 11M | 10,44 | 5,45 | 14,35 | 18,31 | 1,44 | | 49,99 | 14,28 | 37 | |
| 18H | 9,76 | | | | | | 9,76 | 2,79 | 24 | |
| Total deduct value (TDV) | | | | 147 | | | PCI = 100 – 75 = 25 | | | |
| Correct Deduct Value (CDV) | | | | 75 | | | Rating : <i>Very Poor</i> | | | |




Gambar L.8.1 Deduct Value Retak Kulit Buaya




Gambar L.8.2 *Deduct Value* Retak blok



Gambar L.8.3 Grafik *Deduct Value* Lubang



Gambar L.8.4 Grafik *Deduct Value* Tambalan



Gambar L.4.5 Grafik *Deduct Value* Pelepasan Butiran

Dalam persamaan 3.3 ini digunakan nilai HDV_i tertinggi yaitu 50


$$M_i = 1 + (9/98) \times (100 - 50)$$

$$= 5,78 > 2, \text{ dimana } 2 \text{ adalah nilai pengurang}$$

Nilai yang lebih besar dari 2 adalah (50,36,20,16,10) karena semua lebih dari 2 maka, semua nilai tersebut datanya diperhitungkan.

Tabel L.8.2 Perhitungan CDV

| No. | <i>Deduct Value</i> | | | | | | <i>Total DV</i> | q | <i>CDV</i> |
|-----|---------------------|----|----|----|----|--|-----------------|---|------------|
| 1 | 50 | 36 | 24 | 20 | 16 | | 146 | 5 | 75 |
| 2 | 50 | 36 | 24 | 20 | 2 | | 132 | 4 | 74 |
| 3 | 50 | 36 | 24 | 2 | 2 | | 114 | 3 | 70 |
| 4 | 50 | 36 | 2 | 2 | 2 | | 92 | 2 | 65 |
| 5 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 58 | 1 | 58 |



Gambar L.8.6 Grafik Hubungan antara TDV dan CDV

$CDV_{Max} : 75$

$PCIs = 100 - CDV_{Max}$


$= 100 - 75$


$= 25$

Lampiran 9


Unit Sampel 9 : STA 32+800 – 32+900 Jl. Raya Dumaja-Jl. Raya Tanah Merah

Tabel L.9.1 Perhitungan Data Sampel 9 : STA 32+800 – 32+900


| Formulir Survei Kondisi Perkerasan Jalan | | | | | | | | | |
|---|----------|---|-------|--|----------------------|--|---------------------|-------------|--------------|
| Lokasi : JL.Raya Dumajah - JL. Raya Tanah Merah | | | | | STA: 32+800 - 32+900 | | No. Sample : 9 | | |
| Tipe Kerusakan | | | | | | | Sketsa | | |
| 1. Retak kulit buaya (m ²) | 10 | Sungkur (m ²) | |  | | | | | |
| 2. Kegemukan (m ²) | 11 | Tambalan (m ²) | | | | | | | |
| 3. Retak blok (m ²) | 12 | Agregat licin (m) | | | | | | | |
| 4. Keriting (m ²) | 13 | Retak refleksi sambungan (m ²) | | | | | | | |
| 5. Ambblas (m ²) | 14 | Jalur/bahu jalan turun (m) | | | | | | | |
| 6. Retak pinggir (m) | 15 | Retak memanjang & melintang (m) | | | | | | | |
| 7. Lubang (m ²) | 16 | Retak slip (m ²) | | | | | | | |
| 8. alur (m ²) | 17 | Pengembangan (m ²) | | | | | | | |
| 9. Benjol dan turun (m ²) | 18 | Pelapukan & butiran lepas (m ²) | | | | | | | |
| Type Kerusakan | Quantity | | | | | | Total | Density (%) | Deduct Value |
| 1L | 2,15 | 2,66 | 1,26 | | | | 6,07 | 1,73 | 18 |
| 1M | 1,87 | 18,62 | 12,78 | 9,78 | 6,67 | | 49,72 | 14,21 | 51 |
| 7M | 0,12 | | | | | | 0,12 | 0,03 | 15 |
| 11M | 2,95 | 0,72 | 3,77 | | | | 7,44 | 2,13 | 15 |
| Total deduct value (TDV) | | | 99 | | | | PCI = 100 – 57 = 43 | | |
| Correct Deduct Value (CDV) | | | 57 | | | | Rating : Fair | | |



Gambar L.9.1 Deduct Value Retak Kulit Buaya



Gambar L.9.2 Grafik *Deduct Value* Lubang



Gambar L.9.3 Grafik *Deduct Value* Tambalan

Dalam persamaan 3.3 ini digunakan nilai HDV_i tertinggi yaitu 51


$$M_i = 1 + (9/98) \times (100 - 51)$$

= 5,50 > 2, dimana 2 adalah nilai pengurang

Nilai yang lebih besar dari 2 adalah (51,18,15,15) karena semua lebih dari 2 maka, semua nilai tersebut datanya diperhitungkan.

Tabel L.9.2 Perhitungan CDV

| No. | Deduct Value | | | | | Total DV | q | CDV |
|-----|--------------|----|----|----|--|----------|---|-----|
| 1 | 51 | 18 | 15 | 15 | | 99 | 4 | 56 |
| 2 | 51 | 18 | 15 | 2 | | 86 | 3 | 55 |
| 3 | 51 | 18 | 2 | 2 | | 73 | 2 | 53 |
| 4 | 51 | 2 | 2 | 2 | | 57 | 1 | 57 |

**Gambar L.9.4** Grafik Hubungan antara TDV dan CDV

$CDV_{Max} : 57$

$PCIs = 100 - CDV_{Max}$

$= 100 - 57$


$= 43$

Lampiran 10


Unit Sampel 10 : STA 32+900 – 33+000 Jl. Raya Dumaja-Jl. Raya Tanah Merah

Tabel L.10.1 Perhitungan Data Sampel 10 : STA 32+900 – 33+000


| Formulir Survei Kondisi Perkerasan Jalan | | | | | | | | | |
|---|----------|---|-------|----------------------|--|-----------------|---------------------|-------------|--------------|
| Lokasi : JL.Raya Dumajah - JL. Raya Tanah Merah | | | | STA: 32+900 - 33+000 | | No. Sample : 10 | | | |
| Tipe Kerusakan | | | | | | Sketsa | | | |
| 1. Retak kulit buaya (m ²) | 10 | Sungkur (m ²) | | | | | | | |
| 2. Kegemukan (m ²) | 11 | Tambalan (m ²) | | | | | | | |
| 3. Retak blok (m ²) | 12 | Agregat licin (m) | | | | | | | |
| 4. Keriting (m ²) | 13 | Retak refleksi sambungan (m ²) | | | | | | | |
| 5. Amblas (m ²) | 14 | Jalur/bahu jalan turun (m) | | | | | | | |
| 6. Retak pinggir (m) | 15 | Retak memanjang & melintang (m) | | | | | | | |
| 7. Lubang (m ²) | 16 | Retak slip (m ²) | | | | | | | |
| 8. alur (m ²) | 17 | Pengembangan (m ²) | | | | | | | |
| 9. Benjol dan turun (m ²) | 18 | Pelapukan & butiran lepas (m ²) | | | | | | | |
| Tipe Kerusakan | Quantity | | | | | | Total | Density (%) | Deduct Value |
| 1L | 2,08 | 1,54 | 0,29 | | | | 3,91 | 1,12 | 14 |
| 1M | 1,76 | 6,51 | 14,55 | | | | 22,83 | 6,52 | 42 |
| 11M | 2,31 | 12,16 | 4,79 | | | | 19,26 | 5,50 | 24 |
| 7L | 0,09 | | | | | | 0,09 | 0,03 | 8 |
| Total deduct value (TDV) | | | 88 | | | | PCI = 100 – 52 = 48 | | |
| Correct Deduct Value (CDV) | | | 52 | | | | Rating : Fair | | |



Gambar L.10.1 Deduct Value Retak Kulit Buaya



Gambar L.10.2 Grafik *Deduct Value* Lubang



Gambar L.10.3 Grafik *Deduct Value* Tambalan

Dalam persamaan 3.3 ini digunakan nilai HDV_i tertinggi yaitu 42


$$M_i = 1 + (9/98) \times (100 - 42)$$

= 6,33 > 2, dimana 2 adalah nilai pengurang

Nilai yang lebih besar dari 2 adalah (42,24,14,8) karena semua lebih dari 2 maka, semua nilai tersebut datanya diperhitungkan.

Tabel L.10.2 Perhitungan CDV

| No. | <i>Deduct Value</i> | | | | | <i>Total DV</i> | <i>q</i> | <i>CDV</i> |
|-----|---------------------|----|----|---|--|-----------------|----------|------------|
| 1 | 42 | 24 | 14 | 8 | | 88 | 4 | 50 |
| 2 | 42 | 24 | 14 | 2 | | 82 | 3 | 52 |
| 3 | 42 | 24 | 2 | 2 | | 70 | 2 | 50 |
| 4 | 42 | 2 | 2 | 2 | | 48 | 1 | 48 |

**Gambar L.10.4** Grafik Hubungan antara TDV dan CDV

$CDV_{Max} : 52$

$PCIs = 100 - CDV_{Max}$


$= 100 - 52$


$= 48$

Lampiran 11


Unit Sampel 11 : STA 33+000 – 33+100 Jl. Raya Dumaja-Jl. Raya Tanah Merah

Tabel L.11.1 Perhitungan Data Sampel 11 : STA 33+000 – 33+100


| Formulir Survei Kondisi Perkerasan Jalan | | | | | | | | | |
|---|----------|---|-------|--|----------------------|--|---------------------|-----------------|--------------|
| Lokasi : JL.Raya Dumajah - JL. Raya Tanah Merah | | | | | STA: 33+000 - 33+100 | | | No. Sample : 11 | |
| Tipe Kerusakan | | | | | | | Sketsa | | |
| 1. Retak kulit buaya (m ²) | 10 | Sungkur (m ²) | |  | | | | | |
| 2. Kegemukan (m ²) | 11 | Tambalan (m ²) | | | | | | | |
| 3. Retak blok (m ²) | 12 | Agregat licin (m) | | | | | | | |
| 4. Keriting (m ²) | 13 | Retak refleksi sambungan (m ²) | | | | | | | |
| 5. Ambblas (m ²) | 14 | Jalur/bahu jalan turun (m) | | | | | | | |
| 6. Retak pinggir (m) | 15 | Retak memanjang & melintang (m) | | | | | | | |
| 7. Lubang (m ²) | 16 | Retak slip (m ²) | | | | | | | |
| 8. alur (m ²) | 17 | Pengembangan (m ²) | | | | | | | |
| 9. Benjol dan turun (m ²) | 18 | Pelapukan & butiran lepas (m ²) | | | | | | | |
| Type Kerusakan | Quantity | | | | | | Total | Density (%) | Deduct Value |
| 1M | 2,43 | 7,28 | 18,42 | | | | 28,13 | 8,04 | 45 |
| 11M | 7,14 | | | | | | 7,14 | 2,04 | 15 |
| 15M | 3,95 | | | | | | 3,95 | 1,13 | 10 |
| Total deduct value (TDV) | | | 67 | | | | PCI = 100 – 49 = 51 | | |
| Correct Deduct Value (CDV) | | | 49 | | | | Rating : Fair | | |



Gambar L.11.1 Deduct Value Retak Kulit Buaya



Gambar L.11.2 Grafik *Deduct Value* Tambalan



Gambar L.11.3 Retak Memanjang dan Retak Melintang

Dalam persamaan 3.3 ini digunakan nilai $HDVi$ tertinggi yaitu 45


$$Mi = 1 + (9/98) \times (100 - 45)$$

= 6,05 > 2, dimana 2 adalah nilai pengurang

Nilai yang lebih besar dari 2 adalah (45,15,10) karena semua lebih dari 2 maka, semua nilai tersebut datanya diperhitungkan.

Tabel L.11.2 Perhitungan CDV

| No. | Deduct Value | | | | | Total DV | q | CDV |
|-----|--------------|----|----|--|--|----------|---|-----|
| 1 | 45 | 15 | 10 | | | 70 | 4 | 44 |
| 2 | 45 | 15 | 2 | | | 62 | 2 | 45 |
| 3 | 45 | 2 | 2 | | | 49 | 1 | 49 |

**Gambar L.11.4** Grafik Hubungan antara TDV dan CDV

$CDV_{Max} : 49$


$$\begin{aligned}
 PCIs &= 100 - CDV_{Max} \\
 &= 100 - 49 \\
 &= 51
 \end{aligned}$$

Lampiran 12


Unit Sampel 12 : STA 33+100 – 33+200 Jl. Raya Dumaja-Jl. Raya Tanah Merah

Tabel L.12.1 Perhitungan Data Sampel 12 : STA 33+100 – 33+200


| Formulir Survei Kondisi Perkerasan Jalan | | | | | | | | | |
|---|----------|---|-----|----------------------|--|---------------------------|-------|-------------|--------------|
| Lokasi : JL.Raya Dumajah - JL. Raya Tanah Merah | | | | STA: 33+100 - 33+200 | | No. Sample : 12 | | | |
| Tipe Kerusakan | | | | | | Sketsa | | | |
| 1. Retak kulit buaya (m ²) | 10 | Sungkur (m ²) | | | | | | | |
| 2. Kegemukan (m ²) | 11 | Tambalan (m ²) | | | | | | | |
| 3. Retak blok (m ²) | 12 | Agregat licin (m) | | | | | | | |
| 4. Keriting (m ²) | 13 | Retak refleksi sambungan (m ²) | | | | | | | |
| 5. Amblas (m ²) | 14 | Jalur/bahu jalan turun (m) | | | | | | | |
| 6. Retak pinggir (m) | 15 | Retak memanjang & melintang (m) | | | | | | | |
| 7. Lubang (m ²) | 16 | Retak slip (m ²) | | | | | | | |
| 8. alur (m ²) | 17 | Pengembangan (m ²) | | | | | | | |
| 9. Benjol dan turun (m ²) | 18 | Pelapukan & butiran lepas (m ²) | | | | | | | |
| Tipe Kerusakan | Quantity | | | | | | Total | Density (%) | Deduct Value |
| 10M | 0,94 | | | | | | 0,94 | 0,27 | 5 |
| 11M | 9,88 | 5,04 | | | | | 14,92 | 4,26 | 20 |
| 15M | 3,65 | 4,58 | 2,3 | | | | 10,53 | 3,01 | 18 |
| Total deduct value (TDV) | | 43 | | | | PCI = 100 – 30 = 70 | | | |
| Correct Deduct Value (CDV) | | 30 | | | | Rating : <i>Very Good</i> | | | |



Gambar L.12.1 Grafik *Deduct Value* Sungkur



Gambar L.12.2 Grafik *Deduct Value* Tambalan



Gambar L.12.3 Retak Memanjang dan Retak Melintang

Dalam persamaan 3.3 ini digunakan nilai HDV_i tertinggi yaitu 20


$$M_i = 1 + (9/98) \times (100 - 20)$$

= 8,35 > 2, dimana 2 adalah nilai pengurang

Nilai yang lebih besar dari 2 adalah (20,18,5) karena semua lebih dari 2 maka, semua nilai tersebut datanya diperhitungkan.

Tabel L.12.2 Perhitungan CDV

| No. | <i>Deduct Value</i> | | | | | <i>Total DV</i> | <i>q</i> | <i>CDV</i> |
|-----|---------------------|----|---|--|--|-----------------|----------|------------|
| 1 | 20 | 18 | 5 | | | 43 | 3 | 26 |
| 2 | 20 | 18 | 2 | | | 40 | 2 | 30 |
| 3 | 20 | 2 | 2 | | | 24 | 1 | 24 |

**Gambar L.12.4** Grafik Hubungan antara TDV dan CDV

$CDV_{Max} : 30$

$PCIs = 100 - CDV_{Max}$

$= 100 - 30$


$= 70$

Lampiran 13


Unit Sampel 13 : STA 33+200 – 33+300 Jl. Raya Dumaja-Jl. Raya Tanah Merah

Tabel L.13.1 Perhitungan Data Sampel 13 : STA 33+200 – 33+300

| Formulir Survei Kondisi Perkerasan Jalan | | | | | | | | | | |
|---|----------|---|-----|----------------------|------|------|-----------------|---------------------------|-------------|--------------|
| Lokasi : JL.Raya Dumajah - JL. Raya Tanah Merah | | | | STA: 33+200 - 33+300 | | | No. Sample : 13 | | | |
| Tipe Kerusakan | | | | | | | Sketsa | | | |
| 1. Retak kulit buaya (m ²) | 10 | Sungkur (m ²) | | | | | | | | |
| 2. Kegemukan (m ²) | 11 | Tambalan (m ²) | | | | | | | | |
| 3. Retak blok (m ²) | 12 | Agregat licin (m) | | | | | | | | |
| 4. Keriting (m ²) | 13 | Retak refleksi sambungan (m ²) | | | | | | | | |
| 5. Ambblas (m ²) | 14 | Jalur/bahu jalan turun (m) | | | | | | | | |
| 6. Retak pinggir (m) | 15 | Retak memanjang & melintang (m) | | | | | | | | |
| 7. Lubang (m ²) | 16 | Retak slip (m ²) | | | | | | | | |
| 8. alur (m ²) | 17 | Pengembangan (m ²) | | | | | | | | |
| 9. Benjol dan turun (m ²) | 18 | Pelapukan & butiran lepas (m ²) | | | | | | | | |
| Tipe Kerusakan | Quantity | | | | | | | Total | Density (%) | Deduct Value |
| 1M | 3,87 | | | | | | | 3,87 | 1,11 | 22 |
| 15M | 2,86 | 3,17 | 2,8 | 4,8 | 2,62 | 3,36 | | 19,61 | 5,60 | 24 |
| Total deduct value (TDV) | | | | | | | 46 | PCI = 100 – 34 = 66 | | |
| Correct Deduct Value (CDV) | | | | | | | 34 | Rating : <i>Very Good</i> | | |



Gambar L.14.1 Deduct Value Retak Kulit Buaya




Gambar L.13.3 Grafik Hubungan antara TDV dan CDV


$$\begin{aligned}
 CDV_{Max} &: 34 \\
 PCIs &= 100 - CDV_{Max} \\
 &= 100 - 34 \\
 &= 66
 \end{aligned}$$

Lampiran 14


Unit Sampel 14 : STA 33+300 – 33+400 Jl. Raya Dumaja-Jl. Raya Tanah Merah

Tabel L.14.1 Perhitungan Data Sampel 14 : STA 33+300 – 33+400


| Formulir Survei Kondisi Perkerasan Jalan | | | | | | | | | |
|---|----------|---|----|--|----------------------|--|----------------------|-------------|--------------|
| Lokasi : JL.Raya Dumajah - JL. Raya Tanah Merah | | | | | STA: 33+300 - 33+400 | | No. Sample : 14 | | |
| Tipe Kerusakan | | | | | | | Sketsa | | |
| 1. Retak kulit buaya (m ²) | 10 | Sungkur (m ²) | |  | | | | | |
| 2. Kegemukan (m ²) | 11 | Tambalan (m ²) | | | | | | | |
| 3. Retak blok (m ²) | 12 | Agregat licin (m) | | | | | | | |
| 4. Keriting (m ²) | 13 | Retak refleksi sambungan (m ²) | | | | | | | |
| 5. Amblas (m ²) | 14 | Jalur/bahu jalan turun (m) | | | | | | | |
| 6. Retak pinggir (m) | 15 | Retak memanjang & melintang (m) | | | | | | | |
| 7. Lubang (m ²) | 16 | Retak slip (m ²) | | | | | | | |
| 8. alur (m ²) | 17 | Pengembangan (m ²) | | | | | | | |
| 9. Benjol dan turun (m ²) | 18 | Pelapukan & butiran lepas (m ²) | | | | | | | |
| Tipe Kerusakan | Quantity | | | | | | Total | Density (%) | Deduct Value |
| 1M | 2,40 | 3,83 | | | | | 6,23 | 1,78 | 28 |
| 10M | 6,95 | | | | | | 6,95 | 1,99 | 16 |
| 15M | 2,76 | | | | | | 2,76 | 0,79 | 8 |
| 18M | 3,68 | | | | | | 3,68 | 1,05 | 8 |
| Total deduct value (TDV) | | | 60 | | | | PCI = 100 – 35 = 65 | | |
| Correct Deduct Value (CDV) | | | 35 | | | | Rating : <i>Good</i> | | |




Gambar L.14.1 Deduct Value Retak Kulit Buaya



Gambar L.14.2 Grafik *Deduct Value* Sungkur



Gambar L.14.3 Retak Memanjang dan Retak Melintang



Gambar L.14.4 Grafik *Deduct Value* Pelepasan Butiran

Dalam persamaan 3.3 ini digunakan nilai $HDVi$ tertinggi yaitu 28


$$Mi = 1 + (9/98) \times (100 - 28)$$

= 7,61 > 2, dimana 2 adalah nilai pengurang

Nilai yang lebih besar dari 2 adalah (28,16,8,8) karena semua lebih dari 2 maka, semua nilai tersebut datanya diperhitungkan.

Tabel L.14.2 Perhitungan CDV

| No. | Deduct Value | | | | | Total DV | q | CDV |
|-----|--------------|----|---|---|--|----------|---|-----|
| 1 | 28 | 16 | 8 | 8 | | 60 | 4 | 32 |
| 2 | 28 | 16 | 8 | 2 | | 54 | 3 | 34 |
| 3 | 28 | 16 | 2 | 2 | | 48 | 2 | 35 |
| 4 | 28 | 2 | 2 | 2 | | 34 | 1 | 34 |



Gambar L.14.5 Grafik Hubungan antara TDV dan CDV

$CDV_{Max} : 35$

$$PCIs = 100 - CDV_{Max}$$


$$= 100 - 35$$


$$= 65$$

Lampiran 15


Unit Sampel 15 : STA 33+400 – 33+500 Jl. Raya Dumaja-Jl. Raya Tanah Merah

Tabel L.15.1 Perhitungan Data Sampel 15 : STA 33+400 – 33+500

| Formulir Survei Kondisi Perkerasan Jalan | | | | | | | | | |
|---|----------|---|-------|--|----------------------|--|---------------------|-----------------|--------------|
| Lokasi : JL.Raya Dumajah - JL. Raya Tanah Merah | | | | | STA: 33+400 - 33+500 | | | No. Sample : 15 | |
| Tipe Kerusakan | | | | | | | Sketsa | | |
| 1. Retak kulit buaya (m ²) | 10 | Sungkur (m ²) | |  | | | | | |
| 2. Kegemukan (m ²) | 11 | Tambalan (m ²) | | | | | | | |
| 3. Retak blok (m ²) | 12 | Agregat licin (m) | | | | | | | |
| 4. Keriting (m ²) | 13 | Retak refleksi sambungan (m ²) | | | | | | | |
| 5. Ambblas (m ²) | 14 | Jalur/bahu jalan turun (m) | | | | | | | |
| 6. Retak pinggir (m) | 15 | Retak memanjang & melintang (m) | | | | | | | |
| 7. Lubang (m ²) | 16 | Retak slip (m ²) | | | | | | | |
| 8. alur (m ²) | 17 | Pengembangan (m ²) | | | | | | | |
| 9. Benjol dan turun (m ²) | 18 | Pelapukan & butiran lepas (m ²) | | | | | | | |
| Tipe Kerusakan | Quantity | | | | | | Total | Density (%) | Deduct Value |
| 1M | 1,35 | 2,05 | 13,96 | | | | 17,36 | 4,96 | 39 |
| 1L | 1,84 | 0,54 | 0,98 | | | | 3,35 | 0,96 | 16 |
| 15M | 3,04 | 3,50 | | | | | 6,54 | 1,87 | 14 |
| Total deduct value (TDV) | | | 69 | | | | PCI = 100 – 43 = 57 | | |
| Correct Deduct Value (CDV) | | | 43 | | | | Rating : Fair | | |



Gambar L.15.1 Deduct Value Retak Kulit Buaya



Gambar L.15.3 Grafik Hubungan antara TDV dan CDV


$$\begin{aligned}
 CDV_{Max} &: 43 \\
 PCIs &= 100 - CDV_{Max} \\
 &= 100 - 43 \\
 &= 57
 \end{aligned}$$

Lampiran 16


Unit Sampel 16 : STA 33+500 – 33+600 Jl. Raya Dumaja-Jl. Raya Tanah Merah

Tabel L.16.1 Perhitungan Data Sampel 16 : STA 33+500 – 33+600


| Formulir Survei Kondisi Perkerasan Jalan | | | | | | | | | | |
|---|----------|---|--|--|----------------------|--|-----------------|----------------------|--------------|--|
| Lokasi : JL.Raya Dumajah - JL. Raya Tanah Merah | | | | | STA: 33+500 - 33+600 | | No. Sample : 16 | | | |
| Tipe Kerusakan | | | | | | | Sketsa | | | |
| 1. Retak kulit buaya (m ²) | 10 | Sungkur (m ²) | | | | | | | | |
| 2. Kegemukan (m ²) | 11 | Tambalan (m ²) | | | | | | | | |
| 3. Retak blok (m ²) | 12 | Agregat licin (m) | | | | | | | | |
| 4. Keriting (m ²) | 13 | Retak refleksi sambungan (m ²) | | | | | | | | |
| 5. Amblas (m ²) | 14 | Jalur/bahu jalan turun (m) | | | | | | | | |
| 6. Retak pinggir (m) | 15 | Retak memanjang & melintang (m) | | | | | | | | |
| 7. Lubang (m ²) | 16 | Retak slip (m ²) | | | | | | | | |
| 8. alur (m ²) | 17 | Pengembangan (m ²) | | | | | | | | |
| 9. Benjol dan turun (m ²) | 18 | Pelapukan & butiran lepas (m ²) | | | | | | | | |
| Tipe Kerusakan | Quantity | | | | | | Total | Density (%) | Deduct Value | |
| 1L | 5,94 | 4,80 | | | | | 10,74 | 3,07 | 22 | |
| 1M | 20,20 | | | | | | 20,20 | 5,77 | 40 | |
| 11M | 42,84 | 35,82 | | | | | 78,66 | 22,47 | 45 | |
| 15M | 3,83 | 4,25 | | | | | 8,08 | 2,31 | 18 | |
| 18M | 8,91 | 8,81 | | | | | 17,71 | 5,06 | 15 | |
| Total deduct value (TDV) | | 138 | | | | | | PCI = 100 – 72 = 28 | | |
| Correct Deduct Value (CDV) | | 72 | | | | | | Rating : <i>Poor</i> | | |




Gambar L.16.1 Deduct Value Retak Kulit Buaya



Gambar L.16.2 Grafik *Deduct Value* Tambalan



Gambar L.16.3 Retak Memanjang dan Retak Melintang



Gambar L.16.4 Grafik *Deduct Value* Pelepasan Butiran

Dalam persamaan 3.3 ini digunakan nilai HDV_i tertinggi yaitu 45


$$Mi = 1 + (9/98) \times (100 - 45)$$

= 6,05 > 2, dimana 2 adalah nilai pengurang

Nilai yang lebih besar dari 2 adalah (45,40,18,14) karena semua lebih dari 2 maka, semua nilai tersebut datanya diperhitungkan.

Tabel L.16.2 Perhitungan CDV

| No. | Deduct Value | | | | | | Total DV | q | CDV |
|-----|--------------|----|----|----|----|--|----------|---|-----|
| 1 | 45 | 40 | 22 | 18 | 15 | | 140 | 5 | 72 |
| 2 | 45 | 40 | 22 | 18 | 2 | | 127 | 4 | 72 |
| 3 | 45 | 40 | 22 | 2 | 2 | | 111 | 3 | 69 |
| 4 | 45 | 40 | 2 | 2 | 2 | | 91 | 2 | 65 |
| 5 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 53 | 1 | 53 |



Gambar L.16.5 Grafik Hubungan antara TDV dan CDV

$CDV_{Max} : 72$


$$\begin{aligned} PCI_s &= 100 - CDV_{Max} \\ &= 100 - 72 \\ &= 28 \end{aligned}$$

Lampiran 17


Unit Sampel 17 : STA 33+600 – 33+700 Jl. Raya Dumaja-Jl. Raya Tanah Merah

Tabel L.17.1 Perhitungan Data Sampel 17 : STA 33+600 – 33+700

| Formulir Survei Kondisi Perkerasan Jalan | | | | | | | | | |
|---|----------|---|-------|-------|----------------------|--|----------------------|-------------|--------------|
| Lokasi : JL.Raya Dumajah - JL. Raya Tanah Merah | | | | | STA: 33+600 - 33+700 | | No. Sample : 17 | | |
| Tipe Kerusakan | | | | | | | Sketsa | | |
| 1. Retak kulit buaya (m ²) | 10 | Sungkur (m ²) | | | | | | | |
| 2. Kegemukan (m ²) | 11 | Tambalan (m ²) | | | | | | | |
| 3. Retak blok (m ²) | 12 | Agregat licin (m) | | | | | | | |
| 4. Keriting (m ²) | 13 | Retak refleksi sambungan (m ²) | | | | | | | |
| 5. Ambblas (m ²) | 14 | Jalur/bahu jalan turun (m) | | | | | | | |
| 6. Retak pinggir (m) | 15 | Retak memanjang & melintang (m) | | | | | | | |
| 7. Lubang (m ²) | 16 | Retak slip (m ²) | | | | | | | |
| 8. alur (m ²) | 17 | Pengembangan (m ²) | | | | | | | |
| 9. Benjol dan turun (m ²) | 18 | Pelapukan & butiran lepas (m ²) | | | | | | | |
| Type Kerusakan | Quantity | | | | | | Total | Density (%) | Deduct Value |
| 1L | 5,55 | 6,99 | | | | | 12,54 | 3,58 | 24 |
| 1M | 13,26 | 30,73 | 14,66 | 12,46 | | | 71,10 | 20,31 | 58 |
| 11M | 34,24 | 13,95 | 1,43 | 1,60 | | | 51,22 | 14,63 | 36 |
| Total deduct value (TDV) | | | | 118 | | | PCI = 100 – 73 = 27 | | |
| Correct Deduct Value (CDV) | | | | 73 | | | Rating : <i>Poor</i> | | |



Gambar 1.17.1 Deduct Value Retak Kulit Buaya



Gambar L.17.2 Grafik *Deduct Value* Tambalan

Dalam persamaan 3.3 ini digunakan nilai $HDVi$ tertinggi yaitu 58


$$Mi = 1 + (9/98) \times (100 - 58)$$

= 4,86 > 2, dimana 2 adalah nilai pengurang

Nilai yang lebih besar dari 2 adalah (58,36,20) karena semua lebih dari 2 maka, semua nilai tersebut datanya diperhitungkan.

Tabel L.17.2 Perhitungan CDV

| No. | <i>Deduct Value</i> | | | | | <i>Total DV</i> | q | <i>CDV</i> |
|-----|---------------------|----|----|--|--|-----------------|---|------------|
| 1 | 58 | 36 | 24 | | | 118 | 3 | 73 |
| 2 | 58 | 36 | 2 | | | 96 | 2 | 68 |
| 3 | 58 | 2 | 2 | | | 62 | 1 | 62 |



Gambar L.17.3 Grafik Hubungan antara TDV dan CDV


$$\begin{aligned}
 CDV \text{ Max} &: 73 \\
 PCIs &= 100 - CDV \text{ Max} \\
 &= 100 - 73 \\
 &= 27
 \end{aligned}$$

Lampiran 18


Unit Sampel 18 : STA 33+700 – 33+800 Jl. Raya Dumaja-Jl. Raya Tanah Merah

Tabel L.18.1 Perhitungan Data Sampel 18 : STA 33+700 – 33+800


| Formulir Survei Kondisi Perkerasan Jalan | | | | | | | | | | |
|---|----------|---|--|----------------------|--|-----------------|-------|---------------------|--------------|--|
| Lokasi : JL.Raya Dumajah - JL. Raya Tanah Merah | | | | STA: 33+700 - 33+800 | | No. Sample : 18 | | | | |
| Tipe Kerusakan | | | | | | Sketsa | | | | |
| 1. Retak kulit buaya (m ²) | 10 | Sungkur (m ²) | | | | | | | | |
| 2. Kegemukan (m ²) | 11 | Tambalan (m ²) | | | | | | | | |
| 3. Retak blok (m ²) | 12 | Agregat licin (m) | | | | | | | | |
| 4. Keriting (m ²) | 13 | Retak refleksi sambungan (m ²) | | | | | | | | |
| 5. Amblas (m ²) | 14 | Jalur/bahu jalan turun (m) | | | | | | | | |
| 6. Retak pinggir (m) | 15 | Retak memanjang & melintang (m) | | | | | | | | |
| 7. Lubang (m ²) | 16 | Retak slip (m ²) | | | | | | | | |
| 8. alur (m ²) | 17 | Pengembangan (m ²) | | | | | | | | |
| 9. Benjol dan turun (m ²) | 18 | Pelapukan & butiran lepas (m ²) | | | | | | | | |
| Tipe Kerusakan | Quantity | | | | | | Total | Density (%) | Deduct Value | |
| 1M | 8,13 | 7,78 | | | | | 15,91 | 4,55 | 38 | |
| 6M | 1,48 | | | | | | 1,48 | 0,42 | 5 | |
| 11M | 10,88 | 21,96 | | | | | 32,84 | 9,38 | 31 | |
| Total deduct value (TDV) | | 66 | | | | | | PCI = 100 – 51 = 49 | | |
| Correct Deduct Value (CDV) | | 51 | | | | | | Rating : Fair | | |



Gambar L.18.1 Deduct Value Retak Kulit Buaya



Gambar L.18.2 *Deduct Value* Retak Pinggir



Gambar L.18.3 Grafik *Deduct Value* Tambalan

Dalam persamaan 3.3 ini digunakan nilai $HDVi$ tertinggi yaitu 38


$$Mi = 1 + (9/98) \times (100 - 38)$$

= 6,69 > 2, dimana 2 adalah nilai pengurang

Nilai yang lebih besar dari 2 adalah (38,31,5) karena semua lebih dari 2 maka, semua nilai tersebut datanya diperhitungkan.

Tabel L.18.2 Perhitungan CDV

| No. | <i>Deduct Value</i> | | | | | <i>Total DV</i> | <i>q</i> | <i>CDV</i> |
|-----|---------------------|----|---|--|--|-----------------|----------|------------|
| 1 | 38 | 31 | 5 | | | 74 | 3 | 46 |
| 2 | 38 | 31 | 2 | | | 71 | 2 | 51 |
| 3 | 38 | 2 | 2 | | | 42 | 1 | 42 |

**Gambar L.18.4** Grafik Hubungan antara TDV dan CDV

$CDV_{Max} : 51$

$PCIs = 100 - CDV_{Max}$

$= 100 - 34$


$= 49$

Lampiran 19


Unit Sampel 19 : STA 33+800 – 33+900 Jl. Raya Dumaja-Jl. Raya Tanah Merah

Tabel L.19.1 Perhitungan Data Sampel 19 : STA 33+800 – 33+900

| Formulir Survei Kondisi Perkerasan Jalan | | | | | | | | | | |
|---|----------|---|----|--|----------------------|--|---------------------|-----------------|--------------|--|
| Lokasi : JL.Raya Dumajah - JL. Raya Tanah Merah | | | | | STA: 33+800 - 33+900 | | | No. Sample : 19 | | |
| Tipe Kerusakan | | | | | | | Sketsa | | | |
| 1. Retak kulit buaya (m ²) | 10 | Sungkur (m ²) | | | | | | | | |
| 2. Kegemukan (m ²) | 11 | Tambalan (m ²) | | | | | | | | |
| 3. Retak blok (m ²) | 12 | Agregat licin (m) | | | | | | | | |
| 4. Keriting (m ²) | 13 | Retak refleksi sambungan (m ²) | | | | | | | | |
| 5. Ambblas (m ²) | 14 | Jalur/bahu jalan turun (m) | | | | | | | | |
| 6. Retak pinggir (m) | 15 | Retak memanjang & melintang (m) | | | | | | | | |
| 7. Lubang (m ²) | 16 | Retak slip (m ²) | | | | | | | | |
| 8. alur (m ²) | 17 | Pengembangan (m ²) | | | | | | | | |
| 9. Benjol dan turun (m ²) | 18 | Pelapukan & butiran lepas (m ²) | | | | | | | | |
| Tipe Kerusakan | Quantity | | | | | | Total | Density (%) | Deduct Value | |
| 7M | 0,12 | | | | | | 0,12 | 0,03 | 15 | |
| 11M | 38,76 | 37,26 | | | | | 76,02 | 21,72 | 43 | |
| Total deduct value (TDV) | | | 58 | | | | PCI = 100 – 45 = 55 | | | |
| Correct Deduct Value (CDV) | | | 45 | | | | Rating : Fair | | | |



Gambar L.19.1 Grafik *Deduct Value* Lubang



Gambar L.19.3 Grafik Hubungan antara TDV dan CDV


$$\begin{aligned}
 CDV_{Max} &: 45 \\
 PCIs &= 100 - CDV_{Max} \\
 &= 100 - 45 \\
 &= 55
 \end{aligned}$$

Lampiran 20


Unit Sampel 20 : STA 33+900 – 34+000 Jl. Raya Dumaja-Jl. Raya Tanah Merah

Tabel L.20.1 Perhitungan Data Sampel 20 : STA 33+900 – 34+000


| Formulir Survei Kondisi Perkerasan Jalan | | | | | | | | | |
|---|----------|---|-------|------|----------------------|--|---------------------|-------------|--------------|
| Lokasi : JL.Raya Dumajah - JL. Raya Tanah Merah | | | | | STA: 33+900 - 34+000 | | No. Sample : 20 | | |
| Tipe Kerusakan | | | | | | | Sketsa | | |
| 1. Retak kulit buaya (m ²) | 10 | Sungkur (m ²) | | | | | | | |
| 2. Kegemukan (m ²) | 11 | Tambalan (m ²) | | | | | | | |
| 3. Retak blok (m ²) | 12 | Agregat licin (m) | | | | | | | |
| 4. Keriting (m ²) | 13 | Retak refleksi sambungan (m ²) | | | | | | | |
| 5. Amblas (m ²) | 14 | Jalur/bahu jalan turun (m) | | | | | | | |
| 6. Retak pinggir (m) | 15 | Retak memanjang & melintang (m) | | | | | | | |
| 7. Lubang (m ²) | 16 | Retak slip (m ²) | | | | | | | |
| 8. alur (m ²) | 17 | Pengembangan (m ²) | | | | | | | |
| 9. Benjol dan turun (m ²) | 18 | Pelapukan & butiran lepas (m ²) | | | | | | | |
| Tipe Kerusakan | Quantity | | | | | | Total | Density (%) | Deduct Value |
| 1M | 4,09 | 1,83 | 3,52 | 1,34 | 4,46 | | 15,24 | 4,35 | 38 |
| 11M | 0,96 | 32,47 | 18,80 | | | | 52,23 | 14,92 | 37 |
| 15M | 2,84 | 2,98 | | | | | 5,82 | 1,66 | 12 |
| 18M | 1,36 | 14,05 | | | | | 15,41 | 4,40 | 14 |
| Total deduct value (TDV) | | | 101 | | | | PCI = 100 – 58 = 42 | | |
| Correct Deduct Value (CDV) | | | 58 | | | | Rating : Fair | | |




Gambar L.20.1 Deduct Value Retak Kulit Buaya



Gambar L.20.2 Grafik *Deduct Value* Tambalan



Gambar L.20.3 Retak Memanjang dan Retak Melintang



Gambar L.20.4 Grafik *Deduct Value* Pelepasan Butiran

Dalam persamaan 3.3 ini digunakan nilai HDV_i tertinggi yaitu 38


$$Mi = 1 + (9/98) \times (100 - 38)$$

= 6,69 > 2, dimana 2 adalah nilai pengurang

Nilai yang lebih besar dari 2 adalah (38,37,14,12) karena semua lebih dari 2 maka, semua nilai tersebut datanya diperhitungkan.

Tabel L.20.2 Perhitungan CDV

| No. | Deduct Value | | | | | Total DV | q | CDV |
|-----|--------------|----|----|----|--|----------|---|-----|
| 1 | 38 | 37 | 14 | 12 | | 101 | 5 | 58 |
| 2 | 38 | 37 | 14 | 2 | | 91 | 3 | 58 |
| 3 | 38 | 37 | 2 | 2 | | 79 | 2 | 56 |
| 4 | 38 | 2 | 2 | 2 | | 44 | 1 | 44 |
| | | | | | | | | |



Gambar L.20.5 Grafik Hubungan antara TDV dan CDV

$CDV_{Max} : 58$

$PCIs = 100 - CDV_{Max}$

= 100 - 58


= 42

Lampiran 21


Unit Sampel 21 : STA 33+000 – 34+100 Jl. Raya Dumaja-Jl. Raya Tanah Merah

Tabel L.21.1 Perhitungan Data Sampel 21 : STA 33+000 – 34+100


| Formulir Survei Kondisi Perkerasan Jalan | | | | | | | | | |
|---|----------|---|------|----|----------------------|--|---------------------|-------------|--------------|
| Lokasi : JL.Raya Dumajah - JL. Raya Tanah Merah | | | | | STA: 34+000 - 34+100 | | No. Sample : 21 | | |
| Tipe Kerusakan | | | | | | | Sketsa | | |
| 1. Retak kulit buaya (m ²) | 10 | Sungkur (m ²) | | | | | | | |
| 2. Kegemukan (m ²) | 11 | Tambalan (m ²) | | | | | | | |
| 3. Retak blok (m ²) | 12 | Agregat licin (m) | | | | | | | |
| 4. Keriting (m ²) | 13 | Retak refleksi sambungan (m ²) | | | | | | | |
| 5. Ambblas (m ²) | 14 | Jalur/bahu jalan turun (m) | | | | | | | |
| 6. Retak pinggir (m) | 15 | Retak memanjang & melintang (m) | | | | | | | |
| 7. Lubang (m ²) | 16 | Retak slip (m ²) | | | | | | | |
| 8. alur (m ²) | 17 | Pengembangan (m ²) | | | | | | | |
| 9. Benjol dan turun (m ²) | 18 | Pelapukan & butiran lepas (m ²) | | | | | | | |
| Type Kerusakan | Quantity | | | | | | Total | Density (%) | Deduct Value |
| 1M | 2,01 | 26,25 | 4,95 | | | | 33,21 | 9,49 | 48 |
| 11M | 11,88 | 13,14 | | | | | 25,02 | 7,15 | 27 |
| 15M | 2,48 | | | | | | 2,48 | 0,71 | 7 |
| Total deduct value (TDV) | | | | 82 | | | PCI = 100 – 56 = 44 | | |
| Correct Deduct Value (CDV) | | | | 56 | | | Rating : Fair | | |



Gambar L.21.1 Deduct Value Retak Kulit Buaya



Gambar L.21..2 Grafik *Deduct Value* Tambalan



Gambar L.21.3 Retak Memanjang dan Retak Melintang

Dalam persamaan 3.3 ini digunakan nilai $HDVi$ tertinggi yaitu 48


$$Mi = 1 + (9/98) \times (100 - 48)$$

= 5,78 > 2, dimana 2 adalah nilai pengurang

Nilai yang lebih besar dari 2 adalah (48,27,7) karena semua lebih dari 2 maka, semua nilai tersebut datanya diperhitungkan.

Tabel L.21.2 Perhitungan CDV

| No. | Deduct Value | | | | | Total DV | q | CDV |
|-----|--------------|----|---|--|--|----------|---|-----|
| | | | | | | | | |
| 1 | 48 | 27 | 7 | | | 82 | 3 | 52 |
| 2 | 48 | 27 | 2 | | | 77 | 2 | 56 |
| 3 | 48 | 2 | 2 | | | 52 | 1 | 52 |

**Gambar L.21.4** Grafik Hubungan antara TDV dan CDV

$CDV_{Max} : 56$

$PCIs = 100 - CDV_{Max}$

$= 100 - 56$


$= 44$

Lampiran 22

Unit Sampel 22 : STA 34+100 – 34+200 Jl. Raya Dumaja-Jl. Raya Tanah Merah

Tabel L.22.1 Perhitungan Data Sampel 22 : STA 34+100 – 34+200

| Formulir Survei Kondisi Perkerasan Jalan | | | | | | | | | |
|---|----------|---|-------|--|----------------------|--|---------------------|-------------|--------------|
| Lokasi : JL.Raya Dumajah - JL. Raya Tanah Merah | | | | | STA: 34+100 – 34+200 | | No. Sample : 22 | | |
| Tipe Kerusakan | | | | | | | Sketsa | | |
| 1. Retak kulit buaya (m ²) | 10 | Sungkur (m ²) | | | | | | | |
| 2. Kegemukan (m ²) | 11 | Tambalan (m ²) | | | | | | | |
| 3. Retak blok (m ²) | 12 | Agregat licin (m) | | | | | | | |
| 4. Keriting (m ²) | 13 | Retak refleksi sambungan (m ²) | | | | | | | |
| 5. Amblas (m ²) | 14 | Jalur/bahu jalan turun (m) | | | | | | | |
| 6. Retak pinggir (m) | 15 | Retak memanjang & melintang (m) | | | | | | | |
| 7. Lubang (m ²) | 16 | Retak slip (m ²) | | | | | | | |
| 8. alur (m ²) | 17 | Pengembangan (m ²) | | | | | | | |
| 9. Benjol dan turun (m ²) | 18 | Pelapukan & butiran lepas (m ²) | | | | | | | |
| Tipe Kerusakan | Quantity | | | | | | Total | Density (%) | Deduct Value |
| 1M | 6,84 | 8,79 | 12,13 | | | | 27,76 | 7,93 | 45 |
| 1L | 3,03 | 1,84 | 1,64 | | | | 6,50 | 1,86 | 18 |
| Total deduct value (TDV) | | | 63 | | | | PCI = 100 – 47 = 53 | | |
| Correct Deduct Value (CDV) | | | 47 | | | | Rating : Fair | | |



Gambar L.22.1 Deduct Value Retak Kulit Buaya

Dalam persamaan 3.3 ini digunakan nilai HDV_i tertinggi yaitu 45


$$Mi = 1 + (9/98) \times (100 - 45)$$

= 6,05 > 2, dimana 2 adalah nilai pengurang

Nilai yang lebih besar dari 2 adalah (45,18) karena semua lebih dari 2 maka, semua nilai tersebut datanya diperhitungkan.

Tabel L.21.2 Perhitungan CDV

| No. | Deduct Value | | | | | Total DV | q | CDV |
|-----|--------------|----|--|--|--|----------|---|-----|
| 1 | 45 | 18 | | | | 63 | 2 | 46 |
| 2 | 45 | 2 | | | | 47 | 1 | 47 |
| | | | | | | | | |



Gambar L.21.2 Grafik Hubungan antara TDV dan CDV

$CDV_{Max} : 47$

$PCIs = 100 - CDV_{Max}$

$= 100 - 47$


$= 53$

Lampiran 23


Unit Sampel 23 : STA 34+200 – 34+300 Jl. Raya Dumaja-Jl. Raya Tanah Merah

Tabel L.23.1 Perhitungan Data Sampel 23 : STA 34+200 – 34+300

| Formulir Survei Kondisi Perkerasan Jalan | | | | | | | | | |
|---|----------|---|-------|------|----------------------|--|---------------------|-------------|--------------|
| Lokasi : JL.Raya Dumajah - JL. Raya Tanah Merah | | | | | STA: 34+200 – 34+300 | | No. Sample : 23 | | |
| Tipe Kerusakan | | | | | | | Sketsa | | |
| 1. Retak kulit buaya (m ²) | 10 | Sungkur (m ²) | | | | | | | |
| 2. Kegemukan (m ²) | 11 | Tambalan (m ²) | | | | | | | |
| 3. Retak blok (m ²) | 12 | Agregat licin (m) | | | | | | | |
| 4. Keriting (m ²) | 13 | Retak refleksi sambungan (m ²) | | | | | | | |
| 5. Amblas (m ²) | 14 | Jalur/bahu jalan turun (m) | | | | | | | |
| 6. Retak pinggir (m) | 15 | Retak memanjang & melintang (m) | | | | | | | |
| 7. Lubang (m ²) | 16 | Retak slip (m ²) | | | | | | | |
| 8. alur (m ²) | 17 | Pengembangan (m ²) | | | | | | | |
| 9. Benjol dan turun (m ²) | 18 | Pelapukan & butiran lepas (m ²) | | | | | | | |
| Tipe Kerusakan | Quantity | | | | | | Total | Density (%) | Deduct Value |
| 1M | 2,02 | 5,01 | 3,82 | 4,53 | 2,71 | | 18,09 | 5,17 | 39 |
| 11M | 6,40 | 7,20 | | | | | 13,60 | 3,89 | 24 |
| Total deduct value (TDV) | | | 63104 | | | | PCI = 100 – 46 = 54 | | |
| Correct Deduct Value (CDV) | | | 46 | | | | Rating : Fair | | |



Gambar L.23.1 Deduct Value Retak Kulit Buaya



Gambar L.23..2 Grafik *Deduct Value* Tambalan

Dalam persamaan 3.3 ini digunakan nilai $HDVi$ tertinggi yaitu 39


$$Mi = 1 + (9/98) \times (100 - 39)$$

$$= 6,60 > 2, \text{ dimana } 2 \text{ adalah nilai pengurang}$$

Nilai yang lebih besar dari 2 adalah (39,24) karena semua lebih dari 2 maka, semua nilai tersebut datanya diperhitungkan.

Tabel L.23.2 Perhitungan CDV

| No. | <i>Deduct Value</i> | | | | | <i>Total DV</i> | q | <i>CDV</i> |
|-----|---------------------|----|--|--|--|-----------------|---|------------|
| 1 | 39 | 24 | | | | 63 | 2 | 46 |
| 2 | 39 | 2 | | | | 41 | 1 | 41 |



Gambar L.23.3 Grafik Hubungan antara TDV dan CDV

$CDV_{Max} : 46$

$PCIs = 100 - CDV_{Max}$

$= 100 - 46$


$= 54$

Lampiran 24


Unit Sampel 24 : STA 34+300 – 34+400 Jl. Raya Dumaja-Jl. Raya Tanah Merah

Tabel L.24.1 Perhitungan Data Sampel 24 : STA 34+300 – 34+400


| Formulir Survei Kondisi Perkerasan Jalan | | | | | | | | | |
|---|----------|---|------|-------|----------------------|--|----------------------|-------------|--------------|
| Lokasi : JL.Raya Dumajah - JL. Raya Tanah Merah | | | | | STA: 34+300 – 34+400 | | No. Sample : 24 | | |
| Tipe Kerusakan | | | | | | | Sketsa | | |
| 1. Retak kulit buaya (m ²) | 10 | Sungkur (m ²) | | | | | | | |
| 2. Kegemukan (m ²) | 11 | Tambalan (m ²) | | | | | | | |
| 3. Retak blok (m ²) | 12 | Agregat licin (m) | | | | | | | |
| 4. Keriting (m ²) | 13 | Retak refleksi sambungan (m ²) | | | | | | | |
| 5. Ambblas (m ²) | 14 | Jalur/bahu jalan turun (m) | | | | | | | |
| 6. Retak pinggir (m) | 15 | Retak memanjang & melintang (m) | | | | | | | |
| 7. Lubang (m ²) | 16 | Retak slip (m ²) | | | | | | | |
| 8. alur (m ²) | 17 | Pengembangan (m ²) | | | | | | | |
| 9. Benjol dan turun (m ²) | 18 | Pelapukan & butiran lepas (m ²) | | | | | | | |
| Tipe Kerusakan | Quantity | | | | | | Total | Density (%) | Deduct Value |
| 1L | 2,04 | 1,36 | | | | | 3,40 | 0,97 | 10 |
| 1M | 24,55 | 78,09 | | | | | 102,64 | 29,33 | 60 |
| 11M | 6,2 | 4,06 | 5,72 | 20,15 | | | 36,13 | 10,32 | 32 |
| 15M | 1,78 | 2,57 | 9,54 | | | | 13,89 | 3,97 | 20 |
| Total deduct value (TDV) | | | 120 | | | | PCI = 100 – 70 = 30 | | |
| Correct Deduct Value (CDV) | | | 70 | | | | Rating : <i>Poor</i> | | |



Gambar L.24.1 Deduct Value Retak Kulit Buaya



Gambar L.24.2 Grafik *Deduct Value* Tambalan



Gambar L.21.3 Retak Memanjang dan Retak Melintang

Dalam persamaan 3.3 ini digunakan nilai $HDVi$ tertinggi yaitu 60


$$Mi = 1 + (9/98) \times (100 - 60)$$

= 4,67 > 2, dimana 2 adalah nilai pengurang

Nilai yang lebih besar dari 2 adalah (60,32,20,10) karena semua lebih dari 2 maka, semua nilai tersebut datanya diperhitungkan.

Tabel L.24.2 Perhitungan CDV

| No. | Deduct Value | | | | | Total DV | q | CDV |
|-----|--------------|----|----|----|--|----------|---|-----|
| 1 | 60 | 32 | 20 | 10 | | 122 | 4 | 69 |
| 2 | 60 | 32 | 20 | 2 | | 114 | 3 | 70 |
| 3 | 60 | 32 | 2 | 2 | | 96 | 2 | 68 |
| 4 | 60 | 2 | 2 | 2 | | 66 | 1 | 66 |

**Gambar L.24.4** Grafik Hubungan antara TDV dan CDV

$CDV_{Max} : 70$

$PCIs = 100 - CDV_{Max}$

$= 100 - 34$


$= 30$

Lampiran 25


Unit Sampel 25 : STA 34+400 – 34+500 Jl. Raya Dumaja-Jl. Raya Tanah Merah

Tabel L.25.1 Perhitungan Data Sampel 25 : STA 34+400 – 34+500


| Formulir Survei Kondisi Perkerasan Jalan | | | | | | | | | |
|---|----------|---|-------|--|----------------------|--|----------------------|-------------|--------------|
| Lokasi : JL.Raya Dumajah - JL. Raya Tanah Merah | | | | | STA: 34+400 – 34+500 | | No. Sample : 25 | | |
| Tipe Kerusakan | | | | | | | Sketsa | | |
| 1. Retak kulit buaya (m ²) | 10 | Sungkur (m ²) | | | | | | | |
| 2. Kegemukan (m ²) | 11 | Tambalan (m ²) | | | | | | | |
| 3. Retak blok (m ²) | 12 | Agregat licin (m) | | | | | | | |
| 4. Keriting (m ²) | 13 | Retak refleksi sambungan (m ²) | | | | | | | |
| 5. Amblas (m ²) | 14 | Jalur/bahu jalan turun (m) | | | | | | | |
| 6. Retak pinggir (m) | 15 | Retak memanjang & melintang (m) | | | | | | | |
| 7. Lubang (m ²) | 16 | Retak slip (m ²) | | | | | | | |
| 8. alur (m ²) | 17 | Pengembangan (m ²) | | | | | | | |
| 9. Benjol dan turun (m ²) | 18 | Pelapukan & butiran lepas (m ²) | | | | | | | |
| Tipe Kerusakan | Quantity | | | | | | Total | Density (%) | Deduct Value |
| 1M | 4,94 | 27,56 | | | | | 32,50 | 9,29 | 48 |
| 11M | 19,53 | 15,60 | 89,43 | | | | 124,56 | 35,59 | 52 |
| 18M | 4,37 | | | | | | 4,37 | 1,25 | 10 |
| Total deduct value (TDV) | | | 268 | | | | PCI = 100 – 71 = 29 | | |
| Correct Deduct Value (CDV) | | | 71 | | | | Rating : <i>Poor</i> | | |



Gambar L.25.1 Deduct Value Retak Kulit Buaya



Gambar L.25.2 Grafik *Deduct Value* Tambalan



Gambar L.25.3 Grafik *Deduct Value* Pelepasan Butiran

Dalam persamaan 3.3 ini digunakan nilai HDV_i tertinggi yaitu 52


$$M_i = 1 + (9/98) \times (100 - 52)$$

= 5,41 > 2, dimana 2 adalah nilai pengurang

Nilai yang lebih besar dari 2 adalah (52,48,10) karena semua lebih dari 2 maka, semua nilai tersebut datanya diperhitungkan.

Tabel L.25.2 Perhitungan CDV

| No. | Deduct Value | | | | | Total DV | q | CDV |
|-----|--------------|----|----|--|--|----------|---|-----|
| 1 | 52 | 48 | 10 | | | 110 | 4 | 69 |
| 2 | 52 | 48 | 2 | | | 102 | 2 | 71 |
| 3 | 52 | 2 | 2 | | | 56 | 1 | 56 |

**Gambar L.25.4** Grafik Hubungan antara TDV dan CDV

$CDV_{Max} : 71$


$$\begin{aligned}
 PCIs &= 100 - CDV_{Max} \\
 &= 100 - 71 \\
 &= 29
 \end{aligned}$$

Lampiran 26


Unit Sampel 26 : STA 34+500 – 34+600 Jl. Raya Dumaja-Jl. Raya Tanah Merah

Tabel L.26.1 Perhitungan Data Sampel 26 : STA 34+500 – 34+600


| Formulir Survei Kondisi Perkerasan Jalan | | | | | | | | | |
|---|----------|---|-------|--|----------------------|--|----------------------|-------------|--------------|
| Lokasi : JL.Raya Dumajah - JL. Raya Tanah Merah | | | | | STA: 34+500 – 34+600 | | No. Sample : 26 | | |
| Tipe Kerusakan | | | | | | | Sketsa | | |
| 1. Retak kulit buaya (m ²) | 10 | Sungkur (m ²) | | | | | | | |
| 2. Kegemukan (m ²) | 11 | Tambalan (m ²) | | | | | | | |
| 3. Retak blok (m ²) | 12 | Agregat licin (m) | | | | | | | |
| 4. Keriting (m ²) | 13 | Retak refleksi sambungan (m ²) | | | | | | | |
| 5. Ambblas (m ²) | 14 | Jalur/bahu jalan turun (m) | | | | | | | |
| 6. Retak pinggir (m) | 15 | Retak memanjang & melintang (m) | | | | | | | |
| 7. Lubang (m ²) | 16 | Retak slip (m ²) | | | | | | | |
| 8. alur (m ²) | 17 | Pengembangan (m ²) | | | | | | | |
| 9. Benjol dan turun (m ²) | 18 | Pelapukan & butiran lepas (m ²) | | | | | | | |
| Type Kerusakan | Quantity | | | | | | Total | Density (%) | Deduct Value |
| 1M | 6,28 | 8,47 | 11,99 | | | | 26,75 | 7,64 | 43 |
| 1L | 2,30 | 1,84 | 2,96 | | | | 7,10 | 2,03 | 18 |
| 10M | 6,17 | | | | | | 6,17 | 1,76 | 14 |
| 15M | 2,76 | | | | | | 2,76 | 0,79 | 8 |
| Total deduct value (TDV) | | | 117 | | | | PCI = 100 – 49 = 51 | | |
| Correct Deduct Value (CDV) | | | 49 | | | | Rating : <i>Poor</i> | | |



Gambar L.26.1 Deduct Value Retak Kulit Buaya



Gambar L.26.2 Grafik *Deduct Value* Sungkur



Gambar L.26.3 Retak Memanjang dan Retak Melintang

Dalam persamaan 3.3 ini digunakan nilai $HDVi$ tertinggi yaitu 43


$$Mi = 1 + (9/98) \times (100 - 43)$$

= 6,23 > 2, dimana 2 adalah nilai pengurang

Nilai yang lebih besar dari 2 adalah (43,18,14,8) karena semua lebih dari 2 maka, semua nilai tersebut datanya diperhitungkan.

Tabel L.26.2 Perhitungan CDV

| No. | Deduct Value | | | | | Total DV | q | CDV |
|-----|--------------|----|----|---|--|----------|---|-----|
| 1 | 43 | 18 | 14 | 8 | | 83 | 4 | 47 |
| 2 | 43 | 18 | 14 | 2 | | 77 | 3 | 48 |
| 3 | 43 | 18 | 2 | 2 | | 65 | 2 | 46 |
| 4 | 43 | 2 | 2 | 2 | | 49 | 1 | 49 |


**Gambar L.26.4** Grafik Hubungan antara TDV dan CDV


$$\begin{aligned}
 CDV_{Max} &: 49 \\
 PCIs &= 100 - CDV_{Max} \\
 &= 100 - 49 \\
 &= 51
 \end{aligned}$$

Lampiran 27


Unit Sampel 27 : STA 34+600 – 34+700 Jl. Raya Dumaja-Jl. Raya Tanah Merah

Tabel L.27.1 Perhitungan Data Sampel 27 : STA 34+600 – 34+700


| Formulir Survei Kondisi Perkerasan Jalan | | | | | | | | | |
|---|----------|---|------|--|----------------------|--|----------------------|-------------|--------------|
| Lokasi : JL.Raya Dumajah - JL. Raya Tanah Merah | | | | | STA: 34+600 – 34+700 | | No. Sample : 27 | | |
| Tipe Kerusakan | | | | | | | Sketsa | | |
| 1. Retak kulit buaya (m ²) | 10 | Sungkur (m ²) | |  | | | | | |
| 2. Kegemukan (m ²) | 11 | Tambalan (m ²) | | | | | | | |
| 3. Retak blok (m ²) | 12 | Agregat licin (m) | | | | | | | |
| 4. Keriting (m ²) | 13 | Retak refleksi sambungan (m ²) | | | | | | | |
| 5. Amblas (m ²) | 14 | Jalur/bahu jalan turun (m) | | | | | | | |
| 6. Retak pinggir (m) | 15 | Retak memanjang & melintang (m) | | | | | | | |
| 7. Lubang (m ²) | 16 | Retak slip (m ²) | | | | | | | |
| 8. alur (m ²) | 17 | Pengembangan (m ²) | | | | | | | |
| 9. Benjol dan turun (m ²) | 18 | Pelapukan & butiran lepas (m ²) | | | | | | | |
| Tipe Kerusakan | Quantity | | | | | | Total | Density (%) | Deduct Value |
| 1M | 12,16 | 15,30 | | | | | 27,46 | 7,85 | 44 |
| 11M | 5,60 | 24,48 | 1,60 | 17,68 | 8,74 | | 58,10 | 16,60 | 36 |
| 18M | 1,74 | 2,06 | 1,66 | | | | 5,46 | 1,56 | 12 |
| 15L | 28,10 | 11,10 | | | | | 39,19 | 11,20 | 20 |
| 7L | 0,06 | | | | | | 0,06 | 0,02 | 5 |
| Total deduct value (TDV) | | | 117 | | | | PCI = 100 – 65 = 35 | | |
| Correct Deduct Value (CDV) | | | 65 | | | | Rating : <i>Poor</i> | | |




Gambar L.27.1 Deduct Value Retak Kulit Buaya




Gambar L.27.2 Grafik *Deduct Value* Lubang



Gambar L.27.3 Grafik *Deduct Value* Tambalan



Gambar L.27.4 Retak Memanjang dan Retak Melintang



Gambar L.27.5 Grafik *Deduct Value* Pelepasan Butiran

Dalam persamaan 3.3 ini digunakan nilai *HDVi* tertinggi yaitu 44


$$Mi = 1 + (9/98) \times (100 - 44)$$

= 6,14 > 2, dimana 2 adalah nilai pengurang

Nilai yang lebih besar dari 2 adalah (44,36,20,12,5) karena semua lebih dari 2 maka, semua nilai tersebut datanya diperhitungkan.

Tabel L.27.2 Perhitungan CDV

| No. | <i>Deduct Value</i> | | | | | | <i>Total DV</i> | <i>q</i> | <i>CDV</i> |
|-----|---------------------|----|----|----|---|--|-----------------|----------|------------|
| 1 | 44 | 36 | 20 | 12 | 5 | | 117 | 5 | 61 |
| 2 | 44 | 36 | 20 | 12 | 2 | | 114 | 4 | 65 |
| 3 | 44 | 36 | 20 | 2 | 2 | | 104 | 3 | 65 |
| 4 | 44 | 36 | 2 | 2 | 2 | | 86 | 2 | 62 |
| 5 | 44 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 52 | 1 | 52 |



Gambar L.27.6 Grafik Hubungan antara TDV dan CDV


$$\begin{aligned}
 CDV_{Max} &: 65 \\
 PCIs &= 100 - CDV_{Max} \\
 &= 100 - 65 \\
 &= 35
 \end{aligned}$$

Lampiran 28


Unit Sampel 28 : STA 34+700 – 34+800 Jl. Raya Dumaja-Jl. Raya Tanah Merah

Tabel L.28.1 Perhitungan Data Sampel 28 : STA 34+700 – 34+800


| Formulir Survei Kondisi Perkerasan Jalan | | | | | | | | | |
|---|----------|---|----|--|----------------------|--|---------------------|-------------|--------------|
| Lokasi : JL.Raya Dumajah - JL. Raya Tanah Merah | | | | | STA: 34+700 – 34+800 | | No. Sample : 28 | | |
| Tipe Kerusakan | | | | | | | Sketsa | | |
| 1. Retak kulit buaya (m ²) | 10 | Sungkur (m ²) | | | | | | | |
| 2. Kegemukan (m ²) | 11 | Tambalan (m ²) | | | | | | | |
| 3. Retak blok (m ²) | 12 | Agregat licin (m) | | | | | | | |
| 4. Keriting (m ²) | 13 | Retak refleksi sambungan (m ²) | | | | | | | |
| 5. Amblas (m ²) | 14 | Jalur/bahu jalan turun (m) | | | | | | | |
| 6. Retak pinggir (m) | 15 | Retak memanjang & melintang (m) | | | | | | | |
| 7. Lubang (m ²) | 16 | Retak slip (m ²) | | | | | | | |
| 8. alur (m ²) | 17 | Pengembangan (m ²) | | | | | | | |
| 9. Benjol dan turun (m ²) | 18 | Pelapukan & butiran lepas (m ²) | | | | | | | |
| Tipe Kerusakan | Quantity | | | | | | Total | Density (%) | Deduct Value |
| 1M | 7,62 | 11,28 | | | | | 18,90 | 5,40 | 40 |
| 3H | 16,04 | | | | | | 16,04 | 4,58 | 20 |
| 11M | 7,75 | 23,66 | | | | | 31,41 | 8,97 | 30 |
| Total deduct value (TDV) | | | 90 | | | | PCI = 100 – 57 = 43 | | |
| Correct Deduct Value (CDV) | | | 57 | | | | Rating : Fair | | |



Gambar L.28.1 Deduct Value Retak Kulit Buaya



Gambar L.28.2 *Deduct Value* Retak blok



Gambar L.28.3 Grafik *Deduct Value* Tambalan

Dalam persamaan 3.3 ini digunakan nilai HDV_i tertinggi yaitu 40


$$M_i = 1 + (9/98) \times (100 - 40)$$

= 6,51 > 2, dimana 2 adalah nilai pengurang

Nilai yang lebih besar dari 2 adalah (40,30,20) karena semua lebih dari 2 maka, semua nilai tersebut datanya diperhitungkan.

Tabel L.28.2 Perhitungan CDV

| No. | Deduct Value | | | | | Total DV | q | CDV |
|-----|--------------|----|----|--|--|----------|---|-----|
| 1 | 40 | 30 | 20 | | | 90 | 3 | 57 |
| 2 | 40 | 30 | 2 | | | 72 | 2 | 52 |
| 3 | 40 | 2 | 2 | | | 44 | 1 | 44 |

**Gambar L.28.4** Grafik Hubungan antara TDV dan CDV


$CDV_{Max} : 57$


$$\begin{aligned}
 PCIs &= 100 - CDV_{Max} \\
 &= 100 - 57 \\
 &= 43
 \end{aligned}$$

Lampiran 29


Unit Sampel 29 : STA 34+800 – 34+900 Jl. Raya Dumaja-Jl. Raya Tanah Merah

Tabel L.29.1 Perhitungan Data Sampel 29 : STA 34+800 – 34+900

| Formulir Survei Kondisi Perkerasan Jalan | | | | | | | | | |
|---|----------|---|------|--|----------------------|--|----------------------|-------------|--------------|
| Lokasi : JL.Raya Dumajah - JL. Raya Tanah Merah | | | | | STA: 34+800 – 34+900 | | No. Sample : 29 | | |
| Tipe Kerusakan | | | | | | | Sketsa | | |
| 1. Retak kulit buaya (m ²) | 10 | Sungkur (m ²) | |  | | | | | |
| 2. Kegemukan (m ²) | 11 | Tambalan (m ²) | | | | | | | |
| 3. Retak blok (m ²) | 12 | Agregat licin (m) | | | | | | | |
| 4. Keriting (m ²) | 13 | Retak refleksi sambungan (m ²) | | | | | | | |
| 5. Ambblas (m ²) | 14 | Jalur/bahu jalan turun (m) | | | | | | | |
| 6. Retak pinggir (m) | 15 | Retak memanjang & melintang (m) | | | | | | | |
| 7. Lubang (m ²) | 16 | Retak slip (m ²) | | | | | | | |
| 8. alur (m ²) | 17 | Pengembangan (m ²) | | | | | | | |
| 9. Benjol dan turun (m ²) | 18 | Pelapukan & butiran lepas (m ²) | | | | | | | |
| Type Kerusakan | Quantity | | | | | | Total | Density (%) | Deduct Value |
| 1M | 14,99 | 6,80 | | | | | 21,78 | 6,22 | 42 |
| 1L | 2,23 | 3,54 | 2,07 | | | | 7,84 | 2,24 | 19 |
| 7M | 0,18 | 0,16 | | | | | 0,34 | 0,10 | 34 |
| Total deduct value (TDV) | | | 95 | | | | PCI = 100 – 60 = 40 | | |
| Correct Deduct Value (CDV) | | | 60 | | | | Rating : <i>Poor</i> | | |



Gambar L.29.1 Deduct Value Retak Kulit Buaya



Gambar L.29.2 Grafik *Deduct Value* Lubang

Dalam persamaan 3.3 ini digunakan nilai $HDVi$ tertinggi yaitu 42


$$Mi = 1 + (9/98) \times (100 - 42)$$

= 6,33 > 2, dimana 2 adalah nilai pengurang

Nilai yang lebih besar dari 2 adalah (42,34,19) karena semua lebih dari 2 maka, semua nilai tersebut datanya diperhitungkan.

Tabel L.29.2 Perhitungan CDV

| No. | <i>Deduct Value</i> | | | | | <i>Total DV</i> | q | <i>CDV</i> |
|-----|---------------------|----|----|--|--|-----------------|---|------------|
| 1 | 42 | 34 | 20 | | | 95 | 3 | 60 |
| 2 | 42 | 34 | 2 | | | 78 | 2 | 55 |
| 3 | 42 | 2 | 2 | | | 46 | 1 | 46 |



Gambar L.29.3 Grafik Hubungan antara TDV dan CDV


$$\begin{aligned}
 CDV_{Max} &: 60 \\
 PCIs &= 100 - CDV_{Max} \\
 &= 100 - 60 \\
 &= 40
 \end{aligned}$$

Lampiran 30


Unit Sampel 30 : STA 34+900 – 35+000 Jl. Raya Dumaja-Jl. Raya Tanah Merah

Tabel L.30.1 Perhitungan Data Sampel 30 : STA 34+900 – 35+000


| Formulir Survei Kondisi Perkerasan Jalan | | | | | | | | | |
|---|----------|---|------|----------------------|-----|-----------------|----------------------|-------------|--------------|
| Lokasi : JL.Raya Dumajah - JL. Raya Tanah Merah | | | | STA: 34+900 - 35+000 | | No. Sample : 30 | | | |
| Tipe Kerusakan | | | | | | Sketsa | | | |
| 1. Retak kulit buaya (m ²) | 10 | Sungkur (m ²) | | | | | | | |
| 2. Kegemukan (m ²) | 11 | Tambalan (m ²) | | | | | | | |
| 3. Retak blok (m ²) | 12 | Agregat licin (m) | | | | | | | |
| 4. Keriting (m ²) | 13 | Retak refleksi sambungan (m ²) | | | | | | | |
| 5. Amblas (m ²) | 14 | Jalur/bahu jalan turun (m) | | | | | | | |
| 6. Retak pinggir (m) | 15 | Retak memanjang & melintang (m) | | | | | | | |
| 7. Lubang (m ²) | 16 | Retak slip (m ²) | | | | | | | |
| 8. alur (m ²) | 17 | Pengembangan (m ²) | | | | | | | |
| 9. Benjol dan turun (m ²) | 18 | Pelapukan & butiran lepas (m ²) | | | | | | | |
| Tipe Kerusakan | Quantity | | | | | | Total | Density (%) | Deduct Value |
| 1M | 11,75 | 8,02 | 9,06 | 4,94 | 3,8 | | 37,56 | 10,73 | 48 |
| 11M | 22,20 | 14,40 | 6,12 | | | | 42,72 | 12,21 | 34 |
| 15M | 2,67 | 4,33 | | | | | 7,00 | 2,00 | 15 |
| Total deduct value (TDV) | | | | 97 | | | PCI = 100 – 61 = 39 | | |
| Correct Deduct Value (CDV) | | | | 61 | | | Rating : <i>Poor</i> | | |



Gambar L.30.1 Deduct Value Retak Kulit Buaya



Gambar L.30.2 Grafik *Deduct Value* Tambalan



Gambar L.30.3 Retak Memanjang dan Retak Melintang

Dalam persamaan 3.3 ini digunakan nilai $HDVi$ tertinggi yaitu 48


$$Mi = 1 + (9/98) \times (100 - 48)$$

$$= 5,78 > 2, \text{ dimana } 2 \text{ adalah nilai pengurang}$$

Nilai yang lebih besar dari 2 adalah (48,34,15) karena semua lebih dari 2 maka, semua nilai tersebut datanya diperhitungkan.

Tabel L.30.2 Perhitungan CDV

| No. | Deduct Value | | | | | Total DV | q | CDV |
|-----|--------------|----|----|--|--|----------|---|-----|
| 1 | 48 | 34 | 15 | | | 97 | 3 | 61 |
| 2 | 48 | 34 | 2 | | | 84 | 2 | 60 |
| 3 | 48 | 2 | 2 | | | 52 | 1 | 52 |

**Gambar L.30.4** Grafik Hubungan antara TDV dan CDV

$CDV_{Max} : 61$

$PCIs = 100 - CDV_{Max}$


$= 100 - 61$


$= 39$

Lampiran 31


Unit Sampel 31 : STA 32+000 – 32+100 Jl. Raya Dumaja-Jl. Raya Tanah Merah

Tabel L.31.1 Perhitungan Data Sampel 31 STA 32+000 – 32+100

| Formulir Survei Kondisi Perkerasan Jalan | | | | | | | | | |
|---|----------|---|------|--|----------------------|--|----------------------|-------------|--------------|
| Lokasi : JL.Raya Dumajah - JL. Raya Tanah Merah | | | | | STA: 32+000 - 32+100 | | No. Sample : 31 | | |
| Tipe Kerusakan | | | | | | | Sketsa | | |
| 1. Retak kulit buaya (m ²) | 10 | Sungkur (m ²) | |  | | | | | |
| 2. Kegemukan (m ²) | 11 | Tambalan (m ²) | | | | | | | |
| 3. Retak blok (m ²) | 12 | Agregat licin (m) | | | | | | | |
| 4. Keriting (m ²) | 13 | Retak refleksi sambungan (m ²) | | | | | | | |
| 5. Ambblas (m ²) | 14 | Jalur/bahu jalan turun (m) | | | | | | | |
| 6. Retak pinggir (m) | 15 | Retak memanjang & melintang (m) | | | | | | | |
| 7. Lubang (m ²) | 16 | Retak slip (m ²) | | | | | | | |
| 8. alur (m ²) | 17 | Pengembangan (m ²) | | | | | | | |
| 9. Benjol dan turun (m ²) | 18 | Pelapukan & butiran lepas (m ²) | | | | | | | |
| Type Kerusakan | Quantity | | | | | | Total | Density (%) | Deduct Value |
| 1M | 4,62 | 3,68 | | | | | 8,30 | 2,37 | 30 |
| 11M | 4,44 | 7,20 | 9,00 | | | | 20,00 | 5,71 | 24 |
| Total deduct value (TDV) | | | | 54 | | | PCI = 100 – 40 = 60 | | |
| Correct Deduct Value (CDV) | | | | 35 | | | Rating : <i>Good</i> | | |



Gambar L.31.1 Deduct Value Retak Kulit Buaya



Gambar L.31.2 Grafik *Deduct Value* Tambalan

Dalam persamaan 3.3 ini digunakan nilai HDV_i tertinggi yaitu 30


$$M_i = 1 + (9/98) \times (100 - 30)$$

= 7,43 > 2, dimana 2 adalah nilai pengurang

Nilai yang lebih besar dari 2 adalah (30,24) karena semua lebih dari 2 maka, semua nilai tersebut datanya diperhitungkan.

Tabel L.31.1Perhitungan CDV

| No. | <i>Deduct Value</i> | | | | | <i>Total DV</i> | q | <i>CDV</i> |
|-----|---------------------|----|--|--|--|-----------------|---|------------|
| 1 | 30 | 24 | | | | 54 | 2 | 40 |
| 2 | 30 | 2 | | | | 32 | 1 | 32 |




Gambar L.31.2 Grafik Hubungan antara TDV dan CDV


$$\begin{aligned}
 CDV_{Max} &: 40 \\
 PCIs &= 100 - CDV_{Max} \\
 &= 100 - 40 \\
 &= 60
 \end{aligned}$$

Lampiran 32

Unit Sampel 32 : STA 32+100 – 32+200 Jl. Raya Dumaja-Jl. Raya Tanah Merah

Tabel L.32.1 Perhitungan Data Sampel 32 : STA 32+100 – 32+200

| Formulir Survei Kondisi Perkerasan Jalan | | | | | | | | | |
|---|----------|---|------|--|----------------------|----------------------|-----------------|-------------|--------------|
| Lokasi : JL.Raya Dumajah - JL. Raya Tanah Merah | | | | | STA: 32+100 - 32+200 | | No. Sample : 32 | | |
| Tipe Kerusakan | | | | | | | Sketsa | | |
| 1. Retak kulit buaya (m ²) | 10 | Sungkur (m ²) | |  | | | | | |
| 2. Kegemukan (m ²) | 11 | Tambalan (m ²) | | | | | | | |
| 3. Retak blok (m ²) | 12 | Agregat licin (m) | | | | | | | |
| 4. Keriting (m ²) | 13 | Retak refleksi sambungan (m ²) | | | | | | | |
| 5. Amblas (m ²) | 14 | Jalur/bahu jalan turun (m) | | | | | | | |
| 6. Retak pinggir (m) | 15 | Retak memanjang & melintang (m) | | | | | | | |
| 7. Lubang (m ²) | 16 | Retak slip (m ²) | | | | | | | |
| 8. alur (m ²) | 17 | Pengembangan (m ²) | | | | | | | |
| 9. Benjol dan turun (m ²) | 18 | Pelapukan & butiran lepas (m ²) | | | | | | | |
| Tipe Kerusakan | Quantity | | | | | | Total | Density (%) | Deduct Value |
| 11M | 6,75 | 12,60 | 6,48 | 17,85 | 12,32 | | 56,00 | 16,00 | 38,00 |
| Total deduct value (TDV) | | | 38 | | | PCI = 100 – 38 = 62 | | | |
| Correct Deduct Value (CDV) | | | 38 | | | Rating : <i>Good</i> | | | |



Gambar L.32.1 Grafik *Deduct Value* Tambalan

Dalam persamaan 3.3 ini digunakan nilai $HDVi$ tertinggi yaitu 38


$$Mi = 1 + (9/98) \times (100 - 38)$$

= 6,69 > 2, dimana 2 adalah nilai pengurang

Nilai yang lebih besar dari 2 adalah (38) karena semua lebih dari 2 maka, semua nilai tersebut datanya diperhitungkan.

Tabel L.31.2 Perhitungan CDV

| No. | Deduct Value | | | | | Total DV | q | CDV |
|-----|--------------|--|--|--|--|----------|---|-------|
| 1 | 38,00 | | | | | 38,00 | 1 | 38,00 |
| | | | | | | | | |



Gambar L.31.2 Grafik Hubungan antara TDV dan CDV

$$CDV Max : 38$$

$$PCIs = 100 - CDV Max$$

$$= 100 - 38$$


$$= 62$$

Lampiran 33


Unit Sampel 33 : STA 32+200 – 32+300 Jl. Raya Dumaja-Jl. Raya Tanah Merah

Tabel L.33.1 Perhitungan Data Sampel 33 : STA 32+200 – 32+300

| Formulir Survei Kondisi Perkerasan Jalan | | | | | | | | | |
|---|----------|---|----|--|----------------------|--|----------------------|-------------|--------------|
| Lokasi : JL.Raya Dumajah - JL. Raya Tanah Merah | | | | | STA: 32+200 - 32+300 | | No. Sample : 33 | | |
| Tipe Kerusakan | | | | | Sketsa | | | | |
| 1. Retak kulit buaya (m ²) | 10 | Sungkur (m ²) | | | | | | | |
| 2. Kegemukan (m ²) | 11 | Tambalan (m ²) | | | | | | | |
| 3. Retak blok (m ²) | 12 | Agregat licin (m) | | | | | | | |
| 4. Keriting (m ²) | 13 | Retak refleksi sambungan (m ²) | | | | | | | |
| 5. Amblas (m ²) | 14 | Jalur/bahu jalan turun (m) | | | | | | | |
| 6. Retak pinggir (m) | 15 | Retak memanjang & melintang (m) | | | | | | | |
| 7. Lubang (m ²) | 16 | Retak slip (m ²) | | | | | | | |
| 8. alur (m ²) | 17 | Pengembangan (m ²) | | | | | | | |
| 9. Benjol dan turun (m ²) | 18 | Pelapukan & butiran lepas (m ²) | | | | | | | |
| Tipe Kerusakan | Quantity | | | | | | Total | Density (%) | Deduct Value |
| 7M | 0,08 | 0,13 | | | | | 0,21 | 0,06 | 25,00 |
| 11M | 16,56 | 1,46 | | | | | 18,02 | 5,15 | 25,00 |
| Total deduct value (TDV) | | | 50 | | | | PCI = 100 – 37 = 63 | | |
| Correct Deduct Value (CDV) | | | 37 | | | | Rating : <i>Good</i> | | |



Gambar L.33.1 Grafik *Deduct Value* Lubang



Gambar L.33.3 Grafik Hubungan antara TDV dan CDV

$CDV_{Max} : 37$

$PCIs = 100 - CDV_{Max}$

$= 100 - 37$


$= 63$

Lampiran 34


Unit Sampel 34 : STA 32+300 – 32+400 Jl. Raya Dumaja-Jl. Raya Tanah Merah

Tabel L.34.1 Perhitungan Data Sampel 44 : STA 32+300 – 32+400

| Formulir Survei Kondisi Perkerasan Jalan | | | | | | | | | |
|---|----------|---|--|--|----------------------|----|----------------------|-------------|--------------|
| Lokasi : JL.Raya Dumajah - JL. Raya Tanah Merah | | | | | STA: 32+300 - 32+400 | | No. Sample : 34 | | |
| Tipe Kerusakan | | | | | | | Sketsa | | |
| 1. Retak kulit buaya (m ²) | 10 | Sungkur (m ²) | | | | | | | |
| 2. Kegemukan (m ²) | 11 | Tambalan (m ²) | | | | | | | |
| 3. Retak blok (m ²) | 12 | Agregat licin (m) | | | | | | | |
| 4. Keriting (m ²) | 13 | Retak refleksi sambungan (m ²) | | | | | | | |
| 5. Ambblas (m ²) | 14 | Jalur/bahu jalan turun (m) | | | | | | | |
| 6. Retak pinggir (m) | 15 | Retak memanjang & melintang (m) | | | | | | | |
| 7. Lubang (m ²) | 16 | Retak slip (m ²) | | | | | | | |
| 8. alur (m ²) | 17 | Pengembangan (m ²) | | | | | | | |
| 9. Benjol dan turun (m ²) | 18 | Pelapukan & butiran lepas (m ²) | | | | | | | |
| Type Kerusakan | Quantity | | | | | | Total | Density (%) | Deduct Value |
| 7M | 0,17 | | | | | | 0,17 | 0,05 | 22 |
| 18H | 5,87 | | | | | | 5,87 | 1,68 | 20 |
| Total deduct value (TDV) | | | | | | 42 | PCI = 100 – 31 = 69 | | |
| Correct Deduct Value (CDV) | | | | | | 31 | Rating : <i>Good</i> | | |



Gambar L.34.1 Grafik *Deduct Value* Lubang




Gambar L.34.3 Grafik Hubungan antara TDV dan CDV


$$\begin{aligned}
 CDV \text{ Max} &: 31 \\
 PCIs &= 100 - CDV \text{ Max} \\
 &= 100 - 31 \\
 &= 69
 \end{aligned}$$

Lampiran 35


Unit Sampel 35 : STA 32+400 – 32+500 Jl. Raya Dumaja-Jl. Raya Tanah Merah

Tabel L.35.1 Perhitungan Data Sampel 35 : STA 32+400 – 32+500


| Formulir Survei Kondisi Perkerasan Jalan | | | | | | | | | |
|---|----------|---|------|--|--|-----------------|---------------------|-------------|--------------|
| Lokasi : JL.Raya Dumajah - JL. Raya Tanah Merah | | | | STA: 32+400 - 32+500 | | No. Sample : 35 | | | |
| Tipe Kerusakan | | | | | | Sketsa | | | |
| 1. Retak kulit buaya (m ²) | 10 | Sungkur (m ²) | |  | | | | | |
| 2. Kegemukan (m ²) | 11 | Tambalan (m ²) | | | | | | | |
| 3. Retak blok (m ²) | 12 | Agregat licin (m) | | | | | | | |
| 4. Keriting (m ²) | 13 | Retak refleksi sambungan (m ²) | | | | | | | |
| 5. Amblas (m ²) | 14 | Jalur/bahu jalan turun (m) | | | | | | | |
| 6. Retak pinggir (m) | 15 | Retak memanjang & melintang (m) | | | | | | | |
| 7. Lubang (m ²) | 16 | Retak slip (m ²) | | | | | | | |
| 8. alur (m ²) | 17 | Pengembangan (m ²) | | | | | | | |
| 9. Benjol dan turun (m ²) | 18 | Pelapukan & butiran lepas (m ²) | | | | | | | |
| Tipe Kerusakan | Quantity | | | | | | Total | Density (%) | Deduct Value |
| 1M | 7,51 | 2,84 | | | | | 10,35 | 2,96 | 33 |
| 7M | 0,19 | 0,13 | | | | | 0,32 | 0,09 | 32 |
| 11M | 14,53 | 8,32 | 4,40 | | | | 27,25 | 7,79 | 28 |
| Total deduct value (TDV) | | | 93 | | | | PCI = 100 – 59 = 41 | | |
| Correct Deduct Value (CDV) | | | 59 | | | | Rating : Fair | | |



Gambar L.35.1 Deduct Value Retak Kulit Buaya



Gambar L.35.2 Grafik *Deduct Value* Lubang



Gambar L.35.3 Grafik *Deduct Value* Tambalan

Dalam persamaan 3.3 ini digunakan nilai HDV_i tertinggi yaitu 33


$$M_i = 1 + (9/98) \times (100 - 33)$$

$= 7,15 > 2$, dimana 2 adalah nilai pengurang

Nilai yang lebih besar dari 2 adalah (33,32,28) karena semua lebih dari 2 maka, semua nilai tersebut datanya diperhitungkan.

Tabel L.35.2 Perhitungan CDV

| No. | Deduct Value | | | | | Total DV | q | CDV |
|-----|--------------|----|----|--|--|----------|---|-----|
| 1 | 33 | 32 | 28 | | | 93 | 3 | 59 |
| 2 | 33 | 32 | 2 | | | 67 | 2 | 48 |
| 3 | 33 | 2 | 2 | | | 37 | 1 | 37 |

**Gambar L.35.4** Grafik Hubungan antara TDV dan CDV

$CDV_{Max} : 59$

$PCIs = 100 - CDV_{Max}$

$= 100 - 59$


$= 41$

Lampiran 36

Unit Sampel 36 : STA 32+500 – 32+600 Jl. Raya Dumaja-Jl. Raya Tanah Merah

Tabel L.36.1 Perhitungan Data Sampel 36 : STA 32+500 – 32+600

| Formulir Survei Kondisi Perkerasan Jalan | | | | | | | | | | |
|---|----------|---|------|----------------------|---|---|----------------------|-------------|--------------|--|
| Lokasi : JL.Raya Dumajah - JL. Raya Tanah Merah | | | | STA: 32+500 - 32+600 | | | No. Sample : 36 | | | |
| Tipe Kerusakan | | | | | | | Sketsa | | | |
| 1. Retak kulit buaya (m ²) | 10 | Sungkur (m ²) | | | | | | | | |
| 2. Kegemukan (m ²) | 11 | Tambalan (m ²) | | | | | | | | |
| 3. Retak blok (m ²) | 12 | Agregat licin (m) | | | | | | | | |
| 4. Keriting (m ²) | 13 | Retak refleksi sambungan (m ²) | | | | | | | | |
| 5. Ambblas (m ²) | 14 | Jalur/bahu jalan turun (m) | | | | | | | | |
| 6. Retak pinggir (m) | 15 | Retak memanjang & melintang (m) | | | | | | | | |
| 7. Lubang (m ²) | 16 | Retak slip (m ²) | | | | | | | | |
| 8. alur (m ²) | 17 | Pengembangan (m ²) | | | | | | | | |
| 9. Benjol dan turun (m ²) | 18 | Pelapukan & butiran lepas (m ²) | | | | | | | | |
| Type Kerusakan | Quantity | | | | | | Total | Density (%) | Deduct Value | |
| 11M | 4,80 | 24,50 | 7,20 | - | - | - | 36,50 | 10,43 | 35 | |
| Total deduct value (TDV) | | | | 35 | | | PCI = 100 – 35 = 65 | | | |
| Correct Deduct Value (CDV) | | | | 35 | | | Rating : <i>Good</i> | | | |



Gambar L.36.1 Grafik *Deduct Value* Tambalan

Dalam persamaan 3.3 ini digunakan nilai $HDVi$ tertinggi yaitu 35


$$Mi = 1 + (9/98) \times (100 - 68)$$

= 6,97 > 2, dimana 2 adalah nilai pengurang

Nilai yang lebih besar dari 2 adalah (35) karena semua lebih dari 2 maka, semua nilai tersebut datanya diperhitungkan.

Tabel L.36.2 Perhitungan CDV

| No. | Deduct Value | | | | | | Total DV | q | CDV |
|-----|--------------|--|--|--|--|--|----------|---|-------|
| 1 | 35,00 | | | | | | 35,00 | 1 | 35,00 |
| | | | | | | | | | |



Gambar L.36.2 Grafik Hubungan antara TDV dan CDV

$CDV_{Max} : 35$

$PCIs = 100 - CDV_{Max}$

= 100 - 35


= 65

Lampiran 37


Unit Sampel 37 : STA 32+600 – 32+700 Jl. Raya Dumaja-Jl. Raya Tanah Merah

Tabel L.37.1 Perhitungan Data Sampel 37 : STA 32+600 – 32+700

| Formulir Survei Kondisi Perkerasan Jalan | | | | | | | | | | |
|---|----------|---|--|----|----------------------|--|--|----------------------|-------------|--------------|
| Lokasi : JL.Raya Dumajah - JL. Raya Tanah Merah | | | | | STA: 32+600 - 32+700 | | | No. Sample : 7 | | |
| Tipe Kerusakan | | | | | | | | Sketsa | | |
| 1. Retak kulit buaya (m ²) | 10 | Sungkur (m ²) | | | | | | | | |
| 2. Kegemukan (m ²) | 11 | Tambalan (m ²) | | | | | | | | |
| 3. Retak blok (m ²) | 12 | Agregat licin (m) | | | | | | | | |
| 4. Keriting (m ²) | 13 | Retak refleksi sambungan (m ²) | | | | | | | | |
| 5. Ambblas (m ²) | 14 | Jalur/bahu jalan turun (m) | | | | | | | | |
| 6. Retak pinggir (m) | 15 | Retak memanjang & melintang (m) | | | | | | | | |
| 7. Lubang (m ²) | 16 | Retak slip (m ²) | | | | | | | | |
| 8. alur (m ²) | 17 | Pengembangan (m ²) | | | | | | | | |
| 9. Benjol dan turun (m ²) | 18 | Pelapukan & butiran lepas (m ²) | | | | | | | | |
| Type Kerusakan | Quantity | | | | | | | Total | Density (%) | Deduct Value |
| 7M | 0,20 | | | | | | | 0,20 | 0,06 | 25 |
| 18H | 3,23 | | | | | | | 3,23 | 0,92 | 16 |
| Total deduct value (TDV) | | | | 41 | | | | PCI = 100 – 31 = 69 | | |
| Correct Deduct Value (CDV) | | | | 31 | | | | Rating : <i>Good</i> | | |



Gambar L.37.1 Grafik *Deduct Value* Lubang




Gambar L.37.3 Grafik Hubungan antara TDV dan CDV


$$\begin{aligned}
 CDV_{Max} &: 31 \\
 PCIs &= 100 - CDV_{Max} \\
 &= 100 - 31 \\
 &= 75
 \end{aligned}$$

Lampiran 38

Unit Sampel 38 : STA 32+700 – 32+800 Jl. Raya Dumaja-Jl. Raya Tanah Merah

Tabel L.38.1 Perhitungan Data Sampel 38 : STA 32+700 – 32+800

| Formulir Survei Kondisi Perkerasan Jalan | | | | | | | | | | |
|---|----------|---|----|--|----------------------|---|----------------------|----------------|--------------|--|
| Lokasi : JL.Raya Dumajah - JL. Raya Tanah Merah | | | | | STA: 32+700 - 32+800 | | | No. Sample : 8 | | |
| Tipe Kerusakan | | | | | | | | Sketsa | | |
| 1. Retak kulit buaya (m ²) | 10 | Sungkur (m ²) | |  | | | | | | |
| 2. Kegemukan (m ²) | 11 | Tambalan (m ²) | | | | | | | | |
| 3. Retak blok (m ²) | 12 | Agregat licin (m) | | | | | | | | |
| 4. Keriting (m ²) | 13 | Retak refleksi sambungan (m ²) | | | | | | | | |
| 5. Amblas (m ²) | 14 | Jalur/bahu jalan turun (m) | | | | | | | | |
| 6. Retak pinggir (m) | 15 | Retak memanjang & melintang (m) | | | | | | | | |
| 7. Lubang (m ²) | 16 | Retak slip (m ²) | | | | | | | | |
| 8. alur (m ²) | 17 | Pengembangan (m ²) | | | | | | | | |
| 9. Benjol dan turun (m ²) | 18 | Pelapukan & butiran lepas (m ²) | | | | | | | | |
| Tipe Kerusakan | Quantity | | | | | | Total | Density (%) | Deduct Value | |
| 1M | 7,46 | | - | - | - | - | 7,46 | 2,13 | 30 | |
| Total deduct value (TDV) | | | 30 | | | | PCI = 100 – 30 = 70 | | | |
| Correct Deduct Value (CDV) | | | 30 | | | | Rating : <i>Good</i> | | | |



Gambar L.38.1 Deduct Value Retak Kulit Buaya

Dalam persamaan 3.3 ini digunakan nilai HDV_i tertinggi yaitu 30


$$Mi = 1 + (9/98) \times (100 - 30)$$

$$= 7,43 > 2, \text{ dimana } 2 \text{ adalah nilai pengurang}$$

Nilai yang lebih besar dari 2 adalah (30) karena semua lebih dari 2 maka, semua nilai tersebut datanya diperhitungkan.

Tabel L.38.2 Perhitungan CDV

| No. | Deduct Value | | | | | | Total DV | q | CDV |
|-----|--------------|--|--|--|--|--|----------|---|-----|
| 1 | 30 | | | | | | 30 | 1 | 30 |
| | | | | | | | | | |



Gambar L.38.2 Grafik Hubungan antara TDV dan CDV

$$CDV_{Max} : 30$$

$$PCIs = 100 - CDV_{Max}$$

$$= 100 - 30$$


$$= 70$$

Lampiran 39


Unit Sampel 39 : STA 32+800 – 32+900 Jl. Raya Dumaja-Jl. Raya Tanah Merah

Tabel L.39.1 Perhitungan Data s Sampel 39 : STA 32+800 – 32+900

| Formulir Survei Kondisi Perkerasan Jalan | | | | | | | | | | |
|---|----------|---|------|----------------------|---|---|----------------------|-------------|--------------|--|
| Lokasi : JL.Raya Dumajah - JL. Raya Tanah Merah | | | | STA: 32+800 - 32+900 | | | No. Sample : 39 | | | |
| Tipe Kerusakan | | | | | | | Sketsa | | | |
| 1. Retak kulit buaya (m ²) | 10 | Sungkur (m ²) | | | | | | | | |
| 2. Kegemukan (m ²) | 11 | Tambalan (m ²) | | | | | | | | |
| 3. Retak blok (m ²) | 12 | Agregat licin (m) | | | | | | | | |
| 4. Keriting (m ²) | 13 | Retak refleksi sambungan (m ²) | | | | | | | | |
| 5. Amblas (m ²) | 14 | Jalur/bahu jalan turun (m) | | | | | | | | |
| 6. Retak pinggir (m) | 15 | Retak memanjang & melintang (m) | | | | | | | | |
| 7. Lubang (m ²) | 16 | Retak slip (m ²) | | | | | | | | |
| 8. alur (m ²) | 17 | Pengembangan (m ²) | | | | | | | | |
| 9. Benjol dan turun (m ²) | 18 | Pelapukan & butiran lepas (m ²) | | | | | | | | |
| Tipe Kerusakan | Quantity | | | | | | Total | Density (%) | Deduct Value | |
| 1M | 2,52 | 1,49 | 1,64 | 4,29 | - | - | 9,94 | 2,84 | 31 | |
| 15M | 3,33 | 1,20 | 2,40 | | | | 6,93 | 1,98 | 15 | |
| Total deduct value (TDV) | | | | 46 | | | PCI = 100 - 34 = 66 | | | |
| Correct Deduct Value (CDV) | | | | 34 | | | Rating : <i>Good</i> | | | |



Gambar L.39.1 Deduct Value Retak Kulit Buaya



Gambar L.39.2 Retak Memanjang dan Retak Melintang

Dalam persamaan 3.3 ini digunakan nilai HDV_i tertinggi yaitu 31


$$M_i = 1 + (9/98) \times (100 - 31)$$

$$= 7,34 > 2, \text{ dimana } 2 \text{ adalah nilai pengurang}$$

Nilai yang lebih besar dari 2 adalah (31,15) karena semua lebih dari 2 maka, semua nilai tersebut datanya diperhitungkan.

Tabel L.39.2 Perhitungan CDV

| No. | Deduct Value | | | | | Total DV | q | CDV |
|-----|--------------|----|--|--|--|----------|---|-----|
| 1 | 31 | 15 | | | | 46 | 2 | 34 |
| 2 | 31 | 2 | | | | 33 | 1 | 33 |



Gambar L.39.3 Grafik Hubungan antara TDV dan CDV

$CDV_{Max} : 34$

$PCIs = 100 - CDV_{Max}$

$= 100 - 34$


$= 66$

Lampiran 40


Unit Sampel 40 : STA 32+900 – 33+000 Jl. Raya Dumaja-Jl. Raya Tanah Merah

Tabel L.40.1 Perhitungan Data Sampel 40 : STA 32+900 – 33+000

| Formulir Survei Kondisi Perkerasan Jalan | | | | | | | | | | |
|---|----------|---|--|--|----------------------|--|-------|----------------------|--------------|--|
| Lokasi : JL.Raya Dumajah - JL. Raya Tanah Merah | | | | | STA: 32+900 - 33+000 | | | No. Sample : 40 | | |
| Tipe Kerusakan | | | | | Sketsa | | | | | |
| 1. Retak kulit buaya (m ²) | 10 | Sungkur (m ²) | | | | | | | | |
| 2. Kegemukan (m ²) | 11 | Tambalan (m ²) | | | | | | | | |
| 3. Retak blok (m ²) | 12 | Agregat licin (m) | | | | | | | | |
| 4. Keriting (m ²) | 13 | Retak refleksi sambungan (m ²) | | | | | | | | |
| 5. Amblas (m ²) | 14 | Jalur/bahu jalan turun (m) | | | | | | | | |
| 6. Retak pinggir (m) | 15 | Retak memanjang & melintang (m) | | | | | | | | |
| 7. Lubang (m ²) | 16 | Retak slip (m ²) | | | | | | | | |
| 8. alur (m ²) | 17 | Pengembangan (m ²) | | | | | | | | |
| 9. Benjol dan turun (m ²) | 18 | Pelapukan & butiran lepas (m ²) | | | | | | | | |
| Type Kerusakan | Quantity | | | | | | Total | Density (%) | Deduct Value | |
| 1M | 4,17 | 4,76 | | | | | 8,93 | 2,55 | 30 | |
| 6H | 11,70 | | | | | | 11,70 | 3,34 | 28 | |
| Total deduct value (TDV) | | 58 | | | | | | PCI = 100 – 41 = 59 | | |
| Correct Deduct Value (CDV) | | 41 | | | | | | Rating : <i>Good</i> | | |



Gambar L.40.1 Deduct Value Retak Kulit Buaya



Gambar L.40.2 *Deduct Value* Retak Pinggir

Dalam persamaan 3.3 ini digunakan nilai $HDVi$ tertinggi yaitu 30


$$Mi = 1 + (9/98) \times (100 - 30)$$

$$= 7,43 > 2, \text{ dimana } 2 \text{ adalah nilai pengurang}$$

Nilai yang lebih besar dari 2 adalah (30,28) karena semua lebih dari 2 maka, semua nilai tersebut datanya diperhitungkan.

Tabel L.40.2 Perhitungan CDV

| No. | <i>Deduct Value</i> | | | | | <i>Total DV</i> | q | <i>CDV</i> |
|-----|---------------------|----|--|--|--|-----------------|---|------------|
| 1 | 30 | 28 | | | | 58 | 2 | 41 |
| | 30 | 2 | | | | 32 | 1 | 32 |



Gambar L.40.3 Grafik Hubungan antara TDV dan CDV


$$\begin{aligned}
 CDV_{Max} &: 41 \\
 PCIs &= 100 - CDV_{Max} \\
 &= 100 - 41 \\
 &= 59
 \end{aligned}$$

Lampiran 41


Unit Sampel 41 : STA 33+000 – 33+100 Jl. Raya Dumaja-Jl. Raya Tanah Merah

Tabel 1.41.1 Perhitungan Data Sampel 41 : STA 33+000 – 33+100

| Formulir Survei Kondisi Perkerasan Jalan | | | | | | | | | |
|---|----------|---|--|--|----------------------|----|----------------------|-------------|--------------|
| Lokasi : JL.Raya Dumajah - JL. Raya Tanah Merah | | | | | STA: 33+000 - 33+100 | | No. Sample : 41 | | |
| Tipe Kerusakan | | | | | Sketsa | | | | |
| 1. Retak kulit buaya (m ²) | 10 | Sungkur (m ²) | | | | | | | |
| 2. Kegemukan (m ²) | 11 | Tambalan (m ²) | | | | | | | |
| 3. Retak blok (m ²) | 12 | Agregat licin (m) | | | | | | | |
| 4. Keriting (m ²) | 13 | Retak refleksi sambungan (m ²) | | | | | | | |
| 5. Amblas (m ²) | 14 | Jalur/bahu jalan turun (m) | | | | | | | |
| 6. Retak pinggir (m) | 15 | Retak memanjang & melintang (m) | | | | | | | |
| 7. Lubang (m ²) | 16 | Retak slip (m ²) | | | | | | | |
| 8. alur (m ²) | 17 | Pengembangan (m ²) | | | | | | | |
| 9. Benjol dan turun (m ²) | 18 | Pelapukan & butiran lepas (m ²) | | | | | | | |
| Tipe Kerusakan | Quantity | | | | | | Total | Density (%) | Deduct Value |
| 1M | 5,99 | | | | | | 5,99 | 1,71 | 26 |
| 18M | 4,34 | | | | | | 4,34 | 1,24 | 18 |
| Total deduct value (TDV) | | | | | | 44 | PCI = 100 – 32 = 68 | | |
| Correct Deduct Value (CDV) | | | | | | 32 | Rating : <i>Good</i> | | |



Gambar L.41.1 Deduct Value Retak Kulit Buaya



Gambar L.41.2 Grafik *Deduct Value* Pelepasan Butiran

Dalam persamaan 3.3 ini digunakan nilai $HDVi$ tertinggi yaitu 26


$$Mi = 1 + (9/98) \times (100 - 26)$$

$$= 7,80 > 2, \text{ dimana } 2 \text{ adalah nilai pengurang}$$

Nilai yang lebih besar dari 2 adalah (68,10) karena semua lebih dari 2 maka, semua nilai tersebut datanya diperhitungkan.

Tabel L.41.2 Perhitungan CDV

| No. | <i>Deduct Value</i> | | | | | <i>Total DV</i> | q | <i>CDV</i> |
|-----|---------------------|----|--|--|--|-----------------|---|------------|
| 1 | 26 | 18 | | | | 44 | 2 | 32 |
| | 26 | 2 | | | | 28 | 1 | 28 |



Gambar L.41.3 Grafik Hubungan antara TDV dan CDV

$CDV_{Max} : 32$

$PCIs = 100 - CDV_{Max}$


$= 100 - 32$


$= 68$

Lampiran 42


Unit Sampel 42 : STA 33+100 – 33+200 Jl. Raya Dumaja-Jl. Raya Tanah Merah

Tabel L.42.1 Perhitungan Data Sampel 42 : STA 33+100 – 33+200

| Formulir Survei Kondisi Perkerasan Jalan | | | | | | | | | |
|---|----------|---|----|--|----------------------|--|----------------------|-------------|--------------|
| Lokasi : JL.Raya Dumajah - JL. Raya Tanah Merah | | | | | STA: 33+100 - 33+200 | | No. Sample : 42 | | |
| Tipe Kerusakan | | | | | | | Sketsa | | |
| 1. Retak kulit buaya (m ²) | 10 | Sungkur (m ²) | |  | | | | | |
| 2. Kegemukan (m ²) | 11 | Tambalan (m ²) | | | | | | | |
| 3. Retak blok (m ²) | 12 | Agregat licin (m) | | | | | | | |
| 4. Keriting (m ²) | 13 | Retak refleksi sambungan (m ²) | | | | | | | |
| 5. Ambblas (m ²) | 14 | Jalur/bahu jalan turun (m) | | | | | | | |
| 6. Retak pinggir (m) | 15 | Retak memanjang & melintang (m) | | | | | | | |
| 7. Lubang (m ²) | 16 | Retak slip (m ²) | | | | | | | |
| 8. alur (m ²) | 17 | Pengembangan (m ²) | | | | | | | |
| 9. Benjol dan turun (m ²) | 18 | Pelapukan & butiran lepas (m ²) | | | | | | | |
| Type Kerusakan | Quantity | | | | | | Total | Density (%) | Deduct Value |
| 1M | 2,73 | 5,40 | | | | | 8,13 | 2,32 | 30 |
| 15M | 4,76 | | | | | | 4,76 | 1,36 | 10 |
| Total deduct value (TDV) | | | 40 | | | | PCI = 100 – 32 = 68 | | |
| Correct Deduct Value (CDV) | | | 32 | | | | Rating : <i>Good</i> | | |



Gambar L.42.1 Deduct Value Retak Kulit Buaya




Gambar L.42.3 Grafik Hubungan antara TDV dan CDV


$$\begin{aligned}
 CDV \text{ Max} &: 32 \\
 PCIs &= 100 - CDV \text{ Max} \\
 &= 100 - 32 \\
 &= 68
 \end{aligned}$$

Lampiran 43


Unit Sampel 43 : STA 33+200 – 33+300 Jl. Raya Dumaja-Jl. Raya Tanah Merah

Tabel L.43.1 Perhitungan Data Sampel 43 : STA 33+200 – 33+300

| Formulir Survei Kondisi Perkerasan Jalan | | | | | | | | | |
|---|----------|---|------|----|--|--|---------------------------|-------------|--------------|
| Lokasi : JL.Raya Dumajah - JL. Raya Tanah Merah | | | | | STA: 33+200 - 33+300 | | No. Sample : 43 | | |
| Tipe Kerusakan | | | | | Sketsa | | | | |
| 1. Retak kulit buaya (m ²) | 10 | Sungkur (m ²) | | |  | | | | |
| 2. Kegemukan (m ²) | 11 | Tambalan (m ²) | | | | | | | |
| 3. Retak blok (m ²) | 12 | Agregat licin (m) | | | | | | | |
| 4. Keriting (m ²) | 13 | Retak refleksi sambungan (m ²) | | | | | | | |
| 5. Amblas (m ²) | 14 | Jalur/bahu jalan turun (m) | | | | | | | |
| 6. Retak pinggir (m) | 15 | Retak memanjang & melintang (m) | | | | | | | |
| 7. Lubang (m ²) | 16 | Retak slip (m ²) | | | | | | | |
| 8. alur (m ²) | 17 | Pengembangan (m ²) | | | | | | | |
| 9. Benjol dan turun (m ²) | 18 | Pelapukan & butiran lepas (m ²) | | | | | | | |
| Tipe Kerusakan | Quantity | | | | | | Total | Density (%) | Deduct Value |
| 11M | 6,40 | 4,8 | | | | | 11,20 | 3,20 | 20 |
| 15M | 7,20 | 4,95 | 2,38 | | | | 14,53 | 4,15 | 20 |
| Total deduct value (TDV) | | | | 40 | | | PCI = 100 – 30 = 70 | | |
| Correct Deduct Value (CDV) | | | | 30 | | | Rating : <i>Very Good</i> | | |



Gambar L.43.1 Grafik *Deduct Value* Tambalan



Gambar L.43.2 Retak Memanjang dan Retak Melintang

Dalam persamaan 3.3 ini digunakan nilai HDV_i tertinggi yaitu 20


$$M_i = 1 + (9/98) \times (100 - 20)$$

= 8,53 > 2, dimana 2 adalah nilai pengurang

Nilai yang lebih besar dari 2 adalah (20,20) karena semua lebih dari 2 maka, semua nilai tersebut datanya diperhitungkan.

Tabel L.43.2 Perhitungan CDV

| No. | Deduct Value | | | | | | Total DV | q | CDV |
|-----|--------------|----|--|--|--|--|----------|---|-----|
| 1 | 20 | 20 | | | | | 40 | 2 | 30 |
| 2 | 20 | 2 | | | | | 22 | 1 | 22 |



Gambar L.43.3 Grafik Hubungan antara TDV dan CDV

$CDV_{Max} : 30$

$PCIs = 100 - CDV_{Max}$

$= 100 - 30$


$= 70$

Lampiran 44

Unit Sampel 44 : STA 33+300 – 33+400 Jl. Raya Dumaja-Jl. Raya Tanah Merah

Tabel L.44.1 Perhitungan Data Sampel 44 : STA 33+300 – 33+400


| Formulir Survei Kondisi Perkerasan Jalan | | | | | | | | | | |
|---|----------|---|--|----|----------------------|--|--|----------------------|-------------|--------------|
| Lokasi : JL.Raya Dumajah - JL. Raya Tanah Merah | | | | | STA: 33+300 - 33+400 | | | No. Sample : 44 | | |
| Tipe Kerusakan | | | | | | | | Sketsa | | |
| 1. Retak kulit buaya (m ²) | 10 | Sungkur (m ²) | | | | | | | | |
| 2. Kegemukan (m ²) | 11 | Tambalan (m ²) | | | | | | | | |
| 3. Retak blok (m ²) | 12 | Agregat licin (m) | | | | | | | | |
| 4. Keriting (m ²) | 13 | Retak refleksi sambungan (m ²) | | | | | | | | |
| 5. Ambblas (m ²) | 14 | Jalur/bahu jalan turun (m) | | | | | | | | |
| 6. Retak pinggir (m) | 15 | Retak memanjang & melintang (m) | | | | | | | | |
| 7. Lubang (m ²) | 16 | Retak slip (m ²) | | | | | | | | |
| 8. alur (m ²) | 17 | Pengembangan (m ²) | | | | | | | | |
| 9. Benjol dan turun (m ²) | 18 | Pelapukan & butiran lepas (m ²) | | | | | | | | |
| Tipe Kerusakan | Quantity | | | | | | | Total | Density (%) | Deduct Value |
| 7M | 0,18 | | | | | | | 0,18 | 0,05 | 22 |
| 15M | 3,62 | 4,15 | | | | | | 7,77 | 2,22 | 15 |
| 18M | 6,53 | 8,06 | | | | | | 14,59 | 4,17 | 14 |
| Total deduct value (TDV) | | | | 51 | | | | PCI = 100 – 22 = 69 | | |
| Correct Deduct Value (CDV) | | | | 31 | | | | Rating : <i>Good</i> | | |



Gambar L.44.1 Grafik *Deduct Value* Lubang



Gambar L.44.2 Retak Memanjang dan Retak Melintang



Gambar 1.44.3 Grafik *Deduct Value* Pelepasan Butiran

Dalam persamaan 3.3 ini digunakan nilai $HDVi$ tertinggi yaitu 22


$$Mi = 1 + (9/98) \times (100 - 22)$$

= 8,16 > 2, dimana 2 adalah nilai pengurang

Nilai yang lebih besar dari 2 adalah (22,15,14) karena semua lebih dari 2 maka, semua nilai tersebut datanya diperhitungkan.

Tabel 1.44.2 Perhitungan CDV

| No. | <i>Deduct Value</i> | | | | | <i>Total DV</i> | <i>q</i> | <i>CDV</i> |
|-----|---------------------|----|----|--|--|-----------------|----------|------------|
| 1 | 22 | 15 | 14 | | | 51 | 3 | 31 |
| 2 | 22 | 15 | 2 | | | 39 | 2 | 29 |
| 3 | 22 | 2 | 2 | | | 26 | 1 | 26 |

**Gambar 1.44.4** Grafik Hubungan antara TDV dan CDV

$CDV_{Max} : 31$

$PCIs = 100 - CDV_{Max}$

$= 100 - 31$


$= 69$

Lampiran 45


Unit Sampel 45 : STA 33+400 – 33+500 Jl. Raya Dumaja-Jl. Raya Tanah Merah

Tabel L.45.1 Perhitungan Data Sampel 45 : STA 33+400 – 33+500

| Formulir Survei Kondisi Perkerasan Jalan | | | | | | | | | |
|---|----------|---|------|----|----------------------|--|----------------------|-------------|--------------|
| Lokasi : JL.Raya Dumajah - JL. Raya Tanah Merah | | | | | STA: 33+400 - 33+500 | | No. Sample : 45 | | |
| Tipe Kerusakan | | | | | Sketsa | | | | |
| 1. Retak kulit buaya (m ²) | 10 | Sungkur (m ²) | | | | | | | |
| 2. Kegemukan (m ²) | 11 | Tambalan (m ²) | | | | | | | |
| 3. Retak blok (m ²) | 12 | Agregat licin (m) | | | | | | | |
| 4. Keriting (m ²) | 13 | Retak refleksi sambungan (m ²) | | | | | | | |
| 5. Amblas (m ²) | 14 | Jalur/bahu jalan turun (m) | | | | | | | |
| 6. Retak pinggir (m) | 15 | Retak memanjang & melintang (m) | | | | | | | |
| 7. Lubang (m ²) | 16 | Retak slip (m ²) | | | | | | | |
| 8. alur (m ²) | 17 | Pengembangan (m ²) | | | | | | | |
| 9. Benjol dan turun (m ²) | 18 | Pelapukan & butiran lepas (m ²) | | | | | | | |
| Tipe Kerusakan | Quantity | | | | | | Total | Density (%) | Deduct Value |
| 7M | 0,14 | | | | | | 0,14 | 0,04 | 20 |
| 11M | 9,00 | 4,00 | 3,50 | | | | 16,50 | 4,71 | 22 |
| Total deduct value (TDV) | | | | 42 | | | PCI = 100 – 30 = 70 | | |
| Correct Deduct Value (CDV) | | | | 30 | | | Rating : <i>Good</i> | | |



Gambar L.45.1 Grafik *Deduct Value* Lubang



Gambar L.45.3 Grafik Hubungan antara TDV dan CDV

$CDV_{Max} : 30$

$PCIs = 100 - CDV_{Max}$

$= 100 - 30$


$= 70$

Lampiran 46


Unit Sampel 46 : STA 33+500 – 33+600 Jl. Raya Dumaja-Jl. Raya Tanah Merah

Tabel L.46.1 Perhitungan Data Sampel 46 : STA 33+500 – 33+600

| Formulir Survei Kondisi Perkerasan Jalan | | | | | | | | | |
|---|----------|---|----|--|----------------------|--|----------------------|-----------------|--------------|
| Lokasi : JL.Raya Dumajah - JL. Raya Tanah Merah | | | | | STA: 33+500 - 33+600 | | | No. Sample : 46 | |
| Tipe Kerusakan | | | | | | | Sketsa | | |
| 1. Retak kulit buaya (m ²) | 10 | Sungkur (m ²) | | | | | | | |
| 2. Kegemukan (m ²) | 11 | Tambalan (m ²) | | | | | | | |
| 3. Retak blok (m ²) | 12 | Agregat licin (m) | | | | | | | |
| 4. Keriting (m ²) | 13 | Retak refleksi sambungan (m ²) | | | | | | | |
| 5. Ambblas (m ²) | 14 | Jalur/bahu jalan turun (m) | | | | | | | |
| 6. Retak pinggir (m) | 15 | Retak memanjang & melintang (m) | | | | | | | |
| 7. Lubang (m ²) | 16 | Retak slip (m ²) | | | | | | | |
| 8. alur (m ²) | 17 | Pengembangan (m ²) | | | | | | | |
| 9. Benjol dan turun (m ²) | 18 | Pelapukan & butiran lepas (m ²) | | | | | | | |
| Tipe Kerusakan | Quantity | | | | | | Total | Density (%) | Deduct Value |
| 11M | 6,25 | 9,20 | | | | | 15,45 | 4,41 | 21 |
| 15H | 8,30 | | | | | | 8,30 | 2,37 | 30 |
| Total deduct value (TDV) | | | 51 | | | | PCI = 100 – 38 = 62 | | |
| Correct Deduct Value (CDV) | | | 38 | | | | Rating : <i>Good</i> | | |



Gambar L.46.1 Grafik *Deduct Value* Tambalan



Gambar L.46.3 Grafik Hubungan antara TDV dan CDV


$$\begin{aligned}
 CDV_{Max} &: 38 \\
 PCIs &= 100 - CDV_{Max} \\
 &= 100 - 38 \\
 &= 62
 \end{aligned}$$

Lampiran 47


Unit Sampel 47 : STA 33+600 – 33+700 Jl. Raya Dumaja-Jl. Raya Tanah Merah

Tabel L.47.1 Perhitungan Data Sampel 47 : STA 33+600 – 33+700


| Formulir Survei Kondisi Perkerasan Jalan | | | | | | | | | | |
|---|----------|---|--|--|----------------------|--|-----------------|----------------------|--------------|--|
| Lokasi : JL.Raya Dumajah - JL. Raya Tanah Merah | | | | | STA: 33+600 - 33+700 | | No. Sample : 47 | | | |
| Tipe Kerusakan | | | | | | | Sketsa | | | |
| 1. Retak kulit buaya (m ²) | 10 | Sungkur (m ²) | | | | | | | | |
| 2. Kegemukan (m ²) | 11 | Tambalan (m ²) | | | | | | | | |
| 3. Retak blok (m ²) | 12 | Agregat licin (m) | | | | | | | | |
| 4. Keriting (m ²) | 13 | Retak refleksi sambungan (m ²) | | | | | | | | |
| 5. Ambblas (m ²) | 14 | Jalur/bahu jalan turun (m) | | | | | | | | |
| 6. Retak pinggir (m) | 15 | Retak memanjang & melintang (m) | | | | | | | | |
| 7. Lubang (m ²) | 16 | Retak slip (m ²) | | | | | | | | |
| 8. alur (m ²) | 17 | Pengembangan (m ²) | | | | | | | | |
| 9. Benjol dan turun (m ²) | 18 | Pelapukan & butiran lepas (m ²) | | | | | | | | |
| Tipe Kerusakan | Quantity | | | | | | Total | Density (%) | Deduct Value | |
| 1M | 5,75 | | | | | | 5,75 | 1,64 | 26 | |
| 7L | 0,06 | 0,07 | | | | | 0,13 | 0,04 | 10 | |
| 18H | 14,53 | | | | | | 14,53 | 4,15 | 28 | |
| Total deduct value (TDV) | | 64 | | | | | | PCI = 100 - 40 = 60 | | |
| Correct Deduct Value (CDV) | | 40 | | | | | | Rating : <i>Good</i> | | |



Gambar L.47.1 Deduct Value Retak Kulit Buaya



Gambar L.47.2 Grafik *Deduct Value* Lubang



Gambar L.47.3 Grafik *Deduct Value* Pelepasan Butiran

Dalam persamaan 3.3 ini digunakan nilai HDV_i tertinggi yaitu 28


$$M_i = 1 + (9/98) \times (100 - 28)$$

= 7,61 > 2, dimana 2 adalah nilai pengurang

Nilai yang lebih besar dari 2 adalah (28,26,10) karena semua lebih dari 2 maka, semua nilai tersebut datanya diperhitungkan.

Tabel L.47.2 Perhitungan CDV

| No. | <i>Deduct Value</i> | | | | | <i>Total DV</i> | q | <i>CDV</i> |
|-----|---------------------|----|----|--|--|-----------------|---|------------|
| 1 | 28 | 26 | 10 | | | 64 | 3 | 40 |
| 2 | 28 | 26 | 2 | | | 56 | 2 | 40 |
| 3 | 28 | 2 | 2 | | | 32 | 1 | 32 |



Gambar L.47.4 Grafik Hubungan antara TDV dan CDV

$CDV_{Max} : 40$

$PCIs = 100 - CDV_{Max}$

$= 100 - 40$


$= 60$

Lampiran 48


Unit Sampel 48 : STA 33+700 – 33+800 Jl. Raya Dumaja-Jl. Raya Tanah Merah

Tabel L.48.1 Perhitungan Data Sampel 48 : STA 33+700 – 33+800

| Formulir Survei Kondisi Perkerasan Jalan | | | | | | | | | |
|---|----------|---|----|--|----------------------|--|---------------------|-------------|--------------|
| Lokasi : JL.Raya Dumajah - JL. Raya Tanah Merah | | | | | STA: 33+700 - 33+800 | | No. Sample : 48 | | |
| Tipe Kerusakan | | | | | | | Sketsa | | |
| 1. Retak kulit buaya (m ²) | 10 | Sungkur (m ²) | | | | | | | |
| 2. Kegemukan (m ²) | 11 | Tambalan (m ²) | | | | | | | |
| 3. Retak blok (m ²) | 12 | Agregat licin (m) | | | | | | | |
| 4. Keriting (m ²) | 13 | Retak refleksi sambungan (m ²) | | | | | | | |
| 5. Ambblas (m ²) | 14 | Jalur/bahu jalan turun (m) | | | | | | | |
| 6. Retak pinggir (m) | 15 | Retak memanjang & melintang (m) | | | | | | | |
| 7. Lubang (m ²) | 16 | Retak slip (m ²) | | | | | | | |
| 8. alur (m ²) | 17 | Pengembangan (m ²) | | | | | | | |
| 9. Benjol dan turun (m ²) | 18 | Pelapukan & butiran lepas (m ²) | | | | | | | |
| Tipe Kerusakan | Quantity | | | | | | Total | Density (%) | Deduct Value |
| 7M | 0,09 | 0,05 | | | | | 0,14 | 0,04 | 19 |
| 7H | 0,21 | | | | | | 0,21 | 0,06 | 44 |
| 11M | 5,20 | | | | | | 5,20 | 1,49 | 11 |
| Total deduct value (TDV) | | | 74 | | | | PCI = 100 – 48 = 52 | | |
| Correct Deduct Value (CDV) | | | 48 | | | | Rating : Fair | | |



Gambar L.48.1 Grafik *Deduct Value* Lubang



Gambar L.48.2 Grafik *Deduct Value* Tambalan

Dalam persamaan 3.3 ini digunakan nilai $HDVi$ tertinggi yaitu 44


$$Mi = 1 + (9/98) \times (100 - 44)$$

$$= 6,14 > 2, \text{ dimana } 2 \text{ adalah nilai pengurang}$$

Nilai yang lebih besar dari 2 adalah (44,19,11) karena semua lebih dari 2 maka, semua nilai tersebut datanya diperhitungkan.

Tabel L.48.2 Perhitungan CDV

| No. | <i>Deduct Value</i> | | | | | <i>Total DV</i> | q | <i>CDV</i> |
|-----|---------------------|----|----|--|--|-----------------|----------|------------|
| 1 | 44 | 19 | 11 | | | 74 | 3 | 47 |
| 2 | 44 | 19 | 2 | | | 65 | 2 | 45 |
| 3 | 44 | 2 | 2 | | | 48 | 1 | 48 |



Gambar L.48.3 Grafik Hubungan antara TDV dan CDV

$CDV_{Max} : 47$

$PCIs = 100 - CDV_{Max}$

$= 100 - 47$


$= 52$

Lampiran 49


Unit Sampel 49 : STA 33+800 – 33+900 Jl. Raya Dumaja-Jl. Raya Tanah Merah

Tabel L.49.1 Perhitungan Data Sampel 49 : STA 33+800 – 33+900


| Formulir Survei Kondisi Perkerasan Jalan | | | | | | | | | |
|---|----------|---|--|----------------------|--|---------------------|-------|-------------|--------------|
| Lokasi : JL.Raya Dumajah - JL. Raya Tanah Merah | | | | STA: 33+800 - 33+900 | | No. Sample : 49 | | | |
| Tipe Kerusakan | | | | | | Sketsa | | | |
| 1. Retak kulit buaya (m ²) | 10 | Sungkur (m ²) | | | | | | | |
| 2. Kegemukan (m ²) | 11 | Tambalan (m ²) | | | | | | | |
| 3. Retak blok (m ²) | 12 | Agregat licin (m) | | | | | | | |
| 4. Keriting (m ²) | 13 | Retak refleksi sambungan (m ²) | | | | | | | |
| 5. Amblas (m ²) | 14 | Jalur/bahu jalan turun (m) | | | | | | | |
| 6. Retak pinggir (m) | 15 | Retak memanjang & melintang (m) | | | | | | | |
| 7. Lubang (m ²) | 16 | Retak slip (m ²) | | | | | | | |
| 8. alur (m ²) | 17 | Pengembangan (m ²) | | | | | | | |
| 9. Benjol dan turun (m ²) | 18 | Pelapukan & butiran lepas (m ²) | | | | | | | |
| Tipe Kerusakan | Quantity | | | | | | Total | Density (%) | Deduct Value |
| 1M | 2,15 | 2,70 | | | | | 4,85 | 1,39 | 25 |
| 11M | 13,97 | 0,26 | | | | | 14,23 | 4,07 | 20 |
| 18H | 24,00 | 0,45 | | | | | 24,45 | 6,99 | 35 |
| Total deduct value (TDV) | | 80 | | | | PCI = 100 – 50 = 50 | | | |
| Correct Deduct Value (CDV) | | 49 | | | | Rating : Fair | | | |



Gambar L.49.1 Deduct Value Retak Kulit Buaya



Gambar L.49.2 Grafik *Deduct Value* Tambalan



Gambar L.49.3 Grafik *Deduct Value* Pelepasan Butiran

Dalam persamaan 3.3 ini digunakan nilai HDV_i tertinggi yaitu 35


$$M_i = 1 + (9/98) \times (100 - 35)$$

= 6,97 > 2, dimana 2 adalah nilai pengurang

Nilai yang lebih besar dari 2 adalah (35,25,20) karena semua lebih dari 2 maka, semua nilai tersebut datanya diperhitungkan.

Tabel L.49.2 Perhitungan CDV

| No. | <i>Deduct Value</i> | | | | | <i>Total DV</i> | q | <i>CDV</i> |
|-----|---------------------|----|----|--|--|-----------------|---|------------|
| 1 | 35 | 25 | 20 | | | 80 | 3 | 49 |
| 2 | 35 | 25 | 2 | | | 62 | 2 | 45 |
| 3 | 35 | 2 | 2 | | | 39 | 1 | 39 |



Gambar L.49.4 Grafik Hubungan antara TDV dan CDV

$CDV_{Max} : 49$

$PCIs = 100 - CDV_{Max}$

$= 100 - 49$


$= 51$

Lampiran 50


Unit Sampel 50 : STA 33+900 – 34+000 Jl. Raya Dumaja-Jl. Raya Tanah Merah

Tabel L.50.1 Perhitungan Data Sampel 50 : STA 33+900 – 34+000


| Formulir Survei Kondisi Perkerasan Jalan | | | | | | | | | |
|---|----------|---|------|----|----------------------|--|---------------------|-------------|--------------|
| Lokasi : JL.Raya Dumajah - JL. Raya Tanah Merah | | | | | STA: 33+900 - 34+000 | | No. Sample : 50 | | |
| Tipe Kerusakan | | | | | | | Sketsa | | |
| 1. Retak kulit buaya (m ²) | 10 | Sungkur (m ²) | | | | | | | |
| 2. Kegemukan (m ²) | 11 | Tambalan (m ²) | | | | | | | |
| 3. Retak blok (m ²) | 12 | Agregat licin (m) | | | | | | | |
| 4. Keriting (m ²) | 13 | Retak refleksi sambungan (m ²) | | | | | | | |
| 5. Ambblas (m ²) | 14 | Jalur/bahu jalan turun (m) | | | | | | | |
| 6. Retak pinggir (m) | 15 | Retak memanjang & melintang (m) | | | | | | | |
| 7. Lubang (m ²) | 16 | Retak slip (m ²) | | | | | | | |
| 8. alur (m ²) | 17 | Pengembangan (m ²) | | | | | | | |
| 9. Benjol dan turun (m ²) | 18 | Pelapukan & butiran lepas (m ²) | | | | | | | |
| Tipe Kerusakan | Quantity | | | | | | Total | Density (%) | Deduct Value |
| 7H | 0,25 | | | | | | 0,25 | 0,07 | 48 |
| 11M | 13,80 | 10,50 | 1,44 | | | | 25,74 | 7,35 | 28 |
| 18M | 3,60 | 9,00 | | | | | 12,60 | 3,60 | 13 |
| Total deduct value (TDV) | | | | 89 | | | PCI = 100 – 57 = 43 | | |
| Correct Deduct Value (CDV) | | | | 57 | | | Rating : Fair | | |



Gambar L.50.1 Grafik *Deduct Value* Lubang



Gambar L.50.2 Grafik *Deduct Value* Tambalan



Gambar L.50.3 Grafik *Deduct Value* Pelepasan Butiran

Dalam persamaan 3.3 ini digunakan nilai HDV_i tertinggi yaitu 48


$$Mi = 1 + (9/98) \times (100 - 48)$$

= 5,78 > 2, dimana 2 adalah nilai pengurang

Nilai yang lebih besar dari 2 adalah (48,28,13) karena semua lebih dari 2 maka, semua nilai tersebut datanya diperhitungkan.

Tabel L.50.2 Perhitungan CDV

| No. | <i>Deduct Value</i> | | | | | <i>Total DV</i> | q | <i>CDV</i> |
|-----|---------------------|----|----|--|--|-----------------|---|------------|
| 1 | 48 | 28 | 13 | | | 89 | 3 | 57 |
| 2 | 48 | 28 | 2 | | | 78 | 2 | 56 |
| 3 | 48 | 2 | 2 | | | 52 | 1 | 52 |



Gambar L.50.4 Grafik Hubungan antara TDV dan CDV


$$\begin{aligned}
 CDV \text{ Max} &: 57 \\
 PCIs &= 100 - CDV \text{ Max} \\
 &= 100 - 57 \\
 &= 43
 \end{aligned}$$

Lampiran 51


Unit Sampel 51 : STA 33+000 – 34+100 Jl. Raya Dumaja-Jl. Raya Tanah Merah

Tabel L.51.1 Perhitungan Data Sampel 51 : STA 33+000 – 34+100


| Formulir Survei Kondisi Perkerasan Jalan | | | | | | | | | |
|---|----------|---|--|----------------------|--|----------------------|-------|-------------|--------------|
| Lokasi : JL.Raya Dumajah - JL. Raya Tanah Merah | | | | STA: 34+000 - 34+100 | | No. Sample : 51 | | | |
| Tipe Kerusakan | | | | | | Sketsa | | | |
| 1. Retak kulit buaya (m ²) | 10 | Sungkur (m ²) | | | | | | | |
| 2. Kegemukan (m ²) | 11 | Tambalan (m ²) | | | | | | | |
| 3. Retak blok (m ²) | 12 | Agregat licin (m) | | | | | | | |
| 4. Keriting (m ²) | 13 | Retak refleksi sambungan (m ²) | | | | | | | |
| 5. Amblas (m ²) | 14 | Jalur/bahu jalan turun (m) | | | | | | | |
| 6. Retak pinggir (m) | 15 | Retak memanjang & melintang (m) | | | | | | | |
| 7. Lubang (m ²) | 16 | Retak slip (m ²) | | | | | | | |
| 8. alur (m ²) | 17 | Pengembangan (m ²) | | | | | | | |
| 9. Benjol dan turun (m ²) | 18 | Pelapukan & butiran lepas (m ²) | | | | | | | |
| Tipe Kerusakan | Quantity | | | | | | Total | Density (%) | Deduct Value |
| 11M | 8,00 | 6,00 | | | | | 14,00 | 4,00 | 20 |
| 15M | 2,40 | | | | | | 2,40 | 0,69 | 5 |
| 18H | 8,45 | 0,47 | | | | | 8,92 | 2,55 | 22 |
| Total deduct value (TDV) | | 47 | | | | PCI = 100 – 32 = 68 | | | |
| Correct Deduct Value (CDV) | | 32 | | | | Rating : <i>Good</i> | | | |



Gambar L.51.1 Grafik *Deduct Value* Tambalan



Gambar L.51.2 Retak Memanjang dan Retak Melintang



Gambar L.51.3 Grafik *Deduct Value* Pelepasan Butiran

Dalam persamaan 3.3 ini digunakan nilai *HDVi* tertinggi yaitu 22


$$Mi = 1 + (9/98) \times (100 - 22)$$

= 8,16 > 2, dimana 2 adalah nilai pengurang

Nilai yang lebih besar dari 2 adalah (22,20,5) karena semua lebih dari 2 maka, semua nilai tersebut datanya diperhitungkan.

Tabel L.51.2 Perhitungan CDV

| No. | <i>Deduct Value</i> | | | | | <i>Total DV</i> | q | <i>CDV</i> |
|-----|---------------------|----|---|--|--|-----------------|---|------------|
| 1 | 22 | 20 | 5 | | | 47 | 3 | 29 |
| 2 | 22 | 20 | 2 | | | 44 | 2 | 32 |
| 3 | 22 | 2 | 2 | | | 26 | 1 | 26 |



Gambar L.51.4 Grafik Hubungan antara TDV dan CDV

$CDV_{Max} : 32$

$PCIs = 100 - CDV_{Max}$

$= 100 - 32$


$= 68$

Lampiran 52


Unit Sampel 52 : STA 34+100 – 34+200 Jl. Raya Dumaja-Jl. Raya Tanah Merah

Tabel L.52.1 Perhitungan Data Sampel 52 : STA 34+100 – 34+200

| Formulir Survei Kondisi Perkerasan Jalan | | | | | | | | | |
|---|----------|---|------|------|----------------------|--|----------------------|-------------|--------------|
| Lokasi : JL.Raya Dumajah - JL. Raya Tanah Merah | | | | | STA: 34+100 – 34+200 | | No. Sample : 52 | | |
| Tipe Kerusakan | | | | | | | Sketsa | | |
| 1. Retak kulit buaya (m ²) | 10 | Sungkur (m ²) | | | | | | | |
| 2. Kegemukan (m ²) | 11 | Tambalan (m ²) | | | | | | | |
| 3. Retak blok (m ²) | 12 | Agregat licin (m) | | | | | | | |
| 4. Keriting (m ²) | 13 | Retak refleksi sambungan (m ²) | | | | | | | |
| 5. Amblas (m ²) | 14 | Jalur/bahu jalan turun (m) | | | | | | | |
| 6. Retak pinggir (m) | 15 | Retak memanjang & melintang (m) | | | | | | | |
| 7. Lubang (m ²) | 16 | Retak slip (m ²) | | | | | | | |
| 8. alur (m ²) | 17 | Pengembangan (m ²) | | | | | | | |
| 9. Benjol dan turun (m ²) | 18 | Pelapukan & butiran lepas (m ²) | | | | | | | |
| Type Kerusakan | Quantity | | | | | | Total | Density (%) | Deduct Value |
| 7M | 0,08 | 0,13 | 0,18 | | | | 0,39 | 0,11 | 35 |
| 11M | 0,91 | 8,27 | 3,52 | 3,30 | 22,44 | | 38,45 | 10,98 | 32 |
| 15H | 8,00 | | | | | | 8,00 | 2,29 | 30 |
| Total deduct value (TDV) | | | | 103 | | | PCI = 100 – 61 = 39 | | |
| Correct Deduct Value (CDV) | | | | 61 | | | Rating : <i>Poor</i> | | |



Gambar L.52.1 Grafik *Deduct Value* Lubang



Gambar L.52.2 Grafik *Deduct Value* Tambalan



Gambar L.52.3 Retak Memanjang dan Retak Melintang

Dalam persamaan 3.3 ini digunakan nilai HDV_i tertinggi yaitu 35


$$M_i = 1 + (9/98) \times (100 - 35)$$

= 6,97 > 2, dimana 2 adalah nilai pengurang

Nilai yang lebih besar dari 2 adalah (35,32,30) karena semua lebih dari 2 maka, semua nilai tersebut datanya diperhitungkan.

Tabel L.52.2 Perhitungan CDV

| No. | <i>Deduct Value</i> | | | | | <i>Total DV</i> | q | <i>CDV</i> |
|-----|---------------------|----|----|--|--|-----------------|---|------------|
| 1 | 35 | 32 | 30 | | | 97 | 3 | 61 |
| 2 | 35 | 32 | 2 | | | 69 | 2 | 50 |
| 3 | 35 | 2 | 2 | | | 39 | 1 | 39 |



Gambar L.52.4 Grafik Hubungan antara TDV dan CDV


$$\begin{aligned}
 CDV_{Max} &: 61 \\
 PCIs &= 100 - CDV_{Max} \\
 &= 100 - 61 \\
 &= 39
 \end{aligned}$$

Lampiran 53


Unit Sampel 53 : STA 34+200 – 34+300 Jl. Raya Dumaja-Jl. Raya Tanah Merah

Tabel L.53.1 Perhitungan Data Sampel 53 : STA 34+200 – 34+300

| Formulir Survei Kondisi Perkerasan Jalan | | | | | | | | | |
|---|----------|---|------|------|----------------------|--|---------------------|-------------|--------------|
| Lokasi : JL.Raya Dumajah - JL. Raya Tanah Merah | | | | | STA: 34+200 – 34+300 | | No. Sample : 53 | | |
| Tipe Kerusakan | | | | | | | Sketsa | | |
| 1. Retak kulit buaya (m ²) | 10 | Sungkur (m ²) | | | | | | | |
| 2. Kegemukan (m ²) | 11 | Tambalan (m ²) | | | | | | | |
| 3. Retak blok (m ²) | 12 | Agregat licin (m) | | | | | | | |
| 4. Keriting (m ²) | 13 | Retak refleksi sambungan (m ²) | | | | | | | |
| 5. Amblas (m ²) | 14 | Jalur/bahu jalan turun (m) | | | | | | | |
| 6. Retak pinggir (m) | 15 | Retak memanjang & melintang (m) | | | | | | | |
| 7. Lubang (m ²) | 16 | Retak slip (m ²) | | | | | | | |
| 8. alur (m ²) | 17 | Pengembangan (m ²) | | | | | | | |
| 9. Benjol dan turun (m ²) | 18 | Pelapukan & butiran lepas (m ²) | | | | | | | |
| Tipe Kerusakan | Quantity | | | | | | Total | Density (%) | Deduct Value |
| 7M | 0,14 | 0,16 | 0,29 | 0,14 | | | 0,73 | 0,21 | 50 |
| 11M | 5,60 | | | | | | 5,60 | 1,60 | 12 |
| Total deduct value (TDV) | | | | 62 | | | PCI = 100 – 52 = 48 | | |
| Correct Deduct Value (CDV) | | | | 52 | | | Rating : Fair | | |



Gambar L.53.1 Grafik *Deduct Value* Lubang



Gambar L.53.3 Grafik Hubungan antara TDV dan CDV

$CDV_{Max} : 52$

$PCIs = 100 - CDV_{Max}$

$= 100 - 52$


$= 48$

Lampiran 54


Unit Sampel 54 : STA 34+300 – 34+400 Jl. Raya Dumaja-Jl. Raya Tanah Merah

Tabel L.54.1 Perhitungan Data Sampel 54 : STA 34+300 – 34+400

| Formulir Survei Kondisi Perkerasan Jalan | | | | | | | | | |
|---|----------|---|------|--|----------------------|--|---------------------|-------------|--------------|
| Lokasi : JL.Raya Dumajah - JL. Raya Tanah Merah | | | | | STA: 34+300 – 34+400 | | No. Sample : 54 | | |
| Tipe Kerusakan | | | | | | | Sketsa | | |
| 1. Retak kulit buaya (m ²) | 10 | Sungkur (m ²) | | | | | | | |
| 2. Kegemukan (m ²) | 11 | Tambalan (m ²) | | | | | | | |
| 3. Retak blok (m ²) | 12 | Agregat licin (m) | | | | | | | |
| 4. Keriting (m ²) | 13 | Retak refleksi sambungan (m ²) | | | | | | | |
| 5. Ambblas (m ²) | 14 | Jalur/bahu jalan turun (m) | | | | | | | |
| 6. Retak pinggir (m) | 15 | Retak memanjang & melintang (m) | | | | | | | |
| 7. Lubang (m ²) | 16 | Retak slip (m ²) | | | | | | | |
| 8. alur (m ²) | 17 | Pengembangan (m ²) | | | | | | | |
| 9. Benjol dan turun (m ²) | 18 | Pelapukan & butiran lepas (m ²) | | | | | | | |
| Type Kerusakan | Quantity | | | | | | Total | Density (%) | Deduct Value |
| 7M | 0,15 | 0,08 | 0,10 | | | | 0,32 | 0,09 | 32 |
| 11M | 9,00 | 15,00 | | | | | 24,00 | 6,86 | 26 |
| Total deduct value (TDV) | | | 58 | | | | PCI = 100 – 42 = 58 | | |
| Correct Deduct Value (CDV) | | | 42 | | | | Rating : Fair | | |



Gambar L.54.1 Grafik *Deduct Value* Lubang



Gambar L.54.3 Grafik Hubungan antara TDV dan CDV


$$\begin{aligned}
 CDV \text{ Max} &: 42 \\
 PCIs &= 100 - CDV \text{ Max} \\
 &= 100 - 42 \\
 &= 58
 \end{aligned}$$

Lampiran 55


Unit Sampel 55 : STA 34+400 – 34+500 Jl. Raya Dumaja-Jl. Raya Tanah Merah

Tabel L.55.1 Perhitungan Data Sampel 55 : STA 34+400 – 34+500

| Formulir Survei Kondisi Perkerasan Jalan | | | | | | | | | |
|---|----------|---|------|------|----------------------|--|---------------------|-------------|--------------|
| Lokasi : JL.Raya Dumajah - JL. Raya Tanah Merah | | | | | STA: 34+400 – 34+500 | | No. Sample : 55 | | |
| Tipe Kerusakan | | | | | | | Sketsa | | |
| 1. Retak kulit buaya (m ²) | 10 | Sungkur (m ²) | | | | | | | |
| 2. Kegemukan (m ²) | 11 | Tambalan (m ²) | | | | | | | |
| 3. Retak blok (m ²) | 12 | Agregat licin (m) | | | | | | | |
| 4. Keriting (m ²) | 13 | Retak refleksi sambungan (m ²) | | | | | | | |
| 5. Amblas (m ²) | 14 | Jalur/bahu jalan turun (m) | | | | | | | |
| 6. Retak pinggir (m) | 15 | Retak memanjang & melintang (m) | | | | | | | |
| 7. Lubang (m ²) | 16 | Retak slip (m ²) | | | | | | | |
| 8. alur (m ²) | 17 | Pengembangan (m ²) | | | | | | | |
| 9. Benjol dan turun (m ²) | 18 | Pelapukan & butiran lepas (m ²) | | | | | | | |
| Tipe Kerusakan | Quantity | | | | | | Total | Density (%) | Deduct Value |
| 1M | 4,43 | 4,40 | | | | | 8,83 | 2,52 | 32 |
| 11M | 9,00 | 11,16 | 7,50 | 8,25 | | | 35,91 | 10,26 | 32 |
| Total deduct value (TDV) | | | 64 | | | | PCI = 100 – 46 = 54 | | |
| Correct Deduct Value (CDV) | | | 46 | | | | Rating : Fair | | |



Gambar L.55.1 Deduct Value Retak Kulit Buaya



Gambar L.55.3 Grafik Hubungan antara TDV dan CDV

$CDV_{Max} : 46$

$PCIs = 100 - CDV_{Max}$

$= 100 - 45$


$= 54$

Lampiran 56

Unit Sampel 56 : STA 34+500 – 34+600 Jl. Raya Dumaja-Jl. Raya Tanah Merah

Tabel L.56.1 Perhitungan Data Sampel 56 : STA 34+500 – 34+600


| Formulir Survei Kondisi Perkerasan Jalan | | | | | | | | | | |
|---|----------|---|--|--|----------------------|--|-----------------|---------------------|--------------|--|
| Lokasi : JL.Raya Dumajah - JL. Raya Tanah Merah | | | | | STA: 34+500 – 34+600 | | No. Sample : 56 | | | |
| Tipe Kerusakan | | | | | | | Sketsa | | | |
| 1. Retak kulit buaya (m ²) | 10 | Sungkur (m ²) | | | | | | | | |
| 2. Kegemukan (m ²) | 11 | Tambalan (m ²) | | | | | | | | |
| 3. Retak blok (m ²) | 12 | Agregat licin (m) | | | | | | | | |
| 4. Keriting (m ²) | 13 | Retak refleksi sambungan (m ²) | | | | | | | | |
| 5. Ambblas (m ²) | 14 | Jalur/bahu jalan turun (m) | | | | | | | | |
| 6. Retak pinggir (m) | 15 | Retak memanjang & melintang (m) | | | | | | | | |
| 7. Lubang (m ²) | 16 | Retak slip (m ²) | | | | | | | | |
| 8. alur (m ²) | 17 | Pengembangan (m ²) | | | | | | | | |
| 9. Benjol dan turun (m ²) | 18 | Pelapukan & butiran lepas (m ²) | | | | | | | | |
| Tipe Kerusakan | Quantity | | | | | | Total | Density (%) | Deduct Value | |
| 7L | 0,11 | 0,09 | | | | | 0,20 | 0,06 | 15 | |
| 7M | 0,22 | | | | | | 0,22 | 0,06 | 25 | |
| 15M | 2,68 | | | | | | 2,68 | 0,77 | 8 | |
| 18H | 18,75 | | | | | | 18,75 | 5,36 | 32 | |
| Total deduct value (TDV) | | 80 | | | | | | PCI = 100 - 47 = 53 | | |
| Correct Deduct Value (CDV) | | 47 | | | | | | Rating : Fair | | |



Gambar L.56.1 Grafik *Deduct Value* Lubang



Gambar L.56.2 Retak Memanjang dan Retak Melintang



Gambar L.56.3 Grafik *Deduct Value* Pelepasan Butiran

Dalam persamaan 3.3 ini digunakan nilai *HDVi* tertinggi yaitu 32


$$Mi = 1 + (9/98) \times (100 - 32)$$

= 7,24 > 2, dimana 2 adalah nilai pengurang

Nilai yang lebih besar dari 2 adalah (32,25,15,8) karena semua lebih dari 2 maka, semua nilai tersebut datanya diperhitungkan.

Tabel L.56.2 Perhitungan CDV

| No. | <i>Deduct Value</i> | | | | | <i>Total DV</i> | <i>q</i> | <i>CDV</i> |
|-----|---------------------|----|----|---|--|-----------------|----------|------------|
| 1 | 32 | 25 | 15 | 8 | | 80 | 4 | 45 |
| 2 | 32 | 25 | 15 | 2 | | 74 | 3 | 47 |
| 3 | 32 | 25 | 2 | 2 | | 61 | 2 | 45 |
| 4 | 32 | 2 | 2 | 2 | | 38 | 1 | 38 |




Gambar L.56.4 Grafik Hubungan antara TDV dan CDV


$$\begin{aligned}
 CDV_{Max} &: 47 \\
 PCIs &= 100 - CDV_{Max} \\
 &= 100 - 47 \\
 &= 53
 \end{aligned}$$

Lampiran 57


Unit Sampel 57 : STA 34+600 – 34+700 Jl. Raya Dumaja-Jl. Raya Tanah Merah

Tabel L.57.1 Perhitungan Data Sampel 57 : STA 34+600 – 34+700

| Formulir Survei Kondisi Perkerasan Jalan | | | | | | | | | |
|---|----------|---|------|--|----------------------|--|----------------------|-------------|--------------|
| Lokasi : JL.Raya Dumajah - JL. Raya Tanah Merah | | | | | STA: 34+600 – 34+700 | | No. Sample : 57 | | |
| Tipe Kerusakan | | | | | | | Sketsa | | |
| 1. Retak kulit buaya (m ²) | 10 | Sungkur (m ²) | |  | | | | | |
| 2. Kegemukan (m ²) | 11 | Tambalan (m ²) | | | | | | | |
| 3. Retak blok (m ²) | 12 | Agregat licin (m) | | | | | | | |
| 4. Keriting (m ²) | 13 | Retak refleksi sambungan (m ²) | | | | | | | |
| 5. Amblas (m ²) | 14 | Jalur/bahu jalan turun (m) | | | | | | | |
| 6. Retak pinggir (m) | 15 | Retak memanjang & melintang (m) | | | | | | | |
| 7. Lubang (m ²) | 16 | Retak slip (m ²) | | | | | | | |
| 8. alur (m ²) | 17 | Pengembangan (m ²) | | | | | | | |
| 9. Benjol dan turun (m ²) | 18 | Pelapukan & butiran lepas (m ²) | | | | | | | |
| Tipe Kerusakan | Quantity | | | | | | Total | Density (%) | Deduct Value |
| 1M | 3,72 | | | | | | 3,72 | 1,06 | 21 |
| 11M | 17,25 | 15,75 | 8,00 | | | | 41,00 | 11,71 | 32 |
| Total deduct value (TDV) | | | 53 | | | | PCI = 100 – 39 = 61 | | |
| Correct Deduct Value (CDV) | | | 39 | | | | Rating : <i>Good</i> | | |



Gambar L.57.1 Deduct Value Retak Kulit Buaya



Gambar L.57.2 Grafik *Deduct Value* Tambalan

Dalam persamaan 3.3 ini digunakan nilai HDV_i tertinggi yaitu 32


$$M_i = 1 + (9/98) \times (100 - 32)$$

= 7,24 > 2, dimana 2 adalah nilai pengurang

Nilai yang lebih besar dari 2 adalah (32,21) karena semua lebih dari 2 maka, semua nilai tersebut datanya diperhitungkan.

Tabel L.57.2 Perhitungan CDV

| No. | <i>Deduct Value</i> | | | | | | <i>Total DV</i> | q | <i>CDV</i> |
|-----|---------------------|----|--|--|--|--|-----------------|---|------------|
| 1 | 32 | 21 | | | | | 53 | 2 | 39 |
| 2 | 32 | 2 | | | | | 34 | 1 | 34 |



Gambar L.57.3 Grafik Hubungan antara TDV dan CDV

$CDV_{Max} : 39$

$PCIs = 100 - CDV_{Max}$

$= 100 - 39$


$= 61$

Lampiran 58


Unit Sampel 58 : STA 34+700 – 34+800 Jl. Raya Dumaja-Jl. Raya Tanah Merah

Tabel L.58.1 Perhitungan Data Sampel 58 : STA 34+700 – 34+800


| Formulir Survei Kondisi Perkerasan Jalan | | | | | | | | | | |
|---|----------|---|------|------|----------------------|------|-----------------|---------------------|-------------|--------------|
| Lokasi : JL.Raya Dumajah - JL. Raya Tanah Merah | | | | | STA: 34+700 – 34+800 | | No. Sample : 58 | | | |
| Tipe Kerusakan | | | | | | | Sketsa | | | |
| 1. Retak kulit buaya (m ²) | 10 | Sungkur (m ²) | | | | | | | | |
| 2. Kegemukan (m ²) | 11 | Tambalan (m ²) | | | | | | | | |
| 3. Retak blok (m ²) | 12 | Agregat licin (m) | | | | | | | | |
| 4. Keriting (m ²) | 13 | Retak refleksi sambungan (m ²) | | | | | | | | |
| 5. Ambblas (m ²) | 14 | Jalur/bahu jalan turun (m) | | | | | | | | |
| 6. Retak pinggir (m) | 15 | Retak memanjang & melintang (m) | | | | | | | | |
| 7. Lubang (m ²) | 16 | Retak slip (m ²) | | | | | | | | |
| 8. alur (m ²) | 17 | Pengembangan (m ²) | | | | | | | | |
| 9. Benjol dan turun (m ²) | 18 | Pelapukan & butiran lepas (m ²) | | | | | | | | |
| Tipe Kerusakan | Quantity | | | | | | | Total | Density (%) | Deduct Value |
| 7M | 0,16 | | | | | | | 0,16 | 0,05 | 22 |
| 11M | 5,50 | 4,20 | 4,64 | 8,25 | 6,50 | 8,25 | | 37,34 | 10,67 | 35 |
| 15M | 1,72 | | | | | | | 3,20 | 0,91 | 19 |
| Total deduct value (TDV) | | | | 73 | | | | PCI = 100 – 48 = 52 | | |
| Correct Deduct Value (CDV) | | | | 48 | | | | Rating : Fair | | |



Gambar L.58.1 Grafik *Deduct Value* Lubang



Gambar L.58.2 Grafik *Deduct Value* Tambalan



Gambar L.58.3 Retak Memanjang dan Retak Melintang

Dalam persamaan 3.3 ini digunakan nilai HDV_i tertinggi yaitu 35


$$Mi = 1 + (9/98) \times (100 - 35)$$

= 6,97 > 2, dimana 2 adalah nilai pengurang

Nilai yang lebih besar dari 2 adalah (35,22,19) karena semua lebih dari 2 maka, semua nilai tersebut datanya diperhitungkan.

Tabel L.58.2 Perhitungan CDV

| No. | <i>Deduct Value</i> | | | | | <i>Total DV</i> | q | <i>CDV</i> |
|-----|---------------------|----|----|--|--|-----------------|---|------------|
| 1 | 35 | 22 | 19 | | | 76 | 3 | 48 |
| 2 | 35 | 22 | 2 | | | 59 | 2 | 43 |
| 3 | 35 | 2 | 2 | | | 39 | 1 | 39 |



Gambar L.58.4 Grafik Hubungan antara TDV dan CDV


$$\begin{aligned}
 CDV \text{ Max} &: 48 \\
 PCIs &= 100 - CDV \text{ Max} \\
 &= 100 - 48 \\
 &= 52
 \end{aligned}$$

Lampiran 59


Unit Sampel 59 : STA 34+800 – STA 34+900 Jl. Raya Dumaja-Jl. Raya Tanah Merah

Tabel 1.29.1 Perhitungan Data Sampel 59 : STA 34+800 – STA 34+900


| Formulir Survei Kondisi Perkerasan Jalan | | | | | | | | | | |
|---|----------|---|--|--|----------------------|--|-----------------|---------------------|--------------|--|
| Lokasi : JL.Raya Dumajah - JL. Raya Tanah Merah | | | | | STA: 34+800 – 34+900 | | No. Sample : 59 | | | |
| Tipe Kerusakan | | | | | | | Sketsa | | | |
| 1. Retak kulit buaya (m ²) | 10 | Sungkur (m ²) | | | | | | | | |
| 2. Kegemukan (m ²) | 11 | Tambalan (m ²) | | | | | | | | |
| 3. Retak blok (m ²) | 12 | Agregat licin (m) | | | | | | | | |
| 4. Keriting (m ²) | 13 | Retak refleksi sambungan (m ²) | | | | | | | | |
| 5. Amblas (m ²) | 14 | Jalur/bahu jalan turun (m) | | | | | | | | |
| 6. Retak pinggir (m) | 15 | Retak memanjang & melintang (m) | | | | | | | | |
| 7. Lubang (m ²) | 16 | Retak slip (m ²) | | | | | | | | |
| 8. alur (m ²) | 17 | Pengembangan (m ²) | | | | | | | | |
| 9. Benjol dan turun (m ²) | 18 | Pelapukan & butiran lepas (m ²) | | | | | | | | |
| Tipe Kerusakan | Quantity | | | | | | Total | Density (%) | Deduct Value | |
| 7M | 0,16 | 0,10 | | | | | 0,26 | 0,08 | 30 | |
| 11M | 27,00 | | | | | | 27,00 | 7,71 | 28 | |
| 15M | 5,33 | 5,8 | | | | | 11,13 | 3,18 | 18 | |
| 18M | 1,22 | | | | | | 1,22 | 0,35 | 8 | |
| Total deduct value (TDV) | | 84 | | | | | | PCI = 100 - 49 = 51 | | |
| Correct Deduct Value (CDV) | | 49 | | | | | | Rating : Fair | | |




Gambar L.59.1 Grafik *Deduct Value* Lubang



Gambar L.59.2 Grafik *Deduct Value* Tambalan



Gambar L.59.3 Retak Memanjang dan Retak Melintang



Gambar L.59.4 Grafik *Deduct Value* Pelepasan Butiran

Dalam persamaan 3.3 ini digunakan nilai HDV_i tertinggi yaitu 30


$$Mi = 1 + (9/98) \times (100 - 30)$$

= 7,43 > 2, dimana 2 adalah nilai pengurang

Nilai yang lebih besar dari 2 adalah (30,28,18,8) karena semua lebih dari 2 maka, semua nilai tersebut datanya diperhitungkan.

Tabel L.59.2 Perhitungan CDV

| No. | Deduct Value | | | | | | Total DV | q | CDV |
|-----|--------------|----|----|---|--|--|----------|---|-----|
| 1 | 30 | 28 | 18 | 8 | | | 84 | 4 | 48 |
| 2 | 30 | 28 | 18 | 2 | | | 78 | 3 | 49 |
| 3 | 30 | 28 | 2 | 2 | | | 62 | 2 | 45 |
| 4 | 30 | 2 | 2 | 2 | | | 36 | 1 | 36 |



Gambar L.59.5 Grafik Hubungan antara TDV dan CDV

$$CDV_{Max} : 49$$

$$PCIs = 100 - CDV_{Max}$$


$$= 100 - 49$$


$$= 51$$

Lampiran 60


Unit Sampel 60 : STA 34+900 – 35+000 Jl. Raya Dumaja-Jl. Raya Tanah Merah

Tabel L.60.1 Perhitungan Data Sampel 60 : STA 34+900 – 35+000


| Formulir Survei Kondisi Perkerasan Jalan | | | | | | | | | | |
|---|----------|---|--|----|----------------------|--|--|-------------|--------------|--|
| Lokasi : JL.Raya Dumajah - JL. Raya Tanah Merah | | | | | STA: 34+900 - 35+000 | | No. Sample : 60 | | | |
| Tipe Kerusakan | | | | | | | Sketsa  | | | |
| 1. Retak kulit buaya (m ²) | 10 | Sungkur (m ²) | | | | | | | | |
| 2. Kegemukan (m ²) | 11 | Tambalan (m ²) | | | | | | | | |
| 3. Retak blok (m ²) | 12 | Agregat licin (m) | | | | | | | | |
| 4. Keriting (m ²) | 13 | Retak refleksi sambungan (m ²) | | | | | | | | |
| 5. Amblas (m ²) | 14 | Jalur/bahu jalan turun (m) | | | | | | | | |
| 6. Retak pinggir (m) | 15 | Retak memanjang & melintang (m) | | | | | | | | |
| 7. Lubang (m ²) | 16 | Retak slip (m ²) | | | | | | | | |
| 8. alur (m ²) | 17 | Pengembangan (m ²) | | | | | | | | |
| 9. Benjol dan turun (m ²) | 18 | Pelapukan & butiran lepas (m ²) | | | | | | | | |
| Tipe Kerusakan | Quantity | | | | | | Total | Density (%) | Deduct Value | |
| 7H | 0,28 | | | | | | 0,28 | 0,08 | 50 | |
| 11M | 21,60 | 12,75 | | | | | 34,35 | 9,81 | 30 | |
| 15M | 2,43 | | | | | | 2,43 | 0,69 | 6 | |
| 18M | 1,08 | | | | | | 1,08 | 0,31 | 7 | |
| Total deduct value (TDV) | | | | 92 | | | PCI = 100 – 60 = 40 | | | |
| Correct Deduct Value (CDV) | | | | 60 | | | Rating : <i>Poor</i> | | | |




Gambar L.60.1 Grafik *Deduct Value* Lubang



Gambar L.60.2 Grafik *Deduct Value* Tambalan



Gambar L.60.3 Retak Memanjang dan Retak Melintang



Gambar L.60.4 Grafik *Deduct Value* Pelepasan Butiran

Dalam persamaan 3.3 ini digunakan nilai HDV_i tertinggi yaitu 50


$$Mi = 1 + (9/98) \times (100 - 50)$$

= 5,59 > 2, dimana 2 adalah nilai pengurang

Nilai yang lebih besar dari 2 adalah (50,30,7,6) karena semua lebih dari 2 maka, semua nilai tersebut datanya diperhitungkan.

Tabel L.60.2 Perhitungan CDV

| No. | Deduct Value | | | | | Total DV | q | CDV |
|-----|--------------|----|---|---|--|----------|---|-----|
| 1 | 50 | 30 | 7 | 6 | | 93 | 4 | 53 |
| 2 | 50 | 30 | 7 | 2 | | 89 | 3 | 56 |
| 3 | 50 | 30 | 2 | 2 | | 84 | 2 | 60 |
| 4 | 50 | 2 | 2 | 2 | | 56 | 1 | 56 |



Gambar L.60.5 Grafik Hubungan antara TDV dan CDV

$$CDV_{Max} : 60$$

$$PCIs = 100 - CDV_{Max}$$

$$= 100 - 60$$





$$= 40$$


Lampiran 61

Dokumentasi Jl. Raya Dumaja - Jl. Raya Tanah Merah

Tabel L.61.1 Dokumentasi Lapangan

| NO. | Dokumentasi | Keterangan |
|-----|---|--|
| 1 |  | Foto Kerusakan jalan Pelepasan Butiran pada STA 34+600 – 34+700 atau Segmen No. 27 |
| 2 |  | Foto Kerusakan jalan Retak Pinggir pada STA 32+900 – 33+000 atau Segmen No. 10 |
| 3 |  | Foto Kerusakan jalan Retak Blok pada STA 32+700 – 32+800 atau Segmen No. 8 |

| NO. | Dokumentasi | Keterangan |
|-----|---|---|
| 4 |  | <p>Foto Kerusakan jalan Retak memanjang pada STA 34+900 – 35+000 atau Segmen No. 30</p> |
| 5 |  | <p>Foto Kerusakan jalan Sungkur pada STA 33+300 – 33+400 atau Segmen No. 14</p> |
| 6 |  | <p>Foto Kerusakan jalan Retak Kulit Buaya pada STA 32+900 – 33+000 atau Segmen No. 10</p> |
| 7 |  | <p>Foto Kerusakan jalan Lubang pada STA 33+300 – 33+400 atau Segmen No. 14</p> |

| NO. | Dokumentasi | Keterangan |
|-----|---|--|
| 8 |  | Dokumentasi Patok 32+000 |
| 9 |  | Dokumentasi Patok 35+000 |
| 10 |  | Foto surve kerusakan jalan pada ruas Jl. Raya Dumaja - Jl. Raya Tanah Merah |
| 11 |  | Foto Pengukuran kerusakan Jalan Tambalan pada STA 34+900 – 35+000 atau Segmen No. 30 |

“HALAMAN SENGAJA DIKOSONGKAN”