LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

FORM WAWANCARA		
NAMA	JABATAN	HASIL WAWANCARA
Didik, ST.	Project Manager	Pekerjaan apa yang membuat jadwal proyek terlambat ? Jawab : **Kendala pertama** pada pondasi borepile Daya dukung tidak masuk dan undecess sehingga harus didesain ulang dengan penambahan tiang dan dicor lagi,sehingga menghambat kerja. **Kendala kedua** pada soldier pile atau sheetpile mengalami sliding pada area dekat pasar, sehingga pekerja pada STP dan GWT mengalami keterlambatan pekerjaan karena harus menunggu proses perkuatan selesai terlebih dahulu baru bisa dikerjakan. Durasi pekerjaan yang memiliki durasi terlama, sehingga mempengaruhi pada durasi proyek ? Jawab : Pekerjaan yang mengalami durasi terlama ialah pada pekerjaan pondasi dan pada STP dan GWT akibat longsor. Apakah perubahan gambar atau desain mempengaruhi pekerjaan ? Jawab : Perubahan gambar ada tapi tidak terlalu ekstrim sehingga tidak terlalu mempengaruhi durasi pekerjaan. Cuaca apakah mempengaruhi kinerja proyek ? Jawab : Mempengaruhi sekali karena kelongsoran tersebut.

FORM WAWANCARA		
NAMA	JABATAN	HASIL WAWANCARA
Dwitya Arisoma	Chief Engineering	f.Pekerjaan apa yang membuat jadwal proyek terlambat ? Jawab : **Kendala pertama** pada pondasi borepile Daya dukung tidak masuk. Karena borepile baru bisa diketahui ketika baru setelah dicor. **Kendala kedua** dikarenakan pekerjaan borepile terlambat ,maka raft pondasi mengelamai keterlambatan dari rencana awal yang rencana mau dicor pada Mei 2019 namun karena kondisi tersebut sehingga baru terlaksana pada bulan November 2019. g. Durasi pekerjaan yang memiliki durasi terlama, sehingga mempengaruhi pada durasi proyek ? Jawab : Pada pekerjaan pondasi,raft,dan GWT, STP h. Apakah perubahan gambar atau desain mempengaruhi pekerjaan ? Jawab : Perubahan gambar berubah pada sub strukturnya. Perubahan gambar untuk lantai typical tidak begitu banyak. i. Cuaca apakah mempengaruhi kinerja proyek ? Jawab : Cuaca mempengaruhi dikarena mempengarui kegiatan pengecoran

LAMPIRAN 2

ANALISA HARGA SATUAN BAHAN DAN UPAH
APARTEMENT KLASKA RESIDENCE SURABAYA
PAKET PEKERJAAN STRUKTUR
Perhitungan Volume dan Out Rate Normatif

Jenis Pekerjaan	Koef.	Sat.	Harga Satuan Rp.		Jumlah Harga Rp.	
Galian Pilecap / Tanah						
Sewa Dump Truck	0.132	jam	Rp.	176,212	Rp.	23,260
Sewa Excavator	0.132	jam	Rp.	280,000	Rp.	36,960
Upah :						
Mandor	0.002	oh	Rp.	100,000	Rp.	200
Kepala Tukang	0.000	oh	Rp.	75,000	Rp.	-
Tukang	0.000	oh	Rp.	75,000	Rp.	-
Pekerja	0.080	oh	Rp.	75,000	Rp.	6,000
				Total Harga per 1 m^3	Rp.	66,420
Urugan Tanah Kembali						
Upah :						
Mandor	0.071	oh	Rp.	100,000	Rp.	7,110
Kepala Tukang	0.000	oh	Rp.	75,000	Rp.	-
Tukang	0.000	oh	Rp.	75,000	Rp.	-
Pekerja	0.340	oh	Rp.	75,000	Rp.	25,500
				Total Harga per 1 m^3	Rp.	32,610
Pemadatan Tanah						
Upah :						
Mandor	0.022	oh	Rp.	100,000	Rp.	2,225
Kepala Tukang	0.000	oh	Rp.	75,000	Rp.	-
Tukang	0.000	oh	Rp.	75,000	Rp.	-
Pekerja	0.075	oh	Rp.	75,000	Rp.	5,625
				Total Harga per 1 m^2	Rp.	7,850
Urugan Pasir						
Material :						
Pasir	0.617	m^3	Rp.	190,956	Rp.	117,820
Upah :						
Mandor	0.120	oh	Rp.	100,000	Rp.	12,000
Kepala Tukang	0.000	oh	Rp.	75,000	Rp.	-
Tukang	0.000	oh	Rp.	75,000	Rp.	-
Pekerja	1.450	oh	Rp.	75,000	Rp.	108,750
				Total Harga per 1 m^2	Rp.	238,570
Urugan Sirtu+Pemadatan						
Material :						
Pasir	1.200	m^3	Rp.	227,775	Rp.	273,330
Alat Bantu	2.000	jam	Rp.	10,000	Rp.	20,000
Upah :						
Mandor	0.020	oh	Rp.	100,000	Rp.	2,000
Kepala Tukang	0.000	oh	Rp.	75,000	Rp.	-
Tukang	0.000	oh	Rp.	75,000	Rp.	-
Pekerja	0.372	oh	Rp.	75,000	Rp.	27,900
				Total Harga per 1 m^2	Rp.	323,230
Bobok Kepala Borepile ø 120cm						
Material :						
Alat Bantu	1.000	titik	Rp.	727,180	Rp.	727,180
Upah :						
Mandor	0.175	oh	Rp.	100,000	Rp.	17,500
Kepala Tukang	0.000	oh	Rp.	75,000	Rp.	-
Tukang	0.750	oh	Rp.	75,000	Rp.	56,250
Pekerja	1.700	oh	Rp.	75,000	Rp.	127,500
				Total Harga per titik	Rp.	928,430

ANALISA HARGA SATUAN BAHAN DAN UPAH
APARTEMENT KLASKA RESIDENCE SURABAYA
PAKET PEKERJAAN STRUKTUR
Perhitungan Volume dan Out Rate Normatif

Bobok Kepala Borepile ⌀ 800cm						
Material :						
Alat Bantu	1.000	titik	Rp.	344,560	Rp.	344,560
Upah :						
Mandor	0.175	oh	Rp.	100,000	Rp.	17,500
Kepala Tukang	0.000	oh	Rp.	75,000	Rp.	-
Tukang	0.290	oh	Rp.	75,000	Rp.	21,750
Pekerja	1.700	oh	Rp.	75,000	Rp.	127,500
				Total Harga per titik	Rp.	511,310
Screed Trowel 1 : 4 tebal 5cm						
Material :						
Semen	0.422	sak	Rp.	66,600	Rp.	28,133
Pasir	0.060	m^3	Rp.	227,775	Rp.	13,667
Upah :						
Mandor	0.000	oh	Rp.	100,000	Rp.	-
Kepala Tukang	0.000	oh	Rp.	75,000	Rp.	-
Tukang	0.050	oh	Rp.	75,000	Rp.	3,750
Pekerja	0.120	oh	Rp.	75,000	Rp.	9,000
				Total Harga per 1 m^2	Rp.	54,550
Lantai Kerja 1pc : 3ps : 5kr						
Material :						
Semen	1.450	sak	Rp.	66,600	Rp.	96,570
Pasir	0.560	m^3	Rp.	227,775	Rp.	127,554
Split	0.749	m^3	Rp.	290,080	Rp.	217,156
Upah :						
Mandor	0.000	oh	Rp.	100,000	Rp.	-
Kepala Tukang	0.000	oh	Rp.	75,000	Rp.	-
Tukang	1.500	oh	Rp.	75,000	Rp.	112,500
Pekerja	5.300	oh	Rp.	75,000	Rp.	397,500
				Total Harga per 1 m^2	Rp.	951,280
Beton Ready Mix Fc' = 50 Mpa						
Material :						
Beton Ready Mix Fc' = 50 Mpa	1.040	m^3	Rp.	918,127	Rp.	954,852
Additive	0.350	ls	Rp.	24,150	Rp.	8,453
Curring Compount	0.250	ltr	Rp.	8,880	Rp.	2,220
Bonding Agent	0.148	ltr	Rp.	31,490	Rp.	4,661
Alat Bantu	1.000	m^3	Rp.	53,280	Rp.	53,280
Upah :						
Mandor	0.035	oh	Rp.	100,000	Rp.	3,500
Kepala Tukang	0.035	oh	Rp.	75,000	Rp.	2,625
Tukang	0.050	oh	Rp.	75,000	Rp.	3,750
Pekerja	0.800	oh	Rp.	75,000	Rp.	60,000
				Total Harga per 1 m^3	Rp.	1,093,340
Beton Ready Mix Fc' = 45 Mpa (Slump 120 ± 20mm)						
Material :						
Beton Ready Mix Fc' = 45 Mpa	1.040	m^3	Rp.	846,901	Rp.	880,777
Additive	0.350	ls	Rp.	24,150	Rp.	8,453
Curring Compount	0.250	ltr	Rp.	8,880	Rp.	2,220
Bonding Agent	0.148	ltr	Rp.	31,490	Rp.	4,661
Alat Bantu	1.000	m^3	Rp.	53,280	Rp.	53,280
Upah :						
Mandor	0.050	oh	Rp.	100,000	Rp.	5,000
Kepala Tukang	0.035	oh	Rp.	75,000	Rp.	2,625
Tukang	0.125	oh	Rp.	75,000	Rp.	9,375
Pekerja	1.000	oh	Rp.	75,000	Rp.	75,000
				Total Harga per 1 m^3	Rp.	1,041,390

ANALISA HARGA SATUAN BAHAN DAN UPAH
APARTEMENT KLASKA RESIDENCE SURABAYA
PAKET PEKERJAAN STRUKTUR
Perhitungan Volume dan Out Rate Normatif

Beton Ready Mix Fc' = 45 Mpa (Slump 140 ± 20mm)						
Material :						
Beton Ready Mix Fc' = 45 Mpa	1.040	m^3	Rp.	871,987	Rp.	906,867
Additive	0.350	ls	Rp.	24,150	Rp.	8,453
Curring Compount	0.250	ltr	Rp.	8,880	Rp.	2,220
Bonding Agent	0.148	ltr	Rp.	31,490	Rp.	4,661
Alat Bantu	1.000	m^3	Rp.	53,280	Rp.	53,280
Upah :						
Mandor	0.050	oh	Rp.	100,000	Rp.	5,000
Kepala Tukang	0.040	oh	Rp.	75,000	Rp.	3,000
Tukang	0.080	oh	Rp.	75,000	Rp.	6,000
Pekerja	1.000	oh	Rp.	75,000	Rp.	75,000
				Total Harga per 1 m^3	Rp.	1,064,480
Beton Ready Mix Fc' = 40 Mpa (Slump 120 ± 20mm)						
Material :						
Beton Ready Mix Fc' = 40 Mpa	1.040	m^3	Rp.	795,007	Rp.	826,807
Additive	0.350	ls	Rp.	24,150	Rp.	8,453
Curring Compount	0.250	ltr	Rp.	8,880	Rp.	2,220
Bonding Agent	0.148	ltr	Rp.	31,490	Rp.	4,661
Alat Bantu	1.000	m^3	Rp.	53,280	Rp.	53,280
Upah :						
Mandor	0.050	oh	Rp.	100,000	Rp.	5,000
Kepala Tukang	0.040	oh	Rp.	75,000	Rp.	3,000
Tukang	0.070	oh	Rp.	75,000	Rp.	5,250
Pekerja	1.000	oh	Rp.	75,000	Rp.	75,000
				Total Harga per 1 m^3	Rp.	983,670
Beton Ready Mix Fc' = 40 Mpa (Slump 140 ± 20mm)						
Material :						
Beton Ready Mix Fc' = 40 Mpa	1.020	m^3	Rp.	832,497	Rp.	849,147
Additive	0.350	ls	Rp.	24,150	Rp.	8,453
Curring Compount	0.250	ltr	Rp.	8,880	Rp.	2,220
Bonding Agent	0.148	ltr	Rp.	31,490	Rp.	4,661
Alat Bantu	1.000	m^3	Rp.	53,280	Rp.	53,280
Upah :						
Mandor	0.050	oh	Rp.	100,000	Rp.	5,000
Kepala Tukang	0.040	oh	Rp.	75,000	Rp.	3,000
Tukang	0.080	oh	Rp.	75,000	Rp.	6,000
Pekerja	1.000	oh	Rp.	75,000	Rp.	75,000
				Total Harga per 1 m^3	Rp.	1,006,760
Beton Ready Mix Fc' = 35 Mpa (Slump 120 ± 20mm)						
Material :						
Beton Ready Mix Fc' = 35 Mpa	1.040	m^3	Rp.	771,122	Rp.	801,967
Additive	0.350	ls	Rp.	24,150	Rp.	8,453
Curring Compount	0.250	ltr	Rp.	8,880	Rp.	2,220
Bonding Agent	0.148	ltr	Rp.	31,490	Rp.	4,661
Alat Bantu	1.000	m^3	Rp.	53,280	Rp.	53,280
Upah :						
Mandor	0.046	oh	Rp.	100,000	Rp.	4,600
Kepala Tukang	0.035	oh	Rp.	75,000	Rp.	2,625
Tukang	0.065	oh	Rp.	75,000	Rp.	4,875
Pekerja	0.500	oh	Rp.	75,000	Rp.	37,500
				Total Harga per 1 m^3	Rp.	920,180

ANALISA HARGA SATUAN BAHAN DAN UPAH
APARTEMENT KLASKA RESIDENCE SURABAYA
PAKET PEKERJAAN STRUKTUR
Perhitungan Volume dan Out Rate Normatif

Beton Ready Mix Fc' = 25 Mpa						
Material :						
Beton Ready Mix Fc' = 25 Mpa	1.040	m^3	Rp.	668,108	Rp.	694,832
Additive	0.350	ls	Rp.	24,150	Rp.	8,453
Curring Compount	0.250	ltr	Rp.	8,880	Rp.	2,220
Bonding Agent	0.148	ltr	Rp.	31,490	Rp.	4,661
Alat Bantu	1.000	m^3	Rp.	52,280	Rp.	52,280
Upah :						
Mandor	0.056	oh	Rp.	100,000	Rp.	5,600
Kepala Tukang	0.025	oh	Rp.	75,000	Rp.	1,875
Tukang	0.080	oh	Rp.	75,000	Rp.	6,000
Pekerja	1.000	oh	Rp.	75,000	Rp.	75,000
				Total Harga per 1 m^3	Rp.	850,920
Besi Beton U-24 & U-40						
Material :						
Besi Beton	1.030	kg	Rp.	9,441	Rp.	9,724
Kawat Beton	0.035	kg	Rp.	17,100	Rp.	599
Beton Decking	1.375	ls	Rp.	500	Rp.	688
Upah :						
Mandor	0.001	oh	Rp.	100,000	Rp.	100
Kepala Tukang	0.001	oh	Rp.	75,000	Rp.	75
Tukang	0.002	oh	Rp.	75,000	Rp.	150
Pekerja	0.005	oh	Rp.	75,000	Rp.	375
				Total Harga per 1 kg	Rp.	11,710
Wiremesh M5						
Material :						
Wiremesh M 5 (Material SBO)	1.200	m^2	Rp.	12,250	Rp.	-
Kawat Beton	0.040	kg	Rp.	17,760	Rp.	710
Spacer	0.998	ls	Rp.	1,780	Rp.	1,776
Upah :						
Mandor	0.010	oh	Rp.	100,000	Rp.	1,000
Kepala Tukang	0.017	oh	Rp.	75,000	Rp.	1,275
Tukang	0.017	oh	Rp.	75,000	Rp.	1,275
Pekerja	0.041	oh	Rp.	75,000	Rp.	3,100
				Total Harga per 1 m^2	Rp.	9,137
Bekesting Batako						
Material :						
Batako	13.800	bh	Rp.	6,271	Rp.	86,535
Semen	0.200	sak	Rp.	66,600	Rp.	13,320
Pasir	0.045	m^3	Rp.	189,440	Rp.	8,525
Upah :						
Mandor	0.001	oh	Rp.	100,000	Rp.	100
Kepala Tukang	0.001	oh	Rp.	75,000	Rp.	75
Tukang	0.001	oh	Rp.	75,000	Rp.	75
Pekerja	0.350	oh	Rp.	75,000	Rp.	26,250
				Total Harga per 1 m^2	Rp.	134,880
Bekesting Kayu						
Material :						
Plywood 15mm	0.067	lbr	Rp.	421,610	Rp.	28,248
Kayu Meranti Balok	0.005	m^3	Rp.	4,499,200	Rp.	23,396
Kayu Meranti Kaso	0.002	m^3	Rp.	4,262,400	Rp.	8,525
From Oil	0.240	ltr	Rp.	25,600	Rp.	6,144
Paku	0.250	kg	Rp.	17,170	Rp.	4,293
Sistem	1.000	m^2	Rp.	36,880	Rp.	36,880
Upah :						
Mandor	0.045	oh	Rp.	100,000	Rp.	4,500
Kepala Tukang	0.035	oh	Rp.	75,000	Rp.	2,625
Tukang	0.150	oh	Rp.	75,000	Rp.	11,250
Pekerja	0.350	oh	Rp.	75,000	Rp.	26,250
				Total Harga per 1 m^2	Rp.	152,110

ANALISA HARGA SATUAN BAHAN DAN UPAH
APARTEMENT KLASKA RESIDENCE SURABAYA
PAKET PEKERJAAN STRUKTUR
Perhitungan Volume dan Out Rate Normatif

Beton Site mix 1 : 2 : 3						
Material :						
Semen	4.400	baq	Rp.	67,089	Rp.	295,191
Pasir	0.570	m^3	Rp.	189,440	Rp.	107,981
Split	0.850	m^3	Rp.	290,080	Rp.	246,568
Upah :						
Mandor	0.500	oh	Rp.	100,000	Rp.	50,000
Kepala Tukang	0.300	oh	Rp.	75,000	Rp.	22,500
Tukang	0.300	oh	Rp.	75,000	Rp.	22,500
Pekerja	1.120	oh	Rp.	75,000	Rp.	84,000
				Total Harga per 1 m^3	Rp.	828,740

BILL OF QUANTITY

PEKERJAAN : STRUCTURE WORKS
PROJECT : KLASKA RESIDENCE JL. JAGIR WONOKROMO SURABAYA
OWNER : PT. DUTA PERTIWI
TANGGAL : 21 FEBRUARI 2019

URAIAN PEKERJAAN			JUMLAH HARGA	
REKAPITULASI				
BILL NO. 2.1	:	SUB STRUKTUR	Rp	35,783,477,910
BILL NO. 2.2	:	PODIUM STRUKTUR	Rp	31,844,260,436
BILL NO. 2.3	:	TOWER STRUKTUR Addendum	Rp	79,354,156,798
			Rp	146,981,895,144

BILL OF QUANTITY - BILL NO.2.1

PEKERJAAN : **SUB STRUCTURE**
PROJECT : **KLASKA RESIDENCE JL. JAGIR WONOKROMO SURABAYA**
OWNER : **PT. DUTA PERTIWI**
TANGGAL :

No	Item Pekerjaan	Spesifikasi Ringkas	Sat	Quantity	Unit Rate				Total (Rp)
					Material (Rp)	Upah (Rp)	Lain-lain (Rp)	Total (Rp)	
	PEKERJAAN TANAH								
	GALIAN TANAH								
1	Galian basement dan taludnya		m³	6,908.74	-	69,300	1,800	71,100	491,211,414
2	Galian raft pondasi termasuk void dan talud		m³	15,794.12	-	69,300	1,800	71,100	1,122,961,932
3	Galian STP dan GWT		m³	20,308.29	-	69,300	1,800	71,100	1,443,919,419
4	Galian Pile Cap Basement		m³	323.63	-	69,300	1,800	71,100	23,010,093
5	Galian Pile Cap GWT dan STP		m³	300.54	-	69,300	1,800	71,100	21,368,394
	URUGAN TANAH KEMBALI								
6	Urugan talud basement	Material dari luar	m³	2,509.68	115,200	34,020	900	150,120	376,753,162
7	Urugan talud raft pondasi	Material dari luar	m³	7,355.34	115,200	34,020	900	150,120	1,104,183,641
8	Urugan talud STP dan GWT	Material dari luar	m³	11,388.47	115,200	34,020	900	150,120	1,709,637,116
9	Urugan Pile Cap Basement	Material dari luar	m³	24.32	115,200	34,020	900	150,120	3,650,918
10	Urugan Pile Cap GWT dan STP	Material dari luar	m³	17.08	115,200	34,020	900	150,120	2,564,050
	BUANG SISA URUGAN								
11	Basement		m³	6,908.74	-	42,570	9,000	51,570	356,283,722
12	Raft pondasi		m³	15,794.12	-	42,570	9,000	51,570	814,502,768
13	GWT dan STP		m³	20,308.29	-	42,570	9,000	51,570	1,047,298,515
14	Pile Cap Basement		m³	323.63	-	42,570	9,000	51,570	16,689,599
15	Pile Cap GWT dan STP		m³	300.54	-	42,570	9,000	51,570	15,498,848
	PEKERJAAN URUGAN PASIR								
	Urugan pasir t =10 cm dibawah :								
16	Slab Basement dan pile cap		m³	164.55	117,820	120,750	-	238,570	39,256,694
17	Raft Pondasi		m³	191.44	117,820	120,750	-	238,570	45,671,841
18	Slab GWT dan STP (termasuk pile cap)		m³	72.04	117,820	120,750	-	238,570	17,186,583

BILL OF QUANTITY - BILL NO.2.1

PEKERJAAN : **SUB STRUCTURE**
PROJECT : **KLASKA RESIDENCE JL. JAGIR WONOKROMO SURABAYA**
OWNER : **PT. DUTA PERTIWI**
TANGGAL :

No	Item Pekerjaan	Spesifikasi Ringkas	Sat	Quantity	Unit Rate				Total
					Material (Rp)	Upah (Rp)	Lain-lain (Rp)	Total (Rp)	(Rp)
	LEAN CONCERETE								
	Lean Cocrete t = 5 cm dibawah :								
19	Slab Basement dan pile cap		m³	82.28	441,280	510,000	-	951,280	78,271,312
20	Raft Pondasi		m³	95.72	441,280	510,000	-	951,280	91,056,514
21	Slab GWT dan STP (termasuk pile cap)		m³	36.02	441,280	510,000	-	951,280	34,265,103
	BOBOKAN BORED PILE								
22	Bobok bored pile D 120 cm		ttk	196.00	727,180	201,250	65,120	993,550	194,735,800
23	Bobok bored pile D 80 cm		ttk	135.00	344,560	166,750	53,280	564,590	76,219,650
24	Bobok secant bored pile D 80 cm		ttk	51.00	344,560	166,750	53,280	564,590	28,794,090
25	Bobok test bored pile D 120 cm		ttk	14.00	727,180	201,250	65,120	993,550	13,909,700
	PEKERJAAN BETON								
	Mutu beton fc' 50 untuk :								
26	Kolom GWT dan STP	Slump : (140 ± 20) mm	m³	60.18	954,852	69,875	68,613	1,093,340	65,797,201
27	Kolom Podium Basement	Slump : (140 ± 20) mm	m³	48.74	954,852	69,875	68,613	1,093,340	53,289,392
28	Kolom Tower	Slump : (140 ± 20) mm	m³	279.11	954,852	69,875	68,613	1,093,340	305,162,127
29	Shear Wall Tower	Slump : (140 ± 20) mm	m³	48.40	954,852	69,875	68,613	1,093,340	52,917,656
	Mutu beton fc' 45 untuk :								
30	Balok Ramp Basement	Slump : (120 ± 20) mm	m³	21.81	880,777	92,000	68,613	1,041,390	22,712,716
31	Wall GWT	Slump : (120 ± 20) mm	m³	268.11	880,777	92,000	68,613	1,041,390	279,207,073
	Pondasi MEP Equipment								
32	Trafo, genset , pompa dan tangki	Slump : (120 ± 20) mm	m³	20.34	880,777	92,000	68,613	1,041,390	21,181,873
	Mutu beton fc' 35 untuk :								
32	Slab basement	Slump : (120 ± 20) mm	m³	713.11	801,967	49,600	68,613	920,180	656,189,560
33	Pile cap basement	Slump : (120 ± 20) mm	m³	296.22	801,965	49,600	68,613	920,180	272,575,720
34	Raft pondasi TWR 1	Slump : (120 ± 20) mm	m³	5,597.56	801,965	49,600	68,613	920,180	5,150,762,761
35	Dinding Basement	Slump : (120 ± 20) mm	m³	229.10	801,965	49,600	68,613	920,180	210,813,238
36	Ramp Basement	Slump : (120 ± 20) mm	m³	28.92	801,965	49,600	68,613	920,180	26,611,606

BILL OF QUANTITY - BILL NO.2.1

PEKERJAAN : **SUB STRUCTURE**
PROJECT : **KLASKA RESIDENCE JL. JAGIR WONOKROMO SURABAYA**
OWNER : **PT. DUTA PERTIWI**
TANGGAL :

No	Item Pekerjaan	Spesifikasi Ringkas	Sat	Quantity	Unit Rate				Total
					Material (Rp)	Upah (Rp)	Lain-lain (Rp)	Total (Rp)	(Rp)
37	Caping Beam	Slump : (120 ± 20) mm	m^3	284.06	801,965	49,600	68,613	920,180	261,386,331
38	Power House	Slump : (120 ± 20) mm	m^3	23.81	801,965	49,600	68,613	920,180	21,909,486
39	Intake Air Supply Tunel (1400x800 mm)	Slump : (120 ± 20) mm	m^3	3.30	801,965	49,600	68,613	920,180	3,036,594
	GWT dan STP								
40	Pile Cap	Slump : (120 ± 20) mm	m^3	228.92	801,965	49,600	68,613	920,180	210,647,606
41	Ground Slab	Slump : (120 ± 20) mm	m^3	443.76	801,965	49,600	68,613	920,180	408,339,077
42	Suspended Mezzanine Slab	Slump : (120 ± 20) mm	m^3	29.61	801,965	49,600	68,613	920,180	27,246,530
43	Suspended Top Slab (basement)	Slump : (120 ± 20) mm	m^3	147.92	801,965	49,600	68,613	920,180	136,113,026
32	Suspended Mezzanine Beam	Slump : (120 ± 20) mm	m^3	14.43	801,965	49,600	68,613	920,180	13,278,197
43	Suspended Top Beam (basement)	Slump : (120 ± 20) mm	m^3	66.30	801,965	49,600	68,613	920,180	61,007,934
	Mutu beton fc' 25 untuk :								
44	Tangga Basement	Slump : (120 ± 20) mm	m^3	18.73	694,832	88,475	67,613	850,920	15,937,732
45	Dinding Parapet Ramp	Slump : (120 ± 20) mm	m^3	8.34	694,832	88,475	67,613	850,920	7,096,673
	PEKERJAAN BESI								
46	Kolom GWT dan STP		kg	23,879.00	9,724	700	1,286	11,710	279,623,090
47	Kolom Podium Basement		kg	32,787.26	9,724	700	1,286	11,710	383,938,815
48	Kolom Tower		kg	152,381.81	9,724	700	1,286	11,710	1,784,390,995
49	Shear Wall Tower		kg	21,424.28	9,724	700	1,286	11,710	250,878,319
50	Slab basement		kg	122,749.55	9,724	700	1,286	11,710	1,437,397,231
51	Pile cap basement		kg	47,255.95	9,724	700	1,286	11,710	553,367,175
52	Raft pondasi TWR 1		kg	680,801.20	9,724	700	1,286	11,710	7,972,182,052
53	Dinding Basement		kg	37,562.24	9,724	700	1,286	11,710	439,853,830
54	Tangga Basement		kg	2,962.41	9,724	700	1,286	11,710	34,689,821
55	Ramp Basement		kg	1,943.43	9,724	700	1,286	11,710	22,757,565
56	Balok Ramp Basement		kg	5,270.51	9,724	700	1,286	11,710	61,717,672
57	Dinding Parapet Ramp		kg	2,520.35	9,724	700	1,286	11,710	29,513,299
58	Caping Beam		kg	26,845.12	9,724	700	1,286	11,710	314,356,355
59	Power House		kg	8,831.66	9,724	700	1,286	11,710	103,418,739
60	Intake Air Supply Tunel (1400x800 mm)		kg	742.50	9,724	700	1,286	11,710	8,694,675
	GWT dan STP								

BILL OF QUANTITY - BILL NO.2.1

PEKERJAAN : **SUB STRUCTURE**
PROJECT : **KLASKA RESIDENCE JL. JAGIR WONOKROMO SURABAYA**
OWNER : **PT. DUTA PERTIWI**
TANGGAL :

No	Item Pekerjaan	Spesifikasi Ringkas	Sat	Quantity	Unit Rate				Total
					Material (Rp)	Upah (Rp)	Lain-lain (Rp)	Total (Rp)	(Rp)
61	Pile Cap		kg	38,599.46	9,724	700	1,286	11,710	451,999,677
62	Ground Slab		kg	50,923.80	9,724	700	1,286	11,710	596,317,698
63	Wall		kg	31,615.78	9,724	700	1,286	11,710	370,220,784
64	Suspended Mezzanine Slab		kg	3,268.09	9,724	700	1,286	11,710	38,269,334
65	Suspended Top Slab (basement)		kg	33,223.71	9,724	700	1,286	11,710	389,049,644
66	Suspended Mezzanine Beam		kg	3,518.51	9,724	700	1,286	11,710	41,201,752
67	Suspended Top Beam (basement)		kg	12,330.67	9,724	700	1,286	11,710	144,392,146
	Pondasi MEP Equipment								-
68	Trafo, genset , pompa dan tangki		kg	2,140.88	9,724	700	1,286	11,710	25,069,705
	PEKERJAAN BEKISTING								-
69	Kolom GWT dan STP		m²	392.78	107,485	44,625	-	152,110	59,745,766
70	Kolom Podium Basement		m²	554.66	107,485	44,625	-	152,110	84,369,333
71	Kolom Tower		m²	861.76	107,485	44,625	-	152,110	131,082,314
72	Shear Wall Tower		m²	182.23	107,485	44,625	-	152,110	27,719,005
73	Slab basement		m²	83.13	107,485	44,625	-	152,110	12,644,904
74	Pile cap basement		m²	428.32	107,485	44,625	-	152,110	65,151,755
75	Raft pondasi TWR 1		m²	1,018.82	107,485	44,625	-	152,110	154,972,710
76	Dinding Basement		m²	1,832.81	107,485	44,625	-	152,110	278,788,729
77	Tangga Basement		m²	109.52	107,485	44,625	-	152,110	16,659,087
78	Ramp Basement		m²	211.21	107,485	44,625	-	152,110	32,127,153
79	Balok Ramp Basement		m²	170.62	107,485	44,625	-	152,110	25,953,008
80	Dinding Parapet Ramp		m²	111.22	107,485	44,625	-	152,110	16,917,674
81	Caping Beam		m²	473.44	107,485	44,625	-	152,110	72,014,958
82	Power House		m²	190.44	107,485	44,625	-	152,110	28,967,828
83	Intake Air Supply Tunel (1400x800 mm)		m²	66.00	107,485	44,625	-	152,110	10,039,260
	GWT dan STP								
84	Pile Cap		m²	283.21	105,900	28,980	-	134,880	38,199,365
85	Ground Slab		m²	71.67	107,485	44,625	-	152,110	10,901,724
86	Wall		m²	2,043.89	107,485	44,625	-	152,110	310,896,108
87	Suspended Mezzanine Slab		m²	254.69	107,485	44,625	-	152,110	38,740,896
88	Suspended Top Slab (basement)		m²	763.49	107,485	44,625	-	152,110	116,134,464

BILL OF QUANTITY - BILL NO.2.1

PEKERJAAN : **SUB STRUCTURE**
PROJECT : **KLASKA RESIDENCE JL. JAGIR WONOKROMO SURABAYA**
OWNER : **PT. DUTA PERTIWI**
TANGGAL :

No	Item Pekerjaan	Spesifikasi Ringkas	Sat	Quantity	Unit Rate				Total
					Material (Rp)	Upah (Rp)	Lain-lain (Rp)	Total (Rp)	(Rp)
89	Suspended Mezzanine Beam		m²	168.34	107,485	44,625	-	152,110	25,606,197
90	Suspended Top Beam (basement)		m²	330.11	107,485	44,625	-	152,110	50,213,032
	Pondasi MEP Equipment								
91	Trafo, genset , pompa dan tangki		m²	36.62	107,485	44,625	-	152,110	5,570,268
	LAIN LAIN								
92	-Integral water proofing		m³	1,654.08	124,320	53,280	-	177,600	293,764,608
93	-PVC Waterstoping		m	1,399.15	78,740	33,740	-	112,480	157,376,392
94	-Dewatering		Ls	1.00	-	-	533,500,000	533,500,000	533,500,000
	PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI BASEMENT DI BAWA KE REKAPITULASI STRUKTUR								**35,783,477,910**

BILL OF QUANTITY - BILL NO.2.2

PEKERJAAN : **UPPER STRUCTURE**
PROJECT : **KLASKA RESIDENCE JL. JAGIR WONOKROMO SURABAYA**
OWNER : **PT. DUTA PERTIWI**
TANGGAL : 21 Februari 2019

No	Item Pekerjaan	Spesifikasi Ringkas	Sat	Quantity	Unit Rate				T o t a l (Rp)
					Material (Rp)	Upah (Rp)	Lain-lain (Rp)	Total (Rp)	
	LANTAI DASAR								
	PEKERJAAN BETON								
	Mutu beton fc' 50 untuk :								
1	- Kolom Podium	Slump : (140 ± 20) mm	m³	278.14	954,852	69,875	68,613	1,093,340	304,101,588
2	- Kolom Ruko	Slump : (140 ± 20) mm	m³	88.13	954,852	69,875	68,613	1,093,340	96,356,054
3	- Shear Wall	Slump : (140 ± 20) mm	m³	65.37	954,852	69,875	68,613	1,093,340	71,471,636
									-
	Mutu beton fc' 45 untuk :								-
4	- Balok Podium	Slump : (120 ± 20) mm	m³	392.40	880,777	92,000	68,613	1,041,390	408,641,436
5	- Balok Ruko	Slump : (120 ± 20) mm	m³	22.61	880,777	92,000	68,613	1,041,390	23,545,828
6	- Slab Podium	Slump : (120 ± 20) mm	m³	564.33	880,777	92,000	68,613	1,041,390	587,687,619
7	- Slab Ruko	Slump : (120 ± 20) mm	m³	36.98	880,777	92,000	68,613	1,041,390	38,510,602
8	- Slab Ramp	Slump : (120 ± 20) mm	m³	42.02	880,777	92,000	68,613	1,041,390	43,759,208
9	- Balok Ramp	Slump : (120 ± 20) mm	m³	29.06	880,777	92,000	68,613	1,041,390	30,262,793
10	- Balok Separator Lift	Slump : (120 ± 20) mm	m³	2.56	880,777	92,000	68,613	1,041,390	2,665,958
11	- Kolom Separator Lift	Slump : (120 ± 20) mm	m³	4.22	880,777	92,000	68,613	1,041,390	4,394,666
									-
	Mutu beton fc' 25 untuk :								-
12	- Tangga Tower	Slump : (120 ± 20) mm	m³	23.36	694,832	88,475	67,613	850,920	19,877,491
13	- Tangga Ruko	Slump : (120 ± 20) mm	m³	8.12	694,832	88,475	67,613	850,920	6,909,470
14	- Parapet Ramp	Slump : (120 ± 20) mm	m³	11.52	694,832	88,475	67,613	850,920	9,802,598
									-
	PEKERJAAN BESI								-
									-
15	- Kolom Podium		kg	113,373.27	9,724	700	1,286	11,710	1,327,600,992
16	- Kolom Ruko		kg	48,203.54	9,724	700	1,286	11,710	564,463,453

BILL OF QUANTITY - BILL NO.2.2

PEKERJAAN : **UPPER STRUCTURE**
PROJECT : **KLASKA RESIDENCE JL. JAGIR WONOKROMO SURABAYA**
OWNER : **PT. DUTA PERTIWI**
TANGGAL : 21 Februari 2019

No	Item Pekerjaan	Spesifikasi Ringkas	Sat	Quantity	Unit Rate				T o t a l (Rp)
					Material (Rp)	Upah (Rp)	Lain-lain (Rp)	Total (Rp)	
17	- Shear Wall		kg	17,695.93	9,724	700	1,286	11,710	207,219,340
18	- Balok Podium		kg	99,422.22	9,724	700	1,286	11,710	1,164,234,196
19	- Balok Ruko		kg	5,349.85	9,724	700	1,286	11,710	62,646,744
20	- Slab Podium		kg	43,308.36	9,724	700	1,286	11,710	507,140,896
21	- Slab Ruko		kg	2,837.58	9,724	700	1,286	11,710	33,228,062
22	- Slab Ramp		kg	2,824.22	9,724	700	1,286	11,710	33,071,616
23	- Balok Ramp		kg	6,914.12	9,724	700	1,286	11,710	80,964,345
24	- Parapet Ramp		kg	3,467.56	9,724	700	1,286	11,710	40,605,128
25	- Tangga Tower		kg	4,135.15	9,724	700	1,286	11,710	48,422,607
26	- Tangga Ruko		kg	2,931.87	9,724	700	1,286	11,710	34,332,198
27	- Balok Separator Lift		kg	571.49	9,724	700	1,286	11,710	6,692,148
28	- Kolom Separator Lift		kg	695.72	9,724	700	1,286	11,710	8,146,881
									-
	PEKERJAAN BEKISTING								-
									-
29	- Kolom Podium		m²	1,080.08	107,485	44,625	-	152,110	164,290,969
30	- Kolom Ruko		m²	298.66	107,485	44,625	-	152,110	45,429,173
31	- Shear Wall		m²	247.49	107,485	44,625	-	152,110	37,645,704
32	- Balok Podium		m²	2,638.10	107,485	44,625	-	152,110	401,281,391
33	- Balok Ruko		m²	145.75	107,485	44,625	-	152,110	22,170,032
34	- Slab Podium		m²	3,840.80	107,485	44,625	-	152,110	584,224,088
35	- Slab Ruko		m²	256.14	107,485	44,625	-	152,110	38,961,455
36	- Slab Ramp		m²	305.52	107,485	44,625	-	152,110	46,472,647
37	- Balok Ramp		m²	240.00	107,485	44,625	-	152,110	36,506,400
38	- Parapet Ramp		m²	153.60	107,485	44,625	-	152,110	23,364,096
39	- Tangga Tower		m²	137.19	107,485	44,625	-	152,110	20,867,971

BILL OF QUANTITY - BILL NO.2.2

PEKERJAAN : **UPPER STRUCTURE**
PROJECT : **KLASKA RESIDENCE JL. JAGIR WONOKROMO SURABAYA**
OWNER : **PT. DUTA PERTIWI**
TANGGAL : 21 Februari 2019

No	Item Pekerjaan	Spesifikasi Ringkas	Sat	Quantity	Unit Rate				Total (Rp)
					Material (Rp)	Upah (Rp)	Lain-lain (Rp)	Total (Rp)	
40	- Tangga Ruko		m²	90.52	107,485	44,625	-	152,110	13,768,997
41	- Balok Separator Lift		m²	42.71	107,485	44,625	-	152,110	6,496,618
42	- Kolom Separator Lift		m²	52.80	107,485	44,625	-	152,110	8,031,408
	PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI DASAR DI BAWA KE REKAPITULASI STRUKTUR								**7,216,266,502**
	LANTAI P1								
	PEKERJAAN BETON								
	Mutu beton fc' 50 untuk :								
1	- Kolom Podium	Slump : (140 ± 20) mm	m³	162.40	954,852	69,875	68,613	1,093,340	177,558,416
2	- Kolom Ruko	Slump : (140 ± 20) mm	m³	69.46	954,852	69,875	68,613	1,093,340	75,943,396
3	- Shear Wall	Slump : (140 ± 20) mm	m³	41.50	954,852	69,875	68,613	1,093,340	45,373,610
	Mutu beton fc' 45 untuk :								
4	- Balok Podium	Slump : (120 ± 20) mm	m³	235.09	880,777	92,000	68,613	1,041,390	244,820,375
5	- Balok Ruko	Slump : (120 ± 20) mm	m³	28.84	880,777	92,000	68,613	1,041,390	30,033,688
6	- Slab Podium	Slump : (120 ± 20) mm	m³	299.34	880,777	92,000	68,613	1,041,390	311,729,683
7	- Slab Ruko	Slump : (120 ± 20) mm	m³	25.31	880,777	92,000	68,613	1,041,390	26,357,581
8	- Slab Ramp	Slump : (120 ± 20) mm	m³	29.85	880,777	92,000	68,613	1,041,390	31,085,491
9	- Balok Ramp	Slump : (120 ± 20) mm	m³	25.37	880,777	92,000	68,613	1,041,390	26,420,064
10	- Balok Separator Lift	Slump : (120 ± 20) mm	m³	2.56	880,777	92,000	68,613	1,041,390	2,665,958
11	- Kolom Separator Lift	Slump : (120 ± 20) mm	m³	2.50	880,777	92,000	68,613	1,041,390	2,603,475
	Mutu beton fc' 25 untuk :								
12	- Tangga Tower	Slump : (120 ± 20) mm	m³	15.78	694,832	88,475	67,613	850,920	13,427,518
13	- Tangga Ruko	Slump : (120 ± 20) mm	m³	7.10	694,832	88,475	67,613	850,920	6,041,532

BILL OF QUANTITY - BILL NO.2.2

PEKERJAAN : **UPPER STRUCTURE**
PROJECT : **KLASKA RESIDENCE JL. JAGIR WONOKROMO SURABAYA**
OWNER : **PT. DUTA PERTIWI**
TANGGAL : 21 Februari 2019

No	Item Pekerjaan	Spesifikasi Ringkas	Sat	Quantity	Unit Rate				Total (Rp)
					Material (Rp)	Upah (Rp)	Lain-lain (Rp)	Total (Rp)	
14	- Parapet Ramp	Slump : (120 ± 20) mm	m^3	8.40	694,832	88,475	67,613	850,920	7,147,728
15	- Parapet Podium	Slump : (120 ± 20) mm	m^3	37.15	694,832	88,475	67,613	850,920	31,611,678
	PEKERJAAN BESI								
16	- Kolom Podium		kg	80,925.99	9,724	700	1,286	11,710	947,643,343
17	- Kolom Ruko		kg	26,609.73	9,724	700	1,286	11,710	311,599,938
18	- Shear Wall		kg	10,109.50	9,724	700	1,286	11,710	118,382,245
19	- Balok Podium		kg	51,091.18	9,724	700	1,286	11,710	598,277,718
20	- Balok Ruko		kg	6,354.15	9,724	700	1,286	11,710	74,407,097
21	- Slab Podium		kg	24,732.18	9,724	700	1,286	11,710	289,613,828
22	- Slab Ruko		kg	2,793.82	9,724	700	1,286	11,710	32,715,632
23	- Slab Ramp		kg	2,006.14	9,724	700	1,286	11,710	23,491,899
24	- Balok Ramp		kg	6,034.15	9,724	700	1,286	11,710	70,659,897
25	- Parapet Ramp		kg	2,545.27	9,724	700	1,286	11,710	29,805,112
26	- Parapet Podium		kg	6,234.66	9,724	700	1,286	11,710	73,007,869
27	- Tangga Tower		kg	2,792.64	9,724	700	1,286	11,710	32,701,814
28	- Tangga Ruko		kg	2,430.07	9,724	700	1,286	11,710	28,456,120
29	- Balok Separator Lift		kg	571.49	9,724	700	1,286	11,710	6,692,148
30	- Kolom Separator Lift		kg	448.83	9,724	700	1,286	11,710	5,255,799
	PEKERJAAN BEKISTING								
31	- Kolom Podium		m^2	663.71	107,485	44,625	-	152,110	100,956,928
32	- Kolom Ruko		m^2	244.99	107,485	44,625	-	152,110	37,265,429
33	- Shear Wall		m^2	157.13	107,485	44,625	-	152,110	23,901,044
34	- Balok Podium		m^2	1,569.78	107,485	44,625	-	152,110	238,779,236
35	- Balok Ruko		m^2	171.12	107,485	44,625	-	152,110	26,029,063

BILL OF QUANTITY - BILL NO.2.2

PEKERJAAN : **UPPER STRUCTURE**
PROJECT : **KLASKA RESIDENCE JL. JAGIR WONOKROMO SURABAYA**
OWNER : **PT. DUTA PERTIWI**
TANGGAL : 21 Februari 2019

No	Item Pekerjaan	Spesifikasi Ringkas	Sat	Quantity	Unit Rate				Total
					Material (Rp)	Upah (Rp)	Lain-lain (Rp)	Total (Rp)	(Rp)
36	- Slab Podium		m²	2,161.25	107,485	44,625	-	152,110	328,747,738
37	- Slab Ruko		m²	223.09	107,485	44,625	-	152,110	33,934,220
38	- Slab Ramp		m²	218.17	107,485	44,625	-	152,110	33,185,839
39	- Balok Ramp		m²	195.68	107,485	44,625	-	152,110	29,764,885
40	- Parapet Ramp		m²	112.06	107,485	44,625	-	152,110	17,045,447
41	- Parapet Podium		m²	495.36	107,485	44,625	-	152,110	75,349,210
42	- Tangga Tower		m²	92.93	107,485	44,625	-	152,110	14,135,582
43	- Tangga Ruko		m²	78.42	107,485	44,625	-	152,110	11,928,466
44	- Balok Separator Lift		m²	42.71	107,485	44,625	-	152,110	6,496,618
45	- Kolom Separator Lift		m²	31.20	107,485	44,625	-	152,110	4,745,832
	PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI P1								**4,657,796,187**
	DI BAWA KE REKAPITULASI STRUKTUR								
	LANTAI P2								
	PEKERJAAN BETON								
	Mutu beton fc' 50 untuk :								
1	- Kolom Podium	Slump : (140 ± 20) mm	m³	162.41	954,852	69,875	68,613	1,093,340	177,569,349
2	- Kolom Ruko	Slump : (140 ± 20) mm	m³	70.46	954,852	69,875	68,613	1,093,340	77,036,736
3	- Shear Wall	Slump : (140 ± 20) mm	m³	41.50	954,852	69,875	68,613	1,093,340	45,373,610
									-
	Mutu beton fc' 45 untuk :								-
									-
4	- Balok Podium	Slump : (120 ± 20) mm	m³	252.23	880,777	92,000	68,613	1,041,390	262,669,800
5	- Balok Ruko	Slump : (120 ± 20) mm	m³	28.37	880,777	92,000	68,613	1,041,390	29,544,234
6	- Slab Podium	Slump : (120 ± 20) mm	m³	362.85	880,777	92,000	68,613	1,041,390	377,868,362
7	- Slab Ruko	Slump : (120 ± 20) mm	m³	25.09	880,777	92,000	68,613	1,041,390	26,128,475

BILL OF QUANTITY - BILL NO.2.2

PEKERJAAN : **UPPER STRUCTURE**
PROJECT : **KLASKA RESIDENCE JL. JAGIR WONOKROMO SURABAYA**
OWNER : **PT. DUTA PERTIWI**
TANGGAL : 21 Februari 2019

No	Item Pekerjaan	Spesifikasi Ringkas	Sat	Quantity	Unit Rate				Total (Rp)
					Material (Rp)	Upah (Rp)	Lain-lain (Rp)	Total (Rp)	
8	- Slab Ramp	Slump : (120 ± 20) mm	m^3	25.62	880,777	92,000	68,613	1,041,390	26,680,412
9	- Balok Ramp	Slump : (120 ± 20) mm	m^3	20.03	880,777	92,000	68,613	1,041,390	20,859,042
10	- Balok Separator Lift	Slump : (120 ± 20) mm	m^3	2.56	880,777	92,000	68,613	1,041,390	2,665,958
11	- Kolom Separator Lift	Slump : (120 ± 20) mm	m^3	2.50	880,777	92,000	68,613	1,041,390	2,603,475
									-
	Mutu beton fc' 25 untuk :								-
12	- Parapet Ramp	Slump : (120 ± 20) mm	m^3	7.39	694,832	88,475	67,613	850,920	6,288,299
13	- Parapet Podium	Slump : (120 ± 20) mm	m^3	41.11	694,832	88,475	67,613	850,920	34,981,321
14	- Tangga Tower	Slump : (120 ± 20) mm	m^3	15.78	694,832	88,475	67,613	850,920	13,427,518
									-
	PEKERJAAN BESI								-
									-
15	- Kolom Podium		kg	74,363.38	9,724	700	1,286	11,710	870,795,180
16	- Kolom Ruko		kg	31,489.08	9,724	700	1,286	11,710	368,737,127
17	- Shear Wall		kg	10,109.50	9,724	700	1,286	11,710	118,382,245
18	- Balok Podium		kg	56,385.04	9,724	700	1,286	11,710	660,268,818
19	- Balok Ruko		kg	6,814.67	9,724	700	1,286	11,710	79,799,786
20	- Slab Podium		kg	28,544.82	9,724	700	1,286	11,710	334,259,842
21	- Slab Ruko		kg	2,769.44	9,724	700	1,286	11,710	32,430,142
22	- Slab Ramp		kg	1,721.85	9,724	700	1,286	11,710	20,162,864
23	- Balok Ramp		kg	4,765.71	9,724	700	1,286	11,710	55,806,464
24	- Parapet Ramp		kg	2,239.09	9,724	700	1,286	11,710	26,219,744
25	- Parapet Podium		kg	6,909.64	9,724	700	1,286	11,710	80,911,884
26	- Tangga Tower		kg	2,792.64	9,724	700	1,286	11,710	32,701,814
27	- Balok Separator Lift		kg	571.49	9,724	700	1,286	11,710	6,692,148
28	- Kolom Separator Lift		kg	448.83	9,724	700	1,286	11,710	5,255,799
									-
	PEKERJAAN BEKISTING								-
									-

BILL OF QUANTITY - BILL NO.2.2

PEKERJAAN : **UPPER STRUCTURE**
PROJECT : **KLASKA RESIDENCE JL. JAGIR WONOKROMO SURABAYA**
OWNER : **PT. DUTA PERTIWI**
TANGGAL : 21 Februari 2019

No	Item Pekerjaan	Spesifikasi Ringkas	Sat	Quantity	Unit Rate				Total (Rp)
					Material (Rp)	Upah (Rp)	Lain-lain (Rp)	Total (Rp)	
29	- Kolom Podium		m²	663.86	107,485	44,625	-	152,110	100,979,745
30	- Kolom Ruko		m²	248.51	107,485	44,625	-	152,110	37,800,856
31	- Shear Wall		m²	157.13	107,485	44,625	-	152,110	23,901,044
32	- Balok Podium		m²	1,645.86	107,485	44,625	-	152,110	250,351,765
33	- Balok Ruko		m²	169.38	107,485	44,625	-	152,110	25,764,392
34	- Slab Podium		m²	2,526.65	107,485	44,625	-	152,110	384,328,732
35	- Slab Ruko		m²	221.23	107,485	44,625	-	152,110	33,651,295
36	- Slab Ramp		m²	187.54	107,485	44,625	-	152,110	28,526,709
37	- Balok Ramp		m²	159.98	107,485	44,625	-	152,110	24,334,558
38	- Parapet Ramp		m²	98.47	107,485	44,625	-	152,110	14,978,272
39	- Parapet Podium		m²	548.18	107,485	44,625	-	152,110	83,383,660
40	- Tangga Tower		m²	92.93	107,485	44,625	-	152,110	14,135,582
41	- Balok Separator Lift		m²	42.71	107,485	44,625	-	152,110	6,496,618
42	- Kolom Separator Lift		m²	31.20	107,485	44,625	-	152,110	4,745,832
	PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI P2								**4,829,499,508**
	DI BAWA KE REKAPITULASI STRUKTUR								
	LANTAI P3								
	PEKERJAAN BETON								
	Mutu beton fc' 50 untuk :								
1	- Kolom Podium	Slump : (140 ± 20) mm	m³	223.78	954,852	69,875	68,613	1,093,340	244,667,625
2	- Shear Wall	Slump : (140 ± 20) mm	m³	41.50	954,852	69,875	68,613	1,093,340	45,373,610
									-
	Mutu beton fc' 45 untuk :								-

BILL OF QUANTITY - BILL NO.2.2

PEKERJAAN : **UPPER STRUCTURE**
PROJECT : **KLASKA RESIDENCE JL. JAGIR WONOKROMO SURABAYA**
OWNER : **PT. DUTA PERTIWI**
TANGGAL : 21 Februari 2019

No	Item Pekerjaan	Spesifikasi Ringkas	Sat	Quantity	Unit Rate				Total (Rp)
					Material (Rp)	Upah (Rp)	Lain-lain (Rp)	Total (Rp)	
									-
3	- Balok Podium	Slump : (120 ± 20) mm	m^3	263.67	880,777	92,000	68,613	1,041,390	274,583,301
4	- Slab Podium	Slump : (120 ± 20) mm	m^3	376.64	880,777	92,000	68,613	1,041,390	392,229,130
5	- Slab Ramp	Slump : (120 ± 20) mm	m^3	25.62	880,777	92,000	68,613	1,041,390	26,680,412
6	- Balok Ramp	Slump : (120 ± 20) mm	m^3	20.74	880,777	92,000	68,613	1,041,390	21,598,429
7	- Balok Separator Lift	Slump : (120 ± 20) mm	m^3	2.56	880,777	92,000	68,613	1,041,390	2,665,958
8	- Kolom Separator Lift	Slump : (120 ± 20) mm	m^3	2.50	880,777	92,000	68,613	1,041,390	2,603,475
									-
	Mutu beton fc' 25 untuk :								-
9	- Parapet Ramp	Slump : (120 ± 20) mm	m^3	7.39	694,832	88,475	67,613	850,920	6,288,299
10	- Parapet Podium	Slump : (120 ± 20) mm	m^3	68.16	694,832	88,475	67,613	850,920	57,998,707
11	- Tangga Tower	Slump : (120 ± 20) mm	m^3	15.78	694,832	88,475	67,613	850,920	13,427,518
									-
	PEKERJAAN BESI								-
									-
12	- Kolom Podium		kg	102,019.69	9,724	700	1,286	11,710	1,194,650,570
13	- Shear Wall		kg	10,109.50	9,724	700	1,286	11,710	118,382,245
14	- Balok Podium		kg	63,818.14	9,724	700	1,286	11,710	747,310,419
15	- Slab Podium		kg	28,904.62	9,724	700	1,286	11,710	338,473,100
16	- Slab Ramp		kg	1,721.85	9,724	700	1,286	11,710	20,162,864
17	- Balok Ramp		kg	4,932.95	9,724	700	1,286	11,710	57,764,845
18	- Parapet Ramp		kg	2,239.09	9,724	700	1,286	11,710	26,219,744
19	- Parapet Podium		kg	11,440.84	9,724	700	1,286	11,710	133,972,236
20	- Tangga Tower		kg	2,792.64	9,724	700	1,286	11,710	32,701,814
21	- Balok Separator Lift		kg	571.49	9,724	700	1,286	11,710	6,692,148
22	- Kolom Separator Lift		kg	448.83	9,724	700	1,286	11,710	5,255,799
									-
	PEKERJAAN BEKISTING								-
									-
23	- Kolom Podium		m^2	879.34	107,485	44,625	-	152,110	133,756,407

BILL OF QUANTITY - BILL NO.2.2

PEKERJAAN : **UPPER STRUCTURE**
PROJECT : **KLASKA RESIDENCE JL. JAGIR WONOKROMO SURABAYA**
OWNER : **PT. DUTA PERTIWI**
TANGGAL : 21 Februari 2019

No	Item Pekerjaan	Spesifikasi Ringkas	Sat	Quantity	Unit Rate				Total
					Material (Rp)	Upah (Rp)	Lain-lain (Rp)	Total (Rp)	(Rp)
24	- Shear Wall		m²	157.13	107,485	44,625	-	152,110	23,901,044
25	- Balok Podium		m²	1,722.22	107,485	44,625	-	152,110	261,966,884
26	- Slab Podium		m²	2,581.06	107,485	44,625	-	152,110	392,605,037
27	- Slab Ramp		m²	187.54	107,485	44,625	-	152,110	28,526,709
28	- Balok Ramp		m²	163.68	107,485	44,625	-	152,110	24,897,365
29	- Parapet Ramp		m²	98.47	107,485	44,625	-	152,110	14,978,272
30	- Parapet Podium		m²	908.80	107,485	44,625	-	152,110	138,237,568
31	- Tangga Tower		m²	92.93	107,485	44,625	-	152,110	14,135,582
32	- Balok Separator Lift		m²	42.71	107,485	44,625	-	152,110	6,496,618
33	- Kolom Separator Lift		m²	31.20	107,485	44,625	-	152,110	4,745,832
	PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI P3								**4,813,949,567**
	DI BAWA KE REKAPITULASI STRUKTUR								
	LANTAI P4								
	PEKERJAAN BETON								
	Mutu beton fc' 50 untuk :								
1	- Kolom Podium	Slump : (140 ± 20) mm	m³	223.78	954,852	69,875	68,613	1,093,340	244,667,625
2	- Shear Wall	Slump : (140 ± 20) mm	m³	41.50	954,852	69,875	68,613	1,093,340	45,373,610
									-
	Mutu beton fc' 45 untuk :								-
									-
3	- Balok Podium	Slump : (120 ± 20) mm	m³	278.50	880,777	92,000	68,613	1,041,390	290,027,115
4	- Slab Podium	Slump : (120 ± 20) mm	m³	399.62	880,777	92,000	68,613	1,041,390	416,160,272
5	- Slab Ramp	Slump : (120 ± 20) mm	m³	25.62	880,777	92,000	68,613	1,041,390	26,680,412
6	- Balok Ramp	Slump : (120 ± 20) mm	m³	20.74	880,777	92,000	68,613	1,041,390	21,598,429

BILL OF QUANTITY - BILL NO.2.2

PEKERJAAN : **UPPER STRUCTURE**
PROJECT : **KLASKA RESIDENCE JL. JAGIR WONOKROMO SURABAYA**
OWNER : **PT. DUTA PERTIWI**
TANGGAL : 21 Februari 2019

No	Item Pekerjaan	Spesifikasi Ringkas	Sat	Quantity	Unit Rate				Total (Rp)
					Material (Rp)	Upah (Rp)	Lain-lain (Rp)	Total (Rp)	
7	- Balok Separator Lift	Slump : (120 ± 20) mm	m^3	2.56	880,777	92,000	68,613	1,041,390	2,665,958
8	- Kolom Separator Lift	Slump : (120 ± 20) mm	m^3	2.50	880,777	92,000	68,613	1,041,390	2,603,475
								-	-
	Mutu beton fc' 25 untuk :							-	-
9	- Parapet Ramp	Slump : (120 ± 20) mm	m^3	11.82	694,832	88,475	67,613	850,920	10,057,874
10	- Parapet Podium	Slump : (120 ± 20) mm	m^3	68.16	694,832	88,475	67,613	850,920	57,998,707
11	- Tangga Tower	Slump : (120 ± 20) mm	m^3	15.78	694,832	88,475	67,613	850,920	13,427,518
								-	-
	PEKERJAAN BESI							-	-
								-	-
12	- Kolom Podium		kg	107,354.87	9,724	700	1,286	11,710	1,257,125,528
13	- Shear Wall		kg	10,109.50	9,724	700	1,286	11,710	118,382,245
14	- Balok Podium		kg	69,687.22	9,724	700	1,286	11,710	816,037,346
15	- Slab Podium		kg	30,668.26	9,724	700	1,286	11,710	359,125,325
16	- Slab Ramp		kg	1,721.85	9,724	700	1,286	11,710	20,162,864
17	- Balok Ramp		kg	4,932.95	9,724	700	1,286	11,710	57,764,845
18	- Parapet Ramp		kg	2,913.44	9,724	700	1,286	11,710	34,116,382
19	- Parapet Podium		kg	11,440.84	9,724	700	1,286	11,710	133,972,236
20	- Tangga Tower		kg	2,792.64	9,724	700	1,286	11,710	32,701,814
21	- Balok Separator Lift		kg	571.49	9,724	700	1,286	11,710	6,692,148
22	- Kolom Separator Lift		kg	448.83	9,724	700	1,286	11,710	5,255,799
								-	-
	PEKERJAAN BEKISTING							-	-
								-	-
23	- Kolom Podium		m^2	879.34	107,485	44,625	-	152,110	133,756,407
24	- Shear Wall		m^2	157.13	107,485	44,625	-	152,110	23,901,044
25	- Balok Podium		m^2	1,793.22	107,485	44,625	-	152,110	272,766,694
26	- Slab Podium		m^2	2,721.96	107,485	44,625	-	152,110	414,037,336
27	- Slab Ramp		m^2	187.54	107,485	44,625	-	152,110	28,526,709

BILL OF QUANTITY - BILL NO.2.2

PEKERJAAN : **UPPER STRUCTURE**
PROJECT : **KLASKA RESIDENCE JL. JAGIR WONOKROMO SURABAYA**
OWNER : **PT. DUTA PERTIWI**
TANGGAL : 21 Februari 2019

No	Item Pekerjaan	Spesifikasi Ringkas	Sat	Quantity	Unit Rate				Total (Rp)
					Material (Rp)	Upah (Rp)	Lain-lain (Rp)	Total (Rp)	
28	- Balok Ramp		m²	163.68	107,485	44,625	-	152,110	24,897,365
29	- Parapet Ramp		m²	157.55	107,485	44,625	-	152,110	23,964,931
30	- Parapet Podium		m²	908.80	107,485	44,625	-	152,110	138,237,568
31	- Tangga Tower		m²	92.93	107,485	44,625	-	152,110	14,135,582
32	- Balok Separator Lift		m²	42.71	107,485	44,625	-	152,110	6,496,618
33	- Kolom Separator Lift		m²	31.20	107,485	44,625	-	152,110	4,745,832
	PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI P4								**5,058,063,614**
	DI BAWA KE REKAPITULASI STRUKTUR								
	LANTAI P5								
	PEKERJAAN BETON								
	Mutu beton fc' 50 untuk :								
1	- Kolom Podium	Slump : (140 ± 20) mm	m³	292.98	954,852	69,875	68,613	1,093,340	320,326,753
2	- Shear Wall	Slump : (140 ± 20) mm	m³	56.75	954,852	69,875	68,613	1,093,340	62,047,045
								-	-
	Mutu beton fc' 45 untuk :							-	-
								-	-
3	- Balok Podium		m³	276.29	880,777	92,000	68,613	1,041,390	287,725,643
4	- Slab Podium		m³	393.86	880,777	92,000	68,613	1,041,390	410,161,865
5	- Balok Separator Lift		m³	2.56	880,777	92,000	68,613	1,041,390	2,665,958
6	- Kolom Separator Lift		m³	3.65	880,777	92,000	68,613	1,041,390	3,801,074
								-	-
	Mutu beton fc' 25 untuk :							-	-
7	- Parapet Podium	Slump : (120 ± 20) mm	m³	68.16	694,832	88,475	67,613	850,920	57,998,707
8	- Tangga Tower	Slump : (120 ± 20) mm	m³	22.10	694,832	88,475	67,613	850,920	18,805,332
								-	-

BILL OF QUANTITY - BILL NO.2.2

PEKERJAAN : **UPPER STRUCTURE**
PROJECT : **KLASKA RESIDENCE JL. JAGIR WONOKROMO SURABAYA**
OWNER : **PT. DUTA PERTIWI**
TANGGAL : 21 Februari 2019

No	Item Pekerjaan	Spesifikasi Ringkas	Sat	Quantity	Unit Rate				T o t a l (Rp)
					Material (Rp)	Upah (Rp)	Lain-lain (Rp)	Total (Rp)	
	PEKERJAAN BESI							-	-
								-	-
9	- Kolom Podium		kg	129,437.64	9,724	700	1,286	11,710	1,515,714,764
10	- Shear Wall		kg	13,156.27	9,724	700	1,286	11,710	154,059,922
11	- Balok Podium		kg	69,491.24	9,724	700	1,286	11,710	813,742,420
12	- Slab Podium		kg	30,960.97	9,724	700	1,286	11,710	362,552,959
13	- Parapet Podium		kg	11,440.84	9,724	700	1,286	11,710	133,972,236
14	- Tangga Tower		kg	3,911.28	9,724	700	1,286	11,710	45,801,089
15	- Balok Separator Lift		kg	571.49	9,724	700	1,286	11,710	6,692,148
16	- Kolom Separator Lift		kg	610.76	9,724	700	1,286	11,710	7,152,000
								-	-
	PEKERJAAN BEKISTING							-	-
								-	-
17	- Kolom Podium		m²	1,131.61	107,485	44,625	-	152,110	172,129,197
18	- Shear Wall		m²	214.86	107,485	44,625	-	152,110	32,682,355
19	- Balok Podium		m²	1,809.38	107,485	44,625	-	152,110	275,224,792
20	- Slab Podium		m²	2,720.66	107,485	44,625	-	152,110	413,839,593
21	- Parapet Podium		m²	908.80	107,485	44,625	-	152,110	138,237,568
22	- Tangga Tower		m²	130.95	107,485	44,625	-	152,110	19,918,805
23	- Balok Separator Lift		m²	42.71	107,485	44,625	-	152,110	6,496,618
24	- Kolom Separator Lift		m²	45.60	107,485	44,625	-	152,110	6,936,216
	PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI P5 DI BAWA KE REKAPITULASI STRUKTUR								**5,268,685,058**
	SUB TOTAL PODIUM								**31,844,260,436**
	TOWER 1								
	LANTAI 6								

BILL OF QUANTITY - BILL NO.2.2

PEKERJAAN : **UPPER STRUCTURE**
PROJECT : **KLASKA RESIDENCE JL. JAGIR WONOKROMO SURABAYA**
OWNER : **PT. DUTA PERTIWI**
TANGGAL : 21 Februari 2019

No	Item Pekerjaan	Spesifikasi Ringkas	Sat	Quantity	Unit Rate				Total (Rp)
					Material (Rp)	Upah (Rp)	Lain-lain (Rp)	Total (Rp)	
	PEKERJAAN BETON								
	Mutu beton fc' 50 untuk :								
1	- Kolom Tower	Slump : (140 ± 20) mm	m^3	171.06	954,852	69,875	68,613	1,093,340	187,026,740
2	- Shear Wall	Slump : (140 ± 20) mm	m^3	34.59	954,852	69,875	68,613	1,093,340	37,818,631
	Mutu beton fc' 45 untuk :							-	-
3	- Balok Podium	Slump : (120 ± 20) mm	m^3	350.45	880,777	92,000	68,613	1,041,390	364,955,126
4	- Slab Podium	Slump : (120 ± 20) mm	m^3	454.08	880,777	92,000	68,613	1,041,390	472,874,371
5	- Slab Kolam Renang	Slump : (120 ± 20) mm	m^3	41.77	880,777	92,000	68,613	1,041,390	43,498,860
6	- Dinding Kolam Renang	Slump : (120 ± 20) mm	m^3	15.75	880,777	92,000	68,613	1,041,390	16,401,893
7	- Slab Cover Balancing Tank	Slump : (120 ± 20) mm	m^3	4.29	880,777	92,000	68,613	1,041,390	4,467,563
8	- Dinding Balancing Tank	Slump : (120 ± 20) mm	m^3	1.49	880,777	92,000	68,613	1,041,390	1,551,671
9	- Balok Separator Lift	Slump : (120 ± 20) mm	m^3	2.56	880,777	92,000	68,613	1,041,390	2,665,958
10	- Kolom Separator Lift	Slump : (120 ± 20) mm	m^3	2.54	880,777	92,000	68,613	1,041,390	2,645,131
	Mutu beton fc' 25 untuk :							-	-
11	- Parapet Podium	Slump : (120 ± 20) mm	m^3	61.11	694,832	88,475	67,613	850,920	51,999,721
12	- Tangga Tower	Slump : (120 ± 20) mm	m^3	14.98	694,832	88,475	67,613	850,920	12,746,782
	PEKERJAAN BESI							-	-
13	- Kolom Tower		kg	63,232.60	9,724	700	1,286	11,710	740,453,746
14	- Shear Wall		kg	6,757.80	9,724	700	1,286	11,710	79,133,838
15	- Balok Podium		kg	108,510.85	9,724	700	1,286	11,710	1,270,662,054
16	- Slab Podium		kg	33,654.19	9,724	700	1,286	11,710	394,090,565
17	- Slab Kolam Renang		kg	9,381.64	9,724	700	1,286	11,710	109,859,004
18	- Dinding Kolam Renang		kg	3,465.79	9,724	700	1,286	11,710	40,584,401
19	- Slab Cover Balancing Tank		kg	288.32	9,724	700	1,286	11,710	3,376,227
20	- Dinding Balancing Tank		kg	282.55	9,724	700	1,286	11,710	3,308,661

BILL OF QUANTITY - BILL NO.2.2

PEKERJAAN : **UPPER STRUCTURE**
PROJECT : **KLASKA RESIDENCE JL. JAGIR WONOKROMO SURABAYA**
OWNER : **PT. DUTA PERTIWI**
TANGGAL : 21 Februari 2019

No	Item Pekerjaan	Spesifikasi Ringkas	Sat	Quantity	Unit Rate				Total
					Material (Rp)	Upah (Rp)	Lain-lain (Rp)	Total (Rp)	(Rp)
21	- Parapet Podium		kg	10,230.77	9,724	700	1,286	11,710	119,802,317
22	- Tangga Tower		kg	2,651.40	9,724	700	1,286	11,710	31,047,894
23	- Balok Separator Lift		kg	571.49	9,724	700	1,286	11,710	6,692,148
24	- Kolom Separator Lift		kg	452.58	9,724	700	1,286	11,710	5,299,712
								-	-
	PEKERJAAN BEKISTING							-	-
								-	-
25	- Kolom Tower		m²	734.47	107,485	44,625	-	152,110	111,720,232
26	- Shear Wall		m²	154.00	107,485	44,625	-	152,110	23,424,940
27	- Balok Podium		m²	2,342.58	107,485	44,625	-	152,110	356,329,844
28	- Slab Podium		m²	3,107.87	107,485	44,625	-	152,110	472,738,106
29	- Slab Kolam Renang		m²	221.12	107,485	44,625	-	152,110	33,634,563
30	- Dinding Kolam Renang		m²	157.46	107,485	44,625	-	152,110	23,951,241
31	- Slab Cover Balancing Tank		m²	33.25	107,485	44,625	-	152,110	5,057,658
32	- Dinding Balancing Tank		m²	44.00	107,485	44,625	-	152,110	6,692,840
33	- Parapet Podium		m²	814.84	107,485	44,625	-	152,110	123,945,312
34	- Tangga Tower		m²	90.65	107,485	44,625	-	152,110	13,788,772
35	- Balok Separator Lift		m²	42.71	107,485	44,625	-	152,110	6,496,618
36	- Kolom Separator Lift		m²	31.80	107,485	44,625	-	152,110	4,837,098
	LAIN LAIN								
37	-Integral waterproofing kolam renang		m³	63.30	124,320	53,280	-	177,600	11,242,080
38	-Integral waterproofing podium		m³	454.08	124,320	53,280	-	177,600	80,644,608
38	-PVC Waterstoping		m	61.94	78,740	33,740	-	112,480	6,967,011
	PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 6								**5,284,433,934**
	DI BAWA KE REKAPITULASI STRUKTUR								
	LANTAI 7								

BILL OF QUANTITY - BILL NO.2.2

PEKERJAAN : **UPPER STRUCTURE**
PROJECT : **KLASKA RESIDENCE JL. JAGIR WONOKROMO SURABAYA**
OWNER : **PT. DUTA PERTIWI**
TANGGAL : 21 Februari 2019

No	Item Pekerjaan	Spesifikasi Ringkas	Sat	Quantity	Unit Rate				Total (Rp)
					Material (Rp)	Upah (Rp)	Lain-lain (Rp)	Total (Rp)	
	PEKERJAAN BETON								
	Mutu beton fc' 50 untuk :								
1	- Kolom	Slump : (140 ± 20) mm	m^3	168.63	954,852	69,875	68,613	1,093,340	184,369,924
2	- Shear Wall	Slump : (140 ± 20) mm	m^3	34.59	954,852	69,875	68,613	1,093,340	37,818,631
	Mutu beton fc' 45 untuk :								-
3	- Balok	Slump : (120 ± 20) mm	m^3	112.07	880,777	92,000	68,613	1,041,390	116,708,577
4	- Slab	Slump : (120 ± 20) mm	m^3	143.55	880,777	92,000	68,613	1,041,390	149,491,535
5	- Balok Separator Lift	Slump : (120 ± 20) mm	m^3	2.56	880,777	92,000	68,613	1,041,390	2,665,958
6	- Kolom Separator Lift	Slump : (120 ± 20) mm	m^3	2.54	880,777	92,000	68,613	1,041,390	2,645,131
	Mutu beton fc' 25 untuk :							-	-
7	- Tangga	Slump : (120 ± 20) mm	m^3	14.98	694,832	88,475	67,613	850,920	12,746,782
	PEKERJAAN BESI							-	-
8	- Kolom		kg	70,715.51	9,724	700	1,286	11,710	828,078,622
9	- Shear Wall		kg	6,757.80	9,724	700	1,286	11,710	79,133,838
10	- Balok		kg	36,003.95	9,724	700	1,286	11,710	421,606,255
11	- Slab		kg	15,676.61	9,724	700	1,286	11,710	183,573,103
12	- Tangga		kg	2,651.40	9,724	700	1,286	11,710	31,047,894
13	- Balok Separator Lift		kg	571.49	9,724	700	1,286	11,710	6,692,148
14	- Kolom Separator Lift		kg	452.58	9,724	700	1,286	11,710	5,299,712
	PEKERJAAN BEKISTING							-	-
15	- Kolom		m^2	707.07	107,485	44,625	-	152,110	107,552,418
16	- Shear Wall		m^2	154.00	107,485	44,625	-	152,110	23,424,940
17	- Balok		m^2	750.62	107,485	44,625	-	152,110	114,176,808
18	- Slab		m^2	1,236.79	107,485	44,625	-	152,110	188,128,127
19	- Tangga		m^2	90.65	107,485	44,625	-	152,110	13,788,772

BILL OF QUANTITY - BILL NO.2.2

PEKERJAAN : **UPPER STRUCTURE**
PROJECT : **KLASKA RESIDENCE JL. JAGIR WONOKROMO SURABAYA**
OWNER : **PT. DUTA PERTIWI**
TANGGAL : 21 Februari 2019

No	Item Pekerjaan	Spesifikasi Ringkas	Sat	Quantity	Unit Rate				Total (Rp)
					Material (Rp)	Upah (Rp)	Lain-lain (Rp)	Total (Rp)	
20	- Balok Separator Lift		m²	42.71	107,485	44,625	-	152,110	6,496,618
21	- Kolom Separator Lift		m²	31.80	107,485	44,625	-	152,110	4,837,098
								-	
	PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 7							-	**2,520,282,889**
	DI BAWA KE REKAPITULASI STRUKTUR							-	
								-	
	LANTAI 8							-	
								-	
	PEKERJAAN BETON							-	
								-	
	Mutu beton fc' 50 untuk :							-	
								-	
1	- Kolom	Slump : (140 ± 20) mm	m³	168.63	954,852	69,875	68,613	1,093,340	184,369,924
2	- Shear Wall	Slump : (140 ± 20) mm	m³	34.59	954,852	69,875	68,613	1,093,340	37,818,631
								-	-
	Mutu beton fc' 45 untuk :							-	-
								-	-
3	- Balok	Slump : (120 ± 20) mm	m³	112.74	880,777	92,000	68,613	1,041,390	117,406,309
4	- Slab	Slump : (120 ± 20) mm	m³	151.03	880,777	92,000	68,613	1,041,390	157,281,132
5	- Balok Separator Lift	Slump : (120 ± 20) mm	m³	2.56	880,777	92,000	68,613	1,041,390	2,665,958
6	- Kolom Separator Lift	Slump : (120 ± 20) mm	m³	2.54	880,777	92,000	68,613	1,041,390	2,645,131
								-	-
	Mutu beton fc' 25 untuk :							-	-
7	- Tangga	Slump : (120 ± 20) mm	m³	14.98	694,832	88,475	67,613	850,920	12,746,782
								-	-
	PEKERJAAN BESI							-	-
								-	-
8	- Kolom		kg	67,641.28	9,724	700	1,286	11,710	792,079,389
9	- Shear Wall		kg	6,757.80	9,724	700	1,286	11,710	79,133,838
10	- Balok		kg	38,099.41	9,724	700	1,286	11,710	446,144,091
11	- Slab		kg	16,569.70	9,724	700	1,286	11,710	194,031,187
12	- Tangga		kg	2,651.40	9,724	700	1,286	11,710	31,047,894

BILL OF QUANTITY - BILL NO.2.2

PEKERJAAN : **UPPER STRUCTURE**
PROJECT : **KLASKA RESIDENCE JL. JAGIR WONOKROMO SURABAYA**
OWNER : **PT. DUTA PERTIWI**
TANGGAL : 21 Februari 2019

No	Item Pekerjaan	Spesifikasi Ringkas	Sat	Quantity	Unit Rate				Total
					Material (Rp)	Upah (Rp)	Lain-lain (Rp)	Total (Rp)	(Rp)
13	- Balok Separator Lift		kg	571.49	9,724	700	1,286	11,710	6,692,148
14	- Kolom Separator Lift		kg	452.58	9,724	700	1,286	11,710	5,299,712
								-	-
	PEKERJAAN BEKISTING							-	-
								-	-
15	- Kolom		m²	707.07	107,485	44,625	-	152,110	107,552,418
16	- Shear Wall		m²	154.00	107,485	44,625	-	152,110	23,424,940
17	- Balok		m²	754.06	107,485	44,625	-	152,110	114,700,067
18	- Slab		m²	1,295.21	107,485	44,625	-	152,110	197,014,393
19	- Tangga		m²	90.65	107,485	44,625	-	152,110	13,788,772
20	- Balok Separator Lift		m²	42.71	107,485	44,625	-	152,110	6,496,618
21	- Kolom Separator Lift		m²	31.80	107,485	44,625	-	152,110	4,837,098
	PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 8 DI BAWA KE REKAPITULASI STRUKTUR								**2,537,176,429**
	PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 9.10 DI BAWA KE REKAPITULASI STRUKTUR								**5,074,352,859**
	LANTAI 11								
	PEKERJAAN BETON								
	Mutu beton fc' 45 untuk :								
1	- Kolom	Slump : (140 ± 20) mm	m³	163.77	906,867	89,000	68,613	1,064,480	174,329,890
2	- Shear Wall	Slump : (140 ± 20) mm	m³	31.13	906,867	89,000	68,613	1,064,480	33,137,262
								-	-
	Mutu beton fc' 45 untuk :							-	-
								-	-
3	- Balok	Slump : (120 ± 20) mm	m³	113.12	880,777	92,000	68,613	1,041,390	117,802,037

BILL OF QUANTITY - BILL NO.2.2

PEKERJAAN : **UPPER STRUCTURE**
PROJECT : **KLASKA RESIDENCE JL. JAGIR WONOKROMO SURABAYA**
OWNER : **PT. DUTA PERTIWI**
TANGGAL : 21 Februari 2019

No	Item Pekerjaan	Spesifikasi Ringkas	Sat	Quantity	Unit Rate				T o t a l (Rp)
					Material (Rp)	Upah (Rp)	Lain-lain (Rp)	Total (Rp)	
4	- Slab	Slump : (120 ± 20) mm	m^3	150.85	880,777	92,000	68,613	1,041,390	157,093,682
5	- Balok Separator Lift	Slump : (120 ± 20) mm	m^3	2.56	880,777	92,000	68,613	1,041,390	2,665,958
6	- Kolom Separator Lift	Slump : (120 ± 20) mm	m^3	2.54	880,777	92,000	68,613	1,041,390	2,645,131
								-	-
	Mutu beton fc' 25 untuk :							-	-
7	- Tangga	Slump : (120 ± 20) mm	m^3	14.98	694,832	88,475	67,613	850,920	12,746,782
								-	-
	PEKERJAAN BESI							-	-
								-	-
8	- Kolom		kg	61,205.82	9,724	700	1,286	11,710	716,720,152
9	- Shear Wall		kg	5,814.15	9,724	700	1,286	11,710	68,083,697
10	- Balok		kg	38,115.57	9,724	700	1,286	11,710	446,333,325
11	- Slab		kg	16,550.12	9,724	700	1,286	11,710	193,801,905
12	- Tangga		kg	2,651.40	9,724	700	1,286	11,710	31,047,894
13	- Balok Separator Lift		kg	571.49	9,724	700	1,286	11,710	6,692,148
14	- Kolom Separator Lift		kg	452.58	9,724	700	1,286	11,710	5,299,712
								-	-
	PEKERJAAN BEKISTING							-	-
								-	-
15	- Kolom		m^2	704.28	108,030	44,080	-	152,110	107,128,031
16	- Shear Wall		m^2	152.43	108,030	44,080	-	152,110	23,186,127
17	- Balok		m^2	756.59	108,030	44,080	-	152,110	115,084,905
18	- Slab		m^2	1,293.32	108,030	44,080	-	152,110	196,726,905
19	- Tangga		m^2	90.65	108,030	44,080	-	152,110	13,788,772
20	- Balok Separator Lift		m^2	42.71	108,030	44,080	-	152,110	6,496,618
21	- Kolom Separator Lift		m^2	31.80	108,030	44,080	-	152,110	4,837,098
								-	
								-	
	PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 11							-	**2,435,648,029**
	DI BAWA KE REKAPITULASI STRUKTUR							-	

BILL OF QUANTITY - BILL NO.2.2

PEKERJAAN : **UPPER STRUCTURE**
PROJECT : **KLASKA RESIDENCE JL. JAGIR WONOKROMO SURABAYA**
OWNER : **PT. DUTA PERTIWI**
TANGGAL : 21 Februari 2019

No	Item Pekerjaan	Spesifikasi Ringkas	Sat	Quantity	Unit Rate				Total (Rp)
					Material (Rp)	Upah (Rp)	Lain-lain (Rp)	Total (Rp)	
								-	
	LANTAI 12							-	
								-	
	PEKERJAAN BETON							-	
								-	
	Mutu beton fc' 45 untuk :							-	
								-	
1	- Kolom	Slump : (140 ± 20) mm	m^3	163.77	906,867	89,000	68,613	1,064,480	174,329,890
2	- Shear Wall	Slump : (140 ± 20) mm	m^3	31.13	906,867	89,000	68,613	1,064,480	33,137,262
								-	-
	Mutu beton fc' 40 untuk :							-	-
								-	-
3	- Balok	Slump : (120 ± 20) mm	m^3	113.81	826,807	88,250	68,613	983,670	111,951,483
4	- Slab	Slump : (120 ± 20) mm	m^3	150.97	826,807	88,250	68,613	983,670	148,504,660
5	- Balok Separator Lift	Slump : (120 ± 20) mm	m^3	2.56	826,807	88,250	68,613	983,670	2,518,195
6	- Kolom Separator Lift	Slump : (120 ± 20) mm	m^3	2.54	826,807	88,250	68,613	983,670	2,498,522
								-	-
	Mutu beton fc' 25 untuk :							-	-
7	- Tangga	Slump : (120 ± 20) mm	m^3	14.98	694,832	88,475	67,613	850,920	12,746,782
								-	-
	PEKERJAAN BESI							-	-
								-	-
8	- Kolom		kg	60,810.00	9,724	700	1,286	11,710	712,085,100
9	- Shear Wall		kg	5,814.15	9,724	700	1,286	11,710	68,083,697
10	- Balok		kg	38,280.68	9,724	700	1,286	11,710	448,266,763
11	- Slab		kg	16,562.89	9,724	700	1,286	11,710	193,951,442
12	- Tangga		kg	2,651.40	9,724	700	1,286	11,710	31,047,894
13	- Balok Separator Lift		kg	571.49	9,724	700	1,286	11,710	6,692,148
14	- Kolom Separator Lift		kg	452.58	9,724	700	1,286	11,710	5,299,712
								-	-
	PEKERJAAN BEKISTING							-	-
								-	-

BILL OF QUANTITY - BILL NO.2.2

PEKERJAAN : **UPPER STRUCTURE**
PROJECT : **KLASKA RESIDENCE JL. JAGIR WONOKROMO SURABAYA**
OWNER : **PT. DUTA PERTIWI**
TANGGAL : 21 Februari 2019

No	Item Pekerjaan	Spesifikasi Ringkas	Sat	Quantity	Unit Rate				T o t a l (Rp)
					Material (Rp)	Upah (Rp)	Lain-lain (Rp)	Total (Rp)	
15	- Kolom		m²	704.28	108,030	44,080	-	152,110	107,128,031
16	- Shear Wall		m²	152.43	108,030	44,080	-	152,110	23,186,127
17	- Balok		m²	760.70	108,030	44,080	-	152,110	115,710,077
18	- Slab		m²	1,294.62	108,030	44,080	-	152,110	196,924,648
19	- Tangga		m²	90.65	108,030	44,080	-	152,110	13,788,772
20	- Balok Separator Lift		m²	42.71	108,030	44,080	-	152,110	6,496,618
21	- Kolom Separator Lift		m²	31.80	108,030	44,080	-	152,110	4,837,098
								-	
								-	
	PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 12							-	**2,419,184,919**
	DI BAWA KE REKAPITULASI STRUKTUR							-	
								-	
	STRUKTUR LANTAI 13 S/D LT 15 (= 3 LT)							-	**7,257,554,757**
	DI BAWA KE REKAPITULASI STRUKTUR							-	
								-	
	LANTAI 16							-	
								-	
	PEKERJAAN BETON							-	
								-	
	Mutu beton fc' 45 untuk :							-	
								-	
1	- Kolom	Slump : (140 ± 20) mm	m³	154.37	906,867	89,000	68,613	1,064,480	164,323,778
2	- Shear Wall	Slump : (140 ± 20) mm	m³	31.13	906,867	89,000	68,613	1,064,480	33,137,262
								-	-
	Mutu beton fc' 40 untuk :							-	-
								-	-
3	- Balok	Slump : (120 ± 20) mm	m³	115.37	826,807	88,250	68,613	983,670	113,486,008
4	- Slab	Slump : (120 ± 20) mm	m³	150.99	826,807	88,250	68,613	983,670	148,524,333
5	- Balok Separator Lift	Slump : (120 ± 20) mm	m³	2.56	826,807	88,250	68,613	983,670	2,518,195
6	- Kolom Separator Lift	Slump : (120 ± 20) mm	m³	2.54	826,807	88,250	68,613	983,670	2,498,522

BILL OF QUANTITY - BILL NO.2.2

PEKERJAAN : **UPPER STRUCTURE**
PROJECT : **KLASKA RESIDENCE JL. JAGIR WONOKROMO SURABAYA**
OWNER : **PT. DUTA PERTIWI**
TANGGAL : 21 Februari 2019

No	Item Pekerjaan	Spesifikasi Ringkas	Sat	Quantity	Unit Rate				Total (Rp)
					Material (Rp)	Upah (Rp)	Lain-lain (Rp)	Total (Rp)	
								-	-
	Mutu beton fc' 25 untuk :							-	-
7	- Tangga	Slump : (120 ± 20) mm	m^3	14.98	694,832	88,475	67,613	850,920	12,746,782
								-	-
	PEKERJAAN BESI							-	-
								-	-
8	- Kolom		kg	50,260.47	9,724	700	1,286	11,710	588,550,104
9	- Shear Wall		kg	5,814.15	9,724	700	1,286	11,710	68,083,697
10	- Balok		kg	38,717.34	9,724	700	1,286	11,710	453,380,051
11	- Slab		kg	16,565.48	9,724	700	1,286	11,710	193,981,771
12	- Tangga		kg	2,651.40	9,724	700	1,286	11,710	31,047,894
13	- Balok Separator Lift		kg	571.49	9,724	700	1,286	11,710	6,692,148
14	- Kolom Separator Lift		kg	452.58	9,724	700	1,286	11,710	5,299,712
								-	-
	PEKERJAAN BEKISTING							-	-
								-	-
15	- Kolom		m^2	666.38	108,030	44,080	-	152,110	101,363,062
16	- Shear Wall		m^2	152.43	108,030	44,080	-	152,110	23,186,127
17	- Balok		m^2	770.04	108,030	44,080	-	152,110	117,130,784
18	- Slab		m^2	1,294.89	108,030	44,080	-	152,110	196,965,718
19	- Tangga		m^2	90.65	108,030	44,080	-	152,110	13,788,772
20	- Balok Separator Lift		m^2	42.71	108,030	44,080	-	152,110	6,496,618
21	- Kolom Separator Lift		m^2	31.80	108,030	44,080	-	152,110	4,837,098
								-	
								-	
	PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 16							-	**2,288,038,435**
	DI BAWA KE REKAPITULASI STRUKTUR							-	
								-	
	STRUKTUR LANTAI 17 S/D LT 20 (= 4 LANTAI)							-	**9,152,153,740**
	DI BAWA KE REKAPITULASI STRUKTUR							-	
								-	

BILL OF QUANTITY - BILL NO.2.2

PEKERJAAN : **UPPER STRUCTURE**
PROJECT : **KLASKA RESIDENCE JL. JAGIR WONOKROMO SURABAYA**
OWNER : **PT. DUTA PERTIWI**
TANGGAL : 21 Februari 2019

No	Item Pekerjaan	Spesifikasi Ringkas	Sat	Quantity	Unit Rate				Total (Rp)
					Material (Rp)	Upah (Rp)	Lain-lain (Rp)	Total (Rp)	
	LANTAI 21							-	
								-	
	PEKERJAAN BETON							-	
								-	
	Mutu beton fc' 40 untuk :							-	
								-	
1	- Kolom	Slump : (140 ± 20) mm	m^3	141.66	849,147	89,000	68,613	1,006,760	142,617,622
2	- Shear Wall	Slump : (140 ± 20) mm	m^3	27.67	849,147	89,000	68,613	1,006,760	27,857,049
								-	-
	Mutu beton fc' 40 untuk :							-	-
								-	-
3	- Balok	Slump : (120 ± 20) mm	m^3	116.33	826,807	88,250	68,613	983,670	114,430,331
4	- Slab Tower	Slump : (120 ± 20) mm	m^3	150.85	826,807	88,250	68,613	983,670	148,386,620
5	- Balok Separator Lift	Slump : (120 ± 20) mm	m^3	2.56	826,807	88,250	68,613	983,670	2,518,195
6	- Kolom Separator Lift	Slump : (120 ± 20) mm	m^3	2.54	826,807	88,250	68,613	983,670	2,498,522
								-	-
	Mutu beton fc' 25 untuk :							-	-
7	- Tangga Tower	Slump : (120 ± 20) mm	m^3	14.98	694,832	88,475	67,613	850,920	12,746,782
								-	-
	PEKERJAAN BESI							-	-
								-	-
8	- Kolom		kg	43,886.83	9,724	700	1,286	11,710	513,914,779
9	- Shear Wall		kg	4,690.48	9,724	700	1,286	11,710	54,925,521
10	- Balok		kg	46,132.92	9,724	700	1,286	11,710	540,216,493
11	- Slab		kg	16,550.13	9,724	700	1,286	11,710	193,802,022
12	- Tangga		kg	2,651.40	9,724	700	1,286	11,710	31,047,894
13	- Balok Separator Lift		kg	571.49	9,724	700	1,286	11,710	6,692,148
14	- Kolom Separator Lift		kg	452.58	9,724	700	1,286	11,710	5,299,712
								-	-
	PEKERJAAN BEKISTING							-	-
								-	-
13	- Kolom		m^2	625.69	108,030	44,080	-	152,110	95,173,706

BILL OF QUANTITY - BILL NO.2.2

PEKERJAAN : **UPPER STRUCTURE**
PROJECT : **KLASKA RESIDENCE JL. JAGIR WONOKROMO SURABAYA**
OWNER : **PT. DUTA PERTIWI**
TANGGAL : 21 Februari 2019

No	Item Pekerjaan	Spesifikasi Ringkas	Sat	Quantity	Unit Rate				T o t a l (Rp)
					Material (Rp)	Upah (Rp)	Lain-lain (Rp)	Total (Rp)	
14	- Shear Wall		m²	150.87	108,030	44,080	-	152,110	22,948,836
15	- Balok		m²	775.60	108,030	44,080	-	152,110	117,976,516
16	- Slab		m²	1,293.32	108,030	44,080	-	152,110	196,726,905
17	- Tangga		m²	90.65	108,030	44,080	-	152,110	13,788,772
18	- Balok Separator Lift		m²	42.71	108,030	44,080	-	152,110	6,496,618
19	- Kolom Separator Lift		m²	31.80	108,030	44,080	-	152,110	4,837,098
								-	
								-	
	PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 21							-	**2,254,902,140**
	DI BAWA KE REKAPITULASI STRUKTUR							-	
								-	
	LANTAI 22							-	
								-	
	PEKERJAAN BETON							-	
								-	
	Mutu beton fc' 40 untuk :							-	
								-	
1	- Kolom	Slump : (140 ± 20) mm	m³	141.66	849,147	89,000	68,613	1,006,760	142,617,622
2	- Shear Wall	Slump : (140 ± 20) mm	m³	27.67	849,147	89,000	68,613	1,006,760	27,857,049
								-	-
	Mutu beton fc' 35 untuk :							-	-
								-	-
3	- Balok	Slump : (120 ± 20) mm	m³	116.86	801,967	49,600	68,613	920,180	107,532,235
4	- Slab Tower	Slump : (120 ± 20) mm	m³	151.01	801,967	49,600	68,613	920,180	138,956,382
5	- Balok Separator Lift	Slump : (120 ± 20) mm	m³	2.56	801,967	49,600	68,613	920,180	2,355,661
6	- Kolom Separator Lift	Slump : (120 ± 20) mm	m³	2.54	801,967	49,600	68,613	920,180	2,337,257
								-	-
	Mutu beton fc' 25 untuk :							-	-
7	- Tangga Tower	Slump : (120 ± 20) mm	m³	14.98	694,832	88,475	67,613	850,920	12,746,782
								-	-
	PEKERJAAN BESI							-	-
								-	-

BILL OF QUANTITY - BILL NO.2.2

PEKERJAAN : **UPPER STRUCTURE**
PROJECT : **KLASKA RESIDENCE JL. JAGIR WONOKROMO SURABAYA**
OWNER : **PT. DUTA PERTIWI**
TANGGAL : 21 Februari 2019

No	Item Pekerjaan	Spesifikasi Ringkas	Sat	Quantity	Unit Rate				T o t a l (Rp)
					Material (Rp)	Upah (Rp)	Lain-lain (Rp)	Total (Rp)	
8	- Kolom		kg	45,873.08	9,724	700	1,286	11,710	537,173,767
9	- Shear Wall		kg	4,690.48	9,724	700	1,286	11,710	54,925,521
10	- Balok		kg	46,292.46	9,724	700	1,286	11,710	542,084,707
11	- Slab		kg	16,567.14	9,724	700	1,286	11,710	194,001,209
12	- Tangga		kg	2,651.40	9,724	700	1,286	11,710	31,047,894
13	- Balok Separator Lift		kg	571.49	9,724	700	1,286	11,710	6,692,148
14	- Kolom Separator Lift		kg	452.58	9,724	700	1,286	11,710	5,299,712
								-	-
	PEKERJAAN BEKISTING							-	-
								-	-
13	- Kolom		m²	625.69	108,030	44,080	-	152,110	95,173,706
14	- Shear Wall		m²	150.87	108,030	44,080	-	152,110	22,948,836
15	- Balok		m²	779.07	108,030	44,080	-	152,110	118,504,338
16	- Slab		m²	1,295.06	108,030	44,080	-	152,110	196,991,577
17	- Tangga		m²	90.65	108,030	44,080	-	152,110	13,788,772
18	- Balok Separator Lift		m²	42.71	108,030	44,080	-	152,110	6,496,618
19	- Kolom Separator Lift		m²	31.80	108,030	44,080	-	152,110	4,837,098
								-	
								-	
	PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 22							-	**2,264,368,888**
	DI BAWA KE REKAPITULASI STRUKTUR							-	
								-	
	STRUKTUR LANTAI 23 S/D LT 24 (= 2 LANTAI)							-	**4,528,737,775.60**
	DI BAWA KE REKAPITULASI STRUKTUR							-	
								-	
	LANTAI 25							-	
								-	
	PEKERJAAN BETON							-	
								-	

BILL OF QUANTITY - BILL NO.2.2

PEKERJAAN : **UPPER STRUCTURE**
PROJECT : **KLASKA RESIDENCE JL. JAGIR WONOKROMO SURABAYA**
OWNER : **PT. DUTA PERTIWI**
TANGGAL : 21 Februari 2019

No	Item Pekerjaan	Spesifikasi Ringkas	Sat	Quantity	Unit Rate				Total (Rp)
					Material (Rp)	Upah (Rp)	Lain-lain (Rp)	Total (Rp)	
	Mutu beton fc' 40 untuk :							-	
								-	
1	- Kolom	Slump : (140 ± 20) mm	m^3	141.66	849,147	89,000	68,613	1,006,760	142,617,622
2	- Shear Wall	Slump : (140 ± 20) mm	m^3	27.67	849,147	89,000	68,613	1,006,760	27,857,049
								-	-
	Mutu beton fc' 35 untuk :							-	-
								-	-
3	- Balok	Slump : (120 ± 20) mm	m^3	116.33	801,967	49,600	68,613	920,180	107,044,528
4	- Slab Tower	Slump : (120 ± 20) mm	m^3	150.85	801,967	49,600	68,613	920,180	138,809,138
5	- Balok Separator Lift	Slump : (120 ± 20) mm	m^3	2.56	801,967	49,600	68,613	920,180	2,355,661
6	- Kolom Separator Lift	Slump : (120 ± 20) mm	m^3	2.54	801,967	49,600	68,613	920,180	2,337,257
								-	-
	Mutu beton fc' 25 untuk :							-	-
7	- Tangga Tower	Slump : (120 ± 20) mm	m^3	14.98	694,832	88,475	67,613	850,920	12,746,782
								-	-
	PEKERJAAN BESI							-	-
								-	-
8	- Kolom		kg	47,366.20	9,724	700	1,286	11,710	554,658,202
9	- Shear Wall		kg	4,690.48	9,724	700	1,286	11,710	54,925,521
10	- Balok		kg	46,132.92	9,724	700	1,286	11,710	540,216,493
11	- Slab		kg	16,550.13	9,724	700	1,286	11,710	193,802,022
12	- Tangga		kg	2,651.40	9,724	700	1,286	11,710	31,047,894
13	- Balok Separator Lift		kg	571.49	9,724	700	1,286	11,710	6,692,148
14	- Kolom Separator Lift		kg	452.58	9,724	700	1,286	11,710	5,299,712
								-	-
	PEKERJAAN BEKISTING							-	-
								-	-
13	- Kolom		m^2	625.69	108,030	44,080	-	152,110	95,173,706
14	- Shear Wall		m^2	150.87	108,030	44,080	-	152,110	22,948,836
15	- Balok		m^2	775.60	108,030	44,080	-	152,110	117,976,516
16	- Slab		m^2	1,293.32	108,030	44,080	-	152,110	196,726,905

BILL OF QUANTITY - BILL NO.2.2

PEKERJAAN : **UPPER STRUCTURE**
PROJECT : **KLASKA RESIDENCE JL. JAGIR WONOKROMO SURABAYA**
OWNER : **PT. DUTA PERTIWI**
TANGGAL : 21 Februari 2019

No	Item Pekerjaan	Spesifikasi Ringkas	Sat	Quantity	Unit Rate				Total (Rp)
					Material (Rp)	Upah (Rp)	Lain-lain (Rp)	Total (Rp)	
17	- Tangga		m²	90.65	108,030	44,080	-	152,110	13,788,772
18	- Balok Separator Lift		m²	42.71	108,030	44,080	-	152,110	6,496,618
19	- Kolom Separator Lift		m²	31.80	108,030	44,080	-	152,110	4,837,098
								-	
								-	
	PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 25							-	**2,278,358,505**
	DI BAWA KE REKAPITULASI STRUKTUR							-	
								-	
	LANTAI 26							-	
								-	
	PEKERJAAN BETON							-	
								-	
	Mutu beton fc' 40 untuk :							-	
								-	
1	- Kolom	Slump : (140 ± 20) mm	m³	115.32	849,147	89,000	68,613	1,006,760	116,099,563
2	- Shear Wall	Slump : (140 ± 20) mm	m³	27.67	849,147	89,000	68,613	1,006,760	27,857,049
								-	-
	Mutu beton fc' 35 untuk :							-	-
								-	-
3	- Balok	Slump : (120 ± 20) mm	m³	126.28	801,967	49,600	68,613	920,180	116,200,330
4	- Slab Tower	Slump : (120 ± 20) mm	m³	170.23	801,967	49,600	68,613	920,180	156,642,241
5	- Balok Separator Lift	Slump : (120 ± 20) mm	m³	2.56	801,967	49,600	68,613	920,180	2,355,661
6	- Kolom Separator Lift	Slump : (120 ± 20) mm	m³	2.54	801,967	49,600	68,613	920,180	2,337,257
								-	-
	Mutu beton fc' 25 untuk :							-	-
7	- Tangga Tower	Slump : (120 ± 20) mm	m³	9.99	694,832	88,475	67,613	850,920	8,500,691
								-	-
	PEKERJAAN BESI							-	-
								-	-
8	- Kolom		kg	37,407.44	9,724	700	1,286	11,710	438,041,122
9	- Shear Wall		kg	4,690.48	9,724	700	1,286	11,710	54,925,521
10	- Balok		kg	40,519.70	9,724	700	1,286	11,710	474,485,687

BILL OF QUANTITY - BILL NO.2.2

PEKERJAAN : **UPPER STRUCTURE**
PROJECT : **KLASKA RESIDENCE JL. JAGIR WONOKROMO SURABAYA**
OWNER : **PT. DUTA PERTIWI**
TANGGAL : 21 Februari 2019

No	Item Pekerjaan	Spesifikasi Ringkas	Sat	Quantity	Unit Rate				Total (Rp)
					Material (Rp)	Upah (Rp)	Lain-lain (Rp)	Total (Rp)	
11	- Slab		kg	16,240.85	9,724	700	1,286	11,710	190,180,354
12	- Tangga		kg	1,767.60	9,724	700	1,286	11,710	20,698,596
13	- Balok Separator Lift		kg	571.49	9,724	700	1,286	11,710	6,692,148
14	- Kolom Separator Lift		kg	452.58	9,724	700	1,286	11,710	5,299,712
								-	-
	PEKERJAAN BEKISTING							-	-
								-	-
13	- Kolom		m²	497.98	108,030	44,080	-	152,110	75,747,738
14	- Shear Wall		m²	150.87	108,030	44,080	-	152,110	22,948,836
15	- Balok		m²	850.52	108,030	44,080	-	152,110	129,372,597
16	- Slab		m²	1,354.81	108,030	44,080	-	152,110	206,080,149
17	- Tangga		m²	60.43	108,030	44,080	-	152,110	9,192,007
18	- Balok Separator Lift		m²	42.71	108,030	44,080	-	152,110	6,496,618
19	- Kolom Separator Lift		m²	31.80	108,030	44,080	-	152,110	4,837,098
								-	
								-	
								-	
	PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 26							-	**2,074,990,976**
	DI BAWA KE REKAPITULASI STRUKTUR							-	
								-	
	LANTAI 27							-	
								-	
	PEKERJAAN BETON							-	
								-	
	Mutu beton fc' 40 untuk :							-	
								-	
1	- Kolom	Slump : (140 ± 20) mm	m³	115.32	849,147	89,000	68,613	1,006,760	116,099,563
2	- Shear Wall	Slump : (140 ± 20) mm	m³	27.67	849,147	89,000	68,613	1,006,760	27,857,049
								-	-
	Mutu beton fc' 35 untuk :							-	-
								-	-

BILL OF QUANTITY - BILL NO.2.2

PEKERJAAN : **UPPER STRUCTURE**
PROJECT : **KLASKA RESIDENCE JL. JAGIR WONOKROMO SURABAYA**
OWNER : **PT. DUTA PERTIWI**
TANGGAL : 21 Februari 2019

No	Item Pekerjaan	Spesifikasi Ringkas	Sat	Quantity	Unit Rate				Total
					Material (Rp)	Upah (Rp)	Lain-lain (Rp)	Total (Rp)	(Rp)
3	- Balok	Slump : (120 ± 20) mm	m^3	86.16	801,967	49,600	68,613	920,180	79,282,709
4	- Slab Tower	Slump : (120 ± 20) mm	m^3	103.72	801,967	49,600	68,613	920,180	95,441,070
5	- Balok Separator Lift	Slump : (120 ± 20) mm	m^3	2.56	801,967	49,600	68,613	920,180	2,355,661
6	- Kolom Separator Lift	Slump : (120 ± 20) mm	m^3	2.54	801,967	49,600	68,613	920,180	2,337,257
								-	-
	Mutu beton fc' 25 untuk :							-	-
7	- Tangga Tower	Slump : (120 ± 20) mm	m^3	9.99	694,832	88,475	67,613	850,920	8,500,691
								-	-
	PEKERJAAN BESI							-	-
								-	-
8	- Kolom		kg	33,975.76	9,724	700	1,286	11,710	397,856,150
9	- Shear Wall		kg	4,690.48	9,724	700	1,286	11,710	54,925,521
10	- Balok		kg	28,415.53	9,724	700	1,286	11,710	332,745,856
11	- Slab		kg	11,447.46	9,724	700	1,286	11,710	134,049,757
12	- Tangga		kg	1,767.60	9,724	700	1,286	11,710	20,698,596
13	- Balok Separator Lift		kg	571.49	9,724	700	1,286	11,710	6,692,148
14	- Kolom Separator Lift		kg	452.58	9,724	700	1,286	11,710	5,299,712
								-	-
	PEKERJAAN BEKISTING							-	-
								-	-
13	- Kolom		m^2	497.98	108,030	44,080	-	152,110	75,747,738
14	- Shear Wall		m^2	150.87	108,030	44,080	-	152,110	22,948,836
15	- Balok		m^2	579.43	108,030	44,080	-	152,110	88,137,097
16	- Slab		m^2	906.83	108,030	44,080	-	152,110	137,937,911
17	- Tangga		m^2	60.43	108,030	44,080	-	152,110	9,192,007
18	- Balok Separator Lift		m^2	42.71	108,030	44,080	-	152,110	6,496,618
19	- Kolom Separator Lift		m^2	31.80	108,030	44,080	-	152,110	4,837,098
								-	
								-	

BILL OF QUANTITY - BILL NO.2.2

PEKERJAAN : **UPPER STRUCTURE**
PROJECT : **KLASKA RESIDENCE JL. JAGIR WONOKROMO SURABAYA**
OWNER : **PT. DUTA PERTIWI**
TANGGAL : 21 Februari 2019

No	Item Pekerjaan	Spesifikasi Ringkas	Sat	Quantity	Unit Rate				Total (Rp)
					Material (Rp)	Upah (Rp)	Lain-lain (Rp)	Total (Rp)	
	PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 27							-	**1,629,439,044**
	DI BAWA KE REKAPITULASI STRUKTUR							-	
								-	
	LANTAI 28							-	
								-	
	PEKERJAAN BETON							-	
								-	
	Mutu beton fc' 40 untuk :							-	
								-	
1	- Kolom	Slump : (140 ± 20) mm	m^3	115.32	849,147	89,000	68,613	1,006,760	116,099,563
2	- Shear Wall	Slump : (140 ± 20) mm	m^3	27.67	849,147	89,000	68,613	1,006,760	27,857,049
								-	-
	Mutu beton fc' 35 untuk :							-	-
								-	-
3	- Balok		m^3	111.35	801,967	49,600	68,613	920,180	102,462,043
4	- Slab Tower		m^3	122.52	801,967	49,600	68,613	920,180	112,740,454
5	- Balok Separator Lift		m^3	2.56	801,967	49,600	68,613	920,180	2,355,661
6	- Kolom Separator Lift		m^3	2.54	801,967	49,600	68,613	920,180	2,337,257
								-	-
	Mutu beton fc' 25 untuk :							-	-
7	- Tangga Tower	Slump : (120 ± 20) mm	m^3	9.99	694,832	88,475	67,613	850,920	8,500,691
								-	-
	PEKERJAAN BESI							-	-
								-	-
8	- Kolom		kg	36,263.55	9,724	700	1,286	11,710	424,646,171
9	- Shear Wall		kg	4,690.48	9,724	700	1,286	11,710	54,925,521
10	- Balok		kg	32,485.38	9,724	700	1,286	11,710	380,403,800
11	- Slab		kg	13,191.11	9,724	700	1,286	11,710	154,467,898
12	- Tangga		kg	1,767.60	9,724	700	1,286	11,710	20,698,596
13	- Balok Separator Lift		kg	571.49	9,724	700	1,286	11,710	6,692,148
14	- Kolom Separator Lift		kg	452.58	9,724	700	1,286	11,710	5,299,712
								-	-

BILL OF QUANTITY - BILL NO.2.2

PEKERJAAN : **UPPER STRUCTURE**
PROJECT : **KLASKA RESIDENCE JL. JAGIR WONOKROMO SURABAYA**
OWNER : **PT. DUTA PERTIWI**
TANGGAL : 21 Februari 2019

No	Item Pekerjaan	Spesifikasi Ringkas	Sat	Quantity	Unit Rate				Total
					Material (Rp)	Upah (Rp)	Lain-lain (Rp)	Total (Rp)	(Rp)
	PEKERJAAN BEKISTING							-	-
								-	-
13	- Kolom		m²	497.98	108,030	44,080	-	152,110	75,747,738
14	- Shear Wall		m²	150.87	108,030	44,080	-	152,110	22,948,836
15	- Balok		m²	721.81	108,030	44,080	-	152,110	109,794,519
16	- Slab		m²	1,079.17	108,030	44,080	-	152,110	164,152,549
17	- Tangga		m²	60.43	108,030	44,080	-	152,110	9,192,007
18	- Balok Separator Lift		m²	42.71	108,030	44,080	-	152,110	6,496,618
19	- Kolom Separator Lift		m²	31.80	108,030	44,080	-	152,110	4,837,098
								-	
								-	
	PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 28							-	**1,812,655,927**
	DI BAWA KE REKAPITULASI STRUKTUR							-	
								-	
	PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 29-30							-	**3,625,311,855**
	DI BAWA KE REKAPITULASI STRUKTUR							-	
								-	
								-	
								-	
	LANTAI 31							-	
								-	
	PEKERJAAN BETON							-	
								-	
								-	
	Mutu beton fc' 35 untuk :							-	
								-	
1	- Kolom	Slump : (140 ± 20) mm	m³	108.70	786,782	87,875	68,613	943,270	102,533,449
2	- Shear Wall	Slump : (140 ± 20) mm	m³	24.21	786,782	87,875	68,613	943,270	22,836,567
								-	-
	Mutu beton fc' 35 untuk :							-	-
								-	-
3	- Balok	Slump : (120 ± 20) mm	m³	97.64	801,967	49,600	68,613	920,180	89,846,375
4	- Slab Tower	Slump : (120 ± 20) mm	m³	122.48	801,967	49,600	68,613	920,180	112,703,646

BILL OF QUANTITY - BILL NO.2.2

PEKERJAAN : **UPPER STRUCTURE**
PROJECT : **KLASKA RESIDENCE JL. JAGIR WONOKROMO SURABAYA**
OWNER : **PT. DUTA PERTIWI**
TANGGAL : 21 Februari 2019

No	Item Pekerjaan	Spesifikasi Ringkas	Sat	Quantity	Unit Rate				T o t a l (Rp)
					Material (Rp)	Upah (Rp)	Lain-lain (Rp)	Total (Rp)	
5	- Balok Separator Lift	Slump : (120 ± 20) mm	m^3	2.56	801,967	49,600	68,613	920,180	2,355,661
6	- Kolom Separator Lift	Slump : (120 ± 20) mm	m^3	2.54	801,967	49,600	68,613	920,180	2,337,257
								-	-
	Mutu beton fc' 25 untuk :							-	-
7	- Tangga Tower	Slump : (120 ± 20) mm	m^3	9.99	694,832	88,475	67,613	850,920	8,500,691
								-	-
	PEKERJAAN BESI							-	-
								-	-
8	- Kolom		kg	27,486.47	9,724	700	1,286	11,710	321,866,564
9	- Shear Wall		kg	3,487.40	9,724	700	1,286	11,710	40,837,454
10	- Balok		kg	31,012.12	9,724	700	1,286	11,710	363,151,925
11	- Slab		kg	13,186.00	9,724	700	1,286	11,710	154,408,060
12	- Tangga		kg	1,767.60	9,724	700	1,286	11,710	20,698,596
13	- Balok Separator Lift		kg	571.49	9,724	700	1,286	11,710	6,692,148
14	- Kolom Separator Lift		kg	452.58	9,724	700	1,286	11,710	5,299,712
								-	-
	PEKERJAAN BEKISTING							-	-
								-	-
13	- Kolom		m^2	477.33	108,030	44,080	-	152,110	72,606,666
14	- Shear Wall		m^2	149.30	108,030	44,080	-	152,110	22,710,023
15	- Balok		m^2	653.25	108,030	44,080	-	152,110	99,365,858
16	- Slab		m^2	1,078.61	108,030	44,080	-	152,110	164,067,367
17	- Tangga		m^2	60.43	108,030	44,080	-	152,110	9,192,007
18	- Balok Separator Lift		m^2	42.71	108,030	44,080	-	152,110	6,496,618
19	- Kolom Separator Lift		m^2	31.80	108,030	44,080	-	152,110	4,837,098
								-	
								-	
	PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 31							-	**1,633,343,742**
	DI BAWA KE REKAPITULASI STRUKTUR							-	
								-	
								-	

BILL OF QUANTITY - BILL NO.2.2

PEKERJAAN : **UPPER STRUCTURE**
PROJECT : **KLASKA RESIDENCE JL. JAGIR WONOKROMO SURABAYA**
OWNER : **PT. DUTA PERTIWI**
TANGGAL : 21 Februari 2019

No	Item Pekerjaan	Spesifikasi Ringkas	Sat	Quantity	Unit Rate				Total (Rp)
					Material (Rp)	Upah (Rp)	Lain-lain (Rp)	Total (Rp)	
	STRUKTUR LT. 32 - LT 35 (= 4 LT)							-	**6,533,374,968**
	DI BAWA KE REKAPITULASI STRUKTUR							-	
								-	
	LANTAI 36							-	
								-	
	PEKERJAAN BETON							-	
								-	
	Mutu beton fc' 35 untuk :							-	
								-	
1	- Kolom	Slump : (140 ± 20) mm	m^3	102.08	786,782	87,875	68,613	943,270	96,289,002
2	- Shear Wall	Slump : (140 ± 20) mm	m^3	24.21	786,782	87,875	68,613	943,270	22,836,567
								-	-
	Mutu beton fc' 35 untuk :							-	-
								-	-
3	- Balok	Slump : (120 ± 20) mm	m^3	100.08	801,967	49,600	68,613	920,180	92,091,614
4	- Slab Tower	Slump : (120 ± 20) mm	m^3	122.49	801,967	49,600	68,613	920,180	112,712,848
5	- Balok Separator Lift	Slump : (120 ± 20) mm	m^3	2.56	801,967	49,600	68,613	920,180	2,355,661
6	- Kolom Separator Lift	Slump : (120 ± 20) mm	m^3	2.54	801,967	49,600	68,613	920,180	2,337,257
								-	-
	Mutu beton fc' 25 untuk :							-	-
7	- Tangga Tower	Slump : (120 ± 20) mm	m^3	9.99	694,832	88,475	67,613	850,920	8,500,691
								-	-
	PEKERJAAN BESI							-	-
								-	-
8	- Kolom		kg	24,423.09	9,724	700	1,286	11,710	285,994,384
9	- Shear Wall		kg	3,487.40	9,724	700	1,286	11,710	40,837,454
10	- Balok		kg	27,631.88	9,724	700	1,286	11,710	323,569,315
11	- Slab		kg	13,187.80	9,724	700	1,286	11,710	154,429,138
12	- Tangga		kg	1,767.60	9,724	700	1,286	11,710	20,698,596
13	- Balok Separator Lift		kg	571.49	9,724	700	1,286	11,710	6,692,148
14	- Kolom Separator Lift		kg	452.58	9,724	700	1,286	11,710	5,299,712
								-	-

BILL OF QUANTITY - BILL NO.2.2

PEKERJAAN : **UPPER STRUCTURE**
PROJECT : **KLASKA RESIDENCE JL. JAGIR WONOKROMO SURABAYA**
OWNER : **PT. DUTA PERTIWI**
TANGGAL : 21 Februari 2019

No	Item Pekerjaan	Spesifikasi Ringkas	Sat	Quantity	Unit Rate				T o t a l (Rp)
					Material (Rp)	Upah (Rp)	Lain-lain (Rp)	Total (Rp)	
	PEKERJAAN BEKISTING							-	-
								-	-
13	- Kolom		m²	456.67	108,030	44,080	-	152,110	69,464,074
14	- Shear Wall		m²	149.30	108,030	44,080	-	152,110	22,710,023
15	- Balok		m²	670.54	108,030	44,080	-	152,110	101,995,839
16	- Slab		m²	1,078.81	108,030	44,080	-	152,110	164,097,789
17	- Tangga		m²	60.43	108,030	44,080	-	152,110	9,192,007
18	- Balok Separator Lift		m²	42.71	108,030	44,080	-	152,110	6,496,618
19	- Kolom Separator Lift		m²	31.80	108,030	44,080	-	152,110	4,837,098
								-	
								-	
	PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 36							-	**1,553,437,835**
	DI BAWA KE REKAPITULASI STRUKTUR							-	
								-	
	STRUKTUR LT. 37 S/ LT 41 (5 LT)							-	**7,767,189,174**
	DI BAWA KE REKAPITULASI STRUKTUR							-	
								-	
								-	
	LANTAI ATAP							-	
								-	
	PEKERJAAN BETON							-	
								-	
	Mutu beton fc' 35 untuk :							-	
								-	
1	- Kolom	Slump : (140 ± 20) mm	m³	21.81	786,782	87,875	68,613	943,270	20,572,719
2	- Shear Wall	Slump : (140 ± 20) mm	m³	24.21	786,782	87,875	68,613	943,270	22,836,567
								-	-
	Mutu beton fc' 35 untuk :							-	-
								-	-
3	- Balok Atap	Slump : (120 ± 20) mm	m³	130.40	801,967	49,600	68,613	920,180	119,991,472
4	- Balok LMR	Slump : (120 ± 20) mm	m³	13.28	801,967	49,600	68,613	920,180	12,219,990
5	- Slab Atap	Slump : (120 ± 20) mm	m³	155.15	801,967	49,600	68,613	920,180	142,765,927

BILL OF QUANTITY - BILL NO.2.2

PEKERJAAN : **UPPER STRUCTURE**
PROJECT : **KLASKA RESIDENCE JL. JAGIR WONOKROMO SURABAYA**
OWNER : **PT. DUTA PERTIWI**
TANGGAL : 21 Februari 2019

No	Item Pekerjaan	Spesifikasi Ringkas	Sat	Quantity	Unit Rate				Total (Rp)
					Material (Rp)	Upah (Rp)	Lain-lain (Rp)	Total (Rp)	
6	- Slab LMR	Slump : (120 ± 20) mm	m^3	38.30	801,967	49,600	68,613	920,180	35,242,894
7	- Balok Separator Lift	Slump : (120 ± 20) mm	m^3	2.56	801,967	49,600	68,613	920,180	2,355,661
8	- Kolom Separator Lift	Slump : (120 ± 20) mm	m^3	7.68	801,967	49,600	68,613	920,180	7,066,982
9	- Parafet atap	Slump : (120 ± 20) mm	m^3	33.64	801,967	49,600	68,613	920,180	30,954,855
10	- Pondasi Roof Tank	Slump : (120 ± 20) mm	m^3	5.80	801,967	49,600	68,613	920,180	5,337,044
11	- Pondasi Rel Gondola	Slump : (120 ± 20) mm	m^3	8.50	801,967	49,600	68,613	920,180	7,821,530
								-	-
	Mutu beton fc' 25 untuk :							-	-
12	- Tangga Atap	Slump : (120 ± 20) mm	m^3	4.99	694,832	88,475	67,613	850,920	4,246,091
								-	-
	PEKERJAAN BESI							-	-
								-	-
13	- Kolom		kg	9,267.40	9,724	700	1,286	11,710	108,521,254
14	- Shear Wall		kg	3,620.76	9,724	700	1,286	11,710	42,399,100
15	- Balok Atap		kg	26,302.03	9,724	700	1,286	11,710	307,996,771
16	- Balok LMR		kg	4,289.13	9,724	700	1,286	11,710	50,225,712
17	- Slab Atap		kg	11,906.45	9,724	700	1,286	11,710	139,424,530
18	- Slab LMR		kg	2,939.11	9,724	700	1,286	11,710	34,416,978
19	- Tangga Atap		kg	1,198.24	9,724	700	1,286	11,710	14,031,390
20	- Balok Separator Lift		kg	571.49	9,724	700	1,286	11,710	6,692,148
21	- Kolom Separator Lift		kg	745.39	9,724	700	1,286	11,710	8,728,517
22	- Parafet atap		kg	4,204.69	9,724	700	1,286	11,710	49,236,920
23	- Pondasi Roof Tank		kg	899.00	9,724	700	1,286	11,710	10,527,290
24	- Pondasi Rel Gondola		kg	2,057.35	9,724	700	1,286	11,710	24,091,569
								-	-
	PEKERJAAN BEKISTING							-	-
								-	-
25	- Kolom		m^2	194.83	108,030	44,080	-	152,110	29,635,591

BILL OF QUANTITY - BILL NO.2.2

PEKERJAAN : **UPPER STRUCTURE**
PROJECT : **KLASKA RESIDENCE JL. JAGIR WONOKROMO SURABAYA**
OWNER : **PT. DUTA PERTIWI**
TANGGAL : 21 Februari 2019

No	Item Pekerjaan	Spesifikasi Ringkas	Sat	Quantity	Unit Rate				Total
					Material (Rp)	Upah (Rp)	Lain-lain (Rp)	Total (Rp)	(Rp)
26	- Shear Wall		m²	153.11	108,030	44,080	-	152,110	23,289,562
27	- Balok Atap		m²	924.77	108,030	44,080	-	152,110	140,666,765
28	- Balok LMR		m²	159.68	108,030	44,080	-	152,110	24,288,925
29	- Slab Atap		m²	1,073.26	108,030	44,080	-	152,110	163,253,579
30	- Slab LMR		m²	275.02	108,030	44,080	-	152,110	41,833,292
31	- Tangga Atap		m²	30.22	108,030	44,080	-	152,110	4,596,764
32	- Balok Separator Lift		m²	42.71	108,030	44,080	-	152,110	6,496,618
33	- Kolom Separator Lift		m²	96.00	108,030	44,080	-	152,110	14,602,560
34	- Parafet atap		m²	448.50	108,030	44,080	-	152,110	68,221,335
35	- Pondasi Roof Tank		m²	23.20	108,030	44,080	-	152,110	3,528,952
36	- Pondasi Rel Gondola		m²	51.77	108,030	44,080	-	152,110	7,874,735
								-	-
	PEKERJAAN LAIN-LAIN							-	-
37	Waterproofing Beton Terbuka		m²	1,015.26	107,740	46,180	-	153,920	156,268,819
38	Screed 50 mm area level roof & LMR		m³	50.76	36,430	21,670	-	58,100	2,949,156
	PEKERJAAN STRUKTUR ATAP DI BAWA KE REKAPITULASI STRUKTUR								**1,895,210,563**
	TOTAL UPPER STRUKTUR DI BAWA KE REKAPITULASI STRUKTUR								**78,820,147,382**

LAMPIRAN 4

MITRA KONSTRUKSI
We Serve with Heart

MASTER SCHEDULE & KURVA S (REVISI 1)

PROYEK APARTEMEN KLASKA RESIDENCE TOWER I SURABAYA (THE JAGIR APARTMENT)

TOPPING OFF
20 JAN 2021

ST UNIT PRIORITAS
26 APRIL 2021

BAST 1
19 AGUST 2021

NO	PEKERJAAN		BOBOT
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	21,839,241,304	7.198
II	PEKERJAAN STRUKTUR		
1	Pekerjaan Sub Struktur		
	- Pekerjaan tanah	8,545,533,595	2.818
	- Pekerjaan Pondasi (Pile Cap & Raft)	14,788,378,475	4.874
	- Struktur Basement	8,941,719,950	2.947
	- Pekerjaan GWT & STP	3,501,844,894	1.155
	- Lantai GF	7,726,266,502	2.378
	- Lantai P1	4,657,796,187	1.535
	- Lantai P2	4,829,499,508	1.592
	- Lantai P3	4,813,949,567	1.587
	- Lantai P4	5,058,063,614	1.667
	- Lantai P5	5,268,685,058	1.737
	- Lantai 6	5,818,443,350	1.918
	- Lantai 7	2,520,292,889	0.831
	- Lantai 8	2,537,176,429	0.836
	- Lantai 9	2,537,176,429	0.836
	- Lantai 10	2,537,176,429	0.836
	- Lantai 11	2,435,648,029	0.803
	- Lantai 12	2,419,184,919	0.797
	- Lantai 13	2,419,184,919	0.797
	- Lantai 14	2,419,184,919	0.797
	- Lantai 15	2,419,184,919	0.797
	- Lantai 16	2,288,238,435	0.754
	- Lantai 17	2,288,238,435	0.754
	- Lantai 18	2,288,238,435	0.754
	- Lantai 19	2,288,238,435	0.754
	- Lantai 20	2,288,238,435	0.754
	- Lantai 21	2,254,902,140	0.743
	- Lantai 22	2,264,368,888	0.746
	- Lantai 23	2,264,368,888	0.746
	- Lantai 24	2,264,368,888	0.746
	- Lantai 25	2,278,358,505	0.751
	- Lantai 26 (sky garden)	2,074,990,976	0.684
	- Lantai 27	1,629,419,044	0.537
	- Lantai 28	1,812,615,927	0.597
	- Lantai 29	1,812,615,927	0.597
	- Lantai 30	1,812,615,927	0.597
	- Lantai 31	1,633,343,742	0.538
	- Lantai 32	1,633,343,742	0.538
	- Lantai 33	1,633,343,742	0.538
	- Lantai 34	1,633,343,742	0.538
	- Lantai 35	1,633,343,742	0.538
	- Lantai 36	1,553,437,835	0.512
	- Lantai 37	1,553,437,835	0.512
	- Lantai 38	1,553,437,835	0.512
	- Lantai 39	1,553,437,835	0.512
	- Lantai 40	1,553,437,835	0.512
	- Lantai 41	1,553,437,835	0.512
	- Lantai Atap + LMR	1,895,210,563	0.625
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR		
1	- Lantai Basement	1,824,919,882	0.601
2	Finishing GF - Podium Parking P5		
	- Lantai GF	1,309,988,638	0.432
	- Lantai P1	1,309,988,638	0.432
	- Lantai P2	1,309,988,638	0.432
	- Lantai P3	1,309,988,638	0.432
	- Lantai P4	1,309,988,638	0.432
	- Lantai P5	1,309,988,638	0.432
3	Finishing RUKO		
	- Lantai GF	435,512,238	0.144
	- Lantai P1	435,512,238	0.144
	- Lantai P2	435,512,238	0.144
4	Finishing Tower 1		
	- Lantai 6	2,484,336,254	0.819
	- Lantai 7	2,484,336,254	0.819
	- Lantai 8	2,484,336,254	0.819
	- Lantai 9	2,484,336,254	0.819
	- Lantai 10	2,484,336,254	0.819
	- Lantai 11	2,484,336,254	0.819
	- Lantai 12	2,484,336,254	0.819
	- Lantai 13	2,484,336,254	0.819
	- Lantai 14	2,484,336,254	0.819
	- Lantai 15	2,484,336,254	0.819
	- Lantai 16	2,484,336,254	0.819
	- Lantai 17	2,484,336,254	0.819
	- Lantai 18	2,484,336,254	0.819
	- Lantai 19	2,484,336,254	0.819
	- Lantai 20	2,484,336,254	0.819
	- Lantai 21	2,484,336,254	0.819
	- Lantai 22	2,484,336,254	0.819
	- Lantai 23	2,484,336,254	0.819
	- Lantai 24	2,484,336,254	0.819
	- Lantai 25	2,484,336,254	0.819
	- Lantai 26 (sky garden)	2,484,336,254	0.819
	- Lantai 27	2,484,336,254	0.819
	- Lantai 28	2,484,336,254	0.819
	- Lantai 29	2,484,336,254	0.819
	- Lantai 30	2,484,336,254	0.819
	- Lantai 31	2,484,336,254	0.819
	- Lantai 32	2,484,336,254	0.819
	- Lantai 33	2,484,336,254	0.819
	- Lantai 34	2,484,336,254	0.819
	- Lantai 35	2,484,336,254	0.819
	- Lantai 36	2,484,336,254	0.819
	- Lantai 37	2,484,336,254	0.819
	- Lantai 38	2,484,336,254	0.819
	- Lantai 39	2,484,336,254	0.819
	- Lantai 40	2,484,336,254	0.819
	- Lantai 41	2,484,336,254	0.819
	- Lantai Atap	2,484,336,254	0.819
5	External dan kolam renang	802,364,429	0.264
IV	PEKERJAAN PLUMBING	16,817,870,296	5.563
	Testing & Commissioning		
V	PEKERJAAN GONDOLA, STP DAN LIFT		
	- Gondola	4,660,000,000	1.536
	- STP	928,800,000	0.306
	- Lift	7,398,000,000	2.438
VI	PEK. PEMELIHARAAN LINGKUNGAN	1,000,000,000	0.330
	Rencana	303,400,000,000	**100.00**
	Komulatif Rencana		



PROGRES
MG 56
34,70 %

Disetujui Oleh:
PT. Duta Pertiwi

HUMISAR GULTOM
Project Manager

Surabaya, 27 Juli 2020
Dibuat Oleh:
PT. Mitralanggeng Jaya Konstruksi

DIDIK SUPRIYADI
Project Manager

VOLUME DAN RAB PEKERJAAN STRUKTUR
PROYEK KLASKA RESIDENCE

No.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	UNIT	SATUAN HARGA		JUMLAH HARGA	
I	**Pekerjaan Galian Tanah**	108,565.53	m³	Rp	108,565.53	Rp	8,549,533,591
II	**Pekerjaan Dewatering**	1.00	Ls	Rp	533,500,000	Rp	533,500,000
III	**Pekerjaan Bobok Borepile**					Rp	313,659,240
1	**Pekerjaan Bobok Borepile ⌀ 120cm**	196.00	ttk	Rp	993,550	Rp	194,735,800
2	**Pekerjaan Bobok Borepile ⌀ 80cm**	135.00	ttk	Rp	564,590	Rp	76,219,650
3	**Pekerjaan Bobok Secant Borepile ⌀ 80cm**	51.00	ttk	Rp	564,590	Rp	28,794,090
4	**Pekerjaan Bobok Test Borepile ⌀ 120cm**	14.00	ttk	Rp	993,550	Rp	13,909,700
IV	**Pekerjaan Pondasi (Pilecap & Raft)**					Rp	14,452,622,839
A	Pekerjaan Pemadatan Urugan Pasir t:10cm	191.44	m³	Rp	238,570	Rp	45,671,841
B	Pekerjaan Lantai Kerja t:5cm	95.72	m³	Rp	951,280	Rp	91,056,522
C	Pekerjaan Bekesting Pile Cap	428.32	m²	Rp	152,110	Rp	65,151,755
D	Pekerjaan Pembesian Pile Cap	47,255.95	kg	Rp	11,710	Rp	553,367,175
E	Pekerjaan Cor Pile Cap	296.22	m³	Rp	920,180	Rp	272,575,720
F	Pekerjaan Bekesting Raft	1,018.82	m²	Rp	152,110	Rp	154,972,710
G	Pekerjaan Pembesian Raft	680,801.20	kg	Rp	11,710	Rp	7,972,182,052
H	Pekerjaan Cor Raft	5,597.56	m³	Rp	920,180	Rp	5,150,762,761
I	Pekerjaan Integral Water Proofing	827.04	m³	Rp	177,600	Rp	146,882,304
V	**Pekerjaan Basement**					Rp	7,841,392,913
A	Pekerjaan Pemadatan Urugan Pasir t:10cm	164.55	m³	Rp	238,570	Rp	39,256,694
B	Pekerjaan Lantai Kerja t:5cm	82.28	m³	Rp	951,280	Rp	78,271,318
C	Pekerjaan Bekesting Balok Dan Slab	721.40	m²	Rp	152,110	Rp	109,732,154
D	Pekerjaan Pembesian Balok	5,270.51	kg	Rp	11,710	Rp	61,717,672.10
E	Pekerjaan Pembesian Slab	134,267.14	kg	Rp	11,710	Rp	1,572,268,209.40
F	Pekerjaan Cor Balok	289.92	m³	Rp	1,041,390	Rp	301,919,788.80
G	Pekerjaan Cor Slab	769.14	m³	Rp	920,180	Rp	707,747,245.20
H	Pekerjaan Pembesian Pondasi MEP	2,140.88	kg	Rp	11,710	Rp	25,069,705
I	Pekerjaan Bekesting Pondasi MEP	36.62	m²	Rp	152,110	Rp	5,570,268
J	Pekerjaan Cor Pondasi MEP	20.34	m³	Rp	1,041,390	Rp	21,181,873
K	Pekerjaan Bekesting Tangga	220.74	m²	Rp	152,110	Rp	33,576,761
L	Pekerjaan Pembesian Tangga	5,482.76	kg	Rp	11,710	Rp	64,203,120
M	Pekerjaan Cor Tangga	27.07	m³	Rp	850,920	Rp	23,034,404
N	Pekerjaan Pembesian Dinding Basement	37,562.24	kg	Rp	11,710	Rp	439,853,830
O	Pekerjaan Bekesting Dinding Basement	1,832.81	m²	Rp	152,110	Rp	278,788,729
P	Pekerjaan Cor Dinding Basement	229.10	m³	Rp	920,180	Rp	210,813,238
Q	Pekerjaan Pembesian Kolom	206,593.35	kg	Rp	11,710	Rp	2,419,208,129
R	Pekerjaan Bekesting Kolom	1,598.65	m²	Rp	152,110	Rp	243,170,652
S	Pekerjaan Cor Kolom	376.25	m³	Rp	1,093,340	Rp	411,369,175
T	Pekerjaan Pembesian Capping Beam	26,845.12	kg	Rp	11,710	Rp	314,356,355
U	Pekerjaan Bekesting Capping Beam	473.44	m²	Rp	152,110	Rp	72,014,958
V	Pekerjaan Cor Capping Beam	284.06	m³	Rp	920,180	Rp	261,386,331
W	Pekerjaan Integral Water Proofing	827.04	m	Rp	177,600	Rp	146,882,304
VI	**Pekerjaan GWT dan STP**					Rp	4,092,769,327
A	Pekerjaan Pemadatan Urugan Pasir t:10cm	72.04	m³	Rp	238,570	Rp	17,186,582.80
B	Pekerjaan Lantai Kerja t:5cm	36.02	m³	Rp	951,280	Rp	34,265,105.60
C	Pekerjaan Bekesting Pile Cap	283.21	m²	Rp	134,880	Rp	38,199,364.80
D	Pekerjaan Pembesian Pile Cap	38,599.46	kg	Rp	11,710	Rp	451,999,676.60
E	Pekerjaan Cor Pile Cap	228.92	m³	Rp	920,180	Rp	210,647,605.60
F	Pekerjaan Bekesting Balok Dan Slab	3,632.19	m²	Rp	152,110	Rp	552,492,420.90
G	Pekerjaan Pembesian Balok	15,849.18	kg	Rp	11,710	Rp	185,593,897.80
H	Pekerjaan Pembesian Slab	119,031.38	kg	Rp	11,710	Rp	1,393,857,459.80
I	Pekerjaan Cor Balok Dan Slab	702.02	m³	Rp	920,180	Rp	645,984,763.60
J	Pekerjaan Pembesian Kolom	23,879	kg	Rp	11,710	Rp	279,623,090.00
K	Pekerjaan Bekesting Kolom	392.78	m²	Rp	152,110	Rp	59,745,765.80
L	Pekerjaan Cor Kolom	60.18	m³	Rp	1,093,340	Rp	65,797,201.20
M	Pekerjaan Water Stop	1,399.15	m³	Rp	112,480	Rp	157,376,392.00
				TOTAL PEK.SUB STR		**Rp**	**35,783,477,910**

VOLUME DAN RAB PEKERJAAN STRUKTUR
PROYEK KLASKA RESIDENCE

VII	**PODIUM**						
1	**Lantai GF**					Rp	7,216,266,502
A	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	7,469.02	m²	Rp	152,110	Rp	1,136,112,632
B	Pekerjaan Pembesian Balok	112,257.68	kg	Rp	11,710	Rp	1,314,537,432.800
C	Pekerjaan Pembesian Plat	48,970.16	kg	Rp	11,710	Rp	573,440,573.60
D	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	1,089.96	m³	Rp	1,041,390	Rp	1,135,073,444.40
E	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	179,272.74	kg	Rp	11,710	Rp	2,099,283,785
F	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	1,626.23	m²	Rp	152,110	Rp	247,365,845
G	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	431.64	m³	Rp	1,093,340	Rp	471,929,278
H	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	695.72	kg	Rp	11,710	Rp	8,146,881
I	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	52.80	m²	Rp	152,110	Rp	8,031,408
J	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	4.22	m³	Rp	1,041,390	Rp	4,394,665.800
K	Pekerjaan Bekesting Tangga	227.71	m²	Rp	152,110	Rp	34,636,968.100
L	Pekerjaan Pembesian Tangga	7,067.02	kg	Rp	11,710	Rp	82,754,804.20
M	Pekerjaan Cor Tangga	31.48	m³	Rp	850,920	Rp	26,786,962
N	Pekerjaan Pembesian Parapet	3,467.56	kg	Rp	11,710	Rp	40,605,128
O	Pekerjaan Bekesting Parapet	153.60	m²	Rp	152,110	Rp	23,364,096
P	Pekerjaan Cor Parapet	11.52	m³	Rp	850,920	Rp	9,802,598
						Rp	**7,216,266,502**
VII	**LANTAI PARKIR**						
1	**Lantai Parkir 1**					Rp	4,657,796,187
A	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	4,581.80	m²	Rp	152,110	Rp	696,937,598
B	Pekerjaan Pembesian Balok	64,050.97	kg	Rp	11,710	Rp	750,036,858.700
C	Pekerjaan Pembesian Plat	29,532.14	kg	Rp	11,710	Rp	345,821,359
D	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	646.36	m³	Rp	1,041,390	Rp	673,112,840.40
E	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	117,645.22	kg	Rp	11,710	Rp	1,377,625,526
F	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	1,065.83	m²	Rp	152,110	Rp	162,123,401
G	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	273.36	m³	Rp	1,093,340	Rp	298,875,422
H	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	448.83	kg	Rp	11,710	Rp	5,255,799
I	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	31.20	m²	Rp	152,110	Rp	4,745,832
J	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	2.50	m³	Rp	1,041,390	Rp	2,603,475.000
K	Pekerjaan Bekesting Tangga	171.35	m²	Rp	152,110	Rp	26,064,048.500
L	Pekerjaan Pembesian Tangga	5,222.710	kg	Rp	11,710	Rp	61,157,934.10
M	Pekerjaan Cor Tangga	22.88	m³	Rp	850,920	Rp	19,469,050
N	Pekerjaan Pembesian Parapet	8,779.930	kg	Rp	11,710	Rp	102,812,980
O	Pekerjaan Bekesting Parapet	607.42	m²	Rp	152,110	Rp	92,394,656
P	Pekerjaan Cor Parapet	45.55	m³	Rp	850,920	Rp	38,759,406
						Rp	**4,657,796,187**
2	**Lantai Parkir 2**					Rp	4,829,499,508
A	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	4,953.35	m²	Rp	152,110	Rp	753,454,069
B	Pekerjaan Pembesian Balok	68,536.91	kg	Rp	11,710	Rp	802,567,216.100
C	Pekerjaan Pembesian Plat	33,036.11	kg	Rp	11,710	Rp	386,852,848
D	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	716.75	m³	Rp	1,041,390	Rp	746,416,282.50
E	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	115,961.96	kg	Rp	11,710	Rp	1,357,914,552
F	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	1,069.50	m²	Rp	152,110	Rp	162,681,645
G	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	274.37	m³	Rp	1,093,340	Rp	299,979,696
H	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	448.83	kg	Rp	11,710	Rp	5,255,799
I	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	31.20	m²	Rp	152,110	Rp	4,745,832
J	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	2.50	m³	Rp	1,041,390	Rp	2,603,475.000
K	Pekerjaan Bekesting Tangga	92.93	m²	Rp	152,110	Rp	14,135,582.300
L	Pekerjaan Pembesian Tangga	2,792.64	kg	Rp	11,710	Rp	32,701,814.40
M	Pekerjaan Cor Tangga	15.78	m³	Rp	850,920	Rp	13,427,518
N	Pekerjaan Pembesian Parapet	9,148.73	kg	Rp	11,710	Rp	107,131,628
O	Pekerjaan Bekesting Parapet	646.65	m²	Rp	152,110	Rp	98,361,932
P	Pekerjaan Cor Parapet	48.50	m³	Rp	850,920	Rp	41,269,620
						Rp	**4,829,499,508**

VOLUME DAN RAB PEKERJAAN STRUKTUR
PROYEK KLASKA RESIDENCE

3	**Lantai Parkir 3**					Rp	4,813,949,567
A	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	4,697.21	m²	Rp	152,110	Rp	714,492,613
B	Pekerjaan Pembesian Balok	69,322.58	kg	Rp	11,710	Rp	811,767,412
C	Pekerjaan Pembesian Plat	30,626.47	kg	Rp	11,710	Rp	358,635,964
D	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	689.23	m³	Rp	1,041,390	Rp	717,757,230
E	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	112,129.19	kg	Rp	11,710	Rp	1,313,032,815
F	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	1,036.47	m²	Rp	152,110	Rp	157,657,452
G	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	265.28	m³	Rp	1,093,340	Rp	290,041,235
H	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	448.83	kg	Rp	11,710	Rp	5,255,799
I	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	31.20	m²	Rp	152,110	Rp	4,745,832
J	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	2.50	m³	Rp	1,041,390	Rp	2,603,475
K	Pekerjaan Bekesting Tangga	92.93	m²	Rp	152,110	Rp	14,135,582
L	Pekerjaan Pembesian Tangga	2,792.64	kg	Rp	11,710	Rp	32,701,814
M	Pekerjaan Cor Tangga	15.78	m³	Rp	850,920	Rp	13,427,518
N	Pekerjaan Pembesian Parapet	13,679.93	kg	Rp	11,710	Rp	160,191,980
O	Pekerjaan Bekesting Parapet	1,007.27	m²	Rp	152,110	Rp	153,215,840
P	Pekerjaan Cor Parapet	75.55	m³	Rp	850,920	Rp	64,287,006
						Rp	**4,813,949,567**
4	**Lantai Parkir 4**					Rp	5,058,063,614
A	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	4,909.11	m²	Rp	152,110	Rp	746,724,722
B	Pekerjaan Pembesian Balok	75,191.66	kg	Rp	11,710	Rp	880,494,338.600
C	Pekerjaan Pembesian Plat	32,390.11	kg	Rp	11,710	Rp	379,288,188
D	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	727.04	m³	Rp	1,041,390	Rp	757,132,185.60
E	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	117,464.37	kg	Rp	11,710	Rp	1,375,507,773
F	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	1,036.47	m²	Rp	152,110	Rp	157,657,452
G	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	265.28	m³	Rp	1,093,340	Rp	290,041,235
H	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	448.83	kg	Rp	11,710	Rp	5,255,799
I	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	31.20	m²	Rp	152,110	Rp	4,745,832
J	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	2.50	m³	Rp	1,041,390	Rp	2,603,475.000
K	Pekerjaan Bekesting Tangga	92.93	m²	Rp	152,110	Rp	14,135,582.300
L	Pekerjaan Pembesian Tangga	2,792.64	kg	Rp	11,710	Rp	32,701,814.40
M	Pekerjaan Cor Tangga	15.78	m³	Rp	850,920	Rp	13,427,518
N	Pekerjaan Pembesian Parapet	14,354.28	kg	Rp	11,710	Rp	168,088,619
O	Pekerjaan Bekesting Parapet	1,066.35	m²	Rp	152,110	Rp	162,202,499
P	Pekerjaan Cor Parapet	79.98	m³	Rp	850,920	Rp	68,056,582
						Rp	**5,058,063,614**
5	**Lantai Parkir 5**					Rp	5,268,685,058
A	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	4,572.75	m²	Rp	152,110	Rp	695,561,003
B	Pekerjaan Pembesian Balok	70,062.73	kg	Rp	11,710	Rp	820,434,568.300
C	Pekerjaan Pembesian Plat	30,960.97	kg	Rp	11,710	Rp	362,552,959
D	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	672.71	m³	Rp	1,041,390	Rp	700,553,466.90
E	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	142,593.91	kg	Rp	11,710	Rp	1,669,774,686
F	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	1,346.47	m²	Rp	152,110	Rp	204,811,552
G	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	349.73	m³	Rp	1,093,340	Rp	382,373,798
H	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	610.76	kg	Rp	11,710	Rp	7,152,000
I	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	45.60	m²	Rp	152,110	Rp	6,936,216
J	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	3.65	m³	Rp	1,041,390	Rp	3,801,073.500
K	Pekerjaan Bekesting Tangga	130.95	m²	Rp	152,110	Rp	19,918,804.500
L	Pekerjaan Pembesian Tangga	3,911.28	kg	Rp	11,710	Rp	45,801,088.80
M	Pekerjaan Cor Tangga	22.10	m³	Rp	850,920	Rp	18,805,332
N	Pekerjaan Pembesian Parapet	11,440.84	kg	Rp	11,710	Rp	133,972,236
O	Pekerjaan Bekesting Parapet	908.80	m²	Rp	152,110	Rp	138,237,568
P	Pekerjaan Cor Parapet	68.16	m³	Rp	850,920	Rp	57,998,707
						Rp	**5,268,685,058**
					TOTAL PEK.PODIUM	**Rp**	**31,844,260,436.20**

VOLUME DAN RAB PEKERJAAN STRUKTUR
PROYEK KLASKA RESIDENCE

VII	**TOWER**						
1	**Lantai 6**						
A	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	5,747.53	m²	Rp	152,110	Rp	874,256,788
B	Pekerjaan Pembesian Balok	109,082.34	kg	Rp	11,710	Rp	1,277,354,201
C	Pekerjaan Pembesian Plat	43,324.15	kg	Rp	11,710	Rp	507,325,797
D	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	853.15	m³	Rp	1,041,390	Rp	888,461,879
E	Pekerjaan Waterproofing	517.38	m³	Rp	177,600	Rp	91,886,688
F	Pekerjaan Waterstoping PVC	61.94	m	Rp	112,480	Rp	6,967,011
G	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	69,990.40	kg	Rp	11,710	Rp	819,587,584
H	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	888.47	m²	Rp	152,110	Rp	135,145,172
I	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	205.65	m³	Rp	1,093,340	Rp	224,845,371
J	Pekerjaan Pembesian Dinding Kolam renang	3,748.34	kg	Rp	11,710	Rp	43,893,061
K	Pekerjaan Bekesting Dinding Kolam Renang	201.46	m²	Rp	152,110	Rp	30,644,081
L	Pekerjaan Cor Dinding Kolam Renang	17.24	m³	Rp	1,041,390	Rp	17,953,564
M	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	452.58	kg	Rp	11,710	Rp	5,299,712
N	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	31.80	m²	Rp	152,110	Rp	4,837,098
O	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	2.54	m³	Rp	1,041,390	Rp	2,645,131
P	Pekerjaan Bekesting Tangga	90.65	m²	Rp	152,110	Rp	13,788,772
Q	Pekerjaan Pembesian Tangga	2,651.40	kg	Rp	11,710	Rp	31,047,894
R	Pekerjaan Cor Tangga	14.98	m³	Rp	850,920	Rp	12,746,782
S	Pekerjaan Pembesian Parapet	10,230.77	kg	Rp	11,710	Rp	119,802,317
T	Pekerjaan Bekesting Parapet	814.84	m²	Rp	152,110	Rp	123,945,312
U	Pekerjaan Cor Parapet	61.11	m³	Rp	850,920	Rp	51,999,721
V	Pekerjaan Bekesting Dinding Beda Elevasi	1,248.48	m²	Rp	152,110	Rp	189,906,293
W	Pekerjaan Pembesian Dinding Beda Elevasi	20,941.64	kg	Rp	11,710	Rp	245,226,604
X	Pekerjaan Cor Dinding Beda Elevasi	95.43	m³	Rp	1,036,115.66	Rp	98,876,519
						Rp	**5,818,443,350**
2	**Lantai 7**						
A	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	2,030.12	m²	Rp	152,110	Rp	308,801,553
B	Pekerjaan Pembesian Balok	36,575.44	kg	Rp	11,710	Rp	428,298,402
C	Pekerjaan Pembesian Plat	15,676.61	kg	Rp	11,710	Rp	183,573,103
D	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	258.18	m³	Rp	1,041,390	Rp	268,866,070
E	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	77,473.31	kg	Rp	11,710	Rp	907,212,460
F	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	861.07	m²	Rp	152,110	Rp	130,977,358
G	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	203.22	m³	Rp	1,093,340	Rp	222,188,555
H	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	452.58	kg	Rp	11,710	Rp	5,299,712
I	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	31.80	m²	Rp	152,110	Rp	4,837,098
J	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	2.54	m³	Rp	1,041,390	Rp	2,645,131
K	Pekerjaan Bekesting Tangga	90.65	m²	Rp	152,110	Rp	13,788,772
L	Pekerjaan Pembesian Tangga	2,651.40	kg	Rp	11,710	Rp	31,047,894
M	Pekerjaan Cor Tangga	14.98	m³	Rp	850,920	Rp	12,746,782
						Rp	**2,520,282,889**
3	**Lantai 8**						
A	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	2,091.98	m²	Rp	152,110	Rp	318,211,078
B	Pekerjaan Pembesian Balok	38,670.90	kg	Rp	11,710	Rp	452,836,239
C	Pekerjaan Pembesian Plat	16,569.70	kg	Rp	11,710	Rp	194,031,187
D	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	266.33	m³	Rp	1,041,390	Rp	277,353,399
E	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	74,399.08	kg	Rp	11,710	Rp	871,213,227
F	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	861.07	m²	Rp	152,110	Rp	130,977,358
G	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	203.22	m³	Rp	1,093,340	Rp	222,188,555
H	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	452.58	kg	Rp	11,710	Rp	5,299,712
I	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	31.80	m²	Rp	152,110	Rp	4,837,098
J	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	2.54	m³	Rp	1,041,390	Rp	2,645,131
K	Pekerjaan Bekesting Tangga	90.65	m²	Rp	152,110	Rp	13,788,772
L	Pekerjaan Pembesian Tangga	2,651.40	kg	Rp	11,710	Rp	31,047,894
M	Pekerjaan Cor Tangga	14.98	m³	Rp	850,920	Rp	12,746,782
						Rp	**2,537,176,429**

VOLUME DAN RAB PEKERJAAN STRUKTUR
PROYEK KLASKA RESIDENCE

4	**Lantai 9**						
A	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	2,091.98	m²	Rp	152,110	Rp	318,211,078
B	Pekerjaan Pembesian Balok	38,670.90	kg	Rp	11,710	Rp	452,836,239
C	Pekerjaan Pembesian Plat	16,569.70	kg	Rp	11,710	Rp	194,031,187
D	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	266.33	m³	Rp	1,041,390	Rp	277,353,399
E	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	74,399.08	kg	Rp	11,710	Rp	871,213,227
F	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	861.07	m²	Rp	152,110	Rp	130,977,358
G	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	203.22	m³	Rp	1,093,340	Rp	222,188,555
H	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	452.58	kg	Rp	11,710	Rp	5,299,712
I	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	31.80	m²	Rp	152,110	Rp	4,837,098
J	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	2.54	m³	Rp	1,041,390	Rp	2,645,131
K	Pekerjaan Bekesting Tangga	90.65	m²	Rp	152,110	Rp	13,788,772
L	Pekerjaan Pembesian Tangga	2,651.40	kg	Rp	11,710	Rp	31,047,894
M	Pekerjaan Cor Tangga	14.98	m³	Rp	850,920	Rp	12,746,782
						Rp	**2,537,176,429**
5	**Lantai 10**						
A	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	2,091.98	m²	Rp	152,110	Rp	318,211,078
B	Pekerjaan Pembesian Balok	38,670.90	kg	Rp	11,710	Rp	452,836,239
C	Pekerjaan Pembesian Plat	16,569.70	kg	Rp	11,710	Rp	194,031,187
D	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	266.33	m³	Rp	1,041,390	Rp	277,353,399
E	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	74,399.08	kg	Rp	11,710	Rp	871,213,227
F	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	861.07	m²	Rp	152,110	Rp	130,977,358
G	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	203.22	m³	Rp	1,093,340	Rp	222,188,555
H	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	452.58	kg	Rp	11,710	Rp	5,299,712
I	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	31.80	m²	Rp	152,110	Rp	4,837,098
J	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	2.54	m³	Rp	1,041,390	Rp	2,645,131
K	Pekerjaan Bekesting Tangga	90.65	m²	Rp	152,110	Rp	13,788,772
L	Pekerjaan Pembesian Tangga	2,651.40	kg	Rp	11,710	Rp	31,047,894
M	Pekerjaan Cor Tangga	14.98	m³	Rp	850,920	Rp	12,746,782
						Rp	**2,537,176,429**
6	**Lantai 11**						
A	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	2,092.62	m²	Rp	152,110	Rp	318,308,428
B	Pekerjaan Pembesian Balok	38,687.06	kg	Rp	11,710	Rp	453,025,473
C	Pekerjaan Pembesian Plat	16,550.12	kg	Rp	11,710	Rp	193,801,905
D	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	266.53	m³	Rp	1,041,390	Rp	277,561,677
E	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	67,019.97	kg	Rp	11,710	Rp	784,803,849
F	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	856.71	m²	Rp	152,110	Rp	130,314,158
G	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	194.90	m³	Rp	1,064,480	Rp	207,467,152
H	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	452.58	kg	Rp	11,710	Rp	5,299,712
I	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	31.80	m²	Rp	152,110	Rp	4,837,098
J	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	2.54	m³	Rp	1,041,390	Rp	2,645,131
K	Pekerjaan Bekesting Tangga	90.65	m²	Rp	152,110	Rp	13,788,772
L	Pekerjaan Pembesian Tangga	2,651.40	kg	Rp	11,710	Rp	31,047,894
M	Pekerjaan Cor Tangga	14.98	m³	Rp	850,920	Rp	12,746,782
						Rp	**2,435,648,029**
7	**Lantai 12**						
A	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	2,098.03	m²	Rp	152,110	Rp	319,131,343
B	Pekerjaan Pembesian Balok	38,852.17	kg	Rp	11,710	Rp	454,958,911
C	Pekerjaan Pembesian Plat	16,562.89	kg	Rp	11,710	Rp	193,951,442
D	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	267.34	m³	Rp	983,670	Rp	262,974,338
E	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	66,624.15	kg	Rp	11,710	Rp	780,168,797
F	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	856.71	m²	Rp	152,110	Rp	130,314,158
G	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	194.90	m³	Rp	1,064,480	Rp	207,467,152
H	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	452.58	kg	Rp	11,710	Rp	5,299,712
I	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	31.80	m²	Rp	152,110	Rp	4,837,098
J	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	2.54	m³	Rp	983,670	Rp	2,498,522
K	Pekerjaan Bekesting Tangga	90.65	m²	Rp	152,110	Rp	13,788,772
L	Pekerjaan Pembesian Tangga	2,651.40	kg	Rp	11,710	Rp	31,047,894
M	Pekerjaan Cor Tangga	14.98	m³	Rp	850,920	Rp	12,746,782
						Rp	**2,419,184,919**

VOLUME DAN RAB PEKERJAAN STRUKTUR
PROYEK KLASKA RESIDENCE

8	**Lantai 13**						
A	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	2,098.03	m²	Rp	152,110	Rp	319,131,343
B	Pekerjaan Pembesian Balok	38,852.17	kg	Rp	11,710	Rp	454,958,911
C	Pekerjaan Pembesian Plat	16,562.89	kg	Rp	11,710	Rp	193,951,442
D	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	267.34	m³	Rp	983,670	Rp	262,974,338
E	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	66,624.15	kg	Rp	11,710	Rp	780,168,797
F	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	856.71	m²	Rp	152,110	Rp	130,314,158
G	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	194.90	m³	Rp	1,064,480	Rp	207,467,152
H	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	452.58	kg	Rp	11,710	Rp	5,299,712
I	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	31.80	m²	Rp	152,110	Rp	4,837,098
J	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	2.54	m³	Rp	983,670	Rp	2,498,522
K	Pekerjaan Bekesting Tangga	90.65	m²	Rp	152,110	Rp	13,788,772
L	Pekerjaan Pembesian Tangga	2,651.40	kg	Rp	11,710	Rp	31,047,894
M	Pekerjaan Cor Tangga	14.98	m³	Rp	850,920	Rp	12,746,782
						Rp	**2,419,184,919**
9	**Lantai 14**						
A	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	2,098.03	m²	Rp	152,110	Rp	319,131,343
B	Pekerjaan Pembesian Balok	38,852.17	kg	Rp	11,710	Rp	454,958,911
C	Pekerjaan Pembesian Plat	16,562.89	kg	Rp	11,710	Rp	193,951,442
D	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	267.34	m³	Rp	983,670	Rp	262,974,338
E	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	66,624.15	kg	Rp	11,710	Rp	780,168,797
F	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	856.71	m²	Rp	152,110	Rp	130,314,158
G	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	194.90	m³	Rp	1,064,480	Rp	207,467,152
H	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	452.58	kg	Rp	11,710	Rp	5,299,712
I	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	31.80	m²	Rp	152,110	Rp	4,837,098
J	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	2.54	m³	Rp	983,670	Rp	2,498,522
K	Pekerjaan Bekesting Tangga	90.65	m²	Rp	152,110	Rp	13,788,772
L	Pekerjaan Pembesian Tangga	2,651.40	kg	Rp	11,710	Rp	31,047,894
M	Pekerjaan Cor Tangga	14.98	m³	Rp	850,920	Rp	12,746,782
						Rp	**2,419,184,919**
10	**Lantai 15**						
A	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	2,098.03	m²	Rp	152,110	Rp	319,131,343
B	Pekerjaan Pembesian Balok	38,852.17	kg	Rp	11,710	Rp	454,958,911
C	Pekerjaan Pembesian Plat	16,562.89	kg	Rp	11,710	Rp	193,951,442
D	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	267.34	m³	Rp	983,670	Rp	262,974,338
E	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	66,624.15	kg	Rp	11,710	Rp	780,168,797
F	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	856.71	m²	Rp	152,110	Rp	130,314,158
G	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	194.90	m³	Rp	1,064,480	Rp	207,467,152
H	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	452.58	kg	Rp	11,710	Rp	5,299,712
I	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	31.80	m²	Rp	152,110	Rp	4,837,098
J	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	2.54	m³	Rp	983,670	Rp	2,498,522
K	Pekerjaan Bekesting Tangga	90.65	m²	Rp	152,110	Rp	13,788,772
L	Pekerjaan Pembesian Tangga	2,651.40	kg	Rp	11,710	Rp	31,047,894
M	Pekerjaan Cor Tangga	14.98	m³	Rp	850,920	Rp	12,746,782
						Rp	**2,419,184,919**
11	**Lantai 16**						
A	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	2,107.64	m²	Rp	152,110	Rp	320,593,120
B	Pekerjaan Pembesian Balok	39,288.83	kg	Rp	11,710	Rp	460,072,199
C	Pekerjaan Pembesian Plat	16,565.48	kg	Rp	11,710	Rp	193,981,771
D	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	268.92	m³	Rp	983,670	Rp	264,528,536
E	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	56,074.62	kg	Rp	11,710	Rp	656,633,800
F	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	818.81	m²	Rp	152,110	Rp	124,549,189
G	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	185.50	m³	Rp	1,064,480	Rp	197,461,040
H	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	452.58	kg	Rp	11,710	Rp	5,299,712
I	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	31.80	m²	Rp	152,110	Rp	4,837,098
J	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	2.54	m³	Rp	983,670	Rp	2,498,522
K	Pekerjaan Bekesting Tangga	90.65	m²	Rp	152,110	Rp	13,788,772
L	Pekerjaan Pembesian Tangga	2,651.40	kg	Rp	11,710	Rp	31,047,894
M	Pekerjaan Cor Tangga	14.98	m³	Rp	850,920	Rp	12,746,782
						Rp	**2,288,038,435**

VOLUME DAN RAB PEKERJAAN STRUKTUR
PROYEK KLASKA RESIDENCE

12	**Lantai 17**						
A	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	2,107.64	m²	Rp	152,110	Rp	320,593,120
B	Pekerjaan Pembesian Balok	39,288.83	kg	Rp	11,710	Rp	460,072,199
C	Pekerjaan Pembesian Plat	16,565.48	kg	Rp	11,710	Rp	193,981,771
D	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	268.92	m³	Rp	983,670	Rp	264,528,536
E	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	56,074.62	kg	Rp	11,710	Rp	656,633,800
F	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	818.81	m²	Rp	152,110	Rp	124,549,189
G	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	185.50	m³	Rp	1,064,480	Rp	197,461,040
H	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	452.58	kg	Rp	11,710	Rp	5,299,712
I	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	31.80	m²	Rp	152,110	Rp	4,837,098
J	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	2.54	m³	Rp	983,670	Rp	2,498,522
K	Pekerjaan Bekesting Tangga	90.65	m²	Rp	152,110	Rp	13,788,772
L	Pekerjaan Pembesian Tangga	2,651.40	kg	Rp	11,710	Rp	31,047,894
M	Pekerjaan Cor Tangga	14.98	m³	Rp	850,920	Rp	12,746,782
						Rp	**2,288,038,435**
13	**Lantai 18**						
A	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	2,107.64	m²	Rp	152,110	Rp	320,593,120
B	Pekerjaan Pembesian Balok	39,288.83	kg	Rp	11,710	Rp	460,072,199
C	Pekerjaan Pembesian Plat	16,565.48	kg	Rp	11,710	Rp	193,981,771
D	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	268.92	m³	Rp	983,670	Rp	264,528,536
E	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	56,074.62	kg	Rp	11,710	Rp	656,633,800
F	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	818.81	m²	Rp	152,110	Rp	124,549,189
G	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	185.50	m³	Rp	1,064,480	Rp	197,461,040
H	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	452.58	kg	Rp	11,710	Rp	5,299,712
I	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	31.80	m²	Rp	152,110	Rp	4,837,098
J	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	2.54	m³	Rp	983,670	Rp	2,498,522
K	Pekerjaan Bekesting Tangga	90.65	m²	Rp	152,110	Rp	13,788,772
L	Pekerjaan Pembesian Tangga	2,651.40	kg	Rp	11,710	Rp	31,047,894
M	Pekerjaan Cor Tangga	14.98	m³	Rp	850,920	Rp	12,746,782
						Rp	**2,288,038,435**
14	**Lantai 19**						
A	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	2,107.64	m²	Rp	152,110	Rp	320,593,120
B	Pekerjaan Pembesian Balok	39,288.83	kg	Rp	11,710	Rp	460,072,199.300
C	Pekerjaan Pembesian Plat	16,565.48	kg	Rp	11,710	Rp	193,981,771
D	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	268.92	m³	Rp	983,670	Rp	264,528,536.40
E	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	56,074.62	kg	Rp	11,710	Rp	656,633,800
F	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	818.81	m²	Rp	152,110	Rp	124,549,189
G	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	185.50	m³	Rp	1,064,480	Rp	197,461,040
H	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	452.58	kg	Rp	11,710	Rp	5,299,712
I	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	31.80	m²	Rp	152,110	Rp	4,837,098
J	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	2.54	m³	Rp	983,670	Rp	2,498,521.800
K	Pekerjaan Bekesting Tangga	90.65	m²	Rp	152,110	Rp	13,788,771.500
L	Pekerjaan Pembesian Tangga	2,651.40	kg	Rp	11,710	Rp	31,047,894.00
M	Pekerjaan Cor Tangga	14.98	m³	Rp	850,920	Rp	12,746,782
						Rp	**2,288,038,435**
15	**Lantai 20**						
A	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	2,107.64	m²	Rp	152,110	Rp	320,593,120
B	Pekerjaan Pembesian Balok	39,288.83	kg	Rp	11,710	Rp	460,072,199
C	Pekerjaan Pembesian Plat	16,565.48	kg	Rp	11,710	Rp	193,981,771
D	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	268.92	m³	Rp	983,670	Rp	264,528,536
E	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	56,074.62	kg	Rp	11,710	Rp	656,633,800
F	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	818.81	m²	Rp	152,110	Rp	124,549,189
G	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	185.50	m³	Rp	1,064,480	Rp	197,461,040
H	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	452.58	kg	Rp	11,710	Rp	5,299,712
I	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	31.80	m²	Rp	152,110	Rp	4,837,098
J	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	2.54	m³	Rp	983,670	Rp	2,498,522
K	Pekerjaan Bekesting Tangga	90.65	m²	Rp	152,110	Rp	13,788,772
L	Pekerjaan Pembesian Tangga	2,651.40	kg	Rp	11,710	Rp	31,047,894
M	Pekerjaan Cor Tangga	14.98	m³	Rp	850,920	Rp	12,746,782
						Rp	**2,288,038,435**

VOLUME DAN RAB PEKERJAAN STRUKTUR
PROYEK KLASKA RESIDENCE

16	**Lantai 21**						
A	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	2,111.63	m²	Rp	152,110	Rp	321,200,039
B	Pekerjaan Pembesian Balok	46,704.41	kg	Rp	11,710	Rp	546,908,641
C	Pekerjaan Pembesian Plat	16,550.13	kg	Rp	11,710	Rp	193,802,022
D	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	269.74	m³	Rp	983,670	Rp	265,335,146
E	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	48,577.31	kg	Rp	11,710	Rp	568,840,300
F	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	776.56	m²	Rp	152,110	Rp	118,122,542
G	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	169.33	m³	Rp	1,006,760	Rp	170,474,671
H	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	452.58	kg	Rp	11,710	Rp	5,299,712
I	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	31.80	m²	Rp	152,110	Rp	4,837,098
J	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	2.54	m³	Rp	983,670	Rp	2,498,522
K	Pekerjaan Bekesting Tangga	90.65	m²	Rp	152,110	Rp	13,788,772
L	Pekerjaan Pembesian Tangga	2,651.40	kg	Rp	11,710	Rp	31,047,894
M	Pekerjaan Cor Tangga	14.98	m³	Rp	850,920	Rp	12,746,782
						Rp	**2,254,902,140**
17	**Lantai 22**						
A	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	2,116.84	m²	Rp	152,110	Rp	321,992,532
B	Pekerjaan Pembesian Balok	46,863.95	kg	Rp	11,710	Rp	548,776,855
C	Pekerjaan Pembesian Plat	16,567.14	kg	Rp	11,710	Rp	194,001,209
D	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	270.43	m³	Rp	920,180	Rp	248,844,277
E	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	50,563.56	kg	Rp	11,710	Rp	592,099,288
F	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	776.56	m²	Rp	152,110	Rp	118,122,542
G	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	169.33	m³	Rp	1,006,760	Rp	170,474,671
H	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	452.58	kg	Rp	11,710	Rp	5,299,712
I	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	31.80	m²	Rp	152,110	Rp	4,837,098
J	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	2.54	m³	Rp	920,180	Rp	2,337,257
K	Pekerjaan Bekesting Tangga	90.65	m²	Rp	152,110	Rp	13,788,772
L	Pekerjaan Pembesian Tangga	2,651.40	kg	Rp	11,710	Rp	31,047,894
M	Pekerjaan Cor Tangga	14.98	m³	Rp	850,920	Rp	12,746,782
						Rp	**2,264,368,888**
18	**Lantai 23**						
A	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	2,116.84	m²	Rp	152,110	Rp	321,992,532
B	Pekerjaan Pembesian Balok	46,863.95	kg	Rp	11,710	Rp	548,776,855
C	Pekerjaan Pembesian Plat	16,567.14	kg	Rp	11,710	Rp	194,001,209
D	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	270.43	m³	Rp	920,180	Rp	248,844,277
E	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	50,563.56	kg	Rp	11,710	Rp	592,099,288
F	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	776.56	m²	Rp	152,110	Rp	118,122,542
G	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	169.33	m³	Rp	1,006,760	Rp	170,474,671
H	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	452.58	kg	Rp	11,710	Rp	5,299,712
I	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	31.80	m²	Rp	152,110	Rp	4,837,098
J	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	2.54	m³	Rp	920,180	Rp	2,337,257
K	Pekerjaan Bekesting Tangga	90.65	m²	Rp	152,110	Rp	13,788,772
L	Pekerjaan Pembesian Tangga	2,651.40	kg	Rp	11,710	Rp	31,047,894
M	Pekerjaan Cor Tangga	14.98	m³	Rp	850,920	Rp	12,746,782
						Rp	**2,264,368,888**
19	**Lantai 24**						
A	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	2,116.84	m²	Rp	152,110	Rp	321,992,532
B	Pekerjaan Pembesian Balok	46,863.95	kg	Rp	11,710	Rp	548,776,855
C	Pekerjaan Pembesian Plat	16,567.14	kg	Rp	11,710	Rp	194,001,209
D	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	270.43	m³	Rp	920,180	Rp	248,844,277
E	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	50,563.56	kg	Rp	11,710	Rp	592,099,288
F	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	776.56	m²	Rp	152,110	Rp	118,122,542
G	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	169.33	m³	Rp	1,006,760	Rp	170,474,671
H	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	452.58	kg	Rp	11,710	Rp	5,299,712
I	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	31.80	m²	Rp	152,110	Rp	4,837,098
J	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	2.54	m³	Rp	920,180	Rp	2,337,257
K	Pekerjaan Bekesting Tangga	90.65	m²	Rp	152,110	Rp	13,788,772
L	Pekerjaan Pembesian Tangga	2,651.40	kg	Rp	11,710	Rp	31,047,894
M	Pekerjaan Cor Tangga	14.98	m³	Rp	850,920	Rp	12,746,782
						Rp	**2,264,368,888**

VOLUME DAN RAB PEKERJAAN STRUKTUR
PROYEK KLASKA RESIDENCE

20	**Lantai 25**						
A	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	2,111.63	m²	Rp	152,110	Rp	321,200,039
B	Pekerjaan Pembesian Balok	46,704.41	kg	Rp	11,710	Rp	546,908,641
C	Pekerjaan Pembesian Plat	16,550.13	kg	Rp	11,710	Rp	193,802,022
D	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	269.74	m³	Rp	920,180	Rp	248,209,353
E	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	52,056.68	kg	Rp	11,710	Rp	609,583,723
F	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	776.56	m²	Rp	152,110	Rp	118,122,542
G	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	169.33	m³	Rp	1,006,760	Rp	170,474,671
H	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	452.58	kg	Rp	11,710	Rp	5,299,712
I	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	31.80	m²	Rp	152,110	Rp	4,837,098
J	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	2.54	m³	Rp	920,180	Rp	2,337,257
K	Pekerjaan Bekesting Tangga	90.65	m²	Rp	152,110	Rp	13,788,772
L	Pekerjaan Pembesian Tangga	2,651.40	kg	Rp	11,710	Rp	31,047,894
M	Pekerjaan Cor Tangga	14.98	m³	Rp	850,920	Rp	12,746,782
						Rp	**2,278,358,505**
21	**Lantai 26**						
A	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	2,248.04	m²	Rp	152,110	Rp	341,949,364
B	Pekerjaan Pembesian Balok	41,091.19	kg	Rp	11,710	Rp	481,177,835
C	Pekerjaan Pembesian Plat	16,240.85	kg	Rp	11,710	Rp	190,180,354
D	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	299.07	m³	Rp	920,180	Rp	275,198,233
E	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	42,097.92	kg	Rp	11,710	Rp	492,966,643
F	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	648.85	m²	Rp	152,110	Rp	98,696,574
G	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	142.99	m³	Rp	1,006,760	Rp	143,956,612
H	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	452.58	kg	Rp	11,710	Rp	5,299,712
I	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	31.80	m²	Rp	152,110	Rp	4,837,098
J	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	2.54	m³	Rp	920,180	Rp	2,337,257
K	Pekerjaan Bekesting Tangga	60.43	m²	Rp	152,110	Rp	9,192,007
L	Pekerjaan Pembesian Tangga	1,767.60	kg	Rp	11,710	Rp	20,698,596
M	Pekerjaan Cor Tangga	9.99	m³	Rp	850,920	Rp	8,500,691
						Rp	**2,074,990,976**
22	**Lantai 27**						
A	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	1,528.97	m²	Rp	152,110	Rp	232,571,627
B	Pekerjaan Pembesian Balok	28,987.02	kg	Rp	11,710	Rp	339,438,004
C	Pekerjaan Pembesian Plat	11,447.46	kg	Rp	11,710	Rp	134,049,757
D	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	192.44	m³	Rp	920,180	Rp	177,079,439
E	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	38,666.24	kg	Rp	11,710	Rp	452,781,670
F	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	648.85	m²	Rp	152,110	Rp	98,696,574
G	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	142.99	m³	Rp	1,006,760	Rp	143,956,612
H	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	452.58	kg	Rp	11,710	Rp	5,299,712
I	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	31.80	m²	Rp	152,110	Rp	4,837,098
J	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	2.54	m³	Rp	920,180	Rp	2,337,257
K	Pekerjaan Bekesting Tangga	60.43	m²	Rp	152,110	Rp	9,192,007
L	Pekerjaan Pembesian Tangga	1,767.60	kg	Rp	11,710	Rp	20,698,596
M	Pekerjaan Cor Tangga	9.99	m³	Rp	850,920	Rp	8,500,691
						Rp	**1,629,439,044**
23	**Lantai 28**						
A	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	1,843.69	m²	Rp	152,110	Rp	280,443,686
B	Pekerjaan Pembesian Balok	33,056.87	kg	Rp	11,710	Rp	387,095,948
C	Pekerjaan Pembesian Plat	13,191.11	kg	Rp	11,710	Rp	154,467,898
D	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	236.43	m³	Rp	920,180	Rp	217,558,157
E	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	40,954.03	kg	Rp	11,710	Rp	479,571,691
F	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	648.85	m²	Rp	152,110	Rp	98,696,574
G	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	142.99	m³	Rp	1,006,760	Rp	143,956,612
H	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	452.58	kg	Rp	11,710	Rp	5,299,712
I	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	31.80	m²	Rp	152,110	Rp	4,837,098
J	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	2.54	m³	Rp	920,180	Rp	2,337,257
K	Pekerjaan Bekesting Tangga	60.43	m²	Rp	152,110	Rp	9,192,007
L	Pekerjaan Pembesian Tangga	1,767.60	kg	Rp	11,710	Rp	20,698,596
M	Pekerjaan Cor Tangga	9.99	m³	Rp	850,920	Rp	8,500,691
						Rp	**1,812,655,927**

VOLUME DAN RAB PEKERJAAN STRUKTUR
PROYEK KLASKA RESIDENCE

24	**Lantai 29**						
A	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	1,843.69	m²	Rp	152,110	Rp	280,443,686
B	Pekerjaan Pembesian Balok	33,056.87	kg	Rp	11,710	Rp	387,095,948
C	Pekerjaan Pembesian Plat	13,191.11	kg	Rp	11,710	Rp	154,467,898
D	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	236.43	m³	Rp	920,180	Rp	217,558,157
E	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	40,954.03	kg	Rp	11,710	Rp	479,571,691
F	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	648.85	m²	Rp	152,110	Rp	98,696,574
G	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	142.99	m³	Rp	1,006,760	Rp	143,956,612
H	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	452.58	kg	Rp	11,710	Rp	5,299,712
I	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	31.80	m²	Rp	152,110	Rp	4,837,098
J	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	2.54	m³	Rp	920,180	Rp	2,337,257
K	Pekerjaan Bekesting Tangga	60.43	m²	Rp	152,110	Rp	9,192,007
L	Pekerjaan Pembesian Tangga	1,767.60	kg	Rp	11,710	Rp	20,698,596
M	Pekerjaan Cor Tangga	9.99	m³	Rp	850,920	Rp	8,500,691
						Rp	**1,812,655,927**
25	**Lantai 30**						
A	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	1,843.69	m²	Rp	152,110	Rp	280,443,686
B	Pekerjaan Pembesian Balok	33,056.87	kg	Rp	11,710	Rp	387,095,948
C	Pekerjaan Pembesian Plat	13,191.11	kg	Rp	11,710	Rp	154,467,898
D	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	236.43	m³	Rp	920,180	Rp	217,558,157
E	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	40,954.03	kg	Rp	11,710	Rp	479,571,691
F	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	648.85	m²	Rp	152,110	Rp	98,696,574
G	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	142.99	m³	Rp	1,006,760	Rp	143,956,612
H	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	452.58	kg	Rp	11,710	Rp	5,299,712
I	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	31.80	m²	Rp	152,110	Rp	4,837,098
J	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	2.54	m³	Rp	920,180	Rp	2,337,257
K	Pekerjaan Bekesting Tangga	60.43	m²	Rp	152,110	Rp	9,192,007
L	Pekerjaan Pembesian Tangga	1,767.60	kg	Rp	11,710	Rp	20,698,596
M	Pekerjaan Cor Tangga	9.99	m³	Rp	850,920	Rp	8,500,691
						Rp	**1,812,655,927**
26	**Lantai 31**						
A	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	1,774.57	m²	Rp	152,110	Rp	269,929,843
B	Pekerjaan Pembesian Balok	31,583.61	kg	Rp	11,710	Rp	369,844,073
C	Pekerjaan Pembesian Plat	13,186.00	kg	Rp	11,710	Rp	154,408,060
D	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	222.68	m³	Rp	920,180	Rp	204,905,682
E	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	30,973.87	kg	Rp	11,710	Rp	362,704,018
F	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	626.63	m²	Rp	152,110	Rp	95,316,689
G	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	132.91	m³	Rp	943,270	Rp	125,370,016
H	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	452.58	kg	Rp	11,710	Rp	5,299,712
I	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	31.80	m²	Rp	152,110	Rp	4,837,098
J	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	2.54	m³	Rp	920,180	Rp	2,337,257
K	Pekerjaan Bekesting Tangga	60.43	m²	Rp	152,110	Rp	9,192,007
L	Pekerjaan Pembesian Tangga	1,767.60	kg	Rp	11,710	Rp	20,698,596
M	Pekerjaan Cor Tangga	9.99	m³	Rp	850,920	Rp	8,500,691
						Rp	**1,633,343,742**
27	**Lantai 32**						
A	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	1,774.57	m²	Rp	152,110	Rp	269,929,843
B	Pekerjaan Pembesian Balok	31,583.61	kg	Rp	11,710	Rp	369,844,073
C	Pekerjaan Pembesian Plat	13,186.00	kg	Rp	11,710	Rp	154,408,060
D	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	222.68	m³	Rp	920,180	Rp	204,905,682
E	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	30,973.87	kg	Rp	11,710	Rp	362,704,018
F	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	626.63	m²	Rp	152,110	Rp	95,316,689
G	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	132.91	m³	Rp	943,270	Rp	125,370,016
H	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	452.58	kg	Rp	11,710	Rp	5,299,712
I	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	31.80	m²	Rp	152,110	Rp	4,837,098
J	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	2.54	m³	Rp	920,180	Rp	2,337,257
K	Pekerjaan Bekesting Tangga	60.43	m²	Rp	152,110	Rp	9,192,007
L	Pekerjaan Pembesian Tangga	1,767.60	kg	Rp	11,710	Rp	20,698,596
M	Pekerjaan Cor Tangga	9.99	m³	Rp	850,920	Rp	8,500,691
						Rp	**1,633,343,742**

VOLUME DAN RAB PEKERJAAN STRUKTUR
PROYEK KLASKA RESIDENCE

28	**Lantai 33**						
A	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	1,774.57	m²	Rp	152,110	Rp	269,929,843
B	Pekerjaan Pembesian Balok	31,583.61	kg	Rp	11,710	Rp	369,844,073
C	Pekerjaan Pembesian Plat	13,186.00	kg	Rp	11,710	Rp	154,408,060
D	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	222.68	m³	Rp	920,180	Rp	204,905,682
E	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	30,973.87	kg	Rp	11,710	Rp	362,704,018
F	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	626.63	m²	Rp	152,110	Rp	95,316,689
G	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	132.91	m³	Rp	943,270	Rp	125,370,016
H	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	452.58	kg	Rp	11,710	Rp	5,299,712
I	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	31.80	m²	Rp	152,110	Rp	4,837,098
J	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	2.54	m³	Rp	920,180	Rp	2,337,257
K	Pekerjaan Bekesting Tangga	60.43	m²	Rp	152,110	Rp	9,192,007
L	Pekerjaan Pembesian Tangga	1,767.60	kg	Rp	11,710	Rp	20,698,596
M	Pekerjaan Cor Tangga	9.99	m³	Rp	850,920	Rp	8,500,691
						Rp	**1,633,343,742**
29	**Lantai 34**						
A	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	1,774.57	m²	Rp	152,110	Rp	269,929,843
B	Pekerjaan Pembesian Balok	31,583.61	kg	Rp	11,710	Rp	369,844,073
C	Pekerjaan Pembesian Plat	13,186.00	kg	Rp	11,710	Rp	154,408,060
D	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	222.68	m³	Rp	920,180	Rp	204,905,682
E	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	30,973.87	kg	Rp	11,710	Rp	362,704,018
F	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	626.63	m²	Rp	152,110	Rp	95,316,689
G	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	132.91	m³	Rp	943,270	Rp	125,370,016
H	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	452.58	kg	Rp	11,710	Rp	5,299,712
I	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	31.80	m²	Rp	152,110	Rp	4,837,098
J	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	2.54	m³	Rp	920,180	Rp	2,337,257
K	Pekerjaan Bekesting Tangga	60.43	m²	Rp	152,110	Rp	9,192,007
L	Pekerjaan Pembesian Tangga	1,767.60	kg	Rp	11,710	Rp	20,698,596
M	Pekerjaan Cor Tangga	9.99	m³	Rp	850,920	Rp	8,500,691
						Rp	**1,633,343,742**
30	**Lantai 35**						
A	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	1,774.57	m²	Rp	152,110	Rp	269,929,843
B	Pekerjaan Pembesian Balok	31,583.61	kg	Rp	11,710	Rp	369,844,073
C	Pekerjaan Pembesian Plat	13,186.00	kg	Rp	11,710	Rp	154,408,060
D	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	222.68	m³	Rp	920,180	Rp	204,905,682
E	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	30,973.87	kg	Rp	11,710	Rp	362,704,018
F	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	626.63	m²	Rp	152,110	Rp	95,316,689
G	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	132.91	m³	Rp	943,270	Rp	125,370,016
H	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	452.58	kg	Rp	11,710	Rp	5,299,712
I	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	31.80	m²	Rp	152,110	Rp	4,837,098
J	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	2.54	m³	Rp	920,180	Rp	2,337,257
K	Pekerjaan Bekesting Tangga	60.43	m²	Rp	152,110	Rp	9,192,007
L	Pekerjaan Pembesian Tangga	1,767.60	kg	Rp	11,710	Rp	20,698,596
M	Pekerjaan Cor Tangga	9.99	m³	Rp	850,920	Rp	8,500,691
						Rp	**1,633,343,742**
31	**Lantai 36**						
A	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	1,792.06	m²	Rp	152,110	Rp	272,590,247
B	Pekerjaan Pembesian Balok	28,203.37	kg	Rp	11,710	Rp	330,261,463
C	Pekerjaan Pembesian Plat	13,187.80	kg	Rp	11,710	Rp	154,429,138
D	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	225.13	m³	Rp	920,180	Rp	207,160,123
E	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	27,910.49	kg	Rp	11,710	Rp	326,831,838
F	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	605.97	m²	Rp	152,110	Rp	92,174,097
G	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	126.29	m³	Rp	943,270	Rp	119,125,568
H	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	452.58	kg	Rp	11,710	Rp	5,299,712
I	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	31.80	m²	Rp	152,110	Rp	4,837,098
J	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	2.54	m³	Rp	920,180	Rp	2,337,257
K	Pekerjaan Bekesting Tangga	60.43	m²	Rp	152,110	Rp	9,192,007
L	Pekerjaan Pembesian Tangga	1,767.60	kg	Rp	11,710	Rp	20,698,596
M	Pekerjaan Cor Tangga	9.99	m³	Rp	850,920	Rp	8,500,691
						Rp	**1,553,437,835**

VOLUME DAN RAB PEKERJAAN STRUKTUR
PROYEK KLASKA RESIDENCE

32	**Lantai 37**						
A	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	1,792.06	m²	Rp	152,110	Rp	272,590,247
B	Pekerjaan Pembesian Balok	28,203.37	kg	Rp	11,710	Rp	330,261,463
C	Pekerjaan Pembesian Plat	13,187.80	kg	Rp	11,710	Rp	154,429,138
D	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	225.13	m³	Rp	920,180	Rp	207,160,123
E	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	27,910.49	kg	Rp	11,710	Rp	326,831,838
F	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	605.97	m²	Rp	152,110	Rp	92,174,097
G	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	126.29	m³	Rp	943,270	Rp	119,125,568
H	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	452.58	kg	Rp	11,710	Rp	5,299,712
I	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	31.80	m²	Rp	152,110	Rp	4,837,098
J	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	2.54	m³	Rp	920,180	Rp	2,337,257
K	Pekerjaan Bekesting Tangga	60.43	m²	Rp	152,110	Rp	9,192,007
L	Pekerjaan Pembesian Tangga	1,767.60	kg	Rp	11,710	Rp	20,698,596
M	Pekerjaan Cor Tangga	9.99	m³	Rp	850,920	Rp	8,500,691
						Rp	**1,553,437,835**
33	**Lantai 38**						
A	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	1,792.06	m²	Rp	152,110	Rp	272,590,247
B	Pekerjaan Pembesian Balok	28,203.37	kg	Rp	11,710	Rp	330,261,463
C	Pekerjaan Pembesian Plat	13,187.80	kg	Rp	11,710	Rp	154,429,138
D	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	225.13	m³	Rp	920,180	Rp	207,160,123
E	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	27,910.49	kg	Rp	11,710	Rp	326,831,838
F	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	605.97	m²	Rp	152,110	Rp	92,174,097
G	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	126.29	m³	Rp	943,270	Rp	119,125,568
H	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	452.58	kg	Rp	11,710	Rp	5,299,712
I	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	31.80	m²	Rp	152,110	Rp	4,837,098
J	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	2.54	m³	Rp	920,180	Rp	2,337,257
K	Pekerjaan Bekesting Tangga	60.43	m²	Rp	152,110	Rp	9,192,007
L	Pekerjaan Pembesian Tangga	1,767.60	kg	Rp	11,710	Rp	20,698,596
M	Pekerjaan Cor Tangga	9.99	m³	Rp	850,920	Rp	8,500,691
						Rp	**1,553,437,835**
34	**Lantai 39**						
A	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	1,792.06	m²	Rp	152,110	Rp	272,590,247
B	Pekerjaan Pembesian Balok	28,203.37	kg	Rp	11,710	Rp	330,261,463
C	Pekerjaan Pembesian Plat	13,187.80	kg	Rp	11,710	Rp	154,429,138
D	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	225.13	m³	Rp	920,180	Rp	207,160,123
E	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	27,910.49	kg	Rp	11,710	Rp	326,831,838
F	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	605.97	m²	Rp	152,110	Rp	92,174,097
G	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	126.29	m³	Rp	943,270	Rp	119,125,568
H	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	452.58	kg	Rp	11,710	Rp	5,299,712
I	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	31.80	m²	Rp	152,110	Rp	4,837,098
J	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	2.54	m³	Rp	920,180	Rp	2,337,257
K	Pekerjaan Bekesting Tangga	60.43	m²	Rp	152,110	Rp	9,192,007
L	Pekerjaan Pembesian Tangga	1,767.60	kg	Rp	11,710	Rp	20,698,596
M	Pekerjaan Cor Tangga	9.99	m³	Rp	850,920	Rp	8,500,691
						Rp	**1,553,437,835**
35	**Lantai 40**						
A	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	1,792.06	m²	Rp	152,110	Rp	272,590,247
B	Pekerjaan Pembesian Balok	28,203.37	kg	Rp	11,710	Rp	330,261,463
C	Pekerjaan Pembesian Plat	13,187.80	kg	Rp	11,710	Rp	154,429,138
D	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	225.13	m³	Rp	920,180	Rp	207,160,123
E	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	27,910.49	kg	Rp	11,710	Rp	326,831,838
F	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	605.97	m²	Rp	152,110	Rp	92,174,097
G	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	126.29	m³	Rp	943,270	Rp	119,125,568
H	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	452.58	kg	Rp	11,710	Rp	5,299,712
I	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	31.80	m²	Rp	152,110	Rp	4,837,098
J	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	2.54	m³	Rp	920,180	Rp	2,337,257
K	Pekerjaan Bekesting Tangga	60.43	m²	Rp	152,110	Rp	9,192,007
L	Pekerjaan Pembesian Tangga	1,767.60	kg	Rp	11,710	Rp	20,698,596
M	Pekerjaan Cor Tangga	9.99	m³	Rp	850,920	Rp	8,500,691
						Rp	**1,553,437,835**

VOLUME DAN RAB PEKERJAAN STRUKTUR
PROYEK KLASKA RESIDENCE

36	**Lantai 41**						
A	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	1,792.06	m²	Rp	152,110	Rp	272,590,247
B	Pekerjaan Pembesian Balok	28,203.37	kg	Rp	11,710	Rp	330,261,463
C	Pekerjaan Pembesian Plat	13,187.80	kg	Rp	11,710	Rp	154,429,138
D	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	225.13	m³	Rp	920,180	Rp	207,160,123
E	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	27,910.49	kg	Rp	11,710	Rp	326,831,838
F	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	605.97	m²	Rp	152,110	Rp	92,174,097
G	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	126.29	m³	Rp	943,270	Rp	119,125,568
H	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	452.58	kg	Rp	11,710	Rp	5,299,712
I	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	31.80	m²	Rp	152,110	Rp	4,837,098
J	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	2.54	m³	Rp	920,180	Rp	2,337,257
K	Pekerjaan Bekesting Tangga	60.43	m²	Rp	152,110	Rp	9,192,007
L	Pekerjaan Pembesian Tangga	1,767.60	kg	Rp	11,710	Rp	20,698,596
M	Pekerjaan Cor Tangga	9.99	m³	Rp	850,920	Rp	8,500,691
						Rp	**1,553,437,835**
37	**Lantai Atap 1**						
A	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	2,115.71	m²	Rp	152,110	Rp	321,820,648
B	Pekerjaan Pembesian Balok	26,873.52	kg	Rp	11,710	Rp	314,688,919
C	Pekerjaan Pembesian Plat	14,862.80	kg	Rp	11,710	Rp	174,043,388
D	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	302.41	m³	Rp	920,180	Rp	278,271,634
E	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	12,888.16	kg	Rp	11,710	Rp	150,920,354
F	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	347.94	m²	Rp	152,110	Rp	52,925,153
G	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	46.02	m³	Rp	943,270	Rp	43,409,285
H	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	4,950.08	kg	Rp	11,710	Rp	57,965,437
I	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	544.50	m²	Rp	152,110	Rp	82,823,895
J	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	41.32	m³	Rp	920,180	Rp	38,021,838
K	Pekerjaan Bekesting Tangga	30.22	m²	Rp	152,110	Rp	4,596,764
L	Pekerjaan Pembesian Tangga	1,198.24	kg	Rp	11,710	Rp	14,031,390
M	Pekerjaan Cor Tangga	4.99	m³	Rp	850,920	Rp	4,246,091
N	Pekerjaan Waterproofing Beton	1,015.26	m²	Rp	153,920	Rp	156,268,819
O	Pekerjaan Screed 50mm	50.76	m³	Rp	58,100	Rp	2,949,156
						Rp	**1,696,982,772**
38	**Lantai Atap 2**						
A	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	434.70	m²	Rp	152,110	Rp	66,122,217.00
B	Pekerjaan Pembesian Balok	4,289.13	kg	Rp	11,710	Rp	50,225,712.30
C	Pekerjaan Pembesian Plat	2,939.11	kg	Rp	11,710	Rp	34,416,978.10
D	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	51.58	m³	Rp	920,180	Rp	47,462,884.40
						Rp	**198,227,792**
					TOTAL PEK.TOWER		**79,354,156,798**

DATA TENAGA KERJA TIAP PEKERJAAN

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	**Pekerjaan Galian Tanah**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	-
	Tukang	-
	Pekerja	35
2	**Pekerjaan Dewatering**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	-
	Tukang	-
	Pekerja	25
3	**Pekerjaan Bobok Borepile ⌀ 120cm**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	-
	Tukang	3
	Pekerja	7
4	**Pekerjaan Bobok Borepile ⌀ 80cm**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	-
	Tukang	1
	Pekerja	8
5	**Pekerjaan Bobok Secant Borepile ⌀ 80cm**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	-
	Tukang	1
	Pekerja	4
6	**Pekerjaan Bobok Test Borepile ⌀ 120cm**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	-
	Tukang	1
	Pekerja	1
7	**Pekerjaan Pemadatan Urugan Pasir t:10cm**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	-
	Tukang	-
	Pekerja	7
8	**Pekerjaan Lantai Kerja t:5cm**	
	Mandor	-
	Kepala Tukang	-
	Tukang	3
	Pekerja	12
9	**Pekerjaan Bekesting Pile Cap**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	-
	Tukang	2
	Pekerja	3
10	**Pekerjaan Pembesian Pile Cap**	
	Mandor	1

DATA TENAGA KERJA TIAP PEKERJAAN

	Kepala Tukang	2
	Tukang	2
	Pekerja	9
11	**Pekerjaan Cor Pile Cap**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	1
	Tukang	1
	Pekerja	21
12	**Pekerjaan Bekesting Raft**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	1
	Tukang	4
	Pekerja	6
13	**Pekerjaan Pembesian Raft**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	8
	Tukang	12
	Pekerja	41
14	**Pekerjaan Cor Raft**	
	Mandor	5
	Kepala Tukang	4
	Tukang	6
	Pekerja	56
15	**Pekerjaan Integral Water Proofing**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	1
	Tukang	1
	Pekerja	8
16	**Pekerjaan Pemadatan Urugan Pasir t:10cm**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	-
	Tukang	-
	Pekerja	7
17	**Pekerjaan Lantai Kerja t:5cm**	
	Mandor	-
	Kepala Tukang	-
	Tukang	4
	Pekerja	12
18	**Pekerjaan Bekesting Balok Dan Slab**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	1
	Tukang	3
	Pekerja	6
19	**Pekerjaan Pembesian Balok**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	1
	Tukang	1
	Pekerja	2
20	**Pekerjaan Pembesian Slab**	

DATA TENAGA KERJA TIAP PEKERJAAN

	Mandor	2
	Kepala Tukang	2
	Tukang	3
	Pekerja	9
21	**Cor Balok dan Slab**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	1
	Tukang	1
	Pekerja	8
22	**Pekerjaan Pembesian Pondasi MEP**	
	Mandor	-
	Kepala Tukang	1
	Tukang	1
	Pekerja	2
23	**Pekerjaan Bekesting Pondasi MEP**	
	Mandor	-
	Kepala Tukang	-
	Tukang	1
	Pekerja	2
24	**Pekerjaan Cor Pondasi MEP**	
	Mandor	-
	Kepala Tukang	-
	Tukang	1
	Pekerja	5
25	**Pekerjaan Bekesting Tangga**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	1
	Tukang	2
	Pekerja	5
26	**Pekerjaan Pembesian Tangga**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	-
	Tukang	1
	Pekerja	2
27	**Pekerjaan Cor Tangga**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	-
	Tukang	1
	Pekerja	9
28	**Pekerjaan Pembesian Dinding Basement**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	1
	Tukang	1
	Pekerja	4
29	**Pekerjaan Bekesting Dinding Basement**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	1
	Tukang	4
	Pekerja	9

DATA TENAGA KERJA TIAP PEKERJAAN

30	**Pekerjaan Cor Dinding Basement**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	-
	Tukang	1
	Pekerja	4
31	**Pekerjaan Pembesian Kolom**	
	Mandor	2
	Kepala Tukang	2
	Tukang	2
	Pekerja	8
32	**Pekerjaan Bekesting Kolom**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	1
	Tukang	3
	Pekerja	6
33	**Pekerjaan Cor Kolom**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	1
	Tukang	1
	Pekerja	14
34	**Pekerjaan Pembesian Capping Beam**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	1
	Tukang	1
	Pekerja	3
35	**Pekerjaan Bekesting Capping Beam**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	1
	Tukang	2
	Pekerja	4
36	**Pekerjaan Cor Capping Beam**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	-
	Tukang	1
	Pekerja	7
37	**Pekerjaan Integral Water Proofing**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	-
	Tukang	1
	Pekerja	12
38	**Pekerjaan Pemadatan Urugan Pasir t:10cm**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	-
	Tukang	-
	Pekerja	3
39	**Pekerjaan Lantai Kerja t:5cm**	
	Mandor	-
	Kepala Tukang	-
	Tukang	1
	Pekerja	5

DATA TENAGA KERJA TIAP PEKERJAAN

40	**Pekerjaan Bekesting Pile Cap**	
	Mandor	-
	Kepala Tukang	-
	Tukang	1
	Pekerja	3
41	**Pekerjaan Pembesian Pile Cap**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	1
	Tukang	1
	Pekerja	4
42	**Pekerjaan Cor Pile Cap**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	-
	Tukang	1
	Pekerja	5
43	**Pekerjaan Bekesting Balok Dan Slab**	
	Mandor	2
	Kepala Tukang	2
	Tukang	10
	Pekerja	23
44	**Pekerjaan Pembesian Balok**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	1
	Tukang	2
	Pekerja	3
45	**Pekerjaan Pembesian Slab**	
	Mandor	3
	Kepala Tukang	2
	Tukang	3
	Pekerja	11
46	**Pekerjaan Cor Balok Dan Slab**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	1
	Tukang	1
	Pekerja	8
47	**Pekerjaan Pembesian Kolom**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	1
	Tukang	1
	Pekerja	3
48	**Pekerjaan Bekesting Kolom**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	-
	Tukang	2
	Pekerja	5
49	**Pekerjaan Cor Kolom**	
	Mandor	-
	Kepala Tukang	1
	Tukang	1

	Pekerja	10
50	**Pekerjaan Water Stop**	
	Mandor	2
	Kepala Tukang	1
	Tukang	2
	Pekerja	33
51	**Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat**	
	Mandor	3
	Kepala Tukang	3
	Tukang	11
	Pekerja	26
52	**Pekerjaan Pembesian Balok**	
	Mandor	3
	Kepala Tukang	2
	Tukang	3
	Pekerja	10
53	**Pekerjaan Pembesian Plat**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	1
	Tukang	2
	Pekerja	5
54	**Pekerjaan Cor Balok dan Plat**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	1
	Tukang	2
	Pekerja	15
55	**Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall**	
	Mandor	3
	Kepala Tukang	2
	Tukang	3
	Pekerja	10
56	**Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	1
	Tukang	5
	Pekerja	12
57	**Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	1
	Tukang	1
	Pekerja	12
58	**Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift**	
	Mandor	-
	Kepala Tukang	-
	Tukang	1
	Pekerja	2
59	**Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift**	
	Mandor	-
	Kepala Tukang	-

DATA TENAGA KERJA TIAP PEKERJAAN

	Tukang	1
	Pekerja	3
60	**Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift**	
	Mandor	-
	Kepala Tukang	-
	Tukang	1
	Pekerja	3
61	**Pekerjaan Bekesting Tangga**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	-
	Tukang	2
	Pekerja	5
62	**Pekerjaan Pembesian Tangga**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	1
	Tukang	1
	Pekerja	3
63	**Pekerjaan Cor Tangga**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	-
	Tukang	1
	Pekerja	9
64	**Pekerjaan Pembesian Parapet**	
	Mandor	-
	Kepala Tukang	-
	Tukang	1
	Pekerja	2
65	**Pekerjaan Bekesting Parapet**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	-
	Tukang	2
	Pekerja	4
66	**Pekerjaan Cor Parapet**	
	Mandor	-
	Kepala Tukang	-
	Tukang	1
	Pekerja	8
67	**Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat Lt. Parkir 1**	
	Mandor	5
	Kepala Tukang	4
	Tukang	16
	Pekerja	38
68	**Pekerjaan Pembesian Balok Lt. Parkir 1**	
	Mandor	3
	Kepala Tukang	2
	Tukang	3
	Pekerja	10
69	**Pekerjaan Pembesian Plat Lt. Parkir 1**	
	Mandor	1

DATA TENAGA KERJA TIAP PEKERJAAN

	Kepala Tukang	1
	Tukang	1
	Pekerja	5
70	**Pekerjaan Cor Balok dan Plat Lt. Parkir 1**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	1
	Tukang	3
	Pekerja	23
71	**Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall Lt. Parkir 1**	
	Mandor	5
	Kepala Tukang	4
	Tukang	15
	Pekerja	18
72	**Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall Lt. Parkir 1**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	1
	Tukang	6
	Pekerja	12
73	**Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall Lt. Parkir 1**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	-
	Tukang	1
	Pekerja	10
74	**Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift Lt. Parkir 1**	
	Mandor	-
	Kepala Tukang	-
	Tukang	1
	Pekerja	2
75	**Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift Lt. Parkir 1**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	-
	Tukang	2
	Pekerja	4
76	**Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift Lt. Parkir 1**	
	Mandor	-
	Kepala Tukang	-
	Tukang	1
	Pekerja	5
77	**Pekerjaan Bekesting Tangga Lt. Parkir 1**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	-
	Tukang	2
	Pekerja	4
78	**Pekerjaan Pembesian Tangga Lt. Parkir 1**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	1
	Tukang	1
	Pekerja	3
79	**Pekerjaan Cor Tangga Lt. Parkir 1**	

DATA TENAGA KERJA TIAP PEKERJAAN

	Mandor	1
	Kepala Tukang	-
	Tukang	1
	Pekerja	8
80	**Pekerjaan Pembesian Parapet Lt. Parkir 1**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	1
	Tukang	1
	Pekerja	3
81	**Pekerjaan Bekesting Parapet Lt. Parkir 1**	
	Mandor	2
	Kepala Tukang	2
	Tukang	7
	Pekerja	15
82	**Pekerjaan Cor Parapet Lt. Parkir 1**	
	Mandor	-
	Kepala Tukang	-
	Tukang	1
	Pekerja	7
83	**Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat Lt. Parkir 2**	
	Mandor	5
	Kepala Tukang	4
	Tukang	17
	Pekerja	41
84	**Pekerjaan Pembesian Balok Lt. Parkir 2**	
	Mandor	3
	Kepala Tukang	2
	Tukang	3
	Pekerja	11
85	**Pekerjaan Pembesian Plat Lt. Parkir 2**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	1
	Tukang	2
	Pekerja	5
86	**Pekerjaan Cor Balok dan Plat Lt. Parkir 2**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	1
	Tukang	3
	Pekerja	26
87	**Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall Lt. Parkir 2**	
	Mandor	5
	Kepala Tukang	4
	Tukang	5
	Pekerja	18
88	**Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall Lt. Parkir 2**	
	Mandor	2
	Kepala Tukang	1
	Tukang	5
	Pekerja	12

DATA TENAGA KERJA TIAP PEKERJAAN

89	**Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall Lt. Parkir 2**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	-
	Tukang	1
	Pekerja	10
90	**Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift Lt. Parkir 2**	
	Mandor	-
	Kepala Tukang	-
	Tukang	1
	Pekerja	2
91	**Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift Lt. Parkir 2**	
	Mandor	-
	Kepala Tukang	-
	Tukang	2
	Pekerja	4
92	**Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift Lt. Parkir 2**	
	Mandor	-
	Kepala Tukang	-
	Tukang	1
	Pekerja	2
93	**Pekerjaan Bekesting Tangga Lt. Parkir 2**	
	Mandor	-
	Kepala Tukang	-
	Tukang	1
	Pekerja	2
94	**Pekerjaan Pembesian Tangga Lt. Parkir 2**	
	Mandor	-
	Kepala Tukang	-
	Tukang	1
	Pekerja	2
95	**Pekerjaan Cor Tangga Lt. Parkir 2**	
	Mandor	-
	Kepala Tukang	-
	Tukang	1
	Pekerja	5
96	**Pekerjaan Pembesian Parapet Lt. Parkir 2**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	1
	Tukang	1
	Pekerja	3
97	**Pekerjaan Bekesting Parapet Lt. Parkir 2**	
	Mandor	2
	Kepala Tukang	2
	Tukang	7
	Pekerja	16
98	**Pekerjaan Cor Parapet Lt. Parkir 2**	
	Mandor	-
	Kepala Tukang	-
	Tukang	1
	Pekerja	7

DATA TENAGA KERJA TIAP PEKERJAAN

99	**Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat Lt. Parkir 3**	
	Mandor	5
	Kepala Tukang	4
	Tukang	17
	Pekerja	39
100	**Pekerjaan Pembesian Balok Lt. Parkir 3**	
	Mandor	3
	Kepala Tukang	2
	Tukang	3
	Pekerja	11
101	**Pekerjaan Pembesian Plat Lt. Parkir 3**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	1
	Tukang	1
	Pekerja	5
102	**Pekerjaan Cor Balok dan Plat Lt. Parkir 3**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	1
	Tukang	3
	Pekerja	25
103	**Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall Lt. Parkir 3**	
	Mandor	5
	Kepala Tukang	4
	Tukang	5
	Pekerja	18
104	**Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall Lt. Parkir 3**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	-
	Tukang	5
	Pekerja	11
105	**Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall Lt. Parkir 3**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	1
	Tukang	1
	Pekerja	10
106	**Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift Lt. Parkir 3**	
	Mandor	-
	Kepala Tukang	-
	Tukang	1
	Pekerja	2
107	**Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift Lt. Parkir 3**	
	Mandor	-
	Kepala Tukang	-
	Tukang	2
	Pekerja	4
108	**Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift Lt. Parkir 3**	
	Mandor	-
	Kepala Tukang	-
	Tukang	1

	Pekerja	2
109	**Pekerjaan Bekesting Tangga Lt. Parkir 3**	
	Mandor	-
	Kepala Tukang	-
	Tukang	1
	Pekerja	2
110	**Pekerjaan Pembesian Tangga Lt. Parkir 3**	
	Mandor	-
	Kepala Tukang	-
	Tukang	1
	Pekerja	2
111	**Pekerjaan Cor Tangga Lt. Parkir 3**	
	Mandor	-
	Kepala Tukang	-
	Tukang	1
	Pekerja	5
112	**Pekerjaan Pembesian Parapet Lt. Parkir 3**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	1
	Tukang	1
	Pekerja	5
113	**Pekerjaan Bekesting Parapet Lt. Parkir 3**	
	Mandor	3
	Kepala Tukang	3
	Tukang	11
	Pekerja	25
114	**Pekerjaan Cor Parapet Lt. Parkir 3**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	-
	Tukang	1
	Pekerja	11
115	**Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat Lt. Parkir 4**	
	Mandor	5
	Kepala Tukang	4
	Tukang	18
	Pekerja	41
116	**Pekerjaan Pembesian Balok Lt. Parkir 4**	
	Mandor	3
	Kepala Tukang	2
	Tukang	4
	Pekerja	12
117	**Pekerjaan Pembesian Plat Lt. Parkir 4**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	1
	Tukang	2
	Pekerja	5
118	**Pekerjaan Cor Balok dan Plat Lt. Parkir 4**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	1

DATA TENAGA KERJA TIAP PEKERJAAN

	Tukang	3
	Pekerja	26
119	**Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall Lt. Parkir 4**	
	Mandor	5
	Kepala Tukang	4
	Tukang	6
	Pekerja	18
120	**Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall Lt. Parkir 4**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	1
	Tukang	5
	Pekerja	8
121	**Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall Lt. Parkir 4**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	-
	Tukang	1
	Pekerja	10
122	**Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift Lt. Parkir 4**	
	Mandor	-
	Kepala Tukang	-
	Tukang	1
	Pekerja	2
123	**Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift Lt. Parkir 4**	
	Mandor	-
	Kepala Tukang	-
	Tukang	2
	Pekerja	4
124	**Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift Lt. Parkir 4**	
	Mandor	-
	Kepala Tukang	-
	Tukang	1
	Pekerja	2
125	**Pekerjaan Bekesting Tangga Lt. Parkir 4**	
	Mandor	-
	Kepala Tukang	-
	Tukang	1
	Pekerja	2
126	**Pekerjaan Pembesian Tangga Lt. Parkir 4**	
	Mandor	-
	Kepala Tukang	-
	Tukang	1
	Pekerja	2
127	**Pekerjaan Cor Tangga Lt. Parkir 4**	
	Mandor	-
	Kepala Tukang	-
	Tukang	1
	Pekerja	5
128	**Pekerjaan Pembesian Parapet Lt. Parkir 4**	
	Mandor	1

DATA TENAGA KERJA TIAP PEKERJAAN

	Kepala Tukang	1
	Tukang	2
	Pekerja	8
129	**Pekerjaan Bekesting Parapet Lt. Parkir 4**	
	Mandor	3
	Kepala Tukang	3
	Tukang	11
	Pekerja	27
130	**Pekerjaan Cor Parapet Lt. Parkir 4**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	-
	Tukang	1
	Pekerja	11
131	**Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat Lt. Parkir 5**	
	Mandor	5
	Kepala Tukang	4
	Tukang	16
	Pekerja	38
132	**Pekerjaan Pembesian Balok Lt. Parkir 5**	
	Mandor	3
	Kepala Tukang	2
	Tukang	3
	Pekerja	11
133	**Pekerjaan Pembesian Plat Lt. Parkir 5**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	1
	Tukang	1
	Pekerja	5
134	**Pekerjaan Cor Balok dan Plat Lt. Parkir 5**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	1
	Tukang	3
	Pekerja	24
135	**Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall Lt. Parkir 5**	
	Mandor	6
	Kepala Tukang	4
	Tukang	7
	Pekerja	22
136	**Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall Lt. Parkir 5**	
	Mandor	2
	Kepala Tukang	1
	Tukang	-
	Pekerja	15
137	**Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall Lt. Parkir 5**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	1
	Tukang	6
	Pekerja	13
138	**Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift Lt. Parkir 5**	

DATA TENAGA KERJA TIAP PEKERJAAN

	Mandor	-
	Kepala Tukang	-
	Tukang	1
	Pekerja	2
139	**Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift Lt. Parkir 5**	
	Mandor	-
	Kepala Tukang	1
	Tukang	2
	Pekerja	6
140	**Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift Lt. Parkir 5**	
	Mandor	-
	Kepala Tukang	-
	Tukang	1
	Pekerja	4
141	**Pekerjaan Bekesting Tangga Lt. Parkir 5**	
	Mandor	-
	Kepala Tukang	-
	Tukang	1
	Pekerja	3
142	**Pekerjaan Pembesian Tangga Lt. Parkir 5**	
	Mandor	-
	Kepala Tukang	-
	Tukang	1
	Pekerja	2
143	**Pekerjaan Cor Tangga Lt. Parkir 5**	
	Mandor	-
	Kepala Tukang	-
	Tukang	1
	Pekerja	7
144	**Pekerjaan Pembesian Parapet Lt. Parkir 5**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	1
	Tukang	1
	Pekerja	4
145	**Pekerjaan Bekesting Parapet Lt. Parkir 5**	
	Mandor	3
	Kepala Tukang	2
	Tukang	10
	Pekerja	23
146	**Pekerjaan Cor Parapet Lt. Parkir 5**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	-
	Tukang	1
	Pekerja	10
147	**Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat Lt.6**	
	Mandor	5
	Kepala Tukang	4
	Tukang	17
	Pekerja	41

DATA TENAGA KERJA TIAP PEKERJAAN

148	**Pekerjaan Pembesian Balok Lt.6**	
	Mandor	5
	Kepala Tukang	3
	Tukang	5
	Pekerja	17
149	**Pekerjaan Pembesian Plat Lt.6**	
	Mandor	2
	Kepala Tukang	1
	Tukang	2
	Pekerja	6
150	**Pekerjaan Cor Balok dan Plat Lt.6**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	1
	Tukang	3
	Pekerja	21
151	**Pekerjaan Waterproofing Lt.6**	
	Mandor	-
	Kepala Tukang	-
	Tukang	-
	Pekerja	6
152	**Pekerjaan Waterstoping PVC Lt.6**	
	Mandor	-
	Kepala Tukang	-
	Tukang	1
	Pekerja	6
153	**Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall Lt.6**	
	Mandor	3
	Kepala Tukang	2
	Tukang	3
	Pekerja	11
154	**Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall Lt.6**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	1
	Tukang	4
	Pekerja	10
155	**Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall Lt.6**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	1
	Tukang	1
	Pekerja	14
156	**Pekerjaan Pembesian Dinding Kolam renang Lt.6**	
	Mandor	-
	Kepala Tukang	-
	Tukang	1
	Pekerja	2
157	**Pekerjaan Bekesting Dinding Kolam Renang Lt.6**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	1
	Tukang	3
	Pekerja	6

DATA TENAGA KERJA TIAP PEKERJAAN

158	**Pekerjaan Cor Dinding Kolam Renang Lt.6**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	-
	Tukang	1
	Pekerja	6
159	**Pekerjaan Pembesian Kolom Separator LiftLt.6**	
	Mandor	-
	Kepala Tukang	-
	Tukang	1
	Pekerja	3
160	**Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift Lt.6**	
	Mandor	-
	Kepala Tukang	-
	Tukang	2
	Pekerja	4
161	**Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift Lt.6**	
	Mandor	-
	Kepala Tukang	-
	Tukang	1
	Pekerja	3
162	**Pekerjaan Bekesting Tangga Lt.6**	
	Mandor	-
	Kepala Tukang	-
	Tukang	1
	Pekerja	3
163	**Pekerjaan Pembesian Tangga Lt.6**	
	Mandor	-
	Kepala Tukang	-
	Tukang	1
	Pekerja	2
164	**Pekerjaan Cor Tangga Lt.6**	
	Mandor	-
	Kepala Tukang	-
	Tukang	1
	Pekerja	9
165	**Pekerjaan Pembesian Parapet Lt.6**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	1
	Tukang	1
	Pekerja	4
166	**Pekerjaan Bekesting Parapet Lt.6**	
	Mandor	3
	Kepala Tukang	2
	Tukang	9
	Pekerja	20
167	**Pekerjaan Cor Parapet Lt.6**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	-
	Tukang	1

	Pekerja	9
168	**Pekerjaan Bekesting Dinding Beda Elevasi Lt.6**	
	Mandor	3
	Kepala Tukang	2
	Tukang	9
	Pekerja	21
169	**Pekerjaan Pembesian Dinding Beda Elevasi Lt.6**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	1
	Tukang	1
	Pekerja	5
170	**Pekerjaan Cor Dinding Beda Elevasi Lt.6**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	-
	Tukang	1
	Pekerja	7
171	**Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat Lt.7**	
	Mandor	3
	Kepala Tukang	2
	Tukang	9
	Pekerja	20
172	**Pekerjaan Pembesian Balok Lt.7**	
	Mandor	2
	Kepala Tukang	1
	Tukang	2
	Pekerja	7
173	**Pekerjaan Pembesian Plat Lt.7**	
	Mandor	2
	Kepala Tukang	1
	Tukang	2
	Pekerja	6
174	**Pekerjaan Cor Balok dan Plat Lt.7**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	1
	Tukang	2
	Pekerja	18
175	**Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall Lt.7**	
	Mandor	3
	Kepala Tukang	2
	Tukang	3
	Pekerja	9
176	**Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall Lt.7**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	1
	Tukang	4
	Pekerja	10
177	**Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall Lt.7**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	1

DATA TENAGA KERJA TIAP PEKERJAAN

	Tukang	1
	Pekerja	12
178	**Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift Lt.7**	
	Mandor	-
	Kepala Tukang	-
	Tukang	1
	Pekerja	2
179	**Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift Lt.7**	
	Mandor	-
	Kepala Tukang	-
	Tukang	2
	Pekerja	4
180	**Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift Lt.7**	
	Mandor	-
	Kepala Tukang	-
	Tukang	1
	Pekerja	3
181	**Pekerjaan Bekesting Tangga Lt.7**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	1
	Tukang	2
	Pekerja	5
182	**Pekerjaan Pembesian Tangga Lt.7**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	-
	Tukang	1
	Pekerja	2
183	**Pekerjaan Cor Tangga Lt.7**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	-
	Tukang	1
	Pekerja	7
184	**Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat Lt.8**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	2
	Tukang	9
	Pekerja	21
185	**Pekerjaan Pembesian Balok Lt.8**	
	Mandor	3
	Kepala Tukang	1
	Tukang	2
	Pekerja	7
186	**Pekerjaan Pembesian Plat Lt.8**	
	Mandor	2
	Kepala Tukang	1
	Tukang	2
	Pekerja	6
187	**Pekerjaan Cor Balok dan Plat Lt.8**	
	Mandor	1

DATA TENAGA KERJA TIAP PEKERJAAN

	Kepala Tukang	1
	Tukang	2
	Pekerja	19
188	**Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall Lt.8**	
	Mandor	2
	Kepala Tukang	2
	Tukang	3
	Pekerja	9
189	**Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall Lt.8**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	1
	Tukang	4
	Pekerja	10
190	**Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall Lt.8**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	1
	Tukang	1
	Pekerja	14
191	**Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift Lt.8**	
	Mandor	-
	Kepala Tukang	-
	Tukang	1
	Pekerja	2
192	**Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift Lt.8**	
	Mandor	-
	Kepala Tukang	-
	Tukang	2
	Pekerja	4
193	**Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift Lt.8**	
	Mandor	-
	Kepala Tukang	-
	Tukang	1
	Pekerja	3
194	**Pekerjaan Bekesting Tangga Lt.8**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	1
	Tukang	2
	Pekerja	5
195	**Pekerjaan Pembesian Tangga Lt.8**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	-
	Tukang	1
	Pekerja	2
196	**Pekerjaan Cor Tangga Lt.8**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	-
	Tukang	1
	Pekerja	7
197	**Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat Lt.9**	

DATA TENAGA KERJA TIAP PEKERJAAN

	Mandor	3
	Kepala Tukang	2
	Tukang	9
	Pekerja	21
198	**Pekerjaan Pembesian Balok Lt.9**	
	Mandor	2
	Kepala Tukang	1
	Tukang	2
	Pekerja	7
199	**Pekerjaan Pembesian Plat Lt.9**	
	Mandor	2
	Kepala Tukang	1
	Tukang	2
	Pekerja	6
200	**Pekerjaan Cor Balok dan Plat Lt.9**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	1
	Tukang	2
	Pekerja	19
201	**Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall Lt.9**	
	Mandor	2
	Kepala Tukang	2
	Tukang	3
	Pekerja	9
202	**Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall Lt.9**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	1
	Tukang	4
	Pekerja	10
203	**Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall Lt.9**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	1
	Tukang	1
	Pekerja	14
204	**Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift Lt.9**	
	Mandor	-
	Kepala Tukang	-
	Tukang	1
	Pekerja	2
205	**Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift Lt.9**	
	Mandor	-
	Kepala Tukang	-
	Tukang	2
	Pekerja	4
206	**Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift Lt.9**	
	Mandor	-
	Kepala Tukang	-
	Tukang	1
	Pekerja	3

DATA TENAGA KERJA TIAP PEKERJAAN

207	**Pekerjaan Bekesting Tangga Lt.9**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	1
	Tukang	2
	Pekerja	5
208	**Pekerjaan Pembesian Tangga Lt.9**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	-
	Tukang	1
	Pekerja	2
209	**Pekerjaan Cor Tangga Lt.9**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	-
	Tukang	1
	Pekerja	7
210	**Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat Lt.10**	
	Mandor	3
	Kepala Tukang	2
	Tukang	9
	Pekerja	21
211	**Pekerjaan Pembesian Balok Lt.10**	
	Mandor	2
	Kepala Tukang	1
	Tukang	2
	Pekerja	7
212	**Pekerjaan Pembesian Plat Lt.10**	
	Mandor	2
	Kepala Tukang	1
	Tukang	2
	Pekerja	6
213	**Pekerjaan Cor Balok dan Plat Lt.10**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	1
	Tukang	2
	Pekerja	19
214	**Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall Lt.10**	
	Mandor	2
	Kepala Tukang	2
	Tukang	-
	Pekerja	9
215	**Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall Lt.10**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	1
	Tukang	3
	Pekerja	10
216	**Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall Lt.10**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	1
	Tukang	1
	Pekerja	14

DATA TENAGA KERJA TIAP PEKERJAAN

217	**Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift Lt.10**	
	Mandor	-
	Kepala Tukang	-
	Tukang	1
	Pekerja	2
218	**Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift Lt.10**	
	Mandor	-
	Kepala Tukang	-
	Tukang	2
	Pekerja	4
219	**Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift Lt.10**	
	Mandor	-
	Kepala Tukang	-
	Tukang	1
	Pekerja	3
220	**Pekerjaan Bekesting Tangga Lt.10**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	1
	Tukang	2
	Pekerja	5
221	**Pekerjaan Pembesian Tangga Lt.10**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	-
	Tukang	1
	Pekerja	2
222	**Pekerjaan Cor Tangga Lt.10**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	-
	Tukang	1
	Pekerja	7
223	**Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat Lt.11**	
	Mandor	3
	Kepala Tukang	2
	Tukang	9
	Pekerja	21
224	**Pekerjaan Pembesian Balok Lt.11**	
	Mandor	2
	Kepala Tukang	1
	Tukang	2
	Pekerja	7
225	**Pekerjaan Pembesian Plat Lt.11**	
	Mandor	2
	Kepala Tukang	1
	Tukang	2
	Pekerja	6
226	**Pekerjaan Cor Balok dan Plat Lt.11**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	1
	Tukang	2

	Pekerja	19
227	**Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall Lt.11**	
	Mandor	2
	Kepala Tukang	2
	Tukang	2
	Pekerja	8
228	**Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall Lt.11**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	1
	Tukang	4
	Pekerja	10
229	**Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall Lt.11**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	1
	Tukang	1
	Pekerja	16
230	**Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift Lt.11**	
	Mandor	-
	Kepala Tukang	-
	Tukang	1
	Pekerja	2
231	**Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift Lt.11**	
	Mandor	-
	Kepala Tukang	-
	Tukang	2
	Pekerja	4
232	**Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift Lt.11**	
	Mandor	-
	Kepala Tukang	-
	Tukang	1
	Pekerja	3
233	**Pekerjaan Bekesting Tangga Lt.11**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	1
	Tukang	2
	Pekerja	5
234	**Pekerjaan Pembesian Tangga Lt.11**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	-
	Tukang	1
	Pekerja	2
235	**Pekerjaan Cor Tangga Lt.11**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	-
	Tukang	1
	Pekerja	7
236	**Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat Lt.12 sampai Lt.15**	
	Mandor	3
	Kepala Tukang	2

	Tukang	9
	Pekerja	21
237	**Pekerjaan Pembesian Balok Lt.12 sampai Lt.15**	
	Mandor	2
	Kepala Tukang	1
	Tukang	9
	Pekerja	7
238	**Pekerjaan Pembesian Plat Lt.12 sampai Lt.15**	
	Mandor	2
	Kepala Tukang	1
	Tukang	2
	Pekerja	6
239	**Pekerjaan Cor Balok dan Plat Lt.12 sampai Lt.15**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	1
	Tukang	1
	Pekerja	19
240	**Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall Lt.12 sampai Lt.15**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	2
	Tukang	2
	Pekerja	8
241	**Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall Lt.12 sampai Lt.15**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	1
	Tukang	4
	Pekerja	10
242	**Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall Lt.12 sampai Lt.15**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	1
	Tukang	1
	Pekerja	14
243	**Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift Lt.12 sampai Lt.15**	
	Mandor	-
	Kepala Tukang	-
	Tukang	1
	Pekerja	2
244	**Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift Lt.12 sampai Lt.15**	
	Mandor	-
	Kepala Tukang	-
	Tukang	2
	Pekerja	4
245	**Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift Lt.12 sampai Lt.15**	
	Mandor	-
	Kepala Tukang	-
	Tukang	1
	Pekerja	3
246	**Pekerjaan Bekesting Tangga Lt.12 sampai Lt.15**	
	Mandor	1

	Kepala Tukang	1
	Tukang	2
	Pekerja	5
247	**Pekerjaan Pembesian Tangga Lt.12 sampai Lt.15**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	-
	Tukang	1
	Pekerja	2
248	**Pekerjaan Cor Tangga Lt.12 sampai Lt.15**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	-
	Tukang	1
	Pekerja	7
249	**Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat Lt.16 sampai Lt.20**	
	Mandor	3
	Kepala Tukang	2
	Tukang	9
	Pekerja	21
250	**Pekerjaan Pembesian Balok Lt.16 sampai Lt.20**	
	Mandor	2
	Kepala Tukang	2
	Tukang	2
	Pekerja	8
251	**Pekerjaan Pembesian Plat Lt.16 sampai Lt.20**	
	Mandor	2
	Kepala Tukang	1
	Tukang	2
	Pekerja	6
252	**Pekerjaan Cor Balok dan Plat Lt.16 sampai Lt.20**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	1
	Tukang	1
	Pekerja	19
253	**Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall Lt.16 sampai Lt.20**	
	Mandor	2
	Kepala Tukang	1
	Tukang	2
	Pekerja	7
254	**Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall Lt.16 sampai Lt.20**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	1
	Tukang	4
	Pekerja	10
255	**Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall Lt.16 sampai Lt.20**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	1
	Tukang	1
	Pekerja	15
256	**Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift Lt.16 sampai Lt.20**	

DATA TENAGA KERJA TIAP PEKERJAAN

	Mandor	-
	Kepala Tukang	-
	Tukang	1
	Pekerja	2
257	**Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift Lt.16 sampai Lt.20**	
	Mandor	-
	Kepala Tukang	-
	Tukang	2
	Pekerja	4
258	**Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift Lt.16 sampai Lt.20**	
	Mandor	-
	Kepala Tukang	-
	Tukang	1
	Pekerja	3
259	**Pekerjaan Bekesting Tangga Lt.16 sampai Lt.20**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	1
	Tukang	2
	Pekerja	5
260	**Pekerjaan Pembesian Tangga Lt.16 sampai Lt.20**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	-
	Tukang	1
	Pekerja	2
261	**Pekerjaan Cor Tangga Lt.16 sampai Lt.20**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	-
	Tukang	1
	Pekerja	7

DATA TENAGA KERJA TIAP PEKERJAAN

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
261	**Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat Lt.21**	
	Mandor	3
	Kepala Tukang	2
	Tukang	9
	Pekerja	21
262	**Pekerjaan Pembesian Balok Lt.21**	
	Mandor	3
	Kepala Tukang	2
	Tukang	3
	Pekerja	9
263	**Pekerjaan Pembesian Plat Lt.21**	
	Mandor	2
	Kepala Tukang	1
	Tukang	2
	Pekerja	6
264	**Pekerjaan Cor Balok dan Plat Lt.21**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	1
	Tukang	1
	Pekerja	19
265	**Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall Lt.21**	
	Mandor	2
	Kepala Tukang	1
	Tukang	2
	Pekerja	6
266	**Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall Lt.21**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	1
	Tukang	4
	Pekerja	9
267	**Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall Lt.21**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	1
	Tukang	1
	Pekerja	14
268	**Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift Lt.21**	
	Mandor	-
	Kepala Tukang	-
	Tukang	1
	Pekerja	2
269	**Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift Lt.21**	
	Mandor	-
	Kepala Tukang	-
	Tukang	2
	Pekerja	4
270	**Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift Lt.21**	

DATA TENAGA KERJA TIAP PEKERJAAN

	Mandor	-
	Kepala Tukang	-
	Tukang	1
	Pekerja	3
271	**Pekerjaan Bekesting Tangga Lt.21**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	1
	Tukang	2
	Pekerja	5
272	**Pekerjaan Pembesian Tangga Lt.21**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	-
	Tukang	1
	Pekerja	2
273	**Pekerjaan Cor Tangga Lt.21**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	-
	Tukang	1
	Pekerja	7
274	**Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat Lt.22 sampai Lt.24**	
	Mandor	3
	Kepala Tukang	2
	Tukang	9
	Pekerja	21
275	**Pekerjaan Pembesian Balok Lt.22 sampai Lt.24**	
	Mandor	3
	Kepala Tukang	2
	Tukang	3
	Pekerja	9
276	**Pekerjaan Pembesian Plat Lt.22 sampai Lt.24**	
	Mandor	2
	Kepala Tukang	1
	Tukang	2
	Pekerja	6
277	**Pekerjaan Cor Balok dan Plat Lt.22 sampai Lt.24**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	1
	Tukang	1
	Pekerja	10
278	**Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall Lt.22 sampai Lt.24**	
	Mandor	2
	Kepala Tukang	1
	Tukang	2
	Pekerja	6
279	**Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall Lt.22 sampai Lt.24**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	1
	Tukang	4
	Pekerja	9

DATA TENAGA KERJA TIAP PEKERJAAN

280	**Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall Lt.22 sampai Lt.24**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	1
	Tukang	1
	Pekerja	14
281	**Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift Lt.22 sampai Lt.24**	
	Mandor	-
	Kepala Tukang	-
	Tukang	1
	Pekerja	2
282	**Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift Lt.22 sampai Lt.24**	
	Mandor	-
	Kepala Tukang	-
	Tukang	2
	Pekerja	4
283	**Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift Lt.22 sampai Lt.24**	
	Mandor	-
	Kepala Tukang	-
	Tukang	1
	Pekerja	3
284	**Pekerjaan Bekesting Tangga Lt.22 sampai Lt.24**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	1
	Tukang	2
	Pekerja	5
285	**Pekerjaan Pembesian Tangga Lt.22 sampai Lt.24**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	-
	Tukang	1
	Pekerja	2
286	**Pekerjaan Cor Tangga Lt.22 sampai Lt.24**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	-
	Tukang	1
	Pekerja	7
287	**Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat Lt.25**	
	Mandor	3
	Kepala Tukang	2
	Tukang	9
	Pekerja	21
288	**Pekerjaan Pembesian Balok Lt.25**	
	Mandor	3
	Kepala Tukang	2
	Tukang	3
	Pekerja	9
289	**Pekerjaan Pembesian Plat Lt.25**	
	Mandor	2
	Kepala Tukang	1
	Tukang	2
	Pekerja	6

DATA TENAGA KERJA TIAP PEKERJAAN

290	**Pekerjaan Cor Balok dan Plat Lt.25**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	1
	Tukang	1
	Pekerja	10
291	**Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall Lt.25**	
	Mandor	2
	Kepala Tukang	1
	Tukang	2
	Pekerja	6
292	**Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall Lt.25**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	1
	Tukang	4
	Pekerja	9
293	**Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall Lt.25**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	1
	Tukang	1
	Pekerja	14
294	**Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift Lt.25**	
	Mandor	-
	Kepala Tukang	-
	Tukang	1
	Pekerja	2
295	**Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift Lt.25**	
	Mandor	-
	Kepala Tukang	-
	Tukang	2
	Pekerja	4
296	**Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift Lt.25**	
	Mandor	-
	Kepala Tukang	-
	Tukang	1
	Pekerja	3
297	**Pekerjaan Bekesting Tangga Lt.25**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	1
	Tukang	2
	Pekerja	5
298	**Pekerjaan Pembesian Tangga Lt.25**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	-
	Tukang	1
	Pekerja	2
299	**Pekerjaan Cor Tangga Lt.25**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	-
	Tukang	1

DATA TENAGA KERJA TIAP PEKERJAAN

	Pekerja	7
300	**Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat Lt.26**	
	Mandor	3
	Kepala Tukang	2
	Tukang	10
	Pekerja	22
301	**Pekerjaan Pembesian Balok Lt.26**	
	Mandor	2
	Kepala Tukang	2
	Tukang	2
	Pekerja	8
302	**Pekerjaan Pembesian Plat Lt.26**	
	Mandor	2
	Kepala Tukang	1
	Tukang	2
	Pekerja	6
303	**Pekerjaan Cor Balok dan Plat Lt.26**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	1
	Tukang	1
	Pekerja	11
304	**Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall Lt.26**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	1
	Tukang	2
	Pekerja	5
305	**Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall Lt.26**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	1
	Tukang	3
	Pekerja	8
306	**Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall Lt.26**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	-
	Tukang	1
	Pekerja	12
307	**Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift Lt.26**	
	Mandor	-
	Kepala Tukang	-
	Tukang	1
	Pekerja	2
308	**Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift Lt.26**	
	Mandor	-
	Kepala Tukang	-
	Tukang	2
	Pekerja	4
309	**Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift Lt.26**	
	Mandor	-
	Kepala Tukang	-

DATA TENAGA KERJA TIAP PEKERJAAN

	Tukang	1
	Pekerja	3
310	**Pekerjaan Bekesting Tangga Lt.26**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	1
	Tukang	2
	Pekerja	5
311	**Pekerjaan Pembesian Tangga Lt.26**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	-
	Tukang	1
	Pekerja	2
312	**Pekerjaan Cor Tangga Lt.26**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	-
	Tukang	1
	Pekerja	5
313	**Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat Lt.27**	
	Mandor	2
	Kepala Tukang	2
	Tukang	7
	Pekerja	15
314	**Pekerjaan Pembesian Balok Lt.27**	
	Mandor	2
	Kepala Tukang	1
	Tukang	2
	Pekerja	6
315	**Pekerjaan Pembesian Plat Lt.27**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	1
	Tukang	1
	Pekerja	4
316	**Pekerjaan Cor Balok dan Plat Lt.27**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	-
	Tukang	1
	Pekerja	7
317	**Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall Lt.27**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	1
	Tukang	1
	Pekerja	5
318	**Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall Lt.27**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	1
	Tukang	3
	Pekerja	8
319	**Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall Lt.27**	
	Mandor	1

	Kepala Tukang	-
	Tukang	1
	Pekerja	12
320	**Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift Lt.27**	
	Mandor	-
	Kepala Tukang	-
	Tukang	1
	Pekerja	2
321	**Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift Lt.27**	
	Mandor	-
	Kepala Tukang	-
	Tukang	2
	Pekerja	4
322	**Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift Lt.27**	
	Mandor	-
	Kepala Tukang	-
	Tukang	1
	Pekerja	3
323	**Pekerjaan Bekesting Tangga Lt.27**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	1
	Tukang	2
	Pekerja	5
324	**Pekerjaan Pembesian Tangga Lt.27**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	-
	Tukang	1
	Pekerja	2
325	**Pekerjaan Cor Tangga Lt.27**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	-
	Tukang	1
	Pekerja	5
326	**Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat Lt.28 sampai Lt.30**	
	Mandor	2
	Kepala Tukang	2
	Tukang	8
	Pekerja	18
327	**Pekerjaan Pembesian Balok Lt.28 sampai Lt.30**	
	Mandor	2
	Kepala Tukang	1
	Tukang	2
	Pekerja	6
328	**Pekerjaan Pembesian Plat Lt.28 sampai Lt.30**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	1
	Tukang	1
	Pekerja	5
329	**Pekerjaan Cor Balok dan Plat Lt.28 sampai Lt.30**	

DATA TENAGA KERJA TIAP PEKERJAAN

	Mandor	1
	Kepala Tukang	1
	Tukang	1
	Pekerja	8
330	**Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall Lt.28 sampai Lt.30**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	1
	Tukang	1
	Pekerja	5
331	**Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall Lt.28 sampai Lt.30**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	1
	Tukang	3
	Pekerja	8
332	**Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall Lt.28 sampai Lt.30**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	-
	Tukang	1
	Pekerja	12
333	**Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift Lt.28 sampai Lt.30**	
	Mandor	-
	Kepala Tukang	-
	Tukang	1
	Pekerja	2
334	**Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift Lt.28 sampai Lt.30**	
	Mandor	-
	Kepala Tukang	-
	Tukang	2
	Pekerja	4
335	**Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift Lt.28 sampai Lt.30**	
	Mandor	-
	Kepala Tukang	-
	Tukang	1
	Pekerja	3
336	**Pekerjaan Bekesting Tangga Lt.28 sampai Lt.30**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	1
	Tukang	2
	Pekerja	5
337	**Pekerjaan Pembesian Tangga Lt.28 sampai Lt.30**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	-
	Tukang	1
	Pekerja	2
338	**Pekerjaan Cor Tangga Lt.28 sampai Lt.30**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	-
	Tukang	1
	Pekerja	5

DATA TENAGA KERJA TIAP PEKERJAAN

339	**Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat Lt.31 sampai Lt.35**	
	Mandor	2
	Kepala Tukang	2
	Tukang	8
	Pekerja	18
340	**Pekerjaan Pembesian Balok Lt.31 sampai Lt.35**	
	Mandor	2
	Kepala Tukang	1
	Tukang	2
	Pekerja	6
341	**Pekerjaan Pembesian Plat Lt.31 sampai Lt.35**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	1
	Tukang	1
	Pekerja	5
342	**Pekerjaan Cor Balok dan Plat Lt.31 sampai Lt.35**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	1
	Tukang	1
	Pekerja	8
343	**Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall Lt.31 sampai Lt.35**	
	Mandor	2
	Kepala Tukang	1
	Tukang	2
	Pekerja	6
344	**Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall Lt.31 sampai Lt.35**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	1
	Tukang	5
	Pekerja	11
345	**Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall Lt.31 sampai Lt.35**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	-
	Tukang	1
	Pekerja	12
346	**Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift Lt.31 sampai Lt.35**	
	Mandor	-
	Kepala Tukang	-
	Tukang	1
	Pekerja	2
347	**Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift Lt.31 sampai Lt.35**	
	Mandor	-
	Kepala Tukang	-
	Tukang	2
	Pekerja	4
348	**Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift Lt.31 sampai Lt.35**	
	Mandor	-
	Kepala Tukang	-
	Tukang	1
	Pekerja	3

DATA TENAGA KERJA TIAP PEKERJAAN

349	**Pekerjaan Bekesting Tangga Lt.31 sampai Lt.35**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	1
	Tukang	2
	Pekerja	5
350	**Pekerjaan Pembesian Tangga Lt.31 sampai Lt.35**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	-
	Tukang	1
	Pekerja	2
351	**Pekerjaan Cor Tangga Lt.31 sampai Lt.35**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	-
	Tukang	1
	Pekerja	5
352	**Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat Lt.36 sampai Lt.41**	
	Mandor	2
	Kepala Tukang	2
	Tukang	8
	Pekerja	18
353	**Pekerjaan Pembesian Balok Lt.36 sampai Lt.41**	
	Mandor	2
	Kepala Tukang	1
	Tukang	2
	Pekerja	5
354	**Pekerjaan Pembesian Plat Lt.36 sampai Lt.41**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	1
	Tukang	1
	Pekerja	5
355	**Pekerjaan Cor Balok dan Plat Lt.36 sampai Lt.41**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	1
	Tukang	1
	Pekerja	8
356	**Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall Lt.36 sampai Lt.41**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	1
	Tukang	1
	Pekerja	5
357	**Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall Lt.36 sampai Lt.41**	
	Mandor	2
	Kepala Tukang	2
	Tukang	6
	Pekerja	15
358	**Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall Lt.36 sampai Lt.41**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	-
	Tukang	1

	Pekerja	11
359	**Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift Lt.36 sampai Lt.41**	
	Mandor	-
	Kepala Tukang	-
	Tukang	1
	Pekerja	2
360	**Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift Lt.36 sampai Lt.41**	
	Mandor	-
	Kepala Tukang	-
	Tukang	2
	Pekerja	4
361	**Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift Lt.36 sampai Lt.41**	
	Mandor	-
	Kepala Tukang	-
	Tukang	1
	Pekerja	3
362	**Pekerjaan Bekesting Tangga Lt.36 sampai Lt.41**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	1
	Tukang	2
	Pekerja	5
363	**Pekerjaan Pembesian Tangga Lt.36 sampai Lt.41**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	-
	Tukang	1
	Pekerja	2
364	**Pekerjaan Cor Tangga Lt.36 sampai Lt.41**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	-
	Tukang	1
	Pekerja	5
365	**Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat Lt.Atap 1**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	3
	Tukang	11
	Pekerja	26
366	**Pekerjaan Pembesian Balok Lt.Atap 1**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	1
	Tukang	2
	Pekerja	5
367	**Pekerjaan Pembesian Plat Lt.Atap 1**	
	Mandor	3
	Kepala Tukang	1
	Tukang	2
	Pekerja	5
368	**Pekerjaan Cor Balok dan Plat Lt.Atap 1**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	1

DATA TENAGA KERJA TIAP PEKERJAAN

	Tukang	1
	Pekerja	11
369	**Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall Lt.Atap 1**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	1
	Tukang	1
	Pekerja	5
370	**Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall Lt.Atap 1**	
	Mandor	2
	Kepala Tukang	1
	Tukang	6
	Pekerja	14
371	**Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall Lt.Atap 1**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	-
	Tukang	1
	Pekerja	7
372	**Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift Lt.Atap 1**	
	Mandor	-
	Kepala Tukang	1
	Tukang	1
	Pekerja	4
373	**Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift Lt.Atap 1**	
	Mandor	-
	Kepala Tukang	1
	Tukang	6
	Pekerja	14
374	**Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift Lt.Atap 1**	
	Mandor	-
	Kepala Tukang	-
	Tukang	1
	Pekerja	6
375	**Pekerjaan Bekesting Tangga Lt.Atap 1**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	1
	Tukang	2
	Pekerja	5
376	**Pekerjaan Pembesian Tangga Lt.Atap 1**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	1
	Tukang	1
	Pekerja	3
377	**Pekerjaan Cor Tangga Lt.Atap 1**	
	Mandor	-
	Kepala Tukang	-
	Tukang	1
	Pekerja	5
378	**Pekerjaan Waterproofing Beton Lt.Atap 1**	
	Mandor	3

	Kepala Tukang	3
	Tukang	-
	Pekerja	9
379	**Pekerjaan Screed 50mm Lt.Atap 1**	
	Mandor	-
	Kepala Tukang	-
	Tukang	1
	Pekerja	7
380	**Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat Lt.Atap 2**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	1
	Tukang	5
	Pekerja	11
381	**Pekerjaan Pembesian Balok Lt.Atap 2**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	1
	Tukang	1
	Pekerja	4
382	**Pekerjaan Pembesian Plat Lt.Atap 2**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	-
	Tukang	1
	Pekerja	2
383	**Pekerjaan Cor Balok dan Plat Lt.Atap 2**	
	Mandor	1
	Kepala Tukang	-
	Tukang	1
	Pekerja	4

LAMPIRAN 7

ANALISA DURASI PADA PEKERJAAN STRUKTUR
PROYEK KLASKA RESIDENCE

No.	JENIS PEKERJAAN	SDM KOEF TERBESAR	VOLUME	UNIT	JUMLAH SDM	DURASI (HARI)
A	Pekerjaan Galian Tanah	0.08	108,565.53	m³	35	245
B	Pekerjaan Dewatering	0.01	1.00	Ls	14	280
	Pekerjaan Bobok Borepile					45
C	Pekerjaan Bobok Borepile ⌀ 120cm	1.7	196	ttk	14	45
D	Pekerjaan Bobok Borepile ⌀ 80cm	1.7	135	ttk	9	26
E	Pekerjaan Bobok Secant Borepile ⌀ 80cm	1.7	51	ttk	4	23
F	Pekerjaan Bobok Test Borepile ⌀ 120cm	1.7	14	ttk	1	21
	Pekerjaan Pondasi (Pilecap & Raft)					99
G	Pekerjaan Pemadatan Urugan Pasir t:10cm	1.45	191.44	m³	7	42
H	Pekerjaan Lantai Kerja t:5cm	5.30	95.72	m³	12	42
I	Pekerjaan Bekesting Pile Cap	0.35	428.32	m²	5	32
J	Pekerjaan Pembesian Pile Cap	0.005	47,255.95	kg	6	42
K	Pekerjaan Cor Pile Cap	0.5	296.22	m³	11	14
L	Pekerjaan Bekesting Raft	0.35	1,018.82	m²	8	42
M	Pekerjaan Pembesian Raft	0.005	680,801.20	kg	41	84
N	Pekerjaan Cor Raft	0.5	5,597.56	m³	56	50
O	Pekerjaan Integral Water Proofing	0.5	827.04	m³	8	50
	Pekerjaan Basement					245
P	Pekerjaan Pemadatan Urugan Pasir t:10cm	1.45	164.55	m³	7	35
Q	Pekerjaan Lantai Kerja t:5cm	5.3	82.28	m³	13	35
R	Pekerjaan Bekesting Balok Dan Slab	0.35	721.40	m²	6	42
S	Pekerjaan Pembesian Balok	0.005	5,270.51	kg	5	14
T	Pekerjaan Pembesian Slab	0.005	134,267.14	kg	9	77
U	Pekerjaan Cor Balok	0.5	702.02	m³	8	70
V	Pekerjaan Cor Slab	0.5	769.14	m³	8	70
W	Pekerjaan Pembesian Pondasi MEP	0.005	2,140.88	kg	2	10
X	Pekerjaan Bekesting Pondasi MEP	0.35	36.62	m²	2	11
Y	Pekerjaan Cor Pondasi MEP	1	20.34	m³	4	5
Z	Pekerjaan Bekesting Tangga	0.35	220.74	m²	5	14
AA	Pekerjaan Pembesian Tangga	0.005	5,482.76	kg	2	12
AB	Pekerjaan Cor Tangga	1.00	27.07	m³	9	3
AC	Pekerjaan Pembesian Dinding Basement	0.005	37,562.24	kg	4	48
AD	Pekerjaan Bekesting Dinding Basement	0.35	1,832.81	m²	9	75
AE	Pekerjaan Cor Dinding Basement	0.50	229.10	m³	4	28
AF	Pekerjaan Pembesian Kolom	0.005	206,593.35	kg	8	133
AG	Pekerjaan Bekesting Kolom	0.35	1,598.65	m²	6	90
AH	Pekerjaan Cor Kolom	0.80	376.25	m³	14	21
AJ	Pekerjaan Pembesian Capping Beam	0.005	26,845.12	kg	3	49
AK	Pekerjaan Bekesting Capping Beam	0.35	473.44	m²	4	42
AL	Pekerjaan Cor Capping Beam	0.50	284.06	m³	7	21
AM	Pekerjaan Integral Water Proofing	1.00	827.04	m	12	70
	Pekerjaan GWT dan STP					**103**
AN	Pekerjaan Pemadatan Urugan Pasir t:10cm	1.45	72.04	m³	3	35
AO	Pekerjaan Lantai Kerja t:5cm	5.30	36.02	m³	5	42
AP	Pekerjaan Bekesting Pile Cap	0.35	283.21	m²	3	32
AQ	Pekerjaan Pembesian Pile Cap	0.005	38,599.46	kg	4	46
AR	Pekerjaan Cor Pile Cap	0.50	228.92	m³	6	21
AS	Pekerjaan Bekesting Balok Dan Slab	0.35	3,632.19	m²	23	54
AT	Pekerjaan Pembesian Balok	0.005	15,849.18	kg	3	28
AU	Pekerjaan Pembesian Slab	0.005	119,031.38	kg	11	56
AV	Pekerjaan Cor Balok Dan Slab	0.50	702.02	m³	8	42
AW	Pekerjaan Pembesian Kolom	0.005	23,879.00	kg	3	42
AX	Pekerjaan Bekesting Kolom	0.35	392.78	m²	5	28
AZ	Pekerjaan Cor Kolom	0.80	60.18	m³	10	5
BA	Pekerjaan Water Stop	1.00	1,399.15	m³	33	42
	PODIUM					
	Lantai GF					**140**
BB	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	0.35	7,469.02	m²	26	102
BC	Pekerjaan Pembesian Balok	0.005	112,257.68	kg	10	64
BD	Pekerjaan Pembesian Plat	0.005	48,970.16	kg	5	59
BE	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	1.00	1,089.96	m³	15	73
BF	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	0.005	179,272.74	kg	10	90

ANALISA DURASI PADA PEKERJAAN STRUKTUR
PROYEK KLASKA RESIDENCE

No.	JENIS PEKERJAAN	SDM KOEF TERBESAR	VOLUME	UNIT	JUMLAH SDM	DURASI (HARI)
BG	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	0.35	1,626.23	m²	12	49
BH	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	0.8	431.64	m³	12	28
BI	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	0.005	695.72	kg	2	4
BJ	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	0.35	52.80	m²	2	6
BK	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	1.00	4.22	m³	3	2
BL	Pekerjaan Bekesting Tangga	0.35	227.71	m²	5	17
BM	Pekerjaan Pembesian Tangga	0.005	7,067.02	kg	3	14
BN	Pekerjaan Cor Tangga	1.00	31.48	m³	9	3
BO	Pekerjaan Pembesian Parapet	0.005	3,467.56	kg	2	10
BP	Pekerjaan Bekesting Parapet	0.35	153.60	m²	4	14
BQ	Pekerjaan Cor Parapet	1.00	11.52	m³	8	2
	LANTAI PARKIR					
	Lantai Parkir 1					**67**
BR	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	0.35	4,581.80	m²	38	42
BS	Pekerjaan Pembesian Balok	0.005	64,050.97	kg	10	32
BT	Pekerjaan Pembesian Plat	0.005	29,532.14	kg	5	32
BU	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	1.00	646.36	m³	23	28
BV	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	0.005	117,645.22	kg	18	32
BW	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	0.35	1,065.83	m²	12	32
BX	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	0.8	273.36	m³	10	21
BZ	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	0.005	448.83	kg	2	2
CA	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	0.35	31.20	m²	4	3
CB	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	1.00	2.50	m³	5	1
CC	Pekerjaan Bekesting Tangga	0.35	171.35	m²	6	14
CD	Pekerjaan Pembesian Tangga	0.005	5,222.71	kg	3	10
CE	Pekerjaan Cor Tangga	1.00	22.88	m³	8	3
CF	Pekerjaan Pembesian Parapet	0.005	8,779.93	kg	3	14
CG	Pekerjaan Bekesting Parapet	0.35	607.42	m²	15	14
CH	Pekerjaan Cor Parapet	1.00	45.55	m³	7	7
	Lantai Parkir 2					**67**
CI	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	0.35	4,953.35	m²	41	42
CJ	Pekerjaan Pembesian Balok	0.005	68,536.91	kg	11	32
CK	Pekerjaan Pembesian Plat	0.005	33,036.11	kg	5	32
CL	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	1.00	716.75	m³	26	28
CM	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	0.005	115,961.96	kg	18	32
CN	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	0.35	1,069.50	m²	12	32
CO	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	0.80	274.37	m³	10	21
CP	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	0.005	448.83	kg	2	2
CQ	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	0.35	31.20	m²	4	3
CR	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	1.00	2.50	m³	2	1
CS	Pekerjaan Bekesting Tangga	0.35	92.93	m²	2	14
CT	Pekerjaan Pembesian Tangga	0.005	2,792.64	kg	2	10
CU	Pekerjaan Cor Tangga	1.00	15.78	m³	5	3
CV	Pekerjaan Pembesian Parapet	0.005	9,148.73	kg	3	14
CX	Pekerjaan Bekesting Parapet	0.35	646.65	m²	16	14
CY	Pekerjaan Cor Parapet	1.00	48.50	m³	7	7
	Lantai Parkir 3					**67**
CZ	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	0.35	4,697.21	m²	39	42
DA	Pekerjaan Pembesian Balok	0.005	69,322.58	kg	11	32
DB	Pekerjaan Pembesian Plat	0.005	30,626.47	kg	5	32
DC	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	1.00	689.23	m³	25	28
DD	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	0.005	112,129.19	kg	18	32
DE	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	0.35	1,036.47	m²	11	32
DF	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	0.8	265.28	m³	10	21
DG	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	0.005	448.83	kg	2	2
DH	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	0.35	31.20	m²	4	3
DI	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	1.00	2.50	m³	2	1
DJ	Pekerjaan Bekesting Tangga	0.35	92.93	m²	2	14
DK	Pekerjaan Pembesian Tangga	0.005	2,792.64	kg	2	10
DL	Pekerjaan Cor Tangga	1.00	15.78	m³	5	3
DM	Pekerjaan Pembesian Parapet	0.005	13,679.93	kg	5	14
DN	Pekerjaan Bekesting Parapet	0.35	1,007.27	m²	25	14
DO	Pekerjaan Cor Parapet	1.00	75.55	m³	11	7

ANALISA DURASI PADA PEKERJAAN STRUKTUR
PROYEK KLASKA RESIDENCE

No.	JENIS PEKERJAAN	SDM KOEF TERBESAR	VOLUME	UNIT	JUMLAH SDM	DURASI (HARI)
	Lantai Parkir 4					**67**
DP	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	0.35	4,909.11	m²	41	42
DQ	Pekerjaan Pembesian Balok	0.005	75,191.66	kg	12	32
DR	Pekerjaan Pembesian Plat	0.005	32,390.11	kg	5	32
DS	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	1.00	727.04	m³	26	28
DT	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	0.005	117,464.37	kg	18	32
DU	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	0.35	1,036.47	m²	11	32
DV	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	0.8	265.28	m³	10	21
DW	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	0.005	448.83	kg	2	2
DX	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	0.35	31.20	m²	4	3
DY	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	1.00	2.50	m³	2	1
DZ	Pekerjaan Bekesting Tangga	0.35	92.93	m²	2	14
EA	Pekerjaan Pembesian Tangga	0.005	2,792.64	kg	2	10
EB	Pekerjaan Cor Tangga	1.00	15.78	m³	5	3
EC	Pekerjaan Pembesian Parapet	0.005	14,354.28	kg	5	14
ED	Pekerjaan Bekesting Parapet	0.35	1,066.35	m²	27	14
EE	Pekerjaan Cor Parapet	1.00	79.98	m³	11	7
	Lantai Parkir 5					**67**
EF	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	0.35	4,572.75	m²	38	42
EG	Pekerjaan Pembesian Balok	0.005	70,062.73	kg	11	32
EH	Pekerjaan Pembesian Plat	0.005	30,960.97	kg	5	32
EI	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	1.00	672.71	m³	24	28
EJ	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	0.005	142,593.91	kg	22	32
EK	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	0.35	1,346.47	m²	15	32
EL	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	0.8	349.73	m³	13	21
EM	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	0.005	610.76	kg	2	2
EN	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	0.35	45.60	m²	6	3
EO	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	1.00	3.65	m³	4	1
EP	Pekerjaan Bekesting Tangga	0.35	130.95	m²	3	14
EQ	Pekerjaan Pembesian Tangga	0.005	3,911.28	kg	2	10
ER	Pekerjaan Cor Tangga	1.00	22.10	m³	7	3
ES	Pekerjaan Pembesian Parapet	0.005	11,440.84	kg	6	14
ET	Pekerjaan Bekesting Parapet	0.35	908.80	m²	23	14
EU	Pekerjaan Cor Parapet	1.00	68.16	m³	10	7
	TOWER					
	Lantai 6					**70**
EV	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	0.35	5,747.53	m²	41	49
EW	Pekerjaan Pembesian Balok	0.005	109,082.34	kg	17	33
EX	Pekerjaan Pembesian Plat	0.005	43,324.15	kg	6	35
EY	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	1.00	853.15	m³	21	40
EZ	Pekerjaan Waterproofing	15	517.38	m³	6	40
FA	Pekerjaan Waterstoping PVC	1.00	61.94	m	6	10
FB	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	0.005	69,990.40	kg	11	32
FC	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	0.35	888.47	m²	10	32
FD	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	0.8	205.65	m³	12	14
FE	Pekerjaan Pembesian Dinding Kolam renang	0.005	3,748.34	kg	2	11
FF	Pekerjaan Bekesting Dinding Kolam Renang	0.35	201.46	m²	6	11
FG	Pekerjaan Cor Dinding Kolam Renang	1.00	17.24	m³	6	3
FH	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	0.005	452.58	kg	3	2
FI	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	0.35	31.80	m²	4	3
FJ	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	1.00	2.54	m³	3	1
FK	Pekerjaan Bekesting Tangga	0.35	90.65	m²	3	10
FL	Pekerjaan Pembesian Tangga	0.005	2,651.40	kg	2	8
FM	Pekerjaan Cor Tangga	1.00	14.98	m³	9	2
FN	Pekerjaan Pembesian Parapet	0.005	10,230.77	kg	4	14
FO	Pekerjaan Bekesting Parapet	0.35	814.84	m²	20	14
FP	Pekerjaan Cor Parapet	1.00	61.11	m³	9	7
FQ	Pekerjaan Bekesting Dinding Beda Elevasi	0.35	1,248.48	m²	21	21
FR	Pekerjaan Pembesian Dinding Beda Elevasi	0.005	20,941.64	kg	5	21
FS	Pekerjaan Cor Dinding Beda Elevasi	1.00	95.43	m³	7	14
	Lantai 7					**56**
FT	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	0.35	2,030.12	m²	20	35

ANALISA DURASI PADA PEKERJAAN STRUKTUR
PROYEK KLASKA RESIDENCE

No.	JENIS PEKERJAAN	SDM KOEF TERBESAR	VOLUME	UNIT	JUMLAH SDM	DURASI (HARI)
FU	Pekerjaan Pembesian Balok	0.005	36,575.44	kg	7	26
FV	Pekerjaan Pembesian Plat	0.005	15,676.61	kg	6	14
FW	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	1.00	258.18	m^3	18	14
FX	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	0.005	77,473.31	kg	9	42
FY	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	0.35	861.07	m^2	10	30
FZ	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	0.80	203.22	m^3	12	12
GA	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	0.005	452.58	kg	2	2
GB	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	0.35	31.80	m^2	4	3
GC	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	1.00	2.54	m^3	3	1
GD	Pekerjaan Bekesting Tangga	0.35	90.65	m^2	5	6
GE	Pekerjaan Pembesian Tangga	0.005	2,651.40	kg	2	6
GF	Pekerjaan Cor Tangga	1.00	14.98	m^3	7	2
	Lantai 8					**56**
GG	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	0.35	2,091.98	m^2	21	35
GH	Pekerjaan Pembesian Balok	0.005	38,670.90	kg	7	26
GI	Pekerjaan Pembesian Plat	0.005	16,569.70	kg	6	14
GJ	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	1.00	266.33	m^3	19	14
GK	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	0.005	74,399.08	kg	9	42
GL	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	0.35	861.07	m^2	10	30
GM	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	0.8	203.22	m^3	14	12
GN	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	0.005	452.58	kg	2	2
GO	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	0.35	31.80	m^2	4	3
GP	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	1.00	2.54	m^3	3	1
GQ	Pekerjaan Bekesting Tangga	0.35	90.65	m^2	5	6
GR	Pekerjaan Pembesian Tangga	0.005	2,651.40	kg	2	6
GS	Pekerjaan Cor Tangga	1.00	14.98	m^3	7	2
	Lantai 9					**56**
GT	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	0.35	2,091.98	m^2	21	35
GU	Pekerjaan Pembesian Balok	0.005	38,670.90	kg	7	26
GV	Pekerjaan Pembesian Plat	0.005	16,569.70	kg	6	14
GW	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	1.00	266.33	m^3	19	14
GX	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	0.005	74,399.08	kg	9	42
GY	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	0.35	861.07	m^2	10	30
GZ	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	0.80	203.22	m^3	14	12
HA	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	0.005	452.58	kg	2	2
HB	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	0.35	31.80	m^2	4	3
HC	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	1.00	2.54	m^3	3	1
HD	Pekerjaan Bekesting Tangga	0.35	90.65	m^2	5	6
HE	Pekerjaan Pembesian Tangga	0.005	2,651.40	kg	2	6
HF	Pekerjaan Cor Tangga	1.00	14.98	m^3	7	2
	Lantai 10					**56**
HG	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	0.35	2,091.98	m^2	21	35
HH	Pekerjaan Pembesian Balok	0.005	38,670.90	kg	7	26
HI	Pekerjaan Pembesian Plat	0.005	16,569.70	kg	6	14
HJ	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	1.00	266.33	m^3	19	14
HK	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	0.005	74,399.08	kg	9	42
HL	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	0.35	861.07	m^2	10	30
HM	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	0.80	203.22	m^3	14	12
HN	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	0.005	452.58	kg	2	2
HO	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	0.35	31.80	m^2	4	3
HP	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	1.00	2.54	m^3	3	1
HQ	Pekerjaan Bekesting Tangga	0.35	90.65	m^2	5	6
HR	Pekerjaan Pembesian Tangga	0.005	2,651.40	kg	2	6
HS	Pekerjaan Cor Tangga	1.00	14.98	m^3	7	2
	Lantai 11					**56**
HT	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	0.35	2,092.62	m^2	21	35
HU	Pekerjaan Pembesian Balok	0.005	38,687.06	kg	7	26
HV	Pekerjaan Pembesian Plat	0.005	16,550.12	kg	6	14
HW	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	1.00	266.53	m^3	19	14
HX	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	0.005	67,019.97	kg	8	42
HY	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	0.35	856.71	m^2	10	30
HZ	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	1.00	194.90	m^3	16	12

ANALISA DURASI PADA PEKERJAAN STRUKTUR
PROYEK KLASKA RESIDENCE

No.	JENIS PEKERJAAN	SDM KOEF TERBESAR	VOLUME	UNIT	JUMLAH SDM	DURASI (HARI)
IA	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	0.005	452.58	kg	2	2
IB	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	0.35	31.80	m²	4	3
IC	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	1.00	2.54	m³	3	1
ID	Pekerjaan Bekesting Tangga	0.35	90.65	m²	5	6
IE	Pekerjaan Pembesian Tangga	0.005	2,651.40	kg	2	6
IF	Pekerjaan Cor Tangga	1.000	14.98	m³	7	2
	Lantai 12					**56**
IG	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	0.350	2,098.03	m²	21	35
IH	Pekerjaan Pembesian Balok	0.005	38,852.17	kg	7	26
II	Pekerjaan Pembesian Plat	0.005	16,562.89	kg	6	14
IJ	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	1.000	267.34	m³	19	14
IK	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	0.005	66,624.15	kg	8	42
IL	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	0.350	856.71	m²	10	30
IM	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	1.000	194.90	m³	14	12
IN	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	0.005	452.58	kg	2	2
IO	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	0.350	31.80	m²	4	3
IP	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	1.000	2.54	m³	3	1
IQ	Pekerjaan Bekesting Tangga	0.350	90.65	m²	5	6
IR	Pekerjaan Pembesian Tangga	0.005	2,651.40	kg	2	6
IS	Pekerjaan Cor Tangga	1.000	14.98	m³	2	2
	Lantai 13					**56**
IT	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	0.350	2098.03	m²	21	35
IU	Pekerjaan Pembesian Balok	0.005	38852.17	kg	7	26
IV	Pekerjaan Pembesian Plat	0.005	16562.89	kg	6	14
IW	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	1.000	267.34	m³	19	14
IX	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	0.005	66624.15	kg	8	42
IZ	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	0.350	856.71	m²	10	30
JA	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	1.000	194.9	m³	14	12
JB	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	0.005	452.58	kg	2	2
JC	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	0.350	31.8	m²	4	3
JD	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	1.000	2.54	m³	3	1
JE	Pekerjaan Bekesting Tangga	0.350	90.65	m²	5	6
JF	Pekerjaan Pembesian Tangga	0.005	2651.4	kg	2	6
JG	Pekerjaan Cor Tangga	1.000	14.98	m³	2	2
	Lantai 14					**56**
JH	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	0.350	2098.03	m²	21	35
JI	Pekerjaan Pembesian Balok	0.005	38852.17	kg	7	26
JJ	Pekerjaan Pembesian Plat	0.005	16562.89	kg	6	14
JK	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	1.000	267.34	m³	19	14
JL	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	0.005	66624.15	kg	8	42
JM	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	0.350	856.71	m²	10	30
JN	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	1.000	194.9	m³	14	12
JO	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	0.005	452.58	kg	2	2
JP	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	0.350	31.8	m²	4	3
JQ	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	1.000	2.54	m³	3	1
JR	Pekerjaan Bekesting Tangga	0.350	90.65	m²	5	6
JS	Pekerjaan Pembesian Tangga	0.005	2651.4	kg	2	6
JT	Pekerjaan Cor Tangga	1.000	14.98	m³	2	2
	Lantai 15					**56**
JU	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	0.350	2098.03	m²	21	35
JV	Pekerjaan Pembesian Balok	0.005	38852.17	kg	7	26
JW	Pekerjaan Pembesian Plat	0.005	16562.89	kg	6	14
JX	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	1.000	267.34	m³	19	14
JY	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	0.005	66624.15	kg	8	42
JZ	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	0.350	856.71	m²	10	30
KA	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	1.000	194.9	m³	14	12
KB	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	0.005	452.58	kg	2	2
KC	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	0.350	31.8	m²	4	3
KD	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	1.000	2.54	m³	3	1
KE	Pekerjaan Bekesting Tangga	0.350	90.65	m²	5	6
KF	Pekerjaan Pembesian Tangga	0.005	2651.4	kg	2	6
KG	Pekerjaan Cor Tangga	1.000	14.98	m³	2	2

ANALISA DURASI PADA PEKERJAAN STRUKTUR
PROYEK KLASKA RESIDENCE

No.	JENIS PEKERJAAN	SDM KOEF TERBESAR	VOLUME	UNIT	JUMLAH SDM	DURASI (HARI)
	Lantai 16					**56**
KH	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	0.350	2,107.64	m²	21	35
KI	Pekerjaan Pembesian Balok	0.005	39,288.83	kg	8	26
KJ	Pekerjaan Pembesian Plat	0.005	16,565.48	kg	6	14
KL	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	1.000	268.92	m³	19	14
KM	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	0.005	56,074.62	kg	7	42
KN	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	0.350	818.81	m²	10	30
KO	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	1.000	185.50	m³	15	2
KP	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	0.005	452.58	kg	2	2
KQ	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	0.350	31.80	m²	4	3
KR	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	1.000	2.54	m³	3	1
KS	Pekerjaan Bekesting Tangga	0.350	90.65	m²	5	6
KT	Pekerjaan Pembesian Tangga	0.005	2,651.40	kg	2	6
KU	Pekerjaan Cor Tangga	1.000	14.98	m³	2	2
	Lantai 17					**56**
KV	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	0.350	2107.64	m²	21	35
KW	Pekerjaan Pembesian Balok	0.005	39288.83	kg	8	26
KX	Pekerjaan Pembesian Plat	0.005	16565.48	kg	6	14
KY	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	1.000	268.92	m³	19	14
KZ	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	0.005	56074.62	kg	7	42
LA	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	0.350	818.81	m²	10	30
LB	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	1.000	185.5	m³	15	12
LC	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	0.005	452.58	kg	2	2
LD	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	0.350	31.8	m²	4	3
LE	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	1.000	2.54	m³	3	1
LF	Pekerjaan Bekesting Tangga	0.350	90.65	m²	5	6
LG	Pekerjaan Pembesian Tangga	0.005	2651.4	kg	2	6
LH	Pekerjaan Cor Tangga	1.000	14.98	m³	2	2
	Lantai 18					**56**
LI	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	0.350	2107.64	m²	21	35
LJ	Pekerjaan Pembesian Balok	0.005	39288.83	kg	8	26
LK	Pekerjaan Pembesian Plat	0.005	16565.48	kg	6	14
LL	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	1.000	268.92	m³	19	14
LM	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	0.005	56074.62	kg	7	42
LN	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	0.350	818.81	m²	10	30
LO	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	1.000	185.5	m³	15	12
LP	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	0.005	452.58	kg	2	2
LQ	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	0.350	31.8	m²	4	3
LR	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	1.000	2.54	m³	3	1
LS	Pekerjaan Bekesting Tangga	0.350	90.65	m²	5	6
LT	Pekerjaan Pembesian Tangga	0.005	2651.4	kg	2	6
LU	Pekerjaan Cor Tangga	1.000	14.98	m³	2	2
	Lantai 19					**56**
LV	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	0.350	2107.64	m²	21	35
LW	Pekerjaan Pembesian Balok	0.005	39288.83	kg	8	26
LX	Pekerjaan Pembesian Plat	0.005	16565.48	kg	6	14
LY	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	1.000	268.92	m³	19	14
LZ	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	0.005	56074.62	kg	7	42
MA	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	0.350	818.81	m²	10	30
MB	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	1.000	185.5	m³	15	12
MC	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	0.005	452.58	kg	2	2
MD	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	0.350	31.8	m²	4	3
ME	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	1.000	2.54	m³	3	1
MF	Pekerjaan Bekesting Tangga	0.350	90.65	m²	5	6
MG	Pekerjaan Pembesian Tangga	0.005	2651.4	kg	2	6
MH	Pekerjaan Cor Tangga	1.000	14.98	m³	2	2
	Lantai 20					**56**
MI	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	0.350	2107.64	m²	21	35
MJ	Pekerjaan Pembesian Balok	0.005	39288.83	kg	8	26
MK	Pekerjaan Pembesian Plat	0.005	16565.48	kg	6	14
ML	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	1.000	268.92	m³	19	14

ANALISA DURASI PADA PEKERJAAN STRUKTUR
PROYEK KLASKA RESIDENCE

No.	JENIS PEKERJAAN	SDM KOEF TERBESAR	VOLUME	UNIT	JUMLAH SDM	DURASI (HARI)
MM	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	0.005	56074.62	kg	7	42
MN	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	0.350	818.81	m²	10	30
MO	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	1.000	185.5	m³	15	12
MP	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	0.005	452.58	kg	2	2
MQ	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	0.350	31.8	m²	4	3
MR	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	1.000	2.54	m³	3	1
MS	Pekerjaan Bekesting Tangga	0.350	90.65	m²	5	6
MT	Pekerjaan Pembesian Tangga	0.005	2651.4	kg	2	6
MU	Pekerjaan Cor Tangga	1.000	14.98	m³	2	2
	Lantai 21					**56**
MV	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	0.350	2,111.63	m²	21	35
MW	Pekerjaan Pembesian Balok	0.005	46,704.41	kg	9	26
MX	Pekerjaan Pembesian Plat	0.005	16,550.13	kg	6	14
MY	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	1.000	269.74	m³	19	14
MZ	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	0.005	48,577.31	kg	6	42
NA	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	0.350	776.56	m²	9	30
NB	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	1.000	169.33	m³	14	12
NC	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	0.005	452.58	kg	2	2
ND	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	0.350	31.80	m²	4	3
NE	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	1.000	2.54	m³	3	1
NF	Pekerjaan Bekesting Tangga	0.350	90.65	m²	5	6
NG	Pekerjaan Pembesian Tangga	0.005	2,651.40	kg	2	6
NH	Pekerjaan Cor Tangga	1.000	14.98	m³	7	2
	Lantai 22					**56**
NI	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	0.350	2,116.84	m²	21	35
NJ	Pekerjaan Pembesian Balok	0.005	46,863.95	kg	9	26
NK	Pekerjaan Pembesian Plat	0.005	16,567.14	kg	6	14
NL	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	0.500	270.43	m³	10	14
NM	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	0.005	50,563.56	kg	6	42
NN	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	0.350	776.56	m²	9	30
NO	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	1.000	169.33	m³	14	12
NP	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	0.005	452.58	kg	2	2
NQ	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	0.350	31.80	m²	4	3
NR	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	1.000	2.54	m³	3	1
NS	Pekerjaan Bekesting Tangga	0.350	90.65	m²	5	6
NT	Pekerjaan Pembesian Tangga	0.005	2,651.40	kg	2	6
NU	Pekerjaan Cor Tangga	1.000	14.98	m³	7	2
	Lantai 23					**56**
NV	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	0.350	2116.84	m²	21	35
NW	Pekerjaan Pembesian Balok	0.005	46863.95	kg	9	26
NX	Pekerjaan Pembesian Plat	0.005	16567.14	kg	6	14
NY	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	0.500	270.43	m³	9.7	14
NZ	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	0.005	50563.56	kg	6	42
OA	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	0.350	776.56	m²	9	30
OB	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	1.000	169.33	m³	14	12
OC	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	0.005	452.58	kg	2	2
OD	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	0.350	31.8	m²	4	3
OE	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	1.000	2.54	m³	3	1
OF	Pekerjaan Bekesting Tangga	0.350	90.65	m²	5	6
OG	Pekerjaan Pembesian Tangga	0.005	2651.4	kg	2.2	6
OH	Pekerjaan Cor Tangga	1.000	14.98	m³	7	2
	Lantai 24					**56**
OI	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	0.350	2116.84	m²	21	35
OJ	Pekerjaan Pembesian Balok	0.005	46863.95	kg	9	26
OK	Pekerjaan Pembesian Plat	0.005	16567.14	kg	6	14
OL	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	0.500	270.43	m³	9.7	14
OM	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	0.005	50563.56	kg	6	42
ON	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	0.350	776.56	m²	9	30
OO	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	1.000	169.33	m³	14	12
OP	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	0.005	452.58	kg	2	2
OQ	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	0.350	31.8	m²	4	3
OR	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	1.000	2.54	m³	3	1

ANALISA DURASI PADA PEKERJAAN STRUKTUR
PROYEK KLASKA RESIDENCE

No.	JENIS PEKERJAAN	SDM KOEF TERBESAR	VOLUME	UNIT	JUMLAH SDM	DURASI (HARI)
OS	Pekerjaan Bekesting Tangga	0.350	90.65	m²	5	6
OT	Pekerjaan Pembesian Tangga	0.005	2651.4	kg	2.2	6
OU	Pekerjaan Cor Tangga	1.000	14.98	m³	7	2
	Lantai 25					**56**
OV	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	0.350	2,111.63	m²	21	35
OW	Pekerjaan Pembesian Balok	0.005	46,704.41	kg	9	26
OX	Pekerjaan Pembesian Plat	0.005	16,550.13	kg	6	14
OY	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	0.500	269.74	m³	10	14
OZ	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	0.005	52,056.68	kg	6	42
PA	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	0.350	776.56	m²	9	30
PB	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	1.000	169.33	m³	14	12
PC	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	0.005	452.58	kg	2	2
PD	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	0.350	31.80	m²	4	3
PE	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	1.000	2.54	m³	3	1
PF	Pekerjaan Bekesting Tangga	0.350	90.65	m²	5	6
PG	Pekerjaan Pembesian Tangga	0.005	2,651.40	kg	2	6
PH	Pekerjaan Cor Tangga	1.000	14.98	m³	7	2
	Lantai 26					**56**
PI	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	0.350	2,248.04	m²	22	35
PJ	Pekerjaan Pembesian Balok	0.005	41,091.19	kg	8	26
PK	Pekerjaan Pembesian Plat	0.005	16,240.85	kg	6	14
PL	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	0.500	299.07	m³	11	14
PM	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	0.005	42,097.92	kg	5	42
PN	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	0.350	648.85	m²	8	30
PO	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	1.000	142.99	m³	12	12
PP	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	0.005	452.58	kg	2	2
PQ	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	0.350	31.80	m²	4	3
PR	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	1.000	2.54	m³	3	1
PS	Pekerjaan Bekesting Tangga	0.350	60.43	m²	5	4
PT	Pekerjaan Pembesian Tangga	0.005	1,767.60	kg	2	4
PU	Pekerjaan Cor Tangga	1.00	9.99	m³	5	2
	Lantai 27					**56**
PV	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	0.350	1,528.97	m²	15	35
PW	Pekerjaan Pembesian Balok	0.005	28,987.02	kg	6	26
PX	Pekerjaan Pembesian Plat	0.005	11,447.46	kg	4	14
PY	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	0.500	192.44	m³	7	14
PZ	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	0.005	38,666.24	kg	5	42
QA	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	0.350	648.85	m²	8	30
QB	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	1.000	142.99	m³	12	12
QC	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	0.005	452.58	kg	2	2
QD	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	0.350	31.80	m²	4	3
QE	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	1.000	2.54	m³	3	1
QF	Pekerjaan Bekesting Tangga	0.350	60.43	m²	5	4
QG	Pekerjaan Pembesian Tangga	0.005	1,767.60	kg	2	4
QH	Pekerjaan Cor Tangga	1.000	9.99	m³	5	2
	Lantai 28					**56**
QI	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	0.350	1,843.69	m²	18	35
QJ	Pekerjaan Pembesian Balok	0.005	33,056.87	kg	6	26
QK	Pekerjaan Pembesian Plat	0.005	13,191.11	kg	5	14
QL	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	0.500	236.43	m³	8	14
QM	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	0.005	40,954.03	kg	5	42
QN	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	0.350	648.85	m²	8	30
QO	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	1.000	142.99	m³	12	12
QP	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	0.005	452.58	kg	2	2
QQ	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	0.350	31.80	m²	4	3
QR	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	1.000	2.54	m³	3	1
QS	Pekerjaan Bekesting Tangga	0.350	60.43	m²	5	4
QT	Pekerjaan Pembesian Tangga	0.005	1,767.60	kg	2	4
QU	Pekerjaan Cor Tangga	1.000	9.99	m³	5	2
	Lantai 29					**56**
QV	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	0.350	1843.69	m²	18	35

ANALISA DURASI PADA PEKERJAAN STRUKTUR
PROYEK KLASKA RESIDENCE

No.	JENIS PEKERJAAN	SDM KOEF TERBESAR	VOLUME	UNIT	JUMLAH SDM	DURASI (HARI)
QW	Pekerjaan Pembesian Balok	0.005	33056.87	kg	6	26
QX	Pekerjaan Pembesian Plat	0.005	13191.11	kg	5	14
QY	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	0.500	236.43	m^3	8	14
QZ	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	0.005	40954.03	kg	5	42
RA	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	0.350	648.85	m^2	8	30
RB	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	1.000	142.99	m^3	12	12
RC	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	0.005	452.58	kg	2	2
RD	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	0.350	31.8	m^2	4	3
RE	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	1.000	2.54	m^3	3	1
RF	Pekerjaan Bekesting Tangga	0.350	60.43	m^2	5	4
RG	Pekerjaan Pembesian Tangga	0.005	1767.6	kg	2	4
RH	Pekerjaan Cor Tangga	1.000	9.99	m^3	5	2
	Lantai 30					**56**
RI	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	0.350	1843.69	m^2	18	35
RJ	Pekerjaan Pembesian Balok	0.005	33056.87	kg	6	26
RK	Pekerjaan Pembesian Plat	0.005	13191.11	kg	5	14
RL	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	0.500	236.43	m^3	8	14
RM	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	0.005	40954.03	kg	5	42
RN	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	0.350	648.85	m^2	8	30
RO	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	1.000	142.99	m^3	12	12
RP	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	0.005	452.58	kg	2	2
RQ	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	0.350	31.8	m^2	4	3
RR	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	1.000	2.54	m^3	3	1
RS	Pekerjaan Bekesting Tangga	0.350	60.43	m^2	5	4
RT	Pekerjaan Pembesian Tangga	0.005	1767.6	kg	2	4
RU	Pekerjaan Cor Tangga	1.000	9.99	m^3	5	2
	Lantai 31					**49**
RV	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	0.350	1,774.57	m^2	18	35
RW	Pekerjaan Pembesian Balok	0.005	31,583.61	kg	6	26
RX	Pekerjaan Pembesian Plat	0.005	13,186.00	kg	5	14
RY	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	0.500	222.68	m^3	8	14
RZ	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	0.005	30,973.87	kg	6	35
SA	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	0.350	626.63	m^2	11	21
SB	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	1.000	132.91	m^3	12	12
SC	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	0.005	452.58	kg	2	2
SD	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	0.350	31.80	m^2	4	3
SE	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	1.000	2.54	m^3	3	1
SF	Pekerjaan Bekesting Tangga	0.350	60.43	m^2	5	4
SG	Pekerjaan Pembesian Tangga	0.005	1,767.60	kg	2	4
SH	Pekerjaan Cor Tangga	1.000	9.99	m^3	5	2
	Lantai 32					**49**
SI	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	0.350	1774.57	m^2	18	35
SJ	Pekerjaan Pembesian Balok	0.005	31583.61	kg	6	26
SK	Pekerjaan Pembesian Plat	0.005	13186	kg	5	14
SL	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	0.500	222.68	m^3	8	14
SM	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	0.005	30973.87	kg	6	35
SN	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	0.350	626.63	m^2	11	21
SO	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	1.000	132.91	m^3	12	12
SP	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	0.005	452.58	kg	2	2
SQ	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	0.350	31.8	m^2	4	3
SR	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	1.000	2.54	m^3	3	1
SS	Pekerjaan Bekesting Tangga	0.350	60.43	m^2	5	4
ST	Pekerjaan Pembesian Tangga	0.005	1767.6	kg	2	4
SU	Pekerjaan Cor Tangga	1.000	9.99	m^3	5	2
	Lantai 33					**49**
SV	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	0.350	1774.57	m^2	18	35
SW	Pekerjaan Pembesian Balok	0.005	31583.61	kg	6	26
SX	Pekerjaan Pembesian Plat	0.005	13186	kg	5	14
SY	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	0.500	222.68	m^3	8	14
SZ	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	0.005	30973.87	kg	6	35
TA	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	0.350	626.63	m^2	11	21
TB	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	1.000	132.91	m^3	12	12

ANALISA DURASI PADA PEKERJAAN STRUKTUR
PROYEK KLASKA RESIDENCE

No.	JENIS PEKERJAAN	SDM KOEF TERBESAR	VOLUME	UNIT	JUMLAH SDM	DURASI (HARI)
TC	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	0.005	452.58	kg	2	2
TD	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	0.350	31.8	m²	4	3
TE	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	1.000	2.54	m³	3	1
TF	Pekerjaan Bekesting Tangga	0.350	60.43	m²	5	4
TG	Pekerjaan Pembesian Tangga	0.005	1767.6	kg	2	4
TH	Pekerjaan Cor Tangga	1.000	9.99	m³	5	2
	Lantai 34					**49**
TI	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	0.350	1774.57	m²	18	35
TJ	Pekerjaan Pembesian Balok	0.005	31583.61	kg	6	26
TK	Pekerjaan Pembesian Plat	0.005	13186	kg	5	14
TL	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	0.500	222.68	m³	8	14
TM	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	0.005	30973.87	kg	6	35
TN	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	0.350	626.63	m²	11	21
TO	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	1.000	132.91	m³	12	12
TP	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	0.005	452.58	kg	2	2
TQ	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	0.350	31.8	m²	4	3
TR	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	1.000	2.54	m³	3	1
TS	Pekerjaan Bekesting Tangga	0.350	60.43	m²	5	4
TT	Pekerjaan Pembesian Tangga	0.005	1767.6	kg	2	4
TU	Pekerjaan Cor Tangga	1.000	9.99	m³	5	2
	Lantai 35					**49**
TV	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	0.350	1774.57	m²	18	35
TW	Pekerjaan Pembesian Balok	0.005	31583.61	kg	6	26
TX	Pekerjaan Pembesian Plat	0.005	13186	kg	5	14
TY	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	0.500	222.68	m³	8	14
TZ	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	0.005	30973.87	kg	6	35
UA	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	0.350	626.63	m²	11	21
UB	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	1.000	132.91	m³	12	12
UC	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	0.005	452.58	kg	2	2
UD	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	0.350	31.8	m²	4	3
UE	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	1.000	2.54	m³	3	1
UF	Pekerjaan Bekesting Tangga	0.350	60.43	m²	5	4
UG	Pekerjaan Pembesian Tangga	0.005	1767.6	kg	2	4
UH	Pekerjaan Cor Tangga	1.000	9.99	m³	5	2
	Lantai 36					**47**
UI	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	0.350	1,792.06	m²	18	35
UJ	Pekerjaan Pembesian Balok	0.005	28,203.37	kg	5	26
UK	Pekerjaan Pembesian Plat	0.005	13,187.80	kg	5	14
UL	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	0.500	225.13	m³	8	14
UM	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	0.005	27,910.49	kg	5	28
UN	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	0.350	605.97	m²	15	14
UO	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	1.000	126.29	m³	11	12
UP	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	0.005	452.58	kg	2	2
UQ	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	0.350	31.80	m²	4	3
UR	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	1.000	2.54	m³	3	1
US	Pekerjaan Bekesting Tangga	0.350	60.43	m²	5	4
UT	Pekerjaan Pembesian Tangga	0.005	1,767.60	kg	2	4
UU	Pekerjaan Cor Tangga	1.000	9.99	m³	5	2
	Lantai 37					**47**
UV	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	0.350	1792.06	m²	18	35
UW	Pekerjaan Pembesian Balok	0.005	28203.37	kg	5	26
UX	Pekerjaan Pembesian Plat	0.005	13187.8	kg	5	14
UY	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	0.500	225.13	m³	8	14
UZ	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	0.005	27910.49	kg	5	28
VA	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	0.350	605.97	m²	15	14
VB	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	1.000	126.29	m³	11	12
VC	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	0.005	452.58	kg	2	2
VD	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	0.350	31.8	m²	4	3
VE	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	1.000	2.54	m³	3	1
VF	Pekerjaan Bekesting Tangga	0.350	60.43	m²	5	4
VG	Pekerjaan Pembesian Tangga	0.005	1767.6	kg	2	4
VH	Pekerjaan Cor Tangga	1.000	9.99	m³	5	2

ANALISA DURASI PADA PEKERJAAN STRUKTUR
PROYEK KLASKA RESIDENCE

No.	JENIS PEKERJAAN	SDM KOEF TERBESAR	VOLUME	UNIT	JUMLAH SDM	DURASI (HARI)
	Lantai 38					**47**
VI	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	0.350	1792.06	m²	18	35
VJ	Pekerjaan Pembesian Balok	0.005	28203.37	kg	5	26
VK	Pekerjaan Pembesian Plat	0.005	13187.8	kg	5	14
VL	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	0.500	225.13	m³	8	14
VM	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	0.005	27910.49	kg	5	28
VN	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	0.350	605.97	m²	15	14
VO	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	1.000	126.29	m³	11	12

ANALISA DURASI PADA PEKERJAAN STRUKTUR
PROYEK KLASKA RESIDENCE

No.	JENIS PEKERJAAN	SDM KOEF TERBESAR	VOLUME	UNIT	JUMLAH SDM	DURASI (HARI)
VP	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	0.005	452.58	kg	2	2
VQ	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	0.350	31.8	m^2	4	3
VR	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	1.000	2.54	m^3	3	1
VS	Pekerjaan Bekesting Tangga	0.350	60.43	m^2	5	4
VT	Pekerjaan Pembesian Tangga	0.005	1767.6	kg	2	4
VU	Pekerjaan Cor Tangga	1.000	9.99	m^3	5	2
	Lantai 39					**47**
VW	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	0.350	1792.06	m^2	18	35
VX	Pekerjaan Pembesian Balok	0.005	28203.37	kg	5	26
VY	Pekerjaan Pembesian Plat	0.005	13187.8	kg	5	14
VZ	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	0.500	225.13	m^3	8	14
WA	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	0.005	27910.49	kg	5	28
WB	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	0.350	605.97	m^2	15	14
WC	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	1.000	126.29	m^3	11	12
WD	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	0.005	452.58	kg	2	2
WE	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	0.350	31.8	m^2	4	3
WF	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	1.000	2.54	m^3	3	1
WG	Pekerjaan Bekesting Tangga	0.350	60.43	m^2	5	4
WH	Pekerjaan Pembesian Tangga	0.005	1767.6	kg	2	4
WI	Pekerjaan Cor Tangga	1.000	9.99	m^3	5	2
	Lantai 40					**47**
WJ	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	0.350	1792.06	m^2	18	35
WK	Pekerjaan Pembesian Balok	0.005	28203.37	kg	5	26
WL	Pekerjaan Pembesian Plat	0.005	13187.8	kg	5	14
WM	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	0.500	225.13	m^3	8	14
WN	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	0.005	27910.49	kg	5	28
WO	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	0.350	605.97	m^2	15	14
WP	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	1.000	126.29	m^3	11	12
WQ	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	0.005	452.58	kg	2	2
WR	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	0.350	31.8	m^2	4	3
WS	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	1.000	2.54	m^3	3	1
WT	Pekerjaan Bekesting Tangga	0.350	60.43	m^2	5	4
WU	Pekerjaan Pembesian Tangga	0.005	1767.6	kg	2	4
WV	Pekerjaan Cor Tangga	1.000	9.99	m^3	5	2

ANALISA DURASI PADA PEKERJAAN STRUKTUR
PROYEK KLASKA RESIDENCE

No.	JENIS PEKERJAAN	SDM KOEF TERBESAR	VOLUME	UNIT	JUMLAH SDM	DURASI (HARI)
	Lantai 41					**47**
WW	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	0.350	1792.06	m²	18	35
WX	Pekerjaan Pembesian Balok	0.005	28203.37	kg	5	26
WY	Pekerjaan Pembesian Plat	0.005	13187.8	kg	5	14
WZ	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	0.500	225.13	m³	8	14
XA	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	0.005	27910.49	kg	5	28
XB	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	0.350	605.97	m²	15	14
XC	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	1.000	126.29	m³	11	12
XD	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	0.005	452.58	kg	2	2
XE	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	0.350	31.8	m²	4	3
XF	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	1.000	2.54	m³	3	1
XG	Pekerjaan Bekesting Tangga	0.350	60.43	m²	5	4
XH	Pekerjaan Pembesian Tangga	0.005	1767.6	kg	2	4
XI	Pekerjaan Cor Tangga	1.000	9.99	m³	5	2
	Lantai Atap 1					**42**
XJ	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	0.350	2,115.71	m²	26	28
XK	Pekerjaan Pembesian Balok	0.005	26,873.52	kg	5	26
XL	Pekerjaan Pembesian Plat	0.005	14,862.80	kg	5	14
XM	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	0.500	302.41	m³	11	14
XN	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	0.005	12,888.16	kg	5	14
XO	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	0.350	347.94	m²	14	14
XP	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	1.000	46.02	m³	7	7
XQ	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	0.005	4,950.08	kg	4	7
XR	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	0.350	544.50	m²	14	14
XS	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	1.000	41.32	m³	6	7
XT	Pekerjaan Bekesting Tangga	0.350	30.22	m²	5	2
XU	Pekerjaan Pembesian Tangga	0.005	1,198.24	kg	3	2
XV	Pekerjaan Cor Tangga	1.000	4.99	m³	2	1
XW	Pekerjaan Waterproofing Beton	0.120	1,015.26	m²	9	14
XX	Pekerjaan Screed 50mm	1.000	50.76	m³	7	7
	Lantai Atap 2					**17**
XY	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	0.350	434.70	m²	11	14
XZ	Pekerjaan Pembesian Balok	0.005	4,289.13	kg	4	6
YA	Pekerjaan Pembesian Plat	0.005	2,939.11	kg	2	7
YB	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	0.500	51.58	m³	4	7

LAMPIRAN 8

REKAPITULASI DURASI PEKERJAAN STRUKTUR
PROYEK KLASKA RESIDENCE

No.	JENIS PEKERJAAN	SDM KOEF TERBESAR	MULAI	SELESAI	DURASI (HARI)
A	Pekerjaan Galian Tanah	0.08	**3/18/2019**	**12/1/2019**	245
B	Pekerjaan Dewatering	0.01	3/25/2019	1/12/2020	280
	Pekerjaan Bobok Borepile		**3/25/2019**	**5/8/2019**	45
C	Pekerjaan Bobok Borepile ⌀ 120cm	1.7	3/25/2019	5/8/2019	45
D	Pekerjaan Bobok Borepile ⌀ 80cm	1.7	3/25/2019	4/19/2019	26
E	Pekerjaan Bobok Secant Borepile ⌀ 80cm	1.7	4/1/2019	4/23/2019	23
F	Pekerjaan Bobok Test Borepile ⌀ 120cm	1.7	4/8/2019	4/28/2019	21
	Pekerjaan Pondasi (Pilecap & Raft)		**3/25/2019**	**7/15/2019**	99
G	Pekerjaan Pemadatan Urugan Pasir t:10cm	1.45	3/25/2019	5/5/2019	42
H	Pekerjaan Lantai Kerja t:5cm	5.30	3/25/2019	5/5/2019	42
I	Pekerjaan Bekesting Pile Cap	0.35	4/1/2019	5/2/2019	32
J	Pekerjaan Pembesian Pile Cap	0.005	4/1/2019	5/12/2019	42
K	Pekerjaan Cor Pile Cap	0.5	4/29/2019	5/12/2019	14
L	Pekerjaan Bekesting Raft	0.35	4/8/2019	5/19/2019	42
M	Pekerjaan Pembesian Raft	0.005	4/8/2019	7/14/2019	84
N	Pekerjaan Cor Raft	0.5	5/13/2019	7/15/2019	50
O	Pekerjaan Integral Water Proofing	0.5	5/13/2019	7/15/2019	50
	Pekerjaan Basement		**4/8/2019**	**12/22/2019**	245
P	Pekerjaan Pemadatan Urugan Pasir t:10cm	1.45	4/8/2019	5/12/2019	35
Q	Pekerjaan Lantai Kerja t:5cm	5.3	4/8/2019	5/12/2019	35
R	Pekerjaan Bekesting Balok Dan Slab	0.35	4/15/2019	5/26/2019	42
S	Pekerjaan Pembesian Balok	0.005	4/15/2019	4/28/2019	14
T	Pekerjaan Pembesian Slab	0.005	4/15/2019	7/14/2019	77
U	Pekerjaan Cor Balok	0.5	4/22/2019	7/14/2019	70
V	Pekerjaan Cor Slab	0.5	4/22/2019	7/14/2019	70
W	Pekerjaan Pembesian Pondasi MEP	0.005	5/6/2019	5/15/2019	10
X	Pekerjaan Bekesting Pondasi MEP	0.35	5/6/2019	5/16/2019	11
Y	Pekerjaan Cor Pondasi MEP	1	5/17/2019	5/21/2019	5
Z	Pekerjaan Bekesting Tangga	0.35	5/6/2019	5/19/2019	14
AA	Pekerjaan Pembesian Tangga	0.005	5/13/2019	5/24/2019	12
AB	Pekerjaan Cor Tangga	1.00	5/25/2019	5/27/2019	3
AC	Pekerjaan Pembesian Dinding Basement	0.005	5/6/2019	7/6/2019	48
AD	Pekerjaan Bekesting Dinding Basement	0.35	5/13/2019	8/9/2019	75
AE	Pekerjaan Cor Dinding Basement	0.50	7/29/2019	8/25/2019	28
AF	Pekerjaan Pembesian Kolom	0.005	6/24/2019	11/3/2019	133
AG	Pekerjaan Bekesting Kolom	0.35	8/12/2019	11/9/2019	90
AH	Pekerjaan Cor Kolom	0.80	10/21/2019	11/10/2019	21
AJ	Pekerjaan Pembesian Capping Beam	0.005	10/21/2019	12/8/2019	49
AK	Pekerjaan Bekesting Capping Beam	0.35	10/28/2019	12/8/2019	42
AL	Pekerjaan Cor Capping Beam	0.50	12/2/2019	12/22/2019	21
AM	Pekerjaan Integral Water Proofing	1.00	4/22/2019	7/14/2019	70
	Pekerjaan GWT dan STP		**7/15/2019**	**10/25/2019**	**103**
AN	Pekerjaan Pemadatan Urugan Pasir t:10cm	1.45	7/15/2019	8/18/2019	35
AO	Pekerjaan Lantai Kerja t:5cm	5.30	7/15/2019	8/25/2019	42
AP	Pekerjaan Bekesting Pile Cap	0.35	7/29/2019	8/29/2019	32
AQ	Pekerjaan Pembesian Pile Cap	0.005	7/29/2019	9/12/2019	46
AR	Pekerjaan Cor Pile Cap	0.50	8/26/2019	9/15/2019	21
AS	Pekerjaan Bekesting Balok Dan Slab	0.35	8/5/2019	9/27/2019	54
AT	Pekerjaan Pembesian Balok	0.005	8/5/2019	9/1/2019	28
AU	Pekerjaan Pembesian Slab	0.005	8/5/2019	9/29/2019	56
AV	Pekerjaan Cor Balok Dan Slab	0.50	8/19/2019	9/29/2019	42
AW	Pekerjaan Pembesian Kolom	0.005	9/9/2019	10/20/2019	42

REKAPITULASI DURASI PEKERJAAN STRUKTUR
PROYEK KLASKA RESIDENCE

No.	JENIS PEKERJAAN	SDM KOEF TERBESAR	MULAI	SELESAI	DURASI (HARI)
AX	Pekerjaan Bekesting Kolom	0.35	9/23/2019	10/20/2019	28
AZ	Pekerjaan Cor Kolom	0.80	10/21/2019	10/25/2019	5
BA	Pekerjaan Water Stop	1.00	8/19/2019	9/29/2019	42
	PODIUM				
	Lantai GF		**9/16/2019**	**2/2/2020**	**140**
BB	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	0.35	9/16/2019	12/26/2019	102
BC	Pekerjaan Pembesian Balok	0.005	9/23/2019	11/25/2019	64
BD	Pekerjaan Pembesian Plat	0.005	9/30/2019	11/27/2019	59
BE	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	1.00	9/30/2019	12/11/2019	73
BF	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	0.005	10/14/2019	1/11/2020	90
BG	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	0.35	11/25/2019	1/12/2020	49
BH	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	0.8	12/16/2019	1/12/2020	28
BI	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	0.005	1/6/2020	1/9/2020	4
BJ	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	0.35	1/6/2020	1/11/2020	6
BK	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	1.00	1/10/2020	1/11/2020	2
BL	Pekerjaan Bekesting Tangga	0.35	1/6/2020	1/22/2020	17
BM	Pekerjaan Pembesian Tangga	0.005	1/20/2020	2/2/2020	14
BN	Pekerjaan Cor Tangga	1.00	1/31/2020	2/2/2020	3
BO	Pekerjaan Pembesian Parapet	0.005	1/6/2020	1/15/2020	10
BP	Pekerjaan Bekesting Parapet	0.35	1/13/2020	1/26/2020	14
BQ	Pekerjaan Cor Parapet	1.00	1/27/2020	1/28/2020	2
	LANTAI PARKIR				
	Lantai Parkir 1		**11/25/2019**	**1/30/2020**	**67**
BR	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	0.35	11/25/2019	1/5/2020	42
BS	Pekerjaan Pembesian Balok	0.005	12/2/2019	1/2/2020	32
BT	Pekerjaan Pembesian Plat	0.005	12/5/2019	1/5/2020	32
BU	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	1.00	12/19/2019	1/15/2020	28
BV	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	0.005	12/9/2019	1/9/2020	32
BW	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	0.35	12/9/2019	1/9/2020	32
BX	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	0.8	12/30/2019	1/19/2020	21
BZ	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	0.005	1/6/2020	1/7/2020	2
CA	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	0.35	1/8/2020	1/10/2020	3
CB	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	1.00	1/11/2020	1/11/2020	1
CC	Pekerjaan Bekesting Tangga	0.35	1/6/2020	1/19/2020	14
CD	Pekerjaan Pembesian Tangga	0.005	1/10/2020	1/19/2020	10
CE	Pekerjaan Cor Tangga	1.00	1/17/2020	1/19/2020	3
CF	Pekerjaan Pembesian Parapet	0.005	1/17/2020	1/30/2020	14
CG	Pekerjaan Bekesting Parapet	0.35	1/17/2020	1/30/2020	14
CH	Pekerjaan Cor Parapet	1.00	1/24/2020	1/30/2020	7
	Lantai Parkir 2		**12/2/2019**	**2/6/2020**	**67**
CI	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	0.35	12/2/2019	1/12/2020	42
CJ	Pekerjaan Pembesian Balok	0.005	12/9/2019	1/9/2020	32
CK	Pekerjaan Pembesian Plat	0.005	12/12/2019	1/12/2020	32
CL	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	1.00	12/26/2019	1/22/2020	28
CM	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	0.005	12/16/2019	1/16/2020	32
CN	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	0.35	12/16/2019	1/16/2020	32
CO	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	0.80	1/6/2020	1/26/2020	21
CP	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	0.005	1/13/2020	1/14/2020	2
CQ	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	0.35	1/15/2020	1/17/2020	3
CR	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	1.00	1/18/2020	1/18/2020	1
CS	Pekerjaan Bekesting Tangga	0.35	1/13/2020	1/26/2020	14
CT	Pekerjaan Pembesian Tangga	0.005	1/17/2020	1/26/2020	10
CU	Pekerjaan Cor Tangga	1.00	1/24/2020	1/26/2020	3

REKAPITULASI DURASI PEKERJAAN STRUKTUR
PROYEK KLASKA RESIDENCE

No.	JENIS PEKERJAAN	SDM KOEF TERBESAR	MULAI	SELESAI	DURASI (HARI)
CV	Pekerjaan Pembesian Parapet	0.005	1/24/2020	2/6/2020	14
CX	Pekerjaan Bekesting Parapet	0.35	1/24/2020	2/6/2020	14
CY	Pekerjaan Cor Parapet	1.00	1/31/2020	2/6/2020	7
	Lantai Parkir 3		**12/9/2019**	**2/13/2020**	**67**
CZ	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	0.35	12/9/2019	1/19/2020	42
DA	Pekerjaan Pembesian Balok	0.005	12/16/2019	1/16/2020	32
DB	Pekerjaan Pembesian Plat	0.005	12/19/2019	1/19/2020	32
DC	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	1.00	1/2/2020	1/29/2020	28
DD	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	0.005	12/23/2019	1/23/2020	32
DE	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	0.35	12/23/2019	1/23/2020	32
DF	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	0.8	1/13/2020	2/2/2020	21
DG	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	0.005	1/20/2020	1/21/2020	2
DH	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	0.35	1/22/2020	1/24/2020	3
DI	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	1.00	1/25/2020	1/25/2020	1
DJ	Pekerjaan Bekesting Tangga	0.35	1/20/2020	2/2/2020	14
DK	Pekerjaan Pembesian Tangga	0.005	1/24/2020	2/2/2020	10
DL	Pekerjaan Cor Tangga	1.00	1/31/2020	2/2/2020	3
DM	Pekerjaan Pembesian Parapet	0.005	1/31/2020	2/13/2020	14
DN	Pekerjaan Bekesting Parapet	0.35	1/31/2020	2/13/2020	14
DO	Pekerjaan Cor Parapet	1.00	2/7/2020	2/13/2020	7
	Lantai Parkir 4		**12/16/2019**	**2/20/2020**	**67**
DP	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	0.35	12/16/2019	1/26/2020	42
DQ	Pekerjaan Pembesian Balok	0.005	12/23/2019	1/23/2020	32
DR	Pekerjaan Pembesian Plat	0.005	12/26/2019	1/26/2020	32
DS	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	1.00	1/9/2020	2/5/2020	28
DT	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	0.005	12/30/2019	1/30/2020	32
DU	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	0.35	12/30/2019	1/30/2020	32
DV	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	0.8	1/20/2020	2/9/2020	21
DW	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	0.005	1/27/2020	1/28/2020	2
DX	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	0.35	1/29/2020	1/31/2020	3
DY	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	1.00	2/1/2020	2/1/2020	1
DZ	Pekerjaan Bekesting Tangga	0.35	1/27/2020	2/9/2020	14
EA	Pekerjaan Pembesian Tangga	0.005	1/31/2020	2/9/2020	10
EB	Pekerjaan Cor Tangga	1.00	2/7/2020	2/9/2020	3
EC	Pekerjaan Pembesian Parapet	0.005	2/7/2020	2/20/2020	14
ED	Pekerjaan Bekesting Parapet	0.35	2/7/2020	2/20/2020	14
EE	Pekerjaan Cor Parapet	1.00	2/14/2020	2/20/2020	7
	Lantai Parkir 5		**12/23/2019**	**2/27/2020**	**67**
EF	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	0.35	12/23/2019	2/2/2020	42
EG	Pekerjaan Pembesian Balok	0.005	12/30/2019	1/30/2020	32
EH	Pekerjaan Pembesian Plat	0.005	1/2/2020	2/2/2020	32
EI	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	1.00	1/9/2020	2/5/2020	28
EJ	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	0.005	1/6/2020	2/6/2020	32
EK	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	0.35	1/6/2020	2/6/2020	32
EL	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	0.8	1/27/2020	2/16/2020	21
EM	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	0.005	2/3/2020	2/4/2020	2
EN	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	0.35	2/5/2020	2/7/2020	3
EO	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	1.00	2/8/2020	2/8/2020	1
EP	Pekerjaan Bekesting Tangga	0.35	2/3/2020	2/16/2020	14
EQ	Pekerjaan Pembesian Tangga	0.005	2/7/2020	2/16/2020	10
ER	Pekerjaan Cor Tangga	1.00	2/14/2020	2/16/2020	3
ES	Pekerjaan Pembesian Parapet	0.005	2/14/2020	2/27/2020	14
ET	Pekerjaan Bekesting Parapet	0.35	2/14/2020	2/27/2020	14

REKAPITULASI DURASI PEKERJAAN STRUKTUR
PROYEK KLASKA RESIDENCE

No.	JENIS PEKERJAAN	SDM KOEF TERBESAR	MULAI	SELESAI	DURASI (HARI)
EU	Pekerjaan Cor Parapet	1.00	2/21/2020	2/27/2020	7
	TOWER				
	Lantai 6		**1/6/2020**	**3/15/2020**	**70**
EV	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	0.35	1/6/2020	2/23/2020	49
EW	Pekerjaan Pembesian Balok	0.005	1/20/2020	2/21/2020	33
EX	Pekerjaan Pembesian Plat	0.005	1/20/2020	2/23/2020	35
EY	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	1.00	1/27/2020	3/6/2020	40
EZ	Pekerjaan Waterproofing	15	1/27/2020	3/6/2020	40
FA	Pekerjaan Waterstoping PVC	1.00	2/26/2020	3/6/2020	10
FB	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	0.005	2/3/2020	3/5/2020	32
FC	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	0.35	2/3/2020	3/5/2020	32
FD	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	0.8	2/24/2020	3/8/2020	14
FE	Pekerjaan Pembesian Dinding Kolam renang	0.005	2/3/2020	2/13/2020	11
FF	Pekerjaan Bekesting Dinding Kolam Renang	0.35	2/3/2020	2/13/2020	11
FG	Pekerjaan Cor Dinding Kolam Renang	1.00	2/11/2020	2/13/2020	3
FH	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	0.005	2/3/2020	2/4/2020	2
FI	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	0.35	2/5/2020	2/7/2020	3
FJ	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	1.00	2/8/2020	2/8/2020	1
FK	Pekerjaan Bekesting Tangga	0.35	2/3/2020	2/12/2020	10
FL	Pekerjaan Pembesian Tangga	0.005	2/5/2020	2/12/2020	8
FM	Pekerjaan Cor Tangga	1.00	2/13/2020	2/14/2020	2
FN	Pekerjaan Pembesian Parapet	0.005	2/3/2020	2/16/2020	14
FO	Pekerjaan Bekesting Parapet	0.35	2/3/2020	2/16/2020	14
FP	Pekerjaan Cor Parapet	1.00	2/17/2020	2/23/2020	7
FQ	Pekerjaan Bekesting Dinding Beda Elevasi	0.35	2/17/2020	3/8/2020	21
FR	Pekerjaan Pembesian Dinding Beda Elevasi	0.005	2/17/2020	3/8/2020	21
FS	Pekerjaan Cor Dinding Beda Elevasi	1.00	3/2/2020	3/15/2020	14
	Lantai 7		**1/13/2020**	**3/8/2020**	**56**
FT	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	0.35	1/13/2020	2/16/2020	35
FU	Pekerjaan Pembesian Balok	0.005	1/20/2020	2/14/2020	26
FV	Pekerjaan Pembesian Plat	0.005	2/3/2020	2/16/2020	14
FW	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	1.00	2/10/2020	2/23/2020	14
FX	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	0.005	1/27/2020	3/8/2020	42
FY	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	0.35	2/3/2020	3/3/2020	30
FZ	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	0.80	2/24/2020	3/6/2020	12
GA	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	0.005	3/2/2020	3/3/2020	2
GB	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	0.35	3/4/2020	3/6/2020	3
GC	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	1.00	3/7/2020	3/7/2020	1
GD	Pekerjaan Bekesting Tangga	0.35	3/2/2020	3/7/2020	6
GE	Pekerjaan Pembesian Tangga	0.005	3/2/2020	3/7/2020	6
GF	Pekerjaan Cor Tangga	1.00	3/7/2020	3/8/2020	2
	Lantai 8		**1/20/2020**	**3/15/2020**	**56**
GG	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	0.35	1/20/2020	2/23/2020	35
GH	Pekerjaan Pembesian Balok	0.005	1/27/2020	2/21/2020	26
GI	Pekerjaan Pembesian Plat	0.005	2/10/2020	2/23/2020	14
GJ	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	1.00	2/17/2020	3/1/2020	14
GK	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	0.005	2/3/2020	3/15/2020	42
GL	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	0.35	2/10/2020	3/10/2020	30
GM	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	0.8	3/2/2020	3/13/2020	12
GN	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	0.005	3/9/2020	3/10/2020	2
GO	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	0.35	3/11/2020	3/13/2020	3
GP	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	1.00	3/14/2020	3/14/2020	1
GQ	Pekerjaan Bekesting Tangga	0.35	3/9/2020	3/14/2020	6

REKAPITULASI DURASI PEKERJAAN STRUKTUR
PROYEK KLASKA RESIDENCE

No.	JENIS PEKERJAAN	SDM KOEF TERBESAR	MULAI	SELESAI	DURASI (HARI)
GR	Pekerjaan Pembesian Tangga	0.005	3/9/2020	3/14/2020	6
GS	Pekerjaan Cor Tangga	1.00	3/14/2020	3/15/2020	2
	Lantai 9		**1/27/2020**	**3/22/2020**	**56**
GT	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	0.35	1/27/2020	3/1/2020	35
GU	Pekerjaan Pembesian Balok	0.005	2/3/2020	2/28/2020	26
GV	Pekerjaan Pembesian Plat	0.005	2/17/2020	3/1/2020	14
GW	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	1.00	2/24/2020	3/8/2020	14
GX	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	0.005	2/10/2020	3/22/2020	42
GY	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	0.35	2/17/2020	3/17/2020	30
GZ	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	0.80	3/9/2020	3/20/2020	12
HA	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	0.005	3/16/2020	3/17/2020	2
HB	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	0.35	3/18/2020	3/20/2020	3
HC	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	1.00	3/21/2020	3/21/2020	1
HD	Pekerjaan Bekesting Tangga	0.35	3/16/2020	3/21/2020	6
HE	Pekerjaan Pembesian Tangga	0.005	3/16/2020	3/21/2020	6
HF	Pekerjaan Cor Tangga	1.00	3/21/2020	3/22/2020	2
	Lantai 10		**2/3/2020**	**7/26/2020**	**56**
HG	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	0.35	2/3/2020	3/8/2020	35
HH	Pekerjaan Pembesian Balok	0.005	2/10/2020	3/6/2020	26
HI	Pekerjaan Pembesian Plat	0.005	2/24/2020	3/8/2020	14
HJ	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	1.00	3/2/2020	3/15/2020	14
HK	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	0.005	2/17/2020	7/26/2020	42
HL	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	0.35	2/24/2020	7/21/2020	30
HM	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	0.80	3/16/2020	7/24/2020	12
HN	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	0.005	7/20/2020	7/21/2020	2
HO	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	0.35	7/22/2020	7/24/2020	3
HP	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	1.00	7/25/2020	7/25/2020	1
HQ	Pekerjaan Bekesting Tangga	0.35	7/20/2020	7/25/2020	6
HR	Pekerjaan Pembesian Tangga	0.005	7/20/2020	7/25/2020	6
HS	Pekerjaan Cor Tangga	1.00	7/25/2020	7/26/2020	2
	Lantai 11		**2/10/2020**	**8/2/2020**	**56**
HT	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	0.35	2/10/2020	3/15/2020	35
HU	Pekerjaan Pembesian Balok	0.005	2/17/2020	3/13/2020	26
HV	Pekerjaan Pembesian Plat	0.005	3/2/2020	3/15/2020	14
HW	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	1.00	3/9/2020	3/22/2020	14
HX	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	0.005	2/24/2020	8/2/2020	42
HY	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	0.35	3/2/2020	7/28/2020	30
HZ	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	1.00	7/20/2020	7/31/2020	12
IA	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	0.005	7/27/2020	7/28/2020	2
IB	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	0.35	7/29/2020	7/31/2020	3
IC	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	1.00	8/1/2020	8/1/2020	1
ID	Pekerjaan Bekesting Tangga	0.35	7/27/2020	8/1/2020	6
IE	Pekerjaan Pembesian Tangga	0.005	7/27/2020	8/1/2020	6
IF	Pekerjaan Cor Tangga	1.000	8/1/2020	8/2/2020	2
	Lantai 12		**2/17/2020**	**8/9/2020**	**56**
IG	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	0.350	2/17/2020	3/22/2020	35
IH	Pekerjaan Pembesian Balok	0.005	2/24/2020	3/20/2020	26
II	Pekerjaan Pembesian Plat	0.005	3/9/2020	3/22/2020	14
IJ	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	1.000	3/16/2020	7/26/2020	14
IK	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	0.005	3/2/2020	8/9/2020	42
IL	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	0.350	3/9/2020	8/4/2020	30
IM	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	1.000	7/27/2020	8/7/2020	12

REKAPITULASI DURASI PEKERJAAN STRUKTUR
PROYEK KLASKA RESIDENCE

No.	JENIS PEKERJAAN	SDM KOEF TERBESAR	MULAI	SELESAI	DURASI (HARI)
IN	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	0.005	8/3/2020	8/4/2020	2
IO	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	0.350	8/5/2020	8/7/2020	3
IP	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	1.000	8/8/2020	8/8/2020	1
IQ	Pekerjaan Bekesting Tangga	0.350	8/3/2020	8/8/2020	6
IR	Pekerjaan Pembesian Tangga	0.005	8/3/2020	8/8/2020	6
IS	Pekerjaan Cor Tangga	1.000	8/8/2020	8/9/2020	2
	Lantai 13		**2/24/2020**	**8/16/2020**	**56**
IT	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	0.350	2/24/2020	7/26/2020	35
IU	Pekerjaan Pembesian Balok	0.005	3/2/2020	7/24/2020	26
IV	Pekerjaan Pembesian Plat	0.005	3/16/2020	7/26/2020	14
IW	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	1.000	7/20/2020	8/2/2020	14
IX	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	0.005	3/9/2020	8/16/2020	42
IZ	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	0.350	3/16/2020	8/11/2020	30
JA	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	1.000	8/3/2020	8/14/2020	12
JB	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	0.005	8/10/2020	8/11/2020	2
JC	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	0.350	8/12/2020	8/14/2020	3
JD	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	1.000	8/15/2020	8/15/2020	1
JE	Pekerjaan Bekesting Tangga	0.350	8/10/2020	8/15/2020	6
JF	Pekerjaan Pembesian Tangga	0.005	8/10/2020	8/15/2020	6
JG	Pekerjaan Cor Tangga	1.000	8/15/2020	8/16/2020	2
	Lantai 14		**3/2/2020**	**8/23/2020**	**56**
JH	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	0.350	3/2/2020	8/2/2020	35
JI	Pekerjaan Pembesian Balok	0.005	3/9/2020	7/31/2020	26
JJ	Pekerjaan Pembesian Plat	0.005	7/20/2020	8/2/2020	14
JK	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	1.000	7/27/2020	8/9/2020	14
JL	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	0.005	3/16/2020	8/23/2020	42
JM	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	0.350	7/20/2020	8/18/2020	30
JN	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	1.000	8/10/2020	8/21/2020	12
JO	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	0.005	8/17/2020	8/18/2020	2
JP	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	0.350	8/19/2020	8/21/2020	3
JQ	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	1.000	8/22/2020	8/22/2020	1
JR	Pekerjaan Bekesting Tangga	0.350	8/10/2020	8/15/2020	6
JS	Pekerjaan Pembesian Tangga	0.005	8/10/2020	8/15/2020	6
JT	Pekerjaan Cor Tangga	1.000	8/15/2020	8/16/2020	2
	Lantai 15		**3/9/2020**	**8/30/2020**	**56**
JU	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	0.350	3/9/2020	8/9/2020	35
JV	Pekerjaan Pembesian Balok	0.005	3/16/2020	8/7/2020	26
JW	Pekerjaan Pembesian Plat	0.005	7/27/2020	8/9/2020	14
JX	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	1.000	8/3/2020	8/16/2020	14
JY	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	0.005	7/20/2020	8/30/2020	42
JZ	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	0.350	7/27/2020	8/25/2020	30
KA	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	1.000	8/17/2020	8/28/2020	12
KB	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	0.005	8/24/2020	8/25/2020	2
KC	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	0.350	8/27/2020	8/29/2020	3
KD	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	1.000	8/29/2020	8/29/2020	1
KE	Pekerjaan Bekesting Tangga	0.350	8/24/2020	8/29/2020	6
KF	Pekerjaan Pembesian Tangga	0.005	8/24/2020	8/29/2020	6
KG	Pekerjaan Cor Tangga	1.000	8/29/2020	8/30/2020	2
	Lantai 16		**3/16/2020**	**9/6/2020**	**56**
KH	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	0.350	3/16/2020	8/16/2020	35
KI	Pekerjaan Pembesian Balok	0.005	7/20/2020	8/14/2020	26
KJ	Pekerjaan Pembesian Plat	0.005	8/3/2020	8/16/2020	14

REKAPITULASI DURASI PEKERJAAN STRUKTUR
PROYEK KLASKA RESIDENCE

No.	JENIS PEKERJAAN	SDM KOEF TERBESAR	MULAI	SELESAI	DURASI (HARI)
KL	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	1.000	8/10/2020	8/23/2020	14
KM	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	0.005	7/27/2020	9/6/2020	42
KN	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	0.350	8/3/2020	9/1/2020	30
KO	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	1.000	8/24/2020	9/4/2020	2
KP	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	0.005	8/31/2020	9/1/2020	2
KQ	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	0.350	9/3/2020	9/5/2020	3
KR	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	1.000	9/5/2020	9/5/2020	1
KS	Pekerjaan Bekesting Tangga	0.350	8/31/2020	9/5/2020	6
KT	Pekerjaan Pembesian Tangga	0.005	8/31/2020	9/5/2020	6
KU	Pekerjaan Cor Tangga	1.000	9/5/2020	9/6/2020	2
	Lantai 17		**7/20/2020**	**9/13/2020**	**56**
KV	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	0.350	7/20/2020	8/23/2020	35
KW	Pekerjaan Pembesian Balok	0.005	7/27/2020	8/21/2020	26
KX	Pekerjaan Pembesian Plat	0.005	8/10/2020	8/23/2020	14
KY	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	1.000	8/17/2020	8/30/2020	14
KZ	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	0.005	8/3/2020	9/13/2020	42
LA	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	0.350	8/10/2020	9/8/2020	30
LB	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	1.000	8/31/2020	9/11/2020	12
LC	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	0.005	9/7/2020	9/8/2020	2
LD	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	0.350	9/10/2020	9/12/2020	3
LE	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	1.000	9/12/2020	9/12/2020	1
LF	Pekerjaan Bekesting Tangga	0.350	9/7/2020	9/12/2020	6
LG	Pekerjaan Pembesian Tangga	0.005	9/7/2020	9/12/2020	6
LH	Pekerjaan Cor Tangga	1.000	9/12/2020	9/13/2020	2
	Lantai 18		**7/27/2020**	**9/20/2020**	**56**
LI	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	0.350	7/27/2020	8/30/2020	35
LJ	Pekerjaan Pembesian Balok	0.005	8/3/2020	8/28/2020	26
LK	Pekerjaan Pembesian Plat	0.005	8/17/2020	8/30/2020	14
LL	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	1.000	8/24/2020	9/6/2020	14
LM	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	0.005	8/10/2020	9/20/2020	42
LN	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	0.350	8/17/2020	9/15/2020	30
LO	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	1.000	9/7/2020	9/18/2020	12
LP	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	0.005	9/14/2020	9/15/2020	2
LQ	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	0.350	9/17/2020	9/19/2020	3
LR	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	1.000	9/19/2020	9/19/2020	1
LS	Pekerjaan Bekesting Tangga	0.350	9/14/2020	9/19/2020	6
LT	Pekerjaan Pembesian Tangga	0.005	9/14/2020	9/19/2020	6
LU	Pekerjaan Cor Tangga	1.000	9/19/2020	9/20/2020	2
	Lantai 19		**8/3/2020**	**9/27/2020**	**56**
LV	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	0.350	8/3/2020	9/6/2020	35
LW	Pekerjaan Pembesian Balok	0.005	8/10/2020	9/4/2020	26
LX	Pekerjaan Pembesian Plat	0.005	8/24/2020	9/6/2020	14
LY	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	1.000	8/31/2020	9/13/2020	14
LZ	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	0.005	8/17/2020	9/27/2020	42
MA	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	0.350	8/24/2020	9/22/2020	30
MB	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	1.000	9/14/2020	9/25/2020	12
MC	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	0.005	9/21/2020	9/22/2020	2
MD	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	0.350	9/24/2020	9/26/2020	3
ME	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	1.000	9/26/2020	9/26/2020	1
MF	Pekerjaan Bekesting Tangga	0.350	9/21/2020	9/26/2020	6
MG	Pekerjaan Pembesian Tangga	0.005	9/21/2020	9/26/2020	6
MH	Pekerjaan Cor Tangga	1.000	9/26/2020	9/27/2020	2

REKAPITULASI DURASI PEKERJAAN STRUKTUR
PROYEK KLASKA RESIDENCE

No.	JENIS PEKERJAAN	SDM KOEF TERBESAR	MULAI	SELESAI	DURASI (HARI)
	Lantai 20		**8/10/2020**	**10/4/2020**	**56**
MI	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	0.350	8/10/2020	9/13/2020	35
MJ	Pekerjaan Pembesian Balok	0.005	8/17/2020	9/11/2020	26
MK	Pekerjaan Pembesian Plat	0.005	8/31/2020	9/13/2020	14
ML	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	1.000	9/7/2020	9/20/2020	14
MM	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	0.005	8/24/2020	10/4/2020	42
MN	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	0.350	8/31/2020	9/29/2020	30
MO	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	1.000	9/21/2020	10/2/2020	12
MP	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	0.005	9/28/2020	9/29/2020	2
MQ	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	0.350	10/1/2020	10/3/2020	3
MR	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	1.000	10/3/2020	10/3/2020	1
MS	Pekerjaan Bekesting Tangga	0.350	9/28/2020	10/3/2020	6
MT	Pekerjaan Pembesian Tangga	0.005	9/28/2020	10/3/2020	6
MU	Pekerjaan Cor Tangga	1.000	10/3/2020	10/4/2020	2
	Lantai 21		**8/17/2020**	**10/11/2020**	**56**
MV	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	0.350	8/17/2020	9/20/2020	35
MW	Pekerjaan Pembesian Balok	0.005	8/24/2020	9/18/2020	26
MX	Pekerjaan Pembesian Plat	0.005	9/7/2020	9/20/2020	14
MY	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	1.000	9/14/2020	9/27/2020	14
MZ	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	0.005	8/31/2020	10/11/2020	42
NA	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	0.350	9/7/2020	10/6/2020	30
NB	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	1.000	9/28/2020	10/9/2020	12
NC	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	0.005	10/5/2020	10/6/2020	2
ND	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	0.350	10/8/2020	10/10/2020	3
NE	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	1.000	10/10/2020	10/10/2020	1
NF	Pekerjaan Bekesting Tangga	0.350	10/5/2020	10/10/2020	6
NG	Pekerjaan Pembesian Tangga	0.005	10/5/2020	10/10/2020	6
NH	Pekerjaan Cor Tangga	1.000	10/10/2020	10/11/2020	2
	Lantai 22		**8/24/2020**	**10/18/2020**	**56**
NI	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	0.350	8/24/2020	9/27/2020	35
NJ	Pekerjaan Pembesian Balok	0.005	8/31/2020	9/25/2020	26
NK	Pekerjaan Pembesian Plat	0.005	9/14/2020	9/27/2020	14
NL	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	0.500	9/21/2020	10/4/2020	14
NM	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	0.005	9/7/2020	10/18/2020	42
NN	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	0.350	9/14/2020	10/13/2020	30
NO	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	1.000	10/5/2020	10/16/2020	12
NP	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	0.005	10/12/2020	10/13/2020	2
NQ	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	0.350	10/15/2020	10/17/2020	3
NR	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	1.000	10/17/2020	10/17/2020	1
NS	Pekerjaan Bekesting Tangga	0.350	10/12/2020	10/17/2020	6
NT	Pekerjaan Pembesian Tangga	0.005	10/12/2020	10/17/2020	6
NU	Pekerjaan Cor Tangga	1.000	10/17/2020	10/18/2020	2
	Lantai 23		**8/31/2020**	**10/25/2020**	**56**
NV	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	0.350	8/31/2020	10/4/2020	35
NW	Pekerjaan Pembesian Balok	0.005	9/7/2020	10/2/2020	26
NX	Pekerjaan Pembesian Plat	0.005	9/21/2020	10/4/2020	14
NY	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	0.500	9/28/2020	10/11/2020	14
NZ	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	0.005	9/14/2020	10/25/2020	42
OA	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	0.350	9/21/2020	10/20/2020	30
OB	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	1.000	10/12/2020	10/23/2020	12
OC	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	0.005	10/19/2020	10/20/2020	2
OD	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	0.350	10/22/2020	10/24/2020	3
OE	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	1.000	10/24/2020	10/24/2020	1

REKAPITULASI DURASI PEKERJAAN STRUKTUR
PROYEK KLASKA RESIDENCE

No.	JENIS PEKERJAAN	SDM KOEF TERBESAR	MULAI	SELESAI	DURASI (HARI)
OF	Pekerjaan Bekesting Tangga	0.350	10/19/2020	10/24/2020	6
OG	Pekerjaan Pembesian Tangga	0.005	10/19/2020	10/24/2020	6
OH	Pekerjaan Cor Tangga	1.000	10/24/2020	10/25/2020	2
	Lantai 24		**9/7/2020**	**11/1/2020**	**56**
OI	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	0.350	9/7/2020	10/11/2020	35
OJ	Pekerjaan Pembesian Balok	0.005	9/14/2020	10/9/2020	26
OK	Pekerjaan Pembesian Plat	0.005	9/28/2020	10/11/2020	14
OL	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	0.500	10/5/2020	10/18/2020	14
OM	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	0.005	9/21/2020	10/20/2020	42
ON	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	0.350	9/28/2020	10/9/2020	30
OO	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	1.000	10/19/2020	10/20/2020	12
OP	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	0.005	10/26/2020	10/28/2020	2
OQ	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	0.350	10/29/2020	10/31/2020	3
OR	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	1.000	10/31/2020	10/31/2020	1
OS	Pekerjaan Bekesting Tangga	0.350	10/26/2020	10/31/2020	6
OT	Pekerjaan Pembesian Tangga	0.005	10/26/2020	10/31/2020	6
OU	Pekerjaan Cor Tangga	1.000	10/31/2020	11/1/2020	2
	Lantai 25		**9/14/2020**	**11/8/2020**	**56**
OV	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	0.350	9/14/2020	10/18/2020	35
OW	Pekerjaan Pembesian Balok	0.005	9/21/2020	10/16/2020	26
OX	Pekerjaan Pembesian Plat	0.005	10/5/2020	10/18/2020	14
OY	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	0.500	10/12/2020	10/25/2020	14
OZ	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	0.005	9/28/2020	11/8/2020	42
PA	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	0.350	10/5/2020	11/3/2020	30
PB	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	1.000	10/26/2020	11/6/2020	12
PC	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	0.005	11/2/2020	11/3/2020	2
PD	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	0.350	11/5/2020	11/7/2020	3
PE	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	1.000	11/7/2020	11/7/2020	1
PF	Pekerjaan Bekesting Tangga	0.350	11/2/2020	11/7/2020	6
PG	Pekerjaan Pembesian Tangga	0.005	11/2/2020	11/7/2020	6
PH	Pekerjaan Cor Tangga	1.000	11/7/2020	11/8/2020	2
	Lantai 26		**9/21/2020**	**11/15/2020**	**56**
PI	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	0.350	9/21/2020	10/25/2020	35
PJ	Pekerjaan Pembesian Balok	0.005	9/28/2020	10/23/2020	26
PK	Pekerjaan Pembesian Plat	0.005	10/12/2020	10/25/2020	14
PL	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	0.500	10/19/2020	11/1/2020	14
PM	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	0.005	10/5/2020	11/15/2020	42
PN	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	0.350	10/12/2020	11/10/2020	30
PO	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	1.000	11/2/2020	11/13/2020	12
PP	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	0.005	11/9/2020	11/10/2020	2
PQ	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	0.350	11/12/2020	11/14/2020	3
PR	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	1.000	11/14/2020	11/14/2020	1
PS	Pekerjaan Bekesting Tangga	0.350	11/9/2020	11/12/2020	4
PT	Pekerjaan Pembesian Tangga	0.005	11/9/2020	11/12/2020	4
PU	Pekerjaan Cor Tangga	1.00	11/12/2020	11/13/2020	2
	Lantai 27		**9/28/2020**	**11/22/2020**	**56**
PV	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	0.350	9/28/2020	11/1/2020	35
PW	Pekerjaan Pembesian Balok	0.005	10/5/2020	10/30/2020	26
PX	Pekerjaan Pembesian Plat	0.005	10/19/2020	11/1/2020	14
PY	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	0.500	10/26/2020	11/8/2020	14
PZ	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	0.005	10/12/2020	11/22/2020	42
QA	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	0.350	10/19/2020	11/17/2020	30

REKAPITULASI DURASI PEKERJAAN STRUKTUR
PROYEK KLASKA RESIDENCE

No.	JENIS PEKERJAAN	SDM KOEF TERBESAR	MULAI	SELESAI	DURASI (HARI)
QB	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	1.000	11/9/2020	11/20/2020	12
QC	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	0.005	11/16/2020	11/17/2020	2
QD	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	0.350	11/19/2020	11/21/2020	3
QE	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	1.000	11/21/2020	11/21/2020	1
QF	Pekerjaan Bekesting Tangga	0.350	11/16/2020	11/19/2020	4
QG	Pekerjaan Pembesian Tangga	0.005	11/16/2020	11/19/2020	4
QH	Pekerjaan Cor Tangga	1.000	11/19/2020	11/20/2020	2
	Lantai 28		**10/5/2020**	**11/29/2020**	**56**
QI	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	0.350	10/5/2020	11/8/2020	35
QJ	Pekerjaan Pembesian Balok	0.005	10/12/2020	11/6/2020	26
QK	Pekerjaan Pembesian Plat	0.005	10/26/2020	11/8/2020	14
QL	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	0.500	11/2/2020	11/15/2020	14
QM	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	0.005	10/19/2020	11/29/2020	42
QN	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	0.350	10/26/2020	11/24/2020	30
QO	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	1.000	11/9/2020	11/20/2020	12
QP	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	0.005	11/16/2020	11/17/2020	2
QQ	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	0.350	11/19/2020	11/21/2020	3
QR	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	1.000	11/21/2020	11/21/2020	1
QS	Pekerjaan Bekesting Tangga	0.350	11/16/2020	11/19/2020	4
QT	Pekerjaan Pembesian Tangga	0.005	11/16/2020	11/19/2020	4
QU	Pekerjaan Cor Tangga	1.000	11/19/2020	11/20/2020	2
	Lantai 29		**10/12/2020**	**12/6/2020**	**56**
QV	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	0.350	10/12/2020	11/15/2020	35
QW	Pekerjaan Pembesian Balok	0.005	10/19/2020	11/13/2020	26
QX	Pekerjaan Pembesian Plat	0.005	11/2/2020	11/15/2020	14
QY	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	0.500	11/9/2020	11/22/2020	14
QZ	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	0.005	10/26/2020	12/6/2020	42
RA	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	0.350	11/2/2020	12/1/2020	30
RB	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	1.000	11/23/2020	12/4/2020	12
RC	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	0.005	11/30/2020	12/1/2020	2
RD	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	0.350	12/3/2020	12/5/2020	3
RE	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	1.000	12/5/2020	12/5/2020	1
RF	Pekerjaan Bekesting Tangga	0.350	11/30/2020	12/3/2020	4
RG	Pekerjaan Pembesian Tangga	0.005	11/30/2020	12/3/2020	4
RH	Pekerjaan Cor Tangga	1.000	12/3/2020	12/4/2020	2
	Lantai 30		**10/19/2020**	**12/13/2020**	**56**
RI	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	0.350	10/19/2020	11/22/2020	35
RJ	Pekerjaan Pembesian Balok	0.005	10/26/2020	11/20/2020	26
RK	Pekerjaan Pembesian Plat	0.005	11/9/2020	11/22/2020	14
RL	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	0.500	11/16/2020	11/29/2020	14
RM	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	0.005	11/2/2020	12/13/2020	42
RN	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	0.350	11/9/2020	12/8/2020	30
RO	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	1.000	11/23/2020	12/4/2020	12
RP	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	0.005	11/30/2020	12/1/2020	2
RQ	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	0.350	12/3/2020	12/5/2020	3
RR	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	1.000	12/5/2020	12/5/2020	1
RS	Pekerjaan Bekesting Tangga	0.350	11/30/2020	12/3/2020	4
RT	Pekerjaan Pembesian Tangga	0.005	11/30/2020	12/3/2020	4
RU	Pekerjaan Cor Tangga	1.000	12/3/2020	12/4/2020	2
	Lantai 31		**10/26/2020**	**12/13/2020**	**49**
RV	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	0.350	10/26/2020	11/29/2020	35
RW	Pekerjaan Pembesian Balok	0.005	11/2/2020	11/27/2020	26

REKAPITULASI DURASI PEKERJAAN STRUKTUR
PROYEK KLASKA RESIDENCE

No.	JENIS PEKERJAAN	SDM KOEF TERBESAR	MULAI	SELESAI	DURASI (HARI)
RX	Pekerjaan Pembesian Plat	0.005	11/16/2020	11/29/2020	14
RY	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	0.500	11/23/2020	12/6/2020	14
RZ	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	0.005	11/9/2020	12/13/2020	35
SA	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	0.350	11/23/2020	12/13/2020	21
SB	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	1.000	12/2/2020	12/13/2020	12
SC	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	0.005	12/9/2020	12/10/2020	2
SD	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	0.350	12/11/2020	12/13/2020	3
SE	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	1.000	12/13/2020	12/13/2020	1
SF	Pekerjaan Bekesting Tangga	0.350	12/9/2020	12/12/2020	4
SG	Pekerjaan Pembesian Tangga	0.005	12/9/2020	12/12/2020	4
SH	Pekerjaan Cor Tangga	1.000	12/12/2020	12/13/2020	2
	Lantai 32		**10/26/2020**	**12/13/2020**	**49**
SI	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	0.350	10/26/2020	11/29/2020	35
SJ	Pekerjaan Pembesian Balok	0.005	11/2/2020	11/27/2020	26
SK	Pekerjaan Pembesian Plat	0.005	11/16/2020	11/29/2020	14
SL	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	0.500	11/23/2020	12/6/2020	14
SM	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	0.005	11/9/2020	12/13/2020	35
SN	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	0.350	11/23/2020	12/13/2020	21
SO	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	1.000	12/2/2020	12/13/2020	12
SP	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	0.005	12/9/2020	12/10/2020	2
SQ	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	0.350	12/11/2020	12/13/2020	3
SR	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	1.000	12/13/2020	12/13/2020	1
SS	Pekerjaan Bekesting Tangga	0.350	12/9/2020	12/12/2020	4
ST	Pekerjaan Pembesian Tangga	0.005	12/9/2020	12/12/2020	4
SU	Pekerjaan Cor Tangga	1.000	12/12/2020	12/13/2020	2
	Lantai 33		**11/2/2020**	**12/20/2020**	**49**
SV	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	0.350	11/2/2020	12/6/2020	35
SW	Pekerjaan Pembesian Balok	0.005	11/9/2020	12/4/2020	26
SX	Pekerjaan Pembesian Plat	0.005	11/23/2020	12/6/2020	14
SY	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	0.500	11/30/2020	12/13/2020	14
SZ	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	0.005	11/16/2020	12/20/2020	35
TA	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	0.350	11/30/2020	12/20/2020	21
TB	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	1.000	12/9/2020	12/20/2020	12
TC	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	0.005	12/16/2020	12/17/2020	2
TD	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	0.350	12/18/2020	12/20/2020	3
TE	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	1.000	12/20/2020	12/20/2020	1
TF	Pekerjaan Bekesting Tangga	0.350	12/16/2020	12/19/2020	4
TG	Pekerjaan Pembesian Tangga	0.005	12/16/2020	12/19/2020	4
TH	Pekerjaan Cor Tangga	1.000	12/19/2020	12/20/2020	2
	Lantai 34		**11/2/2020**	**12/20/2020**	**49**
TI	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	0.350	11/2/2020	12/6/2020	35
TJ	Pekerjaan Pembesian Balok	0.005	11/9/2020	12/4/2020	26
TK	Pekerjaan Pembesian Plat	0.005	11/23/2020	12/6/2020	14
TL	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	0.500	11/30/2020	12/13/2020	14
TM	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	0.005	11/16/2020	12/20/2020	35
TN	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	0.350	11/30/2020	12/20/2020	21
TO	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	1.000	12/9/2020	12/20/2020	12
TP	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	0.005	12/16/2020	12/17/2020	2
TQ	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	0.350	12/18/2020	12/20/2020	3
TR	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	1.000	12/20/2020	12/20/2020	1
TS	Pekerjaan Bekesting Tangga	0.350	12/16/2020	12/19/2020	4
TT	Pekerjaan Pembesian Tangga	0.005	12/16/2020	12/19/2020	4
TU	Pekerjaan Cor Tangga	1.000	12/19/2020	12/20/2020	2

REKAPITULASI DURASI PEKERJAAN STRUKTUR
PROYEK KLASKA RESIDENCE

No.	JENIS PEKERJAAN	SDM KOEF TERBESAR	MULAI	SELESAI	DURASI (HARI)
	Lantai 35		**11/9/2020**	**12/27/2020**	**49**
TV	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	0.350	11/9/2020	12/13/2020	35
TW	Pekerjaan Pembesian Balok	0.005	11/16/2020	12/11/2020	26
TX	Pekerjaan Pembesian Plat	0.005	11/30/2020	12/13/2020	14
TY	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	0.500	12/7/2020	12/20/2020	14
TZ	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	0.005	11/23/2020	12/27/2020	35
UA	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	0.350	12/7/2020	12/27/2020	21
UB	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	1.000	12/16/2020	12/27/2020	12
UC	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	0.005	12/23/2020	12/24/2020	2
UD	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	0.350	12/25/2020	12/27/2020	3
UE	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	1.000	12/27/2020	12/27/2020	1
UF	Pekerjaan Bekesting Tangga	0.350	12/23/2020	12/26/2020	4
UG	Pekerjaan Pembesian Tangga	0.005	12/23/2020	12/26/2020	4
UH	Pekerjaan Cor Tangga	1.000	12/26/2020	12/27/2020	2
	Lantai 36		**11/9/2020**	**12/25/2020**	**47**
UI	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	0.350	11/9/2020	12/13/2020	35
UJ	Pekerjaan Pembesian Balok	0.005	11/16/2020	12/11/2020	26
UK	Pekerjaan Pembesian Plat	0.005	11/30/2020	12/13/2020	14
UL	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	0.500	12/7/2020	12/20/2020	14
UM	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	0.005	11/23/2020	12/20/2020	28
UN	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	0.350	12/7/2020	12/20/2020	14
UO	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	1.000	12/14/2020	12/25/2020	12
UP	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	0.005	12/21/2020	12/22/2020	2
UQ	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	0.350	12/23/2020	12/25/2020	3
UR	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	1.000	12/25/2020	12/25/2020	1
US	Pekerjaan Bekesting Tangga	0.350	12/21/2020	12/24/2020	4
UT	Pekerjaan Pembesian Tangga	0.005	12/21/2020	12/24/2020	4
UU	Pekerjaan Cor Tangga	1.000	12/24/2020	12/25/2020	2
	Lantai 37		**11/16/2020**	**1/1/2021**	**47**
UV	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	0.350	11/16/2020	12/20/2020	35
UW	Pekerjaan Pembesian Balok	0.005	11/23/2020	12/18/2020	26
UX	Pekerjaan Pembesian Plat	0.005	12/7/2020	12/20/2020	14
UY	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	0.500	12/14/2020	12/27/2020	14
UZ	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	0.005	11/30/2020	12/27/2020	28
VA	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	0.350	12/14/2020	12/27/2020	14
VB	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	1.000	12/21/2020	1/1/2021	12
VC	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	0.005	12/28/2020	12/29/2020	2
VD	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	0.350	12/30/2020	1/1/2021	3
VE	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	1.000	1/1/2021	1/1/2021	1
VF	Pekerjaan Bekesting Tangga	0.350	12/28/2020	12/31/2020	4
VG	Pekerjaan Pembesian Tangga	0.005	12/28/2020	12/31/2020	4
VH	Pekerjaan Cor Tangga	1.000	12/31/2020	1/1/2021	2
	Lantai 38		**11/16/2020**	**1/1/2021**	**47**
VI	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	0.350	11/16/2020	12/20/2020	35
VJ	Pekerjaan Pembesian Balok	0.005	11/23/2020	12/18/2020	26
VK	Pekerjaan Pembesian Plat	0.005	12/7/2020	12/20/2020	14
VL	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	0.500	12/14/2020	12/27/2020	14
VM	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	0.005	11/30/2020	12/27/2020	28
VN	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	0.350	12/14/2020	12/27/2020	14
VO	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	1.000	12/21/2020	1/1/2021	12

REKAPITULASI DURASI PEKERJAAN STRUKTUR
PROYEK KLASKA RESIDENCE

No.	JENIS PEKERJAAN	SDM KOEF TERBESAR	MULAI	SELESAI	DURASI (HARI)
VP	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	0.005	12/28/2020	12/29/2020	2
VQ	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	0.350	12/30/2020	1/1/2021	3
VR	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	1.000	1/1/2021	1/1/2021	1
VS	Pekerjaan Bekesting Tangga	0.350	12/28/2020	12/31/2020	4
VT	Pekerjaan Pembesian Tangga	0.005	12/28/2020	12/31/2020	4
VU	Pekerjaan Cor Tangga	1.000	12/31/2020	1/1/2021	2
	Lantai 39		**11/23/2020**	**1/8/2021**	**47**
VW	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	0.350	11/23/2020	12/27/2020	35
VX	Pekerjaan Pembesian Balok	0.005	11/30/2020	12/25/2020	26
VY	Pekerjaan Pembesian Plat	0.005	12/14/2020	12/27/2020	14
VZ	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	0.500	12/21/2020	1/3/2021	14
WA	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	0.005	12/7/2020	1/3/2021	28
WB	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	0.350	12/21/2020	1/3/2021	14
WC	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	1.000	12/28/2020	1/8/2021	12
WD	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	0.005	1/4/2021	1/5/2021	2
WE	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	0.350	1/6/2021	1/8/2021	3
WF	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	1.000	1/8/2021	1/8/2021	1
WG	Pekerjaan Bekesting Tangga	0.350	1/4/2021	1/7/2021	4
WH	Pekerjaan Pembesian Tangga	0.005	1/4/2021	1/7/2021	4
WI	Pekerjaan Cor Tangga	1.000	1/7/2021	1/8/2021	2
	Lantai 40		**11/23/2020**	**1/8/2021**	**47**
WJ	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	0.350	11/23/2020	12/27/2020	35
WK	Pekerjaan Pembesian Balok	0.005	11/30/2020	12/25/2020	26
WL	Pekerjaan Pembesian Plat	0.005	12/14/2020	12/27/2020	14
WM	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	0.500	12/21/2020	1/3/2021	14
WN	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	0.005	12/7/2020	1/3/2021	28
WO	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	0.350	12/21/2020	1/3/2021	14
WP	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	1.000	12/28/2020	1/8/2021	12
WQ	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	0.005	1/4/2021	1/5/2021	2
WR	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	0.350	1/6/2021	1/8/2021	3
WS	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	1.000	1/8/2021	1/8/2021	1
WT	Pekerjaan Bekesting Tangga	0.350	1/4/2021	1/7/2021	4
WU	Pekerjaan Pembesian Tangga	0.005	1/4/2021	1/7/2021	4
WV	Pekerjaan Cor Tangga	1.000	1/7/2021	1/8/2021	2

REKAPITULASI DURASI PEKERJAAN STRUKTUR
PROYEK KLASKA RESIDENCE

No.	JENIS PEKERJAAN	SDM KOEF TERBESAR	MULAI	SELESAI	DURASI (HARI)
	Lantai 41		**11/30/2020**	**1/15/2021**	**47**
WW	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	0.350	11/30/2020	1/3/2021	35
WX	Pekerjaan Pembesian Balok	0.005	12/7/2020	1/1/2021	26
WY	Pekerjaan Pembesian Plat	0.005	12/21/2020	1/3/2021	14
WZ	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	0.500	12/28/2020	1/10/2021	14
XA	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	0.005	12/14/2020	1/10/2021	28
XB	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	0.350	12/28/2020	1/10/2021	14
XC	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	1.000	1/4/2021	1/15/2021	12
XD	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	0.005	1/11/2021	1/12/2021	2
XE	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	0.350	1/13/2021	1/15/2021	3
XF	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	1.000	1/15/2021	1/15/2021	1
XG	Pekerjaan Bekesting Tangga	0.350	1/11/2021	1/14/2021	4
XH	Pekerjaan Pembesian Tangga	0.005	1/11/2021	1/14/2021	4
XI	Pekerjaan Cor Tangga	1.000	1/14/2021	1/15/2021	2
	Lantai Atap 1		**11/30/2020**	**1/10/2021**	**42**
XJ	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	0.350	11/30/2020	12/27/2020	28
XK	Pekerjaan Pembesian Balok	0.005	11/30/2020	12/25/2020	26
XL	Pekerjaan Pembesian Plat	0.005	12/14/2020	12/27/2020	14
XM	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	0.500	12/21/2020	1/3/2021	14
XN	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	0.005	12/14/2020	12/27/2020	14
XO	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	0.350	12/14/2020	12/27/2020	14
XP	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	1.000	12/21/2020	12/27/2020	7
XQ	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	0.005	12/21/2020	12/27/2020	7
XR	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	0.350	12/21/2020	1/3/2021	14
XS	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	1.000	12/28/2020	1/3/2021	7
XT	Pekerjaan Bekesting Tangga	0.350	12/21/2020	12/22/2020	2
XU	Pekerjaan Pembesian Tangga	0.005	12/21/2020	12/22/2020	2
XV	Pekerjaan Cor Tangga	1.000	12/22/2020	12/22/2020	1
XW	Pekerjaan Waterproofing Beton	0.120	12/21/2020	1/3/2021	14
XX	Pekerjaan Screed 50mm	1.000	1/4/2021	1/10/2021	7
	Lantai Atap 2		**1/4/2021**	**1/20/2021**	**17**
XY	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	0.350	1/4/2021	1/17/2021	14
XZ	Pekerjaan Pembesian Balok	0.005	1/11/2021	1/16/2021	6
YA	Pekerjaan Pembesian Plat	0.005	1/11/2021	1/17/2021	7
YB	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	0.500	1/14/2021	1/20/2021	7

LAMPIRAN 9

KURVA S NORMAL PEKERJAAN STRUKTUR
APARTEMENT KLASKA RESIDENCE

No.	PEKERJAAN		BOBOT
I	**Pekerjaan Galian Tanah**	8,549,533,591	**5.8167**
II	**Pekerjaan Dewatering**	533,500,000	**0.3630**
III	**Pekerjaan Bobok Borepile**		
1	**Pekerjaan Bobok Borepile ø120cm**	194,735,800	**0.1325**
2	**Pekerjaan Bobok Borepile ø80cm**	76,218,650	**0.0519**
3	**Pekerjaan Bobok Secant Borepile ø80cm**	28,794,200	**0.0196**
4	**Pekerjaan Bobok Test Borepile ø120cm**	13,808,700	**0.0095**
IV	**Pekerjaan Pondasi (Pilecap & Raft)**		
A	Pekerjaan Pemadatan Urugan Pasir t10cm	45,671,841	**0.0311**
B	Pekerjaan Lantai Kerja t5cm	91,058,532	**0.0620**
C	Pekerjaan Bekesting Plic Cap	65,151,755	**0.0443**
D	Pekerjaan Pembesian Plic Cap	553,367,175	**0.3765**
E	Pekerjaan Cor Plic Cap	272,575,750	**0.1854**
F	Pekerjaan Bekesting Raft	154,972,710	**0.1054**
G	Pekerjaan Pembesian Raft	7,972,182,052	**5.4229**
H	Pekerjaan Cor Raft	5,150,762,761	**3.5044**
I	Pekerjaan Integral Water Proofing	146,882,304	**0.0999**
V	**Pekerjaan Basement**		
A	Pekerjaan Pemadatan Urugan Pasir t10cm	38,256,694	**0.0267**
B	Pekerjaan Lantai Kerja t5cm	78,275,318	**0.0533**
C	Pekerjaan Bekesting Balok Dan Slab	109,752,154	**0.0747**
D	Pekerjaan Pembesian Balok	61,717,872	**0.0420**
E	Pekerjaan Pembesian Slab	1,572,268,209	**1.0697**
F	Pekerjaan Cor Balok dan Slab	1,009,667,204	**0.6869**
G	Pekerjaan Pembesian Pondasi MEP	25,868,705	**0.0171**
H	Pekerjaan Bekesting Pondasi MEP	5,570,368	**0.0038**
I	Pekerjaan Cor Pondasi MEP	21,181,873	**0.0144**
J	Pekerjaan Bekesting Tangga	33,176,761	**0.0228**
K	Pekerjaan Pembesian Tangga	64,203,120	**0.0437**
L	Pekerjaan Cor Tangga	23,258,404	**0.0157**
M	Pekerjaan Pembesian Dinding Basement	439,853,830	**0.2993**
N	Pekerjaan Bekesting Dinding Basement	278,788,729	**0.1897**
O	Pekerjaan Cor Dinding Basement	210,813,238	**0.1434**
P	Pekerjaan Pembesian Kolom	2,418,208,129	**1.6459**
Q	Pekerjaan Bekesting Kolom	243,170,052	**0.1654**
R	Pekerjaan Cor Kolom	411,369,175	**0.2799**
S	Pekerjaan Pembesian Capping Beam	314,356,355	**0.2139**
T	Pekerjaan Bekesting Capping Beam	72,214,958	**0.0490**
U	Pekerjaan Cor Capping Beam	261,386,101	**0.1778**
V	Pekerjaan Integral Water Proofing	146,882,304	**0.0999**
VI	**Pekerjaan GWT dan STP**		
A	Pekerjaan Pemadatan Urugan Pasir t10cm	17,186,583	**0.0117**
B	Pekerjaan Lantai Kerja t5cm	34,203,326	**0.0233**
C	Pekerjaan Bekesting Plic Cap	38,189,305	**0.0260**
D	Pekerjaan Pembesian Plic Cap	451,999,677	**0.3075**
E	Pekerjaan Cor Plic Cap	210,647,808	**0.1433**
F	Pekerjaan Bekesting Balok Dan Slab	552,402,421	**0.3759**
G	Pekerjaan Pembesian Balok	185,103,898	**0.1263**
H	Pekerjaan Pembesian Slab	1,393,857,460	**0.9483**
I	Pekerjan Cor Balok Dan Slab	645,384,764	**0.4395**
J	Pekerjaan Pembesian Kolom	279,023,090	**0.1902**
K	Pekerjaan Bekesting Kolom	59,745,766	**0.0406**
L	Pekerjaan Cor Kolom	65,797,255	**0.0448**
M	Pekerjaan Water Stop	157,376,382	**0.1071**
VII	**Podium**		
1	**Lantai GF**		
A	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	1,136,112,832	**0.7730**
B	Pekerjaan Pembesian Balok	1,314,137,433	**0.8944**
C	Pekerjaan Pembesian Plat	573,445,574	**0.3901**
D	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	1,135,072,444	**0.7723**
E	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	2,099,283,785	**1.4283**
F	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	247,303,845	**0.1683**
G	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	471,929,278	**0.3211**
H	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	8,148,481	**0.0055**
I	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	8,031,408	**0.0055**
J	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	4,384,466	**0.0030**
K	Pekerjaan Bekesting Tangga	34,638,968	**0.0236**
L	Pekerjaan Pembesian Tangga	82,758,824	**0.0563**
M	Pekerjaan Cor Tangga	26,788,962	**0.0182**
N	Pekerjaan Pembesian Parapet	40,605,128	**0.0276**
O	Pekerjaan Bekesting Parapet	23,364,096	**0.0159**
P	Pekerjaan Cor Parapet	9,802,388	**0.0067**
VIII	**Lantai Parkir**		
1	**Lantai Parkir 1**		
A	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	696,937,588	**0.4742**
B	Pekerjaan Pembesian Balok	750,038,859	**0.5103**
C	Pekerjaan Pembesian Plat	345,821,359	**0.2353**
D	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	673,112,840	**0.4580**
E	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	1,377,625,526	**0.9373**
F	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	162,123,401	**0.1103**
G	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	298,875,422	**0.2033**
H	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	5,251,789	**0.0036**
I	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	4,745,832	**0.0032**
J	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	2,603,475	**0.0018**
K	Pekerjaan Bekesting Tangga	26,566,949	**0.0177**
L	Pekerjaan Pembesian Tangga	61,157,934	**0.0416**
M	Pekerjaan Cor Tangga	19,480,050	**0.0132**
N	Pekerjaan Pembesian Parapet	102,812,880	**0.0699**
O	Pekerjaan Bekesting Parapet	92,394,856	**0.0629**
P	Pekerjaan Cor Parapet	38,758,408	**0.0264**
2	**Lantai Parkir 2**		
A	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	753,454,069	**0.5126**
B	Pekerjaan Pembesian Balok	802,567,216	**0.5460**
C	Pekerjaan Pembesian Plat	386,852,848	**0.2632**
D	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	746,416,283	**0.5078**
E	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	1,317,914,512	**0.9259**
F	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	162,081,645	**0.1107**
G	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	299,979,496	**0.2041**
H	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	5,251,789	**0.0036**
I	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	4,745,832	**0.0032**
J	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	2,603,475	**0.0018**
K	Pekerjaan Bekesting Tangga	14,135,582	**0.0096**
L	Pekerjaan Pembesian Tangga	32,701,814	**0.0222**
M	Pekerjaan Cor Tangga	13,427,518	**0.0091**
N	Pekerjaan Pembesian Parapet	107,111,038	**0.0729**
O	Pekerjaan Bekesting Parapet	98,361,932	**0.0669**
P	Pekerjaan Cor Parapet	41,269,620	**0.0281**
3	**Lantai Parkir 3**		
A	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	714,492,813	**0.4861**
B	Pekerjaan Pembesian Balok	811,767,412	**0.5523**
C	Pekerjaan Pembesian Plat	318,031,804	**0.2440**
D	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	717,757,230	**0.4883**
E	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	1,313,032,815	**0.8933**
F	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	157,057,452	**0.1073**
G	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	290,041,235	**0.1973**
H	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	5,251,789	**0.0036**
I	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	4,745,832	**0.0032**
J	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	2,603,475	**0.0018**
K	Pekerjaan Bekesting Tangga	14,135,582	**0.0096**
L	Pekerjaan Pembesian Tangga	32,701,814	**0.0222**
M	Pekerjaan Cor Tangga	13,427,518	**0.0091**
N	Pekerjaan Pembesian Parapet	160,191,980	**0.1090**
O	Pekerjaan Bekesting Parapet	153,215,840	**0.1042**
P	Pekerjaan Cor Parapet	64,287,006	**0.0437**
4	**Lantai Parkir 4**		
A	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	746,724,722	**0.5080**
B	Pekerjaan Pembesian Balok	880,494,320	**0.5990**
C	Pekerjaan Pembesian Plat	378,288,188	**0.2581**
D	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	757,132,386	**0.5151**
E	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	1,375,527,773	**0.9358**
F	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	157,057,452	**0.1073**
G	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	290,041,235	**0.1973**
H	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	5,251,789	**0.0036**
I	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	4,745,832	**0.0032**
J	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	2,603,475	**0.0018**
K	Pekerjaan Bekesting Tangga	14,135,582	**0.0096**
L	Pekerjaan Pembesian Tangga	32,701,814	**0.0222**
M	Pekerjaan Cor Tangga	13,427,518	**0.0091**
N	Pekerjaan Pembesian Parapet	168,088,610	**0.1144**
O	Pekerjaan Bekesting Parapet	162,202,480	**0.1104**
P	Pekerjaan Cor Parapet	68,056,582	**0.0463**
5	**Lantai Parkir 5**		
A	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	695,561,003	**0.4732**
B	Pekerjaan Pembesian Balok	820,454,368	**0.5582**
C	Pekerjaan Pembesian Plat	362,552,959	**0.2467**
D	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	700,553,467	**0.4766**
E	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	1,608,774,486	**1.1360**
F	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	204,811,312	**0.1393**
G	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	382,373,798	**0.2602**
H	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	7,152,000	**0.0049**
I	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	6,936,216	**0.0047**
J	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	3,801,074	**0.0026**
K	Pekerjaan Bekesting Tangga	19,918,805	**0.0136**
L	Pekerjaan Pembesian Tangga	45,803,888	**0.0312**
M	Pekerjaan Cor Tangga	18,805,332	**0.0128**
N	Pekerjaan Pembesian Parapet	133,972,236	**0.0911**
O	Pekerjaan Bekesting Parapet	138,237,568	**0.0941**
P	Pekerjaan Cor Parapet	57,598,707	**0.0395**
IX	**Tower**		
1	**Lantai 6**		
A	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	874,256,788	**0.5948**
B	Pekerjaan Pembesian Balok	1,277,354,201	**0.8691**
C	Pekerjaan Pembesian Plat	507,325,787	**0.3452**
D	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	888,461,875	**0.6045**
E	Pekerjaan Waterproofing	91,880,688	**0.0625**
F	Pekerjaan Waterstoping PVC	6,867,011	**0.0047**
G	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	818,587,584	**0.5576**
H	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	135,145,172	**0.0919**
I	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	224,845,371	**0.1530**
J	Pekerjaan Pembesian Dinding Kolom renang	43,891,061	**0.0299**
K	Pekerjaan Bekesting Dinding Kolom Renang	30,644,081	**0.0208**
L	Pekerjaan Cor Dinding Kolom Renang	17,915,564	**0.0122**
M	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	5,299,712	**0.0036**
N	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	4,837,088	**0.0033**
O	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	2,645,131	**0.0018**
P	Pekerjaan Bekesting Tangga	13,788,772	**0.0094**
Q	Pekerjaan Pembesian Tangga	31,047,894	**0.0211**
R	Pekerjaan Cor Tangga	12,746,782	**0.0087**
S	Pekerjaan Pembesian Parapet	119,802,317	**0.0815**
T	Pekerjaan Bekesting Parapet	123,945,312	**0.0843**
U	Pekerjaan Cor Parapet	51,308,721	**0.0354**
V	Pekerjaan Bekesting Dinding Beda Elevasi	189,906,293	**0.1292**
W	Pekerjaan Pembesian Dinding Beda Elevasi	245,226,804	**0.1668**
X	Pekerjaan Cor Dinding Beda Elevasi	98,870,519	**0.0673**
2	**Lantai 7**		
A	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	308,801,513	**0.2101**
B	Pekerjaan Pembesian Balok	428,298,402	**0.2914**
C	Pekerjaan Pembesian Plat	183,573,103	**0.1249**
D	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	268,866,070	**0.1829**
E	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	907,212,460	**0.6172**
F	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	130,077,358	**0.0891**
G	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	222,188,555	**0.1512**
H	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	5,299,712	**0.0036**
I	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	4,837,088	**0.0033**
J	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	2,645,131	**0.0018**
K	Pekerjaan Bekesting Tangga	13,788,772	**0.0094**
L	Pekerjaan Pembesian Tangga	31,047,894	**0.0211**
M	Pekerjaan Cor Tangga	12,746,782	**0.0087**
3	**Lantai 8**		
A	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	318,211,078	**0.2165**
B	Pekerjaan Pembesian Balok	452,836,239	**0.3081**
C	Pekerjaan Pembesian Plat	194,031,187	**0.1320**
D	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	277,353,389	**0.1887**
E	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	871,213,227	**0.5927**
F	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	130,977,358	**0.0891**
G	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	222,188,555	**0.1512**
H	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	5,299,712	**0.0036**
I	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	4,837,088	**0.0033**
J	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	2,645,131	**0.0018**
K	Pekerjaan Bekesting Tangga	13,788,772	**0.0094**
L	Pekerjaan Pembesian Tangga	31,047,894	**0.0211**
M	Pekerjaan Cor Tangga	12,746,782	**0.0087**
4	**Lantai 9**		
A	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	318,211,078	**0.2165**
B	Pekerjaan Pembesian Balok	452,836,239	**0.3081**
C	Pekerjaan Pembesian Plat	194,031,187	**0.1320**
D	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	277,353,389	**0.1887**
E	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	871,213,227	**0.5927**
F	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	130,977,358	**0.0891**
G	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	222,188,555	**0.1512**
H	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	5,299,712	**0.0036**
I	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	4,837,088	**0.0033**
J	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	2,645,131	**0.0018**
K	Pekerjaan Bekesting Tangga	13,788,772	**0.0094**
L	Pekerjaan Pembesian Tangga	31,047,894	**0.0211**
M	Pekerjaan Cor Tangga	12,746,782	**0.0087**
5	**Lantai 10**		
A	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	318,211,078	**0.2165**
B	Pekerjaan Pembesian Balok	452,836,239	**0.3081**
C	Pekerjaan Pembesian Plat	194,031,187	**0.1320**
D	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	277,353,389	**0.1887**
E	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	871,213,227	**0.5927**
F	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	130,977,358	**0.0891**
G	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	222,188,555	**0.1512**
H	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	5,299,712	**0.0036**
I	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	4,837,088	**0.0033**
J	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	2,645,131	**0.0018**
K	Pekerjaan Bekesting Tangga	13,788,772	**0.0094**
L	Pekerjaan Pembesian Tangga	31,047,894	**0.0211**
M	Pekerjaan Cor Tangga	12,746,782	**0.0087**
6	**Lantai 11**		
A	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	318,308,428	**0.2166**
B	Pekerjaan Pembesian Balok	453,025,473	**0.3082**
C	Pekerjaan Pembesian Plat	193,801,805	**0.1319**
D	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	277,501,077	**0.1888**
E	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	784,801,849	**0.5339**
F	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	130,314,358	**0.0887**
G	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	207,467,152	**0.1412**
H	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	5,299,712	**0.0036**
I	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	4,837,088	**0.0033**
J	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	2,645,131	**0.0018**
K	Pekerjaan Bekesting Tangga	13,788,772	**0.0094**
L	Pekerjaan Pembesian Tangga	31,047,894	**0.0211**
M	Pekerjaan Cor Tangga	12,746,782	**0.0087**
7	**Lantai 12**		
A	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	319,131,343	**0.2171**
B	Pekerjaan Pembesian Balok	454,958,911	**0.3095**
C	Pekerjaan Pembesian Plat	193,951,442	**0.1320**
D	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	262,974,338	**0.1789**
E	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	780,168,797	**0.5308**
F	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	130,314,358	**0.0887**
G	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	207,467,152	**0.1412**
H	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	5,299,712	**0.0036**
I	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	4,837,088	**0.0033**
J	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	2,498,522	**0.0017**
K	Pekerjaan Bekesting Tangga	13,788,772	**0.0094**
L	Pekerjaan Pembesian Tangga	31,047,894	**0.0211**
M	Pekerjaan Cor Tangga	12,746,782	**0.0087**
8	**Lantai 13**		
A	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	319,131,343	**0.2171**
B	Pekerjaan Pembesian Balok	454,958,911	**0.3095**
C	Pekerjaan Pembesian Plat	193,951,442	**0.1320**
D	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	262,974,338	**0.1789**
E	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	780,168,797	**0.5308**
F	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	130,314,358	**0.0887**
G	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	207,467,152	**0.1412**
H	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	5,299,712	**0.0036**
I	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	4,837,088	**0.0033**
J	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	2,498,522	**0.0017**
K	Pekerjaan Bekesting Tangga	13,788,772	**0.0094**
L	Pekerjaan Pembesian Tangga	31,047,894	**0.0211**
M	Pekerjaan Cor Tangga	12,746,782	**0.0087**
9	**Lantai 14**		
A	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	319,131,343	**0.2171**
B	Pekerjaan Pembesian Balok	454,958,911	**0.3095**
C	Pekerjaan Pembesian Plat	193,951,442	**0.1320**
D	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	262,974,338	**0.1789**
E	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	780,168,797	**0.5308**
F	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	130,314,358	**0.0887**
G	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	207,467,152	**0.1412**
H	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	5,299,712	**0.0036**
I	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	4,837,088	**0.0033**
J	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	2,498,522	**0.0017**
K	Pekerjaan Bekesting Tangga	13,788,772	**0.0094**
L	Pekerjaan Pembesian Tangga	31,047,894	**0.0211**
M	Pekerjaan Cor Tangga	12,746,782	**0.0087**
10	**Lantai 15**		
A	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	319,131,343	**0.2171**
B	Pekerjaan Pembesian Balok	454,958,911	**0.3095**
C	Pekerjaan Pembesian Plat	193,951,442	**0.1320**
D	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	262,974,338	**0.1789**
E	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	780,168,797	**0.5308**
F	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	130,314,358	**0.0887**
G	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	207,467,152	**0.1412**
H	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	5,299,712	**0.0036**
I	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	4,837,088	**0.0033**
J	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	2,498,522	**0.0017**
K	Pekerjaan Bekesting Tangga	13,788,772	**0.0094**
L	Pekerjaan Pembesian Tangga	31,047,894	**0.0211**
M	Pekerjaan Cor Tangga	12,746,782	**0.0087**
11	**Lantai 16**		
A	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	320,593,120	**0.2181**
B	Pekerjaan Pembesian Balok	460,072,189	**0.3130**
C	Pekerjaan Pembesian Plat	193,981,771	**0.1320**
D	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	264,528,536	**0.1800**
E	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	656,633,800	**0.4467**
F	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	124,549,189	**0.0847**
G	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	197,461,040	**0.1343**
H	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	5,299,712	**0.0036**
I	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	4,837,088	**0.0033**
J	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	2,498,522	**0.0017**
K	Pekerjaan Bekesting Tangga	13,788,772	**0.0094**
L	Pekerjaan Pembesian Tangga	31,047,894	**0.0211**
M	Pekerjaan Cor Tangga	12,746,782	**0.0087**
12	**Lantai 17**		
A	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	320,593,120	**0.2181**
B	Pekerjaan Pembesian Balok	460,072,189	**0.3130**
C	Pekerjaan Pembesian Plat	193,981,771	**0.1320**
D	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	264,528,536	**0.1800**
E	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	656,633,800	**0.4467**
F	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	124,549,189	**0.0847**
G	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	197,461,040	**0.1343**
H	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	5,299,712	**0.0036**
I	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	4,837,088	**0.0033**
J	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	2,498,522	**0.0017**
K	Pekerjaan Bekesting Tangga	13,788,772	**0.0094**
L	Pekerjaan Pembesian Tangga	31,047,894	**0.0211**
M	Pekerjaan Cor Tangga	12,746,782	**0.0087**
13	**Lantai 18**		
A	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	320,593,120	**0.2181**
B	Pekerjaan Pembesian Balok	460,072,189	**0.3130**
C	Pekerjaan Pembesian Plat	193,981,771	**0.1320**
D	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	264,528,536	**0.1800**
E	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	656,633,800	**0.4467**
F	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	124,549,189	**0.0847**
G	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	197,461,040	**0.1343**
H	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	5,299,712	**0.0036**
I	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	4,837,088	**0.0033**
J	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	2,498,522	**0.0017**
K	Pekerjaan Bekesting Tangga	13,788,772	**0.0094**
L	Pekerjaan Pembesian Tangga	31,047,894	**0.0211**
M	Pekerjaan Cor Tangga	12,746,782	**0.0087**
14	**Lantai 19**		
A	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	320,593,120	**0.2181**
B	Pekerjaan Pembesian Balok	460,072,189	**0.3130**
C	Pekerjaan Pembesian Plat	193,981,771	**0.1320**
D	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	264,528,536	**0.1800**
E	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	656,633,800	**0.4467**
F	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	124,549,189	**0.0847**
G	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	197,461,040	**0.1343**
H	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	5,299,712	**0.0036**
I	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	4,837,088	**0.0033**
J	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	2,498,522	**0.0017**
K	Pekerjaan Bekesting Tangga	13,788,772	**0.0094**
L	Pekerjaan Pembesian Tangga	31,047,894	**0.0211**
M	Pekerjaan Cor Tangga	12,746,782	**0.0087**
15	**Lantai 20**		
A	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	320,593,120	**0.2181**
B	Pekerjaan Pembesian Balok	460,072,189	**0.3130**
C	Pekerjaan Pembesian Plat	193,981,771	**0.1320**
D	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	264,528,536	**0.1800**
E	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	656,633,800	**0.4467**
F	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	124,549,189	**0.0847**
G	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	197,461,040	**0.1343**
H	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	5,299,712	**0.0036**
I	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	4,837,088	**0.0033**
J	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	2,498,522	**0.0017**
K	Pekerjaan Bekesting Tangga	13,788,772	**0.0094**
L	Pekerjaan Pembesian Tangga	31,047,894	**0.0211**
M	Pekerjaan Cor Tangga	12,746,782	**0.0087**



No.	FEATURAN		NOMOR	SEBELUMNYA	SEKARANG	SISA	% SELESAI	MULAI SEBELUMNYA	MULAI SEKARANG	SELESAI SEBELUMNYA	SELESAI SEKARANG	DEL SEBELUMNYA	DEL SEKARANG	DEL SISA	DEL % SELESAI
M	Lower 22 ... Bukaan Sisi Pur	01/07/2021	A.1785	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1724	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1725	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1726	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1727	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1728	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1729	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1730	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1731	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1732	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1733	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1734	0	0	0	0%								
M	Lower 22 ... Bukaan Sisi Pur	01/07/2021	A.1735	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1736	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1737	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1738	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1739	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1740	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1741	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1742	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1743	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1744	0	0	0	0%								
M	Lower 22 ... Bukaan Sisi Pur	01/07/2021	A.1745	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1746	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1747	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1748	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1749	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1750	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1751	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1752	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1753	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1754	0	0	0	0%								
M	Lower 22 ... Bukaan Sisi Pur	01/07/2021	A.1755	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1756	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1757	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1758	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1759	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1760	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1761	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1762	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1763	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1764	0	0	0	0%								
M	Lower 22 ... Bukaan Sisi Pur	01/07/2021	A.1765	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1766	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1767	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1768	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1769	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1770	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1771	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1772	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1773	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1774	0	0	0	0%								
M	Lower 22 ... Bukaan Sisi Pur	01/07/2021	A.1775	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1776	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1777	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1778	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1779	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1780	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1781	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1782	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1783	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1784	0	0	0	0%								
M	Lower 22 ... Bukaan Sisi Pur	01/07/2021	A.1786	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1787	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1788	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1789	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1790	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1791	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1792	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1793	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1794	0	0	0	0%								
M	Lower 22 ... Bukaan Sisi Pur	01/07/2021	A.1795	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1796	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1797	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1798	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1799	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1800	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1801	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1802	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1803	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1804	0	0	0	0%								
M	Lower 22 ... Bukaan Sisi Pur	01/07/2021	A.1805	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1806	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1807	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1808	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1809	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1810	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1811	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1812	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1813	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1814	0	0	0	0%								
M	Lower 22 ... Bukaan Sisi Pur	01/07/2021	A.1815	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1816	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1817	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1818	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1819	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1820	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1821	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1822	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1823	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1824	0	0	0	0%								
M	Lower 22 ... Bukaan Sisi Pur	01/07/2021	A.1825	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1826	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1827	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1828	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1829	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1830	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1831	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1832	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1833	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1834	0	0	0	0%								
M	Lower 22 ... Bukaan Sisi Pur	01/07/2021	A.1835	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1836	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1837	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1838	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1839	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1840	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1841	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1842	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1843	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1844	0	0	0	0%								
M	Lower 22 ... Bukaan Sisi Pur	01/07/2021	A.1845	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1846	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1847	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1848	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1849	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1850	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1851	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1852	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1853	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1854	0	0	0	0%								
M	Lower 22 ... Bukaan Sisi Pur	01/07/2021	A.1855	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1856	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1857	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1858	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1859	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1860	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1861	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1862	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1863	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1864	0	0	0	0%								
M	Lower 22 ... Bukaan Sisi Pur	01/07/2021	A.1865	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1866	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1867	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1868	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1869	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1870	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1871	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1872	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1873	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1874	0	0	0	0%								
M	Lower 22 ... Bukaan Sisi Pur	01/07/2021	A.1875	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1876	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1877	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1878	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1879	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1880	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1881	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1882	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1883	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1884	0	0	0	0%								
M	Lower 22 ... Bukaan Sisi Pur	01/07/2021	A.1885	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1886	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1887	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1888	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1889	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1890	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1891	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1892	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1893	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1894	0	0	0	0%								
M	Lower 22 ... Bukaan Sisi Pur	01/07/2021	A.1895	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1896	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1897	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1898	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1899	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1900	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1901	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1902	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1903	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1904	0	0	0	0%								
M	Lower 22 ... Bukaan Sisi Pur	01/07/2021	A.1905	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1906	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1907	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1908	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1909	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1910	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1911	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1912	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1913	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1914	0	0	0	0%								
M	Lower 22 ... Bukaan Sisi Pur	01/07/2021	A.1915	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1916	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1917	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1918	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1919	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1920	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1921	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1922	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1923	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1924	0	0	0	0%								
M	Lower 22 ... Bukaan Sisi Pur	01/07/2021	A.1925	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1926	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1927	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1928	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1929	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1930	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1931	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1932	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1933	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1934	0	0	0	0%								
M	Lower 22 ... Bukaan Sisi Pur	01/07/2021	A.1935	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1936	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1937	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1938	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1939	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1940	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1941	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1942	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1943	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1944	0	0	0	0%								
M	Lower 22 ... Bukaan Sisi Pur	01/07/2021	A.1945	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1946	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1947	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1948	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1949	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1950	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1951	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1952	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1953	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1954	0	0	0	0%								
M	Lower 22 ... Bukaan Sisi Pur	01/07/2021	A.1955	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1956	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1957	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1958	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1959	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1960	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1961	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1962	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1963	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1964	0	0	0	0%								
M	Lower 22 ... Bukaan Sisi Pur	01/07/2021	A.1965	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1966	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1967	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1968	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1969	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1970	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1971	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1972	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1973	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1974	0	0	0	0%								
M	Lower 22 ... Bukaan Sisi Pur	01/07/2021	A.1975	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1976	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1977	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1978	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1979	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1980	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1981	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1982	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1983	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1984	0	0	0	0%								
M	Lower 22 ... Bukaan Sisi Pur	01/07/2021	A.1985	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1986	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1987	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1988	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1989	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1990	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1991	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1992	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1993	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1994	0	0	0	0%								
M	Lower 22 ... Bukaan Sisi Pur	01/07/2021	A.1995	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1996	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1997	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1998	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.1999	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.2000	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.2001	0	0	0	0%								
S	Pengecor Dinding Ba	01/07/2021	A.2002	0

LAMPIRAN 10

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish
0		**Schedule normal Slaska residence**	**562 days**	**3/18/19**	**1/26/21**
1		**Pekerjaan Galian**	**245 days**	**3/18/19**	**12/1/19**
2		**Pekerjaan Dewatering**	**200 days**	3/25/19	1/12/20
3		**Pekerjaan Bobok Borpile**	**45 days**	**3/25/19**	**5/8/19**
4		**Pekerjaan Bobok Borpile : 120cm**	**45 days**	3/25/19	5/8/19
5		**Pekerjaan Bobok Borpile : 80cm**	**26 days**	3/25/19	4/19/19
6		**Pekerjaan Bobok Secant Borpile : 80cm**	**23 days**	4/1/19	4/23/19
7		**Pekerjaan Bobok Test Borpile : 120cm**	**21 days**	4/8/19	4/28/19
8		**Pekerjaan Pondasi (Pilecap & Kolf)**	**99 days**	**3/25/19**	**7/15/19**
9		Pekerjaan Pemadatan Urugan Pasir t:10cm	42 days	3/25/19	5/5/19
10		Pekerjaan Lantai Kerja t:5cm	42 days	3/25/19	5/5/19
11		Pekerjaan Bekesting Pile Cap	32 days	4/1/19	5/2/19
12		Pekerjaan Pembesian Pile Cap	42 days	4/1/19	5/12/19
13		Pekerjaan Cor Pile Cap	14 days	4/29/19	5/12/19
14		Pekerjaan Bekesting Rafl	42 days	4/8/19	5/19/19
15		Pekerjaan Pembesian Rafl	84 days	4/8/19	7/14/19
16		Pekerjaan Cor Rafl	50 days	5/13/19	7/15/19
17		Pekerjaan Integral Water Proofing	50 days	5/13/19	7/15/19
18		**Pekerjaan Basement**	**245 days**	**4/8/19**	**12/23/19**
19		Pekerjaan Pemadatan Urugan Pasir t:10cm	25 days	4/8/19	5/12/19
20		Pekerjaan Lantai Kerja t:5cm	25 days	4/8/19	5/12/19
21		Pekerjaan Bekesting Balok Dan Slab	42 days	4/15/19	5/26/19
22		Pekerjaan Pembesian Balok	14 days	4/15/19	4/28/19
23		Pekerjaan Pembesian Slab	77 days	4/15/19	7/14/19
24		Pekerjaan Cor Balok dan Slab	70 days	4/22/19	7/14/19
25		Pekerjaan Pembesian Pondasi MEP	10 days	5/6/19	5/15/19
26		Pekerjaan Bekesting Pondasi MEP	11 days	5/6/19	5/16/19
27		Pekerjaan Cor Pondasi MEP	5 days	5/17/19	5/21/19
28		Pekerjaan Bekesting Tangga	14 days	5/6/19	5/19/19
29		Pekerjaan Pembesian Tangga	12 days	5/13/19	5/24/19
30		Pekerjaan Cor Tangga	3 days	5/25/19	5/27/19
31		Pekerjaan Pembesian Dinding Basement	48 days	5/6/19	7/6/19
32		Pekerjaan Bekesting Dinding Basement	75 days	5/13/19	8/9/19
33		Pekerjaan Cor Dinding Basement	28 days	7/29/19	8/25/19
34		Pekerjaan Pembesian Kolom	133 days	6/24/19	11/3/19
35		Pekerjaan Bekesting Kolom	90 days	8/12/19	11/9/19
36		Pekerjaan Cor Kolom	21 days	10/21/19	11/10/19
37		Pekerjaan Pembesian Capping Beam	49 days	10/21/19	12/6/19
38		Pekerjaan Bekesting Capping Beam	42 days	10/28/19	12/9/19
39		Pekerjaan Cor Capping Beam	21 days	12/2/19	12/22/19
40		Pekerjaan Integral Water Proofing	70 days	4/22/19	7/14/19
41		**Pekerjaan GW3 dan STP**	**102 days**	**7/15/19**	**10/25/19**
42		Pekerjaan Pemadatan Urugan Pasir t:10cm	25 days	7/15/19	8/18/19
43		Pekerjaan Lantai Kerja t:5cm	42 days	7/15/19	8/25/19
44		Pekerjaan Bekesting Pile Cap	32 days	7/29/19	8/29/19
45		Pekerjaan Pembesian Pile Cap	46 days	7/29/19	9/12/19
46		Pekerjaan Cor Pile Cap	21 days	8/26/19	9/15/19
47		Pekerjaan Bekesting Balok Dan Slab	54 days	8/5/19	9/27/19
48		Pekerjaan Pembesian Balok	28 days	8/5/19	9/1/19
49		Pekerjaan Pembesian Slab	56 days	8/5/19	9/29/19
50		Pekerjaan Cor Balok Dan Slab	42 days	8/19/19	9/29/19
51		Pekerjaan Pembesian Kolom	42 days	9/9/19	10/20/19
52		Pekerjaan Bekesting Kolom	28 days	9/23/19	10/20/19
53		Pekerjaan Cor Kolom	5 days	10/21/19	10/25/19
54		Pekerjaan Water Stop	42 days	8/19/19	9/29/19
55		**Lantai GF**	**140 days**	**9/16/19**	**2/3/20**
56		Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	102 days	9/16/19	12/26/19
57		Pekerjaan Pembesian Balok	64 days	9/23/19	11/25/19
58		Pekerjaan Pembesian Plat	59 days	9/30/19	11/27/19
59		Pekerjaan Cor Balok dan Plat	73 days	9/30/19	12/11/19
60		Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	90 days	10/14/19	1/11/20
61		Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	49 days	11/25/19	1/12/20
62		Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	28 days	12/16/19	1/12/20
63		Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	4 days	1/6/20	1/9/20
64		Pekerjaan Bekesting Kolom Separator Lift	6 days	1/6/20	1/11/20
65		Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	2 days	1/10/20	1/11/20
66		Pekerjaan Bekesting Tangga	17 days	1/6/20	1/22/20
67		Pekerjaan Pembesian Tangga	14 days	1/20/20	2/2/20
68		Pekerjaan Cor Tangga	2 days	1/31/20	2/2/20
69		Pekerjaan Pembesian Parapet	10 days	1/6/20	1/15/20
70		Pekerjaan Bekesting Parapet	14 days	1/13/20	1/26/20
71		Pekerjaan Cor Parapet	2 days	1/27/20	1/28/20
72		**Lantai Parkir 1**	**67 days**	**11/25/19**	**1/30/20**
73		Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	42 days	11/25/19	1/5/20
74		Pekerjaan Pembesian Balok	32 days	12/2/19	1/2/20
75		Pekerjaan Pembesian Plat	22 days	12/5/19	1/5/20
76		Pekerjaan Cor Balok dan Plat	28 days	12/19/19	1/15/20
77		Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	22 days	12/9/19	1/9/20
78		Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	32 days	12/9/19	1/9/20
79		Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	21 days	12/30/19	1/19/20
80		Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	2 days	1/6/20	1/7/20
81		Pekerjaan Bekesting Kolom Separator Lift	3 days	1/8/20	1/10/20
82		Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	1 day	1/11/20	1/11/20
83		Pekerjaan Bekesting Tangga	14 days	1/6/20	1/19/20
84		Pekerjaan Pembesian Tangga	10 days	1/10/20	1/19/20
85		Pekerjaan Cor Tangga	3 days	1/17/20	1/19/20
86		Pekerjaan Pembesian Parapet	14 days	1/17/20	1/30/20
87		Pekerjaan Bekesting Parapet	14 days	1/17/20	1/30/20
88		Pekerjaan Cor Parapet	7 days	1/24/20	1/30/20
89		**Lantai Parkir 2**	**67 days**	**12/1/19**	**2/6/20**
90		Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	42 days	12/2/19	1/12/20
91		Pekerjaan Pembesian Balok	32 days	12/9/19	1/9/20
92		Pekerjaan Pembesian Plat	22 days	12/12/19	1/12/20
93		Pekerjaan Cor Balok dan Plat	28 days	12/26/19	1/22/20
94		Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	32 days	12/16/19	1/16/20
95		Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	32 days	12/16/19	1/16/20
96		Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	21 days	1/6/20	1/26/20
97		Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	2 days	1/13/20	1/14/20
98		Pekerjaan Bekesting Kolom Separator Lift	3 days	1/15/20	1/17/20
99		Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	1 day	1/18/20	1/18/20
100		Pekerjaan Bekesting Tangga	14 days	1/13/20	1/26/20
101		Pekerjaan Pembesian Tangga	10 days	1/17/20	1/26/20
102		Pekerjaan Cor Tangga	3 days	1/24/20	1/26/20
103		Pekerjaan Pembesian Parapet	14 days	1/24/20	2/6/20
104		Pekerjaan Bekesting Parapet	14 days	1/24/20	2/6/20
105		Pekerjaan Cor Parapet	7 days	1/31/20	2/6/20
106		**Lantai Parkir 3**	**67 days**	**12/9/19**	**2/13/20**
107		Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	42 days	12/9/19	1/19/20
108		Pekerjaan Pembesian Balok	32 days	12/16/19	1/16/20
109		Pekerjaan Pembesian Plat	32 days	12/19/19	1/19/20
110		Pekerjaan Cor Balok dan Plat	28 days	1/2/20	1/29/20
111		Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	32 days	12/23/19	1/23/20
112		Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	32 days	12/23/19	1/23/20
113		Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	21 days	1/13/20	2/2/20
114		Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	2 days	1/20/20	1/21/20
115		Pekerjaan Bekesting Kolom Separator Lift	3 days	1/22/20	1/24/20
116		Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	1 day	1/25/20	1/25/20
117		Pekerjaan Bekesting Tangga	14 days	1/20/20	2/2/20
118		Pekerjaan Pembesian Tangga	10 days	1/24/20	2/2/20
119		Pekerjaan Cor Tangga	3 days	1/31/20	2/2/20
120		Pekerjaan Pembesian Parapet	14 days	1/31/20	2/13/20
121		Pekerjaan Bekesting Parapet	14 days	1/31/20	2/13/20
122		Pekerjaan Cor Parapet	7 days	2/7/20	2/13/20
123		**Lantai Parkir 4**	**67 days**	**12/16/19**	**2/20/20**
124		Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	42 days	12/16/19	1/26/20
125		Pekerjaan Pembesian Balok	32 days	12/23/19	1/23/20
126		Pekerjaan Pembesian Plat	32 days	12/26/19	1/26/20
127		Pekerjaan Cor Balok dan Plat	28 days	1/9/20	2/5/20
128		Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	32 days	12/30/19	1/30/20
129		Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	32 days	12/30/19	1/30/20
130		Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	21 days	1/20/20	2/9/20
131		Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	2 days	1/27/20	1/28/20
132		Pekerjaan Bekesting Kolom Separator Lift	3 days	1/29/20	1/31/20
133		Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	1 day	2/1/20	2/1/20
134		Pekerjaan Bekesting Tangga	14 days	1/27/20	2/9/20
135		Pekerjaan Pembesian Tangga	10 days	1/31/20	2/9/20
136		Pekerjaan Cor Tangga	3 days	2/7/20	2/9/20
137		Pekerjaan Pembesian Parapet	14 days	2/7/20	2/20/20
138		Pekerjaan Bekesting Parapet	14 days	2/7/20	2/20/20
139		Pekerjaan Cor Parapet	7 days	2/14/20	2/20/20
140		**Lantai Parkir 5**	**67 days**	**12/23/19**	**2/27/20**
141		Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	42 days	12/23/19	2/2/20
142		Pekerjaan Pembesian Balok	32 days	12/30/19	1/30/20
143		Pekerjaan Pembesian Plat	32 days	1/2/20	2/2/20
144		Pekerjaan Cor Balok dan Plat	28 days	1/9/20	2/5/20
145		Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	32 days	1/6/20	2/6/20
146		Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	32 days	1/6/20	2/6/20
147		Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	21 days	1/27/20	2/16/20
148		Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	2 days	2/3/20	2/4/20
149		Pekerjaan Bekesting Kolom Separator Lift	3 days	2/5/20	2/7/20
150		Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	1 day	2/8/20	2/8/20
151		Pekerjaan Bekesting Tangga	14 days	2/3/20	2/16/20
152		Pekerjaan Pembesian Tangga	10 days	2/7/20	2/16/20
153		Pekerjaan Cor Tangga	3 days	2/14/20	2/16/20
154		Pekerjaan Pembesian Parapet	14 days	2/14/20	2/27/20
155		Pekerjaan Bekesting Parapet	14 days	2/14/20	2/27/20
156		Pekerjaan Cor Parapet	7 days	2/21/20	2/27/20
157		**Lantai 6**	**70 days**	**1/6/20**	**3/15/20**
158		Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	49 days	1/6/20	2/23/20
159		Pekerjaan Pembesian Balok	33 days	1/20/20	2/21/20
160		Pekerjaan Pembesian Plat	35 days	1/20/20	2/23/20
161		Pekerjaan Cor Balok dan Plat	40 days	1/27/20	3/6/20
162		Pekerjaan Waterproofing	40 days	1/27/20	3/6/20
163		Pekerjaan Waterstopping PVC	10 days	2/26/20	3/6/20
164		Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	32 days	2/3/20	3/5/20
165		Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	32 days	2/3/20	3/5/20
166		Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	14 days	2/24/20	3/8/20
167		Pekerjaan Pembesian Dinding Kolom renang	11 days	2/3/20	2/13/20
168		Pekerjaan Bekesting Dinding Kolom Renang	11 days	2/3/20	2/13/20
169		Pekerjaan Cor Dinding Kolom Renang	3 days	2/11/20	2/13/20
170		Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	2 days	2/3/20	2/4/20
171		Pekerjaan Bekesting Kolom Separator Lift	3 days	2/5/20	2/7/20
172		Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	1 day	2/8/20	2/8/20
173		Pekerjaan Bekesting Tangga	10 days	2/3/20	2/12/20
174		Pekerjaan Pembesian Tangga	8 days	2/5/20	2/12/20
175		Pekerjaan Cor Tangga	2 days	2/13/20	2/14/20
176		Pekerjaan Pembesian Parapet	14 days	2/3/20	2/16/20
177		Pekerjaan Bekesting Parapet	14 days	2/3/20	2/16/20
178		Pekerjaan Cor Parapet	7 days	2/17/20	2/23/20
179		Pekerjaan Bekesting Dinding Beda Elevasi	21 days	2/17/20	3/8/20
180		Pekerjaan Pembesian Dinding Beda Elevasi	21 days	2/17/20	3/8/20
181		Pekerjaan Cor Dinding Beda Elevasi	14 days	3/2/20	3/15/20
182		**Lantai 7**	**56 days**	**1/13/20**	**3/8/20**
183		Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	35 days	1/13/20	2/16/20
184		Pekerjaan Pembesian Balok	26 days	1/20/20	2/14/20
185		Pekerjaan Pembesian Plat	14 days	2/3/20	2/16/20
186		Pekerjaan Cor Balok dan Plat	14 days	2/10/20	2/23/20
187		Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	42 days	1/27/20	3/6/20
188		Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	30 days	2/3/20	3/3/20
189		Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	12 days	2/24/20	3/6/20
190		Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	2 days	3/2/20	3/3/20
191		Pekerjaan Bekesting Kolom Separator Lift	3 days	3/4/20	3/6/20
192		Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	1 day	3/7/20	3/7/20
193		Pekerjaan Bekesting Tangga	6 days	3/2/20	3/7/20
194		Pekerjaan Pembesian Tangga	6 days	3/2/20	3/7/20
195		Pekerjaan Cor Tangga	2 days	3/7/20	3/8/20
196		**Lantai 8**	**56 days**	**1/20/20**	**3/15/20**
197		Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	35 days	1/20/20	2/23/20
198		Pekerjaan Pembesian Balok	26 days	1/27/20	2/21/20
199		Pekerjaan Pembesian Plat	14 days	2/10/20	2/23/20
200		Pekerjaan Cor Balok dan Plat	14 days	2/17/20	3/1/20
201		Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	42 days	2/3/20	3/15/20
202		Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	30 days	2/10/20	3/10/20
203		Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	12 days	3/2/20	3/13/20
204		Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	2 days	3/9/20	3/10/20
205		Pekerjaan Bekesting Kolom Separator Lift	3 days	3/11/20	3/13/20
206		Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	1 day	3/14/20	3/14/20
207		Pekerjaan Bekesting Tangga	6 days	3/9/20	3/14/20
208		Pekerjaan Pembesian Tangga	6 days	3/9/20	3/14/20
209		Pekerjaan Cor Tangga	2 days	3/14/20	3/15/20
210		**Lantai 9**	**56 days**	**1/27/20**	**3/22/20**
211		Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	35 days	1/27/20	3/1/20
212		Pekerjaan Pembesian Balok	26 days	2/3/20	2/28/20
213		Pekerjaan Pembesian Plat	14 days	2/17/20	3/1/20
214		Pekerjaan Cor Balok dan Plat	14 days	2/24/20	3/8/20
215		Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	42 days	2/10/20	3/22/20
216		Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	30 days	2/17/20	3/17/20
217		Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	12 days	3/9/20	3/20/20
218		Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	2 days	3/16/20	3/17/20
219		Pekerjaan Bekesting Kolom Separator Lift	3 days	3/18/20	3/20/20
220		Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	1 day	3/21/20	3/21/20
221		Pekerjaan Bekesting Tangga	6 days	3/16/20	3/21/20
222		Pekerjaan Pembesian Tangga	6 days	3/16/20	3/21/20
223		Pekerjaan Cor Tangga	2 days	3/21/20	3/22/20
224		**Lantai 10**	**56 days**	**2/3/20**	**5/26/20**
225		Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	35 days	2/3/20	3/18/20
226		Pekerjaan Pembesian Balok	26 days	2/10/20	3/6/20
227		Pekerjaan Pembesian Plat	14 days	2/24/20	3/8/20
228		Pekerjaan Cor Balok dan Plat	14 days	3/2/20	3/15/20
229		Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	42 days	2/17/20	5/26/20
230		Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	30 days	2/24/20	5/21/20
231		Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	12 days	3/16/20	5/24/20
232		Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	2 days	5/20/20	5/21/20



Project: Schedule normal Slaska re
Date: 3/29/21

Task | Split | Milestone | Summary | Project Summary | Inactive Task | Inactive Milestone | Inactive Summary | Manual Task | Duration-only | Manual Summary Rollup | Manual Summary | Start-only | Finish-only | External Tasks | External Milestone | Deadline | Progress | Manual Progress

1	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	9/13/20	9/13/20	9/13/20	9/13/20
2	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	9/14/20	9/14/20	9/14/20	9/14/20
3	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	9/15/20	9/15/20	9/15/20	9/15/20
4	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	9/16/20	9/16/20	9/16/20	9/16/20
5	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	9/17/20	9/17/20	9/17/20	9/17/20
6	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	9/18/20	9/18/20	9/18/20	9/18/20
7	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	9/19/20	9/19/20	9/19/20	9/19/20
8	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	9/20/20	9/20/20	9/20/20	9/20/20
9	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	9/21/20	9/21/20	9/21/20	9/21/20
10	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	9/22/20	9/22/20	9/22/20	9/22/20
11	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	9/23/20	9/23/20	9/23/20	9/23/20
12	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	9/24/20	9/24/20	9/24/20	9/24/20
13	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	9/25/20	9/25/20	9/25/20	9/25/20
14	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	9/26/20	9/26/20	9/26/20	9/26/20
15	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	9/27/20	9/27/20	9/27/20	9/27/20
16	Sim	**Estaca 16**	**5 days**	**9/28/20**	**10/2/20**	**9/28/20**	**10/2/20**
17	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	9/28/20	9/28/20	9/28/20	9/28/20
18	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	9/29/20	9/29/20	9/29/20	9/29/20
19	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	9/30/20	9/30/20	9/30/20	9/30/20
20	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	10/1/20	10/1/20	10/1/20	10/1/20
21	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	10/2/20	10/2/20	10/2/20	10/2/20
22	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	10/3/20	10/3/20	10/3/20	10/3/20
23	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	10/4/20	10/4/20	10/4/20	10/4/20
24	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	10/5/20	10/5/20	10/5/20	10/5/20
25	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	10/6/20	10/6/20	10/6/20	10/6/20
26	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	10/7/20	10/7/20	10/7/20	10/7/20
27	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	10/8/20	10/8/20	10/8/20	10/8/20
28	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	10/9/20	10/9/20	10/9/20	10/9/20
29	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	10/10/20	10/10/20	10/10/20	10/10/20
30	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	10/11/20	10/11/20	10/11/20	10/11/20
31	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	10/12/20	10/12/20	10/12/20	10/12/20
32	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	10/13/20	10/13/20	10/13/20	10/13/20
33	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	10/14/20	10/14/20	10/14/20	10/14/20
34	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	10/15/20	10/15/20	10/15/20	10/15/20
35	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	10/16/20	10/16/20	10/16/20	10/16/20
36	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	10/17/20	10/17/20	10/17/20	10/17/20
37	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	10/18/20	10/18/20	10/18/20	10/18/20
38	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	10/19/20	10/19/20	10/19/20	10/19/20
39	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	10/20/20	10/20/20	10/20/20	10/20/20
40	Sim	**Estaca 17**	**5 days**	**9/28/20**	**10/2/20**	**9/28/20**	**10/2/20**
41	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	9/28/20	9/28/20	9/28/20	9/28/20
42	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	9/29/20	9/29/20	9/29/20	9/29/20
43	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	9/30/20	9/30/20	9/30/20	9/30/20
44	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	10/1/20	10/1/20	10/1/20	10/1/20
45	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	10/2/20	10/2/20	10/2/20	10/2/20
46	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	10/3/20	10/3/20	10/3/20	10/3/20
47	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	10/4/20	10/4/20	10/4/20	10/4/20
48	Sim	**Estaca 18**	**5 days**	**9/28/20**	**10/2/20**	**9/28/20**	**10/2/20**
49	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	9/28/20	9/28/20	9/28/20	9/28/20
50	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	9/29/20	9/29/20	9/29/20	9/29/20
51	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	9/30/20	9/30/20	9/30/20	9/30/20
52	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	10/1/20	10/1/20	10/1/20	10/1/20
53	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	10/2/20	10/2/20	10/2/20	10/2/20
54	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	10/3/20	10/3/20	10/3/20	10/3/20
55	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	10/4/20	10/4/20	10/4/20	10/4/20
56	Sim	**Estaca 19**	**5 days**	**9/28/20**	**10/2/20**	**9/28/20**	**10/2/20**
57	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	9/28/20	9/28/20	9/28/20	9/28/20
58	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	9/29/20	9/29/20	9/29/20	9/29/20
59	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	9/30/20	9/30/20	9/30/20	9/30/20
60	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	10/1/20	10/1/20	10/1/20	10/1/20
61	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	10/2/20	10/2/20	10/2/20	10/2/20
62	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	10/3/20	10/3/20	10/3/20	10/3/20
63	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	10/4/20	10/4/20	10/4/20	10/4/20
64	Sim	**Estaca 20**	**5 days**	**9/28/20**	**10/2/20**	**9/28/20**	**10/2/20**
65	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	9/28/20	9/28/20	9/28/20	9/28/20
66	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	9/29/20	9/29/20	9/29/20	9/29/20
67	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	9/30/20	9/30/20	9/30/20	9/30/20
68	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	10/1/20	10/1/20	10/1/20	10/1/20
69	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	10/2/20	10/2/20	10/2/20	10/2/20
70	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	10/3/20	10/3/20	10/3/20	10/3/20
71	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	10/4/20	10/4/20	10/4/20	10/4/20
72	Sim	**Estaca 21**	**5 days**	**9/28/20**	**10/2/20**	**9/28/20**	**10/2/20**
73	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	9/28/20	9/28/20	9/28/20	9/28/20
74	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	9/29/20	9/29/20	9/29/20	9/29/20
75	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	9/30/20	9/30/20	9/30/20	9/30/20
76	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	10/1/20	10/1/20	10/1/20	10/1/20
77	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	10/2/20	10/2/20	10/2/20	10/2/20
78	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	10/3/20	10/3/20	10/3/20	10/3/20
79	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	10/4/20	10/4/20	10/4/20	10/4/20
80	Sim	**Estaca 22**	**5 days**	**9/28/20**	**10/2/20**	**9/28/20**	**10/2/20**
81	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	9/28/20	9/28/20	9/28/20	9/28/20
82	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	9/29/20	9/29/20	9/29/20	9/29/20
83	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	9/30/20	9/30/20	9/30/20	9/30/20
84	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	10/1/20	10/1/20	10/1/20	10/1/20
85	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	10/2/20	10/2/20	10/2/20	10/2/20
86	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	10/3/20	10/3/20	10/3/20	10/3/20
87	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	10/4/20	10/4/20	10/4/20	10/4/20
88	Sim	**Estaca 23**	**5 days**	**9/28/20**	**10/2/20**	**9/28/20**	**10/2/20**
89	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	9/28/20	9/28/20	9/28/20	9/28/20
90	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	9/29/20	9/29/20	9/29/20	9/29/20
91	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	9/30/20	9/30/20	9/30/20	9/30/20
92	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	10/1/20	10/1/20	10/1/20	10/1/20
93	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	10/2/20	10/2/20	10/2/20	10/2/20
94	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	10/3/20	10/3/20	10/3/20	10/3/20
95	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	10/4/20	10/4/20	10/4/20	10/4/20
96	Sim	**Estaca 24**	**5 days**	**9/28/20**	**10/2/20**	**9/28/20**	**10/2/20**
97	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	9/28/20	9/28/20	9/28/20	9/28/20
98	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	9/29/20	9/29/20	9/29/20	9/29/20
99	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	9/30/20	9/30/20	9/30/20	9/30/20
100	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	10/1/20	10/1/20	10/1/20	10/1/20
101	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	10/2/20	10/2/20	10/2/20	10/2/20
102	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	10/3/20	10/3/20	10/3/20	10/3/20
103	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	10/4/20	10/4/20	10/4/20	10/4/20
104	Sim	**Estaca 25**	**5 days**	**9/28/20**	**10/2/20**	**9/28/20**	**10/2/20**
105	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	9/28/20	9/28/20	9/28/20	9/28/20
106	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	9/29/20	9/29/20	9/29/20	9/29/20
107	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	9/30/20	9/30/20	9/30/20	9/30/20
108	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	10/1/20	10/1/20	10/1/20	10/1/20
109	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	10/2/20	10/2/20	10/2/20	10/2/20
110	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	10/3/20	10/3/20	10/3/20	10/3/20
111	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	10/4/20	10/4/20	10/4/20	10/4/20
112	Sim	**Estaca 26**	**5 days**	**9/28/20**	**10/2/20**	**9/28/20**	**10/2/20**
113	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	9/28/20	9/28/20	9/28/20	9/28/20
114	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	9/29/20	9/29/20	9/29/20	9/29/20
115	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	9/30/20	9/30/20	9/30/20	9/30/20
116	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	10/1/20	10/1/20	10/1/20	10/1/20
117	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	10/2/20	10/2/20	10/2/20	10/2/20
118	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	10/3/20	10/3/20	10/3/20	10/3/20
119	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	10/4/20	10/4/20	10/4/20	10/4/20
120	Sim	**Estaca 27**	**5 days**	**9/28/20**	**10/2/20**	**9/28/20**	**10/2/20**
121	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	9/28/20	9/28/20	9/28/20	9/28/20
122	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	9/29/20	9/29/20	9/29/20	9/29/20
123	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	9/30/20	9/30/20	9/30/20	9/30/20
124	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	10/1/20	10/1/20	10/1/20	10/1/20
125	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	10/2/20	10/2/20	10/2/20	10/2/20
126	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	10/3/20	10/3/20	10/3/20	10/3/20
127	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	10/4/20	10/4/20	10/4/20	10/4/20
128	Sim	**Estaca 28**	**5 days**	**9/28/20**	**10/2/20**	**9/28/20**	**10/2/20**
129	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	9/28/20	9/28/20	9/28/20	9/28/20
130	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	9/29/20	9/29/20	9/29/20	9/29/20
131	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	9/30/20	9/30/20	9/30/20	9/30/20
132	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	10/1/20	10/1/20	10/1/20	10/1/20
133	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	10/2/20	10/2/20	10/2/20	10/2/20
134	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	10/3/20	10/3/20	10/3/20	10/3/20
135	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	10/4/20	10/4/20	10/4/20	10/4/20
136	Sim	**Estaca 29**	**5 days**	**9/28/20**	**10/2/20**	**9/28/20**	**10/2/20**
137	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	9/28/20	9/28/20	9/28/20	9/28/20
138	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	9/29/20	9/29/20	9/29/20	9/29/20
139	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	9/30/20	9/30/20	9/30/20	9/30/20
140	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	10/1/20	10/1/20	10/1/20	10/1/20
141	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	10/2/20	10/2/20	10/2/20	10/2/20
142	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	10/3/20	10/3/20	10/3/20	10/3/20
143	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	10/4/20	10/4/20	10/4/20	10/4/20
144	Sim	**Estaca 30**	**5 days**	**9/28/20**	**10/2/20**	**9/28/20**	**10/2/20**
145	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	9/28/20	9/28/20	9/28/20	9/28/20
146	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	9/29/20	9/29/20	9/29/20	9/29/20
147	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	9/30/20	9/30/20	9/30/20	9/30/20
148	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	10/1/20	10/1/20	10/1/20	10/1/20
149	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	10/2/20	10/2/20	10/2/20	10/2/20
150	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	10/3/20	10/3/20	10/3/20	10/3/20
151	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	10/4/20	10/4/20	10/4/20	10/4/20
152	Sim	**Estaca 31**	**5 days**	**9/28/20**	**10/2/20**	**9/28/20**	**10/2/20**
153	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	9/28/20	9/28/20	9/28/20	9/28/20
154	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	9/29/20	9/29/20	9/29/20	9/29/20
155	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	9/30/20	9/30/20	9/30/20	9/30/20
156	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	10/1/20	10/1/20	10/1/20	10/1/20
157	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	10/2/20	10/2/20	10/2/20	10/2/20
158	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	10/3/20	10/3/20	10/3/20	10/3/20
159	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	10/4/20	10/4/20	10/4/20	10/4/20
160	Sim	**Estaca 32**	**5 days**	**9/28/20**	**10/2/20**	**9/28/20**	**10/2/20**
161	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	9/28/20	9/28/20	9/28/20	9/28/20
162	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	9/29/20	9/29/20	9/29/20	9/29/20
163	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	9/30/20	9/30/20	9/30/20	9/30/20
164	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	10/1/20	10/1/20	10/1/20	10/1/20
165	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	10/2/20	10/2/20	10/2/20	10/2/20
166	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	10/3/20	10/3/20	10/3/20	10/3/20
167	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	10/4/20	10/4/20	10/4/20	10/4/20
168	Sim	**Estaca 33**	**5 days**	**9/28/20**	**10/2/20**	**9/28/20**	**10/2/20**
169	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	9/28/20	9/28/20	9/28/20	9/28/20
170	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	9/29/20	9/29/20	9/29/20	9/29/20
171	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	9/30/20	9/30/20	9/30/20	9/30/20
172	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	10/1/20	10/1/20	10/1/20	10/1/20
173	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	10/2/20	10/2/20	10/2/20	10/2/20
174	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	10/3/20	10/3/20	10/3/20	10/3/20
175	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	10/4/20	10/4/20	10/4/20	10/4/20
176	Sim	**Estaca 34**	**5 days**	**9/28/20**	**10/2/20**	**9/28/20**	**10/2/20**
177	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	9/28/20	9/28/20	9/28/20	9/28/20
178	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	9/29/20	9/29/20	9/29/20	9/29/20
179	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	9/30/20	9/30/20	9/30/20	9/30/20
180	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	10/1/20	10/1/20	10/1/20	10/1/20
181	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	10/2/20	10/2/20	10/2/20	10/2/20
182	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	10/3/20	10/3/20	10/3/20	10/3/20
183	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	10/4/20	10/4/20	10/4/20	10/4/20
184	Sim	**Estaca 35**	**5 days**	**9/28/20**	**10/2/20**	**9/28/20**	**10/2/20**
185	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	9/28/20	9/28/20	9/28/20	9/28/20
186	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	9/29/20	9/29/20	9/29/20	9/29/20
187	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	9/30/20	9/30/20	9/30/20	9/30/20
188	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	10/1/20	10/1/20	10/1/20	10/1/20
189	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	10/2/20	10/2/20	10/2/20	10/2/20
190	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	10/3/20	10/3/20	10/3/20	10/3/20
191	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	10/4/20	10/4/20	10/4/20	10/4/20
192	Sim	**Estaca 36**	**5 days**	**9/28/20**	**10/2/20**	**9/28/20**	**10/2/20**
193	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	9/28/20	9/28/20	9/28/20	9/28/20
194	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	9/29/20	9/29/20	9/29/20	9/29/20
195	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	9/30/20	9/30/20	9/30/20	9/30/20
196	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	10/1/20	10/1/20	10/1/20	10/1/20
197	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	10/2/20	10/2/20	10/2/20	10/2/20
198	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	10/3/20	10/3/20	10/3/20	10/3/20
199	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	10/4/20	10/4/20	10/4/20	10/4/20
200	Sim	**Estaca 37**	**5 days**	**9/28/20**	**10/2/20**	**9/28/20**	**10/2/20**
201	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	9/28/20	9/28/20	9/28/20	9/28/20
202	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	9/29/20	9/29/20	9/29/20	9/29/20
203	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	9/30/20	9/30/20	9/30/20	9/30/20
204	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	10/1/20	10/1/20	10/1/20	10/1/20
205	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	10/2/20	10/2/20	10/2/20	10/2/20
206	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	10/3/20	10/3/20	10/3/20	10/3/20
207	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	10/4/20	10/4/20	10/4/20	10/4/20
208	Sim	**Estaca 38**	**5 days**	**9/28/20**	**10/2/20**	**9/28/20**	**10/2/20**
209	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	9/28/20	9/28/20	9/28/20	9/28/20
210	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	9/29/20	9/29/20	9/29/20	9/29/20
211	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	9/30/20	9/30/20	9/30/20	9/30/20
212	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	10/1/20	10/1/20	10/1/20	10/1/20
213	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	10/2/20	10/2/20	10/2/20	10/2/20
214	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	10/3/20	10/3/20	10/3/20	10/3/20
215	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	10/4/20	10/4/20	10/4/20	10/4/20
216	Sim	**Estaca 39**	**5 days**	**9/28/20**	**10/2/20**	**9/28/20**	**10/2/20**
217	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	9/28/20	9/28/20	9/28/20	9/28/20
218	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	9/29/20	9/29/20	9/29/20	9/29/20
219	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	9/30/20	9/30/20	9/30/20	9/30/20
220	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	10/1/20	10/1/20	10/1/20	10/1/20
221	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	10/2/20	10/2/20	10/2/20	10/2/20
222	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	10/3/20	10/3/20	10/3/20	10/3/20
223	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	10/4/20	10/4/20	10/4/20	10/4/20
224	Sim	**Estaca 40**	**5 days**	**9/28/20**	**10/2/20**	**9/28/20**	**10/2/20**
225	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	9/28/20	9/28/20	9/28/20	9/28/20
226	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	9/29/20	9/29/20	9/29/20	9/29/20
227	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	9/30/20	9/30/20	9/30/20	9/30/20
228	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	10/1/20	10/1/20	10/1/20	10/1/20
229	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	10/2/20	10/2/20	10/2/20	10/2/20
230	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	10/3/20	10/3/20	10/3/20	10/3/20
231	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	10/4/20	10/4/20	10/4/20	10/4/20
232	Sim	**Estaca 41**	**5 days**	**9/28/20**	**10/2/20**	**9/28/20**	**10/2/20**
233	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	9/28/20	9/28/20	9/28/20	9/28/20
234	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	9/29/20	9/29/20	9/29/20	9/29/20
235	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	9/30/20	9/30/20	9/30/20	9/30/20
236	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	10/1/20	10/1/20	10/1/20	10/1/20
237	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	10/2/20	10/2/20	10/2/20	10/2/20
238	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	10/3/20	10/3/20	10/3/20	10/3/20
239	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	10/4/20	10/4/20	10/4/20	10/4/20
240	Sim	**Estaca 42**	**5 days**	**9/28/20**	**10/2/20**	**9/28/20**	**10/2/20**
241	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	9/28/20	9/28/20	9/28/20	9/28/20
242	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	9/29/20	9/29/20	9/29/20	9/29/20
243	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	9/30/20	9/30/20	9/30/20	9/30/20
244	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	10/1/20	10/1/20	10/1/20	10/1/20
245	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	10/2/20	10/2/20	10/2/20	10/2/20
246	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	10/3/20	10/3/20	10/3/20	10/3/20
247	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	10/4/20	10/4/20	10/4/20	10/4/20
248	Sim	**Estaca 43**	**5 days**	**9/28/20**	**10/2/20**	**9/28/20**	**10/2/20**
249	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	9/28/20	9/28/20	9/28/20	9/28/20
250	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	9/29/20	9/29/20	9/29/20	9/29/20
251	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	9/30/20	9/30/20	9/30/20	9/30/20
252	Sim	Fundação Bloco/pilar Estaca	1 days	10/1/20	10/1/20	10/1/20	10/

Project Schedule Normal Kaizen

				Start	Finish
1	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
2	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
3	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
4	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
5	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
6	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
7	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
8	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
9	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
10	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
11	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
12	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
13	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
14	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
15	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
16	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
17	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
18	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
19	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
20	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
21	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
22	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
23	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
24	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
25	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
26	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
27	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
28	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
29	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
30	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
31	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
32	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
33	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
34	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
35	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
36	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
37	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
38	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
39	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
40	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
41	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
42	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
43	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
44	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
45	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
46	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
47	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
48	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
49	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
50	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
51	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
52	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
53	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
54	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
55	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
56	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
57	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
58	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
59	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
60	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
61	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
62	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
63	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
64	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
65	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
66	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
67	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
68	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
69	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
70	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
71	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
72	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
73	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
74	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
75	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
76	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
77	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
78	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
79	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
80	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
81	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
82	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
83	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
84	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
85	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
86	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
87	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
88	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
89	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
90	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
91	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
92	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
93	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
94	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
95	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
96	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
97	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
98	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
99	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
100	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
101	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
102	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
103	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
104	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
105	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
106	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
107	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
108	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
109	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
110	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
111	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
112	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
113	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
114	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
115	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
116	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
117	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
118	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
119	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
120	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
121	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
122	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
123	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
124	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
125	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
126	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
127	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
128	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
129	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
130	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
131	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
132	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
133	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
134	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
135	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
136	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
137	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
138	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
139	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
140	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
141	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
142	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
143	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
144	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
145	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
146	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
147	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
148	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
149	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
150	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
151	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
152	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
153	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
154	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
155	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
156	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
157	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
158	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
159	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
160	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
161	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
162	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
163	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
164	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
165	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
166	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
167	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
168	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
169	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
170	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
171	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
172	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
173	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
174	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
175	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
176	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
177	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
178	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
179	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
180	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
181	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
182	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
183	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
184	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
185	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
186	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
187	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
188	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
189	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
190	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
191	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
192	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
193	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
194	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
195	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
196	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
197	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
198	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
199	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
200	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
201	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
202	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
203	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
204	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
205	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
206	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
207	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
208	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
209	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
210	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
211	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
212	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
213	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
214	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
215	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
216	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
217	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
218	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
219	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
220	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
221	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
222	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
223	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
224	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
225	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
226	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
227	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
228	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
229	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
230	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
231	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
232	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
233	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
234	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
235	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
236	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
237	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
238	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
239	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
240	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
241	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
242	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
243	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
244	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
245	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
246	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
247	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
248	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
249	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
250	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
251	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
252	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
253	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
254	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
255	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
256	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
257	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
258	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
259	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
260	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
261	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
262	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
263	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
264	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
265	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
266	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
267	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
268	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
269	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
270	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
271	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
272	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
273	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
274	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
275	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
276	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
277	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
278	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
279	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
280	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
281	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
282	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
283	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
284	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
285	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
286	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
287	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
288	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
289	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
290	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
291	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
292	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
293	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
294	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
295	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
296	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
297	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
298	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
299	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
300	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
301	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
302	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
303	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
304	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
305	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
306	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
307	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
308	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
309	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
310	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
311	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
312	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
313	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
314	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
315	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
316	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
317	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
318	Sec	**Lanzamiento 31**	**0 days**	**11/20/20**	**11/20/20**
319	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
320	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
321	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
322	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
323	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
324	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
325	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20	11/20/20
326	Sec	Fabricationes Cuerpo de Grúas	3 days	11/18/20

LAMPIRAN 11

CRITICAL TASKS
MASTER SCHEDULE STRUCTURE APARTEMENT KLASKA RESIDENCE SURABAYA

A task is critical if there is no room in the schedule for it to slip.

Learn more about managing your project's critical path.

Name	Start	Finish	Duration
Schedule normal klaska residence	3/18/19	1/20/21	542 days
Pekerjaan Galian	3/18/19	12/1/19	245 days
Pekerjaan Dewatering	3/25/19	1/12/20	280 days
Pekerjaan Bobok Borepile	3/25/19	5/8/19	45 days
Pekerjaan Bobok Borepile ⌀120cm	3/25/19	5/8/19	45 days
Pekerjaan Pondasi (Pilecap & Raft)	3/25/19	7/15/19	99 days
Pekerjaan Pemadatan Urugan Pasir t:10cm	3/25/19	5/5/19	42 days
Pekerjaan Bekesting Pile Cap	4/1/19	5/2/19	32 days
Pekerjaan Bekesting Raft	4/8/19	5/19/19	42 days
Pekerjaan Basement	4/8/19	12/22/19	245 days
Pekerjaan Pemadatan Urugan Pasir t:10cm	4/8/19	5/12/19	35 days
Pekerjaan Lantai Kerja t:5cm	4/8/19	5/12/19	35 days
Pekerjaan Bekesting Balok Dan Slab	4/15/19	5/26/19	42 days
Pekerjaan Pembesian Balok	4/15/19	4/28/19	14 days

Pekerjaan Pembesian Slab	4/15/19	7/14/19	77 days
Pekerjaan Cor Balok dan Slab	4/22/19	7/14/19	70 days
Pekerjaan GWT dan STP	7/15/19	10/25/19	103 days
Pekerjaan Pemadatan Urugan Pasir t:10cm	7/15/19	8/18/19	35 days
Pekerjaan Lantai Kerja t:5cm	7/15/19	8/25/19	42 days
Pekerjaan Bekesting Pile Cap	7/29/19	8/29/19	32 days
Pekerjaan Bekesting Balok Dan Slab	8/5/19	9/27/19	54 days
Pekerjaan Cor Balok Dan Slab	8/19/19	9/29/19	42 days
Pekerjaan Pembesian Kolom	9/9/19	10/20/19	42 days
Lantai GF	9/16/19	2/2/20	140 days
Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	9/16/19	12/26/19	102 days
Pekerjaan Pembesian Balok	9/23/19	11/25/19	64 days
Pekerjaan Cor Balok dan Plat	9/30/19	12/11/19	73 days
Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	10/14/19	1/11/20	90 days
Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	11/25/19	1/12/20	49 days
Lantai Parkir 1	11/25/19	1/30/20	67 days
Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	11/25/19	1/5/20	42 days
Lantai Parkir 2	12/2/19	2/6/20	67 days
Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	12/2/19	1/12/20	42 days
Lantai Parkir 3	12/9/19	2/13/20	67 days
Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	12/9/19	1/19/20	42 days

Lantai Parkir 4	12/16/19	2/20/20	67 days
Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	12/16/19	1/26/20	42 days
Lantai Parkir 5	12/23/19	2/27/20	67 days
Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	12/23/19	2/2/20	42 days
Pekerjaan Pembesian Balok	12/30/19	1/30/20	32 days
Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	1/6/20	2/6/20	32 days
Lantai 6	1/6/20	3/15/20	70 days
Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	1/6/20	2/23/20	49 days
Lantai 7	1/13/20	3/8/20	56 days
Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	1/13/20	2/16/20	35 days
Lantai 8	1/20/20	3/15/20	56 days
Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	1/20/20	2/23/20	35 days
Lantai 9	1/27/20	3/22/20	56 days
Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	1/27/20	3/1/20	35 days
Lantai 10	2/3/20	7/26/20	56 days
Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	2/3/20	3/8/20	35 days
Lantai 11	2/10/20	8/2/20	56 days
Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	2/10/20	3/15/20	35 days
Lantai 12	2/17/20	8/9/20	56 days
Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	2/17/20	3/22/20	35 days
Lantai 13	2/24/20	8/16/20	56 days
Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	2/24/20	7/26/20	35 days
Lantai 14	3/2/20	8/23/20	56 days

Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	3/2/20	8/2/20	35 days
Lantai 15	3/9/20	8/30/20	56 days
Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	3/9/20	8/9/20	35 days
Lantai 16	3/16/20	9/6/20	56 days
Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	3/16/20	8/16/20	35 days
Lantai 17	7/20/20	9/13/20	56 days
Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	7/20/20	8/23/20	35 days
Lantai 18	7/27/20	9/20/20	56 days
Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	7/27/20	8/30/20	35 days
Lantai 19	8/3/20	9/27/20	56 days
Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	8/3/20	9/6/20	35 days
Lantai 20	8/10/20	10/4/20	56 days
Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	8/10/20	9/13/20	35 days
Lantai 21	8/17/20	10/11/20	56 days
Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	8/17/20	9/20/20	35 days
Lantai 22	8/24/20	10/18/20	56 days
Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	8/24/20	9/27/20	35 days
Lantai 23	8/31/20	10/25/20	56 days
Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	8/31/20	10/4/20	35 days
Lantai 24	9/7/20	11/15/20	70 days
Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	9/7/20	10/11/20	35 days
Lantai 25	9/14/20	11/8/20	56 days
Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	9/14/20	10/18/20	35 days

Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	9/14/20	10/18/20	35 days
Lantai 26	9/21/20	11/15/20	56 days
Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	9/21/20	10/25/20	35 days
Lantai 27	9/28/20	11/22/20	56 days
Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	9/28/20	11/1/20	35 days
Lantai 28	10/5/20	11/29/20	56 days
Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	10/5/20	11/8/20	35 days
Lantai 29	10/12/20	12/6/20	56 days
Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	10/12/20	11/15/20	35 days
Lantai 30	10/19/20	12/13/20	56 days
Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	10/19/20	11/22/20	35 days
Lantai 31	10/26/20	12/13/20	49 days
Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	10/26/20	11/29/20	35 days
Lantai 32	10/26/20	12/13/20	49 days
Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	10/26/20	11/29/20	35 days
Lantai 33	11/2/20	12/20/20	49 days
Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	11/2/20	12/6/20	35 days
Lantai 34	11/2/20	12/20/20	49 days
Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	11/2/20	12/6/20	35 days
Lantai 35	11/9/20	12/27/20	49 days
Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	11/9/20	12/13/20	35 days
Lantai 36	11/9/20	12/25/20	47 days
Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	11/9/20	12/13/20	35 days

Lantai 37	11/16/20	1/1/21	47 days
Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	11/16/20	12/20/20	35 days
Lantai 38	11/16/20	1/1/21	47 days
Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	11/16/20	12/20/20	35 days
Lantai 39	11/23/20	1/8/21	47 days
Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	11/23/20	12/27/20	35 days
Lantai 40	11/23/20	1/8/21	47 days
Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	11/23/20	12/27/20	35 days
Lantai 41	11/30/20	1/15/21	47 days
Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	11/30/20	1/3/21	35 days
Lantai Atap 1	11/30/20	1/10/21	42 days
Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	11/30/20	12/27/20	28 days
Pekerjaan Pembesian Balok	11/30/20	12/25/20	26 days
Pekerjaan Pembesian Plat	12/14/20	12/27/20	14 days
Pekerjaan Cor Balok dan Plat	12/21/20	1/3/21	14 days
Pekerjaan waterproofing Beton	12/21/20	1/3/21	14 days
Pekerjaan Screed 50mm	1/4/21	1/10/21	7 days
Lantai Atap 2	1/4/21	1/20/21	17 days
Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	1/4/21	1/17/21	14 days
Pekerjaan Pembesian Balok	1/11/21	1/16/21	6 days
Pekerjaan Pembesian Plat	1/11/21	1/17/21	7 days
Pekerjaan Cor Balok dan Plat	1/14/21	1/20/21	7 days
TOPPING OFF STRUKTUR	1/20/21	1/20/21	1 day

LAMPIRAN 12


Schedule normal klaska residence
Start: 3/18/19 ID: 0
Finish: 1/20/21 Dur: 342 days
Comp: 0%
Pekerjan Galian
Start: 3/18/19 ID: 1
Finish: 12/1/19 Dur: 245 days
Res:
Pekerjan Dewatering
Start: 3/25/19 ID: 2
Finish: 1/12/20 Dur: 280 days
Res:
Pekerjan Bobok Borepile
Start: 3/25/19 ID: 3
Finish: 5/8/19 Dur: 45 days
Comp: 0%
Pekerjan Bobok Borepile D120cm
Start: 3/25/19 ID: 4
Finish: 5/8/19 Dur: 45 days
Res:
Pekerjan Bobok Borepile D80cm
Start: 3/25/19 ID: 5
Finish: 4/10/19 Dur: 26 days
Res:
Pekerjan Bobok Secant Borepile D80cm
Start: 4/1/19 ID: 6
Finish: 4/23/19 Dur: 23 days
Res:
Pekerjan Bobok Test Borepile D120cm
Start: 4/8/19 ID: 7
Finish: 4/28/19 Dur: 21 days
Res:
Pekerjan Pondasi (Pilecap & Raft)
Start: 3/25/19 ID: 8
Finish: 7/15/19 Dur: 99 days
Comp: 0%
Pekerjan Pemadatan Urugan Pasir t:10
Start: 3/25/19 ID: 9
Finish: 5/5/19 Dur: 42 days
Res:
Pekerjan Lantai Kerja t:5cm
Start: 3/25/19 ID: 10
Finish: 5/5/19 Dur: 42 days
Res:
Pekerjan Bekesting Pile Cap
Start: 4/1/19 ID: 11
Finish: 5/2/19 Dur: 32 days
Res:
Pekerjan Pembesian Pile Cap
Start: 4/1/19 ID: 12
Finish: 5/12/19 Dur: 42 days
Res:
Pekerjan Cor Pile Cap
Start: 4/29/19 ID: 13
Finish: 5/12/19 Dur: 14 days
Res:
Pekerjan Bekesting Raft
Start: 4/8/19 ID: 14
Finish: 5/18/19 Dur: 42 days
Res:
Pekerjan Pembesian Raft
Start: 4/8/19 ID: 15
Finish: 7/14/19 Dur: 84 days
Res:
Pekerjan Cor Raft
Start: 5/13/19 ID: 16
Finish: 7/15/19 Dur: 50 days
Res:
Pekerjan Integral Water Proofing
Start: 5/13/19 ID: 17
Finish: 7/15/19 Dur: 50 days
Res:
Pekerjan Basement
Start: 4/8/19 ID: 18
Finish: 12/22/19 Dur: 245 days
Comp: 0%
Pekerjan Pemadatan Urugan Pasir t:1E
Start: 4/8/19 ID: 19
Finish: 5/12/19 Dur: 35 days
Res:
Pekerjan Lantai Kerja t:5cm
Start: 4/8/19 ID: 20
Finish: 5/12/19 Dur: 35 days
Res:
Pekerjan Bekesting Balok Dan Slab
Start: 4/16/19 ID: 21
Finish: 5/28/19 Dur: 42 days
Res:
Pekerjan Pembesian Balok
Start: 4/15/19 ID: 22
Finish: 4/28/19 Dur: 14 days
Res:
Pekerjan Pembesian Slab
Start: 4/15/19 ID: 23
Finish: 7/14/19 Dur: 77 days
Res:
Pekerjan Cor Balok dan Slab
Start: 4/22/19 ID: 24
Finish: 7/14/19 Dur: 70 days
Res:
Pekerjan Pembesian Pondasi MEP
Start: 5/6/19 ID: 25
Finish: 5/15/19 Dur: 10 days
Res:
Pekerjan Bekesting Pondasi MEP
Start: 5/6/19 ID: 26
Finish: 5/16/19 Dur: 11 days
Res:
Pekerjan Cor Pondasi MEP
Start: 5/17/19 ID: 27
Finish: 5/21/19 Dur: 5 days
Res:
Pekerjan Bekesting Tangga
Start: 5/6/19 ID: 28
Finish: 5/18/19 Dur: 14 days
Res:
Pekerjan Pembesian Tangga
Start: 5/13/19 ID: 29
Finish: 5/24/19 Dur: 12 days
Res:
Pekerjan Pembesian Dinding Basemen
Start: 5/6/19 ID: 31
Finish: 7/8/19 Dur: 48 days
Res:
Pekerjan Integral Water Proofing
Start: 4/22/19 ID: 40
Finish: 7/14/19 Dur: 70 days
Res:
Pekerjan GWT dan STP
Start: 7/15/19 ID: 41
Finish: 10/25/19 Dur: 103 days
Comp: 0%
Pekerjan Pemadatan Urugan Pasir t:1E
Start: 7/15/19 ID: 42
Finish: 8/18/19 Dur: 35 days
Res:
Pekerjan Lantai Kerja t:5cm
Start: 7/15/19 ID: 43
Finish: 8/25/19 Dur: 42 days
Res:


Pekerjaan Cor Tangga
Start: 5/25/19 ID: 30
Finish: 5/27/19 Dur: 3 days
Res:
Pekerjaan Bekesting Dinding Basement
Start: 5/13/19 ID: 32
Finish: 8/8/19 Dur: 75 days
Res:
Pekerjaan Cor Dinding Basement
Start: 7/29/19 ID: 33
Finish: 8/25/19 Dur: 28 days
Res:
Pekerjaan Pembesian Kolom
Start: 6/24/19 ID: 34
Finish: 11/3/19 Dur: 133 days
Res:
Pekerjaan Bekesting Kolom
Start: 8/12/19 ID: 35
Finish: 11/9/19 Dur: 90 days
Res:
Pekerjaan Cor Kolom
Start: 10/21/19 ID: 36
Finish: 11/10/19 Dur: 21 days
Res:
Pekerjaan Pembesian Capping Beam
Start: 10/21/19 ID: 37
Finish: 12/8/19 Dur: 49 days
Res:
Pekerjaan Bekesting Capping Beam
Start: 10/28/19 ID: 38
Finish: 12/8/19 Dur: 42 days
Res:
Pekerjaan Cor Capping Beam
Start: 12/2/19 ID: 39
Finish: 12/22/19 Dur: 21 days
Res:
Pekerjaan Bekesting Pile Cap
Start: 7/29/19 ID: 44
Finish: 8/29/19 Dur: 32 days
Res:
Pekerjaan Pembesian Pile Cap
Start: 7/29/19 ID: 45
Finish: 9/12/19 Dur: 46 days
Res:
Pekerjaan Cor Pile Cap
Start: 8/26/19 ID: 46
Finish: 9/15/19 Dur: 21 days
Res:
Pekerjaan Bekesting Balok Dan Slab
Start: 8/5/19 ID: 47
Finish: 9/27/19 Dur: 54 days
Res:
Pekerjaan Pembesian Balok
Start: 8/5/19 ID: 48
Finish: 9/1/19 Dur: 28 days
Res:
Pekerjaan Pembesian Slab
Start: 8/5/19 ID: 49
Finish: 9/26/19 Dur: 56 days
Res:
Pekerjaan Cor Balok Dan Slab
Start: 8/28/19 ID: 50
Finish: 9/29/19 Dur: 42 days
Res:
Pekerjaan Pembesian Kolom
Start: 9/9/19 ID: 51
Finish: 10/20/19 Dur: 42 days
Res:
Pekerjaan Water Stop
Start: 8/19/19 ID: 54
Finish: 9/29/19 Dur: 42 days
Res:
Pekerjaan Bekesting Kolom
Start: 9/23/19 ID: 52
Finish: 10/20/19 Dur: 28 days
Res:
Pekerjaan Cor Kolom
Start: 10/21/19 ID: 53
Finish: 10/25/19 Dur: 5 days
Res:
Lantai GF
Start: 9/16/19 ID: 55
Finish: 2/2/20 Dur: 140 days
Comp: 0%
Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat
Start: 9/16/19 ID: 56
Finish: 11/26/19 Dur: 102 days
Res:
Pekerjaan Pembesian Balok
Start: 9/23/19 ID: 57
Finish: 11/25/19 Dur: 64 days
Res:
Pekerjaan Pembesian Plat
Start: 9/30/19 ID: 58
Finish: 11/27/19 Dur: 59 days
Res:
Pekerjaan Cor Balok dan Plat
Start: 9/30/19 ID: 59
Finish: 12/11/19 Dur: 73 days
Res:
Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shean
Start: 10/14/19 ID: 60
Finish: 1/11/20 Dur: 90 days
Res:
Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearw
Start: 11/25/19 ID: 61
Finish: 1/12/20 Dur: 49 days
Res:
Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall
Start: 12/16/19 ID: 62
Finish: 1/12/20 Dur: 28 days
Res:
Pekerjaan Pembesian Kolom Separator
Start: 1/6/20 ID: 63
Finish: 1/9/20 Dur: 4 days
Res:
Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lif
Start: 1/6/20 ID: 64
Finish: 1/11/20 Dur: 6 days
Res:
Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift
Start: 1/10/20 ID: 65
Finish: 1/11/20 Dur: 2 days
Res:
Pekerjaan Bekesting Tangga
Start: 1/8/20 ID: 66
Finish: 1/22/20 Dur: 17 days
Res:
Pekerjaan Pembesian Tangga
Start: 1/20/20 ID: 67
Finish: 2/2/20 Dur: 14 days
Res:
Pekerjaan Cor Tangga
Start: 1/31/20 ID: 68
Finish: 2/2/20 Dur: 3 days
Res:
Pekerjaan Pembesian Parapet
Start: 1/6/20 ID: 69
Finish: 1/15/20 Dur: 10 days
Res:
Pekerjaan Bekesting Parapet
Start: 1/13/20 ID: 70
Finish: 1/26/20 Dur: 14 days
Res:
Pekerjaan Cor Parapet
Start: 1/27/20 ID: 71
Finish: 1/28/20 Dur: 2 days
Res:
Lantai Parkir 1
Start: 11/25/19 ID: 72
Finish: 1/30/20 Dur: 67 days
Comp: 0%
Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat
Start: 11/25/19 ID: 73
Finish: 1/5/20 Dur: 42 days
Res:
Pekerjaan Pembesian Balok
Start: 12/2/19 ID: 74
Finish: 1/2/20 Dur: 32 days
Res:
Pekerjaan Pembesian Plat
Start: 12/5/19 ID: 75
Finish: 1/5/20 Dur: 32 days
Res:
Pekerjaan Cor Balok dan Plat
Start: 12/19/19 ID: 76
Finish: 1/15/20 Dur: 28 days
Res:
Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shear
Start: 12/9/19 ID: 77
Finish: 1/9/20 Dur: 32 days
Res:
Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearw
Start: 12/9/19 ID: 78
Finish: 1/9/20 Dur: 32 days
Res:
Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall
Start: 12/30/19 ID: 79
Finish: 1/10/20 Dur: 21 days
Res:
Pekerjaan Pembesian Kolom Separator
Start: 1/6/20 ID: 80
Finish: 1/7/20 Dur: 2 days
Res:
Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lif
Start: 1/8/20 ID: 81
Finish: 1/10/20 Dur: 3 days
Res:
Pekerjaan Bekesting Tangga
Start: 1/6/20 ID: 83
Finish: 1/18/20 Dur: 14 days
Res:
Lantai Parkir 2
Start: 12/2/19 ID: 89
Finish: 2/6/20 Dur: 67 days
Comp: 0%
Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat
Start: 12/2/19 ID: 90
Finish: 1/12/20 Dur: 42 days
Res:
Pekerjaan Pembesian Balok
Start: 12/9/19 ID: 91
Finish: 1/9/20 Dur: 32 days
Res:
Pekerjaan Pembesian Plat
Start: 12/12/19 ID: 92
Finish: 1/12/20 Dur: 32 days
Res:
Pekerjaan Cor Balok dan Plat
Start: 12/26/19 ID: 93
Finish: 1/22/20 Dur: 28 days
Res:
Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shear
Start: 12/16/19 ID: 94
Finish: 1/16/20 Dur: 32 days
Res:
Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearw
Start: 12/16/19 ID: 95
Finish: 1/16/20 Dur: 32 days
Res:
Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall
Start: 1/6/20 ID: 96
Finish: 1/26/20 Dur: 21 days
Res:
Lantai Parkir 3
Start: 12/9/19 ID: 106
Finish: 2/13/20 Dur: 67 days
Comp: 0%
Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat
Start: 12/9/19 ID: 107
Finish: 1/19/20 Dur: 42 days
Res:
Pekerjaan Pembesian Balok
Start: 12/16/19 ID: 108
Finish: 1/16/20 Dur: 32 days
Res:
Pekerjaan Pembesian Plat
Start: 12/19/19 ID: 109
Finish: 1/19/20 Dur: 32 days
Res:
Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shear
Start: 12/23/19 ID: 111
Finish: 1/23/20 Dur: 32 days
Res:
Lantai Parkir 4
Start: 12/16/19 ID: 123
Finish: 2/20/20 Dur: 67 days
Comp: 0%
Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat
Start: 12/16/19 ID: 124
Finish: 1/26/20 Dur: 42 days
Res:


Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift
Start: 1/11/20 ID: 82
Finish: 1/11/20 Dur: 1 day
Res:
Pekerjaan Pembesian Tangga
Start: 1/16/20 ID: 84
Finish: 1/19/20 Dur: 10 days
Res:
Pekerjaan Cor Tangga
Start: 1/17/20 ID: 85
Finish: 1/19/20 Dur: 3 days
Res:
Pekerjaan Pembesian Parapet
Start: 1/17/20 ID: 86
Finish: 1/30/20 Dur: 14 days
Res:
Pekerjaan Bekesting Parapet
Start: 1/17/20 ID: 87
Finish: 1/30/20 Dur: 14 days
Res:
Pekerjaan Cor Parapet
Start: 1/24/20 ID: 88
Finish: 1/30/20 Dur: 7 days
Res:
Pekerjaan Pembesian Kolom Separator
Start: 1/13/20 ID: 97
Finish: 1/14/20 Dur: 2 days
Res:
Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lif
Start: 1/15/20 ID: 98
Finish: 1/17/20 Dur: 3 days
Res:
Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift
Start: 1/18/20 ID: 99
Finish: 1/18/20 Dur: 1 day
Res:
Pekerjaan Bekesting Tangga
Start: 1/13/20 ID: 100
Finish: 1/26/20 Dur: 14 days
Res:
Pekerjaan Pembesian Tangga
Start: 1/17/20 ID: 101
Finish: 1/26/20 Dur: 10 days
Res:
Pekerjaan Cor Tangga
Start: 1/24/20 ID: 102
Finish: 1/26/20 Dur: 3 days
Res:
Pekerjaan Pembesian Parapet
Start: 1/24/20 ID: 103
Finish: 2/6/20 Dur: 14 days
Res:
Pekerjaan Bekesting Parapet
Start: 1/24/20 ID: 104
Finish: 2/6/20 Dur: 14 days
Res:
Pekerjaan Cor Parapet
Start: 1/31/20 ID: 105
Finish: 2/6/20 Dur: 7 days
Res:
Pekerjaan Cor Balok dan Plat
Start: 1/2/20 ID: 110
Finish: 1/29/20 Dur: 28 days
Res:
Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearw
Start: 12/23/19 ID: 112
Finish: 1/23/20 Dur: 32 days
Res:
Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall
Start: 1/13/20 ID: 113
Finish: 2/2/20 Dur: 21 days
Res:
Pekerjaan Pembesian Kolom Separator
Start: 1/20/20 ID: 114
Finish: 1/21/20 Dur: 2 days
Res:
Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lif
Start: 1/22/20 ID: 115
Finish: 1/24/20 Dur: 3 days
Res:
Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift
Start: 1/25/20 ID: 116
Finish: 1/25/20 Dur: 1 day
Res:
Pekerjaan Bekesting Tangga
Start: 1/20/20 ID: 117
Finish: 2/2/20 Dur: 14 days
Res:
Pekerjaan Pembesian Tangga
Start: 1/24/20 ID: 118
Finish: 2/2/20 Dur: 10 days
Res:
Pekerjaan Cor Tangga
Start: 1/31/20 ID: 119
Finish: 2/2/20 Dur: 3 days
Res:
Pekerjaan Pembesian Parapet
Start: 1/31/20 ID: 120
Finish: 2/13/20 Dur: 14 days
Res:
Pekerjaan Bekesting Parapet
Start: 1/31/20 ID: 121
Finish: 2/13/20 Dur: 14 days
Res:
Pekerjaan Cor Parapet
Start: 2/7/20 ID: 122
Finish: 2/13/20 Dur: 7 days
Res:
Pekerjaan Pembesian Balok
Start: 12/23/19 ID: 125
Finish: 1/23/20 Dur: 32 days
Res:
Pekerjaan Pembesian Plat
Start: 12/26/19 ID: 126
Finish: 1/26/20 Dur: 32 days
Res:
Pekerjaan Cor Balok dan Plat
Start: 1/9/20 ID: 127
Finish: 2/5/20 Dur: 28 days
Res:
Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shear
Start: 12/30/19 ID: 128
Finish: 1/30/20 Dur: 32 days
Res:
Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearw
Start: 12/30/19 ID: 129
Finish: 1/30/20 Dur: 32 days
Res:
Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall
Start: 1/20/20 ID: 130
Finish: 2/9/20 Dur: 21 days
Res:
Pekerjaan Pembesian Kolom Separator
Start: 1/27/20 ID: 131
Finish: 1/28/20 Dur: 2 days
Res:
Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lif
Start: 1/29/20 ID: 132
Finish: 1/31/20 Dur: 3 days
Res:
Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift
Start: 2/1/20 ID: 133
Finish: 2/1/20 Dur: 1 day
Res:
Pekerjaan Bekesting Tangga
Start: 1/27/20 ID: 134
Finish: 2/9/20 Dur: 14 days
Res:
Pekerjaan Pembesian Tangga
Start: 1/31/20 ID: 135
Finish: 2/9/20 Dur: 10 days
Res:
Pekerjaan Cor Tangga
Start: 2/7/20 ID: 136
Finish: 2/9/20 Dur: 3 days
Res:
Pekerjaan Pembesian Parapet
Start: 2/7/20 ID: 137
Finish: 2/20/20 Dur: 14 days
Res:
Pekerjaan Bekesting Parapet
Start: 2/7/20 ID: 138
Finish: 2/20/20 Dur: 14 days
Res:
Pekerjaan Cor Parapet
Start: 2/14/20 ID: 139
Finish: 2/20/20 Dur: 7 days
Res:
Lantai Parkir 5
Start: 12/23/19 ID: 140
Finish: 2/27/20 Dur: 67 days
Comp: 0%
Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat
Start: 12/23/19 ID: 141
Finish: 2/2/20 Dur: 42 days
Res:
Pekerjaan Pembesian Balok
Start: 12/30/19 ID: 142
Finish: 1/30/20 Dur: 32 days
Res:
Pekerjaan Pembesian Plat
Start: 1/2/20 ID: 143
Finish: 2/2/20 Dur: 32 days
Res:
Pekerjaan Cor Balok dan Plat
Start: 1/9/20 ID: 144
Finish: 2/5/20 Dur: 28 days
Res:
Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shear
Start: 1/6/20 ID: 146
Finish: 2/8/20 Dur: 32 days
Res:
Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearw
Start: 1/6/20 ID: 146
Finish: 2/8/20 Dur: 32 days
Res:
Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall
Start: 1/27/20 ID: 147
Finish: 2/16/20 Dur: 21 days
Res:
Pekerjaan Pembesian Kolom Separator
Start: 2/3/20 ID: 148
Finish: 2/4/20 Dur: 2 days
Res:
Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lif
Start: 2/5/20 ID: 149
Finish: 2/7/20 Dur: 3 days
Res:
Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift
Start: 2/8/20 ID: 150
Finish: 2/8/20 Dur: 1 day
Res:
Pekerjaan Bekesting Tangga
Start: 2/3/20 ID: 151
Finish: 2/16/20 Dur: 14 days
Res:
Pekerjaan Pembesian Tangga
Start: 2/7/20 ID: 152
Finish: 2/16/20 Dur: 10 days
Res:
Pekerjaan Cor Tangga
Start: 2/14/20 ID: 153
Finish: 2/16/20 Dur: 3 days
Res:
Pekerjaan Pembesian Parapet
Start: 2/14/20 ID: 154
Finish: 2/27/20 Dur: 14 days
Res:
Pekerjaan Bekesting Parapet
Start: 2/14/20 ID: 155
Finish: 2/27/20 Dur: 14 days
Res:
Pekerjaan Cor Parapet
Start: 2/21/20 ID: 156
Finish: 2/27/20 Dur: 7 days
Res:
Lantai 6
Start: 1/6/20 ID: 157
Finish: 3/15/20 Dur: 70 days
Comp: 0%
Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat
Start: 1/6/20 ID: 158
Finish: 2/23/20 Dur: 49 days
Res:
Pekerjaan Pembesian Balok
Start: 1/20/20 ID: 159
Finish: 2/21/20 Dur: 33 days
Res:
Pekerjaan Pembesian Plat
Start: 1/20/20 ID: 160
Finish: 2/23/20 Dur: 35 days
Res:
Pekerjaan Cor Balok dan Plat
Start: 1/27/20 ID: 161
Finish: 3/6/20 Dur: 40 days
Res:
Pekerjaan Waterproofing
Start: 1/27/20 ID: 162
Finish: 3/6/20 Dur: 40 days
Res:
Pekerjaan Waterstoping PVC
Start: 2/26/20 ID: 163
Finish: 3/6/20 Dur: 10 days
Res:
Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shear
Start: 2/3/20 ID: 164
Finish: 3/5/20 Dur: 32 days
Res:
Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearw
Start: 2/3/20 ID: 165
Finish: 3/5/20 Dur: 32 days
Res:
Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall
Start: 2/24/20 ID: 166
Finish: 3/8/20 Dur: 14 days
Res:
Pekerjaan Pembesian Dinding Kolam re
Start: 2/3/20 ID: 167
Finish: 2/13/20 Dur: 11 days
Res:
Pekerjaan Bekesting Dinding Kolam Rer
Start: 2/3/20 ID: 168
Finish: 2/13/20 Dur: 11 days
Res:
Pekerjaan Cor Dinding Kolam Renang
Start: 2/11/20 ID: 169
Finish: 2/13/20 Dur: 3 days
Res:
Pekerjaan Pembesian Kolom Separator
Start: 2/5/20 ID: 170
Finish: 2/6/20 Dur: 2 days
Res:
Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lif
Start: 2/5/20 ID: 171
Finish: 2/7/20 Dur: 3 days
Res:
Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift
Start: 2/8/20 ID: 172
Finish: 2/8/20 Dur: 1 day
Res:


Frequenzen Bestätigung Empfänger
Start: 2/1/20 ID: 173
Finish: 2/12/20 Dur: 10 days
Frequenzen Fernbedienen Empfänger
Start: 2/1/20 ID: 174
Finish: 2/12/20 Dur: 8 days
Frequenzen Ein Empfänger
Start: 2/12/20 ID: 175
Finish: 2/16/20 Dur: 2 days
Frequenzen Einschalten Empfänger
Start: 2/16/20 ID: 176
Finish: 2/16/20 Dur: 1 day
Frequenzen Bestätigung Empfänger
Start: 2/16/20 ID: 177
Finish: 2/16/20 Dur: 1 day
Frequenzen Ein Empfänger
Start: 2/17/20 ID: 178
Finish: 2/18/20 Dur: 2 days
Frequenzen Bestätigung Empfänger Bedienung Einst
Start: 2/18/20 ID: 179
Finish: 2/18/20 Dur: 21 days
Frequenzen Bestätigung Sender
Start: 1/21/20 ID: 182
Finish: 1/28/20 Dur: 5 days
Lateral 7
Start: 1/28/20 ID: 183
Finish: 2/18/20 Dur: 15 days
Frequenzen Bestätigung Sende-Aus Fehl
Start: 1/21/20 ID: 184
Finish: 1/22/20 Dur: 2 days
Frequenzen Fernbedienen Sende
Start: 1/22/20 ID: 185
Finish: 1/23/20 Dur: 1 day
Frequenzen Fehler
Start: 1/23/20 ID: 186
Finish: 1/23/20 Dur: 1 day
Frequenzen Ein Sende-Aus-Fehler
Start: 1/23/20 ID: 187
Finish: 1/28/20 Dur: 4 days
Frequenzen Einschalten Sender Ein
Start: 1/28/20 ID: 188
Finish: 1/28/20 Dur: 42 days
Frequenzen Einschalten Sender Aus Deaktiv
Start: 1/28/20 ID: 189
Finish: 1/28/20 Dur: 30 days
Frequenzen Ein Kommt Aus Sendeverhalt
Start: 2/14/20 ID: 190
Finish: 2/17/20 Dur: 13 days
Frequenzen Fernbedienen Kommt Ausgeschaltet
Start: 1/17/20 ID: 191
Finish: 1/17/20 Dur: 2 days
Frequenzen Bestätigung Kommt Ausgeschaltet
Start: 1/14/20 ID: 192
Finish: 1/17/20 Dur: 3 days
Frequenzen Ein Kommt Ausgeschaltet Lth
Start: 1/17/20 ID: 193
Finish: 1/17/20 Dur: 1 day
Frequenzen Ein Empfänger
Start: 1/17/20 ID: 194
Finish: 1/17/20 Dur: 2 days
Frequenzen Bestätigung Empfänger
Start: 1/17/20 ID: 195
Finish: 1/17/20 Dur: 6 days
Frequenzen Fernbedienen Empfänger
Start: 1/17/20 ID: 196
Finish: 1/17/20 Dur: 6 days
Frequenzen Ein Sende-Aus-Fehl
Start: 1/17/20 ID: 197
Finish: 1/17/20 Dur: 14 days
Frequenzen Fernbedienen Fehl
Start: 1/17/20 ID: 198
Finish: 1/17/20 Dur: 26 days
Frequenzen Fernbedienen Sende
Start: 1/17/20 ID: 199
Finish: 1/17/20 Dur: 14 days
Frequenzen Bestätigung Sende-Aus Fehl
Start: 1/17/20 ID: 200
Finish: 1/17/20 Dur: 14 days
Lateral 8
Start: 1/20/20 ID: 196
Finish: 1/20/20 Dur: 56 days
Frequenzen Bestätigung Sende-Aus Fehl
Start: 1/20/20 ID: 197
Finish: 2/18/20 Dur: 15 days
Frequenzen Fernbedienen Kommt Ausgeschaltet
Start: 1/20/20 ID: 201
Finish: 1/21/20 Dur: 42 days
Frequenzen Bestätigung Kommt Ausgeschaltet
Start: 1/20/20 ID: 202
Finish: 1/21/20 Dur: 30 days
Frequenzen Ein Kommt Ausgeschaltet
Start: 1/20/20 ID: 203
Finish: 1/21/20 Dur: 13 days
Frequenzen Fernbedienen Kommt Ausgeschaltet
Start: 1/20/20 ID: 204
Finish: 1/21/20 Dur: 2 days
Frequenzen Bestätigung Kommt Ausgeschaltet
Start: 1/20/20 ID: 205
Finish: 1/21/20 Dur: 3 days
Frequenzen Ein Kommt Ausgeschaltet Lth
Start: 1/21/20 ID: 206
Finish: 1/21/20 Dur: 1 day
Frequenzen Fernbedienen Empfänger
Start: 1/20/20 ID: 207
Finish: 1/21/20 Dur: 6 days
Frequenzen Bestätigung Empfänger
Start: 1/20/20 ID: 208
Finish: 1/21/20 Dur: 6 days
Frequenzen Ein Sende-Aus-Fehl
Start: 2/20/20 ID: 209
Finish: 2/21/20 Dur: 14 days
Frequenzen Fernbedienen Fehl
Start: 2/21/20 ID: 210
Finish: 2/21/20 Dur: 14 days
Frequenzen Fernbedienen Sende
Start: 2/21/20 ID: 211
Finish: 2/28/20 Dur: 26 days
Frequenzen Bestätigung Sende-Aus Fehl
Start: 1/21/20 ID: 212
Finish: 2/21/20 Dur: 35 days
Lateral 9
Start: 1/21/20 ID: 210
Finish: 2/22/20 Dur: 56 days
Frequenzen Bestätigung Sende-Aus Fehl
Start: 2/21/20 ID: 213
Finish: 3/8/20 Dur: 35 days
Frequenzen Fernbedienen Kommt Ausgeschaltet
Start: 2/21/20 ID: 214
Finish: 2/22/20 Dur: 42 days
Frequenzen Bestätigung Kommt Ausgeschaltet
Start: 2/21/20 ID: 215
Finish: 2/22/20 Dur: 30 days
Frequenzen Ein Kommt Ausgeschaltet
Start: 2/21/20 ID: 216
Finish: 2/22/20 Dur: 13 days
Frequenzen Fernbedienen Kommt Ausgeschaltet
Start: 2/21/20 ID: 217
Finish: 2/22/20 Dur: 2 days
Frequenzen Bestätigung Kommt Ausgeschaltet
Start: 2/21/20 ID: 218
Finish: 2/22/20 Dur: 2 days
Frequenzen Ein Sende-Aus-Fehl
Start: 2/21/20 ID: 219
Finish: 2/22/20 Dur: 14 days
Frequenzen Fernbedienen Fehl
Start: 2/22/20 ID: 220
Finish: 2/22/20 Dur: 14 days
Frequenzen Fernbedienen Sende
Start: 2/22/20 ID: 221
Finish: 2/22/20 Dur: 14 days
Frequenzen Bestätigung Sende-Aus Fehl
Start: 2/22/20 ID: 222
Finish: 2/22/20 Dur: 14 days
Lateral 10
Start: 2/22/20 ID: 224
Finish: 2/28/20 Dur: 56 days
Frequenzen Bestätigung Sende-Aus Fehl
Start: 2/22/20 ID: 223
Finish: 3/8/20 Dur: 35 days
Frequenzen Fernbedienen Sende
Start: 2/10/20 ID: 226
Finish: 2/11/20 Dur: 2 days
Frequenzen Fernbedienen Fehl
Start: 2/11/20 ID: 227
Finish: 2/11/20 Dur: 14 days
Frequenzen Ein Fehler
Start: 2/11/20 ID: 228
Finish: 2/11/20 Dur: 14 days
Frequenzen Bestätigung Kommt Ausgeschaltet
Start: 2/11/20 ID: 229
Finish: 2/12/20 Dur: 42 days
Frequenzen Einschalten Kommt Ausgeschaltet
Start: 2/11/20 ID: 230
Finish: 2/12/20 Dur: 30 days
Frequenzen Ein Kommt Ausgeschaltet
Start: 2/11/20 ID: 231
Finish: 2/12/20 Dur: 13 days
Frequenzen Fernbedienen Kommt Ausgeschaltet
Start: 2/11/20 ID: 232
Finish: 2/12/20 Dur: 2 days
Frequenzen Bestätigung Kommt Ausgeschaltet
Start: 2/11/20 ID: 233
Finish: 2/12/20 Dur: 2 days
Frequenzen Ein Sende-Aus-Fehl
Start: 2/11/20 ID: 234
Finish: 2/12/20 Dur: 14 days
Frequenzen Fernbedienen Fehl
Start: 2/12/20 ID: 235
Finish: 2/12/20 Dur: 14 days
Frequenzen Fernbedienen Sende
Start: 2/12/20 ID: 236
Finish: 2/12/20 Dur: 14 days
Frequenzen Bestätigung Sende-Aus Fehl
Start: 2/12/20 ID: 237
Finish: 2/12/20 Dur: 14 days
Lateral 11
Start: 2/20/20 ID: 238
Finish: 2/21/20 Dur: 56 days
Frequenzen Bestätigung Sende-Aus Fehl
Start: 2/20/20 ID: 239
Finish: 3/10/20 Dur: 35 days
Frequenzen Fernbedienen Sende
Start: 2/12/20 ID: 240
Finish: 2/12/20 Dur: 26 days
Lateral 12
Start: 2/17/20 ID: 252
Finish: 3/8/20 Dur: 56 days
Frequenzen Bestätigung Sende-Aus Fehl
Start: 2/17/20 ID: 253
Finish: 3/24/20 Dur: 35 days

Pekerjaan Pembesian Dinding Beda Eles
Start: 2/17/20 ID: 180
Finish: 3/8/20 Dur: 21 days
Res:

Pekerjaan Cor Dinding Beda Elevasi
Start: 3/2/20 ID: 181
Finish: 3/15/20 Dur: 14 days
Res:

Pekerjaan Cor Tangga
Start: 3/14/20 ID: 209
Finish: 3/15/20 Dur: 2 days
Res:

Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor LIF
Start: 3/18/20 ID: 219
Finish: 3/20/20 Dur: 3 days
Res:

Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift
Start: 3/21/20 ID: 220
Finish: 3/21/20 Dur: 1 day
Res:

Pekerjaan Bekesting Tangga
Start: 3/16/20 ID: 221
Finish: 3/21/20 Dur: 6 days
Res:

Pekerjaan Pembesian Tangga
Start: 3/16/20 ID: 222
Finish: 3/21/20 Dur: 6 days
Res:

Pekerjaan Cor Tangga
Start: 3/21/20 ID: 223
Finish: 3/22/20 Dur: 2 days
Res:

Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall
Start: 3/16/20 ID: 231
Finish: 7/24/20 Dur: 12 days
Res:

Pekerjaan Pembesian Kolom Separator
Start: 7/20/20 ID: 232
Finish: 7/21/20 Dur: 2 days
Res:

Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor LIF
Start: 7/22/20 ID: 233
Finish: 7/24/20 Dur: 3 days
Res:

Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift
Start: 7/25/20 ID: 234
Finish: 7/25/20 Dur: 1 day
Res:

Pekerjaan Bekesting Tangga
Start: 7/20/20 ID: 235
Finish: 7/25/20 Dur: 6 days
Res:

Pekerjaan Pembesian Tangga
Start: 7/20/20 ID: 236
Finish: 7/25/20 Dur: 6 days
Res:

Pekerjaan Cor Tangga
Start: 7/25/20 ID: 237
Finish: 7/26/20 Dur: 2 days
Res:

Pekerjaan Pembesian Plat
Start: 3/2/20 ID: 241
Finish: 3/15/20 Dur: 14 days
Res:

Pekerjaan Cor Balok dan Plat
Start: 3/9/20 ID: 242
Finish: 3/22/20 Dur: 14 days
Res:

Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shear
Start: 2/24/20 ID: 243
Finish: 8/2/20 Dur: 42 days
Res:

Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearw
Start: 3/2/20 ID: 244
Finish: 7/28/20 Dur: 30 days
Res:

Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall
Start: 7/20/20 ID: 245
Finish: 7/31/20 Dur: 12 days
Res:

Pekerjaan Pembesian Kolom Separator
Start: 7/27/20 ID: 246
Finish: 7/28/20 Dur: 2 days
Res:

Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor LIF
Start: 7/29/20 ID: 247
Finish: 7/31/20 Dur: 3 days
Res:

Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift
Start: 8/1/20 ID: 248
Finish: 8/1/20 Dur: 1 day
Res:

Pekerjaan Bekesting Tangga
Start: 7/27/20 ID: 249
Finish: 8/1/20 Dur: 6 days
Res:

Pekerjaan Pembesian Tangga
Start: 7/27/20 ID: 250
Finish: 8/1/20 Dur: 6 days
Res:

Pekerjaan Cor Tangga
Start: 8/1/20 ID: 251
Finish: 8/2/20 Dur: 2 days
Res:

Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat
Start: 2/17/20 ID: 253
Finish: 3/22/20 Dur: 35 days
Res:

Pekerjaan Pembesian Balok
Start: 2/24/20 ID: 254
Finish: 3/20/20 Dur: 26 days
Res:

Pekerjaan Pembesian Plat
Start: 3/9/20 ID: 255
Finish: 3/22/20 Dur: 14 days
Res:

Pekerjaan Cor Balok dan Plat
Start: 3/16/20 ID: 256
Finish: 7/26/20 Dur: 14 days
Res:

Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shear
Start: 3/22/20 ID: 257
Finish: 8/9/20 Dur: 42 days
Res:

Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearw
Start: 3/9/20 ID: 258
Finish: 8/4/20 Dur: 30 days
Res:

Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall
Start: 7/27/20 ID: 259
Finish: 8/7/20 Dur: 12 days
Res:

Pekerjaan Pembesian Kolom Separator
Start: 8/3/20 ID: 260
Finish: 8/4/20 Dur: 2 days
Res:

Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor LIF
Start: 8/5/20 ID: 261
Finish: 8/7/20 Dur: 3 days
Res:

Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift
Start: 8/8/20 ID: 262
Finish: 8/8/20 Dur: 1 day
Res:

Pekerjaan Bekesting Tangga
Start: 8/3/20 ID: 263
Finish: 8/8/20 Dur: 6 days
Res:

Pekerjaan Pembesian Tangga
Start: 8/3/20 ID: 264
Finish: 8/8/20 Dur: 6 days
Res:

Pekerjaan Cor Tangga
Start: 8/8/20 ID: 265
Finish: 8/9/20 Dur: 2 days
Res:

Lantai 13
Start: 2/24/20 ID: 266
Finish: 8/16/20 Dur: 56 days
Comp: 0%

Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat
Start: 2/24/20 ID: 267
Finish: 7/26/20 Dur: 35 days
Res:

Pekerjaan Pembesian Balok
Start: 3/2/20 ID: 268
Finish: 7/24/20 Dur: 26 days
Res:

Pekerjaan Pembesian Plat
Start: 3/16/20 ID: 269
Finish: 7/26/20 Dur: 14 days
Res:

Pekerjaan Cor Balok dan Plat
Start: 7/20/20 ID: 270
Finish: 8/2/20 Dur: 14 days
Res:

Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shear
Start: 3/9/20 ID: 271
Finish: 8/16/20 Dur: 42 days
Res:

Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearw
Start: 3/16/20 ID: 272
Finish: 8/11/20 Dur: 30 days
Res:

Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall
Start: 8/3/20 ID: 273
Finish: 8/14/20 Dur: 12 days
Res:

Pekerjaan Pembesian Kolom Separator
Start: 8/10/20 ID: 274
Finish: 8/11/20 Dur: 2 days
Res:

Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor LIF
Start: 8/12/20 ID: 275
Finish: 8/14/20 Dur: 3 days
Res:

Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift
Start: 8/15/20 ID: 276
Finish: 8/15/20 Dur: 1 day
Res:

Pekerjaan Bekesting Tangga
Start: 8/10/20 ID: 277
Finish: 8/15/20 Dur: 6 days
Res:

Pekerjaan Pembesian Tangga
Start: 8/10/20 ID: 278
Finish: 8/15/20 Dur: 6 days
Res:

Pekerjaan Cor Tangga
Start: 8/15/20 ID: 279
Finish: 8/16/20 Dur: 2 days
Res:

Lantai 14
Start: 3/2/20 ID: 280
Finish: 8/23/20 Dur: 56 days
Comp: 0%

Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat
Start: 3/2/20 ID: 281
Finish: 8/2/20 Dur: 35 days
Res:

Pekerjaan Pembesian Balok
Start: 3/9/20 ID: 282
Finish: 7/31/20 Dur: 26 days
Res:

Pekerjaan Pembesian Plat
Start: 7/20/20 ID: 283
Finish: 8/2/20 Dur: 14 days
Res:

Pekerjaan Cor Balok dan Plat
Start: 7/27/20 ID: 284
Finish: 8/9/20 Dur: 14 days
Res:

Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shear
Start: 3/16/20 ID: 285
Finish: 8/23/20 Dur: 42 days
Res:

Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearw
Start: 7/20/20 ID: 286
Finish: 8/18/20 Dur: 30 days
Res:

Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall
Start: 8/20/20 ID: 287
Finish: 8/21/20 Dur: 12 days
Res:

Pekerjaan Pembesian Kolom Separator
Start: 8/13/20 ID: 288
Finish: 8/18/20 Dur: 2 days
Res:

Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor LIF
Start: 8/19/20 ID: 289
Finish: 8/21/20 Dur: 3 days
Res:

Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift
Start: 8/22/20 ID: 290
Finish: 8/22/20 Dur: 1 day
Res:

Pekerjaan Bekesting Tangga
Start: 8/10/20 ID: 291
Finish: 8/15/20 Dur: 6 days
Res:

Pekerjaan Pembesian Tangga
Start: 8/10/20 ID: 292
Finish: 8/15/20 Dur: 6 days
Res:

Pekerjaan Cor Tangga
Start: 8/15/20 ID: 293
Finish: 8/16/20 Dur: 2 days
Res:

Lantai 15
Start: 3/16/20 ID: 294
Finish: 8/30/20 Dur: 56 days
Comp: 0%

Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat
Start: 3/9/20 ID: 295
Finish: 8/8/20 Dur: 35 days
Res:

Pekerjaan Pembesian Balok
Start: 3/16/20 ID: 296
Finish: 8/7/20 Dur: 26 days
Res:

Pekerjaan Pembesian Plat
Start: 7/27/20 ID: 297
Finish: 8/9/20 Dur: 14 days
Res:

Pekerjaan Cor Balok dan Plat
Start: 8/3/20 ID: 298
Finish: 8/16/20 Dur: 14 days
Res:

Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shear
Start: 7/20/20 ID: 299
Finish: 8/30/20 Dur: 42 days
Res:

Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearw
Start: 7/27/20 ID: 300
Finish: 8/25/20 Dur: 30 days
Res:

Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall
Start: 8/17/20 ID: 301
Finish: 8/28/20 Dur: 12 days
Res:

Pekerjaan Pembesian Kolom Separator
Start: 8/24/20 ID: 302
Finish: 8/25/20 Dur: 2 days
Res:

Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor LIF
Start: 8/27/20 ID: 303
Finish: 8/29/20 Dur: 3 days
Res:

Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift
Start: 8/29/20 ID: 304
Finish: 8/29/20 Dur: 1 day
Res:

Pekerjaan Bekesting Tangga
Start: 8/24/20 ID: 305
Finish: 8/29/20 Dur: 6 days
Res:

Pekerjaan Pembesian Tangga
Start: 8/24/20 ID: 306
Finish: 8/29/20 Dur: 6 days
Res:

Pekerjaan Cor Tangga
Start: 8/29/20 ID: 307
Finish: 8/30/20 Dur: 2 days
Res:

Lantai 16
Start: 3/16/20 ID: 308
Finish: 9/6/20 Dur: 56 days
Comp: 0%

Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat
Start: 3/16/20 ID: 309
Finish: 8/16/20 Dur: 35 days
Res:

Pekerjaan Pembesian Balok
Start: 7/20/20 ID: 310
Finish: 8/14/20 Dur: 26 days
Res:

Pekerjaan Pembesian Plat
Start: 8/3/20 ID: 311
Finish: 8/16/20 Dur: 14 days
Res:

Pekerjaan Cor Balok dan Plat
Start: 8/10/20 ID: 312
Finish: 8/23/20 Dur: 14 days
Res:

Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shear
Start: 7/27/20 ID: 313
Finish: 9/6/20 Dur: 42 days
Res:

Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearw
Start: 8/3/20 ID: 314
Finish: 9/1/20 Dur: 30 days
Res:

Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall
Start: 8/24/20 ID: 315
Finish: 9/4/20 Dur: 12 days
Res:

Pekerjaan Pembesian Kolom Separator
Start: 8/31/20 ID: 316
Finish: 9/1/20 Dur: 2 days
Res:

Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor LIF
Start: 9/3/20 ID: 317
Finish: 9/5/20 Dur: 3 days
Res:

Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift
Start: 9/5/20 ID: 318
Finish: 9/5/20 Dur: 1 day
Res:

Pekerjaan Bekesting Tangga
Start: 8/31/20 ID: 319
Finish: 9/5/20 Dur: 6 days
Res:

Pekerjaan Pembesian Tangga
Start: 8/31/20 ID: 320
Finish: 9/5/20 Dur: 6 days
Res:

Pekerjaan Cor Tangga
Start: 9/5/20 ID: 321
Finish: 9/6/20 Dur: 2 days
Res:

Lantai 17
Start: 7/20/20 ID: 322
Finish: 9/13/20 Dur: 56 days
Comp: 0%

Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat
Start: 7/20/20 ID: 323
Finish: 8/23/20 Dur: 35 days
Res:

Pekerjaan Pembesian Balok
Start: 7/27/20 ID: 324
Finish: 8/21/20 Dur: 26 days
Res:

Pekerjaan Pembesian Plat
Start: 8/10/20 ID: 325
Finish: 8/23/20 Dur: 14 days
Res:

Pekerjaan Cor Balok dan Plat
Start: 8/17/20 ID: 326
Finish: 8/30/20 Dur: 14 days
Res:

Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shear
Start: 8/3/20 ID: 327
Finish: 9/11/20 Dur: 42 days
Res:

Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearw
Start: 8/10/20 ID: 328
Finish: 9/8/20 Dur: 30 days
Res:

Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall
Start: 8/31/20 ID: 329
Finish: 9/11/20 Dur: 12 days
Res:

Pekerjaan Pembesian Kolom Separator
Start: 9/7/20 ID: 330
Finish: 9/8/20 Dur: 2 days
Res:

Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor LIF
Start: 9/10/20 ID: 331
Finish: 9/12/20 Dur: 3 days
Res:

Pekerjaan Bekesting Tangga
Start: 9/7/20 ID: 333
Finish: 9/12/20 Dur: 6 days
Res:


Lantai 18
Start: 7/27/20 ID: 336
Finish: 9/20/20 Dur: 56 days
Comp: 0%
Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat
Start: 7/27/20 ID: 337
Finish: 8/30/20 Dur: 35 days
Res:
Pekerjaan Pembesian Balok
Start: 8/3/20 ID: 338
Finish: 8/28/20 Dur: 26 days
Res:
Pekerjaan Pembesian Plat
Start: 8/17/20 ID: 339
Finish: 8/30/20 Dur: 14 days
Res:
Pekerjaan Cor Balok dan Plat
Start: 8/24/20 ID: 340
Finish: 9/6/20 Dur: 14 days
Res:
Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shear
Start: 8/10/20 ID: 341
Finish: 9/20/20 Dur: 42 days
Res:
Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearw
Start: 8/17/20 ID: 342
Finish: 9/15/20 Dur: 30 days
Res:
Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall
Start: 9/7/20 ID: 343
Finish: 9/18/20 Dur: 12 days
Res:
Lantai 19
Start: 8/3/20 ID: 350
Finish: 9/27/20 Dur: 56 days
Comp: 0%
Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat
Start: 8/3/20 ID: 351
Finish: 9/6/20 Dur: 35 days
Res:
Pekerjaan Pembesian Balok
Start: 8/10/20 ID: 352
Finish: 9/4/20 Dur: 26 days
Res:
Pekerjaan Pembesian Plat
Start: 8/24/20 ID: 353
Finish: 9/6/20 Dur: 14 days
Res:
Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shear
Start: 8/17/20 ID: 355
Finish: 9/27/20 Dur: 42 days
Res:
Lantai 20
Start: 8/10/20 ID: 364
Finish: 10/4/20 Dur: 56 days
Comp: 0%
Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat
Start: 8/10/20 ID: 365
Finish: 9/13/20 Dur: 35 days
Res:

Pekerjaan Pembesian Kolom Separator
Start: 9/14/20 ID: 344
Finish: 9/15/20 Dur: 2 days
Res:
Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lif
Start: 9/17/20 ID: 345
Finish: 9/19/20 Dur: 3 days
Res:
Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift
Start: 9/19/20 ID: 346
Finish: 9/19/20 Dur: 1 day
Res:
Pekerjaan Bekesting Tangga
Start: 9/14/20 ID: 347
Finish: 9/18/20 Dur: 6 days
Res:
Pekerjaan Pembesian Tangga
Start: 9/14/20 ID: 348
Finish: 9/19/20 Dur: 6 days
Res:
Pekerjaan Cor Tangga
Start: 9/18/20 ID: 349
Finish: 9/20/20 Dur: 2 days
Res:
Pekerjaan Cor Balok dan Plat
Start: 8/31/20 ID: 354
Finish: 9/13/20 Dur: 14 days
Res:
Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearw
Start: 8/24/20 ID: 356
Finish: 9/22/20 Dur: 30 days
Res:
Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall
Start: 9/14/20 ID: 357
Finish: 9/25/20 Dur: 12 days
Res:
Pekerjaan Pembesian Kolom Separator
Start: 9/21/20 ID: 358
Finish: 9/22/20 Dur: 2 days
Res:
Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lif
Start: 9/24/20 ID: 359
Finish: 9/26/20 Dur: 3 days
Res:
Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift
Start: 9/26/20 ID: 360
Finish: 9/26/20 Dur: 1 day
Res:
Pekerjaan Bekesting Tangga
Start: 9/21/20 ID: 361
Finish: 9/26/20 Dur: 6 days
Res:
Pekerjaan Pembesian Tangga
Start: 9/21/20 ID: 362
Finish: 9/26/20 Dur: 6 days
Res:
Pekerjaan Cor Tangga
Start: 9/26/20 ID: 363
Finish: 9/27/20 Dur: 2 days
Res:
Pekerjaan Pembesian Balok
Start: 8/17/20 ID: 366
Finish: 9/11/20 Dur: 26 days
Res:
Pekerjaan Pembesian Plat
Start: 8/31/20 ID: 367
Finish: 9/13/20 Dur: 14 days
Res:
Pekerjaan Cor Balok dan Plat
Start: 9/7/20 ID: 368
Finish: 9/20/20 Dur: 14 days
Res:
Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shear
Start: 8/24/20 ID: 369
Finish: 10/4/20 Dur: 42 days
Res:
Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearw
Start: 8/31/20 ID: 370
Finish: 9/29/20 Dur: 30 days
Res:
Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall
Start: 9/21/20 ID: 371
Finish: 10/2/20 Dur: 12 days
Res:
Pekerjaan Pembesian Kolom Separator
Start: 9/28/20 ID: 372
Finish: 9/29/20 Dur: 2 days
Res:
Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lif
Start: 10/1/20 ID: 373
Finish: 10/3/20 Dur: 3 days
Res:
Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift
Start: 10/3/20 ID: 374
Finish: 10/3/20 Dur: 1 day
Res:
Pekerjaan Bekesting Tangga
Start: 9/28/20 ID: 375
Finish: 10/3/20 Dur: 6 days
Res:
Pekerjaan Pembesian Tangga
Start: 9/28/20 ID: 376
Finish: 10/3/20 Dur: 6 days
Res:
Pekerjaan Cor Tangga
Start: 10/3/20 ID: 377
Finish: 10/4/20 Dur: 2 days
Res:
Lantai 21
Start: 8/17/20 ID: 378
Finish: 10/11/20 Dur: 56 days
Comp: 0%
Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat
Start: 8/17/20 ID: 379
Finish: 9/20/20 Dur: 35 days
Res:
Pekerjaan Pembesian Balok
Start: 8/24/20 ID: 380
Finish: 9/18/20 Dur: 26 days
Res:
Pekerjaan Pembesian Plat
Start: 9/7/20 ID: 381
Finish: 9/20/20 Dur: 14 days
Res:
Pekerjaan Cor Balok dan Plat
Start: 9/14/20 ID: 382
Finish: 9/27/20 Dur: 14 days
Res:
Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shear
Start: 8/31/20 ID: 383
Finish: 10/11/20 Dur: 42 days
Res:
Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearw
Start: 9/7/20 ID: 384
Finish: 10/6/20 Dur: 30 days
Res:
Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall
Start: 9/28/20 ID: 385
Finish: 10/9/20 Dur: 12 days
Res:
Pekerjaan Pembesian Kolom Separator
Start: 10/5/20 ID: 386
Finish: 10/6/20 Dur: 2 days
Res:
Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lif
Start: 10/8/20 ID: 387
Finish: 10/10/20 Dur: 3 days
Res:
Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift
Start: 10/10/20 ID: 388
Finish: 10/10/20 Dur: 1 day
Res:
Pekerjaan Bekesting Tangga
Start: 10/5/20 ID: 389
Finish: 10/10/20 Dur: 6 days
Res:
Pekerjaan Pembesian Tangga
Start: 10/5/20 ID: 390
Finish: 10/10/20 Dur: 6 days
Res:
Pekerjaan Cor Tangga
Start: 10/10/20 ID: 391
Finish: 10/11/20 Dur: 2 days
Res:
Lantai 22
Start: 8/24/20 ID: 392
Finish: 10/18/20 Dur: 56 days
Comp: 0%
Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat
Start: 8/24/20 ID: 393
Finish: 9/27/20 Dur: 35 days
Res:
Pekerjaan Pembesian Balok
Start: 8/31/20 ID: 394
Finish: 9/25/20 Dur: 26 days
Res:
Pekerjaan Pembesian Plat
Start: 9/14/20 ID: 395
Finish: 9/27/20 Dur: 14 days
Res:
Pekerjaan Cor Balok dan Plat
Start: 9/21/20 ID: 396
Finish: 10/4/20 Dur: 14 days
Res:
Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shear
Start: 9/7/20 ID: 397
Finish: 10/18/20 Dur: 42 days
Res:
Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearw
Start: 9/14/20 ID: 398
Finish: 10/13/20 Dur: 30 days
Res:
Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall
Start: 10/5/20 ID: 399
Finish: 10/16/20 Dur: 12 days
Res:
Pekerjaan Pembesian Kolom Separator
Start: 10/12/20 ID: 400
Finish: 10/13/20 Dur: 2 days
Res:
Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lif
Start: 10/15/20 ID: 401
Finish: 10/17/20 Dur: 3 days
Res:
Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift
Start: 10/17/20 ID: 402
Finish: 10/17/20 Dur: 1 day
Res:
Pekerjaan Bekesting Tangga
Start: 10/12/20 ID: 403
Finish: 10/17/20 Dur: 6 days
Res:
Pekerjaan Pembesian Tangga
Start: 10/12/20 ID: 404
Finish: 10/17/20 Dur: 6 days
Res:
Pekerjaan Cor Tangga
Start: 10/17/20 ID: 405
Finish: 10/18/20 Dur: 2 days
Res:
Lantai 23
Start: 8/31/20 ID: 406
Finish: 10/25/20 Dur: 56 days
Comp: 0%
Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat
Start: 8/31/20 ID: 407
Finish: 10/4/20 Dur: 35 days
Res:
Pekerjaan Pembesian Balok
Start: 9/7/20 ID: 408
Finish: 10/2/20 Dur: 26 days
Res:
Pekerjaan Pembesian Plat
Start: 9/21/20 ID: 409
Finish: 10/4/20 Dur: 14 days
Res:
Pekerjaan Cor Balok dan Plat
Start: 9/28/20 ID: 410
Finish: 10/11/20 Dur: 14 days
Res:
Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shear
Start: 9/14/20 ID: 411
Finish: 10/25/20 Dur: 42 days
Res:
Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearw
Start: 9/21/20 ID: 412
Finish: 10/20/20 Dur: 30 days
Res:
Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall
Start: 10/12/20 ID: 413
Finish: 10/23/20 Dur: 12 days
Res:
Pekerjaan Pembesian Kolom Separator
Start: 10/19/20 ID: 414
Finish: 10/20/20 Dur: 2 days
Res:
Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lif
Start: 10/22/20 ID: 415
Finish: 10/24/20 Dur: 3 days
Res:
Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift
Start: 10/24/20 ID: 416
Finish: 10/24/20 Dur: 1 day
Res:
Pekerjaan Bekesting Tangga
Start: 10/19/20 ID: 417
Finish: 10/24/20 Dur: 6 days
Res:
Pekerjaan Pembesian Tangga
Start: 10/19/20 ID: 418
Finish: 10/24/20 Dur: 6 days
Res:
Pekerjaan Cor Tangga
Start: 10/24/20 ID: 419
Finish: 10/25/20 Dur: 2 days
Res:
Lantai 24
Start: 9/7/20 ID: 420
Finish: 11/15/20 Dur: 70 days
Comp: 0%
Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat
Start: 9/7/20 ID: 421
Finish: 10/11/20 Dur: 35 days
Res:
Pekerjaan Pembesian Balok
Start: 9/14/20 ID: 422
Finish: 10/9/20 Dur: 26 days
Res:
Pekerjaan Pembesian Plat
Start: 9/28/20 ID: 423
Finish: 10/11/20 Dur: 14 days
Res:
Pekerjaan Cor Balok dan Plat
Start: 10/5/20 ID: 424
Finish: 11/15/20 Dur: 42 days
Res:
Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shear
Start: 9/21/20 ID: 425
Finish: 10/30/20 Dur: 30 days
Res:
Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearw
Start: 9/28/20 ID: 426
Finish: 10/9/20 Dur: 12 days
Res:
Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall
Start: 10/19/20 ID: 427
Finish: 10/20/20 Dur: 2 days
Res:
Pekerjaan Pembesian Kolom Separator
Start: 10/28/20 ID: 428
Finish: 10/28/20 Dur: 3 days
Res:
Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lif
Start: 10/29/20 ID: 429
Finish: 10/31/20 Dur: 3 days
Res:
Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift
Start: 10/31/20 ID: 430
Finish: 10/31/20 Dur: 1 day
Res:
Pekerjaan Bekesting Tangga
Start: 10/29/20 ID: 431
Finish: 10/31/20 Dur: 6 days
Res:
Pekerjaan Pembesian Tangga
Start: 10/29/20 ID: 432
Finish: 10/31/20 Dur: 6 days
Res:
Pekerjaan Cor Tangga
Start: 10/31/20 ID: 433
Finish: 11/1/20 Dur: 2 days
Res:
Lantai 25
Start: 9/14/20 ID: 434
Finish: 11/8/20 Dur: 56 days
Comp: 0%
Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat
Start: 9/14/20 ID: 435
Finish: 10/18/20 Dur: 35 days
Res:
Pekerjaan Pembesian Balok
Start: 9/21/20 ID: 436
Finish: 10/16/20 Dur: 26 days
Res:
Pekerjaan Pembesian Plat
Start: 10/5/20 ID: 437
Finish: 10/18/20 Dur: 14 days
Res:
Pekerjaan Cor Balok dan Plat
Start: 10/12/20 ID: 438
Finish: 10/25/20 Dur: 14 days
Res:
Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shear
Start: 9/28/20 ID: 439
Finish: 11/8/20 Dur: 42 days
Res:
Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearw
Start: 10/5/20 ID: 440
Finish: 11/3/20 Dur: 30 days
Res:
Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall
Start: 10/26/20 ID: 441
Finish: 11/6/20 Dur: 12 days
Res:
Pekerjaan Pembesian Kolom Separator
Start: 11/2/20 ID: 442
Finish: 11/3/20 Dur: 2 days
Res:
Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lif
Start: 11/5/20 ID: 443
Finish: 11/7/20 Dur: 3 days
Res:
Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift
Start: 11/7/20 ID: 444
Finish: 11/7/20 Dur: 1 day
Res:
Pekerjaan Bekesting Tangga
Start: 11/2/20 ID: 445
Finish: 11/7/20 Dur: 6 days
Res:
Pekerjaan Pembesian Tangga
Start: 11/2/20 ID: 446
Finish: 11/7/20 Dur: 6 days
Res:
Lantai 26
Start: 9/21/20 ID: 448
Finish: 11/15/20 Dur: 56 days
Comp: 0%
Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat
Start: 9/21/20 ID: 449
Finish: 10/25/20 Dur: 35 days
Res:
Pekerjaan Pembesian Balok
Start: 9/28/20 ID: 450
Finish: 10/23/20 Dur: 26 days
Res:
Pekerjaan Pembesian Plat
Start: 10/12/20 ID: 451
Finish: 10/25/20 Dur: 14 days
Res:
Pekerjaan Cor Balok dan Plat
Start: 10/19/20 ID: 452
Finish: 11/1/20 Dur: 14 days
Res:
Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shear
Start: 10/5/20 ID: 453
Finish: 11/15/20 Dur: 42 days
Res:
Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearw
Start: 10/12/20 ID: 454
Finish: 11/10/20 Dur: 30 days
Res:
Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall
Start: 11/2/20 ID: 455
Finish: 11/13/20 Dur: 12 days
Res:
Pekerjaan Pembesian Kolom Separator
Start: 11/9/20 ID: 456
Finish: 11/10/20 Dur: 2 days
Res:
Lantai 27
Start: 9/28/20 ID: 462
Finish: 11/22/20 Dur: 56 days
Comp: 0%
Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat
Start: 9/28/20 ID: 463
Finish: 11/1/20 Dur: 35 days
Res:
Pekerjaan Pembesian Balok
Start: 10/5/20 ID: 464
Finish: 10/30/20 Dur: 26 days
Res:
Pekerjaan Pembesian Plat
Start: 10/19/20 ID: 465
Finish: 11/1/20 Dur: 14 days
Res:
Pekerjaan Cor Balok dan Plat
Start: 10/26/20 ID: 466
Finish: 11/8/20 Dur: 14 days
Res:
Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shear
Start: 10/12/20 ID: 467
Finish: 11/22/20 Dur: 42 days
Res:
Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearw
Start: 10/19/20 ID: 468
Finish: 11/17/20 Dur: 30 days
Res:
Lantai 28
Start: 10/5/20 ID: 476
Finish: 11/29/20 Dur: 56 days
Comp: 0%
Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat
Start: 10/5/20 ID: 477
Finish: 11/8/20 Dur: 35 days
Res:
Pekerjaan Pembesian Balok
Start: 10/12/20 ID: 478
Finish: 11/6/20 Dur: 26 days
Res:
Lantai 29
Start: 10/12/20 ID: 490
Finish: 12/6/20 Dur: 56 days
Comp: 0%


Pekerjaan Cor Tangga
Start: 11/7/20 ID: 447
Finish: 11/8/20 Dur: 2 days
Res:
Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lif
Start: 11/12/20 ID: 457
Finish: 11/14/20 Dur: 3 days
Res:
Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift
Start: 11/14/20 ID: 458
Finish: 11/14/20 Dur: 1 day
Res:
Pekerjaan Bekesting Tangga
Start: 11/9/20 ID: 459
Finish: 11/12/20 Dur: 4 days
Res:
Pekerjaan Pembesian Tangga
Start: 11/9/20 ID: 460
Finish: 11/12/20 Dur: 4 days
Res:
Pekerjaan Cor Tangga
Start: 11/12/20 ID: 461
Finish: 11/13/20 Dur: 2 days
Res:
Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall
Start: 11/9/20 ID: 469
Finish: 11/20/20 Dur: 12 days
Res:
Pekerjaan Pembesian Kolom Separator
Start: 11/16/20 ID: 470
Finish: 11/17/20 Dur: 2 days
Res:
Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lif
Start: 11/18/20 ID: 471
Finish: 11/21/20 Dur: 3 days
Res:
Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift
Start: 11/21/20 ID: 472
Finish: 11/21/20 Dur: 1 day
Res:
Pekerjaan Bekesting Tangga
Start: 11/16/20 ID: 473
Finish: 11/19/20 Dur: 4 days
Res:
Pekerjaan Pembesian Tangga
Start: 11/16/20 ID: 474
Finish: 11/19/20 Dur: 4 days
Res:
Pekerjaan Cor Tangga
Start: 11/19/20 ID: 475
Finish: 11/20/20 Dur: 2 days
Res:
Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearw
Start: 11/13/20 ID: 481
Finish: 11/28/20 Dur: 42 days
Res:
Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearw
Start: 10/26/20 ID: 482
Finish: 11/24/20 Dur: 30 days
Res:
Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall
Start: 11/9/20 ID: 483
Finish: 11/20/20 Dur: 12 days
Res:
Pekerjaan Pembesian Kolom Separator
Start: 11/16/20 ID: 484
Finish: 11/17/20 Dur: 2 days
Res:
Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lif
Start: 11/18/20 ID: 485
Finish: 11/21/20 Dur: 3 days
Res:
Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift
Start: 11/21/20 ID: 486
Finish: 11/21/20 Dur: 1 day
Res:
Pekerjaan Bekesting Tangga
Start: 11/16/20 ID: 487
Finish: 11/19/20 Dur: 4 days
Res:
Pekerjaan Pembesian Tangga
Start: 11/16/20 ID: 488
Finish: 11/19/20 Dur: 4 days
Res:
Pekerjaan Cor Tangga
Start: 11/19/20 ID: 489
Finish: 11/20/20 Dur: 2 days
Res:
Pekerjaan Pembesian Plat
Start: 10/26/20 ID: 479
Finish: 11/8/20 Dur: 14 days
Res:
Pekerjaan Cor Balok dan Plat
Start: 11/2/20 ID: 480
Finish: 11/15/20 Dur: 14 days
Res:
Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat
Start: 10/12/20 ID: 491
Finish: 11/15/20 Dur: 35 days
Res:
Pekerjaan Pembesian Balok
Start: 10/19/20 ID: 492
Finish: 11/13/20 Dur: 26 days
Res:
Pekerjaan Pembesian Plat
Start: 11/2/20 ID: 493
Finish: 11/15/20 Dur: 14 days
Res:
Pekerjaan Cor Balok dan Plat
Start: 11/8/20 ID: 494
Finish: 11/22/20 Dur: 14 days
Res:
Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearw
Start: 10/26/20 ID: 495
Finish: 12/6/20 Dur: 42 days
Res:
Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearw
Start: 11/2/20 ID: 496
Finish: 12/1/20 Dur: 30 days
Res:
Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall
Start: 11/23/20 ID: 497
Finish: 12/4/20 Dur: 12 days
Res:
Pekerjaan Pembesian Kolom Separator
Start: 11/30/20 ID: 498
Finish: 12/1/20 Dur: 2 days
Res:
Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lif
Start: 12/3/20 ID: 499
Finish: 12/5/20 Dur: 3 days
Res:
Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift
Start: 12/5/20 ID: 500
Finish: 12/5/20 Dur: 1 day
Res:
Pekerjaan Bekesting Tangga
Start: 11/30/20 ID: 501
Finish: 12/3/20 Dur: 4 days
Res:
Pekerjaan Pembesian Tangga
Start: 11/30/20 ID: 502
Finish: 12/3/20 Dur: 4 days
Res:
Pekerjaan Cor Tangga
Start: 12/3/20 ID: 503
Finish: 12/4/20 Dur: 2 days
Res:


Lantai 30 Start: 10/19/20 ID: 504 Finish: 11/13/20 Dur: 56 days Comp: 0%
Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat Start: 10/19/20 ID: 505 Finish: 11/22/20 Dur: 35 days Res:
Pekerjaan Pembesian Balok Start: 10/26/20 ID: 506 Finish: 11/20/20 Dur: 26 days Res:
Pekerjaan Pembesian Plat Start: 11/9/20 ID: 507 Finish: 11/22/20 Dur: 14 days Res:
Pekerjaan Cor Balok dan Plat Start: 11/16/20 ID: 508 Finish: 11/29/20 Dur: 14 days Res:
Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shear Start: 11/2/20 ID: 509 Finish: 12/13/20 Dur: 42 days Res:
Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearw Start: 11/9/20 ID: 510 Finish: 12/8/20 Dur: 30 days Res:
Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall Start: 11/23/20 ID: 511 Finish: 12/4/20 Dur: 12 days Res:
Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Start: 11/30/20 ID: 512 Finish: 12/1/20 Dur: 2 days Res:
Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lif Start: 12/3/20 ID: 513 Finish: 12/5/20 Dur: 3 days Res:
Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift Start: 12/5/20 ID: 514 Finish: 12/5/20 Dur: 1 day Res:
Pekerjaan Bekesting Tangga Start: 11/30/20 ID: 515 Finish: 12/3/20 Dur: 4 days Res:
Pekerjaan Pembesian Tangga Start: 11/30/20 ID: 516 Finish: 12/3/20 Dur: 4 days Res:
Pekerjaan Cor Tangga Start: 12/2/20 ID: 517 Finish: 12/4/20 Dur: 2 days Res:
Lantai 31 Start: 10/26/20 ID: 518 Finish: 12/13/20 Dur: 49 days Comp: 0%
Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat Start: 10/26/20 ID: 519 Finish: 11/29/20 Dur: 35 days Res:
Pekerjaan Pembesian Balok Start: 11/2/20 ID: 520 Finish: 11/27/20 Dur: 26 days Res:
Pekerjaan Pembesian Plat Start: 11/16/20 ID: 521 Finish: 11/29/20 Dur: 14 days Res:
Pekerjaan Cor Balok dan Plat Start: 11/23/20 ID: 522 Finish: 12/6/20 Dur: 14 days Res:
Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shear Start: 11/9/20 ID: 523 Finish: 12/13/20 Dur: 35 days Res:
Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearw Start: 11/13/20 ID: 524 Finish: 12/13/20 Dur: 21 days Res:
Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall Start: 12/2/20 ID: 525 Finish: 12/13/20 Dur: 12 days Res:
Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Start: 12/9/20 ID: 526 Finish: 12/10/20 Dur: 2 days Res:
Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lif Start: 12/11/20 ID: 527 Finish: 12/13/20 Dur: 3 days Res:
Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift Start: 12/13/20 ID: 528 Finish: 12/13/20 Dur: 1 day Res:
Pekerjaan Bekesting Tangga Start: 12/9/20 ID: 529 Finish: 12/12/20 Dur: 4 days Res:
Pekerjaan Pembesian Tangga Start: 12/9/20 ID: 530 Finish: 12/12/20 Dur: 4 days Res:
Pekerjaan Cor Tangga Start: 12/12/20 ID: 531 Finish: 12/13/20 Dur: 2 days Res:
Lantai 32 Start: 10/26/20 ID: 532 Finish: 12/13/20 Dur: 49 days Comp: 0%
Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat Start: 10/26/20 ID: 533 Finish: 11/29/20 Dur: 35 days Res:
Pekerjaan Pembesian Balok Start: 11/2/20 ID: 534 Finish: 11/27/20 Dur: 26 days Res:
Pekerjaan Pembesian Plat Start: 11/16/20 ID: 535 Finish: 11/29/20 Dur: 14 days Res:
Pekerjaan Cor Balok dan Plat Start: 11/23/20 ID: 536 Finish: 12/6/20 Dur: 14 days Res:
Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shear Start: 11/9/20 ID: 537 Finish: 12/13/20 Dur: 35 days Res:
Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearw Start: 11/13/20 ID: 538 Finish: 12/13/20 Dur: 21 days Res:
Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall Start: 12/2/20 ID: 539 Finish: 12/13/20 Dur: 12 days Res:
Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Start: 12/9/20 ID: 540 Finish: 12/10/20 Dur: 2 days Res:
Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lif Start: 12/11/20 ID: 541 Finish: 12/13/20 Dur: 3 days Res:
Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift Start: 12/13/20 ID: 542 Finish: 12/13/20 Dur: 1 day Res:
Pekerjaan Bekesting Tangga Start: 12/9/20 ID: 543 Finish: 12/12/20 Dur: 4 days Res:
Pekerjaan Pembesian Tangga Start: 12/9/20 ID: 544 Finish: 12/12/20 Dur: 4 days Res:
Pekerjaan Cor Tangga Start: 12/12/20 ID: 545 Finish: 12/13/20 Dur: 2 days Res:
Lantai 33 Start: 11/2/20 ID: 546 Finish: 12/20/20 Dur: 49 days Comp: 0%
Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat Start: 11/2/20 ID: 547 Finish: 12/6/20 Dur: 35 days Res:
Pekerjaan Pembesian Balok Start: 11/9/20 ID: 548 Finish: 12/4/20 Dur: 26 days Res:
Pekerjaan Pembesian Plat Start: 11/23/20 ID: 549 Finish: 12/6/20 Dur: 14 days Res:
Pekerjaan Cor Balok dan Plat Start: 11/30/20 ID: 550 Finish: 12/13/20 Dur: 14 days Res:
Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shear Start: 11/16/20 ID: 551 Finish: 12/20/20 Dur: 35 days Res:
Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearw Start: 11/30/20 ID: 552 Finish: 12/20/20 Dur: 21 days Res:
Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall Start: 12/8/20 ID: 553 Finish: 12/20/20 Dur: 12 days Res:
Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Start: 12/16/20 ID: 554 Finish: 12/17/20 Dur: 2 days Res:
Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lif Start: 12/18/20 ID: 555 Finish: 12/20/20 Dur: 3 days Res:
Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift Start: 12/20/20 ID: 556 Finish: 12/20/20 Dur: 1 day Res:
Pekerjaan Bekesting Tangga Start: 12/16/20 ID: 557 Finish: 12/19/20 Dur: 4 days Res:
Pekerjaan Pembesian Tangga Start: 12/16/20 ID: 558 Finish: 12/19/20 Dur: 4 days Res:
Pekerjaan Cor Tangga Start: 12/19/20 ID: 559 Finish: 12/20/20 Dur: 2 days Res:
Lantai 34 Start: 11/2/20 ID: 560 Finish: 12/20/20 Dur: 49 days Comp: 0%
Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat Start: 11/2/20 ID: 561 Finish: 12/6/20 Dur: 35 days Res:
Pekerjaan Pembesian Balok Start: 11/9/20 ID: 562 Finish: 12/4/20 Dur: 26 days Res:
Pekerjaan Pembesian Plat Start: 11/23/20 ID: 563 Finish: 12/6/20 Dur: 14 days Res:
Pekerjaan Cor Balok dan Plat Start: 11/30/20 ID: 564 Finish: 12/13/20 Dur: 14 days Res:
Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shear Start: 11/16/20 ID: 565 Finish: 12/20/20 Dur: 35 days Res:
Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearw Start: 11/30/20 ID: 566 Finish: 12/20/20 Dur: 21 days Res:
Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall Start: 12/8/20 ID: 567 Finish: 12/20/20 Dur: 12 days Res:
Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Start: 12/16/20 ID: 568 Finish: 12/17/20 Dur: 2 days Res:
Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lif Start: 12/18/20 ID: 569 Finish: 12/20/20 Dur: 3 days Res:
Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift Start: 12/20/20 ID: 570 Finish: 12/20/20 Dur: 1 day Res:
Pekerjaan Bekesting Tangga Start: 12/16/20 ID: 571 Finish: 12/19/20 Dur: 4 days Res:
Pekerjaan Pembesian Tangga Start: 12/16/20 ID: 572 Finish: 12/19/20 Dur: 4 days Res:
Lantai 35 Start: 11/9/20 ID: 574 Finish: 12/27/20 Dur: 49 days Comp: 0%
Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat Start: 11/9/20 ID: 575 Finish: 12/13/20 Dur: 35 days Res:
Pekerjaan Pembesian Balok Start: 11/16/20 ID: 576 Finish: 12/11/20 Dur: 26 days Res:
Pekerjaan Pembesian Plat Start: 11/30/20 ID: 577 Finish: 12/13/20 Dur: 14 days Res:
Pekerjaan Cor Balok dan Plat Start: 12/7/20 ID: 578 Finish: 12/20/20 Dur: 14 days Res:
Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shear Start: 11/23/20 ID: 579 Finish: 12/27/20 Dur: 35 days Res:
Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearw Start: 12/7/20 ID: 580 Finish: 12/27/20 Dur: 21 days Res:
Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall Start: 12/16/20 ID: 581 Finish: 12/27/20 Dur: 12 days Res:
Lantai 36 Start: 11/9/20 ID: 588 Finish: 12/25/20 Dur: 47 days Comp: 0%
Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat Start: 11/9/20 ID: 589 Finish: 12/13/20 Dur: 35 days Res:
Pekerjaan Pembesian Balok Start: 11/16/20 ID: 590 Finish: 12/11/20 Dur: 26 days Res:
Pekerjaan Pembesian Plat Start: 11/30/20 ID: 591 Finish: 12/13/20 Dur: 14 days Res:
Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shear Start: 11/23/20 ID: 593 Finish: 12/20/20 Dur: 28 days Res:
Lantai 37 Start: 11/16/20 ID: 602 Finish: 1/1/21 Dur: 47 days Comp: 0%
Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat Start: 11/16/20 ID: 603 Finish: 12/20/20 Dur: 35 days Res:

Pekerjaan Cor Tangga
Start: 12/19/20 ID: 573
Finish: 12/20/20 Dur: 2 days
Res:
Pekerjaan Pembesian Kolom Separator
Start: 12/23/20 ID: 582
Finish: 12/24/20 Dur: 2 days
Res:
Pekerjaan Bekesting Kolom Separator Lif
Start: 12/25/20 ID: 583
Finish: 12/27/20 Dur: 3 days
Res:
Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift
Start: 12/27/20 ID: 584
Finish: 12/27/20 Dur: 1 day
Res:
Pekerjaan Bekesting Tangga
Start: 12/23/20 ID: 585
Finish: 12/26/20 Dur: 4 days
Res:
Pekerjaan Pembesian Tangga
Start: 12/23/20 ID: 586
Finish: 12/26/20 Dur: 4 days
Res:
Pekerjaan Cor Tangga
Start: 12/26/20 ID: 587
Finish: 12/27/20 Dur: 2 days
Res:
Pekerjaan Cor Balok dan Plat
Start: 12/7/20 ID: 592
Finish: 12/20/20 Dur: 14 days
Res:
Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearw
Start: 12/7/20 ID: 594
Finish: 12/20/20 Dur: 14 days
Res:
Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall
Start: 12/14/20 ID: 595
Finish: 12/25/20 Dur: 12 days
Res:
Pekerjaan Pembesian Kolom Separator
Start: 12/21/20 ID: 596
Finish: 12/22/20 Dur: 2 days
Res:
Pekerjaan Bekesting Kolom Separator Lif
Start: 12/23/20 ID: 597
Finish: 12/25/20 Dur: 3 days
Res:
Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift
Start: 12/25/20 ID: 598
Finish: 12/25/20 Dur: 1 day
Res:
Pekerjaan Bekesting Tangga
Start: 12/21/20 ID: 599
Finish: 12/24/20 Dur: 4 days
Res:
Pekerjaan Pembesian Tangga
Start: 12/21/20 ID: 600
Finish: 12/24/20 Dur: 4 days
Res:
Pekerjaan Cor Tangga
Start: 12/24/20 ID: 601
Finish: 12/25/20 Dur: 2 days
Res:
Pekerjaan Pembesian Balok
Start: 11/23/20 ID: 604
Finish: 12/18/20 Dur: 26 days
Res:
Pekerjaan Pembesian Plat
Start: 12/7/20 ID: 605
Finish: 12/20/20 Dur: 14 days
Res:
Pekerjaan Cor Balok dan Plat
Start: 12/14/20 ID: 606
Finish: 12/27/20 Dur: 14 days
Res:
Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shear
Start: 11/30/20 ID: 607
Finish: 12/27/20 Dur: 28 days
Res:
Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearw
Start: 12/14/20 ID: 608
Finish: 12/27/20 Dur: 14 days
Res:
Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall
Start: 12/21/20 ID: 609
Finish: 1/1/21 Dur: 12 days
Res:
Pekerjaan Pembesian Kolom Separator
Start: 12/28/20 ID: 610
Finish: 12/29/20 Dur: 2 days
Res:
Pekerjaan Bekesting Kolom Separator Lif
Start: 12/30/20 ID: 611
Finish: 1/1/21 Dur: 3 days
Res:
Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift
Start: 1/1/21 ID: 612
Finish: 1/1/21 Dur: 1 day
Res:
Pekerjaan Bekesting Tangga
Start: 12/28/20 ID: 613
Finish: 12/31/20 Dur: 4 days
Res:
Pekerjaan Pembesian Tangga
Start: 12/28/20 ID: 614
Finish: 12/31/20 Dur: 4 days
Res:
Pekerjaan Cor Tangga
Start: 12/31/20 ID: 615
Finish: 1/1/21 Dur: 2 days
Res:
Lantai 38
Start: 11/16/20 ID: 616
Finish: 1/1/21 Dur: 47 days
Comp: 0%
Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat
Start: 11/16/20 ID: 617
Finish: 12/20/20 Dur: 35 days
Res:
Pekerjaan Pembesian Balok
Start: 11/23/20 ID: 618
Finish: 12/18/20 Dur: 26 days
Res:
Pekerjaan Pembesian Plat
Start: 12/7/20 ID: 619
Finish: 12/20/20 Dur: 14 days
Res:
Pekerjaan Cor Balok dan Plat
Start: 12/14/20 ID: 620
Finish: 12/27/20 Dur: 14 days
Res:
Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shear
Start: 11/30/20 ID: 621
Finish: 12/27/20 Dur: 28 days
Res:
Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearw
Start: 12/14/20 ID: 622
Finish: 12/27/20 Dur: 14 days
Res:
Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall
Start: 12/21/20 ID: 623
Finish: 1/1/21 Dur: 12 days
Res:
Pekerjaan Pembesian Kolom Separator
Start: 12/28/20 ID: 624
Finish: 12/29/20 Dur: 2 days
Res:
Pekerjaan Bekesting Kolom Separator Lif
Start: 12/30/20 ID: 625
Finish: 1/1/21 Dur: 3 days
Res:
Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift
Start: 1/1/21 ID: 626
Finish: 1/1/21 Dur: 1 day
Res:
Pekerjaan Bekesting Tangga
Start: 12/28/20 ID: 627
Finish: 12/31/20 Dur: 4 days
Res:
Pekerjaan Pembesian Tangga
Start: 12/28/20 ID: 628
Finish: 12/31/20 Dur: 4 days
Res:
Pekerjaan Cor Tangga
Start: 12/31/20 ID: 629
Finish: 1/1/21 Dur: 2 days
Res:
Lantai 39
Start: 11/23/20 ID: 630
Finish: 1/8/21 Dur: 47 days
Comp: 0%
Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat
Start: 11/23/20 ID: 631
Finish: 12/27/20 Dur: 35 days
Res:
Pekerjaan Pembesian Balok
Start: 11/30/20 ID: 632
Finish: 12/25/20 Dur: 26 days
Res:
Pekerjaan Pembesian Plat
Start: 12/14/20 ID: 633
Finish: 12/27/20 Dur: 14 days
Res:
Pekerjaan Cor Balok dan Plat
Start: 12/21/20 ID: 634
Finish: 1/1/21 Dur: 14 days
Res:
Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shear
Start: 12/7/20 ID: 635
Finish: 1/3/21 Dur: 28 days
Res:
Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearw
Start: 12/21/20 ID: 636
Finish: 1/3/21 Dur: 14 days
Res:
Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall
Start: 12/28/20 ID: 637
Finish: 1/8/21 Dur: 12 days
Res:
Pekerjaan Pembesian Kolom Separator
Start: 1/4/21 ID: 638
Finish: 1/5/21 Dur: 2 days
Res:
Pekerjaan Bekesting Kolom Separator Lif
Start: 1/6/21 ID: 639
Finish: 1/8/21 Dur: 3 days
Res:
Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift
Start: 1/8/21 ID: 640
Finish: 1/8/21 Dur: 1 day
Res:
Pekerjaan Bekesting Tangga
Start: 1/4/21 ID: 641
Finish: 1/7/21 Dur: 4 days
Res:
Pekerjaan Pembesian Tangga
Start: 1/4/21 ID: 642
Finish: 1/7/21 Dur: 4 days
Res:
Pekerjaan Cor Tangga
Start: 1/7/21 ID: 643
Finish: 1/8/21 Dur: 2 days
Res:
Lantai 40
Start: 11/23/20 ID: 644
Finish: 1/8/21 Dur: 47 days
Comp: 0%
Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat
Start: 11/23/20 ID: 645
Finish: 12/27/20 Dur: 35 days
Res:
Pekerjaan Pembesian Balok
Start: 11/30/20 ID: 646
Finish: 12/25/20 Dur: 26 days
Res:
Pekerjaan Pembesian Plat
Start: 12/14/20 ID: 647
Finish: 12/27/20 Dur: 14 days
Res:
Pekerjaan Cor Balok dan Plat
Start: 12/21/20 ID: 648
Finish: 1/3/21 Dur: 14 days
Res:
Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shear
Start: 12/7/20 ID: 649
Finish: 1/3/21 Dur: 28 days
Res:
Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearw
Start: 12/21/20 ID: 650
Finish: 1/3/21 Dur: 14 days
Res:
Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall
Start: 12/28/20 ID: 651
Finish: 1/8/21 Dur: 12 days
Res:
Pekerjaan Pembesian Kolom Separator
Start: 1/4/21 ID: 652
Finish: 1/5/21 Dur: 2 days
Res:
Pekerjaan Bekesting Kolom Separator Lif
Start: 1/6/21 ID: 653
Finish: 1/8/21 Dur: 3 days
Res:
Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift
Start: 1/8/21 ID: 654
Finish: 1/8/21 Dur: 1 day
Res:
Pekerjaan Bekesting Tangga
Start: 1/4/21 ID: 655
Finish: 1/7/21 Dur: 4 days
Res:
Pekerjaan Pembesian Tangga
Start: 1/4/21 ID: 656
Finish: 1/7/21 Dur: 4 days
Res:
Pekerjaan Cor Tangga
Start: 1/7/21 ID: 657
Finish: 1/8/21 Dur: 2 days
Res:
Lantai 41
Start: 11/30/20 ID: 658
Finish: 1/15/21 Dur: 47 days
Comp: 0%
Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat
Start: 11/30/20 ID: 659
Finish: 1/3/21 Dur: 35 days
Res:
Pekerjaan Pembesian Balok
Start: 12/7/20 ID: 660
Finish: 1/1/21 Dur: 26 days
Res:
Pekerjaan Pembesian Plat
Start: 12/21/20 ID: 661
Finish: 1/3/21 Dur: 14 days
Res:
Pekerjaan Cor Balok dan Plat
Start: 12/28/20 ID: 662
Finish: 1/10/21 Dur: 14 days
Res:
Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shear
Start: 12/14/20 ID: 663
Finish: 1/10/21 Dur: 28 days
Res:
Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearw
Start: 12/28/20 ID: 664
Finish: 1/10/21 Dur: 14 days
Res:
Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall
Start: 1/4/21 ID: 665
Finish: 1/15/21 Dur: 12 days
Res:
Pekerjaan Pembesian Kolom Separator
Start: 1/11/21 ID: 666
Finish: 1/12/21 Dur: 2 days
Res:
Pekerjaan Bekesting Kolom Separator Lif
Start: 1/13/21 ID: 667
Finish: 1/15/21 Dur: 3 days
Res:
Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift
Start: 1/15/21 ID: 668
Finish: 1/15/21 Dur: 1 day
Res:


Lorem dolor 1
Finish: 1/20/21 Dur: 42 days
Camp: 0%
Pellentesque Sodalesque Quisque dolor Nisl
Start: 11/30/20 ID: 671
Finish: 12/7/20 Dur: 28 days
Res:
Pellentesque Pretium Volutpat
Start: 11/30/20 ID: 624
Finish: 12/2/20 Dur: 28 days
Res:
Pellentesque Pretium Nisl
Start: 11/14/20 ID: 675
Finish: 12/27/20 Dur: 56 days
Res:
Pellentesque Cur Quisque dolor Nisl
Start: 11/23/20 ID: 676
Finish: 1/3/21 Dur: 56 days
Res:
Pellentesque Interdum Sodales dolor Dolorem
Start: 11/24/20 ID: 677
Finish: 12/7/20 Dur: 56 days
Res:
Pellentesque Sodalesque Tempus
Start: 1/1/21 ID: 689
Finish: 1/14/21 Dur: 4 days
Res:
Pellentesque Pretium Tempus
Start: 1/12/21 ID: 679
Finish: 1/14/21 Dur: 4 days
Res:
Pellentesque Cur Tempus
Start: 1/14/21 ID: 671
Finish: 1/14/21 Dur: 2 days
Res:
Lorem dolor 2
Finish: 1/20/21 Dur: 57 days
Camp: 0%
Pellentesque Sodalesque Quisque dolor Nisl
Start: 1/4/21 ID: 688
Finish: 1/17/21 Dur: 56 days
Res:
Pellentesque Pretium Volutpat
Start: 12/21/20 ID: 680
Finish: 12/23/20 Dur: 2 days
Res:
Pellentesque Cur Volutpat dolor Dolorem
Start: 12/21/20 ID: 679
Finish: 12/23/20 Dur: 2 days
Res:
Pellentesque Sodalesque Tempus
Start: 12/21/20 ID: 683
Finish: 12/23/20 Dur: 2 days
Res:
Pellentesque Sodalesque Quisque dolor Nisl
Start: 1/4/21 ID: 689
Finish: 1/17/21 Dur: 56 days
Res:
Pellentesque Sodalesque Volutpat Quisque Sapiendum Cur
Start: 12/23/20 ID: 681
Finish: 1/7/21 Dur: 16 days
Res:


Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift
Start: 12/28/20 ID: 682
Finish: 1/3/21 Dur: 7 days
Res:
Pekerjaan Pembesian Tangga
Start: 12/21/20 ID: 684
Finish: 12/22/20 Dur: 2 days
Res:
Pekerjaan Cor Tangga
Start: 12/22/20 ID: 685
Finish: 12/22/20 Dur: 1 day
Res:
Pekerjaan Pembesian Balok
Start: 1/11/21 ID: 690
Finish: 1/16/21 Dur: 6 days
Res:
Pekerjaan Pembesian Plat
Start: 1/11/21 ID: 691
Finish: 1/17/21 Dur: 7 days
Res:
Pekerjaan Cor Balok dan Plat
Start: 1/14/21 ID: 692
Finish: 1/20/21 Dur: 7 days
Res:
TOPPING OFF STRUKTUR
Milestone Date: 1/20/21
ID: 693

LAMPIRAN 13

DIAGRAM NETWORK ARROW
PROYEK KLASKA RESIDENCE




14 798 798
798 S 812
14 812
15 812 812
812 T 889
77 889
16 889 889
889 U 959
70 959
17 959 959
959 V 1029
70 1029
18 1029 1029
1029 W 1039
10 2885
19 1039 2885
1039 X 1050
11 2896
20 1050 2896
1050 Y 1055
3396 5 3371
1050 Z 1064
2896 14 2910
1029 AM 1099
2840 70 2910
21 1099 2910
1099 AA 1111
12 2922
22 1111 2922
1111 AB 1114
3398 3 3371
1111 AC 1159
2922 48 2970
23 1159 2970
1159 AD 1234
2970 75 3045
1029 AN 1064
1029 35 1064
30 1064 1064
1064 AO 1106
42 1106
31 1106 1106
1106 AP 1138
1106 32 1138
32 1138 1138
1138 AQ 1184
3304 46 3350
33 1184 3350
1184 AR 1205
3350 21 3371
1138 AS 1192
1138 54 1192
34 1192 1192
1192 AT 1220
3287 28 3315
35 1220 3315
1192 AV 1234
1192 42 1234
36 1234 1234
1234


24
1234
3045
1234 AE 1262
3261 28 3289
1234 AF 1367
3045 133 3178
25
1367
3178
1367 AG 1457
3178 90 3268
26
1457
3268
1457 AH 1478
3268 21 3289
27
1478
3289
1443 AJ 1492
3289 49 3338
28
1492
3338
1492 AK 1534
3338 42 3380
29
1534
3380
1534 AL 1555
3380 21 3371
AU 1276
56 3371
38
1304
3366
1304 AZ 1309
3366 5 3371
1276 AX 1304
3338 28 3366
W 1276
42 1276
37
1276
1276
1276 BA 1318
3329 42 3371
1276 BB 1378
1276 102 1378
1442 BD 1501
59 3371


39 1378 1378
1378 BC 1442
1378 64 1442
40 1442 1442
1442 BE 1515
1442 73 1515
41 1515 1515
1515 BF 1605
1515 90 1605
42 1605 1605
1605 BG 1654
1605 49 1654
43 1654 1654
1654 BH 1682
1654 28 3334
1654 BR 1696
1654 42 1696
44 1682 3334
1682 BI 1686
3334 4 3338
45 1686 3338
1686 BJ 1692
3338 6 3334
46 1692 3344
1692 BK 1694
3369 2 3371
1692 BL 1709
3344 17 3361
47 1709 3361
1709 BM 1723
3361 14 3375
48 1723 3345
1723 BO
3345 10
51 1696 1696
1696 BS 1728
3155 32 3187
52 1728 3187
1728 BT 1760
3187 32 3219
53 1760 3219
1760 BU 1788
3343 28 3371
1760 BV 1792
3219 32 3251
54 1792 3251
1792 BW 1824
3251 32 3283
1696 CI 1738
1696 42 1738
64 1738 1738
1738 CJ 1770
3155 32 3187
65 1770 3236
1770 CK 1802
3187 32 3219
66 1802 3258


1723 BN 1726
3368 3 3371
1733
3355
49 1733 3355
1733 BP 1747
3355 14 3369
50 1747 3369
1747 BQ 1749
3369 2 3371
55 1824 3283
1824 BX 1845
3283 21 3304
56 1845 3304
1845 BZ 1847
3304 2 3306
57 1847 3306
1847 CA 1850
3306 3 3309
58 1850 3309
1850 CC 1864
3309 14 3323
1850 CB 1851
3370 1 3371
59 1864 3323
1864 CD 1874
3323 10 3333
60 1874 3333
1874 CE 1877
3333 3 3336
61 1877 3336
1877 CF 1891
3336 14 3350
62 1891 3350
1891 CG 1905
3350 14 3364
63 1905 3364
1905 CH 1912
3364 7 3371
1802 CL 1830
3343 28 3371
1802
32
3251
CM 1834
67 1834 3251
1834 CN 1866
3251 32 3283
68 1866 3283
1866 CO 1887
3283 21 3304
69 1887 3304
1887 CP 1889
3304 2 3306
70 1889 3306
1889 CQ 1892
3306 3 3309
71 1892 3309
1892 CR 1893
3370 1 3371
1892


1738 CZ 1780
1738 42 1780
77 1780 1780
1780 DA 1812
3155 32 3187
78 1812 3187
1812 DB 1844
3187 32 3219
79 1844 3219
1844 DC 1872
3343 28 3371
1844 DD 1876
3219 32 3251
80 1876 3251
1876 DE 1908
3251 32 3283
81 1908 3283
1908 DF 1929
3283 21 3304
82 1929 3334
1929 DG 1931
3304 2 3306
83 1931 3306
1931 DH 1934
3306 3 3309
84 1934 3309
1934 DI 1935
3370 1 3371
1934 DJ 1948
3309 14 3323
85 1948 3323
1948 DK 19
3323 10 33
309 CS 1906
14 3353
72 1906 3323
1906 CT 1916
3323 10 3333
73 1916 3333
1916 CU 1919
3333 3 3336
74 1919 3336
1
3
1780 DP 1822
1780 42 1822
91 1822 1882
1822 DQ 1854
3155 32 3187
92 1854 3187
1854 DR 1886
3187 32 3219
93 1886 3219
1886 DS 1914
3343 28 3371
1886 DT 1918
3219 32 3251
94 1918 3251
1918 DU 1950
3251 32 3283
95 1950 3283
1950 DV 1971
3283 21 3304
96 1971 3304
1971 DW 1973
3304 2 3306
97 1973 3306
1973 DX 1976
3306 3 3309
9
1882 EF 1864
1882 42 1864


919 CV 1933
336 14 3350
75 1933 3350
1933 CX 1947
3350 14 3364
76 1947 3364
1947 CY 1954
3364 7 3371
58
33
86 1958 3333
1958 DL 1961
3333 3 3336
87 1961 3336
1961 DM 1975
3336 14 3350
88 1975 3380
1975 DN 1989
3350 14 3364
90 1989 3364
1989 DO 1996
3364 7 3371
8 1976 3309
1976 DY 1977
3370 1 3371
1976 DZ 1990
3309 14 3323
99 1990 3323
1990 EA 2000
3323 10 3333
100 2000 3333
2000 EB 2003
3333 3 3336
101 2003 3336
2003 EC 2017
3336 14 3350
102 2017 3350
2017 ED 2031
3350 14 3364
103 2031 3364
2031 EE 2038
3364 7 3371


104
1864 1864
1864 EG 1896
1864 32 1896
105
1896 1896
1896 EH 1928
1896 32 1928
106
1928 1928
1928 EI 1956
3343 28 3371
1928 EJ 1960
1928 32 1960
107
1960 1960
1960 EK 1992
3251 32 3283
108
1992 3283
1992 EL 2013
3283 21 3304
109
2013 3304
2013 EM 2015
3304 2 3306
110
2015 3306
2015 EN 2018
3306 3 3309
111
2018 3309
2018 EO 2019
3370 1 3371
2018 EP 2032
3309 14 3323
112
2032 3323
2032 EQ 2042
3323 10 3333
1960 EV 2009
1960 49 2009
117
2009 2009
2009 EW 2042
3041 33 3074
118
2042 3074
2042 EX 2077
3074 35 3109
119
2077 3109
2077 EY 2117
3109 40 3149
120
2117 3149
2117 EZ 2157
3149 40 3189
121
2157 3189
2009 FT 2044
2009 35 2044


113
2042
3333
2042 ER 2045
3333 3 3336
114
2045
3336
2045 ES 2059
3336 14 3350
115
2059
3350
2059 ET 2073
3350 14 3364
116
2073
3364
2073 EU 2076
3364 7 3371
2157 FA 2167
3361 10 3371
2157 FB 2189
32 3221
122
2189
3221
2189 FC 2221
3221 32 3235
123
2221
3235
2235 FD 2235
3393 14 3371
2221 FE 2232
3235 11 3246
124
2232
3246
2232 FF 2243
3246 11 3257
125
2243
3257
2243 FG 2246
3368 3 3371
2243 FH 2245
3257 2 3259
126
2245
3259
2245 FI 2248
3259 3 3262
127
2248
3262
2248 FJ 2249
3370 1 3371
2248


2009 FT 2044
2009 35 2044
153 2044 2044
2044 FU 2070
3228 26 3254
154 2070 3254
2070 FV 2084
3254 14 3268
155 2084 3268
2084 FW 2098
3357 14 3371
2084 FX 2126
3268 42 3310
156 2126 3310
2126 FY 2156
3310 30 3340
157 2156 3340
2156 FZ 2168
3340 12 3352
158 2168 3352
2168 GA 2170
3352 2 3354
159 2170 3354
2170 GB 2173
3354 3 3357
2044 GG 2079
2044 35 2079
163 2079 2079
2079 GH 2105
3228 26 3254
164 2105 3254
2105 GI 2119
3254 14 3268
165 2119 3268
2119 GJ 2133
3357 14 3371
2119 GK 2161
3268 42 3310
166 2161 3310
2161 GL 2191
3310 30 3340
167 2191 3340
2191 GM 2203
3340 12 3353
168 2203 3353
2203 GN 2205
3353 2 3354
2079 GT 2114
2079 35 2114
FK 2258
10 3272
128 2258 3272


2258 FL 2266
3272 8 3280
129 2266 3280
2266 FM 2268
3369 2 3371
2266 FN 2280
3280 14 3294
130 2280 3294
2280 FO 2294
3294 14 3308
131 2294 3308
2294 FP 2301
3308 7 3315
141 2301 3315
2301 FQ 2322
3315 21 3336
151 2322 3336
2322 FR 2343
3336 21 3357
152 2343 3357
2343 FS 2357
3357 14 3371
60 2173 3357
2173 GC 2174
3370 1 3371
2173 GD 2179
3357 6 3363
161 2179 3363
2179 GE 2185
3363 6 3369
162 2185 3369
2185 GF 2187
3369 2 3371
169 2205 3354
2205 GO 2208
3354 3 3357
170 2208 3357
2208 GP 2209
3370 1 3371
2208 GQ 2214
3357 6 3363
171 2214 3363
2214 GR 2220
3363 6 3369
172 2220 3369
2220 GS 2222
3369 2 3371


173 2114 2114
2114 GU 2140
3228 26 3254
174 2140 3254
2140 GV 2154
3254 14 3268
175 2154 3268
2154 GW 2168
3357 14 3371
2154 GX 2196
3268 42 3310
176 2196 3310
2196 GY 2226
3310 30 3340
177 2226 3340
2226 GZ 2238
3340 12 3352
178 2238 3352
2238 HA 2240
3352 2 3354
179 2240 3354
2240 HB 2243
3354 3 3357
180 2243 3357
2243 HD 2249
3357 6 3363
2114 HG 2149
2114 35 2149
183 2149 2149
2149 HH 2175
3228 26 3254
184 2175 3254
2175 HI 2189
3254 14 3268
185 2189 3268
2189 HJ 2203
3387 14 3371
2189 HK 2231
3268 42 3310
186 2231 3310
2231 HL 2261
3310 30 3340
187 2261 3340
2261 HM 2273
3340 12 3352
188 2273 3352
2273 HN 2275
3352 2 3354
189 2275 3354
2149 HT 2184
2149 35 2184
192 2184 2184
2184 HU 2210
3228 26 3254
193 2240 3254
2210 HV 2224
3254 14 3268
194 2224 3268
2224 HW 2238
3357 14 3371
2224 HX 2266
3268 42 3310
195 2266 3310
2266 HY 2296
3310 30 3340
196 2296 3340
2296 HZ 2308
3340 12 3352
2184 IG 2219
2184 35 2219


2243 HC 2244
3370 1 3371
181
2249
3363
2249 HE 2255
3363 6 3369
182
2255
3369
2255 HF 2257
3369 2 3371
275 HO 2278
354 3 3357
190
2278
3357
2278 HP 2279
3400 1 3371
2278 HQ 2284
3357 6 3363
191
2284
3363
2284 HR 2290
3363 6 3369
192
2290
3369
2290 HS 2292
3369 2 3371
197
2308
3352
2308 IA 2310
3352 2 3354
198
2310
3354
2310 IB 2313
3354 3 3357
199
2313
3357
2313 IC 2314
3370 1 3371
2313


2184 IG 2219
2184 35 2219
202 2219 2219
2219 IH 2245
3228 26 3254
203 2245 3254
2245 II 2259
3254 14 3268
204 2259 3268
2259 IJ 2273
3357 14 3371
2259 IK 2301
3268 42 3340
205 2301 3310
2301 IL 2331
3310 30 3340
206 2331 3340
2331 IM 2343
3340 12 3352
207 2343 3352
2343 IN 2345
3352 2 3354
208 2345 3354
2345 IO 2348
3354 3 3357
209 2348 3357
2219 IT 2254
2219 35 2254
212 2254 2254
2254 IU 2280
3228 26 3254
213 2280 3254
2280 IV 2294
3254 14 3268
214 2294 3268
2294 IW 2308
3357 14 3371
2294 IX 2336
3268 42 3310
215 2336 3310
2336 IZ 2366
3310 30 3340
216 2366 3340
2366 JA 2378
3340 12 3352
217 2378 3352
2378 JB 2380
3352 2 3354
2254 JH 2289
2254 35 2289
222 2289 2289
2289 JI 2315
3228 26 3254
223 2315 3254
2315 JJ 2329
3254 14 3268
224 2329 3268
2329 JK 2343
3357 14 3371
ID 2319
6 3363
200 2319 3363
2319 IE 2325
3363 6 3369


201
2325
3369
2325 IF 2327
3369 2 3371
2348 IP 2349
3370 1 3371
2348 IQ 2354
6 3363
210
2354
3363
2354 IR 2360
3363 6 3369
211
2360
3369
2360 IS 2362
3369 2 3371
218
2380
3374
2380 JC 2383
3354 3 3357
219
2383
3357
2383 JD 2384
3370 1 3371
2383 JE 2389
3357 6 3363
220
2389
3363
2389 JF 2395
3363 6 3369
221
2395
3369
2395 JG 2397
3369 2 3371


3268 42 3310
JL
2371
225 2371 3310
2371 JM 2401
3310 30 3340
226 2401 3340
2401 JN 2413
3340 12 3352
227 2413 3352
2413 JO 2415
3352 2 3354
228 2415 3354
2415 JP 2418
3354 3 3357
229 2418 3357
2418 JQ 2419
3400 1 3371
2418 3357 6 3363
JR
2424
230 2424 3363
2424
3363
2289 35 2324
2289
JU
2324
232 2324 2324
2324 JV 2350
3228 26 3254
233 2350 3254
2350 JW 2364
3254 14 3268
234 2364 3268
2364 JX 2378
3357 14 3371
2364 3268 42 3310
JY
2406
235 2406 3310
2406 JZ 2436
3310 30 3340
236 2436 3340
2436 KA 2448
3340 12 3352
237 2448 3352
2448 KB 2450
3352 2 3354
238 2450 3354
2450 KC 245
3354 3 335
2324 35 2359
2324
KH
2359
242 2359 2359
2359 KI 2385
3228 26 3254
243 2385 3254
2385 KJ 2399
3254 14 3268
244 2399 3268
2399 KL 2413
3357 14 3371
2399 3268 42 3310
KM
2441
245 2441 3310
2441 KN 2471
3310 30 3340
246 2471 3340
2471 KO 2483
3340 12 3352
247 2483 3352
248
335
2359 35 2394
2359
KV
2394


JS 2430
6 3369
231
2430
3369
2430 JT 2432
3369 2 3371
239
2453
3357
2453 KD 2454
3370 1 3371
2453 KE 2459
3357 6 3363
240
2459
3363
2459 KF 2465
3363 6 3369
241
2465
3369
2465 KG 2467
3369 2 3371
KP 2485
2 3354
248
2485
3354
2485 KQ 2488
3354 3 3357
249
2488
3357
2488 KR 2489
3370 1 3371
2488 KS 2494
3357 6 3363
250
2494
3363
2494 KT 2500
3363 6 3369
251
2500
3369
2500 KU 2502
3369 2 3371


252 2394 2394
2394 KW 2420
3228 26 3254
253 2420 3254
2420 KX 2434
3254 14 3268
254 2434 3268
2434 KY 2448
3357 14 3371
2434 KZ 2476
3268 42 3310
256 2476 3310
2476 LA 2506
3310 30 3340
257 2506 3340
2506 LB 2518
3340 12 3352
258 2518 3352
2518 LC 2520
3352 2 3354
259 2520 3354
2520 LD 2523
3354 3 3357
260 2523 3357
3357
2394 LI 2429
2394 35 2429
263 2429 2429
2429 LJ 2455
3228 26 3254
264 2455 3254
2455 LK 2469
3254 14 3268
265 2469 3268
2469 LL 2483
3387 14 3371
2469 LM 2511
3268 42 3310
267 2511 3310
2511 LN 2541
3310 30 3340
268 2541 3340
2541 LO 2553
3340 12 3352
269 2553 3352
2553 LP 2555
3352 2 3354
2429 LV 2464
2429 35 2464
274 2464 2464
2464 LW 2490
3228 26 3254
275 2490 3254
2490 LX 2504
3254 14 3268
276 2504 3268
2504 LY 2518
3357 14 3371
2504 LZ 2546
3268 42 3310
277 2546 3310
2546 MA 2576
3310 30 3340
278 2576 3340
2576
3340
2464 MI 2499
2464 35 2499


2523 LE 2524
3400 1 3371
23 LF 2529
6 3363
261 2529 3363
2529 LG 2535
3363 6 3369
262 2535 3369
2535 LH 2537
3369 2 3371
270 2555 3354
2555 LQ 2558
3354 3 3357
271 2558 3357
2558 LR 2559
3370 1 3371
2558 LS 2564
3357 6 3363
272 2564 3363
2564 LT 2570
3363 6 3369
273 2570 3369
2570 LU 2572
3369 2 3371
MB 2588
12 3352
279 2588 3352
2588 MC 2590
3352 2 3354
280 2590 3354
2590 MD 2593
3354 3 3357
281 2593 3357
2593 ME 2594
3700 1 3371
2593


2464 MI 2499
2464 35 2499
284 2499 2499
2499 MJ 2525
3228 26 3254
285 2525 3254
2525 MK 2539
3254 14 3268
286 2539 3268
2539 ML 2553
3357 14 3371
2539 MM 2581
3268 42 3310
287 2581 3310
2581 MN 2611
3310 30 3340
288 2611 3340
2611 MO 2623
3340 12 3352
289 2623 3352
2623 MP 2625
3352 2 3354
290 2625 3354
2625 MQ
3354 3
MF 2599
6 3363
282 2599 3363
2499 MV 2534
2499 35 2534
294 2534 2534
2534 MW 2560
3228 26 3254
295 2560 3254
2560 MX 2574
3254 14 3268
296 2574 3268
2574 MY 2588
3357 14 3371
2574 MZ 2616
3268 42 3310
297 2616 3310
2616 NA 2646
3310 30 3340
298 2646 3340
2646 NB 2658
3340 12 3352
299 265 335
2534 NI 2569
2534 35 2569
304 2569 2569
2569 NJ 2595
3228 26 3254
305 2595 3254
2595 NK 2609
3254 14 3268
306 2609 3268
2609 NL 2623
3357 14 3371
2609 NM
3268


2599 MG 2605
3363 6 3369
283
2605
3369
2605 MH 2607
3369 2 3371
2628
3357
291
2628
3357
2628 MR 2629
3370 1 3371
2628 MS 2634
3357 6 3363
292
2634
3363
2634 MT 2640
3363 6 3369
293
2640
3369
2640 MU 2642
3369 2 3371
2658 NC 2660
3352 2 3354
300
2660
3354
2660 ND 2663
3354 3 3357
301
2663
3357
2663 NE 2664
3370 1 3371
2663 NF 2669
3357 6 3363
302
2669
3363
2669 NG 2675
3363 6 3369
303
2675
3369
2675 NH 2677
3369 2 3371


42 3310 2651
307 2651 3310
2651 NN 2681
3310 30 3340
308 2681 3340
2681 NO 2693
3340 12 3352
309 2693 3352
2693 NP 2695
3352 2 3354
310 2695 3354
2695 NQ 2698
3354 3 3357
311 2698 3357
2698
3357
2569 NV 2604
2569 35 2604
314 2604 2604
2604 NW 2630
3288 26 3254
314 2630 3254
2630 NX 2644
3254 14 3268
315 2644 3268
2644 NY 2658
3357 14 3371
2644 NZ 2686
3268 42 3310
316 2686 3310
2686 OA 2716
3310 30 3340
317 2716 3340
2716 OB 2728
3340 12 3352
318 2728 3352
2728 OC 2730
3352 2 3354
2604 OI 2639
2604 35 2639
323 2639 2639
2639 OJ 2665
3288 26 3254
324 2665 3254
2665 OK 2679
3254 14 3268
325 2679 3268
2679 OL 2693
3357 14 3371
2679 OM 2721
3268 42 3310
326 2721 3310
2721 ON 2751
3310 30 3340
327 2751 3340
2751
3340
2639 OV 2674
2639 35 2674


2698 NR 2699
3370 1 3371
NS 2704
3363
312 2704 3363
2704 NT 2710
3363 6 3369
313 2710 3369
2710 NU 2712
3369 2 3371
319 2730 3354
2730 OD 2733
3354 3 3357
320 2733 3357
2733 OE 2734
3370 1 3371
2733 OF 2739
3357 6 3363
321 2739 3363
2739 OG 2745
3363 6 3369
322 2745 3369
2745 OH 2747
3369 2 3371
O 2763
2 3352
328 2763 3352
2763 OP 2765
3352 2 3354
329 2765 3354
2765 OQ 2768
3354 3 3357
330 2768 3357
2768 OR 2769
3370 1 3371
2768 OS 2774
3357 6 3363
331 2774 3363
2774 OT 2780
3363 6 3369
332 2780 3369
2780 OU 2782
3369 2 3371


333 2674 2674
2674 OW 2700
3228 26 3254
334 2700 3254
2700 OX 2714
3254 14 3268
335 2714 3268
2714 OY 2728
3357 14 3371
2714 OZ 2756
3268 42 3310
336 2756 3310
2756 PA 2786
3310 30 3340
337 2786 3340
2786 PB 2798
3340 12 3352
338 2798 3352
2798 PC 2800
3352 2 3354
339 2800 3354
2800 PD 2803
3354 3 3357
2674 PI 2709
2674 35 2709
343 2709 2709
2709 PJ 2735
3232 26 3258
344 2735 3258
2735 PK 2749
3258 14 3272
345 2749 3272
2749 PL 2763
3357 14 3371
2749 PM 2791
3272 42 3314
346 2791 3314
2791 PN 2821
3314 30 3344
347 2821 3344
2821 PO 2833
3344 12 3356
348 2833 3356
2833
3356
2709 PV 2744
2709 35 2744
353 2744 2744
2744 PW 2770
3232 26 3258
354 2770 3258
2770 PX 2784
3258 14 3272
356 2784 3272
2784 PY 2798
3357 14 3371
2784 PZ 2826
3272 42 3314
357 2826 3314
2826 QA 2856
3314 30 3344
2744 QI 2779
2744 35 2779


340
2803
3357
2803 PE 2804
3370 1 3371
2803 PF 2809
3357 6 3363
341
2809
3363
2809 PG 2815
3363 6 3369
342
2815
3369
2815 PH 2817
3369 2 3371
PP 2835
2 3358
349
2835
3358
2835 PQ 2838
3358 3 3361
350
2838
3361
2838 PR 2839
3370 1 3371
2838 PS 2842
3361 4 3365
351
2842
3365
2842 PT 2846
3365 4 3369
352
2846
3369
2846 PU 2848
3369 2 3371
58
2856
3344
2856 QB 2868
3344 12 3356
359
2868
3356
2868 QC 2870
3356 2 3358
360
2870
3358
2870 QD 2873
3358 3 3361
361
2873
3361
2873 QE 2874
3370 1 3371
2873


2744 QI 2779
2744 35 2779
364 2779 2779
2779 QJ 2805
3232 26 3258
365 2805 3258
2805 QK 2819
3258 14 3272
366 2819 3272
2819 QL 2833
3357 14 3371
2819 QM 2861
3272 42 3314
367 2861 3314
2861 QN 2891
3314 30 3344
368 2891 3344
2891 QO 2903
3344 12 3356
369 2903 3356
2903 QP 2905
3356 2 3358
370 2905 3358
QF 2871
4 3365
2779 QV 2814
2779 35 2814
374 2814 2814
2814 QW 2840
3232 26 3258
375 2840 3258
2840 QX 2854
3258 14 3272
376 2854 3272
2854 QY 2868
3357 14 3371
2854 QZ 2896
3272 42 3314
377 2896 3314
2896 RA 2926
3314 30 3344
378 2926 3344
2926 RB 2938
3344 12 3356
2814 RI 2849
2814 35 2849
384 2849 2849
2849 RJ 2875
3232 26 3258
385 2875 3258
2875 RK 2889
3258 14 3272
386 2889 3272
2889 RL
3357 14
2889 RM
3272


362
2877
3365
2877 QG 2881
3365 4 3369
363
2881
3369
2881 QH 2883
3369 2 3371
2905 QQ 2908
3358 3 3361
371
2908
3361
2908 QR 2909
3370 1 3371
2908 QS 2912
3361 4 3365
372
2912
3365
2912 QT 2916
3365 4 3369
373
2916
3369
2916 QU 2918
3369 2 3371
379
2938
3356
2938 RC 2940
3356 2 3358
380
2940
3358
2940 RD 2943
3358 3 3361
381
2943
3361
2943 RE 2944
3370 1 3370
2943 RF 2947
3361 4 3365
382
2947
3365
2947 RG 2951
3365 4 3369
383
2951
3369
2951 RH 2953
3369 2 3371
2903
3371


42 2931
3314
387 2931 3314
2931 RN 2961
3314 30 3344
388 2961 3344
2961 RO 2973
3344 12 3356
389 2973 3356
2973 RP 2975
3356 2 3358
390 2975 3358
2975 RQ 2978
3358 3 3361
391 2978 3361
2849 RV 2884
2849 35 2884
394 2884 2884
2884 RW 2910
3248 26 3274
395 2910 3274
2910 RX 2924
3274 14 3288
396 2924 3288
2924 RY 2938
3357 14 3371
2924 RZ 2959
3288 35 3323
397 2959 3323
2959 SA 2980
3323 21 3344
398 2980 3344
2980 SB 2992
3344 12 3356
399 2992 3356
2992 SC
3356 2
2884 SI 2919
2884 35 2919
404 2919 2919
2919 SJ 2945
3248 26 3274
405 2945 3274
2945 SK 2959
3274 14 3288
406 2959 3288
2959 SL 2973
3357 14 3371
2959 SM 2994
3288 35 3323
407 2994 3323
2994 SN 3015
3323 21 3344
408 3015 3344
2919 SV 2954
2919 35 2954


2978 RR 2979
3370 1 3371
2978 RS 2982
4 3365
392 2982 3365
2982 RT 2986
3365 4 3369
393 2986 3369
2986 RU 2988
3369 2 3371
400 2994 3358
2994 SD 2997
3358 3 3361
401 2997 3361
2997 SE 2998
3370 1 3371
2997 SF 3001
3361 4 3365
402 3001 3365
3001 SG 3005
3365 4 3369
403 3005 3369
3005 SH 3007
3369 2 3371
SO 3027
12 3356
409 3027 3356
3027 SP 3029
3356 2 3358
410 3029 3358
3029 SQ 3032
3358 3 3361
411 3032 3361
3032 SR 3033
3370 1 3371
3032 SS 3036
3361 4 3365
412 3036 3365
3036 ST 3040
3365 4 3369
413 3040 3369
3040 SU 3042
3369 2 3371


414 2954 2954
2954 SW 2980
3248 26 3274
415 2980 3274
2980 SX 2994
3274 14 3288
416 2994 3288
2994 SY 3008
3387 14 3371
2994 SZ 3029
3288 35 3323
417 3029 3323
3029 TA 3050
3323 21 3344
418 3050 3344
3050 TB 3062
3344 12 3356
419 3062 3356
3062 TC 3064
3356 2 3358
420 3064 3358
3064 TD
3358 3
2954 TI 2989
2954 35 2989
424 2989 2989
2989 TJ 3015
3248 26 3274
425 3015 3274
3015 TK 3029
3274 14 3288
426 3029 3288
3029 TL 3043
3370 14 3371
3029 TM 3064
3288 35 3323
427 3064 3323
3064 TN 3085
3323 21 3344
428 3085 3344
3085 TO 3097
3344 12 3356
429 3097 3356
2989 TV 3024
2989 35 3024
434 3024 3024
3024 TW 3050
3248 26 3274
435 3050 3274
3050 TX 3064
3274 14 3288
436 3064 3288
3064 TY 3078
3357 14 3371
3064 TZ 3099
3288 35 3323
437 3099 3323
3099 UA 3120
3323 21 3344
3024
3024


3067
3361
421
3067
3361
3067 TE 3068
3370 1 3371
3067 TF 3071
3361 4 3365
422
3071
3365
3071 TG 3075
3365 4 3369
423
3075
3369
3075 TH 3077
3369 2 3371
3097 TP 3099
3356 2 3358
430
3099
3358
3099 TQ 3102
3358 3 3361
431
3102
3361
3102 TR 3103
3400 1 3371
3102 TS 3106
3361 4 3365
432
3106
3365
3106 TT 3110
3365 4 3369
433
3110
3369
3110 TU 3112
3369 2 3371
438
3120
3344
3120 UB 3132
3344 12 3356
439
3132
3356
3132 UC 3134
3356 2 3358
440
3134
3358
3134 UD 3137
3358 3 3361
441
3137
3361
3137 UE 3138
3370 1 3371
3137


UI 3059
35 3059
444 3059 3059
3059 UJ 3085
3262 26 3288
445 3085 3288
3085 UK 3099
3288 14 3302
446 3099 3302
3099 UL 3113
3357 14 3371
3099 UM 3127
3302 28 3330
447 3127 3330
3127 UN 3141
3330 14 3344
448 3141 3344
3141 UO 3153
3344 12 3356
449 3153 3356
3153 UP 3155
3356 2 3358
3059 UV 3094
3059 35 3094
454 3094 3094
3094 UW 3120
3262 26 3288
455 3120 3288
3120 UX 3134
3288 14 3302
456 3134 3302
3134 UZ 3162
3302 28 3330
457 3162 3330
3162 VA 3176
3330 14 3344
458 3176 3344
3176
3094 VI 3129
3094 35 3129
464 3129 3129
3129 VJ 3155
3262 26 3288
465 3155 3288
3155 VK 3169
3288 14 3302
466 3169 3302
3169


UF 3141 3365
442 3141 3365
3141 UG 3145
3365 4 3369
443 3145 3369
3145 UH 3147
3369 2 3371
450 3155 3358
3155 UQ 3158
3358 3 3361
451 3158 3361
3158 UR 3159
3370 1 3371
3158 US 3162
3361 4 3365
452 3162 3365
3162 UT 3166
3365 4 3369
453 3166 3369
3166 UU 3168
3369 2 3371
3134 UY 3148
3357 14 3371
VB 3188
12 3356
459 3188 3356
3188 VC 3190
3356 2 3358
460 3190 3358
3190 VD 3193
3358 3 3361
461 3193 3361
3193 VE 3194
3370 1 3371
3193 VF 3197
3361 4 3365
462 3197 3365
3197 VG 3201
3365 4 3369
463 3201 3369
3201 VH 3203
3369 2 3371
3169 VL 3183
3357 14 3371


3129 VW 3164
3129 35 3164
28 3330
3197
467 3197 3330
3197 VN 3211
3330 14 3344
468 3211 3344
3211 VO 3223
3344 12 3356
469 3223 3356
3223 VP 3225
3356 2 3358
470 3225 3358
3225 VQ 3228
3358 3 3361
474 3164 3164
3164 VX 3190
3262 26 3288
475 3190 3288
3190 VY 3204
3288 14 3302
476 3204 3302
3204 VZ 3218
3357 14 3371
3302 28 3330
3204 WA 3232
477 3232 3330
3232 WB 3246
3330 14 3344
478 3246 3344
3246 WC 3258
3344 12 3356
479 3258 3356
3258 W
3164 WJ 3199
3164 35 3199
484 3199 3199
3199 WK 3225
3262 26 3288
485 3225 3288
3225 WL 3239
3288 14 3302
486 3239 3302
3239 WN 3267
3302 28 3330
487 3267 3330
3267 WO 3281
3330 14 3344
488
3199 WW 3234
3199 35 3234


471
3228
3361
3228 VR 3229
3370 1 3371
3228 VS 3232
3361 4 3365
472
3232
3365
3232 VT 3236
3365 4 3369
473
3236
3369
3236 VU 3238
3369 2 3371
D 3260
3358
480
3260
3358
3260 WE 3263
3358 3 3361
481
3263
3361
3263 WF 3264
3370 1 3371
3263 WG 3267
3361 4 3365
482
3267
3365
3267 WH 3271
3365 4 3369
483
3271
3369
3271 WI 3273
3369 2 3371
3239 WM 3253
3357 14 3371
281
344
3281 WP 3293
3344 12 3356
499
3293
3356
3293 WQ 3295
3356 2 3358
500
3295
3358
3295 WR 3298
3358 3 3361
501
3298
3361
3298 WS 3299
3370 1 3371
3298 WT 3302
3361 4 3365
502
3302
3365
3302 WU 3306
3365 4 3369
503
3306
3369
3306 WV 3308
3369 2 3371


504
3234
3234
3234 WX 3260
3262 26 3288
505
3260
3288
3260 WY 3274
3288 14 3302
506
3274
3302
3274 WZ 3288
3357 14 3371
3274 XA 3302
3302 28 3330
507
3302
3330
3302 XB 3316
3330 14 3344
508
3316
3344
3316 XC 3328
3344 12 3356
509
3328
3356
3328 XD 3330
3356 2 3358
510
3330
3358
3330
3358
3234 XJ 3262
3234 28 3262
514
3262
3262
3262 XK 3288
3262 26 3288
515
3288
3288
3288 XL 3302
3288 14 3302
516
3302
3302
3302 XN 3316
3310 14 3324
517
3316
3324
3316 XO 3330
3324 14 3338
3302 XM 3316
3302 14 3316
524
3316
3316
3316
3316


XE 3333
3 3361
511 3333 3361
3333 XF 3334
3370 1 3371
3333 XG 3337
3361 4 3365
512 3337 3365
3337 XH 3341
3365 4 3369
513 3341 3369
3341 XI 3343
3369 2 3371
8 3330 3338
3330 XP 3337
3338 7 3345
519 3337 3345
3337 XQ 3344
3345 7 3352
520 3344 3352
3344 XR 3358
3352 14 3366
521 3358 3366
3358 XS 3365
3364 7 3371
3388 XT 3390
3366 2 3368
522 3390 3368
3390 XU 3392
3368 2 3370
523 3392 3370
3392 XV 3393
3370 1 3371
V 3330
4 3330
525 3330 3330
3330 XX 3337
3330 7 3337
526 3337 3337
3337 XY 3351
3337 14 3351
527 3351 3351
3351 XZ 3357
3351 6 3357
528 3357 3357
3357 YA 3364
3357 7 3364
529 3364 3364
3364 YB 3371
3394 7 3371
530 3371 3371

LAMPIRAN 14

UPAH TENAGA KERJA APARTEMEN KLASKA RESIDENCE

No.	Tenaga Kerja	Upah Standart		Tarif Lembur			
				< 6 jam		= 6 jam	
1.	Mandor	Rp.	100,000.00	Rp.	12,500.00	Rp.	200,000.00
2.	Kepala Tukang Gali	Rp.	75,000.00	Rp.	9,375.00	Rp.	150,000.00
3.	Kepala Tukang Batu	Rp.	75,000.00	Rp.	9,375.00	Rp.	150,000.00
4.	Kepala Tukang Kayu	Rp.	75,000.00	Rp.	9,375.00	Rp.	150,000.00
5.	Kepala Tukang Besi	Rp.	75,000.00	Rp.	9,375.00	Rp.	150,000.00
6.	Kepala Las/Konstruksi	Rp.	75,000.00	Rp.	9,375.00	Rp.	150,000.00
7.	Tukang Gali	Rp.	75,000.00	Rp.	9,375.00	Rp.	150,000.00
8.	Tukang Batu	Rp.	75,000.00	Rp.	9,375.00	Rp.	150,000.00
9.	Tukang Kayu	Rp.	75,000.00	Rp.	9,375.00	Rp.	150,000.00
10.	Tukang Besi	Rp.	75,000.00	Rp.	9,375.00	Rp.	150,000.00
11.	Tukang Las/Konstruksi	Rp.	75,000.00	Rp.	9,375.00	Rp.	150,000.00
12.	Pekerja	Rp.	75,000.00	Rp.	9,375.00	Rp.	150,000.00

LAMPIRAN 15

PERHITUNGAN BIAYA PEKERJAAN YANG DIPERCEPAT

1. PEKERJAAN GALIAN

Bobot Pekerjaan	=	Rp. / Rp.	8,549,533,591 / 146,981,895,143.70	=	0.058						
Waktu Normal	=		245	hr							
Waktu Dipercepat	=		75	hr							
Waktu Setelah Dipercepat	=		245	-	75	=	170	hr			
Volume Pekerjaan Normal Perhari	=		0.058 / 245	=	0.0002						
Volume Pekerjaan Setelah Dipercepat Perhari	=		0.058 / 170	=	0.0003						
Tambahan Waktu Lembur	=		0.0003	-	0.0002	x	8	=			3.529
			0.0002								
Upah Lembur											
Mandor	=		1	x	3.529	x	Rp.	12,500.00	=	Rp	44,117.65
Kepala Tukang	=		-	x	3.529	x	Rp.	9,375.00	=	Rp	-
Tukang	=		-	x	3.529	x	Rp.	9,375.00	=	Rp	-
Pekerja	=		35	x	3.529	x	Rp.	9,375.00	=	Rp	1,158,088.24
Biaya Lembur Perhari	=									Rp	1,202,205.88
TOTAL BIAYA LEMBUR	=	Rp.	1,202,205.88	x	170	=	Rp.				**204,375,000**

2. Pekerjaan Dewatering

Bobot Pekerjaan	=	Rp. / Rp.	533,500,000 / 146,981,895,143.70	=	0.004						
Waktu Normal	=		280	hr							
Waktu Dipercepat	=		10	hr							
Waktu Setelah Dipercepat	=		280	-	75	=	205	hr			
Volume Pekerjaan Normal Perhari	=		0.004 / 280	=	0.000013						
Volume Pekerjaan Setelah Dipercepat Perhari	=		0.004 / 205	=	0.000018						
Tambahan Waktu Lembur	=		0.000018	-	0.000013	x	8	=			2.927
			0.000013								
Upah Lembur											
Mandor	=		1	x	3.529	x	Rp.	12,500.00	=	Rp	44,117.65
Kepala Tukang	=		-	x	2.927	x	Rp.	9,375.00	=	Rp	0
Tukang	=		-	x	2.927	x	Rp.	9,375.00	=	Rp	0
Pekerja	=		25	x	2.927	x	Rp.	9,375.00	=	Rp	685,975.61
Biaya Lembur Perhari	=									Rp	730,093.26
TOTAL BIAYA LEMBUR	=	Rp.	730,093.26	x	205	=	Rp.				**149,669,118**

3. Pekerjaan Bobok Borepile ø 120cm

Bobot Pekerjaan	=	Rp. / Rp.	194,735,800 / 146,981,895,143.70	=	0.00132						
Waktu Normal	=		45	hr							
Waktu Dipercepat	=		15	hr							
Waktu Setelah Dipercepat	=		45	-	15	=	30	hr			
Volume Pekerjaan Normal Perhari	=		0.00132 / 45	=	0.0000294						
Volume Pekerjaan Setelah Dipercepat Perhari	=		0.00132 / 30	=	0.0000442						
Tambahan Waktu Lembur	=		0.0000442	-	0.0000294	x	8	=			4.000
			0.0000294								
Upah Lembur											
Mandor	=		1	x	4.000	x	Rp.	12,500.00	=	Rp	50,000.00
Kepala Tukang	=		-	x	4.000	x	Rp.	9,375.00	=	Rp	-
Tukang	=		3	x	4.000	x	Rp.	9,375.00	=	Rp	112,500.00
Pekerja	=		7	x	4.000	x	Rp.	9,375.00	=	Rp	262,500.00
Biaya Lembur Perhari	=									Rp	425,000.00
TOTAL BIAYA LEMBUR	=	Rp.	425,000.00	x	30	=	Rp.				**12,750,000**

4. Pekerjaan Pemadatan Urugan Pasir t:10cm

Bobot Pekerjaan	=	Rp. / Rp.	45,671,841 / 146,981,895,143.70	=	0.000311						
Waktu Normal	=		42	hr							
Waktu Dipercepat	=		12	hr							
Waktu Setelah Dipercepat	=		42	-	12	=	30	hr			
Volume Pekerjaan Normal Perhari	=		0.000311 / 42	=	0.0000074						
Volume Pekerjaan Setelah Dipercepat Perhari	=		0.000311 / 30	=	0.0000104						
Tambahan Waktu Lembur	=		0.0000104	-	0.0000074	x	8	=			3.200
			0.0000074								
Upah Lembur											
Mandor	=		1	x	3.200	x	Rp.	12,500.00	=	Rp	40,000.00
Kepala Tukang	=		-	x	3.200	x	Rp.	9,375.00	=	Rp	-
Tukang	=		-	x	3.200	x	Rp.	9,375.00	=	Rp	-
Pekerja	=		7	x	3.200	x	Rp.	9,375.00	=	Rp	210,000.00
Biaya Lembur Perhari	=									Rp	250,000.00
TOTAL BIAYA LEMBUR	=	Rp.	250,000.00	x	30	=	Rp.				**7,500,000**

5. Pekerjaan Bekesting Pile Cap

Bobot Pekerjaan	=	Rp.	65,151,755	=	0.000443

PERHITUNGAN BIAYA PEKERJAAN YANG DIPERCEPAT

Bobot Pekerjaan		Rp.	146,981,895,143.70		0.000443						
Waktu Normal	=		32	hr							
Waktu Dipercepat	=		14	hr							
Waktu Setelah Dipercepat	=		32	-	14	=	18	hr			
Volume Pekerjaan Normal Perhari	=		0.000443 / 32	=	0.0000139						
Volume Pekerjaan Setelah Dipercepat Perhari	=		0.000443 / 18	=	0.0000246						
Tambahan Waktu Lembur	=		0.0000246 - 0.0000139		0.0000139	x	8	=			6.222
Upah Lembur											
Mandor	=		1	x	6.222	x	Rp.	12,500.00	=	Rp	77,777.78
Kepala Tukang	=		-	x	6.222	x	Rp.	9,375.00	=	Rp	-
Tukang	=		2	x	6.222	x	Rp.	9,375.00	=	Rp	116,666.67
Pekerja	=		3	x	6.222	x	Rp.	9,375.00	=	Rp	175,000.00
Biaya Lembur Perhari	=									Rp	369,444.44
TOTAL BIAYA LEMBUR	=	Rp.	369,444.44	x	18	=	Rp.				**6,650,000**

PERHITUNGAN BIAYA PEKERJAAN YANG DIPERCEPAT

6. Pekerjaan Bekesting Raft

Bobot Pekerjaan	=	Rp. 154,972,710 / Rp. 146,981,895,143.70	=	0.001054							
Waktu Normal	=	42	hr								
Waktu Dipercepat	=	12	hr								
Waktu Setelah Dipercepat	=	42	-	12	=	30	hr				
Volume Pekerjaan Normal Perhari	=	0.001054 / 42	=	0.0000251							
Volume Pekerjaan Setelah Dipercepat Perhari	=	0.001054 / 30	=	0.0000351							
Tambahan Waktu Lembur	=	0.0000351 / 0.0000251	-	0.0000251	x	8	=				3.200
Upah Lembur											
Mandor	=	1	x	3.200	x	Rp.	12,500.00	=	Rp		40,000.00
Kepala Tukang	=	1	x	3.200	x	Rp.	9,375.00	=	Rp		30,000.00
Tukang	=	4	x	3.200	x	Rp.	9,375.00	=	Rp		120,000.00
Pekerja	=	6	x	3.200	x	Rp.	9,375.00	=	Rp		180,000.00
Biaya Lembur Perhari	=								Rp		370,000.00
TOTAL BIAYA LEMBUR	=	Rp. 370,000.00	x	30	=	Rp.					**11,100,000**

7. Pekerjaan Pemadatan Urugan Pasir t:10cm

Bobot Pekerjaan	=	Rp. 39,256,694 / Rp. 146,981,895,143.70	=	0.000267							
Waktu Normal	=	35	hr								
Waktu Dipercepat	=	12	hr								
Waktu Setelah Dipercepat	=	35	-	12	=	23	hr				
Volume Pekerjaan Normal Perhari	=	0.000267 / 35	=	0.0000076							
Volume Pekerjaan Setelah Dipercepat Perhari	=	0.000267 / 23	=	0.0000116							
Tambahan Waktu Lembur	=	0.0000116 / 0.0000076	-	0.0000076	x	8	=				4.174
Upah Lembur											
Mandor	=	1	x	4.174	x	Rp.	12,500.00	=	Rp		52,173.91
Kepala Tukang	=	0	x	4.174	x	Rp.	9,375.00	=	Rp		-
Tukang	=	0	x	4.174	x	Rp.	9,375.00	=	Rp		-
Pekerja	=	7	x	4.174	x	Rp.	9,375.00	=	Rp		273,913.04
Biaya Lembur Perhari	=								Rp		326,086.96
TOTAL BIAYA LEMBUR	=	Rp. 326,086.96	x	23	=	Rp.					**7,500,000**

8. Pekerjaan Lantai Kerja t:5cm

Bobot Pekerjaan	=	Rp. 78,271,318 / Rp. 146,981,895,143.70	=	0.000533							
Waktu Normal	=	35	hr								
Waktu Dipercepat	=	11	hr								
Waktu Setelah Dipercepat	=	35	-	11	=	24	hr				
Volume Pekerjaan Normal Perhari	=	0.000533 / 35	=	0.0000152							
Volume Pekerjaan Setelah Dipercepat Perhari	=	0.000533 / 24	=	0.0000222							
Tambahan Waktu Lembur	=	0.0000222 / 0.0000152	-	0.0000152	x	8	=				3.667
Upah Lembur											
Mandor	=	0	x	3.667	x	Rp.	12,500.00	=	Rp		-
Kepala Tukang	=	0	x	3.667	x	Rp.	9,375.00	=	Rp		-
Tukang	=	4	x	3.667	x	Rp.	9,375.00	=	Rp		137,500.00
Pekerja	=	12	x	3.667	x	Rp.	9,375.00	=	Rp		412,500.00
Biaya Lembur Perhari	=								Rp		550,000.00
TOTAL BIAYA LEMBUR	=	Rp. 550,000.00	x	24	=	Rp.					**13,200,000**

9. Pekerjaan Bekesting Balok Dan Slab

Bobot Pekerjaan	=	Rp. 109,732,154 / Rp. 146,981,895,143.70	=	0.000747							
Waktu Normal	=	42	hr								
Waktu Dipercepat	=	12	hr								
Waktu Setelah Dipercepat	=	42	-	12	=	30	hr				
Volume Pekerjaan Normal Perhari	=	0.000747 / 42	=	0.0000178							
Volume Pekerjaan Setelah Dipercepat Perhari	=	0.000747 / 30	=	0.0000249							
Tambahan Waktu Lembur	=	0.0000249 / 0.0000178	-	0.0000178	x	8	=				3.200
Upah Lembur											
Mandor	=	1	x	3.200	x	Rp.	12,500.00	=	Rp		40,000.00
Kepala Tukang	=	1	x	3.200	x	Rp.	9,375.00	=	Rp		30,000.00
Tukang	=	3	x	3.200	x	Rp.	9,375.00	=	Rp		90,000.00
Pekerja	=	6	x	3.200	x	Rp.	9,375.00	=	Rp		180,000.00
Biaya Lembur Perhari	=								Rp		340,000.00
TOTAL BIAYA LEMBUR	=	Rp. 340,000.00	x	30	=	Rp.					**10,200,000**

PERHITUNGAN BIAYA PEKERJAAN YANG DIPERCEPAT

10. Pekerjaan Pembesian Balok												
Bobot Pekerjaan	=	Rp. 61,717,672 / Rp. 146,981,895,143.70	=	0.000420								
Waktu Normal	=	14	hr									
Waktu Dipercepat	=	4	hr									
Waktu Setelah Dipercepat	=	14	-	4	=	10	hr					
Volume Pekerjaan Normal Perhari	=	0.000420 / 14	=	0.0000300								
Volume Pekerjaan Setelah Dipercepat Perhari	=	0.000420 / 10	=	0.0000420								
Tambahan Waktu Lembur	=	0.0000420 / 0.0000300	-	0.0000300	x	8	=					3.200
Upah Lembur												
Mandor	=	1	x	3.200	x	Rp.	12,500.00	=	Rp			40,000.00
Kepala Tukang	=	1	x	3.200	x	Rp.	9,375.00	=	Rp			30,000.00
Tukang	=	1	x	3.200	x	Rp.	9,375.00	=	Rp			30,000.00
Pekerja	=	2	x	3.200	x	Rp.	9,375.00	=	Rp			60,000.00
Biaya Lembur Perhari	=								Rp			160,000.00
TOTAL BIAYA LEMBUR	=	Rp. 160,000.00	x	10	=	Rp.						**1,600,000**
11. Pekerjaan Pembesian Slab												
Bobot Pekerjaan	=	Rp. 1,572,268,209 / Rp. 146,981,895,143.70	=	0.010697								
Waktu Normal	=	77	hr									
Waktu Dipercepat	=	42	hr									
Waktu Setelah Dipercepat	=	77	-	42	=	35	hr					
Volume Pekerjaan Normal Perhari	=	0.010697 / 77	=	0.0001389								
Volume Pekerjaan Setelah Dipercepat Perhari	=	0.010697 / 35	=	0.0003056								
Tambahan Waktu Lembur	=	0.0003056 / 0.0001389	-	0.0001389	x	8	=					9.600
Upah Lembur												
Mandor	=	2	x	9.600	x	Rp.	12,500.00	=	Rp			240,000.00
Kepala Tukang	=	2	x	9.600	x	Rp.	9,375.00	=	Rp			180,000.00
Tukang	=	3	x	9.600	x	Rp.	9,375.00	=	Rp			270,000.00
Pekerja	=	9	x	9.600	x	Rp.	9,375.00	=	Rp			810,000.00
Biaya Lembur Perhari	=								Rp			1,500,000.00
TOTAL BIAYA LEMBUR	=	Rp. 1,500,000.00	x	35	=	Rp.						**52,500,000**
12. Pekerjaan Cor Slab dan Balok												
Bobot Pekerjaan	=	Rp. 1,009,667,034 / Rp. 146,981,895,143.70	=	0.006869								
Waktu Normal	=	70	hr									
Waktu Dipercepat	=	40	hr									
Waktu Setelah Dipercepat	=	70	-	40	=	30	hr					
Volume Pekerjaan Normal Perhari	=	0.006869 / 70	=	0.0000981								
Volume Pekerjaan Setelah Dipercepat Perhari	=	0.006869 / 30	=	0.0002290								
Tambahan Waktu Lembur	=	0.0002290 / 0.0000981	-	0.0000981	x	8	=					10.667
Upah Lembur												
Mandor	=	1	x	10.667	x	Rp.	12,500.00	=	Rp			133,333.33
Kepala Tukang	=	1	x	10.667	x	Rp.	9,375.00	=	Rp			100,000.00
Tukang	=	1	x	10.667	x	Rp.	9,375.00	=	Rp			100,000.00
Pekerja	=	8	x	10.667	x	Rp.	9,375.00	=	Rp			800,000.00
Biaya Lembur Perhari	=								Rp			1,133,333.33
TOTAL BIAYA LEMBUR	=	Rp. 1,133,333.33	x	30	=	Rp.						**34,000,000**
13. Pekerjaan Pemadatan Urugan Pasir t:10cm												
Bobot Pekerjaan	=	Rp. 17,186,583 / Rp. 146,981,895,143.70	=	0.000117								
Waktu Normal	=	35	hr									
Waktu Dipercepat	=	12	hr									
Waktu Setelah Dipercepat	=	35	-	12	=	23	hr					
Volume Pekerjaan Normal Perhari	=	0.000117 / 35	=	0.0000033								
Volume Pekerjaan Setelah Dipercepat Perhari	=	0.000117 / 23	=	0.0000051								
Tambahan Waktu Lembur	=	0.0000051 / 0.0000033	-	0.0000033	x	8	=					4.174
Upah Lembur												
Mandor	=	1	x	4.174	x	Rp.	12,500.00	=	Rp			52,173.91
Kepala Tukang	=	0	x	4.174	x	Rp.	9,375.00	=	Rp			-
Tukang	=	0	x	4.174	x	Rp.	9,375.00	=	Rp			-
Pekerja	=	3	x	4.174	x	Rp.	9,375.00	=	Rp			117,391.30
Biaya Lembur Perhari	=								Rp			169,565.22
TOTAL BIAYA LEMBUR	=	Rp. 169,565.22	x	23	=	Rp.						**3,900,000**

PERHITUNGAN BIAYA PEKERJAAN YANG DIPERCEPAT

14. Pekerjaan Lantai Kerja t:5cm												
Bobot Pekerjaan	=	Rp. 34,265,106 / Rp. 146,981,895,143.70	=	0.000233								
Waktu Normal	=	42	hr									
Waktu Dipercepat	=	12	hr									
Waktu Setelah Dipercepat	=	42	-	12	=	30	hr					
Volume Pekerjaan Normal Perhari	=	0.000233 / 42	=	0.0000056								
Volume Pekerjaan Setelah Dipercepat Perhari	=	0.000233 / 30	=	0.0000078								
Tambahan Waktu Lembur	=	0.0000078 / 0.0000056	-	0.0000056	x	8	=					3.200
Upah Lembur												
Mandor	=	0	x	3.200	x	Rp.	12,500.00	=	Rp			-
Kepala Tukang	=	0	x	3.200	x	Rp.	9,375.00	=	Rp			-
Tukang	=	1	x	3.200	x	Rp.	9,375.00	=	Rp			30,000.00
Pekerja	=	5	x	3.200	x	Rp.	9,375.00	=	Rp			150,000.00
Biaya Lembur Perhari	=								Rp			180,000.00
TOTAL BIAYA LEMBUR	=	Rp. 180,000.00	x	30	=	Rp.						**5,400,000**
15. Pekerjaan Bekesting Pile Cap												
Bobot Pekerjaan	=	Rp. 38,199,365 / Rp. 146,981,895,143.70	=	0.000260								
Waktu Normal	=	32	hr									
Waktu Dipercepat	=	12	hr									
Waktu Setelah Dipercepat	=	32	-	12	=	20	hr					
Volume Pekerjaan Normal Perhari	=	0.000260 / 32	=	0.0000081								
Volume Pekerjaan Setelah Dipercepat Perhari	=	0.000260 / 20	=	0.0000130								
Tambahan Waktu Lembur	=	0.0000130 / 0.0000081	-	0.0000081	x	8	=					4.800
Upah Lembur												
Mandor	=	0	x	4.800	x	Rp.	12,500.00	=	Rp			-
Kepala Tukang	=	0	x	4.800	x	Rp.	9,375.00	=	Rp			-
Tukang	=	1	x	4.800	x	Rp.	9,375.00	=	Rp			45,000.00
Pekerja	=	3	x	4.800	x	Rp.	9,375.00	=	Rp			135,000.00
Biaya Lembur Perhari	=								Rp			180,000.00
TOTAL BIAYA LEMBUR	=	Rp. 180,000.00	x	20	=	Rp.						**3,600,000**
16. Pekerjaan Bekesting Balok Dan Slab												
Bobot Pekerjaan	=	Rp. 552,492,421 / Rp. 146,981,895,143.70	=	0.003759								
Waktu Normal	=	54	hr									
Waktu Dipercepat	=	17	hr									
Waktu Setelah Dipercepat	=	54	-	17	=	37	hr					
Volume Pekerjaan Normal Perhari	=	0.003759 / 54	=	0.0000696								
Volume Pekerjaan Setelah Dipercepat Perhari	=	0.003759 / 37	=	0.0001016								
Tambahan Waktu Lembur	=	0.0001016 / 0.0000696	-	0.0000696	x	8	=					3.676
Upah Lembur												
Mandor	=	2	x	3.676	x	Rp.	12,500.00	=	Rp			91,891.89
Kepala Tukang	=	2	x	3.676	x	Rp.	9,375.00	=	Rp			68,918.92
Tukang	=	10	x	3.676	x	Rp.	9,375.00	=	Rp			344,594.59
Pekerja	=	23	x	3.676	x	Rp.	9,375.00	=	Rp			792,567.57
Biaya Lembur Perhari	=								Rp			1,297,972.97
TOTAL BIAYA LEMBUR	=	Rp. 1,297,972.97	x	37	=	Rp.						**48,025,000**
17. Pekerjaan Cor Balok Dan Slab												
Bobot Pekerjaan	=	Rp. 645,984,764 / Rp. 146,981,895,143.70	=	0.004395								
Waktu Normal	=	42	hr									
Waktu Dipercepat	=	13	hr									
Waktu Setelah Dipercepat	=	42	-	13	=	29	hr					
Volume Pekerjaan Normal Perhari	=	0.004395 / 42	=	0.0001046								
Volume Pekerjaan Setelah Dipercepat Perhari	=	0.004395 / 29	=	0.0001516								
Tambahan Waktu Lembur	=	0.0001516 / 0.0001046	-	0.0001046	x	8	=					3.586
Upah Lembur												
Mandor	=	1	x	3.586	x	Rp.	12,500.00	=	Rp			44,827.59
Kepala Tukang	=	1	x	3.586	x	Rp.	9,375.00	=	Rp			33,620.69
Tukang	=	1	x	3.586	x	Rp.	9,375.00	=	Rp			33,620.69
Pekerja	=	8	x	3.586	x	Rp.	9,375.00	=	Rp			268,965.52
Biaya Lembur Perhari	=								Rp			381,034.48
TOTAL BIAYA LEMBUR	=	Rp. 381,034.48	x	29	=	Rp.						**11,050,000**

PERHITUNGAN BIAYA PEKERJAAN YANG DIPERCEPAT

18. Pekerjaan Pembesian Kolom												
Bobot Pekerjaan	=	Rp. 279,623,090 / Rp. 146,981,895,143.70	=	0.001902								
Waktu Normal	=	42	hr									
Waktu Dipercepat	=	14	hr									
Waktu Setelah Dipercepat	=	42	-	14	=	28	hr					
Volume Pekerjaan Normal Perhari	=	0.001902 / 42	=	0.0000453								
Volume Pekerjaan Setelah Dipercepat Perhari	=	0.001902 / 28	=	0.0000679								
Tambahan Waktu Lembur	=	0.0000679 / 0.0000453	-	0.0000453	x	8	=					4.000
Upah Lembur												
Mandor	=	1	x	4.000	x	Rp.	12,500.00	=	Rp			50,000.00
Kepala Tukang	=	1	x	4.000	x	Rp.	9,375.00	=	Rp			37,500.00
Tukang	=	1	x	4.000	x	Rp.	9,375.00	=	Rp			37,500.00
Pekerja	=	3	x	4.000	x	Rp.	9,375.00	=	Rp			112,500.00
Biaya Lembur Perhari	=								Rp			237,500.00
TOTAL BIAYA LEMBUR	=	Rp. 237,500.00	x	28	=	Rp.						**6,650,000**
19. Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat												
Bobot Pekerjaan	=	Rp. 1,136,112,632 / Rp. 146,981,895,143.70	=	0.007730								
Waktu Normal	=	102	hr									
Waktu Dipercepat	=	45	hr									
Waktu Setelah Dipercepat	=	102	-	45	=	57	hr					
Volume Pekerjaan Normal Perhari	=	0.007730 / 102	=	0.0000758								
Volume Pekerjaan Setelah Dipercepat Perhari	=	0.007730 / 57	=	0.0001356								
Tambahan Waktu Lembur	=	0.0001356 / 0.0000758	-	0.0000758	x	8	=					6.316
Upah Lembur												
Mandor	=	3	x	6.316	x	Rp.	12,500.00	=	Rp			236,842.11
Kepala Tukang	=	3	x	6.316	x	Rp.	9,375.00	=	Rp			177,631.58
Tukang	=	11	x	6.316	x	Rp.	9,375.00	=	Rp			651,315.79
Pekerja	=	26	x	6.316	x	Rp.	9,375.00	=	Rp			1,539,473.68
Biaya Lembur Perhari	=								Rp			2,605,263.16
TOTAL BIAYA LEMBUR	=	Rp. 2,605,263.16	x	57	=	Rp.						**148,500,000**
20. Pekerjaan Pembesian Balok												
Bobot Pekerjaan	=	Rp. 1,314,537,433 / Rp. 146,981,895,143.70	=	0.008944								
Waktu Normal	=	64	hr									
Waktu Dipercepat	=	25	hr									
Waktu Setelah Dipercepat	=	64	-	25	=	39	hr					
Volume Pekerjaan Normal Perhari	=	0.008944 / 64	=	0.0001397								
Volume Pekerjaan Setelah Dipercepat Perhari	=	0.008944 / 39	=	0.0002293								
Tambahan Waktu Lembur	=	0.0002293 / 0.0001397	-	0.0001397	x	8	=					5.128
Upah Lembur												
Mandor	=	3	x	5.128	x	Rp.	12,500.00	=	Rp			192,307.69
Kepala Tukang	=	2	x	5.128	x	Rp.	9,375.00	=	Rp			96,153.85
Tukang	=	3	x	5.128	x	Rp.	9,375.00	=	Rp			144,230.77
Pekerja	=	10	x	5.128	x	Rp.	9,375.00	=	Rp			480,769.23
Biaya Lembur Perhari	=								Rp			913,461.54
TOTAL BIAYA LEMBUR	=	Rp. 913,461.54	x	39	=	Rp.						**35,625,000**
21. Pekerjaan Pembesian Plat												
Bobot Pekerjaan	=	Rp. 573,440,574 / Rp. 146,981,895,143.70	=	0.003901								
Waktu Normal	=	73	hr									
Waktu Dipercepat	=	26	hr									
Waktu Setelah Dipercepat	=	73	-	26	=	47	hr					
Volume Pekerjaan Normal Perhari	=	0.003901 / 73	=	0.0000534								
Volume Pekerjaan Setelah Dipercepat Perhari	=	0.003901 / 47	=	0.0000830								
Tambahan Waktu Lembur	=	0.0000830 / 0.0000534	-	0.0000534	x	8	=					4.426
Upah Lembur												
Mandor	=	1	x	4.426	x	Rp.	12,500.00	=	Rp			55,319.15
Kepala Tukang	=	1	x	4.426	x	Rp.	9,375.00	=	Rp			41,489.36
Tukang	=	2	x	4.426	x	Rp.	9,375.00	=	Rp			82,978.72
Pekerja	=	5	x	4.426	x	Rp.	9,375.00	=	Rp			207,446.81
Biaya Lembur Perhari	=								Rp			387,234.04
TOTAL BIAYA LEMBUR	=	Rp. 387,234.04	x	47	=	Rp.						**18,200,000**

PERHITUNGAN BIAYA PEKERJAAN YANG DIPERCEPAT

22. Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall

Bobot Pekerjaan	=	Rp. 2,099,283,785 / Rp. 146,981,895,143.70	=	0.014283							
Waktu Normal	=	90	hr								
Waktu Dipercepat	=	25	hr								
Waktu Setelah Dipercepat	=	90	-	25	=	65	hr				
Volume Pekerjaan Normal Perhari	=	0.014283 / 90	=	0.0001587							
Volume Pekerjaan Setelah Dipercepat Perhari	=	0.014283 / 65	=	0.0002197							
Tambahan Waktu Lembur	=	0.0002197 / 0.0001587	-	0.0001587	x	8	=				3.077
Upah Lembur											
Mandor	=	3	x	3.077	x	Rp.	12,500.00	=	Rp		115,384.62
Kepala Tukang	=	2	x	3.077	x	Rp.	9,375.00	=	Rp		57,692.31
Tukang	=	3	x	3.077	x	Rp.	9,375.00	=	Rp		86,538.46
Pekerja	=	10	x	3.077	x	Rp.	9,375.00	=	Rp		288,461.54
Biaya Lembur Perhari	=								Rp		548,076.92
TOTAL BIAYA LEMBUR	=	Rp. 548,076.92	x	65	=	Rp.					**35,625,000**

23. Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall

Bobot Pekerjaan	=	Rp. 247,365,845 / Rp. 146,981,895,143.70	=	0.001683							
Waktu Normal	=	49	hr								
Waktu Dipercepat	=	15	hr								
Waktu Setelah Dipercepat	=	49	-	15	=	34	hr				
Volume Pekerjaan Normal Perhari	=	0.001683 / 49	=	0.0000343							
Volume Pekerjaan Setelah Dipercepat Perhari	=	0.001683 / 34	=	0.0000495							
Tambahan Waktu Lembur	=	0.0000495 / 0.0000343	-	0.0000343	x	8	=				3.529
Upah Lembur											
Mandor	=	1	x	3.529	x	Rp.	12,500.00	=	Rp		44,117.65
Kepala Tukang	=	1	x	3.529	x	Rp.	9,375.00	=	Rp		33,088.24
Tukang	=	5	x	3.529	x	Rp.	9,375.00	=	Rp		165,441.18
Pekerja	=	12	x	3.529	x	Rp.	9,375.00	=	Rp		397,058.82
Biaya Lembur Perhari	=								Rp		639,705.88
TOTAL BIAYA LEMBUR	=	Rp. 639,705.88	x	34	=	Rp.					**21,750,000**

24. Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat Parkir Lt.1

Bobot Pekerjaan	=	Rp. 696,937,598 / Rp. 146,981,895,143.70	=	0.004742							
Waktu Normal	=	42	hr								
Waktu Dipercepat	=	11	hr								
Waktu Setelah Dipercepat	=	42	-	11	=	31	hr				
Volume Pekerjaan Normal Perhari	=	0.004742 / 42	=	0.0001129							
Volume Pekerjaan Setelah Dipercepat Perhari	=	0.004742 / 31	=	0.0001530							
Tambahan Waktu Lembur	=	0.0001530 / 0.0001129	-	0.0001129	x	8	=				2.839
Upah Lembur											
Mandor	=	5	x	2.839	x	Rp.	12,500.00	=	Rp		177,419.35
Kepala Tukang	=	4	x	2.839	x	Rp.	9,375.00	=	Rp		106,451.61
Tukang	=	16	x	2.839	x	Rp.	9,375.00	=	Rp		425,806.45
Pekerja	=	38	x	2.839	x	Rp.	9,375.00	=	Rp		1,011,290.32
Biaya Lembur Perhari	=								Rp		1,720,967.74
TOTAL BIAYA LEMBUR	=	Rp. 1,720,967.74	x	31	=	Rp.					**53,350,000**

25. Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat Parkir Lt.2

Bobot Pekerjaan	=	Rp. 753,454,069 / Rp. 146,981,895,143.70	=	0.005126							
Waktu Normal	=	42	hr								
Waktu Dipercepat	=	11	hr								
Waktu Setelah Dipercepat	=	42	-	11	=	31	hr				
Volume Pekerjaan Normal Perhari	=	0.005126 / 42	=	0.0001221							
Volume Pekerjaan Setelah Dipercepat Perhari	=	0.005126 / 31	=	0.0001654							
Tambahan Waktu Lembur	=	0.0001654 / 0.0001221	-	0.0001221	x	8	=				2.839
Upah Lembur											
Mandor	=	5	x	2.839	x	Rp.	12,500.00	=	Rp		177,419.35
Kepala Tukang	=	4	x	2.839	x	Rp.	9,375.00	=	Rp		106,451.61
Tukang	=	17	x	2.839	x	Rp.	9,375.00	=	Rp		452,419.35
Pekerja	=	41	x	2.839	x	Rp.	9,375.00	=	Rp		1,091,129.03
Biaya Lembur Perhari	=								Rp		1,827,419.35
TOTAL BIAYA LEMBUR	=	Rp. 1,827,419.35	x	31	=	Rp.					**56,650,000**

PERHITUNGAN BIAYA PEKERJAAN YANG DIPERCEPAT

26. Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat Parkir Lt.3

Bobot Pekerjaan	=	Rp. 714,492,613 / Rp. 146,981,895,143.70	=	0.004861							
Waktu Normal	=	42	hr								
Waktu Dipercepat	=	11	hr								
Waktu Setelah Dipercepat	=	42	-	11	=	31	hr				
Volume Pekerjaan Normal Perhari	=	0.004861 / 42	=	0.0001157							
Volume Pekerjaan Setelah Dipercepat Perhari	=	0.004861 / 31	=	0.0001568							
Tambahan Waktu Lembur	=	0.0001568 / 0.0001157	-	0.0001157	x	8	=				2.839
Upah Lembur											
Mandor	=	5	x	2.839	x	Rp.	12,500.00	=	Rp		177,419.35
Kepala Tukang	=	4	x	2.839	x	Rp.	9,375.00	=	Rp		106,451.61
Tukang	=	17	x	2.839	x	Rp.	9,375.00	=	Rp		452,419.35
Pekerja	=	39	x	2.839	x	Rp.	9,375.00	=	Rp		1,037,903.23
Biaya Lembur Perhari	=								Rp		1,774,193.55
TOTAL BIAYA LEMBUR	=	Rp. 1,774,193.55	x	31	=	Rp.					**55,000,000**

27. Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat Parkir Lt.4

Bobot Pekerjaan	=	Rp. 746,724,722 / Rp. 146,981,895,143.70	=	0.005080							
Waktu Normal	=	42	hr								
Waktu Dipercepat	=	11	hr								
Waktu Setelah Dipercepat	=	42	-	11	=	31	hr				
Volume Pekerjaan Normal Perhari	=	0.005080 / 42	=	0.0001210							
Volume Pekerjaan Setelah Dipercepat Perhari	=	0.005080 / 31	=	0.0001639							
Tambahan Waktu Lembur	=	0.0001639 / 0.0001210	-	0.0001210	x	8	=				2.839
Upah Lembur											
Mandor	=	5	x	2.839	x	Rp.	12,500.00	=	Rp		177,419.35
Kepala Tukang	=	4	x	2.839	x	Rp.	9,375.00	=	Rp		106,451.61
Tukang	=	18	x	2.839	x	Rp.	9,375.00	=	Rp		479,032.26
Pekerja	=	41	x	2.839	x	Rp.	9,375.00	=	Rp		1,091,129.03
Biaya Lembur Perhari	=								Rp		1,854,032.26
TOTAL BIAYA LEMBUR	=	Rp. 1,854,032.26	x	31	=	Rp.					**57,475,000**

28. Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat Parkir Lt.5

Bobot Pekerjaan	=	Rp. 695,561,003 / Rp. 146,981,895,143.70	=	0.004732							
Waktu Normal	=	42	hr								
Waktu Dipercepat	=	11	hr								
Waktu Setelah Dipercepat	=	42	-	11	=	31	hr				
Volume Pekerjaan Normal Perhari	=	0.004732 / 42	=	0.0001127							
Volume Pekerjaan Setelah Dipercepat Perhari	=	0.004732 / 31	=	0.0001527							
Tambahan Waktu Lembur	=	0.0001527 / 0.0001127	-	0.0001127	x	8	=				2.839
Upah Lembur											
Mandor	=	5	x	2.839	x	Rp.	12,500.00	=	Rp		177,419.35
Kepala Tukang	=	4	x	2.839	x	Rp.	9,375.00	=	Rp		106,451.61
Tukang	=	16	x	2.839	x	Rp.	9,375.00	=	Rp		425,806.45
Pekerja	=	38	x	2.839	x	Rp.	9,375.00	=	Rp		1,011,290.32
Biaya Lembur Perhari	=								Rp		1,720,967.74
TOTAL BIAYA LEMBUR	=	Rp. 1,720,967.74	x	31	=	Rp.					**53,350,000**

29. Pekerjaan Pembesian Balok Parkir Lt.5

Bobot Pekerjaan	=	Rp. 820,434,568 / Rp. 146,981,895,143.70	=	0.005582							
Waktu Normal	=	32	hr								
Waktu Dipercepat	=	11	hr								
Waktu Setelah Dipercepat	=	32	-	11	=	21	hr				
Volume Pekerjaan Normal Perhari	=	0.005582 / 32	=	0.0001744							
Volume Pekerjaan Setelah Dipercepat Perhari	=	0.005582 / 21	=	0.0002658							
Tambahan Waktu Lembur	=	0.0002658 / 0.0001744	-	0.0001744	x	8	=				4.190
Upah Lembur											
Mandor	=	3	x	4.190	x	Rp.	12,500.00	=	Rp		157,142.86
Kepala Tukang	=	2	x	4.190	x	Rp.	9,375.00	=	Rp		78,571.43
Tukang	=	3	x	4.190	x	Rp.	9,375.00	=	Rp		117,857.14
Pekerja	=	11	x	4.190	x	Rp.	9,375.00	=	Rp		432,142.86
Biaya Lembur Perhari	=								Rp		785,714.29
TOTAL BIAYA LEMBUR	=	Rp. 785,714.29	x	21	=	Rp.					**16,500,000**

PERHITUNGAN BIAYA PEKERJAAN YANG DIPERCEPAT

30. Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall Parkir Lt.5

Bobot Pekerjaan	=	Rp. 1,669,774,686 / Rp. 146,981,895,143.70	=	0.011360							
Waktu Normal	=	32	hr								
Waktu Dipercepat	=	12	hr								
Waktu Setelah Dipercepat	=	32	-	12	=	20	hr				
Volume Pekerjaan Normal Perhari	=	0.011360 / 32	=	0.0003550							
Volume Pekerjaan Setelah Dipercepat Perhari	=	0.011360 / 20	=	0.0005680							
Tambahan Waktu Lembur	=	0.0005680 / 0.0003550	-	0.0003550	x	8	=				4.800
Upah Lembur											
Mandor	=	6	x	4.800	x	Rp.	12,500.00	=	Rp		360,000.00
Kepala Tukang	=	4	x	4.800	x	Rp.	9,375.00	=	Rp		180,000.00
Tukang	=	7	x	4.800	x	Rp.	9,375.00	=	Rp		315,000.00
Pekerja	=	22	x	4.800	x	Rp.	9,375.00	=	Rp		990,000.00
Biaya Lembur Perhari	=									Rp	1,845,000.00
TOTAL BIAYA LEMBUR	=	Rp. 1,845,000.00	x	20	=	Rp.					**36,900,000**

31. Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat Lantai 6

Bobot Pekerjaan	=	Rp. 874,256,788 / Rp. 146,981,895,143.70	=	0.005948							
Waktu Normal	=	49	hr								
Waktu Dipercepat	=	10	hr								
Waktu Setelah Dipercepat	=	49	-	10	=	39	hr				
Volume Pekerjaan Normal Perhari	=	0.005948 / 49	=	0.0001214							
Volume Pekerjaan Setelah Dipercepat Perhari	=	0.005948 / 39	=	0.0001525							
Tambahan Waktu Lembur	=	0.0001525 / 0.0001214	-	0.0001214	x	8	=				2.051
Upah Lembur											
Mandor	=	5	x	2.051	x	Rp.	12,500.00	=	Rp		128,205.13
Kepala Tukang	=	4	x	2.051	x	Rp.	9,375.00	=	Rp		76,923.08
Tukang	=	17	x	2.051	x	Rp.	9,375.00	=	Rp		326,923.08
Pekerja	=	41	x	2.051	x	Rp.	9,375.00	=	Rp		788,461.54
Biaya Lembur Perhari	=									Rp	1,320,512.82
TOTAL BIAYA LEMBUR	=	Rp. 1,320,512.82	x	39	=	Rp.					**51,500,000**

32. Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat Lantai 7

Bobot Pekerjaan	=	Rp. 308,801,553 / Rp. 146,981,895,143.70	=	0.002101							
Waktu Normal	=	35	hr								
Waktu Dipercepat	=	12	hr								
Waktu Setelah Dipercepat	=	35	-	12	=	23	hr				
Volume Pekerjaan Normal Perhari	=	0.002101 / 35	=	0.0000600							
Volume Pekerjaan Setelah Dipercepat Perhari	=	0.002101 / 23	=	0.0000913							
Tambahan Waktu Lembur	=	0.0000913 / 0.0000600	-	0.0000600	x	8	=				4.174
Upah Lembur											
Mandor	=	3	x	4.174	x	Rp.	12,500.00	=	Rp		156,521.74
Kepala Tukang	=	2	x	4.174	x	Rp.	9,375.00	=	Rp		78,260.87
Tukang	=	9	x	4.174	x	Rp.	9,375.00	=	Rp		352,173.91
Pekerja	=	20	x	4.174	x	Rp.	9,375.00	=	Rp		782,608.70
Biaya Lembur Perhari	=									Rp	1,369,565.22
TOTAL BIAYA LEMBUR	=	Rp. 1,369,565.22	x	23	=	Rp.					**31,500,000**

33. Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat Lantai 8

Bobot Pekerjaan	=	Rp. 318,211,078 / Rp. 146,981,895,143.70	=	0.002165							
Waktu Normal	=	35	hr								
Waktu Dipercepat	=	12	hr								
Waktu Setelah Dipercepat	=	35	-	12	=	23	hr				
Volume Pekerjaan Normal Perhari	=	0.002165 / 35	=	0.0000619							
Volume Pekerjaan Setelah Dipercepat Perhari	=	0.002165 / 23	=	0.0000941							
Tambahan Waktu Lembur	=	0.0000941 / 0.0000619	-	0.0000619	x	8	=				4.174
Upah Lembur											
Mandor	=	1	x	4.174	x	Rp.	12,500.00	=	Rp		52,173.91
Kepala Tukang	=	2	x	4.174	x	Rp.	9,375.00	=	Rp		78,260.87
Tukang	=	9	x	4.174	x	Rp.	9,375.00	=	Rp		352,173.91
Pekerja	=	21	x	4.174	x	Rp.	9,375.00	=	Rp		821,739.13
Biaya Lembur Perhari	=									Rp	1,304,347.83
TOTAL BIAYA LEMBUR	=	Rp. 1,304,347.83	x	23	=	Rp.					**30,000,000**

PERHITUNGAN BIAYA PEKERJAAN YANG DIPERCEPAT

34. Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat Lantai 9

Bobot Pekerjaan	=	Rp. 318,211,078 / Rp. 146,981,895,143.70	=	0.002165							
Waktu Normal	=	35	hr								
Waktu Dipercepat	=	12	hr								
Waktu Setelah Dipercepat	=	35	-	12	=	23	hr				
Volume Pekerjaan Normal Perhari	=	0.002165 / 35	=	0.0000619							
Volume Pekerjaan Setelah Dipercepat Perhari	=	0.002165 / 23	=	0.0000941							
Tambahan Waktu Lembur	=	0.0000941 / 0.0000619	-	0.0000619	x	8	=				4.174
Upah Lembur											
Mandor	=	3	x	4.174	x	Rp.	12,500.00	=	Rp		156,521.74
Kepala Tukang	=	2	x	4.174	x	Rp.	9,375.00	=	Rp		78,260.87
Tukang	=	9	x	4.174	x	Rp.	9,375.00	=	Rp		352,173.91
Pekerja	=	21	x	4.174	x	Rp.	9,375.00	=	Rp		821,739.13
Biaya Lembur Perhari	=									Rp	1,408,695.65
TOTAL BIAYA LEMBUR	=	Rp. 1,408,695.65	x	23	=	Rp.					**32,400,000**

35. Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat Lantai 10

Bobot Pekerjaan	=	Rp. 318,211,078 / Rp. 146,981,895,143.70	=	0.002165							
Waktu Normal	=	35	hr								
Waktu Dipercepat	=	12	hr								
Waktu Setelah Dipercepat	=	35	-	12	=	23	hr				
Volume Pekerjaan Normal Perhari	=	0.002165 / 35	=	0.0000619							
Volume Pekerjaan Setelah Dipercepat Perhari	=	0.002165 / 23	=	0.0000941							
Tambahan Waktu Lembur	=	0.0000941 / 0.0000619	-	0.0000619	x	8	=				4.174
Upah Lembur											
Mandor	=	3	x	4.174	x	Rp.	12,500.00	=	Rp		156,521.74
Kepala Tukang	=	2	x	4.174	x	Rp.	9,375.00	=	Rp		78,260.87
Tukang	=	9	x	4.174	x	Rp.	9,375.00	=	Rp		352,173.91
Pekerja	=	21	x	4.174	x	Rp.	9,375.00	=	Rp		821,739.13
Biaya Lembur Perhari	=									Rp	1,408,695.65
TOTAL BIAYA LEMBUR	=	Rp. 1,408,695.65	x	23	=	Rp.					**32,400,000**

36. Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat Lantai 11

Bobot Pekerjaan	=	Rp. 318,308,428 / Rp. 146,981,895,143.70	=	0.002166							
Waktu Normal	=	35	hr								
Waktu Dipercepat	=	12	hr								
Waktu Setelah Dipercepat	=	35	-	12	=	23	hr				
Volume Pekerjaan Normal Perhari	=	0.002166 / 35	=	0.0000619							
Volume Pekerjaan Setelah Dipercepat Perhari	=	0.002166 / 23	=	0.0000942							
Tambahan Waktu Lembur	=	0.0000942 / 0.0000619	-	0.0000619	x	8	=				4.174
Upah Lembur											
Mandor	=	3	x	4.174	x	Rp.	12,500.00	=	Rp		156,521.74
Kepala Tukang	=	2	x	4.174	x	Rp.	9,375.00	=	Rp		78,260.87
Tukang	=	9	x	4.174	x	Rp.	9,375.00	=	Rp		352,173.91
Pekerja	=	21	x	4.174	x	Rp.	9,375.00	=	Rp		821,739.13
Biaya Lembur Perhari	=									Rp	1,408,695.65
TOTAL BIAYA LEMBUR	=	Rp. 1,408,695.65	x	23	=	Rp.					**32,400,000**

37. Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat Lantai 12 s.d 15

Bobot Pekerjaan	=	Rp. 319,131,343 / Rp. 146,981,895,143.70	=	0.002171							
Waktu Normal	=	35	hr								
Waktu Dipercepat	=	12	hr								
Waktu Setelah Dipercepat	=	35	-	12	=	23	hr				
Volume Pekerjaan Normal Perhari	=	0.002171 / 35	=	0.0000620							
Volume Pekerjaan Setelah Dipercepat Perhari	=	0.002171 / 23	=	0.0000944							
Tambahan Waktu Lembur	=	0.0000944 / 0.0000620	-	0.0000620	x	8	=				4.174
Upah Lembur											
Mandor	=	3	x	4.174	x	Rp.	12,500.00	=	Rp		156,521.74
Kepala Tukang	=	2	x	4.174	x	Rp.	9,375.00	=	Rp		78,260.87
Tukang	=	9	x	4.174	x	Rp.	9,375.00	=	Rp		352,173.91
Pekerja	=	21	x	4.174	x	Rp.	9,375.00	=	Rp		821,739.13
Biaya Lembur Perhari	=									Rp	1,408,695.65
TOTAL BIAYA LEMBUR	=	Rp. 1,408,695.65	x	23	=	Rp.					**32,400,000**
TOTAL BIAYA LEMBUR Lt.12,13,14,15 (4 Lantai)		Rp. 32,400,000.00	x	4	=	Rp.					**129,600,000**

PERHITUNGAN BIAYA PEKERJAAN YANG DIPERCEPAT

38. Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat Lantai 16 s.d 20

Bobot Pekerjaan	=	Rp. / Rp.	320,593,120 / 146,981,895,143.70	=	0.002181						
Waktu Normal	=		35	hr							
Waktu Dipercepat	=		12	hr							
Waktu Setelah Dipercepat	=		35	-	12	=	23	hr			
Volume Pekerjaan Normal Perhari	=		0.002181 / 35	=	0.0000623						
Volume Pekerjaan Setelah Dipercepat Perhari	=		0.002181 / 23	=	0.0000948						
Tambahan Waktu Lembur	=		0.0000948 / 0.0000623	-	0.0000623	x	8	=			4.174
Upah Lembur											
Mandor	=		3	x	4.174	x	Rp.	12,500.00	=	Rp	156,521.74
Kepala Tukang	=		2	x	4.174	x	Rp.	9,375.00	=	Rp	78,260.87
Tukang	=		9	x	4.174	x	Rp.	9,375.00	=	Rp	352,173.91
Pekerja	=		21	x	4.174	x	Rp.	9,375.00	=	Rp	821,739.13
Biaya Lembur Perhari	=									Rp	1,408,695.65
TOTAL BIAYA LEMBUR	=	Rp.	1,408,695.65	x	23	=	Rp.				**32,400,000**
TOTAL BIAYA LEMBUR Lt.16,17,18,19,20 (5 Lantai)		Rp.	32,400,000.00	x	5	=	Rp.				**162,000,000**

39. Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat Lantai 21

Bobot Pekerjaan	=	Rp. / Rp.	321,200,039 / 146,981,895,143.70	=	0.002185						
Waktu Normal	=		35	hr							
Waktu Dipercepat	=		12	hr							
Waktu Setelah Dipercepat	=		35	-	12	=	23	hr			
Volume Pekerjaan Normal Perhari	=		0.002185 / 35	=	0.0000624						
Volume Pekerjaan Setelah Dipercepat Perhari	=		0.002185 / 23	=	0.0000950						
Tambahan Waktu Lembur	=		0.0000950 / 0.0000624	-	0.0000624	x	8	=			4.174
Upah Lembur											
Mandor	=		3	x	4.174	x	Rp.	12,500.00	=	Rp	156,521.74
Kepala Tukang	=		2	x	4.174	x	Rp.	9,375.00	=	Rp	78,260.87
Tukang	=		9	x	4.174	x	Rp.	9,375.00	=	Rp	352,173.91
Pekerja	=		21	x	4.174	x	Rp.	9,375.00	=	Rp	821,739.13
Biaya Lembur Perhari	=									Rp	1,408,695.65
TOTAL BIAYA LEMBUR	=	Rp.	1,408,695.65	x	23	=	Rp.				**32,400,000**

40. Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat Lantai 22 s.d 24

Bobot Pekerjaan	=	Rp. / Rp.	321,992,532 / 146,981,895,143.70	=	0.002191						
Waktu Normal	=		35	hr							
Waktu Dipercepat	=		12	hr							
Waktu Setelah Dipercepat	=		35	-	12	=	23	hr			
Volume Pekerjaan Normal Perhari	=		0.002191 / 35	=	0.0000626						
Volume Pekerjaan Setelah Dipercepat Perhari	=		0.002191 / 23	=	0.0000952						
Tambahan Waktu Lembur	=		0.0000952 / 0.0000626	-	0.0000626	x	8	=			4.174
Upah Lembur											
Mandor	=		3	x	4.174	x	Rp.	12,500.00	=	Rp	156,521.74
Kepala Tukang	=		2	x	4.174	x	Rp.	9,375.00	=	Rp	78,260.87
Tukang	=		9	x	4.174	x	Rp.	9,375.00	=	Rp	352,173.91
Pekerja	=		21	x	4.174	x	Rp.	9,375.00	=	Rp	821,739.13
Biaya Lembur Perhari	=									Rp	1,408,695.65
TOTAL BIAYA LEMBUR	=	Rp.	1,408,695.65	x	23	=	Rp.				**32,400,000**
TOTAL BIAYA LEMBUR Lt.22,23,24 (3 Lantai)		Rp.	32,400,000.00	x	3	=	Rp.				**97,200,000**

41. Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat Lantai 25

Bobot Pekerjaan	=	Rp. / Rp.	321,200,039 / 146,981,895,143.70	=	0.002185						
Waktu Normal	=		35	hr							
Waktu Dipercepat	=		12	hr							
Waktu Setelah Dipercepat	=		35	-	12	=	23	hr			
Volume Pekerjaan Normal Perhari	=		0.002185 / 35	=	0.0000624						
Volume Pekerjaan Setelah Dipercepat Perhari	=		0.002185 / 23	=	0.0000950						
Tambahan Waktu Lembur	=		0.0000950 / 0.0000624	-	0.0000624	x	8	=			4.174
Upah Lembur											
Mandor	=		3	x	4.174	x	Rp.	12,500.00	=	Rp	156,521.74
Kepala Tukang	=		2	x	4.174	x	Rp.	9,375.00	=	Rp	78,260.87
Tukang	=		9	x	4.174	x	Rp.	9,375.00	=	Rp	352,173.91
Pekerja	=		21	x	4.174	x	Rp.	9,375.00	=	Rp	821,739.13
Biaya Lembur Perhari	=									Rp	1,408,695.65
TOTAL BIAYA LEMBUR	=	Rp.	1,408,695.65	x	23	=	Rp.				**32,400,000**

PERHITUNGAN BIAYA PEKERJAAN YANG DIPERCEPAT

42. Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat Lantai 26

Bobot Pekerjaan	=	Rp. 341,949,364 / Rp. 146,981,895,143.70	=	0.002326							
Waktu Normal	=	35	hr								
Waktu Dipercepat	=	12	hr								
Waktu Setelah Dipercepat	=	35	-	12	=	23	hr				
Volume Pekerjaan Normal Perhari	=	0.002326 / 35	=	0.0000665							
Volume Pekerjaan Setelah Dipercepat Perhari	=	0.002326 / 23	=	0.0001012							
Tambahan Waktu Lembur	=	0.0001012 / 0.0000665	-	0.0000665	x	8	=				4.174
Upah Lembur											
Mandor	=	3	x	4.174	x	Rp.	12,500.00	=	Rp		156,521.74
Kepala Tukang	=	2	x	4.174	x	Rp.	9,375.00	=	Rp		78,260.87
Tukang	=	10	x	4.174	x	Rp.	9,375.00	=	Rp		391,304.35
Pekerja	=	22	x	4.174	x	Rp.	9,375.00	=	Rp		860,869.57
Biaya Lembur Perhari	=									Rp	1,486,956.52
TOTAL BIAYA LEMBUR	=	Rp. 1,486,956.52	x	23	=	Rp.					**34,200,000**

43. Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat Lantai 27

Bobot Pekerjaan	=	Rp. 232,571,627 / Rp. 146,981,895,143.70	=	0.001582							
Waktu Normal	=	35	hr								
Waktu Dipercepat	=	12	hr								
Waktu Setelah Dipercepat	=	35	-	12	=	23	hr				
Volume Pekerjaan Normal Perhari	=	0.001582 / 35	=	0.0000452							
Volume Pekerjaan Setelah Dipercepat Perhari	=	0.001582 / 23	=	0.0000688							
Tambahan Waktu Lembur	=	0.0000688 / 0.0000452	-	0.0000452	x	8	=				4.174
Upah Lembur											
Mandor	=	2	x	4.174	x	Rp.	12,500.00	=	Rp		104,347.83
Kepala Tukang	=	2	x	4.174	x	Rp.	9,375.00	=	Rp		78,260.87
Tukang	=	7	x	4.174	x	Rp.	9,375.00	=	Rp		273,913.04
Pekerja	=	15	x	4.174	x	Rp.	9,375.00	=	Rp		586,956.52
Biaya Lembur Perhari	=									Rp	1,043,478.26
TOTAL BIAYA LEMBUR	=	Rp. 1,043,478.26	x	23	=	Rp.					**24,000,000**

44. Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat Lantai 28 s.d 30

Bobot Pekerjaan	=	Rp. 280,443,686 / Rp. 146,981,895,143.70	=	0.001908							
Waktu Normal	=	35	hr								
Waktu Dipercepat	=	12	hr								
Waktu Setelah Dipercepat	=	35	-	12	=	23	hr				
Volume Pekerjaan Normal Perhari	=	0.001908 / 35	=	0.0000545							
Volume Pekerjaan Setelah Dipercepat Perhari	=	0.001908 / 23	=	0.0000830							
Tambahan Waktu Lembur	=	0.0000830 / 0.0000545	-	0.0000545	x	8	=				4.174
Upah Lembur											
Mandor	=	2	x	4.174	x	Rp.	12,500.00	=	Rp		104,347.83
Kepala Tukang	=	2	x	4.174	x	Rp.	9,375.00	=	Rp		78,260.87
Tukang	=	8	x	4.174	x	Rp.	9,375.00	=	Rp		313,043.48
Pekerja	=	18	x	4.174	x	Rp.	9,375.00	=	Rp		704,347.83
Biaya Lembur Perhari	=									Rp	1,200,000.00
TOTAL BIAYA LEMBUR	=	Rp. 1,200,000.00	x	23	=	Rp.					**27,600,000**
TOTAL BIAYA LEMBUR Lt.28,29,30 (3 Lantai)		Rp. 27,600,000.00	x	3	=	Rp.					**82,800,000**

45. Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat Lantai 31 s.d 35

Bobot Pekerjaan	=	Rp. 269,929,843 / Rp. 146,981,895,143.70	=	0.001836							
Waktu Normal	=	35	hr								
Waktu Dipercepat	=	12	hr								
Waktu Setelah Dipercepat	=	35	-	12	=	23	hr				
Volume Pekerjaan Normal Perhari	=	0.001836 / 35	=	0.0000525							
Volume Pekerjaan Setelah Dipercepat Perhari	=	0.001836 / 23	=	0.0000798							
Tambahan Waktu Lembur	=	0.0000798 / 0.0000525	-	0.0000525	x	8	=				4.174
Upah Lembur											
Mandor	=	2	x	4.174	x	Rp.	12,500.00	=	Rp		104,347.83
Kepala Tukang	=	2	x	4.174	x	Rp.	9,375.00	=	Rp		78,260.87
Tukang	=	8	x	4.174	x	Rp.	9,375.00	=	Rp		313,043.48
Pekerja	=	18	x	4.174	x	Rp.	9,375.00	=	Rp		704,347.83
Biaya Lembur Perhari	=									Rp	1,200,000.00

PERHITUNGAN BIAYA PEKERJAAN YANG DIPERCEPAT

TOTAL BIAYA LEMBUR	=	Rp.	1,200,000.00	x	23	=	Rp.				**27,600,000**
TOTAL BIAYA LEMBUR Lt.31,32,33,34,35 (5 Lantai)		Rp.	27,600,000.00	x	5	=	Rp.				**138,000,000**

46. Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat Lantai 36 s.d 41

Bobot Pekerjaan	=	Rp. / Rp.	272,590,247 / 146,981,895,143.70	=	0.001855						
Waktu Normal	=		35	hr							
Waktu Dipercepat	=		12	hr							
Waktu Setelah Dipercepat	=		35	-	12	=	23	hr			
Volume Pekerjaan Normal Perhari	=		0.001855 / 35	=	0.0000530						
Volume Pekerjaan Setelah Dipercepat Perhari	=		0.001855 / 23	=	0.0000806						
Tambahan Waktu Lembur	=		0.0000806 / 0.0000530	-	0.0000530	x	8	=			4.174
Upah Lembur											
Mandor	=		2	x	4.174	x	Rp.	12,500.00	=	Rp	104,347.83
Kepala Tukang	=		2	x	4.174	x	Rp.	9,375.00	=	Rp	78,260.87
Tukang	=		8	x	4.174	x	Rp.	9,375.00	=	Rp	313,043.48
Pekerja	=		18	x	4.174	x	Rp.	9,375.00	=	Rp	704,347.83
Biaya Lembur Perhari	=									Rp	1,200,000.00
TOTAL BIAYA LEMBUR	=	Rp.	1,200,000.00	x	23	=	Rp.				**27,600,000**
TOTAL BIAYA LEMBUR Lt.36,37,38,39,40,41 (6 Lantai)		Rp.	27,600,000.00	x	5	=	Rp.				**138,000,000**

47. Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat Lantai Atap 1

Bobot Pekerjaan	=	Rp. / Rp.	321,820,648 / 146,981,895,143.70	=	0.002190						
Waktu Normal	=		28	hr							
Waktu Dipercepat	=		12	hr							
Waktu Setelah Dipercepat	=		28	-	12	=	16	hr			
Volume Pekerjaan Normal Perhari	=		0.002190 / 28	=	0.0000782						
Volume Pekerjaan Setelah Dipercepat Perhari	=		0.002190 / 16	=	0.0001368						
Tambahan Waktu Lembur	=		0.0001368 / 0.0000782	-	0.0000782	x	8	=			6.000
Upah Lembur											
Mandor	=		1	x	6.000	x	Rp.	12,500.00	=	Rp	75,000.00
Kepala Tukang	=		3	x	6.000	x	Rp.	9,375.00	=	Rp	168,750.00
Tukang	=		11	x	6.000	x	Rp.	9,375.00	=	Rp	618,750.00
Pekerja	=		26	x	6.000	x	Rp.	9,375.00	=	Rp	1,462,500.00
Biaya Lembur Perhari	=									Rp	2,325,000.00
TOTAL BIAYA LEMBUR	=	Rp.	2,325,000.00	x	16	=	Rp.				**37,200,000**

48. Pekerjaan Pembesian Balok Lantai Atap 1

Bobot Pekerjaan	=	Rp. / Rp.	314,688,919 / 146,981,895,143.70	=	0.002141						
Waktu Normal	=		26	hr							
Waktu Dipercepat	=		12	hr							
Waktu Setelah Dipercepat	=		26	-	12	=	14	hr			
Volume Pekerjaan Normal Perhari	=		0.002141 / 26	=	0.0000823						
Volume Pekerjaan Setelah Dipercepat Perhari	=		0.002141 / 14	=	0.0001529						
Tambahan Waktu Lembur	=		0.0001529 / 0.0000823	-	0.0000823	x	8	=			6.857
Upah Lembur											
Mandor	=		1	x	6.857	x	Rp.	12,500.00	=	Rp	85,714.29
Kepala Tukang	=		1	x	6.857	x	Rp.	9,375.00	=	Rp	64,285.71
Tukang	=		2	x	6.857	x	Rp.	9,375.00	=	Rp	128,571.43
Pekerja	=		5	x	6.857	x	Rp.	9,375.00	=	Rp	321,428.57
Biaya Lembur Perhari	=									Rp	600,000.00
TOTAL BIAYA LEMBUR	=	Rp.	600,000.00	x	14	=	Rp.				**8,400,000**

49. Pekerjaan Pembesian Plat Lantai Atap 1

Bobot Pekerjaan	=	Rp. / Rp.	174,043,388 / 146,981,895,143.70	=	0.001184						
Waktu Normal	=		14	hr							
Waktu Dipercepat	=		10	hr							
Waktu Setelah Dipercepat	=		14	-	10	=	4	hr			
Volume Pekerjaan Normal Perhari	=		0.001184 / 14	=	0.0000846						
Volume Pekerjaan Setelah Dipercepat Perhari	=		0.001184 / 4	=	0.0002960						
Tambahan Waktu Lembur	=		0.0002960 / 0.0000846	-	0.0000846	x	8	=			20.000
Upah Lembur											
Mandor	=		3	x	20.000	x	Rp.	12,500.00	=	Rp	750,000.00
Kepala Tukang	=		1	x	20.000	x	Rp.	9,375.00	=	Rp	187,500.00
Tukang	=		2	x	20.000	x	Rp.	9,375.00	=	Rp	375,000.00
Pekerja	=		5	x	20.000	x	Rp.	9,375.00	=	Rp	937,500.00
Biaya Lembur Perhari	=									Rp	2,250,000.00
TOTAL BIAYA LEMBUR	=	Rp.	2,250,000.00	x	4	=	Rp.				**9,000,000**

PERHITUNGAN BIAYA PEKERJAAN YANG DIPERCEPAT

50. Pekerjaan Cor Balok dan Plat Lantai Atap 1

Bobot Pekerjaan	=	Rp. 278,271,634 / Rp. 146,981,895,143.70	=	0.001893							
Waktu Normal	=	14	hr								
Waktu Dipercepat	=	4	hr								
Waktu Setelah Dipercepat	=	14	-	4	=	10	hr				
Volume Pekerjaan Normal Perhari	=	0.001893 / 14	=	0.0001352							
Volume Pekerjaan Setelah Dipercepat Perhari	=	0.001893 / 10	=	0.0001893							
Tambahan Waktu Lembur	=	0.0001893 / 0.0001352	-	0.0001352	x	8	=				3.200
Upah Lembur											
Mandor	=	1	x	3.200	x	Rp.	12,500.00	=	Rp		40,000.00
Kepala Tukang	=	1	x	3.200	x	Rp.	9,375.00	=	Rp		30,000.00
Tukang	=	1	x	3.200	x	Rp.	9,375.00	=	Rp		30,000.00
Pekerja	=	11	x	3.200	x	Rp.	9,375.00	=	Rp		330,000.00
Biaya Lembur Perhari	=								Rp		430,000.00
TOTAL BIAYA LEMBUR	=	Rp. 430,000.00	x	10	=	Rp.					**4,300,000**

51. Pekerjaan Waterproofing Beton Lantai Atap 1

Bobot Pekerjaan	=	Rp. 156,268,819 / Rp. 146,981,895,143.70	=	0.001063							
Waktu Normal	=	14	hr								
Waktu Dipercepat	=	7	hr								
Waktu Setelah Dipercepat	=	14	-	7	=	7	hr				
Volume Pekerjaan Normal Perhari	=	0.001063 / 14	=	0.0000759							
Volume Pekerjaan Setelah Dipercepat Perhari	=	0.001063 / 7	=	0.0001519							
Tambahan Waktu Lembur	=	0.0001519 / 0.0000759	-	0.0000759	x	8	=				8.000
Upah Lembur											
Mandor	=	3	x	8.000	x	Rp.	12,500.00	=	Rp		300,000.00
Kepala Tukang	=	3	x	8.000	x	Rp.	9,375.00	=	Rp		225,000.00
Tukang	=	9	x	8.000	x	Rp.	9,375.00	=	Rp		675,000.00
Pekerja	=	11	x	8.000	x	Rp.	9,375.00	=	Rp		825,000.00
Biaya Lembur Perhari	=								Rp		2,025,000.00
TOTAL BIAYA LEMBUR	=	Rp. 2,025,000.00	x	7	=	Rp.					**14,175,000**

52. Pekerjaan Screed 50mm Lantai Atap 1

Bobot Pekerjaan	=	Rp. 2,949,156 / Rp. 146,981,895,143.70	=	0.000020							
Waktu Normal	=	7	hr								
Waktu Dipercepat	=	3	hr								
Waktu Setelah Dipercepat	=	7	-	3	=	4	hr				
Volume Pekerjaan Normal Perhari	=	0.000020 / 7	=	0.0000029							
Volume Pekerjaan Setelah Dipercepat Perhari	=	0.000020 / 4	=	0.0000050							
Tambahan Waktu Lembur	=	0.0000050 / 0.0000029	-	0.0000029	x	8	=				6.000
Upah Lembur											
Mandor	=	0	x	6.000	x	Rp.	12,500.00	=	Rp		-
Kepala Tukang	=	0	x	6.000	x	Rp.	9,375.00	=	Rp		-
Tukang	=	1	x	6.000	x	Rp.	9,375.00	=	Rp		56,250.00
Pekerja	=	7	x	6.000	x	Rp.	9,375.00	=	Rp		393,750.00
Biaya Lembur Perhari	=								Rp		450,000.00
TOTAL BIAYA LEMBUR	=	Rp. 450,000.00	x	4	=	Rp.					**1,800,000**

53. Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat Lantai Atap 2

Bobot Pekerjaan	=	Rp. 66,122,217 / Rp. 146,981,895,143.70	=	0.000450							
Waktu Normal	=	14	hr								
Waktu Dipercepat	=	7	hr								
Waktu Setelah Dipercepat	=	14	-	7	=	7	hr				
Volume Pekerjaan Normal Perhari	=	0.000450 / 14	=	0.0000321							
Volume Pekerjaan Setelah Dipercepat Perhari	=	0.000450 / 7	=	0.0000643							
Tambahan Waktu Lembur	=	0.0000643 / 0.0000321	-	0.0000321	x	8	=				8.000
Upah Lembur											
Mandor	=	1	x	8.000	x	Rp.	12,500.00	=	Rp		100,000.00
Kepala Tukang	=	1	x	8.000	x	Rp.	9,375.00	=	Rp		75,000.00
Tukang	=	5	x	8.000	x	Rp.	9,375.00	=	Rp		375,000.00
Pekerja	=	11	x	8.000	x	Rp.	9,375.00	=	Rp		825,000.00
Biaya Lembur Perhari	=								Rp		1,375,000.00
TOTAL BIAYA LEMBUR	=	Rp. 1,375,000.00	x	7	=	Rp.					**9,625,000**

PERHITUNGAN BIAYA PEKERJAAN YANG DIPERCEPAT

54.	**Pekerjaan Pembesian Balok Lantai Atap 2**										
Bobot Pekerjaan	=	Rp. 50,225,712 / Rp. 146,981,895,143.70	=	0.000342							
Waktu Normal	=	6	hr								
Waktu Dipercepat	=	3	hr								
Waktu Setelah Dipercepat	=	6	-	3	=	3	hr				
Volume Pekerjaan Normal Perhari	=	0.000342 / 6	=	0.0000570							
Volume Pekerjaan Setelah Dipercepat Perhari	=	0.000342 / 3	=	0.0001139							
Tambahan Waktu Lembur	=	0.0001139 / 0.0000570	-	0.0000570	x	8	=				8.000
Upah Lembur											
Mandor	=	1	x	8.000	x	Rp.	12,500.00	=	Rp		100,000.00
Kepala Tukang	=	1	x	8.000	x	Rp.	9,375.00	=	Rp		75,000.00
Tukang	=	1	x	8.000	x	Rp.	9,375.00	=	Rp		75,000.00
Pekerja	=	4	x	8.000	x	Rp.	9,375.00	=	Rp		300,000.00
Biaya Lembur Perhari	=								Rp		550,000.00
TOTAL BIAYA LEMBUR	=	Rp. 550,000.00	x	3	=	Rp.					**1,650,000**
55.	**Pekerjaan Pembesian Plat Lantai Atap 2**										
Bobot Pekerjaan	=	Rp. 34,416,978 / Rp. 146,981,895,143.70	=	0.000234							
Waktu Normal	=	7	hr								
Waktu Dipercepat	=	2	hr								
Waktu Setelah Dipercepat	=	7	-	2	=	5	hr				
Volume Pekerjaan Normal Perhari	=	0.000234 / 7	=	0.0000335							
Volume Pekerjaan Setelah Dipercepat Perhari	=	0.000234 / 5	=	0.0000468							
Tambahan Waktu Lembur	=	0.0000468 / 0.0000335	-	0.0000335	x	8	=				3.200
Upah Lembur											
Mandor	=	1	x	3.200	x	Rp.	12,500.00	=	Rp		40,000.00
Kepala Tukang	=	0	x	3.200	x	Rp.	9,375.00	=	Rp		-
Tukang	=	1	x	3.200	x	Rp.	9,375.00	=	Rp		30,000.00
Pekerja	=	2	x	3.200	x	Rp.	9,375.00	=	Rp		60,000.00
Biaya Lembur Perhari	=								Rp		130,000.00
TOTAL BIAYA LEMBUR	=	Rp. 130,000.00	x	5	=	Rp.					**650,000**
56.	**Pekerjaan Cor Balok dan Plat Lantai Atap 2**										
Bobot Pekerjaan	=	Rp. 47,462,884 / Rp. 146,981,895,143.70	=	0.000323							
Waktu Normal	=	7	hr								
Waktu Dipercepat	=	2	hr								
Waktu Setelah Dipercepat	=	7	-	2	=	5	hr				
Volume Pekerjaan Normal Perhari	=	0.000323 / 7	=	0.0000461							
Volume Pekerjaan Setelah Dipercepat Perhari	=	0.000323 / 5	=	0.0000646							
Tambahan Waktu Lembur	=	0.0000646 / 0.0000461	-	0.0000461	x	8	=				3.200
Upah Lembur											
Mandor	=	1	x	3.200	x	Rp.	12,500.00	=	Rp		40,000.00
Kepala Tukang	=	0	x	3.200	x	Rp.	9,375.00	=	Rp		-
Tukang	=	1	x	3.200	x	Rp.	9,375.00	=	Rp		30,000.00
Pekerja	=	4	x	3.200	x	Rp.	9,375.00	=	Rp		120,000.00
Biaya Lembur Perhari	=								Rp		190,000.00
TOTAL BIAYA LEMBUR	=	Rp. 190,000.00	x	5	=	Rp.					**950,000**

TOTAL BIAYA PERCEPATAN **Rp. 2,347,153,492.65**

LAMPIRAN 16

KURVA S PERCEPATAN PEKERJAAN STRUKTUR
APARTEMENT KLASKA RESIDENCE

No.	PEKERJAAN		BOBOT
I	**Pekerjaan Galian Tanah**	8,549,533,101	**5.8167**
II	**Pekerjaan Dewatering**	533,320,000	**0.3630**
III	**Pekerjaan Bobok Borepile**		
1	**Pekerjaan Bobok Borepile Ø120cm**	194,770,800	**0.1325**
2	**Pekerjaan Bobok Borepile Ø80cm**	76,210,650	**0.0519**
3	**Pekerjaan Bobok Secant Borepile Ø80cm**	20,794,050	**0.0156**
4	**Pekerjaan Bobok Test Borepile Ø120cm**	13,908,750	**0.0095**
IV	**Pekerjaan Pondasi (Pilecap & Raft)**		
A	Pekerjaan Pemadatan Urugan Pasir t:10cm	45,671,841	**0.0311**
B	Pekerjaan Lantai Kerja t:5cm	91,054,122	**0.0620**
C	Pekerjaan Bekesting Pile Cap	32,151,752	**0.0443**
D	Pekerjaan Pembesian Pile Cap	553,367,175	**0.3765**
E	Pekerjaan Cor Pile Cap	272,375,730	**0.1854**
F	Pekerjaan Bekesting Raft	154,972,710	**0.1054**
G	Pekerjaan Pembesian Raft	7,972,182,052	**5.4239**
H	Pekerjaan Cor Raft	3,310,762,761	**2.5044**
I	Pekerjaan Integral Water Proofing	146,882,269	**0.0999**
V	**Pekerjaan Basement**		
A	Pekerjaan Pemadatan Urugan Pasir t:10cm	39,256,056	**0.0267**
B	Pekerjaan Lantai Kerja t:5cm	78,271,318	**0.0533**
C	Pekerjaan Bekesting Balok Dan Slab	108,732,134	**0.0747**
D	Pekerjaan Pembesian Balok	91,717,672	**0.0420**
E	Pekerjaan Pembesian Slab	1,572,268,350	**1.0697**
F	Pekerjaan Cor Balok dan Slab	1,050,667,554	**0.6869**
G	Pekerjaan Pembesian Pondasi MEP	25,060,595	**0.0171**
H	Pekerjaan Bekesting Pondasi MEP	5,535,048	**0.0038**
I	Pekerjaan Cor Pondasi MEP	21,181,873	**0.0144**
J	Pekerjaan Bekesting Tangga	33,176,761	**0.0228**
K	Pekerjaan Pembesian Tangga	64,205,120	**0.0437**
L	Pekerjaan Cor Tangga	23,034,404	**0.0157**
M	Pekerjaan Pembesian Dinding Basement	438,015,810	**0.2991**
N	Pekerjaan Bekesting Dinding Basement	278,788,728	**0.1897**
O	Pekerjaan Cor Dinding Basement	210,013,120	**0.1434**
P	Pekerjaan Pembesian Kolom	2,418,208,139	**1.6459**
Q	Pekerjaan Bekesting Kolom	243,175,013	**0.1654**
R	Pekerjaan Cor Kolom	411,380,171	**0.2799**
S	Pekerjaan Pembesian Capping Beam	334,936,053	**0.2139**
T	Pekerjaan Bekesting Capping Beam	72,014,858	**0.0490**
U	Pekerjaan Cor Capping Beam	261,386,331	**0.1778**
V	Pekerjaan Integral Water Proofing	146,882,269	**0.0999**
VI	**Pekerjaan GWT dan STP**		
A	Pekerjaan Pemadatan Urugan Pasir t:10cm	17,186,181	**0.0117**
B	Pekerjaan Lantai Kerja t:5cm	34,265,108	**0.0233**
C	Pekerjaan Bekesting Pile Cap	38,198,383	**0.0260**
D	Pekerjaan Pembesian Pile Cap	451,998,077	**0.3075**
E	Pekerjaan Cor Pile Cap	210,047,958	**0.1433**
F	Pekerjaan Bekesting Balok Dan Slab	512,492,421	**0.3759**
G	Pekerjaan Pembesian Balok	185,193,898	**0.1263**
H	Pekerjaan Pembesian Slab	1,393,017,460	**0.9483**
I	Pekerjaan Cor Balok Dan Slab	645,084,564	**0.4395**
J	Pekerjaan Pembesian Kolom	276,623,090	**0.1902**
K	Pekerjaan Bekesting Kolom	19,791,596	**0.0486**
L	Pekerjaan Cor Kolom	65,797,201	**0.0448**
M	Pekerjaan Water Stop	157,378,392	**0.1071**
VII	**Podium**		
1	**Lantai GF**		
A	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	1,136,112,632	**0.7730**
B	Pekerjaan Pembesian Balok	1,314,537,432	**0.8944**
C	Pekerjaan Pembesian Plat	573,440,574	**0.3901**
D	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	1,135,074,444	**0.7723**
E	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	2,099,283,781	**1.4283**
F	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	247,302,445	**0.1683**
G	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	473,828,278	**0.3211**
H	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	8,148,881	**0.0055**
I	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	8,031,408	**0.0055**
J	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	4,894,666	**0.0030**
K	Pekerjaan Bekesting Tangga	34,636,868	**0.0236**
L	Pekerjaan Pembesian Tangga	82,754,894	**0.0563**
M	Pekerjaan Cor Tangga	26,788,982	**0.0182**
N	Pekerjaan Pembesian Parapet	40,051,128	**0.0276**
O	Pekerjaan Bekesting Parapet	23,364,096	**0.0159**
P	Pekerjaan Cor Parapet	9,802,108	**0.0067**
VIII	**Lantai Parkir**		
1	**Lantai Parkir 1**		
A	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	696,937,588	**0.4742**
B	Pekerjaan Pembesian Balok	750,036,858	**0.5103**
C	Pekerjaan Pembesian Plat	345,821,310	**0.2353**
D	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	673,112,840	**0.4580**
E	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	1,277,672,526	**0.9273**
F	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	162,123,401	**0.1103**
G	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	298,875,422	**0.2033**
H	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	5,215,780	**0.0036**
I	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	4,745,832	**0.0032**
J	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	2,651,675	**0.0018**
K	Pekerjaan Bekesting Tangga	26,064,699	**0.0177**
L	Pekerjaan Pembesian Tangga	81,117,934	**0.0416**
M	Pekerjaan Cor Tangga	19,469,050	**0.0132**
N	Pekerjaan Pembesian Parapet	103,812,880	**0.0609**
O	Pekerjaan Bekesting Parapet	92,394,656	**0.0629**
P	Pekerjaan Cor Parapet	38,719,458	**0.0264**
2	**Lantai Parkir 2**		
A	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	753,454,088	**0.5126**
B	Pekerjaan Pembesian Balok	802,547,216	**0.5460**
C	Pekerjaan Pembesian Plat	386,852,848	**0.2632**
D	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	746,416,281	**0.5078**
E	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	1,357,914,552	**0.9239**
F	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	162,681,645	**0.1107**
G	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	298,979,606	**0.2041**
H	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	5,215,780	**0.0036**
I	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	4,745,832	**0.0032**
J	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	2,651,675	**0.0018**
K	Pekerjaan Bekesting Tangga	14,135,383	**0.0096**
L	Pekerjaan Pembesian Tangga	32,701,814	**0.0222**
M	Pekerjaan Cor Tangga	13,427,518	**0.0091**
N	Pekerjaan Pembesian Parapet	107,131,628	**0.0729**
O	Pekerjaan Bekesting Parapet	98,303,352	**0.0669**
P	Pekerjaan Cor Parapet	41,369,620	**0.0281**
3	**Lantai Parkir 3**		
A	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	714,482,613	**0.4861**
B	Pekerjaan Pembesian Balok	811,767,612	**0.5523**
C	Pekerjaan Pembesian Plat	358,835,864	**0.2440**
D	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	717,757,230	**0.4883**
E	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	1,312,522,815	**0.8933**
F	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	157,672,452	**0.1073**
G	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	280,041,235	**0.1973**
H	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	5,215,780	**0.0036**
I	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	4,745,832	**0.0032**
J	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	2,651,675	**0.0018**
K	Pekerjaan Bekesting Tangga	14,135,383	**0.0096**
L	Pekerjaan Pembesian Tangga	32,701,814	**0.0222**
M	Pekerjaan Cor Tangga	13,427,518	**0.0091**
N	Pekerjaan Pembesian Parapet	160,131,880	**0.1090**
O	Pekerjaan Bekesting Parapet	153,215,840	**0.1042**
P	Pekerjaan Cor Parapet	64,287,006	**0.0437**
4	**Lantai Parkir 4**		
A	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	740,724,722	**0.5040**
B	Pekerjaan Pembesian Balok	880,494,339	**0.5990**
C	Pekerjaan Pembesian Plat	379,288,188	**0.2581**
D	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	757,132,180	**0.5151**
E	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	1,375,507,773	**0.9358**
F	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	157,672,452	**0.1073**
G	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	280,041,235	**0.1973**
H	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	5,215,780	**0.0036**
I	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	4,745,832	**0.0032**
J	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	2,651,675	**0.0018**
K	Pekerjaan Bekesting Tangga	14,135,383	**0.0096**
L	Pekerjaan Pembesian Tangga	32,701,814	**0.0222**
M	Pekerjaan Cor Tangga	13,427,518	**0.0091**
N	Pekerjaan Pembesian Parapet	168,088,619	**0.1144**
O	Pekerjaan Bekesting Parapet	162,202,490	**0.1104**
P	Pekerjaan Cor Parapet	68,054,585	**0.0463**
5	**Lantai Parkir 5**		
A	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	695,541,055	**0.4732**
B	Pekerjaan Pembesian Balok	820,454,568	**0.5582**
C	Pekerjaan Pembesian Plat	362,532,010	**0.2467**
D	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	700,533,467	**0.4766**
E	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	1,888,774,686	**1.1360**
F	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	204,831,332	**0.1393**
G	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	382,373,398	**0.2602**
H	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	7,312,020	**0.0049**
I	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	6,938,216	**0.0047**
J	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	3,851,074	**0.0026**
K	Pekerjaan Bekesting Tangga	19,918,805	**0.0136**
L	Pekerjaan Pembesian Tangga	45,401,089	**0.0312**
M	Pekerjaan Cor Tangga	18,805,232	**0.0128**
N	Pekerjaan Pembesian Parapet	133,972,536	**0.0911**
O	Pekerjaan Bekesting Parapet	138,237,548	**0.0941**
P	Pekerjaan Cor Parapet	57,998,707	**0.0395**
IX	**Tower**		
1	**Lantai 6**		
A	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	874,256,788	**0.5948**
B	Pekerjaan Pembesian Balok	1,277,354,255	**0.8691**
C	Pekerjaan Pembesian Plat	507,325,797	**0.3452**
D	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	848,461,878	**0.6045**
E	Pekerjaan Waterproofing	91,086,480	**0.0625**
F	Pekerjaan Waterstopping PVC	8,967,511	**0.0047**
G	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	810,587,589	**0.5576**
H	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	135,145,172	**0.0919**
I	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	224,845,571	**0.1530**
J	Pekerjaan Pembesian Dinding Kolom renang	43,893,861	**0.0299**
K	Pekerjaan Bekesting Dinding Kolom Renang	30,644,881	**0.0208**
L	Pekerjaan Cor Dinding Kolom Renang	17,913,160	**0.0122**
M	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	5,298,712	**0.0036**
N	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	4,837,088	**0.0033**
O	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	2,645,131	**0.0018**
P	Pekerjaan Bekesting Tangga	13,788,772	**0.0094**
Q	Pekerjaan Pembesian Tangga	31,047,894	**0.0211**
R	Pekerjaan Cor Tangga	12,746,782	**0.0087**
S	Pekerjaan Pembesian Parapet	119,802,317	**0.0815**
T	Pekerjaan Bekesting Parapet	123,945,312	**0.0843**
U	Pekerjaan Cor Parapet	51,999,731	**0.0354**
V	Pekerjaan Bekesting Dinding Beda Elevasi	189,950,250	**0.1292**
W	Pekerjaan Pembesian Dinding Beda Elevasi	245,230,409	**0.1668**
X	Pekerjaan Cor Dinding Beda Elevasi	98,876,510	**0.0673**
2	**Lantai 7**		
A	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	308,801,533	**0.2101**
B	Pekerjaan Pembesian Balok	428,298,402	**0.2914**
C	Pekerjaan Pembesian Plat	183,573,325	**0.1249**
D	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	268,866,070	**0.1829**
E	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	302,312,480	**0.6172**
F	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	130,977,358	**0.0891**
G	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	222,188,555	**0.1512**
H	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	5,298,712	**0.0036**
I	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	4,837,088	**0.0033**
J	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	2,645,131	**0.0018**
K	Pekerjaan Bekesting Tangga	13,788,772	**0.0094**
L	Pekerjaan Pembesian Tangga	31,047,894	**0.0211**
M	Pekerjaan Cor Tangga	12,746,782	**0.0087**
3	**Lantai 8**		
A	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	318,211,078	**0.2165**
B	Pekerjaan Pembesian Balok	452,838,239	**0.3081**
C	Pekerjaan Pembesian Plat	194,031,187	**0.1320**
D	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	277,353,399	**0.1887**
E	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	871,213,227	**0.5927**
F	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	130,977,358	**0.0891**
G	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	222,188,555	**0.1512**
H	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	5,298,712	**0.0036**
I	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	4,837,088	**0.0033**
J	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	2,645,131	**0.0018**
K	Pekerjaan Bekesting Tangga	13,788,772	**0.0094**
L	Pekerjaan Pembesian Tangga	31,047,894	**0.0211**
M	Pekerjaan Cor Tangga	12,746,782	**0.0087**
4	**Lantai 9**		
A	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	318,211,078	**0.2165**
B	Pekerjaan Pembesian Balok	452,838,239	**0.3081**
C	Pekerjaan Pembesian Plat	194,031,187	**0.1320**
D	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	277,353,399	**0.1887**
E	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	871,213,227	**0.5927**
F	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	130,977,358	**0.0891**
G	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	222,188,555	**0.1512**
H	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	5,298,712	**0.0036**
I	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	4,837,088	**0.0033**
J	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	2,645,131	**0.0018**
K	Pekerjaan Bekesting Tangga	13,788,772	**0.0094**
L	Pekerjaan Pembesian Tangga	31,047,894	**0.0211**
M	Pekerjaan Cor Tangga	12,746,782	**0.0087**
5	**Lantai 10**		
A	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	318,211,078	**0.2165**
B	Pekerjaan Pembesian Balok	452,838,239	**0.3081**
C	Pekerjaan Pembesian Plat	194,031,187	**0.1320**
D	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	277,353,399	**0.1887**
E	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	871,213,227	**0.5927**
F	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	130,977,358	**0.0891**
G	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	222,188,555	**0.1512**
H	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	5,298,712	**0.0036**
I	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	4,837,088	**0.0033**
J	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	2,645,131	**0.0018**
K	Pekerjaan Bekesting Tangga	13,788,772	**0.0094**
L	Pekerjaan Pembesian Tangga	31,047,894	**0.0211**
M	Pekerjaan Cor Tangga	12,746,782	**0.0087**
6	**Lantai 11**		
A	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	318,208,428	**0.2166**
B	Pekerjaan Pembesian Balok	453,025,473	**0.3082**
C	Pekerjaan Pembesian Plat	193,851,801	**0.1319**
D	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	277,541,677	**0.1888**
E	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	784,803,849	**0.5339**
F	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	130,314,458	**0.0887**
G	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	207,467,152	**0.1412**
H	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	5,298,712	**0.0036**
I	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	4,837,088	**0.0033**
J	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	2,651,131	**0.0018**
K	Pekerjaan Bekesting Tangga	13,788,772	**0.0094**
L	Pekerjaan Pembesian Tangga	31,047,894	**0.0211**
M	Pekerjaan Cor Tangga	12,746,782	**0.0087**
7	**Lantai 12**		
A	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	318,131,343	**0.2171**
B	Pekerjaan Pembesian Balok	454,958,811	**0.3095**
C	Pekerjaan Pembesian Plat	193,951,442	**0.1320**
D	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	262,974,138	**0.1789**
E	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	780,168,797	**0.5308**
F	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	130,314,458	**0.0887**
G	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	207,467,152	**0.1412**
H	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	5,298,712	**0.0036**
I	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	4,837,088	**0.0033**
J	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	2,498,522	**0.0017**
K	Pekerjaan Bekesting Tangga	13,788,772	**0.0094**
L	Pekerjaan Pembesian Tangga	31,047,894	**0.0211**
M	Pekerjaan Cor Tangga	12,746,782	**0.0087**
8	**Lantai 13**		
A	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	318,131,343	**0.2171**
B	Pekerjaan Pembesian Balok	454,958,811	**0.3095**
C	Pekerjaan Pembesian Plat	193,951,442	**0.1320**
D	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	262,974,138	**0.1789**
E	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	780,168,797	**0.5308**
F	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	130,314,458	**0.0887**
G	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	207,467,152	**0.1412**
H	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	5,298,712	**0.0036**
I	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	4,837,088	**0.0033**
J	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	2,498,522	**0.0017**
K	Pekerjaan Bekesting Tangga	13,788,772	**0.0094**
L	Pekerjaan Pembesian Tangga	31,047,894	**0.0211**
M	Pekerjaan Cor Tangga	12,746,782	**0.0087**
9	**Lantai 14**		
A	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	318,131,343	**0.2171**
B	Pekerjaan Pembesian Balok	454,958,811	**0.3095**
C	Pekerjaan Pembesian Plat	193,951,442	**0.1320**
D	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	262,974,138	**0.1789**
E	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	780,168,797	**0.5308**
F	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	130,314,458	**0.0887**
G	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	207,467,152	**0.1412**
H	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	5,298,712	**0.0036**
I	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	4,837,088	**0.0033**
J	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	2,498,522	**0.0017**
K	Pekerjaan Bekesting Tangga	13,788,772	**0.0094**
L	Pekerjaan Pembesian Tangga	31,047,894	**0.0211**
M	Pekerjaan Cor Tangga	12,746,782	**0.0087**
10	**Lantai 15**		
A	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	318,131,343	**0.2171**
B	Pekerjaan Pembesian Balok	454,958,811	**0.3095**
C	Pekerjaan Pembesian Plat	193,951,442	**0.1320**
D	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	262,974,138	**0.1789**
E	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	780,168,797	**0.5308**
F	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	130,314,458	**0.0887**
G	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	207,467,152	**0.1412**
H	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	5,298,712	**0.0036**
I	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	4,837,088	**0.0033**
J	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	2,498,522	**0.0017**
K	Pekerjaan Bekesting Tangga	13,788,772	**0.0094**
L	Pekerjaan Pembesian Tangga	31,047,894	**0.0211**
M	Pekerjaan Cor Tangga	12,746,782	**0.0087**
11	**Lantai 16**		
A	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	320,593,120	**0.2181**
B	Pekerjaan Pembesian Balok	460,072,189	**0.3130**
C	Pekerjaan Pembesian Plat	193,981,771	**0.1320**
D	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	264,528,536	**0.1800**
E	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	656,633,800	**0.4467**
F	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	124,549,189	**0.0847**
G	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	197,461,040	**0.1343**
H	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	5,298,712	**0.0036**
I	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	4,837,088	**0.0033**
J	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	2,498,522	**0.0017**
K	Pekerjaan Bekesting Tangga	13,788,772	**0.0094**
L	Pekerjaan Pembesian Tangga	31,047,894	**0.0211**
M	Pekerjaan Cor Tangga	12,746,782	**0.0087**
12	**Lantai 17**		
A	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	320,593,120	**0.2181**
B	Pekerjaan Pembesian Balok	460,072,189	**0.3130**
C	Pekerjaan Pembesian Plat	193,981,771	**0.1320**
D	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	264,528,536	**0.1800**
E	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	656,633,800	**0.4467**
F	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	124,549,189	**0.0847**
G	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	197,461,040	**0.1343**
H	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	5,298,712	**0.0036**
I	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	4,837,088	**0.0033**
J	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	2,498,522	**0.0017**
K	Pekerjaan Bekesting Tangga	13,788,772	**0.0094**
L	Pekerjaan Pembesian Tangga	31,047,894	**0.0211**
M	Pekerjaan Cor Tangga	12,746,782	**0.0087**
13	**Lantai 18**		
A	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	320,593,120	**0.2181**
B	Pekerjaan Pembesian Balok	460,072,189	**0.3130**
C	Pekerjaan Pembesian Plat	193,981,771	**0.1320**
D	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	264,528,536	**0.1800**
E	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	656,633,800	**0.4467**
F	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	124,549,189	**0.0847**
G	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	197,461,040	**0.1343**
H	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	5,298,712	**0.0036**
I	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	4,837,088	**0.0033**
J	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	2,498,522	**0.0017**
K	Pekerjaan Bekesting Tangga	13,788,772	**0.0094**
L	Pekerjaan Pembesian Tangga	31,047,894	**0.0211**
M	Pekerjaan Cor Tangga	12,746,782	**0.0087**
14	**Lantai 19**		
A	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	320,593,120	**0.2181**
B	Pekerjaan Pembesian Balok	460,072,189	**0.3130**
C	Pekerjaan Pembesian Plat	193,981,771	**0.1320**
D	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	264,528,536	**0.1800**
E	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	656,633,800	**0.4467**
F	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	124,549,189	**0.0847**
G	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	197,461,040	**0.1343**
H	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	5,298,712	**0.0036**
I	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	4,837,088	**0.0033**
J	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	2,498,522	**0.0017**
K	Pekerjaan Bekesting Tangga	13,788,772	**0.0094**
L	Pekerjaan Pembesian Tangga	31,047,894	**0.0211**
M	Pekerjaan Cor Tangga	12,746,782	**0.0087**
15	**Lantai 20**		
A	Pekerjaan Bekesting Balok dan Plat	320,593,120	**0.2181**
B	Pekerjaan Pembesian Balok	460,072,189	**0.3130**
C	Pekerjaan Pembesian Plat	193,981,771	**0.1320**
D	Pekerjaan Cor Balok dan Plat	264,528,536	**0.1800**
E	Pekerjaan Pembesian Kolom dan Shearwall	656,633,800	**0.4467**
F	Pekerjaan Bekesting Kolom dan Shearwall	124,549,189	**0.0847**
G	Pekerjaan Cor Kolom dan Shearwall	197,461,040	**0.1343**
H	Pekerjaan Pembesian Kolom Separator Lift	5,298,712	**0.0036**
I	Pekerjaan Bekesting Kolom Separtor Lift	4,837,088	**0.0033**
J	Pekerjaan Cor Kolom Separator Lift	2,498,522	**0.0017**
K	Pekerjaan Bekesting Tangga	13,788,772	**0.0094**
L	Pekerjaan Pembesian Tangga	31,047,894	**0.0211**
M	Pekerjaan Cor Tangga	12,746,782	**0.0087**




Sno
PICKRAN LAN
BOOST
PICKUP
DROPPING
JUNE 2020
JULY 2020
AUGUST 2020
SEPTEMBER 2020
OCTOBER 2020
NOVEMBER 2020
DECEMBER 2020
Line_Sno
Line_Sno
Line_Sno

ID	Task Name	Duration	Start	Finish
1	**LAMPERAN 17**	**1 day**	**Mon 1/20/19**	**Mon 1/20/19**
2	**Vendor reference**	**1 day**	**Mon 1/20/19**	**Mon 1/20/19**
3	**Pharaon Coffee**	**1 day**	**Mon 1/20/19**	**Mon 1/20/19**
4	**Pharaon Black Triangle**	**1 day**	**Mon 1/20/19**	**Mon 1/20/19**
5	**Pharaon Bakes Triangle - Blue**	30 days	Mon 1/20/19	Fri 3/1/19
6	**Pharaon Bakes Scone Triangle - Blue**	30 days	Mon 1/20/19	Fri 3/1/19
7	**Pharaon Pumpkin, Pineap & Bark - Blue**	30 days	Mon 1/20/19	Fri 3/1/19
8	Pharaon Lemon Curd Cake - Pear & Choc	30 days	Mon 1/20/19	Fri 3/1/19
9	Pharaon Lemon Curd Cake	30 days	Mon 1/20/19	Fri 3/1/19
10	Pharaon Pumpkin Pie Cup	30 days	Mon 1/20/19	Fri 3/1/19
11	Pharaon Bakewell	30 days	Mon 1/20/19	Fri 3/1/19
12	Pharaon Cut Roll	30 days	Mon 1/20/19	Fri 3/1/19
13	Pharaon Bakewell	30 days	Mon 1/20/19	Fri 3/1/19
14	Pharaon Cut Roll	30 days	Mon 1/20/19	Fri 3/1/19
15	**Pharaon Manager Yours Pouring**	**1 day**	**Mon 1/20/19**	**Mon 1/20/19**
16	Pharaon Pomelo Yogurt Pear Citron	30 days	Mon 1/20/19	Fri 3/1/19
17	Pharaon Bakewell	30 days	Mon 1/20/19	Fri 3/1/19
18	Pharaon Bakewell Black Cow 500	30 days	Mon 1/20/19	Fri 3/1/19
19	Pharaon Pomelo Yogurt	30 days	Mon 1/20/19	Fri 3/1/19
20	Pharaon Pomelo Yogurt	30 days	Mon 1/20/19	Fri 3/1/19
21	Pharaon Pomelo Yogurt 1837	30 days	Mon 1/20/19	Fri 3/1/19
22	Pharaon Pomelo Yogurt	30 days	Mon 1/20/19	Fri 3/1/19
23	Pharaon Cin Pouch 1837	30 days	Mon 1/20/19	Fri 3/1/19
24	Pharaon Cin Pouch	30 days	Mon 1/20/19	Fri 3/1/19
25	Pharaon Pomelo Yogurt	30 days	Mon 1/20/19	Fri 3/1/19
26	Pharaon Pomelo Yogurt	30 days	Mon 1/20/19	Fri 3/1/19
27	Pharaon Bakewell Dodging Bassoon	30 days	Mon 1/20/19	Fri 3/1/19
28	Pharaon Bakewell	30 days	Mon 1/20/19	Fri 3/1/19
29	Pharaon Bakewell Dodging Bassoon	30 days	Mon 1/20/19	Fri 3/1/19
30	Pharaon Bakewell	30 days	Mon 1/20/19	Fri 3/1/19
31	Pharaon Pomelo Yogurt	30 days	Mon 1/20/19	Fri 3/1/19
32	Pharaon Bakewell Black Cow 500	30 days	Mon 1/20/19	Fri 3/1/19
33	Pharaon Pomelo Yogurt	30 days	Mon 1/20/19	Fri 3/1/19
34	Pharaon Pomelo Yogurt	30 days	Mon 1/20/19	Fri 3/1/19
35	Pharaon Pomelo Yogurt	30 days	Mon 1/20/19	Fri 3/1/19
36	Pharaon Bakewell Cripping Brown	30 days	Mon 1/20/19	Fri 3/1/19
37	Pharaon Pomelo Yogurt	30 days	Mon 1/20/19	Fri 3/1/19
38	Pharaon Bakewell	30 days	Mon 1/20/19	Fri 3/1/19
39	**Lavazza LP**	**1 day**	**Mon 1/20/19**	**Mon 1/20/19**
40	Pharaon Wave Stop	30 days	Mon 1/20/19	Fri 3/1/19
41	**Pharaon Manager Yours Pouring**	**1 day**	**Mon 1/20/19**	**Mon 1/20/19**
42	Pharaon Bakewell Black Cow 500	30 days	Mon 1/20/19	Fri 3/1/19
43	Pharaon Pomelo Yogurt	30 days	Mon 1/20/19	Fri 3/1/19
44	Pharaon Pomelo Yogurt	30 days	Mon 1/20/19	Fri 3/1/19
45	Pharaon Bakewell Black Cow 500	30 days	Mon 1/20/19	Fri 3/1/19
46	Pharaon Pomelo Yogurt	30 days	Mon 1/20/19	Fri 3/1/19
47	Pharaon Pomelo Yogurt	30 days	Mon 1/20/19	Fri 3/1/19
48	Pharaon Bakewell Black Cow 500	30 days	Mon 1/20/19	Fri 3/1/19
49	Pharaon Pomelo Yogurt	30 days	Mon 1/20/19	Fri 3/1/19
50	Pharaon Pomelo Yogurt	30 days	Mon 1/20/19	Fri 3/1/19
51	Pharaon Bakewell Black Cow 500	30 days	Mon 1/20/19	Fri 3/1/19
52	Pharaon Pomelo Yogurt	30 days	Mon 1/20/19	Fri 3/1/19
53	Pharaon Pomelo Yogurt	30 days	Mon 1/20/19	Fri 3/1/19
54	Pharaon Pomelo Yogurt	30 days	Mon 1/20/19	Fri 3/1/19
55	Pharaon Pomelo Yogurt	30 days	Mon 1/20/19	Fri 3/1/19
56	Pharaon Pomelo Yogurt	30 days	Mon 1/20/19	Fri 3/1/19
57	Pharaon Pomelo Yogurt	30 days	Mon 1/20/19	Fri 3/1/19
58	Pharaon Bakewell Black Cow 500	30 days	Mon 1/20/19	Fri 3/1/19
59	Pharaon Pomelo Yogurt	30 days	Mon 1/20/19	Fri 3/1/19
60	Pharaon Pomelo Yogurt	30 days	Mon 1/20/19	Fri 3/1/19
61	**Lavazza LP**	**1 day**	**Mon 1/20/19**	**Mon 1/20/19**
62	Pharaon Bakewell Black Cow 500	30 days	Mon 1/20/19	Fri 3/1/19
63	Pharaon Pomelo Yogurt	30 days	Mon 1/20/19	Fri 3/1/19
64	Pharaon Pomelo Yogurt	30 days	Mon 1/20/19	Fri 3/1/19
65	Pharaon Pomelo Yogurt	30 days	Mon 1/20/19	Fri 3/1/19
66	Pharaon Pomelo Yogurt	30 days	Mon 1/20/19	Fri 3/1/19
67	Pharaon Pomelo Yogurt	30 days	Mon 1/20/19	Fri 3/1/19
68	Pharaon Pomelo Yogurt	30 days	Mon 1/20/19	Fri 3/1/19
69	Pharaon Pomelo Yogurt	30 days	Mon 1/20/19	Fri 3/1/19
70	Pharaon Bakewell Black Cow 500	30 days	Mon 1/20/19	Fri 3/1/19
71	Pharaon Pomelo Yogurt	30 days	Mon 1/20/19	Fri 3/1/19
72	Pharaon Pomelo Yogurt	30 days	Mon 1/20/19	Fri 3/1/19
73	Pharaon Pomelo Yogurt	30 days	Mon 1/20/19	Fri 3/1/19

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start
215		Pfaciuun Bekleiting Trägge	4 days	2/12/29
216		Pfaciuun Bekleiting Trägge	4 days	2/12/29
217		Pfaciuun Ge Trägge	2 days	2/12/29
218		**Lauuz 12**	**24 days**	**1/1/29**
219		Pfaciuun Probeuun Bäck	22 days	1/1/29
220		Pfaciuun Probeuun Bäck	22 days	1/1/29
221		Pfaciuun Probeuun Ge	14 days	1/12/29
222		Pfaciuun Probeuun Kcfäen dun Sherwiil	42 days	1/12/29
223		Pfaciuun Probeuun Kcfäen dun Sherwiil	42 days	1/12/29
224		Pfaciuun Ccr Kcfäen dun Sherwiil	42 days	1/12/29
225		Pfaciuun Bekleiting Kcfäen Sypeeur LiB	7 days	2/12/29
226		Pfaciuun Bekleiting Kcfäen Sypeeur LiB	7 days	2/12/29
227		Pfaciuun Bekleiting Trägge	4 days	2/26/29
228		Pfaciuun Probeuun Trägge	4 days	2/26/29
229		Pfaciuun Ge Trägge	2 days	2/26/29
230		**Lauuz 13**	**24 days**	**1/1/29**
231		Pfaciuun Bekleiting Bäck dun Pfe	22 days	1/1/29
232		Pfaciuun Probeuun Bäck	22 days	1/1/29
233		Pfaciuun Probeuun Ge	14 days	1/12/29
234		Pfaciuun Probeuun Kcfäen dun Sherwiil	42 days	1/12/29
235		Pfaciuun Probeuun Kcfäen dun Sherwiil	42 days	1/12/29
236		Pfaciuun Ccr Kcfäen dun Sherwiil	42 days	1/12/29
237		Pfaciuun Bekleiting Kcfäen Sypeeur LiB	7 days	2/12/29
238		Pfaciuun Bekleiting Kcfäen Sypeeur LiB	7 days	2/12/29
239		Pfaciuun Bekleiting Trägge	4 days	2/26/29
240		Pfaciuun Probeuun Trägge	4 days	2/26/29
241		Pfaciuun Ge Trägge	2 days	2/26/29
242		**Lauuz 14**	**24 days**	**1/1/29**
243		Pfaciuun Bekleiting Bäck dun Pfe	22 days	1/1/29
244		Pfaciuun Probeuun Bäck	22 days	1/1/29
245		Pfaciuun Probeuun Ge	14 days	1/12/29
246		Pfaciuun Probeuun Kcfäen dun Sherwiil	42 days	1/12/29
247		Pfaciuun Probeuun Kcfäen dun Sherwiil	42 days	1/12/29
248		Pfaciuun Ccr Kcfäen dun Sherwiil	42 days	1/12/29
249		Pfaciuun Bekleiting Kcfäen Sypeeur LiB	7 days	2/12/29
250		Pfaciuun Bekleiting Kcfäen Sypeeur LiB	7 days	2/12/29
251		Pfaciuun Bekleiting Trägge	4 days	2/26/29
252		Pfaciuun Probeuun Trägge	4 days	2/26/29
253		Pfaciuun Ge Trägge	2 days	2/26/29
254		**Lauuz 15**	**24 days**	**1/1/29**
255		Pfaciuun Bekleiting Bäck dun Pfe	22 days	1/1/29
256		Pfaciuun Probeuun Bäck	22 days	1/1/29
257		Pfaciuun Probeuun Ge	14 days	1/12/29
258		Pfaciuun Probeuun Kcfäen dun Sherwiil	42 days	1/12/29
259		Pfaciuun Probeuun Kcfäen dun Sherwiil	42 days	1/12/29
260		Pfaciuun Ccr Kcfäen dun Sherwiil	42 days	1/12/29
261		Pfaciuun Bekleiting Kcfäen Sypeeur LiB	7 days	2/12/29
262		Pfaciuun Bekleiting Kcfäen Sypeeur LiB	7 days	2/12/29
263		Pfaciuun Bekleiting Trägge	4 days	2/26/29
264		Pfaciuun Probeuun Trägge	4 days	2/26/29
265		Pfaciuun Ge Trägge	2 days	2/26/29
266		**Lauuz 16**	**24 days**	**1/1/29**
267		Pfaciuun Bekleiting Bäck dun Pfe	22 days	1/1/29
268		Pfaciuun Probeuun Bäck	22 days	1/1/29
269		Pfaciuun Probeuun Ge	14 days	1/12/29
270		Pfaciuun Probeuun Kcfäen dun Sherwiil	42 days	1/12/29
271		Pfaciuun Probeuun Kcfäen dun Sherwiil	42 days	1/12/29
272		Pfaciuun Ccr Kcfäen dun Sherwiil	42 days	1/12/29
273		Pfaciuun Bekleiting Kcfäen Sypeeur LiB	7 days	2/12/29
274		Pfaciuun Bekleiting Kcfäen Sypeeur LiB	7 days	2/12/29
275		Pfaciuun Bekleiting Trägge	4 days	2/26/29
276		Pfaciuun Probeuun Trägge	4 days	2/26/29
277		Pfaciuun Ge Trägge	2 days	2/26/29
278		**Lauuz 17**	**24 days**	**1/1/29**
279		Pfaciuun Bekleiting Bäck dun Pfe	22 days	1/1/29
280		Pfaciuun Probeuun Bäck	22 days	1/1/29
281		Pfaciuun Probeuun Ge	14 days	1/12/29
282		Pfaciuun Probeuun Kcfäen dun Sherwiil	42 days	1/12/29
283		Pfaciuun Probeuun Kcfäen dun Sherwiil	42 days	1/12/29
284		Pfaciuun Ccr Kcfäen dun Sherwiil	42 days	1/12/29
285		Pfaciuun Bekleiting Kcfäen Sypeeur LiB	7 days	2/12/29
286		Pfaciuun Bekleiting Kcfäen Sypeeur LiB	7 days	2/12/29
287		Pfaciuun Bekleiting Trägge	4 days	2/26/29
288		Pfaciuun Probeuun Trägge	4 days	2/26/29
289		Pfaciuun Ge Trägge	2 days	2/26/29
290		**Lauuz 18**	**24 days**	**1/1/29**
291		Pfaciuun Bekleiting Bäck dun Pfe	22 days	1/1/29
292		Pfaciuun Probeuun Bäck	22 days	1/1/29
293		Pfaciuun Probeuun Ge	14 days	1/12/29
294		Pfaciuun Probeuun Kcfäen dun Sherwiil	42 days	1/12/29
295		Pfaciuun Probeuun Kcfäen dun Sherwiil	42 days	1/12/29
296		Pfaciuun Ccr Kcfäen dun Sherwiil	42 days	1/12/29
297		Pfaciuun Bekleiting Kcfäen Sypeeur LiB	7 days	2/12/29
298		Pfaciuun Bekleiting Kcfäen Sypeeur LiB	7 days	2/12/29
299		Pfaciuun Bekleiting Trägge	4 days	2/26/29
300		Pfaciuun Probeuun Trägge	4 days	2/26/29
301		Pfaciuun Ge Trägge	2 days	2/26/29
302		**Lauuz 19**	**24 days**	**1/1/29**
303		Pfaciuun Bekleiting Bäck dun Pfe	22 days	1/1/29
304		Pfaciuun Probeuun Bäck	22 days	1/1/29
305		Pfaciuun Probeuun Ge	14 days	1/12/29
306		Pfaciuun Probeuun Kcfäen dun Sherwiil	42 days	1/12/29
307		Pfaciuun Probeuun Kcfäen dun Sherwiil	42 days	1/12/29
308		Pfaciuun Ccr Kcfäen dun Sherwiil	42 days	1/12/29
309		Pfaciuun Bekleiting Kcfäen Sypeeur LiB	7 days	2/12/29
310		Pfaciuun Bekleiting Kcfäen Sypeeur LiB	7 days	2/12/29
311		Pfaciuun Bekleiting Trägge	4 days	2/26/29
312		Pfaciuun Probeuun Trägge	4 days	2/26/29
313		Pfaciuun Ge Trägge	2 days	2/26/29
314		**Lauuz 20**	**24 days**	**1/1/29**
315		Pfaciuun Bekleiting Bäck dun Pfe	22 days	1/1/29
316		Pfaciuun Probeuun Bäck	22 days	1/1/29
317		Pfaciuun Probeuun Ge	14 days	1/12/29
318		Pfaciuun Probeuun Kcfäen dun Sherwiil	42 days	1/12/29
319		Pfaciuun Probeuun Kcfäen dun Sherwiil	42 days	1/12/29
320		Pfaciuun Ccr Kcfäen dun Sherwiil	42 days	1/12/29
321		Pfaciuun Bekleiting Kcfäen Sypeeur LiB	7 days	2/12/29
322		Pfaciuun Bekleiting Kcfäen Sypeeur LiB	7 days	2/12/29
323		Pfaciuun Bekleiting Trägge	4 days	2/26/29
324		Pfaciuun Probeuun Trägge	4 days	2/26/29
325		Pfaciuun Ge Trägge	2 days	2/26/29
326		**Lauuz 21**	**24 days**	**1/1/29**
327		Pfaciuun Bekleiting Bäck dun Pfe	22 days	1/1/29
328		Pfaciuun Probeuun Bäck	22 days	1/1/29
329		Pfaciuun Probeuun Ge	14 days	1/12/29
330		Pfaciuun Probeuun Kcfäen dun Sherwiil	42 days	1/12/29
331		Pfaciuun Probeuun Kcfäen dun Sherwiil	42 days	1/12/29
332		Pfaciuun Ccr Kcfäen dun Sherwiil	42 days	1/12/29
333		Pfaciuun Bekleiting Kcfäen Sypeeur LiB	7 days	2/12/29
334		Pfaciuun Bekleiting Kcfäen Sypeeur LiB	7 days	2/12/29
335		Pfaciuun Bekleiting Trägge	4 days	2/26/29
336		Pfaciuun Probeuun Trägge	4 days	2/26/29
337		Pfaciuun Ge Trägge	2 days	2/26/29
338		**Lauuz 22**	**24 days**	**1/1/29**
339		Pfaciuun Bekleiting Bäck dun Pfe	22 days	1/1/29
340		Pfaciuun Probeuun Bäck	22 days	1/1/29
341		Pfaciuun Probeuun Ge	14 days	1/12/29
342		Pfaciuun Probeuun Kcfäen dun Sherwiil	42 days	1/12/29
343		Pfaciuun Probeuun Kcfäen dun Sherwiil	42 days	1/12/29
344		Pfaciuun Ccr Kcfäen dun Sherwiil	42 days	1/12/29
345		Pfaciuun Bekleiting Kcfäen Sypeeur LiB	7 days	2/12/29
346		Pfaciuun Bekleiting Kcfäen Sypeeur LiB	7 days	2/12/29
347		Pfaciuun Bekleiting Trägge	4 days	2/26/29
348		Pfaciuun Probeuun Trägge	4 days	2/26/29
349		Pfaciuun Ge Trägge	2 days	2/26/29
350		**Lauuz 23**	**24 days**	**1/1/29**
351		Pfaciuun Bekleiting Bäck dun Pfe	22 days	1/1/29
352		Pfaciuun Probeuun Bäck	22 days	1/1/29
353		Pfaciuun Probeuun Ge	14 days	1/12/29
354		Pfaciuun Probeuun Kcfäen dun Sherwiil	42 days	1/12/29
355		Pfaciuun Probeuun Kcfäen dun Sherwiil	42 days	1/12/29
356		Pfaciuun Ccr Kcfäen dun Sherwiil	42 days	1/12/29
357		Pfaciuun Bekleiting Kcfäen Sypeeur LiB	7 days	2/12/29
358		Pfaciuun Bekleiting Kcfäen Sypeeur LiB	7 days	2/12/29
359		Pfaciuun Bekleiting Trägge	4 days	2/26/29
360		Pfaciuun Probeuun Trägge	4 days	2/26/29
361		Pfaciuun Ge Trägge	2 days	2/26/29
362		**Lauuz 24**	**24 days**	**1/1/29**
363		Pfaciuun Bekleiting Bäck dun Pfe	22 days	1/1/29
364		Pfaciuun Probeuun Bäck	22 days	1/1/29
365		Pfaciuun Probeuun Ge	14 days	1/12/29
366		Pfaciuun Probeuun Kcfäen dun Sherwiil	42 days	1/12/29
367		Pfaciuun Probeuun Kcfäen dun Sherwiil	42 days	1/12/29
368		Pfaciuun Ccr Kcfäen dun Sherwiil	42 days	1/12/29
369		Pfaciuun Bekleiting Kcfäen Sypeeur LiB	7 days	2/12/29
370		Pfaciuun Bekleiting Kcfäen Sypeeur LiB	7 days	2/12/29
371		Pfaciuun Bekleiting Trägge	4 days	2/26/29
372		Pfaciuun Probeuun Trägge	4 days	2/26/29
373		Pfaciuun Ge Trägge	2 days	2/26/29
374		**Lauuz 25**	**24 days**	**1/1/29**
375		Pfaciuun Bekleiting Bäck dun Pfe	22 days	1/1/29
376		Pfaciuun Probeuun Bäck	22 days	1/1/29
377		Pfaciuun Probeuun Ge	14 days	1/12/29
378		Pfaciuun Probeuun Kcfäen dun Sherwiil	42 days	1/12/29
379		Pfaciuun Probeuun Kcfäen dun Sherwiil	42 days	1/12/29
380		Pfaciuun Ccr Kcfäen dun Sherwiil	42 days	1/12/29
381		Pfaciuun Bekleiting Kcfäen Sypeeur LiB	7 days	2/12/29
382		Pfaciuun Bekleiting Kcfäen Sypeeur LiB	7 days	2/12/29
383		Pfaciuun Bekleiting Trägge	4 days	2/26/29
384		Pfaciuun Probeuun Trägge	4 days	2/26/29
385		Pfaciuun Ge Trägge	2 days	2/26/29
386		**Lauuz 26**	**24 days**	**1/1/29**
387		Pfaciuun Bekleiting Bäck dun Pfe	22 days	1/1/29
388		Pfaciuun Probeuun Bäck	22 days	1/1/29
389		Pfaciuun Probeuun Ge	14 days	1/12/29
390		Pfaciuun Probeuun Kcfäen dun Sherwiil	42 days	1/12/29
391		Pfaciuun Probeuun Kcfäen dun Sherwiil	42 days	1/12/29
392		Pfaciuun Ccr Kcfäen dun Sherwiil	42 days	1/12/29
393		Pfaciuun Bekleiting Kcfäen Sypeeur LiB	7 days	2/12/29
394		Pfaciuun Bekleiting Kcfäen Sypeeur LiB	7 days	2/12/29
395		Pfaciuun Bekleiting Trägge	4 days	2/26/29
396		Pfaciuun Probeuun Trägge	4 days	2/26/29
397		Pfaciuun Ge Trägge	2 days	2/26/29
398		**Lauuz 27**	**24 days**	**1/1/29**
399		Pfaciuun Bekleiting Bäck dun Pfe	22 days	1/1/29
400		Pfaciuun Probeuun Bäck	22 days	1/1/29
401		Pfaciuun Probeuun Ge	14 days	1/12/29
402		Pfaciuun Probeuun Kcfäen dun Sherwiil	42 days	1/12/29
403		Pfaciuun Probeuun Kcfäen dun Sherwiil	42 days	1/12/29
404		Pfaciuun Ccr Kcfäen dun Sherwiil	42 days	1/12/29
405		Pfaciuun Bekleiting Kcfäen Sypeeur LiB	7 days	2/12/29
406		Pfaciuun Bekleiting Kcfäen Sypeeur LiB	7 days	2/12/29
407		Pfaciuun Bekleiting Trägge	4 days	2/26/29
408		Pfaciuun Probeuun Trägge	4 days	2/26/29
409		Pfaciuun Ge Trägge	2 days	2/26/29
410		**Lauuz 28**	**24 days**	**1/1/29**
411		Pfaciuun Bekleiting Bäck dun Pfe	22 days	1/1/29
412		Pfaciuun Probeuun Bäck	22 days	1/1/29
413		Pfaciuun Probeuun Ge	14 days	1/12/29
414		Pfaciuun Probeuun Kcfäen dun Sherwiil	42 days	1/12/29
415		Pfaciuun Probeuun Kcfäen dun Sherwiil	42 days	1/12/29
416		Pfaciuun Ccr Kcfäen dun Sherwiil	42 days	1/12/29
417		Pfaciuun Bekleiting Kcfäen Sypeeur LiB	7 days	2/12/29
418		Pfaciuun Bekleiting Kcfäen Sypeeur LiB	7 days	2/12/29
419		Pfaciuun Bekleiting Trägge	4 days	2/26/29
420		Pfaciuun Probeuun Trägge	4 days	2/26/29
421		Pfaciuun Ge Trägge	2 days	2/26/29
422		**Lauuz 29**	**24 days**	**1/1/29**
423		Pfaciuun Bekleiting Bäck dun Pfe	22 days	1/1/29
424		Pfaciuun Probeuun Bäck	22 days	1/1/29
425		Pfaciuun Probeuun Ge	14 days	1/12/29
426		Pfaciuun Probeuun Kcfäen dun Sherwiil	42 days	1/12/29
427		Pfaciuun Probeuun Kcfäen dun Sherwiil	42 days	1/12/29
428		Pfaciuun Ccr Kcfäen dun Sherwiil	42 days	1/12/29
429		Pfaciuun Bekleiting Kcfäen Sypeeur LiB	7 days	2/12/29
430		Pfaciuun Bekleiting Kcfäen Sypeeur LiB	7 days	2/12/29
431		Pfaciuun Bekleiting Trägge	4 days	2/26/29
432		Pfaciuun Probeuun Trägge	4 days	2/26/29
433		Pfaciuun Ge Trägge	2 days	2/26/29
434		**Lauuz 30**	**24 days**	**1/1/29**
435		Pfaciuun Bekleiting Bäck dun Pfe	22 days	1/1/29
436		Pfaciuun Probeuun Bäck	22 days	1/1/29
437		Pfaciuun Probeuun Ge	14 days	1/12/29
438		Pfaciuun Probeuun Kcfäen dun Sherwiil	42 days	1/12/29
439		Pfaciuun Probeuun Kcfäen dun Sherwiil	42 days	1/12/29
440		Pfaciuun Ccr Kcfäen dun Sherwiil	42 days	1/12/29
441		Pfaciuun Bekleiting Kcfäen Sypeeur LiB	7 days	2/12/29
442		Pfaciuun Bekleiting Kcfäen Sypeeur LiB	7 days	2/12/29
443		Pfaciuun Bekleiting Trägge	4 days	2/26/29
444		Pfaciuun Probeuun Trägge	4 days	2/26/29
445		Pfaciuun Ge Trägge	2 days	2/26/29
446		**Lauuz 31**	**24 days**	**1/1/29**
447		Pfaciuun Bekleiting Bäck dun Pfe	22 days	1/1/29
448		Pfaciuun Probeuun Bäck	22 days	1/1/29
449		Pfaciuun Probeuun Ge	14 days	1/12/29
450		Pfaciuun Probeuun Kcfäen dun Sherwiil	42 days	1/12/29
451		Pfaciuun Probeuun Kcfäen dun Sherwiil	42 days	1/12/29
452		Pfaciuun Ccr Kcfäen dun Sherwiil	42 days	1/12/29
453		Pfaciuun Bekleiting Kcfäen Sypeeur LiB	7 days	2/12/29
454		Pfaciuun Bekleiting Kcfäen Sypeeur LiB	7 days	2/12/29
455		Pfaciuun Bekleiting Trägge	4 days	2/26/29
456		Pfaciuun Probeuun Trägge	4 days	2/26/29
457		Pfaciuun Ge Trägge	2 days	2/26/29
458		**Lauuz 32**	**24 days**	**1/1/29**
459		Pfaciuun Bekleiting Bäck dun Pfe	22 days	1/1/29
460		Pfaciuun Probeuun Bäck	22 days	1/1/29
461		Pfaciuun Probeuun Ge	14 days	1/12/29
462		Pfaciuun Probeuun Kcfäen dun Sherwiil	42 days	1/12/29
463		Pfaciuun Probeuun Kcfäen dun Sherwiil	42 days	1/12/29
464		Pfaciuun Ccr Kcfäen dun Sherwiil	42 days	1/12/29
465		Pfaciuun Bekleiting Kcfäen Sypeeur LiB	7 days	2/12/29
466		Pfaciuun Bekleiting Kcfäen Sypeeur LiB	7 days	2/12/29
467		Pfaciuun Bekleiting Trägge	4 days	2/26/29
468		Pfaciuun Probeuun Trägge	4 days	2/26/29
469		Pfaciuun Ge Trägge	2 days	2/26/29



ID	Task Name	Duration	Start	Finish
473	Pokrycie Bocianu Kolorit Szyszard 1.0	3 dni	10:15:24	10:17:24
474	Pokrycie Bocianu Kolorit Szyszard 1.0	3 dni	10:15:24	10:17:24
475	Pokrycie Bocianu Dach	4 dni	10:17:24	10:21:24
476	Pokrycie Bocianu Dach	4 dni	10:17:24	10:21:24
477	Pokrycie Cr Dach	3 dni	10:21:24	10:24:24
478	Pokrycie Cr Dach	3 dni	10:21:24	10:24:24
479	**Lasura 28**	**3 dni**	**10:24:24**	**10:27:24**
480	Pokrycie Bocianu Dach do Par	3 dni	10:24:24	10:27:24
481	Pokrycie Bocianu Dach	3 dni	10:24:24	10:27:24
482	Pokrycie Cr Dach do Par	3 dni	10:24:24	10:27:24
483	Pokrycie Cr Dach do Par Szyszard	3 dni	10:24:24	10:27:24
484	Pokrycie Bocianu Kolorit do Szyszard	3 dni	10:24:24	10:27:24
485	Pokrycie Cr Kolorit Szyszard 1.0	3 dni	10:24:24	10:27:24
486	Pokrycie Cr Kolorit Szyszard 1.0	3 dni	10:24:24	10:27:24
487	Pokrycie Bocianu Dach	3 dni	10:27:24	10:30:24
488	Pokrycie Bocianu Dach	3 dni	10:27:24	10:30:24
489	Pokrycie Cr Dach	3 dni	10:27:24	10:30:24
490	Pokrycie Cr Dach	3 dni	10:27:24	10:30:24
491	**Lasura 29**	**3 dni**	**10:30:24**	**10:33:24**
492	Pokrycie Bocianu Dach do Par	3 dni	10:30:24	10:33:24
493	Pokrycie Bocianu Dach	3 dni	10:30:24	10:33:24
494	Pokrycie Cr Dach do Par	3 dni	10:30:24	10:33:24
495	Pokrycie Cr Dach do Par Szyszard	3 dni	10:30:24	10:33:24
496	Pokrycie Bocianu Kolorit do Szyszard	3 dni	10:30:24	10:33:24
497	Pokrycie Cr Kolorit Szyszard 1.0	3 dni	10:30:24	10:33:24
498	Pokrycie Cr Kolorit Szyszard 1.0	3 dni	10:30:24	10:33:24
499	Pokrycie Bocianu Dach	3 dni	10:33:24	10:36:24
500	Pokrycie Bocianu Dach	3 dni	10:33:24	10:36:24
501	Pokrycie Cr Dach	3 dni	10:33:24	10:36:24
502	Pokrycie Cr Dach	3 dni	10:33:24	10:36:24
503	**Lasura 30**	**3 dni**	**10:36:24**	**10:39:24**
504	Pokrycie Bocianu Dach do Par	3 dni	10:36:24	10:39:24
505	Pokrycie Bocianu Dach	3 dni	10:36:24	10:39:24
506	Pokrycie Cr Dach do Par	3 dni	10:36:24	10:39:24
507	Pokrycie Cr Dach do Par Szyszard	3 dni	10:36:24	10:39:24
508	Pokrycie Bocianu Kolorit do Szyszard	3 dni	10:36:24	10:39:24
509	Pokrycie Cr Kolorit Szyszard 1.0	3 dni	10:36:24	10:39:24
510	Pokrycie Cr Kolorit Szyszard 1.0	3 dni	10:36:24	10:39:24
511	Pokrycie Bocianu Dach	3 dni	10:39:24	10:42:24
512	Pokrycie Bocianu Dach	3 dni	10:39:24	10:42:24
513	Pokrycie Cr Dach	3 dni	10:39:24	10:42:24
514	Pokrycie Cr Dach	3 dni	10:39:24	10:42:24
515	**Lasura 31**	**3 dni**	**10:42:24**	**10:45:24**
516	Pokrycie Bocianu Dach do Par	3 dni	10:42:24	10:45:24
517	Pokrycie Bocianu Dach	3 dni	10:42:24	10:45:24
518	Pokrycie Cr Dach do Par	3 dni	10:42:24	10:45:24
519	Pokrycie Cr Dach do Par Szyszard	3 dni	10:42:24	10:45:24
520	Pokrycie Bocianu Kolorit do Szyszard	3 dni	10:42:24	10:45:24
521	Pokrycie Cr Kolorit Szyszard 1.0	3 dni	10:42:24	10:45:24
522	Pokrycie Cr Kolorit Szyszard 1.0	3 dni	10:42:24	10:45:24
523	Pokrycie Bocianu Dach	3 dni	10:45:24	10:48:24
524	Pokrycie Bocianu Dach	3 dni	10:45:24	10:48:24
525	Pokrycie Cr Dach	3 dni	10:45:24	10:48:24
526	Pokrycie Cr Dach	3 dni	10:45:24	10:48:24
527	**Lasura 32**	**3 dni**	**10:48:24**	**10:51:24**
528	Pokrycie Bocianu Dach do Par	3 dni	10:48:24	10:51:24
529	Pokrycie Bocianu Dach	3 dni	10:48:24	10:51:24
530	Pokrycie Cr Dach do Par	3 dni	10:48:24	10:51:24
531	Pokrycie Cr Dach do Par Szyszard	3 dni	10:48:24	10:51:24
532	Pokrycie Bocianu Kolorit do Szyszard	3 dni	10:48:24	10:51:24
533	Pokrycie Cr Kolorit Szyszard 1.0	3 dni	10:48:24	10:51:24
534	Pokrycie Cr Kolorit Szyszard 1.0	3 dni	10:48:24	10:51:24
535	Pokrycie Bocianu Dach	3 dni	10:51:24	10:54:24
536	Pokrycie Bocianu Dach	3 dni	10:51:24	10:54:24
537	Pokrycie Cr Dach	3 dni	10:51:24	10:54:24
538	Pokrycie Cr Dach	3 dni	10:51:24	10:54:24
539	**Lasura 33**	**3 dni**	**10:54:24**	**10:57:24**
540	Pokrycie Bocianu Dach do Par	3 dni	10:54:24	10:57:24
541	Pokrycie Bocianu Dach	3 dni	10:54:24	10:57:24
542	Pokrycie Cr Dach do Par	3 dni	10:54:24	10:57:24
543	Pokrycie Cr Dach do Par Szyszard	3 dni	10:54:24	10:57:24
544	Pokrycie Bocianu Kolorit do Szyszard	3 dni	10:54:24	10:57:24
545	Pokrycie Cr Kolorit Szyszard 1.0	3 dni	10:54:24	10:57:24
546	Pokrycie Cr Kolorit Szyszard 1.0	3 dni	10:54:24	10:57:24
547	Pokrycie Bocianu Dach	3 dni	10:57:24	11:00:24
548	Pokrycie Bocianu Dach	3 dni	10:57:24	11:00:24
549	Pokrycie Cr Dach	3 dni	10:57:24	11:00:24
550	Pokrycie Cr Dach	3 dni	10:57:24	11:00:24
551	**Lasura 34**	**3 dni**	**11:00:24**	**11:03:24**
552	Pokrycie Bocianu Dach do Par	3 dni	11:00:24	11:03:24
553	Pokrycie Bocianu Dach	3 dni	11:00:24	11:03:24
554	Pokrycie Cr Dach do Par	3 dni	11:00:24	11:03:24
555	Pokrycie Cr Dach do Par Szyszard	3 dni	11:00:24	11:03:24
556	Pokrycie Bocianu Kolorit do Szyszard	3 dni	11:00:24	11:03:24
557	Pokrycie Cr Kolorit Szyszard 1.0	3 dni	11:00:24	11:03:24
558	Pokrycie Cr Kolorit Szyszard 1.0	3 dni	11:00:24	11:03:24
559	Pokrycie Bocianu Dach	3 dni	11:03:24	11:06:24
560	Pokrycie Bocianu Dach	3 dni	11:03:24	11:06:24
561	Pokrycie Cr Dach	3 dni	11:03:24	11:06:24
562	Pokrycie Cr Dach	3 dni	11:03:24	11:06:24
563	**Lasura 35**	**3 dni**	**11:06:24**	**11:09:24**
564	Pokrycie Bocianu Dach do Par	3 dni	11:06:24	11:09:24
565	Pokrycie Bocianu Dach	3 dni	11:06:24	11:09:24
566	Pokrycie Cr Dach do Par	3 dni	11:06:24	11:09:24
567	Pokrycie Cr Dach do Par Szyszard	3 dni	11:06:24	11:09:24
568	Pokrycie Bocianu Kolorit do Szyszard	3 dni	11:06:24	11:09:24
569	Pokrycie Cr Kolorit Szyszard 1.0	3 dni	11:06:24	11:09:24
570	Pokrycie Cr Kolorit Szyszard 1.0	3 dni	11:06:24	11:09:24
571	Pokrycie Bocianu Dach	3 dni	11:09:24	11:12:24
572	Pokrycie Bocianu Dach	3 dni	11:09:24	11:12:24
573	Pokrycie Cr Dach	3 dni	11:09:24	11:12:24
574	Pokrycie Cr Dach	3 dni	11:09:24	11:12:24
575	**Lasura 36**	**3 dni**	**11:12:24**	**11:15:24**
576	Pokrycie Bocianu Dach do Par	3 dni	11:12:24	11:15:24
577	Pokrycie Bocianu Dach	3 dni	11:12:24	11:15:24
578	Pokrycie Cr Dach do Par	3 dni	11:12:24	11:15:24
579	Pokrycie Cr Dach do Par Szyszard	3 dni	11:12:24	11:15:24
580	Pokrycie Bocianu Kolorit do Szyszard	3 dni	11:12:24	11:15:24
581	Pokrycie Cr Kolorit Szyszard 1.0	3 dni	11:12:24	11:15:24
582	Pokrycie Cr Kolorit Szyszard 1.0	3 dni	11:12:24	11:15:24
583	Pokrycie Bocianu Dach	3 dni	11:15:24	11:18:24
584	Pokrycie Bocianu Dach	3 dni	11:15:24	11:18:24
585	Pokrycie Cr Dach	3 dni	11:15:24	11:18:24
586	Pokrycie Cr Dach	3 dni	11:15:24	11:18:24
587	**Lasura 37**	**3 dni**	**11:18:24**	**11:21:24**
588	Pokrycie Bocianu Dach do Par	3 dni	11:18:24	11:21:24
589	Pokrycie Bocianu Dach	3 dni	11:18:24	11:21:24
590	Pokrycie Cr Dach do Par	3 dni	11:18:24	11:21:24
591	Pokrycie Cr Dach do Par Szyszard	3 dni	11:18:24	11:21:24
592	Pokrycie Bocianu Kolorit do Szyszard	3 dni	11:18:24	11:21:24
593	Pokrycie Cr Kolorit Szyszard 1.0	3 dni	11:18:24	11:21:24
594	Pokrycie Cr Kolorit Szyszard 1.0	3 dni	11:18:24	11:21:24
595	Pokrycie Bocianu Dach	3 dni	11:21:24	11:24:24
596	Pokrycie Bocianu Dach	3 dni	11:21:24	11:24:24
597	Pokrycie Cr Dach	3 dni	11:21:24	11:24:24
598	Pokrycie Cr Dach	3 dni	11:21:24	11:24:24
599	**Lasura 38**	**3 dni**	**11:24:24**	**11:27:24**
600	Pokrycie Bocianu Dach do Par	3 dni	11:24:24	11:27:24
601	Pokrycie Bocianu Dach	3 dni	11:24:24	11:27:24
602	Pokrycie Cr Dach do Par	3 dni	11:24:24	11:27:24
603	Pokrycie Cr Dach do Par Szyszard	3 dni	11:24:24	11:27:24
604	Pokrycie Bocianu Kolorit do Szyszard	3 dni	11:24:24	11:27:24
605	Pokrycie Cr Kolorit Szyszard 1.0	3 dni	11:24:24	11:27:24
606	Pokrycie Cr Kolorit Szyszard 1.0	3 dni	11:24:24	11:27:24
607	Pokrycie Bocianu Dach	3 dni	11:27:24	11:30:24
608	Pokrycie Bocianu Dach	3 dni	11:27:24	11:30:24
609	Pokrycie Cr Dach	3 dni	11:27:24	11:30:24
610	Pokrycie Cr Dach	3 dni	11:27:24	11:30:24
611	**Lasura 39**	**3 dni**	**11:30:24**	**11:33:24**
612	Pokrycie Bocianu Dach do Par	3 dni	11:30:24	11:33:24
613	Pokrycie Bocianu Dach	3 dni	11:30:24	11:33:24
614	Pokrycie Cr Dach do Par	3 dni	11:30:24	11:33:24
615	Pokrycie Cr Dach do Par Szyszard	3 dni	11:30:24	11:33:24
616	Pokrycie Bocianu Kolorit do Szyszard	3 dni	11:30:24	11:33:24
617	Pokrycie Cr Kolorit Szyszard 1.0	3 dni	11:30:24	11:33:24
618	Pokrycie Cr Kolorit Szyszard 1.0	3 dni	11:30:24	11:33:24
619	Pokrycie Bocianu Dach	3 dni	11:33:24	11:36:24
620	Pokrycie Bocianu Dach	3 dni	11:33:24	11:36:24
621	Pokrycie Cr Dach	3 dni	11:33:24	11:36:24
622	Pokrycie Cr Dach	3 dni	11:33:24	11:36:24
623	**Lasura 40**	**3 dni**	**11:36:24**	**11:39:24**
624	Pokrycie Bocianu Dach do Par	3 dni	11:36:24	11:39:24
625	Pokrycie Bocianu Dach	3 dni	11:36:24	11:39:24
626	Pokrycie Cr Dach do Par	3 dni	11:36:24	11:39:24
627	Pokrycie Cr Dach do Par Szyszard	3 dni	11:36:24	11:39:24
628	Pokrycie Bocianu Kolorit do Szyszard	3 dni	11:36:24	11:39:24
629	Pokrycie Cr Kolorit Szyszard 1.0	3 dni	11:36:24	11:39:24
630	Pokrycie Cr Kolorit Szyszard 1.0	3 dni	11:36:24	11:39:24
631	Pokrycie Bocianu Dach	3 dni	11:39:24	11:42:24
632	Pokrycie Bocianu Dach	3 dni	11:39:24	11:42:24
633	Pokrycie Cr Dach	3 dni	11:39:24	11:42:24
634	Pokrycie Cr Dach	3 dni	11:39:24	11:42:24
635	**Lasura 41**	**3 dni**	**11:42:24**	**11:45:24**
636	Pokrycie Bocianu Dach do Par	3 dni	11:42:24	11:45:24
637	Pokrycie Bocianu Dach	3 dni	11:42:24	11:45:24
638	Pokrycie Cr Dach do Par	3 dni	11:42:24	11:45:24
639	Pokrycie Cr Dach do Par Szyszard	3 dni	11:42:24	11:45:24
640	Pokrycie Bocianu Kolorit do Szyszard	3 dni	11:42:24	11:45:24
641	Pokrycie Cr Kolorit Szyszard 1.0	3 dni	11:42:24	11:45:24
642	Pokrycie Cr Kolorit Szyszard 1.0	3 dni	11:42:24	11:45:24
643	Pokrycie Bocianu Dach	3 dni	11:45:24	11:48:24
644	Pokrycie Bocianu Dach	3 dni	11:45:24	11:48:24
645	Pokrycie Cr Dach	3 dni	11:45:24	11:48:24
646	Pokrycie Cr Dach	3 dni	11:45:24	11:48:24
647	**Lasura 42**	**3 dni**	**11:48:24**	**11:51:24**
648	Pokrycie Bocianu Dach do Par	3 dni	11:48:24	11:51:24
649	Pokrycie Bocianu Dach	3 dni	11:48:24	11:51:24
650	Pokrycie Cr Dach do Par	3 dni	11:48:24	11:51:24
651	Pokrycie Cr Dach do Par Szyszard	3 dni	11:48:24	11:51:24
652	Pokrycie Bocianu Kolorit do Szyszard	3 dni	11:48:24	11:51:24
653	Pokrycie Cr Kolorit Szyszard 1.0	3 dni	11:48:24	11:51:24
654	Pokrycie Cr Kolorit Szyszard 1.0	3 dni	11:48:24	11:51:24
655	Pokrycie Bocianu Dach	3 dni	11:51:24	11:54:24
656	Pokrycie Bocianu Dach	3 dni	11:51:24	11:54:24
657	Pokrycie Cr Dach	3 dni	11:51:24	11:54:24
658	Pokrycie Cr Dach	3 dni	11:51:24	11:54:24
659	**Lasura 43**	**3 dni**	**11:54:24**	**11:57:24**
660	Pokrycie Bocianu Dach do Par	3 dni	11:54:24	11:57:24
661	Pokrycie Bocianu Dach	3 dni	11:54:24	11:57:24
662	Pokrycie Cr Dach do Par	3 dni	11:54:24	11:57:24
663	Pokrycie Cr Dach do Par Szyszard	3 dni	11:54:24	11:57:24
664	Pokrycie Bocianu Kolorit do Szyszard	3 dni	11:54:24	11:57:24
665	Pokrycie Cr Kolorit Szyszard 1.0	3 dni	11:54:24	11:57:24
666	Pokrycie Cr Kolorit Szyszard 1.0	3 dni	11:54:24	11:57:24
667	Pokrycie Bocianu Dach	3 dni	11:57:24	12:00:24
668	Pokrycie Bocianu Dach	3 dni	11:57:24	12:00:24
669	Pokrycie Cr Dach	3 dni	11:57:24	12:00:24
670	Pokrycie Cr Dach	3 dni	11:57:24	12:00:24
671	**Lasura 44**	**3 dni**	**12:00:24**	**12:03:24**
672	Pokrycie Bocianu Dach do Par	3 dni	12:00:24	12:03:24
673	Pokrycie Bocianu Dach	3 dni	12:00:24	12:03:24
674	Pokrycie Cr Dach do Par	3 dni	12:00:24	12:03:24
675	Pokrycie Cr Dach do Par Szyszard	3 dni	12:00:24	12:03:24
676	Pokrycie Bocianu Kolorit do Szyszard	3 dni	12:00:24	12:03:24
677	Pokrycie Cr Kolorit Szyszard 1.0	3 dni	12:00:24	12:03:24
678	Pokrycie Cr Kolorit Szyszard 1.0	3 dni	12:00:24	12:03:24
679	**TOPPING OFF THE SITE**	**0 dni**	**12:03:24**	**12:03:24**

Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb