

BAB 5

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari proses uji coba dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Alat bekerja dengan baik.
2. Aplikasi berjalan sesuai dengan alat.
3. Sensor fingerprint cepat merespon.
4. System error karena koneksi internet kurang cepat.
5. Bisa dilihat di hp android secara online.

5.2 Saran

Dalam membuat project ini tentu masih banyak kekurangan yang masih perlu dilakukan perbaikan dan pengembangan untuk menjadikan project ini semakin bagus.

1. Kotak sensor dapat dikembangkan kedalam bentuk yang lebih baik dan bagus.
2. Bisa ditambahkan router yang lebih cepat dan jaringan internet yang kuat.
3. Alat bisa dikembangkan dengan system yang lebih baik menggunakan CCTV atau pengenalan pada plat nomer.