

## Lampiran



Alat Bomkalori Meter



Pemasangan Kawat Pada  
Elektroda Dan Katoda



Penimbangan Sampel Yang  
Akan Diuji Nilai Kalor.



Pengisian Oksigen Dengan Tekanan 28 – 30 Bar



Proses Pengayakan Bahan Briket Dengan Mesh 60



Bahan Briket Setelah Proses Pengayakan



Penimbangan Bahan Briket Dengan Berat 25 Gram



Proses Pengepresan Briket



Proses Pengambilan Briket Yang Melalui Proses Pengepresan



Bentuk Briket Yang Sudah Selesai Melalui  
Proses Pengepresan



Menyalakan Atau Pembakaran Briket  
Dengan Menggunakan Pemanas Portable



Alat Untuk Membakar  
Briquet



Nyala Briket Hasil Dari  
Pembakaran



Mengukur Temperatur Menggunakan Termometer Infra Merah