

LAMPIRAN FOTO KERUSAKAN



Sumber : Hasil Surveiy 2018



Sumber : Hasil Surveiy 2018



Sumber : Hasil surveiy 2018



Sumber : Hasil surveiy 2018



Sumber : Hasil surveiy 2018



Sumber : Hasil surveiy 2018



Sumber : Hasil surveiy 2018



Sumber : Hasil surveiy 2018



Sumber : Hasil surveiy 2018



Sumber : Hasil surveiy 2018



Sumber : Hasil surveiy 2018



Sumber : Hasil surveiy 2018

PACKING



Sumber : Satuan kerja pelaksanaan jalan nasional Labuan Bajo



Sumber : Satuan kerja pelaksanaan jalan nasional Labuan Bajo



Sumber : Satuan kerja pelaksanaan jalan nasional Labuan Bajo



Sumber : Satuan kerja pelaksanaan jalan nasional Labuan Bajo



Sumber : Satuan kerja pelaksanaan jalan nasional Labuan Bajo



Sumber : Satuan kerja pelaksanaan jalan nasional Labuan Bajo



Sumber : Satuan kerja pelaksanaan jalan nasional Labuan Bajo



Sumber : Satuan kerja pelaksanaan jalan nasional Labuan Bajo



Sumber : Satuan kerja pelaksanaan jalan nasional Labuan Bajo



Sumber : Satuan kerja pelaksanaan jalan nasional Labuan Bajo



Sumber : Satuan kerja pelaksanaan jalan nasional Labuan Bajo



Sumber : Satuan kerja pelaksanaan jalan nasional Labuan Bajo



Sumber : Satuan kerja pelaksanaan jalan nasional Labuan Bajo



Sumber : Satuan kerja pelaksanaan jalan nasional Labuan Bajo



Sumber : Satuan kerja pelaksanaan jalan nasional Labuan Bajo



Sumber : Satuan kerja pelaksanaan jalan nasional Labuan Bajo



Sumber : Satuan kerja pelaksanaan jalan nasional Labuan Bajo



Sumber : Satuan kerja pelaksanaan jalan nasional Labuan Bajo