BAB 4 HASIL ANALISIS

4.1 DATA PRIMER

1) Hasil Survey Inventarisasi Jalan KH Mukmin.

Berdasarkan hasil survey inventarisasi didapat hasil sebagai berikut :

✓ Panjang Jalan : 450 meter. ✓ Lebar jalan : 9,5 meter.

✓ Jumlah lajur : 2 (dua) + 1 lajur untuk parkir sisi kiri.

✓ Lebar lajur

Lajur sisi selatan = 4 meter.
 Lajur sisi utara = 3,5 meter.

3. Lajur parkir = 2 meter.

✓ Tipe jalan : Jalan satu arah.

✓ Trotoar : 2 meter.

✓ Fasilitas perlengkapan jalan

1. Rambu (ada).

2. Marka (ada).

3. Pelican crossing (sisi selatan kondisi tombol rusak).

4. Lampu penerangan jalan (ada).

2) Hasil Survey Inventarisasi Jalan Erlangga.

Berdasarkan hasil survey inventarisasi didapat hasil sebagai berikut :

✓ Panjang jalan : 473 meter. ✓ Lebar jalan : 7 meter. ✓ Jumlah lajur : 1 (satu).

✓ Lebar lajur : masing – masing 3,5 meter.

✓ Tipe jalan : Jalan dua arah (dua lajur tak terbagi).

✓ Fasilitas perlengkapan jalan.

1. Rambu (tidak ada).

2. Marka (ada).

3. Lampu penerangan jalan (ada).

4.2 DATA SEKUNDER

Data sekunder yang didapat dari beberapa instansi selain digunakan untuk menentukan / mendukung perhitungan kapasitas jalan KH Mukmin dan Jalan Erlangga juga untuk mengambarkan kondisi wilayah penelitian.

Tabel 4.1 Data Sekunder Fungsi Jalan

No	Jenis Data	Jalan KH Mukmin	Jalan Erlangga
1.	Fungsi Jalan	Kolektor Sekunder	Kolektor Sekunder

Sumber: Dinas Perhubungan Kab Sidoarjo

Tabel 4.2 Data Sekunder Jumlah Penduduk Tahun 2019

No	Jenis Data	Tahun 2019
1.	Jumlah Penduduk Kab Sidoarjo	2.253.434 jiwa

Sumber: buku kinerja keselamatan transportasi jalan di Kabuupaten Sidoarjo Th. 2019 halaman 9

: Median Jalan : Arah Lalu Lintas : Traffic Light : Daerah Penelitian \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow 8 → Jalan Erlangga ← \rightarrow \leftarrow

Gambar 4.1 Layout Jaringan Jalan Wilayah Penelitian

4.3 ANALISIS JALAN KH MUKMIN

4.3.1 Analisis Volume Lalu Lintas.

Berdasarkan survey yang telah dilaksanakan selama 2 (dua) hari masing-masing 12 (dua belas) jam dimana pencatatan hasil survey dilakukan setiap 15 menit sekali dapat diketahui bahwa yang melewati ruas jalan KH Mukmin didominasi sepeda motor dan kendaraan ringan, hal ini disebabkan kendaraan berat harus lewat jalan lingkar barat karena tidak diperbolehkan masuk ke dalam Kota Sidoarjo, ada juga kendaraan tidak bermotor seperti sepeda pancal dan becak tetapi karena jumlahnya sangat sedikit maka diabaikan keberadaannya.

Berdasarkan hasil perhitungan didapatkan volume lalu lintas perjam dengan cara menjumlahkan hasil survey per 15 menit tadi menjadi satu jam dalam satuan (kend/jam).

Untuk mengetahui jam sibuk (*peak hour*) maka dalam perhitungannya volume lalu lintas yang masih (kend/jam) harus dirubah menjadi (smp/jam) menggunakan Ekivalen Mobil Penumpang.

Tabel 4.3 Ekivalen Mobil Penumpang Jalan KH Mukmin

Tipe Jalan:	en	ıp
	LV	MC
Dua lajur satu arah (2/1) dan empat lajur terbagi (4/2D)	1,0	0,40`

Sumber: MKJI, 1997

Maka didapat hasil sebagai berikut:

1) Senin, 11 November 2019.

Tabel 4.4 Volume Lalu Lintas Perjam Hari Senin di Jalan KH Mukmin

Pagi		Siang				Malam			
	Volum	e Lalu		Volum	ne Lalu			Volume Lalu	
Pukul	Lin	itas	Pukul	Lin	Lintas		Pukul	Lintas	
1 ukui	Kend/	Smp/	1 ukui	Kend/	Smp/		i ukui	Kend/	Smp/
	Jam	Jam		Jam	Jam			Jam	Jam
05.30-06.30	4.433	2.005	11.00-12.00	2.833	1.325		16.00-17.00	3.580	1.742
05.45 -06.45	4.969	2.242	11.15-12.15	3.010	1.410		16.15-17.15	4.020	1.952
06.00-07.00	5.497	2.486	11.30-12.30	2.859	1.423		16.30-17.30	4.297	2.109
06.15-07.15	5.240	2.416	11.45-12.45	2.673	1.390		16.45-17.45	4.354	2.100
06.30-07.30	5.060	2.366	12.00-13.00	2.507	1.360		17.00-18.00	4.250	2.029
06.45-07.45	4.500	2.234	12.15-13.15	2.236	1.251		17.15-18.15	4.345	2.044
07.00-08.00	3.967	1.991	12.30-13.30	2.151	1.159		17.30-18.30	4.481	2.127
07.15-08.15	3.780	1.958	12.45-13.45	2.102	1.159		17.45-18.45	4.504	2.153
07.30-08.30	3.301	1.829	13.00-14.00	2.035	1.162		18.00-19.00	4.472	2.154
07.45-08.45	2.914	1.565	13.15-14.15	2.189	1.240		18.15-19.15	4.283	2.073
08.00-09.00	2.936	1.565	13.30-14.30	2.123	1.212		18.30-19.30	4.102	1.946
08.15-09.15	2.573	1.349	13.45-14.45	2.133	1.175		18.45-19.45	3.956	1.859
08.30-09.30	2.475	1.208	14.00-15.00	2.266	1.221		19.00-20.00	3.903	1.819

Sumber: Hasil Olah Peneliti

untuk Jalan KH Mukmin jam sibuk (*peak hour*) hari senin tanggal 11 November 2019 terjadi pada pagi hari hal ini dimungkinkan karena banyak yang mulai beraktivitas bekerja/sekolah yaitu pada pukul **06.00 wib – 07.00 wib** dengan jumlah volume **2.486 smp/jam.**

GRAFIK LALU LINTAS DI JALAN KH MUKMIN (tgl 11 Nov'19) 3.000 VOLUME LAL LNTAS (SMP/JAM) 2.500 2.000 21.15.12.15 21.15.12.15 12. A5. 2. A5 12,15,13,15 12,45-13,45 13.15.14.15 08,00.09,00 08301930 16.00.7.00 01,00.08,00 01300830 PUKUL

Tabel 4.5 Grafik Volume Lalu Lintas Perjam Hari Senin di Jalan KH Mukmin

2) Selasa, 12 November 2019.

Tabel 4.6 Volume Lalu Lintas Perjam Hari Selasa di Jalan KH Mukmin

Pagi			Siang				Malam		
		e Lalu			olume Lalu Lintas			Volume Lalu Lintas	
Pukul	Lin Kend/	Smp/	Pukul	Kend/	Smp/		Pukul	Kend/	Smp/
	Jam	Jam		Jam	Jam			Jam	Jam
05.30-06.30	4.253	1.920	11.00-12.00	2.860	1.333		16.00-17.00	3.470	1.690
05.45 -06.45	4.761	2.147	11.15-12.15	3.081	1.441		16.15-17.15	3.920	1.910
06.00-07.00	5.336	2.404	11.30-12.30	2.929	1.445		16.30-17.30	4.153	2.051
06.15-07.15	5.082	2.333	11.45-12.45	2.738	1.404		16.45-17.45	4.246	2.073
06.30-07.30	4.941	2.300	12.00-13.00	2.471	1.338		17.00-18.00	4.211	2.038
06.45-07.45	4.479	2.104	12.15-13.15	2.254	1.251		17.15-18.15	4.328	2.052
07.00-08.00	4.004	1.948	12.30-13.30	2.172	1.162		17.30-18.30	4.477	2.123
07.15-08.15	3.870	1.932	12.45-13.45	1.983	1.016		17.45-18.45	4.500	2.134
07.30-08.30	3.393	1.733	13.00-14.00	1.915	967		18.00-19.00	4.434	2.108
07.45-08.45	3.003	1.571	13.15-14.15	1.996	1.008		18.15-19.15	4.214	2.022
08.00-09.00	2.877	1.453	13.30-14.30	1.976	1.002		18.30-19.30	4.045	1.911
08.15-09.15	2.481	1.223	13.45-14.45	2.118	1.108		18.45-19.45	3.828	1.803
08.30-09.30	2.420	1.182	14.00-15.00	2.244	1.198		19.00-20.00	3.762	1.761

untuk Jalan KH Mukmin jam sibuk (*peak hour*) hari selasa tanggal 11 November 2019 juga terjadi pada pagi hari hal ini dimungkinkan karena banyak yang mulai beraktivitas bekerja/sekolah yaitu pada pukul **06.00 wib – 07.00 wib** dengan jumlah volume **2.404 smp/jam.**

Tabel 4.7 Grafik Volume Lalu Lintas Perjam Hari Selasa di Jalan KH Mukmin



Sumber: Hasil Olah Peneliti

4.3.2 Analisis Kapasitas

Untuk mengetahui kapasitas jalan KH Mukmin terlebih dahulu harus didapatkan faktor – faktor yang mempengaruhinya, antara lain :

1) Kapasitas Dasar (Co).

Tabel 4.8 Kapasitas Dasar Jalan KH Mukmin

Tipe Jalan	Kapasitas Dasar (smp/jam)	Catatan
Empat lajur terbagi atau jalan satu arah	1650	Per lajur

Sumber: Hasil Olah Peneliti

Lajur di Jl KH Mukmin ada 2 sehingga Co = 3.300.

2) Faktor Penyesuaian kapasitas untuk lebar jalur (FCw).

Tabel 4.9 Faktor Penyesuaian lebar jalur Jalan KH Mukmin

Tipe jalan	Lebar jalur lalu lintas efektif (Wc) (m)	FCw
Empat lajur terbagi atau jalan satu arah	Per lajur 3,50	1,00

Sumber: Hasil Olah Peneliti

Lebar Lajur di Jl KH Mukmin 3,5 dan 4 meter sedangkan lebar efektif jalurnya sebesar 7 meterh sehingga FCw = 1.

- 3) Faktor Penyesuaian kapasitas untuk pemisah arah (FCsp) . Tipe jalan KH Mukmin menggunakan sistem satu arah sehingga FCsp = 1.
- 4) Faktor Penyesuaian kapasitas untuk hambatan samping (FCsf). Untuk mengetahui tinggi rendahnya hambatan samping di Jalan KH Mukmin harus dilakukan survey jenis hambatan samping pada jam sibuk (*peak Hour*) dimana masing-masing memiliki bobot yang berbeda kemudian semua bobot di total.

Tabel 4.10 Nilai Bobot Hambatan Samping Jalan KH Mukmin

No	Jenis Hambatan samping Jl KH Mukmin	Hasil Survey	Bobot	Jumlah			
1	Pejalan kaki	215	0,5	107,50			
2	Angkutan umum dan kendaraan lain yang berhenti	98	1	98,00			
3	Kendaraan lambat	110	0,4	44,00			
4	Kendaraan masuk keluar lahan samping jalan	380	0,7	266,00			
	Total Hambatan Samping Jl. KH Mukmin 515,50						

Tabel 4.11 Kelas Hambatan Samping Jalan KH Mukmin

Kelas hambatan samping (SFC)	Kode	Jumlah berbobot kejadian per 200 m perjam (2 sisi)	Kondisi khusus
Tinggi	Н	500-899	Daerah komersil, aktivitas sisi jalan tinggi

Tabel 4.12 Faktor Penyesuaian hambatan samping Jalan KH Mukmin

Tipe jalan	Kelas hambatan		•	nyesuaian npng dan FCsf	untuk lebar bahu
	samping]	Lebar b	ahu efekti	f Ws
					≥ 2,0
2/2 UD atau jalan satu arah	Н				0,88

Sumber : Hasil Olah Peneliti

Jalan KH Mukmin mengunakan sistim satu arah tidak ada bahu jalan dan ada kerb sehingga FCsf = 0.88.

Faktor Penyesuaian kapasitas untuk ukuran kota (FCcs).
 Jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo tahun 2019 sebanyak
 2.253.434 jiwa sehingga FCcs = 1.

Setelah diketahui nilai masing – masing faktor yang mempengaruhi Kapasita Jalan KH Mukmin maka dapat dihitung nilai Jalan KH Mukmin sebagai berikut:

C = Co x FCw x FCsp x FCsf x FCcs

 $C = 3300 \times 1 \times 1 \times 0,88 \times 1$

C = 2.904.

4.3.3 Analisis Kinerja Ruas Jalan.

Dalam perhitungan kinerja ruas jalan untuk volume lalu lintas (smp/jam) yang diambil adalah nilai tertinggi dari hasil survey yang telah dilakukan.

Tabel 4.13 Jam sibuk hasil survey di Jalan KH Mukmin

No	Hari	Peak Hour Volume Lalu Lintas (smp/jam)
1.	Senin (11 Nov'19)	2.486
2.	Selasa (12 Nov'19)	2.404

Sumber: Hasil Olah Peneliti

sehingga untuk perhitungannya digunakan nilai dari hasil survey hari senin yaitu 2.486 smp/jam.

Setelah diperoleh nilai volume lalu lintas dan kapasitas jalan KH Mukmin maka dapat dihitung besarnya kinerja ruas jalan (V/C) / LOS (*Level Of Servic*) / Derajat kejenuhan (DS) dengan cara membandingkan antara volume lalu lintas terhadap kapasitas sebagai berikut:

DS =
$$\frac{Q}{C}$$

= $\frac{2.486}{2.904}$

DS = $0,856 \sim 0.86$ (tingkat pelayanan D)

Tabel 4.14 Tingkat Pelayanan C dan D Jalan Kolektor Sekunder

Tingkat Pelayanan	Karakteristik Operasi Terkait			
	*	Arus stabil		
С	*	Kecepatan perjalanan rata-rata turun s/d > 30 Km/jam		
	*	V/C ratio < 0,8		
	*	Load factor < 0,3		
	*	Mendekati arus tidak stabil		
D	*	Kecepatan perjalanan rata-rata turun s/d > 25 Km/jam		
D	*	V/C ratio < 0,9		
	*	Load factor < 0,7		

Sumber: KM no. 14 Tahun 2006

Berdasarkan KM no.14 Tahun 2006 tentang Tentang Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Di Jalan Pasal 9 ayat (2) huruf b menyebutkan bahwa "Tingkat pelayanan yang diinginkan pada ruas jalan pada sistem jaringan jalan kolektor sekunder sekurang-kurangnya C".

Dimana kinerja ruas jalan (V/C) / Derajat kejenuhan harus <0,8

Berdasarkan hasil analisis diatas maka dapat diketahui bahwa kinerja ruas jalan KH Mukmin tidak sesuai dan bermasalah sehingga perlu dicari solusi penanganannya.

4.4 SOLUSI PERBAIKAN KINERJA JALAN KH MUKMIN.

Oleh peneliti solusi yang ditawarkan berupa memindahkan volume / arus lalu lintas sepeda motor dari jalan Mojopahit dimana sebelumnya melewati Jalan KH Mukmin dialihkan melewati jalan Erlangga yang relatif masih sepi dengan syarat setelah pemindahan arus maka kinerja jalan Erlangga harus masih < 0,8. Untuk itu semua Kinerja ruas jalan KH Mukmin yang bermasalah (>0,8) dialihkan volume lalu lintasnya (khusus sepeda motor).

(C) (Q) Pukul Q/C (smp/jam) Kapasitas 06.00-07.00 2486,2 2904 0.86 06.15-07.15 2415,8 2904 0,83 06.30-07.30 2366 2904 0,81

Tabel 4.15 Pukul kinerja ruas jalan KH Mukmin diatas 0,8

Sumber: Hasil Olah Peneliti

Berdasarkan hasil perhitungan didapatkan bahwa kinerja ruas jalan KH Mukmin yang bermasalah terjadi pada pukul 06.00 wib — 07.30 wib, sehingga pada waktu tersebut volume lalu lintas sepeda motor dari arah Jalan Mojopahit tidak diperbolehkan melewati Jalan KH Mukmin dan harus melewati Jalan Erlangga.

4.5 ANALISIS JALAN MOJOPAHIT SISI BARAT

4.5.1 Analisis Volume Lalu Lintas.

Berdasarkan hasil survey yang telah dilaksanakan selama 2 (dua) hari masing-masing 12 (dua belas) jam dimana pencatatan hasil survey dilakukan setiap 15 menit sekali, diketahui bahwa yang melewati ruas jalan Mojopahit didominasi sepeda motor dan kendaraan ringan, hal ini disebabkan kendaraan berat harus lewat jalan lingkar barat karena tidak

diperbolehkan masuk ke dalam Kota Sidoarjo, ada juga kendaraan tidak bermotor seperti becak tetapi karena jumlahnya sangat sedikit maka diabaikan keberadaannya.

1) Senin, 11 November 2019.

Tabel 4.16 Volume Lalu Lintas Perjam Hari Senin di Jalan Mojopahit Sisi Barat

Pagi	Pagi		Siang			Malam		
Pukul	Volume Perjam		Pukul	Volume Perjam		Pukul	Volume Perjam	
05.30-06.30	1.387		11.00-12.00	1490		16.00-17.00	1.712	
05.45 -06.45	1.642		11.15-12.15	1551		16.15-17.15	1.958	
06.00-07.00	1.767		11.30-12.30	1477		16.30-17.30	2.087	
06.15-07.15	1.837		11.45-12.45	1347		16.45-17.45	2.122	
06.30-07.30	1.827		12.00-13.00	1164		17.00-18.00	2.092	
06.45-07.45	1.692		12.15-13.15	1001		17.15-18.15	2.129	
07.00-08.00	1.655		12.30-13.30	861		17.30-18.30	2.201	
07.15-08.15	1.613		12.45-13.45	842		17.45-18.45	2.215	
07.30-08.30	1.418		13.00-14.00	810		18.00-19.00	2.194	
07.45-08.45	1.315		13.15-14.15	932		18.15-19.15	2.095	
08.00-09.00	1.385		13.30-14.30	948		18.30-19.30	1.998	
08.15-09.15	1.296		13.45-14.45	1007		18.45-19.45	1.965	
08.30-09.30	1.284		14.00-15.00	1092		19.00-20.00	1.981	

Sumber: Hasil Olah Peneliti

Berdasarkan hasil perhitungan maka didapat untuk Jalan Mojopahit sisi barat pada jam sibuk (*peak hour*) hari senin tanggal 11 November 2019 terjadi malam hari sekitar waktu orang pulang kerja dan jalan – jalan cari makan atau belanja yaitu pada pukul 17.45 wib – 18.45 wib dengan volume 2.215 kend/jam.

GRAFIK LALU LINTAS DI JALAN MOJOPAHIT SISI BARAT (11 NOV'19)

2.500

1.500

500

Space of the dead of

Tabel 4.17 Grafik Volume Lalu Lintas Perjam Hari Senin di Jalan Mojopahit Sisi Barat.

2) Selasa, 12 November 2019.

Tabel 4.18 Volume Lalu Lintas Perjam Hari Selasa di Jalan Mojopahit Sisi Barat

Pagi		Sian	g	Mala	m
Pukul	Volume Perjam	Pukul	Volume Perjam	Pukul	Volume Perjam
05.30-06.30	1.293	11.00-12.00	1.412	16.00-17.00	1.557
05.45 -06.45	1.531	11.15-12.15	1.498	16.15-17.15	1.799
06.00-07.00	1.670	11.30-12.30	1.429	16.30-17.30	1.926
06.15-07.15	1.757	11.45-12.45	1.271	16.45-17.45	1.974
06.30-07.30	1.765	12.00-13.00	1.103	17.00-18.00	1.959
06.45-07.45	1.686	12.15-13.15	921	17.15-18.15	1.993
07.00-08.00	1.575	12.30-13.30	790	17.30-18.30	2.045
07.15-08.15	1.487	12.45-13.45	775	17.45-18.45	2.008
07.30-08.30	1.373	13.00-14.00	739	18.00-19.00	1.982
07.45-08.45	1.290	13.15-14.15	864	18.15-19.15	1.881
08.00-09.00	1.381	13.30-14.30	886	18.30-19.30	1.806
08.15-09.15	1.322	13.45-14.45	944	18.45-19.45	1.836
08.30-09.30	1.230	14.00-15.00	1.015	19.00-20.00	1.871

Berdasarkan hasil perhitungan maka didapat untuk Jalan Mojopahit sisi barat pada jam sibuk (*peak hour*) hari selasa tanggal 12 November 2019 terjadi malam hari sekitar waktu orang pulang kerja dan jalan – jalan cari makan atau belanja yaitu pada pukul **17.30 wib** – **18.30 wib** dengan jumlah volume **2.045 kend/jam.**

Tabel 4.19 Grafik Volume Lalu Lintas Perjam Hari Selasa di Jalan Mojopahit Sisi Barat.



Sumber: Hasil Olah Peneliti

Tabel 4.20 Volume sepeda motor Jalan Mojopahit sisi barat yang dialihkan

Pukul	Volume Sepeda Motor
06.00 - 06.15	321
06.15 - 06.30	405
06.30 - 06.45	411
06.45 - 07.00	399
07.00 - 07.15	388
07.15 - 07.30	400

4.5.2 Analisis Kapasitas

Analisis ini tidak dilakukan karena yang dibutuhkan hanya volume lalu lintasnya saja.

4.5.3 Analisis Kinerja Ruas Jalan

Analisis ini tidak dilakukan karena yang dibutuhkan hanya volume lalu lintasnya saja.

4.6 ANALISIS JALAN ERLANGGA

4.6.1 Analisis Volume Lalu Lintas.

Berdasarkan survey yang telah dilaksanakan selama 2 (dua) hari masingmasing 12 (dua belas) jam dimana pencatatan hasil survey dilakukan setiap 15 menit sekali dapat diketahui bahwa yang melewati ruas jalan Erlangga didominasi sepeda motor dan kendaraan ringan, hal ini disebabkan kendaraan berat harus lewat jalan lingkar barat karena tidak diperbolehkan masuk ke dalam Kota Sidoarjo, ada juga kendaraan tidak bermotor seperti sepeda pancal dan becak tetapi karena jumlahnya sangat sedikit maka diabaikan keberadaannya.

Berdasarkan hasil perhitungan didapatkan volume lalu lintas perjam dengan cara menjumlahkan hasil survey per 15 menit tadi menjadi satu jam dalam satuan (kend/jam).

Untuk mengetahui jam sibuk (*peak hour*) maka dalam perhitungannya volume lalu lintas yang masih (kend/jam) harus dirubah menjadi (smp/jam) menggunakan Ekivalen Mobil Penumpang.

Tabel 4.21 Ekivalen Mobil Penumpang Jalan Erlangga

Tipe Jalan:	emp		
Jalan satu arah dan jalan terbagi	LV	MC	
Dua lajur satu arah (2/1) dan empat lajur terbagi (4/2D)	1,0	0,40	

Sumber: MKJI, 1997

Maka didapat hasil sebagai berikut:

1) Senin, 11 November 2019.

Tabel 4.22 Volume Lalu Lintas Perjam Hari Senin di Jalan Erlangga.

P	Pagi		Siang			Malam			
Pukul	Volum Lin Kend/	tas Smp/	Pukul	Volum Lin Kend/		Pukul	Volum Lin Kend/		
	Jam	Jam		Jam	Jam		Jam	Jam	
05.30-06.30	2.666	1.265	11.00-12.00	1.859	1.035	16.00-17.00	1.857	998	
05.45 -06.45	2.906	1.373	11.15-12.15	2.021	1.084	16.15-17.15	2.088	1.138	
06.00-07.00	2.907	1.366	11.30-12.30	2.113	1.099	16.30-17.30	2.274	1.259	
06.15-07.15	2.737	1.298	11.45-12.45	2.240	1.132	16.45-17.45	2.340	1.285	
06.30-07.30	2.655	1.273	12.00-13.00	2.228	1.128	17.00-18.00	2.418	1.327	
06.45-07.45	2.601	1.250	12.15-13.15	2.135	1.096	17.15-18.15	2.352	1.250	
07.00-08.00	2.344	1.149	12.30-13.30	1.967	1.021	17.30-18.30	2.598	1.399	
07.15-08.15	2.175	1.072	12.45-13.45	1.765	933	17.45-18.45	2.859	1.579	
07.30-08.30	2.020	1.002	13.00-14.00	1.704	898	18.00-19.00	2.982	1.628	
07.45-08.45	1.820	963	13.15-14.15	1.696	880	18.15-19.15	3.006	1.706	
08.00-09.00	1.782	961	13.30-14.30	1.685	868	18.30-19.30	2.796	1.622	
08.15-09.15	1.690	939	13.45-14.45	1.699	885	18.45-19.45	2.560	1.500	
08.30-09.30	1.713	964	14.00-15.00	1.740	901	19.00-20.00	2.488	1.460	

Sumber: Hasil Olah Peneliti

untuk Jalan Erlangga jam sibuk (*peak hour*) hari senin tanggal 11 November 2019 terjadi pada malam hari yaitu pada pukul **18.15 wib – 19.15 wib** dengan jumlah volume **1.706 smp/jam.**

ETIangga

GRAFIK LALU LIVYS (SWP/JAM)

1,800

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

1,1400

Tabel 4.23 Grafik Volume Lalu Lintas Perjam Hari Senin di Jalan Erlangga

2) Selasa, 12 November 2019.

Tabel 4.24 Volume Lalu Lintas Perjam Hari Selasa di Jalan Erlangga.

Pagi		 Siang			_	Malam			
	Volum			Volume Lalu				Volume Lalu	
Pukul	Lin	itas	Pukul	Lin	itas		Pukul	Lin	itas
Fukui	Kend/	Smp/	rukui	Kend/	Smp/		rukui	Kend/	Smp/
	Jam	Jam		Jam	Jam			Jam	Jam
05.30-06.30	2.577	1.213	11.00-12.00	1.751	984		16.00-17.00	1.740	939
05.45 -06.45	3.003	1.399	11.15-12.15	1.908	1.025		16.15-17.15	1.961	1.072
06.00-07.00	2.916	1.368	11.30-12.30	2.062	1.073		16.30-17.30	2.166	1.205
06.15-07.15	2.713	1.287	11.45-12.45	2.184	1.105		16.45-17.45	2.214	1.230
06.30-07.30	2.717	1.296	12.00-13.00	2.201	1.111		17.00-18.00	2.301	1.268
06.45-07.45	2.458	1.182	12.15-13.15	2.095	1.074		17.15-18.15	2.238	1.195
07.00-08.00	2.217	1.083	12.30-13.30	1.878	980		17.30-18.30	2.314	1.255
07.15-08.15	2.046	1.000	12.45-13.45	1.684	896		17.45-18.45	2.648	1.455
07.30-08.30	1.883	927	13.00-14.00	1.634	870		18.00-19.00	2.766	1.502
07.45-08.45	1.699	897	13.15-14.15	1.657	865		18.15-19.15	2.761	1.548
08.00-09.00	1.666	897	13.30-14.30	1.637	844		18.30-19.30	2.893	1.633
08.15-09.15	1.586	885	13.45-14.45	1.695	884		18.45-19.45	2.576	1.467
08.30-09.30	1.622	913	14.00-15.00	1.726	891		19.00-20.00	2.475	1.416

untuk Jalan Erlangga jam sibuk (*peak hour*) hari Selasa tanggal 12 November 2019 terjadi pada malam hari yaitu pada pukul **18.30 wib – 19.30 wib** dengan jumlah volume **1.633 smp/jam.**

GRAFIK LALU LINTAS DI JALAN ERLANGGA (tgl 12 Nov'19) 1.800 1.600 **JOLUME LAL LNTAS (SMP/JAM)** 1.200 1.000 800 600 17.00-18.00 17.15-18.15 17.30-18.30 17.45-18.45 18.00-19.00 06.45-07.45 11.15-12.15 11.30-12.30 12.15-13.15 12.30-13.30 13.30-14.30 13.45-14.45 18.45-19.45 19.00-20.00 11.45-12.45 12.00-13.00 12.45-13.45 13,15-14,15 PUKUL

Tabel 4.25 Grafik Volume Lalu Lintas Perjam Hari Selasa di Jalan Erlangga

Sumber: Hasil Olah Peneliti

4.6.2 Analisis Kapasitas

Untuk mengetahui kapasitas jalan Erlangga terlebih dahulu harus didapatkan faktor – faktor yang mempengaruhinya, antara lain :

1) Kapasitas Dasar (Co).

Tabel 4.26 Kapasitas Dasar Jalan Erlangga

Tipe Jalan	Kapasitas Dasar (smp/jam)	Catatan
Dua lajur tak terbagi	2900	Total dua arah

Sumber : Hasil Olah Peneliti

Lajur di Jalan Erlangga tidak terbagi (tidak ada median jalan) sehingga Co = 2.900.

2) Faktor Penyesuaian kapasitas untuk lebar jalur (FCw).

Tabel 4.27 Faktor Penyesuaian lebar jalur Jalan Erlangga

Tipe jalan	Lebar jalur lalu lintas efektif (Wc) (m)	FCw
Dua lajur tak terbagi	Total dua arah	
	7	1,00

Sumber: Hasil Olah Peneliti

Lebar jalan (total lajur dua arah) Erlangga sebesar 7 meter sehingga FCw = 1.

3) Faktor Penyesuaian kapasitas untuk pemisah arah (FCsp)

Tabel 4.28 Faktor Penyesuaian pemisah arah Jalan Erlangga.

Pemisah	50-50				
FCsp	Dua lajur 2/2	1,00	0,97	0,94	0,91

Sumber: Hasil Olah Peneliti

Lebar jalan di Erlangga terbagi 50-50
untuk dua lajur sehingga FCsp = 1.

4) Faktor Penyesuaian kapasitas untuk hambatan samping (FCsf). Untuk mengetahui tinggi rendahnya hambatan samping di Jalan Erlangga harus dilakukan survey jenis hambatan samping pada jam sibuk (*peak Hour*) dimana masing-masing memiliki bobot yang berbeda kemudian semua bobot di total.

Tabel 4.29 Nilai Bobot Hambatan Samping Jalan Erlangga

No	Jenis Hambatan Samping Jalan Erlangga	Hasil Survey	Bobot	Jumlah			
1	Pejalan kaki	74	0,5	37,00			
2	Angkutan umum dan kendaraan lain yang berhenti	10	1	10,00			
3	Kendaraan lambat	15	0,4	6,00			
4	Kendaraan masuk keluar lahan samping jalan	140	0,7	98,00			
	Total Hambatan Samping Jalan Erlangga 151,00						

Tabel 4.30 Kelas Hambatan Samping Jalan Erlangga

Kelas hambatan samping (SFC)	Kode	Jumlah berbobot kejadian per 200 m perjam (2 sisi)	Kondisi khusus
Rendah	L	100-299	Daerah pemukiman, beberapa kend umum dsb

Tabel 4.31 Faktor Penyesuaian hambatan samping Jalan Erlangga

Tipe jalan	Kelas hambatan samping	Faktor penyesuaian untuk hambatan sampng dan lebar bahu FCsf Lebar bahu efektif Ws				
	samping	≤ 0,5	ballu elektii WS			
4/2 UD	L	0,93				

Sumber: Hasil Olah Peneliti

Jalan Erlangga dua arah tidak terbagi (tidak ada median jalan) tidak ada bahu jalan dan ada kerb sehingga FCsf = 0.95.

5) Faktor Penyesuaian kapasitas untuk ukuran kota (FCcs). Berdasarkan dari data sekunder yang didapatkan jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo 4 tahun terkahir sebesar:

Tabel 4.32 Jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo 5 tahun terakhir

<u>+</u>	
Tahun	Jumlah Penduduk
2015	2.114.696
2016	2.149.652
2017	2.184.442
2018	2.219.045
2019	2.253.434

Sumber: Buku Kinerja Keselamatan Transportasi Jalan di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 halaman 9

Kelas ukuran kota
CSUkuran kota
(dalam juta
penduduk)Faktor Penyesuaian
Kapasitas untuk
ukuran kota FCcsBesar1,0 – 3,01,00

Tabel 4.33 Faktor Penyesuaian ukuran kota di Kabupaten Sidoarjo

Jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo tahun 2019 sebanyak 2.253.434 jiwa sehingga FCcs = **1.**

Setelah diketahui nilai masing – masing faktor yang mempengaruhi Kapasita Jalan Erlangga maka dapat dihitung nilai kapasita jalan Erlangga sebagai berikut :

 $C = Co \times FCw \times FCsp \times FCsf \times FCcs$

 $C = 2.900 \times 1 \times 1 \times 0.93 \times 1$

C = 2.697.

4.6.3 Analisis Kinerja Ruas Jalan

Dalam perhitungan kinerja ruas jalan untuk volume lalu lintas (smp/jam) yang diambil adalah nilai tertinggi dari hasil survey yang telah dilakukan.

Tabel 4.34 Jam sibuk selama survey di Jalan Erlangga

No	Hari	Peak Hour Volume Lalu Lintas (smp/jam)
1.	Senin (11 Nov'19)	1.706
2.	Selasa (12 Nov'19)	1.633

Sumber : Hasil Olah Peneliti

sehingga untuk perhitungannya digunakan nilai dari hasil survey hari senin yaitu 1.706 smp/jam.

Setelah diperoleh nilai volume lalu lintas dan kapasitas jalan Erlangga maka dapat dihitung besarnya kinerja ruas jalan (V/C) / LOS (*Level Of Servic*) / Derajat kejenuhan (DS) dengan cara membandingkan antara volume lalu lintas terhadap kapasitas sebagai berikut :

DS =
$$\frac{Q}{C}$$

= $\frac{1.706}{2.697}$

DS = $0,632 \sim 0,63$ (tingkat pelayanan B)

Tabel 4.35 Tingkat Pelayanan A dan B Jalan Kolektor Sekunder

Tingkat Pelayanan	Karakteristik Operasi Terkait
	❖ Arus bebas
	❖ Kecepatan perjalanan rata-rata > 80 Km/jam
A	❖ V/C ratio < 0,6
	❖ Load factor pada simpang = 0
	❖ Arus stabil
	❖ Kecepatan perjalanan rata-rata turun s/d
В	> 40 Km/jam
	❖ V/C ratio < 0,7
	❖ Load factor < 0,1

Sumber: KM no. 14 Tahun 2006

4.7 KINERJA RUAS JALAN SETELAH PENGALIHAN VOLUME ARUS LALU LINTAS

4.7.1 JALAN KH MUKMIN

1) Analisis Volume Lalu Lintas.

Untuk mengetahui volume lalu lintas setelah pengalihan maka Pada pukul 06.00 wib – 07.30 wib jumlah volume lalu lintas sepeda motor di jalan KH Mukmin dikurangi dengan jumlah volume lalu lintas sepeda motor di jalan Mojopahit, setelah didapat hasilnya maka dicari volume lalu lintas perjamnya (smp/jam)

Tabel 4.36 Volume lalu lintas di Jalan KH Mukmin setelah pengalihan arus sepeda motor

Pagi		Siang			Malam			
	Volum	e Lalu		Volume Lalu			Volume Lalu	
Pukul	Lin	tas	Pukul	Lintas		Pukul	Lintas	
I ukui	Kend/	Smp/	1 ukui	Kend/	Smp/	I ukui	Kend/	Smp/
	Jam	Jam		Jam	Jam		Jam	Jam
05.30-06.30	3.707	1.714	11.00-12.00	2.833	1.325	16.00-17.00	3.580	1.742
05.45 -06.45	3.832	1.787	11.15-12.15	3.010	1.410	16.15-17.15	4.020	1.952
06.00-07.00	3.961	1.872	11.30-12.30	2.859	1.423	16.30-17.30	4.297	2.109
06.15-07.15	3.637	1.775	11.45-12.45	2.673	1.390	16.45-17.45	4.354	2.100
06.30-07.30	3.462	1.727	12.00-13.00	2.507	1.360	17.00-18.00	4.250	2.029
06.45-07.45	3.313	1.656	12.15-13.15	2.236	1.251	17.15-18.15	4.345	2.044
07.00-08.00	3.179	1.573	12.30-13.30	2.151	1.159	17.30-18.30	4.481	2.127
07.15-08.15	3.380	1.695	12.45-13.45	2.102	1.159	17.45-18.45	4.504	2.153
07.30-08.30	3.301	1.649	13.00-14.00	2.035	1.162	18.00-19.00	4.472	2.154
07.45-08.45	2.914	1.488	13.15-14.15	2.189	1.240	18.15-19.15	4.283	2.073
08.00-09.00	2.936	1.488	13.30-14.30	2.123	1.212	18.30-19.30	4.102	1.946
08.15-09.15	2.573	1.272	13.45-14.45	2.133	1.175	18.45-19.45	3.956	1.859
08.30-09.30	2.475	1.208	14.00-15.00	2.266	1.221	19.00-20.00	3.903	1.819

Tabel 4.37 Perbandingan jam sibuk jalan KH Mukmin sebelum dan sesudah pengaliahan arus sepeda motor

Kondisi	Jam Sibuk	Volume (smp/jam)
Sebelum	06.00 - 07.00	2.486
Sesudah	18.00 – 19.00	2.154

Sumber : Hasil Olah Peneliti

Berdasarkan hasil analisis maka setelah arus lalu lintas sepeda motor dialihkan jam sibuk ($peak\ hour$) di jalan KH Mukmin yang sebelumnya pagi hari berubah menjadi malam hari yaitu pada pukul $18.00\ \text{wib}-19.00\ \text{wib}$.

GRAFIK LALU LINTAS DI JALAN KH MUKMIN SETELAH PENGALIHAN
ARUS SEPEDA MOTOR DARI ARAH MOJOPAHIT

2.500
2.000
1.500

1.500

Seperation of the property of the pr

Tabel 4.38 Grafik Volume lalu lintas setelah pengalihan arus sepeda motor di Jalan KH Mukmin

Tabel 4.39 Perbandingan Volume Lalu Lintas KH Mukmim sebelum dan sesudah pengalihan arus sepeda motor

Dulaul	(Q) smp/jam			
Pukul	Sebelum	Sesudah		
06.00-07.00	2.486	1.872		
06.15-07.15	2.416	1.775		
06.30-07.30	2.366	1.727		

Sumber: Hasil Olah Peneliti

2) Analisis Kapasitas.

Kapasita jalan KH Mukmin tetap tidak ada perubahan dimana C = 2.904.

3) Analisis Kinerja Ruas Jalan.

Setelah didapatkan nilai (Q) volume lalu lintas terbaru pukul $06.00~{\rm wib}-07.00~{\rm wib}$ sebesar $1.872~{\rm smp/jam}$ kemudian dihitung ulang besarnya kinerja ruas jalan dengan cara membandingkan antara volume lalu lintas terhadap kapasitas sebagai berikut :

DS =
$$\frac{Q}{c}$$

DS = $\frac{1.872}{2.904}$
DS = 0, 644 ~ 0,64 (tingkat pelayanan B)

Tabel 4.40 Tingkat Pelayanan A dan B Jalan Kolektor Sekunder

Tingkat Pelayanan	Karakteristik Operasi Terkait					
	❖ Arus bebas					
A	❖ Kecepatan perjalanan rata-rata > 80 Km/jam					
A	❖ V/C ratio < 0,6					
	❖ Load factor pada simpang = 0					
	Arus stabil					
	❖ Kecepatan perjalanan rata-rata turun s/d					
В	> 40 Km/jam					
	❖ V/C ratio < 0,7					
	♦ Load factor < 0,1					

Sumber: KM no. 14 Tahun 2006

Tabel 4.41 Perbandingan kinerja ruas jalan KH Mukmin sebelum dan sesudah pengaliahan arus sepeda motor

Pukul	Kondisi	Kinerja ruas	Tingkat Pelayanan Ruas Jalan
06.00-07.00	Sebelum	0,86	D
00.00-07.00	Sesudah	0,64	В

Sumber: Hasil Olah Peneliti

Berdasarkan hasil perhitungan penulis maka kinerja ruas KH Mukmin membaik dari yang sebelumnya 0,86 dengan tingakat pelayanan D menjadi 0,64 dengan tingkat pelayanan B.

4.7.2 JALAN ERLANGGA

1) Analisis Volume Lalu Lintas.

Untuk mengetahui volume lalu lintas setelah pengalihan maka pada pukul 06.00 wib – 07.30 wib jumlah volume lalu lintas sepeda motor di jalan Erlangga ditambah dengan jumlah volume lalu lintas sepeda motor di jalan Mojopahit sisi barat, setelah didapat hasilnya maka dicari volume lalu lintas perjamnya (smp/jam).

Tabel 4.42 Volume lalu lintas di Jalan Erlangga setelah pengalihan arus sepeda motor

Pagi		Siang			Malam			
Pukul	Volum	ne Lalu ntas	Pukul	Volume Lalu Lintas		Dulaal	Volume Lalu Lintas	
Pukui	Kend/ Jam	Smp/ Jam	Pukui	Kend/ Jam	Smp/ Jam	Pukul	Kend/ Jam	Smp/ Jam
05.30-06.30	3.392	1.555	11.00-12.00	1.859	1.035	16.00-17.00	1.857	998
05.45 -06.45	4.043	1.828	11.15-12.15	2.021	1.084	16.15-17.15	2.088	1.138
06.00-07.00	4.443	1.980	11.30-12.30	2.113	1.099	16.30-17.30	2.274	1.259
06.15-07.15	4.340	1.939	11.45-12.45	2.240	1.132	16.45-17.45	2.340	1.285
06.30-07.30	4.253	1.912	12.00-13.00	2.228	1.128	17.00-18.00	2.418	1.327
06.45-07.45	3.788	1.725	12.15-13.15	2.135	1.096	17.15-18.15	2.352	1.250
07.00-08.00	3.132	1.464	12.30-13.30	1.967	1.021	17.30-18.30	2.598	1.399
07.15-08.15	2.575	1.232	12.45-13.45	1.765	933	17.45-18.45	2.859	1.579
07.30-08.30	2.020	1.002	13.00-14.00	1.704	898	18.00-19.00	2.982	1.628
07.45-08.45	1.820	963	13.15-14.15	1.696	880	18.15-19.15	3.006	1.706
08.00-09.00	1.782	961	13.30-14.30	1.685	868	18.30-19.30	2.796	1.622
08.15-09.15	1.690	939	13.45-14.45	1.699	885	18.45-19.45	2.560	1.500
08.30-09.30	1.713	964	14.00-15.00	1.740	901	19.00-20.00	2.488	1.460

Tabel 4.43 Perbandingan jam sibuk jalan Erlangga sebelum dan sesudah pengaliahan arus sepeda motor

Kondisi	Jam Sibuk	Volume (smp/jam)
Sebelum	18.15 – 19.15	1.706
Sesudah	06.00 - 07.00	1.980

Berdasarkan hasil analisis maka setelah arus lalu lintas sepeda motor dialihkan jam sibuk ($peak\ hour$) di jalan Erlangga yang sebelumnya malam hari berubah menjadi pagi hari yaitu pada pukul $06.00\ \text{wib} - 07.00\ \text{wib}$.

Tabel 4.44 Grafik Volume lalu lintas setelah pengalihan arus sepeda motor di Jalan Erlangga



Sumber: Hasil Olah Peneliti

Tabel 4.45 Perbandingan Volume Lalu Lintas Erlangga sebelum dan sesudah pengalihan arus sepeda motor

Pukul	(Q) smp/jam			
Pukui	Sebelum	Sesudah		
06.00-07.00	1.461	1.980		
06.15-07.15	1.353	1.939		
06.30-07.30	1.353	1.912		

2) Analisis Kapasitas.

Kapasita jalan Erlangga tetap tidak ada perubahan dimana C = 2.697.

3) Analisi Kinerja Ruas Jalan.

Setelah didapatkan nilai (Q) volume lalu lintas terbaru pukul 06.00 wib - 07.00 wib sebesar 1.980 smp/jam kemudian dihitung ulang besarnya kinerja ruas jalan dengan cara membandingkan antara volume lalu lintas terhadap kapasitas sebagai berikut :

$$DS = \frac{Q}{C}$$
$$= \frac{1.980}{2.697}$$

DS = $0,734 \sim 0,73$ (tingkat pelayanan C)

Tabel 4.46 Tingkat Pelayanan B dan C Jalan Kolektor Sekunder

Tingkat Pelayanan	Karakteristik Operasi Terkait						
	❖ Arus stabil						
В	❖ Kecepatan perjalanan rata-rata turun s/d > 40 Km/jam						
В	❖ V/C ratio < 0,7						
	♦ Load factor < 0,1						
	Arus stabil						
C	❖ Kecepatan perjalanan rata-rata turun s/d > 30 Km/jam						
C	❖ V/C ratio < 0,8						
	♦ Load factor < 0,3						

Sumber: KM no. 14 Tahun 2006

Tabel 4.47 Perbandingan kinerja ruas jalan Erlangga sebelum dan sesudah pengaliahan arus sepeda motor

Pukul	Kondisi	Kinerja ruas	Tingkat Pelayanan Ruas Jalan
06.00 07.00	Sebelum	0,51	A
06.00-07.00	Sesudah	0,73	С

Berdasarkan hasil perhitungan penulis maka kinerja ruas Erlangga yang sebelumnya 0,51 dengan tingakat pelayanan A menjadi 0,73 dengan tingkat pelayanan C sehingga kinerja jalan Erlangga masih baik.

Hal ini berarti sekenario pengalihan volume lalu lintas sepeda motor dari jalan Mojopahit sisi barat ke jalan Erlangga layak dilaksanakan.

4.8 KEBUTUHAN FASILITAS PERLENGKAPAN JALAN TERKAIT PENGALIHAN VOLUME ARUS LALU LINTAS

Berkaitan dengan rencana pengalihan volume arus lalu lintas sepeda motor maka perlu didukung :

1) Rambu lalu lintas larangan sepeda motor melintas jalan KH Mukmin pada jam sibuk.



DILARANG LEWAT
JL. KH MUKMIN
PUKUL: 06.00 WIB – 07.30 WIB

Gambar 4.2 Rambu larangan sepeda motor melintas jalan KH Mukmin Sumber: PM no.13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas


- 2) Membuat u-turn di median jalan bagi pengguan sepeda motor yang bertempat tinggal di Mojopahit sisi barat.
- 3) Rambu lalu lintas larangan berbelok bagi semua kendaraan dari arah mojopahit sisi timur.



Gambar 4.3 Rambu larangan Berbalik arah ke jalan Mojopahit sisi Barat

Sumber: PM no.13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas

Gambar 4.4
LAYOUT PENEMPATAN RAMBU DAN U-TURN SETELAH PENGALIHAN VOLUME
ARUS LALU LINTAS SEPEDA MOTOR



4.9 BESAR BIAYA SEBELUM PENGALIHAN VOLUME ARUS LALU LINTAS

➤ Biaya kemacetan jam sibuk di Jalan KH Mukmin

Menurut hasil karya ilmiah Margareth E. Bolla, Ricky A. Yappy, dan Tri M. W. Sir tahun 2017 dengan judul Biaya Kemacetan Ruas Jalan Kota Kupang Ditinjau Dari Segi Biaya Operasional Kendaraan maka hasil kesimpulannya menyebutkan bahwa besarnya biaya kemacetan akibat tundaan yang ditanggung pengendara kendaraan untuk melakukan perjalanan sebesar 723,241 kendaraan/jam macet.

Dengan asumsi yang sama untuk biaya per-kendaraan/jam macet maka dapat dihitung besarnya biaya kemacetan jam sibuk di Jalan KH Mukmin selama pukul 06.00 wib – 07.30 wib sebagai berikut :

- Biaya kend/jam macet x lama kemacetan di Jl KH Mukmin x LHR selama macet
- = Rp. 723,241 x 1,5 x 7.677
- = Rp. 8.328.481, 735

4.10 BESAR BIAYA AKIBAT PENGALIHAN VOLUME ARUS LALU LINTAS

- Biaya pemasangan 5 (lima) rambu larangan sebesar Rp. 7.570.365,12
- ➤ Biaya pengecatan marka sejauh 1.200 meter di jalan Erlangga sebesar 52.298.000,00
- ➤ Biaya pembongkaran median jalan untuk u-tern sepeda motor berbalik arah sebesar **2.151.000.00**
- Tidak ada biaya kemacetan lagi dikarenakan sudah lancar dan arus stabil.

4.11 RINGKASAN HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil pengolahan data dan analisis maka dapat diketahui bahwa:

- 1. Jalan KH Mukmin.
 - ➤ Kondisi Eksisting.
 - a. Jam sibuk terjadi pada hari senin pagi, pukul 06.00 wib 07.00 wib dengan jumlah volume 2.486 smp/jam.
 - b. Kapasitas jalan sebesar 2.904.
 - c. Kinerja rusa jalan sebesar 0,86 dengan tingkat pelayanan D dimana Berdasarkan KM no.14 Tahun 2006 tentang Tentang Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Di Jalan Pasal 9 ayat (2)

- huruf b menyebutkan bahwa "Tingkat pelayanan yang diinginkan pada ruas jalan pada sistem jaringan jalan kolektor sekunder sekurang-kurangnya C" sehingga ruas jalan KH Mukmin tidak sesuai dan bermasalah sehingga perlu dicari solusi penanganannya.
- d. Solusi yang dilakukan berupa memindahkan arus lalu lintas sepeda motor dari jalan Mojopahit yang sebelumnya melewati Jalan KH Mukmin dialihkan ke jalan Erlangga pada jam sibuk pagi pukul 06.00 wib 07.30 wib.
- ➤ Kondisi setelah arus lalu lintas sepeda motor dari jalan Mojopahit sisi barat dialihkan ke Jalan Erlangga.
 - Jam sibuk berubah yang sebelumnya pagi hari menjadi malam hari, pada pukul 18.00 wib – 19.00 wib dengan jumlah volume sebesarr 2.154 smp/jam.

Tablel 4.48 perbandingan Volume Jam Sibuk setelah pengalihan arus di Jalan KH Mukmin

Kondisi	Jam Sibuk	Volume (smp/jam)	
Sebelum	06.00 - 07.00	2.486	
Sesudah	18.00 – 19.00	2.154	

- b. Kapasitas jalan tetap sebesar 2.904.
- c. Kinerja rusa jalan membaik menjadi 0,64 dengan tingkat pelayanan B.

Tablel 4.49 perbandingan kinerja ruas jalan setelah pengalihan arus di Jalan KH Mukmin

Pukul	Kondisi	Kinerja ruas	Tingkat Pelayanan Ruas Jalan
06.00-07.00	Sebelum	0,86	D
	Sesudah	0,64	В

2. Jalan Erlangga.

- ➤ Kondisi Eksisting.
 - a. Jam sibuk terjadi pada hari senin malam pukul 18.15 wib 19.15 wib dengan jumlah volume 1.706 smp/jam.
 - b. Kapasitas jalan sebesar 2.697.
 - c. Kinerja rusa jalan sebesar 0,63 dengan tingkat pelayanan B.
- ➤ Kondisi setelah arus lalu lintas sepeda motor dari jalan Mojopahit sisi barat dialihkan ke Jalan Erlangga .
 - Jam sibuk berubah yang sebelumnya malam hari menjadi pagi hari, pada pukul 06.00 wib – 07.00 wib dengan jumlah volume sebesar 1.980 smp/jam.

Tablel 4.50 perbandingan Volume Jam Sibuk setelah pengalihan arus di Jalan Erlangga

Kondisi	Jam Sibuk	Volume (smp/jam)
Sebelum	18.15 wib – 19.15	1.706
Sesudah	06.00 wib – 07.00	1.980

Sumber: Hasil Olah Peneliti

- b. Kapasitas jalan Erlangga tetap sebesar 2.697.
- c. Kinerja rusa jalan tetap bagus yaitu sebesar 0,73 dengan tingkat pelayanan C.

Tablel 4.50 perbandingan kinerja ruas jalan setelah pengalihan arus di Jalan Erlangga

ee					
Pukul	Kondisi	Kinerja ruas	Tingkat Pelayanan Ruas Jalan		
			Kuas Jaian		
06.00-07.00	Sebelum	0,51	A		
	Sesudah	0,73	С		

Sumber : Hasil Olah Peneliti

3. Jalan Mojopahit Sisi Barat.

Jam sibuk terjadi pada hari senin sore hari pukul 17.45 wib - 18.45 wib dengan jumlah volume 1.059 kend/jam.

4. Perhitungan Biaya

- ✓ Sebelum Pengalihan Volume Arus Lalu Lintas
 Biaya kemacetan yang ditanggung oleh pengendara yang melintasi
 jalan KH Mukmin sebesar Rp. 8.328.481, 735 kendaraan/hari, dengan
 mengabaikan hari libur dan asumsi satu bulan sebanyak 30 hari maka
 biaya kemacetan Rp. 249.854,430 kendaraan/bulan dan
 Rp. 3.039.895.565 kendaraan/tahun.
- ✓ Setelah Pengalihan Volume Arus Lalu Lintas
 - Pengendara tidak lagi menanggung biaya kemacetan dikarenakan arus lalu lintas baik di jalan KH Mukmin dan jalan Erlangga sudah lancar.
 - 2) Biaya prasarana jalan yang dibutuhkan (pasang rambu lalu lintas, pengecatan marka dan pembongkaran median jalan untuk u-turn) sebesar Rp. 62.774.000,00.

Lembar Halaman 90 dikosongkan